

SERIES (clásicas)

3LM	4HD	4LE	4LF	4MD	5MF								
-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

SERIES TC

TCO3	TCO4	TCO5	TCO6	TC15									
------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SERIES TD

TDO2	TDO25	TDO3	TDO4	TDO4H	TDO5H	TDO6	TDO7	TDO7S	TDO8	TDO8H	TDO9	TD10	TD13
------	-------	------	------	-------	-------	------	------	-------	------	-------	------	------	------

SERIES TE

TEO4H	TEO5	TEO6H											
-------	------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SERIES TF

TFO35	TFO7	TFO8											
-------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
 Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMaster**Catálogo Mitsubishi 2005****3LM**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
3LM319					
49166-00370	FURUKAWA				
49166-00371	FURUKAWA				
3LM259					
49166-01310	MITSUBISHI				

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
 Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMaster**Catálogo Mitsubishi 2005****4HD**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
4HD857					
49161-01220					49161-01230
49161-01230					
4HD854					
49161-02203					

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
 Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

4LE

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
4LE504					
30031-90100	FURUKAWA				

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMaster**Catálogo Mitsubishi 2005****4LF**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
4LF302					
49163-01140					
4LF602					
49163-01310					
4LF402					
49163-01420					

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
 Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMaster**Catálogo Mitsubishi 2005****4MD**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
4MD755					
49160-04502					
49160-04510					

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMaster**Catálogo Mitsubishi 2005****5MF**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
5MF781					
49167-00101					
5MF965					
49167-00106		49167-09500			
5MF741					
49167-00130					
49167-00131					
5MF965					
49167-00136		49167-09500			
5MF955					
49167-00160		49167-09400			
5MF965					
49167-00336					
5MF995					
49167-00360	MITSUBISHI				

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
 Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMaster**Catálogo Mitsubishi 2005****TCO3**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TCO3					
49170-00200		49170-09200			
49170-01001	YAMAHA	49170-09300			

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
 Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TCO4

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TCO4					
49171-01000	MITSUBISHI	49171-08010	49171-80200		
TCO4-09A/5					
49171-01100	MITSUBISHI	49171-08010	49171-80200	5,0	
TCO4-09B/5					
49171-01200	MITSUBISHI	49171-08020	49171-80200	5,0	
49171-01201	MITSUBISHI	49171-08030	49171-80200	5,0	
TCO4-09B/6					
49171-01300	MITSUBISHI	49171-08020	49171-80200	6,0	
49171-01301	MITSUBISHI	49171-08030	49171-80200	6,0	
49171-01310	MITSUBISHI	49171-08020	49171-80200	6,0	
TCO4					
49171-01311	MITSUBISHI	49171-08030	49171-80200		
49171-01400	MITSUBISHI		49171-80200		
49171-02100	YAMAMOTO	49171-09600	49171-80200		
49171-03002	YAMAHA	49171-9200	49171-80200		

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
 Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TCO5

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TCO5					
49168-00512	FURUKAWA	49168-09100	49168-84100		
49168-00542	FURUKAWA	49168-09730	49168-84100		
TCO5-10A					
<u>49168-01200</u>	MITSUBISHI	49168-08020	49168-84100	6,0	
49168-01201	MITSUBISHI	49168-08020	49168-84100	6,0	
TCO5-10A/6					
<u>49168-01202</u>	MITSUBISHI	49168-08020	49168-84100	6,0	
TCO5					
49168-01300	MITSUBISHI	49168-08040	49168-84100		
49168-01301	MITSUBISHI	49168-08030	49168-84100		
49168-01310	MITSUBISHI	49168-08040	49168-84100		
49168-01311	MITSUBISHI	49168-08030	49168-84100		
49168-01321	MITSUBISHI	49168-08030	49168-84100		
49168-01322	MITSUBISHI	49168-08050	49168-84100		
49168-01330	MITSUBISHI	49168-08030	49168-84100		
49168-01331	MITSUBISHI	49168-08050	49168-84100		
49168-01340	MITSUBISHI	49168-08030	49168-84100		
49168-01341	MITSUBISHI	49168-08050	49168-84100		
49168-01400	MITSUBISHI	49169-08010	49168-84100		
TCO5-11A					
49168-01401	MITSUBISHI	49169-08020	49168-84100		
49168-01410	MITSUBISHI	49169-08010	49168-84100		
TCO5					
49168-01411	MITSUBISHI	49169-08020	49168-84100		
49168-01412	MITSUBISHI	49169-08030	49168-84100		
49168-01420	MITSUBISHI	49169-08020	49168-84100		
49168-01500	MITSUBISHI	49168-08020	49168-84100		
49168-01510	MITSUBISHI	49168-08020	49168-84100		
TCO5-12A/8					
49168-01600	MITSUBISHI	49168-08030	49168-84100	8,0	
49168-01601	MITSUBISHI	49168-08050	49168-84100	8,0	
TCO5					
49168-01700	MITSUBISHI	49168-08030	49168-84100		
49168-01710	MITSUBISHI	49168-08050	49168-84100		
49168-01720	MITSUBISHI	49168-08050	49168-84100		
49168-01800	MITSUBISHI	49168-08030	49168-84100		
49168-01801	MITSUBISHI	49168-08050	49168-84100		

TCO5-12A/6					
49168-01810	MITSUBISHI	49168-08030	49168-84100	6,0	
49168-01811	MITSUBISHI	49168-08050	49168-84100	6,0	
TCO5					
49168-01820	MITSUBISHI	49168-08030	49168-84100		
49168-01821	MITSUBISHI	49168-08050	49168-84100		
49168-01900	MITSUBISHI	49168-08050	49168-84100		
TCO5-07A					
49168-02400	TOYOTA	49168-09100	49168-84100		
TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.					

TCO6

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TCO6-17B					
49169-00300	FURUKAWA	49169-09600	49168-84100		
TCO6					
49169-00310	MITSUBISHI	49169-09100	49168-84100		
TCO6-17B					
49169-00320	FURUKAWA	49169-09600	49168-84100		
TCO6					
49169-00330	FURUKAWA	49169-09200	49168-84100		
49169-00400	MITSUBISHI	49169-09200	49168-84100		
49169-00406	MITSUBI	49169-09200	49168-84100		
49169-00410	MITSUBI	49169-09300	49168-84100		
49169-00413	MITSUBI	49169-09300	49168-84100		
49169-00416	MITSUBI	49169-09300	49168-84100		
49169-00420	MITSUBI	49169-09200	49168-84100		
49169-00423	MITSUBI	49169-09200	49168-84100		
49169-00426		49169-09200	49168-84100		
49169-00500	MITSUBISHI	49169-09300	49168-84100		
49169-00510	MITSUBISHI	49169-09300	49168-84100		
49169-00520	MITSUBISHI	49169-09100	49168-84100		
49169-00530	MITSUBISHI	49169-09200	49168-84100		
49169-00610	MSK	49169-09100	49168-84100		
TCO6-11A/8					
49169-01000	MITSUBISHI	49169-08030	49168-84100	8,0	
TCO6					
49169-01100	MITSUBISHI	49169-08020	49168-84100		
TCO6-11A/8					
49169-01200	MITSUBISHI	49169-08040	49168-84100	8,0	
49169-01201	MITSUBISHI	49169-08040	49168-84100	8,0	
TCO6-11A					
49169-01410	MITSUBISHI	49169-08030	49168-84100		
TCO6-11A/8					
49169-01411	MITSUBISHI	49169-08030	49168-84100	8,0	
49169-01412	MITSUBISHI	49169-08030	49168-84100	8,0	
TCO6-11A					
49169-01420	MITSUBISHI	49169-08020	49168-84100		

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
 Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMaster**Catálogo Mitsubishi 2005****TC15**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TC15					
49124-00150	MITSUBISHI				
49124-00160	MITSUBISHI				

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
 Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMaster**Catálogo Mitsubishi 2005****TDO2**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TDO2MR2-04K					
49130-01600	MITSUBISHI	49130-08100			
49130-01610	MITSUBISHI	49130-08140			

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
 Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TDO25

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TDO25L-07G/4					
49173-01200	MITSUBISHI	49173-09840			
49173-01400	MITSUBISHI	49173-09810			
TDO25M-09T/3.3					
<u>49173-02401</u>	HYUNDAI	49173-08401		3,3	
TDO25M-06T/2.8					
49173-02610	HYUNDAI			2,8	
TDO25					
49173-03000	KUBOTA	49173-09500			
49173-03010	KUBOTA	49173-09500			
49173-03100	KUBOTA	49173-09500			
49173-03110	KUBOTA	49173-09500			
TDO25L-03C					
49173-03200	KUBOTA	49173-09730			
TDO25					
49173-03210	KUBOTA	49173-09730			
49173-03300	KUBOTA	49173-09530			
49173-03400	KUBOTA	49173-08200			
TDO25M-05T					
49173-03410	KUBOTA	49173-08200			
TDO25					
49173-04100	MITSUBISHI	49173-09600			
TDO25M-03C					
<u>49173-04200</u>	LOMBARDINI	49173-09530			
49173-04210	LOMBARDINI				
TDO25L-08T/3.3					
<u>49173-06100</u>	ROVER	49173-08300		3,3	
TDO25M-06T					
<u>49173-06500</u>	OPEL	49173-08700			49173-06501
<u>49173-06501</u>	OPEL	49173-08700			
TDO25M-03C/2.8					
<u>49173-07300</u>	LOMBARDINI	49173-09530		2,8	49173-07301
<u>49173-07301</u>	LOMBARDINI	49173-09630		2,8	
<u>49173-07310</u>	LOMBARDINI	49173-09630		2,8	
<u>49173-07311</u>	LOMBARDINI	49173-09630		2,8	
TDO25M-03C/2.0					
49173-07320	LOMBARDINI	49173-09530		2,0	

TDO25					
49173-07321	LOMBARDINI	49173-09530			
TDO25L-05G/3.3					
49173-07330	LOMBARDINI	49173-09900		3,3	
TDO25					
49173-07331	LOMBARDINI	49173-09900			
TDO25L-05G/3.3					
49173-07340	LOMBARDINI	49173-09900		3,3	
TDO25					
49173-07341	LOMBARDINI	49173-09900			
TDO25MR-05G/2.3					
49180-02030	HYUNDAI			2,3	
TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.					

TDO3

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TDO3-07G					
49131-02000	KUBOTA	49131-08010			
TDO3					
49131-02010	KUBOTA	49131-08010			
49131-02020	KUBOTA	49131-08010			
49131-03500	ISEKI	49131-08000			
49131-03510	ISEKI	49131-08000			
49131-04100	MITSUBISHI	49131-08100			
49131-04300	MAZDA	49131-08110			
<u>49131-05000</u>	VOLVO	49131-08200			
<u>49131-05001</u>	VOLVO	49131-08200			
49131-05010	VOLVO	49131-08200			
49131-05050	VOLVO	49131-08210			
<u>49131-05100</u>	VOLVO	49131-08210			
<u>49131-05101</u>	VOLVO	49131-08210			
49131-05110	VOLVO	49131-08210			
49131-05150	VOLVO	49131-08210			
49131-06003	OPEL				
49131-94100		49131-08100			
49131-94300		49131-08110			

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
 Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TDO4

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TDO4					
49177-00100	CHRYSLER	49377-08200	49177-80410		
49177-00110	CHRYSLER	49377-08220	49177-80410		
49177-00130	CHRYSLER	49377-08250	49177-80410		
49177-00140	CHRYSLER	49377-08250	49177-80410		
TDO4L-13G/6					
49177-00320	MITSUBISHI	49377-08040	49177-80410	6,0	
TDO4					
49177-00401	MITSUBISHI	49177-08250	49177-80410		
TDO4L-13G/6					
49177-00420	MITSUBISHI	49377-08040	49177-80410	6,0	
TDO4-11B					
49177-00600			49177-80410		
49177-00620			49177-80410		
49177-00630			49177-80410		
TDO4-09B					
49177-00640		49177-08020	49177-80410		
TDO4-11B					
49177-00650		49177-09400	49177-80410		
49177-00660		49177-09400	49177-80410		
TDO4-09B					
49177-00710			49177-80410		
TDO4-11B					
49177-00720			49177-80410		
TDO4-05B					
49177-00730			49177-80410		
TDO4-09B					
49177-00750			49177-80410		
TDO4-09B/4					
49177-01000	FORD	49177-08020	49177-80410	4,0	
49177-01010	MITSUBISHI	49177-08020	49177-80410	4,0	
49177-01020	MITSUBISHI	49177-08020	49177-80410	4,0	
TDO4-09B/3					
49177-01030	MITSUBISHI	49177-08020	49177-80410	3,0	
TDO4-09B/4					
49177-01100	MITSUBISHI	49177-08020	49177-80410	4,0	
TDO4-09B/3					

49177-01200	mitsubishi	49177-08020	49177-80410	3,0	
49177-01210	mitsubishi	49177-08020	49177-80410	3,0	
49177-01220	mitsubishi	49177-08020	49177-80410	3,0	
49177-01230	mitsubishi	49177-08020	49177-80410	3,0	
TDO4-09B/5					
49177-01300	mitsubishi	49177-08030	49177-80410	5,0	
TDO4					
49177-01301	mitsubishi		49177-80410		
TDO4-09B/5					
49177-01310	mitsubishi	49177-08030	49177-80410	5,0	
TDO4					
49177-01400	mitsubishi	49177-08040	49177-80410		
TDO4-11B/7					
49177-01410	mitsubishi	49177-08040	49177-80410	7,0	
49177-01420	mitsubishi	49177-08040	49177-80410	7,0	
TDO4-09B/4					
49177-01500	mitsubishi	49177-08020	49177-80410	4,0	49177-01501
49177-01501	mitsubishi	49177-08020	49177-80410	4,0	
TDO4-10T					
49177-01502	mitsubishi	49177-08240	49177-80410		49177-01504
TDO4-10T/4					
49177-01503	mitsubishi	49177-08240	49177-80410	4,0	49177-01505
49177-01504	mitsubishi	49377-08400	49177-80410	4,0	
49177-01505	mitsubishi	49377-08400	49177-80410	4,0	
TDO4-09B/4					
49177-01510	mitsubishi	49177-08020	49177-80410	4,0	
49177-01511	mitsubishi	49177-08020	49177-80410	4,0	
TDO4-10T/4					
49177-01512	mitsubishi	49177-08240	49177-80410	4,0	
49177-01513	mitsubishi	49177-08240	49177-80410	4,0	49177-01515
49177-01514	mitsubishi	49377-08400	49177-80410	4,0	
49177-01515	mitsubishi	49377-08400	49177-80410	4,0	
TDO4-10T					
49177-01520	mitsubishi	49177-08240	49177-80410		
49177-01521	mitsubishi	49377-08400	49177-80410		
TDO4					
49177-01530	mitsubishi	49177-08240	49177-80410		
49177-01531	mitsubishi	49377-08400	49177-80410		
TDO4-09B/6					
49177-01600	mitsubishi	49177-08030	49177-80410	6,0	

TDO4					
49177-01700	mitsubishi	49177-08040	49177-80410		
49177-01710	mitsubishi	49177-09020	49177-80410		
TDO4-11B					
49177-01800	mitsubishi	49177-08040	49177-80410		
TDO4-11B/4					
49177-01810	mitsubishi	49177-09020	49177-80410	4,0	
TDO4-13G/5					
49177-01900	mitsubishi	49177-09010	49177-80410	5,0	
49177-01901	mitsubishi	49177-08210	49177-80410	5,0	
TDO4					
49177-01910	mitsubishi	49377-08030	49177-80410		
49177-02000	mitsubishi		49177-80410		
TDO4-07B/5					
49177-02100	mitsubishi	49177-09200	49177-80410	5,0	
TDO4-07B/4					
49177-02110	mitsubishi	49177-09210	49177-80410	4,0	
TDO4					
49177-02120	mitsubishi	49177-09210	49177-80410		
49177-02130	mitsubishi	49177-09710	49177-80410		
TDO4S-05C					
49177-02200	mitsubishi	49177-08060	49177-80410		
TDO4-11G/6					
<u>49177-02300</u>	mitsubishi	49177-09030	49177-80410	6,0	49177-02310
TDO4					
49177-02301	mitsubishi	49177-08220	49177-80410		
TDO4-11G/6					
<u>49177-02310</u>	mitsubishi	49377-08020	49177-80410	6,0	
TDO4					
49177-02350	mitsubishi		49178-81100		
TDO4-11G/6					
<u>49177-02400</u>	mitsubishi	49177-09030	49177-80410	6,0	49177-02410
TDO4					
49177-02401	mitsubishi	49177-08220	49177-80410		
TDO4-11G/6					
<u>49177-02410</u>	mitsubishi	49377-08020	49177-80410	6,0	
TDO4-11G/4					
<u>49177-02500</u>	mitsubishi	49177-08110	49177-80410	4,0	49177-02501
<u>49177-02501</u>	mitsubishi	49177-08110	49177-80410	4,0	
TDO4-11G					
49177-02502	mitsubishi	49177-08250	49177-80410		

TDO4-11G/4					
49177-02503	mitsubishi	49177-08510	49177-80410	4,0	
<u>49177-02510</u>	mitsubishi	49177-08110	49177-80410	4,0	49177-02511
<u>49177-02511</u>	mitsubishi	49177-08110	49177-80410	4,0	
<u>49177-02512</u>	mitsubishi	49177-08250	49177-80410	4,0	49177-02513
<u>49177-02513</u>	mitsubishi	49377-08510	49177-80410	4,0	
<u>49177-02520</u>	mitsubishi	49177-08270	49177-80410	4,0	49177-02521
<u>49177-02521</u>	mitsubishi	49377-08520	49177-80410	4,0	
TDO4-10T					
<u>49177-02530</u>	mitsubishi	49177-08260	49177-80410		
49177-02531	mitsubishi	49377-08410	49177-80410		
TDO4					
49177-02540	mitsubishi	49177-08270	49177-80410		
49177-02541	mitsubishi	49377-08520	49177-80410		
TDO4-10T					
49177-02550	mitsubishi	49177-08260	49177-80410		
49177-02551	mitsubishi	49377-08410	49177-80410		
TDO4L-13G					
49177-02600	mitsubishi	49177-09040	49177-80410		
49177-02610	mitsubishi	49177-09040	49177-80410		
49177-02620	mitsubishi	49177-09040	49177-80410		
49177-02630	mitsubishi	49377-08040	49177-80410		
TDO4					
49177-02640	mitsubishi	49377-08210	49177-80410		
TDO4S-09G/3					
<u>49177-02700</u>	mitsubishi	49177-09060	49177-80410	3,0	
<u>49177-02701</u>	mitsubishi	49177-09060	49177-80410	3,0	49177-02702
<u>49177-02702</u>	mitsubishi	49377-08500	49177-80410	3,0	
TDO4					
49177-02710	mitsubishi	49177-09060	49177-80410		
49177-02711	mitsubishi	49377-08500	49177-80410		
49177-02720	mitsubishi	49177-09060	49177-80410		
49177-02721	mitsubishi	49377-08500	49177-80410		
TDO4S-09G/3					
49177-02800	mitsubishi	49177-09060	49177-80410	3,0	
TDO4-05B/2.5					
49177-03000	KUBOTA	49177-09500	49177-80410	2,5	
49177-03100	KUBOTA	49177-09500	49177-80410	2,5	
49177-03110	KUBOTA	49177-09500	49177-80410	2,5	
49177-03120	KUBOTA	49177-09500	49177-80410	2,5	
TDO4-12T					

49177-03130	KUBOTA	49177-08300	49177-80410		
49177-03140	KUBOTA	49177-08300	49177-80410		
TDO4S-05C					
49177-03500	KUBOTA	49177-08060	49177-80410		
TDO4L-05C					
49177-03600	KUBOTA	49177-08080	49177-80410		
TDO4-07B					
49177-04010		49177-09510	49177-80410		
49177-04500	KUBOTA	49177-09210	49177-80410		
TDO4-07B/6					
49177-05000	M.W.M.	49177-09200	49177-80410	6,0	
49177-05100	M.W.M.	49177-09200	49177-80410	6,0	
TDO4-07B					
49177-05200	POLONEZ	49177-09200	49177-80410		
TDO4-05B					
49177-05300	BUKH	49177-09100	49177-80410		
49177-05400	BUKH	49177-09100	49177-80410		
TDO4-07B/4					
<u>49177-05500</u>	FIAT	49177-09420	49177-80410	4,0	
TDO4-09B					
49177-05600	FIAT	49177-09310	49177-80410		
TDO4S-07B					
49177-05700	FIAT	49177-09510	49177-80410		
TDO4-09B/4					
49177-05800	FIAT	49177-09310	49177-80410	4,0	
TDO4-11B/4					
<u>49177-06000</u>	BMW	49177-09600	49177-80410	4,0	
<u>49177-06100</u>	BMW	49177-09600	49177-80410	4,0	
<u>49177-06200</u>	BMW	49177-09600	49177-80410	4,0	
TDO4-11G/4					
<u>49177-06400</u>	BMW	49177-09610	49177-80410	4,0	
TDO4					
49177-06402	BMW	49177-09612	49177-80410		
TDO4-11G/4					
<u>49177-06410</u>	BMW	49177-09610	49177-80410	4,0	
49177-06420	OPEL	49177-09610	49177-80410	4,0	49177-06490
49177-06422	BMW	49177-09610	49177-80410	4,0	
TDO4-11B/4					
<u>49177-06430</u>	ROVER	49177-09610	49177-80410	4,0	
TDO4-11G/4					
49177-06440	BMW	49177-09620	49177-80410	4,0	

TDO4					
49177-06450	BMW	49177-09650	49177-80410		
TDO4-13T/4					
<u>49177-06451</u>	BMW	49177-09660	49177-80410	4,0	49177-06452
<u>49177-06452</u>	BMW	49177-09660	49177-80410	4,0	
TDO4					
49177-06460	BMW	49177-09650	49177-80410		
TDO4-13T/4					
<u>49177-06461</u>	BMW	49177-09660	49177-80410	4,0	
TDO4					
49177-06470	BMW	49177-09650	49177-80410		
TDO4-13T/4					
49177-06471	BMW	49177-09660	49177-80410	4,0	
TDO4					
49177-06480	BMW	49177-09650	49177-80410		
TDO4-13T/4					
49177-06481	BMW	49177-09660	49177-80410	4,0	
TDO4-11G/4					
<u>49177-06490</u>	OPEL	49177-09610	49177-80410	4,0	
TDO4					
49177-06492	OPEL		49177-80410		
TDO4-11G/5					
<u>49177-06500</u>	BMW	49177-09610	49177-80410	5,0	
49177-06501	BMW	49177-09610	49177-80410	5,0	
<u>49177-06510</u>	BMW	49177-09610	49177-80410	5,0	
49177-06540	BMW	49177-09710	49177-80410	5,0	
TDO4-13T/4					
49177-06570	BMW	49177-09660	49177-80410	4,0	49177-06572
49177-06571	BMW	49177-09660	49177-80410	4,0	49177-06572
<u>49177-06572</u>	BMW	49177-09660	49177-80410	4,0	
49177-06580	BMW	49177-09650	49177-80410	4,0	
49177-06581	BMW	49177-09660	49177-80410	4,0	
49177-06582	BMW	49177-09660	49177-80410	4,0	
TDO4-09B/4					
49177-07500	HYUNDAI	49177-08020	49177-80410	4,0	
49177-07501	HYUNDAI	49177-08020	49177-80410	4,0	
TDO4-10T					
49177-07502	HYUNDAI	49177-08240	49177-80410		
TDO4-10T/4					
49177-07503	HYUNDAI		49177-80410	4,0	
TDO4-11G/4					

<u>49177-07612</u>	HYUNDAI		49177-80410	4,0	
49177-07613	HYUNDAI			4,0	
TDO4-11B/5					
<u>49177-07900</u>	CITROEN/ PEUGEOT	49177-09410	49177-80410	5,0	
TDO4					
49177-90300		49177-09050	49177-80410		
49177-90301	MITSUBISHI	49177-08230	49177-80410		
49177-90310	MITSUBISHI	49177-08010	49177-80410		
TDO4-13G/6					
49177-90320	MITSBISHI	49377-08040	49177-80410	6,0	
TDO4					
49177-90410	MITSUBISHI	49377-08010	49177-80410		
TDO4-13G/6					
49177-90420	MITSBISHI	49377-08040	49177-80410	6,0	
TDO4					
49377-00100	CHRYSLER	49377-08200	49177-80410		
49377-00110	CHRYSLER	49377-08220	49177-80410		
TDO4L-14T/6					
49377-00120	CHRYSLER	49377-08240	49177-80410		
TDO4					
49377-00130	CHRYSLER	49377-08250	49177-80410		
49377-00140	CHRYSLER	49377-08250	49177-80410		
49377-01500	KOMATSU	49177-08500	49177-80410		
49377-01510	KOMATSU	49177-08500	49177-80410		
49377-01520	KOMATSU	49177-08500	49177-80410		
49377-01530	KOMATSU	49177-08500	49177-80410		
TDO4-10T					
49377-01531	MITSUBISHI		49177-80410		
TDO4					
49377-01590	KOMATSU	49177-08500	49177-80410		
TDO4-11B					
49377-01700	MITSUBISHI		49177-80410		
49377-01710	MITSUBISHI		49177-80410		
TDO4-10T/4					
<u>49377-02001</u>	MITSUBISHI	49177-08260	49177-80410	4,0	49377-02002
<u>49377-02002</u>	MITSUBISHI	49377-08410	49177-80410	4,0	
TDO4-10T					
49377-02011	MITSUBISHI	49177-08260	49177-80410		
49377-02012	MITSUBISHI	49377-08410	49177-80410		
49377-02020	MITSUBISHI	49177-08260	49177-80410		
49377-02021	MITSUBISHI	49377-08410	49177-80410		

TDO4					
49377-02100	MITSUBISHI	49377-08210	49177-80410		
49377-03000	MITSUBISHI	49177-08120	49177-80410		
TDO4-12T					
49377-03010	MITSUBISHI	49177-08130	49177-80410		
49377-03020	MITSUBISHI	49177-08130	49177-80410		
49377-03030	MITSUBISHI	49177-08130	49177-80410		49377-03033
<u>49377-03031</u>	MITSUBISHI	49177-08130	49177-80410		49377-03033
49377-03033	MITSUBISHI	49177-08300	49177-80410		
TDO4-12T/4					
49377-03040	MITSUBISHI	49177-08130	49177-80410	4,0	49377-03043
<u>49377-03041</u>	MITSUBISHI	49177-08130	49177-80410	4,0	49377-03043
<u>49377-03043</u>	MITSUBISHI	49177-08300	49177-80410	4,0	
TDO4					
49377-03050	MITSUBISHI	49177-08130	49177-80410		
49377-03051	MITSUBISHI	49177-08130	49177-80410		
TDO4-12T/4					
49377-03053	MITSUBISHI	49177-08300	49177-80410	4,0	
TDO4					
49377-03100	MITSUBISHI	49177-08140	49177-80410		
49377-03101	MITSUBISHI	49177-08140	49177-80410		
49377-04000	SUBARU	49377-08110	49177-80410		
49377-04090	SUBARU	49377-08110	49177-80410		
TDO4L-13T/6					
49377-04100	SUBARU	49377-08120	49177-80410	6,0	49377-04300
49377-04180	SUBARU	49377-08120	49177-80410	6,0	
49377-04190	SUBARU	49377-08120	49177-80410	6,0	
49377-04200	SUBARU	49377-08120	49177-80410	6,0	49377-04300
TDO4L-13T					
49377-04280	SUBARU	49377-08120	49177-80410		
TDO4L-13T/6					
49377-04290	SUBARU	49377-08120	49177-80410	6,0	
<u>49377-04300</u>	SUBARU	49377-08120	49177-80410	6,0	
TDO4					
49377-05000	WISCON	49377-08600	49177-80410		
TDO4-11G					
49377-05100	WISCON	49177-08250	49177-80410		
TDO4					
49377-05110	WISCON	49177-09070	49177-80410		
TDO4L-12T					
49377-05200	HYUNDAI				

TDO4					
49377-05500		49177-08210	49177-80410		
TDO4L-14T/6					
<u>49377-06000</u>	VOLVO	49377-08300	49177-80410	6,0	49377-06011
49377-06010	VOLVO	49377-08300	49177-80410	6,0	49377-06011
49377-06011	VOLVO	49377-08310	49177-80410	6	
TDO4L-12T/8.5					
<u>49377-06050</u>	VOLVO	49377-08310	49177-80410	8,5	49377-06060
<u>49377-06051</u>	VOLVO	49377-08310	49177-80410	8,5	49377-06060
<u>49377-06060</u>	VOLVO	49377-08310	49177-80410	8,5	
49377-06061	VOLVO	49377-08311	49177-80410	8,5	
TDO4L					
49377-06100	VOLVO	49377-08700	49177-80410		
49377-06101	VOLVO	49377-08700	49177-80410		
49377-06102	VOLVO				
49377-06110	VOLVO	49377-08700	49177-80410		
TDO4L-14T/8.5					
49377-06150	VOLVO	49377-08300	49177-80410	8,5	49377-06160
49377-06160	VOLVO	49377-08300	49177-80410	8,5	
TDO4L-12T					
49377-06250	VOLVO	49377-08310	49177-80410		
TDO4L-12T/8.5					
49377-06260	VOLVO	49377-08310	49177-80410	8,5	
49377-06351	VOLVO	49377-08321	49177-80410	8,5	
TDO4L					
49377-06361	VOLVO	49377-08320	49177-80410		
TDO4					
49377-06500	SAAB	49377-08330	49177-80410		
TDO4L					
<u>49377-07000</u>	IVECO	49377-08900	49177-80410		
<u>49377-07010</u>	IVECO	49377-08900	49177-80410		
<u>49377-07050</u>	IVECO	49377-08900	49177-80410		49377-07052
49377-07052	IVECO		49177-80410		
49377-07070	IVECO	49377-08900	49177-80410		
TDO4-10T/8.5					
49377-07300	RENAULT	49377-08350	49177-80410	8,5	
TDO4-08T/8					
49377-07700	K.H.DEUTZ	49177-08630	49177-80410	8,0	
TDO4-08T/6					
<u>49377-07710</u>	K.H.DEUTZ	49177-08630	49177-80410	6,0	
TDO4					

49377-90301

49177-08230

49177-80410

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TDO4H

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TDO4HL-15G/8.5					
49189-00501	ISUZU	49189-08100	49189-84000	8,5	
TDO4HL-15G/11					
49189-00511	ISUZU	49189-08100	49189-84000	11,0	
TDO4HL-15G					
49189-00520	ISUZU	49189-08100	49189-84000		
49189-00530	ISUZU	49189-08100	49189-84000		
TDO4HL-15G/12					
49189-00540	ISUZU	49189-08100	49189-84000	12,0	
TDO4HL-15G					
49189-00550	ISUZU	49189-08100	49189-84000		
TDO4H					
49189-00560	ISUZU	49189-08020	49189-84000		
49189-00561	ISUZU	49189-08030	49189-84000		
TDO4HL					
49189-00570	ISUZU		49189-84000		
TDO4H					
49189-00600		49189-08200	49189-84000		
TDO4HL-13G					
49189-00800	KATO	49189-08110	49189-84000		
49189-00810	KATO	49189-08110	49189-84000		
TDO4HL-15G					
49189-00820	KATO	49189-08100	49189-84000		
TDO4HL-13G					
49189-00900	KUBOTA	49189-08110	49189-84000		
TDO4H-13C/6					
49189-01000	VOLVO	49189-08300	49189-84000	6,0	
TDO4H-13C					
49189-01010	VOLVO	49189-08300	49189-84000		
TDO4H-13C/6					
49189-01200	VOLVO	49189-08300	49189-84000	6,0	49189-01210
49189-01210	VOLVO	49189-08300	49189-84000	6,0	
49189-01260	VOLVO	49189-08300	49189-84000	6,0	49189-01270
49189-01270	VOLVO	49189-08310	49189-84000	6,0	
TDO4HL-15G/7					
<u>49189-01300</u>	VOLVO	49189-08500	49189-84000	7,0	49189-01301
<u>49189-01301</u>	VOLVO	49189-08505	49189-84000	7,0	

49189-01310	VOLVO	49189-08505	49189-84000	7,0	49189-01320
49189-01320	VOLVO	49189-08505	49189-84000	7,0	
TDO4HL-16T/7					
49189-01330	VOLVO	49189-08535	49189-84000	7,0	
49189-01335	VOLVO	49189-08535	49189-84000	7,0	
49189-01350	VOLVO	49189-08535	49189-84000	7,0	49189-01355
49189-01355	VOLVO	49189-08535	49189-84000	7,0	
TDO4HL-13G/7					
49189-01360	VOLVO	49189-08515	49189-84000	7,0	
49189-01365	VOLVO	49189-08515	49189-84000	7,0	
TDO4HL-18T/7					
49189-01370	VOLVO	49189-08540	49189-84000	7,0	
49189-01375	VOLVO	49189-08540	49189-84000	7,0	
TDO4HL-13G/6					
49189-01400	VOLVO	49189-08515	49189-84000	6,0	49189-01401
49189-01401	VOLVO	49189-08515	49189-84000	6,0	
49189-01410	VOLVO	49189-08515	49189-84000	6,0	49189-01420
49189-01420	VOLVO	49189-08515	49189-84000	6,0	
49189-01430	VOLVO	49189-08515	49189-84000	6,0	
49189-01435	VOLVO	49189-08515	49189-84000	6,0	
TDO4HL-16T/6					
49189-01450	VOLVO	49189-08535	49189-84000	6,0	
49189-01455	VOLVO	49189-08535	49189-84000	6,0	
TDO4H					
49189-01500	HERCULES	49189-08420	49189-84000		
49189-01510	HERCULES	49189-08420	49189-84000		
TDO4HL-15G/6					
49189-01600	SAAB	49189-08500	49189-84000	6,0	
TDO4HL-15T/6					
49189-01700	SAAB	49189-08525	49189-84000	6,0	
<u>49189-01800</u>	SAAB	49189-08525	49189-84000	6,0	
TDO4H					
49189-02100		49189-08010	49189-84000		
49189-02101		49189-08010	49189-84000		
49189-02110		49189-08010	49189-84000		
49189-02200	MITSUBISHI	49189-08720	49189-84000		
49189-02300	MITSUBISHI	49189-08720	49189-84000		
49189-02310	MITSUBISHI	49189-08030	49189-84000		
49189-02311	MITSUBISHI	49189-08020	49189-84000		
49189-02320	MITSUBISHI	49189-08740	49189-84000		
TDO4HL-13G					
49189-02440	HYUNDAI				

TDO4H					
49189-02500	MITSUBISHI	49189-09000	49189-84000		
49189-02600	MITSUBISHI	49189-09010	49189-84000		
49189-03000		49189-08900	49189-84000		
49189-03100	MITSUBISHI	49189-08950	49189-84000		
49189-03110		49189-08950	49189-84000		
49189-03120		49189-09240	49189-84000		
49189-03200	MWM	49189-09100	49189-84000		
49189-03201	MWM	49189-09100	49189-84000		
49189-03210	MWM	49189-09100	49189-84000		
49189-03211		49189-09100	49189-84000		
49189-03300	CUMMINS	49189-08010	49189-84000		
49189-03310	CUMMINS	49189-08010	49189-84000		
49189-03350	CUMMINS		49189-84000		
TDO4HL-11T/6					
49189-03700	HYUNDAI			6,0	
TDO4H					
49189-04100	MITSUBISHI	49189-09000	49189-84000		
49189-04200	MITSUBISHI	49189-09010	49189-84000		
TDO4HL-16T/7					
49189-05000	VOLVO	49189-08535	49189-84000		
49189-05010	VOLVO	49189-08535	49189-84000	7,0	
49189-05100	VOLVO	49189-08535	49189-84000	7,0	
49189-05101	VOLVO	49189-08535	49189-84000	7,0	
49189-05111	VOLVO	49189-08535	49189-84000		
TDO4HL-13T					
49189-05200	VOLVO	49189-08550	49189-84000		
49189-05201	VOLVO	49189-08535	49189-84000		49189-05202
49189-05202	VOLVO		49189-84000		
49189-05210	VOLVO	49189-08550	49189-84000		
49189-05211	VOLVO	49189-08550	49189-84000		
TDO4HL-18T					
49189-05300	VOLVO	49189-08540	49189-84000		
49189-05310	VOLVO	49189-08540	49189-84000		
TDO4L-19T					
49189-05400	VOLVO	49189-08560	49189-84000		
49189-05410	VOLVO	49189-08560	49189-84000		
49189-05411	VOLVO	49189-08560	49189-84000		
TDO4HL					
49189-06070					
<p>TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.</p>					

TDO5H

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TDO5-10A					
49178-00500	MITSUBISHI		49178-81100		
TDO5					
49178-00510	MITSUBISHI	49178-08110	49178-81100		
TDO5-10A					
49178-00530	MITSUBISHI		49178-81100		
TDO5-1					
49178-00590	MITSUBISHI	49178-09310	49178-81100		
TDO5-12B/6					
49178-00595	MITSUBISHI		49178-81100	6,0	
TDO5H-14B/6					
<u>49178-01010</u>	MITSUBISHI	49178-08020	49178-81100	6,0	
<u>49178-01030</u>	MITSUBISHI	49178-09010	49178-81100	6,0	
TDO5H					
49178-01400	MITSUBISHI	49178-08020	49178-81100		
TDO5H-14B/6					
49178-01410	MITSUBISHI	49178-09010	49178-81100	6,0	
TDO5H-16T/7					
49178-01411	MITSUBISHI		49178-81100	7,0	
TDO5H-16G/7					
49178-01420	MITSUBISHI	49178-09020	49178-81100	7,0	
TDO5					
49178-01450	MITSUBISHI	49178-09020	49178-81100		
49178-01460	MITSUBISHI	49178-09020	49178-81100		
TDO5H-16G/7					
49178-01470	MITSUBISHI	49178-09050	49178-81100	7,0	
TDO5H					
49178-01500	MITSUBISHI	49178-08800	49178-81100		
TDO5H-16G/7					
49178-01510	MITSUBISHI	49178-08800	49178-81100	7,0	
TDO5HRA-16G/6					
49178-01520	MITSUBISHI	49178-08800	49178-81100	6,0	
TDO5					
49178-01540		49178-08850	49178-81100		
49178-01550		49178-08800	49178-81100		
TDO5HRA-16G/10					
<u>49178-01560</u>	MITSUBISHI	49178-08850	49178-81100	10,5	

TDO5HRA-15G					
49178-01570	mitsubishi	49178-08880			
TDO5HRA-16GS					
49178-01580	mitsubishi	49178-08880	49178-81100		
TDO5HR-16G6/9.8					
49178-01590	mitsubishi	49178-0880	49178-81100	9,8	
TDO5					
49178-01600	mitsubishi	49178-08010	49178-81100		
49178-01700	mitsubishi	49178-08010	49178-81100		
49178-01710	mitsubishi	49178-08010	49178-81100		
TDO5-12A/8					
49178-01730	mitsubishi	49178-08010	49178-81100	8,0	
49178-01740	mitsubishi	49178-08010	49178-81100	8,0	
TDO5H-14G/8					
49178-01750	mitsubishi	49178-08620	49178-81100		
TDO5-14G/8					
49178-01760	mitsubishi	49178-08620	49178-81100		
TDO5					
49178-01900	mitsubishi	49178-08010	49178-81100		
49178-02000	mitsubishi	49178-09650	49178-81100		
49178-02001	mitsubishi	49178-09650	49178-81100		
49178-02010		49178-09650	49178-81100		
49178-02100		49178-09300	49178-81100		
TDO5H-12B/8					
49178-02110	mitsubishi	49178-09300	49178-81100	8,0	
TDO5H					
49178-02115	mitsubishi	49178-09300	49178-81100		
TDO5					
49178-02120	mitsubishi	49178-02120	49178-81100		
49178-02121	mitsubishi	49178-09620	49178-81100		
49178-02122	mitsubishi	49178-09640	49178-81100		
49178-02123	mitsubishi	49178-09610	49178-81100		
49178-02125	mitsubishi	49178-09300	49178-81100		
49178-02126	mitsubishi	49178-09620	49178-81100		
TDO5H-14G/12					
49178-02130	mitsubishi	49178-09610	49178-81100	12,0	
TDO5					
49178-02135	mitsubishi	49178-09610	49178-81100		
49178-02136	mitsubishi	49178-09610	49178-81100		
49178-02140	mitsubishi	49178-09620	49178-81100		
49178-02145	mitsubishi	49178-09620	49178-81100		
49178-02150	mitsubishi	49178-09610	49178-81100		

49178-02155	mitsubishi	49178-09610	49178-81100		
49178-02160	mitsubishi	49178-09640	49178-81100		
49178-02170	mitsubishi	49178-09610	49178-81100		
49178-02180	mitsubishi	49178-09620	49178-81100		
49178-02190	mitsubishi	49178-09610	49178-81100		
49178-02300	mitsubishi	49178-02305	49178-81100		
49178-02305	mitsubishi	49178-09300	49178-81100		
49178-02310	mitsubishi	49178-09620	49178-81100		
49178-02315	mitsubishi	49178-09610	49178-81100		
49178-02320	mitsubishi	49178-09620	49178-81100		
49178-02325	mitsubishi	49178-09610	49178-81100		
49178-02330	mitsubishi	49178-09640	49178-81100		
49178-02335	mitsubishi	49178-09610	49178-81100		
TDO5H					
49178-02350	mitsubishi		49178-81100		
TDO5					
49178-02380	mitsubishi	49178-09640	49178-81100		
TDO5H					
49178-02385	mitsubishi	49178-09610	49178-81100		
TDO5H-12B/6					
49178-03000	VOLVO	49178-09300	49178-81100	6,0	
TDO5-12B					
49178-03010	VOLVO	49178-08030	49178-81100		
TDO5H-12/6					
49178-03200	KUBOTA	49178-09630	49178-81100	6,0	
TDO5-10A/6					
49178-03530	HYUNDAI	49178-08110	49178-81100	6,0	
TDO5					
49178-04000		49178-09300	49178-81100		
49178-04200		49178-08040	49178-81100		
49178-04300		49178-08040	49178-81100		
49178-04310		49178-08020	49178-81100		
49178-04320		49178-09520	49178-81100		
49178-04330		49178-09090	49178-81100		
49178-04340		49178-09090	49178-81100		
49178-04400		49178-09060	49178-81100		
49178-04410		49178-09070	49178-81100		
49178-04500		49178-09090	49178-81100		
49178-04510		49178-09090	49178-81100		
49178-05200	mitsubishi	49178-09090	49178-81100		
TDO5H-16G					
49178-06200	SUBARU	49178-08310	49178-81100		

TDO5					
49178-06290	FUJI	49178-08310	49178-81100		
TDO5H-16G					
49178-06300	SUBARU	49178-08310	49178-81100		
49178-06310	SUBARU	49178-07300	49178-81100		
TDO5					
49178-06380	FUJI	49178-08310	49178-81100		
49178-06390	FUJI	49178-08310	49178-81100		
TDO5H-12B/6					
49178-07200	ALFA ROMEO	49178-07300	49178-81100	6,0	
TDO5					
49178-91450	MITSUBISHI	49178-09020	49178-81100		
49178-91560	MITSUBISHI	49178-08850			
TDO5HRA-16G6/9					
49378-01510	MITSUBISHI	49178-08950		9,8	
49378-01520	MITSUBISHI	49178-08960		9,8	
<p>TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.</p>					

TDO6

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TDO6H					
	49179-00460				
TDO6					
49179-00100	MITSUBISHI	49179-08730	49178-81100		
TDO6-17A					
49179-00110	MITSUBISHI	49179-08730	49178-81100		
TDO6					
49179-00120	MITSUBISHI	49179-09400	49178-81100		
49179-00130	MITSUBISHI	49179-08730	49178-81100		
49179-00150	MITSUBISHI	49179-09500	49178-81100		
TDO6-17C/10					
49179-00160	MITSUBISHI	49179-09400	49178-81100	10,0	
TDO6					
49179-00180	MITSUBISHI	49179-09400	49178-81100		
TDO6-19C					
49179-00191	MITSUBISHI	49179-09500	49178-81100		
TDO6-19C/12					
49179-00200	MITSUBISHI	49179-09500	49178-81100	12,0	
TDO6-11A/8					
49179-00210	MITSUBISHI	49179-09700	49178-81100	8,0	
49179-00220	MITSUBISHI	49179-09700	49178-81100	8,0	
TDO6-14A					
49179-00230	MITSUBISHI	49179-09710	49178-81100		
TDO6-19C/12					
49179-00240	MITSUBISHI	49179-09850	49178-81100	12,0	
TDO6H					
49179-00251	MITSUBISHI	49179-08530	49178-81100		
TDO6					
49179-00252	MITSUBISHI	49179-08530	49178-81100		
49179-00253	MITSUBISHI	49179-08530	49178-81100		
49179-00254	MITSUBISHI	49179-08670	49178-81100		
49179-00260	MITSUBISHI	49179-08540	49178-81100		
49179-00261	MITSUBISHI	49179-08540	49178-81100		
49179-00270	MITSUBISHI	49179-08540	49178-81100		
49179-00280	MITSUBISHI	49179-08540	49178-81100		
49179-00290	MITSUBISHI	49179-08540	49178-81100		
49179-00300	MITSUBI	49179-09100	49178-81100		
49179-00400	MITSUBISHI	49179-09300	49178-81100		

TDO6H-14C/14					
<u>49179-00451</u>	CATERPILLAR	49179-09830	49178-81100	14,0	
TDO6					
49179-00530	CATERPILLAR	49179-09830	49178-81100		
49179-00610		49179-09200	49178-81100		
49179-00620		49179-09400	49178-81100		
49179-00630		49179-09400	49178-81100		
49179-00640		49179-09400	49178-81100		
49179-00650		49179-09400	49178-81100		
49179-00660		49179-09300	49178-81100		
49179-00670		49179-09400	49178-81100		
49179-00800	HKS	49179-09300			
49179-00810	HKS	49179-09400	49178-81100		
49179-00820	HKS	49179-09840	49178-81100		
49179-00830	HKS	49179-09400	49178-81100		
49179-00840	HKS	49179-09500	49178-81100		
49179-00850	HKS	49179-09500	49178-81100		
49179-00860	HKS	49179-09830	49178-81100		
49179-00870	HKS	49179-09400	49178-81100		
49179-00880	HKS	49179-09500	49178-81100		
49179-00890	HKS	49179-09300	49178-81100		
49179-00910	HKS	49179-08450	49178-81100		
49179-00920	HKS	49179-08550	49178-81100		
49179-01190					
49179-02000		49179-09300	49178-81100		
49179-02100	MITSUBISHI	49179-08730	49178-81100		
TDO6-17C/10					
49179-02110	MITSUBISHI	49179-09400	49178-81100	10,0	
TDO6					
49179-02120	MITSUBISHI	49179-09500	49178-81100		
49179-02200					
TDO6H-17C/12					
49179-02210	HERCULES		49178-81100	12,0	
TDO6H-16M/12					
49179-02220	CATERPILLAR	49179-09940	49178-81100	12,0	49179-02260
49179-02230	CATERPILLAR		49178-81100	12,0	49179-02260
49179-02240	CATERPILLAR		49178-81100	12,0	49179-02260
TDO6					
49179-02250	HERCULES	49179-08850	49178-81100		
TDO6H-16M/12					
<u>49179-02260</u>	CATERPILLAR	49179-08600	49178-81100	12,0	
TDO6					

49179-02270	CATERPILLAR	49179-08600	49178-81100		
TDO6H-16M/12					
49179-02300	CATERPILLAR	49179-08600	49178-81100	12,0	
TDO6					
49179-02400	mitsubishi	49179-08540	49178-81100		
49179-02410	mitsubishi	49179-08540	49178-81100		
49179-03000	TOYOTA	49179-09600	49178-81100		
TDO6-17C/8					
49179-04000	GMC	49179-08940	49178-81100	8,0	
TDO6					
49179-04100	GMC	49179-08240	49178-81100		
TDO6-18G/8					
49179-05000	NISSAN	49179-08430	49178-81100	8,0	
<p>TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.</p>					

TurboMaster**Catálogo Mitsubishi 2005****TDO7**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TDO7					
49175-00200			49187-80110		
49175-00201			49187-80110		
TDO7-18A/21					
49175-00217			49187-80110	21,0	49175-00293
49175-00293			49187-80110	21,0	
TDO7-22A/21					
49175-00410			49187-80110		49175-00418
49175-00418			49187-80110		
TDO7-22A/17					
49175-00428			49187-80110	17,0	

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
 Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TDO7S

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TDO7S-25A/13					
49187-00200	MITSUBISHI	49187-08010	49187-80110	13	
TDO7S					
49187-00211			49187-80110		
TDO7S-25A/13					
49187-00220			49187-80110	13	
TDO7S					
49187-00250			49187-80110		
TDO7S-25A/13					
49187-00271			49187-80110	13	
49187-00280	MITSUBISHI	49187-08010	49187-80110	13	
TDO7S					
49187-00340		49187-08060	49187-80110		
TDO7S-25A					
49787-00270			49187-80110		

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
 Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TDO8

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TDO8-22B/22					
49174-00105	MITSUBISHI		49188-80200	22,0	49174-01140
TDO8-4					
49174-00160	MITSUBISHI		49188-80200		
TDO8					
49174-00168	MITSUBISHI		49188-80200		
TDO8-22D/28					
49174-00560	MITSUBISHI		49188-80200	28,0	
TDO8-22D					
49174-00562	MITSUBISHI		49188-80200		
TDO8-22D/28					
<u>49174-00565</u>	MITSUBISHI		49188-80200	28,0	
49174-00566	MITSUBISHI	49174-08110	49188-80200	28,0	
TDO8-22B/22					
49174-01140	MITSUBISHI		49188-80200	22,0	
TDO8-22B/28					
49174-01142	MITSUBISHI		49188-80200	28,0	
TDO8-22D/28					
49174-01200	HYUNDAI			28,0	
49174-05565	HYUNDAI			28,0	
49174-05566	HYUNDAI			28,0	
TDO8-15B/22					
49174-05592	HYUNDAI			22,0	
49174-06163	HYUNDAI			22,0	

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
 Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TDO8H

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TDO8H-26M/22					
49188-01256	MITSUBISHI		49188-80200	22,0	
TDO8H					
49188-01260	MITSUBISHI		49188-80200		
TDO8H-22B/28					
49188-01261	MITSUBISHI		49188-80200	28,0	
TDO8H-21D/22					
49188-01262	MITSUBISHI		49188-80200	22,0	
TDO8H-26M/25					
49188-01281	MITSUBISHI		49188-80200	25,0	
TDO8H-26M/27					
49188-01285	MITSUBISHI		49188-80200	27,0	
TDO8H					
49188-01510	MITSUBISHI		49188-80200		
TDO8H-22D					
49188-01651	MITSUBISHI		49188-80200		
49188-01661	MITSUBISHI		49188-80200		
TDO8H					
49188-02700	MITSUBISHI		49188-80200		
TDO8H-27M/22					
49188-03000	HYUNDAI		49188-80200	22,0	
TDO8H-28M/18					
49188-03020	HYUNDAI		49188-80200	18,0	
TDO8H-27M/22					
49188-03030	HYUNDAI		49188-80200	22,0	
TDO8H-28M/22					
49188-03100	HYUNDAI		49188-80200	22,0	
49188-03110	HYUNDAI		49188-80200	22,0	

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
 Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMaster**Catálogo Mitsubishi 2005****TDO9**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TDO9-31F/41					
49132-00010	CATERPILLAR	49132-09110	49132-80010	41,0	
TDO9-31F					
49132-00020	CATERPILLAR				
TDO9-35F/34					
49132-01000	HYUNDAI		49132-80010	34,0	
TDO9					
<u>49132-04010</u>		49132-09550	49132-80010		
TDO9-QRC/25					
49132-04020		49132-09530			

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
 Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMaster**Catálogo Mitsubishi 2005****TD10**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TD10L-36F					
49181-01040			49181-82000		
TD10-42F					
49181-01120					
TD10L					
49181-03850					
49181-03860					
49181-03870					
49181-03880					

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
 Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TD13

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TD13					
49182-01120					
TD13-47B					
49182-01400					
TD13-47F					
<u>49182-03120</u>		49182-09540	49182-80100		
TD13-51F					
49182-03140		49182-09660	49182-80100		
TD13-48O					
49182-03270					
TD13					
49182-03520					
49182-04100	DETROIT DIESEL				
TD13M-48QRO					
<u>49182-05210</u>		49182-09040	49182-80100	48,0	
TD13M					
<u>49182-05300</u>	GUASCOR	49182-09020	49182-80100		

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TEO4H

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TEO4H					
49183-01000	CHRYSLER		49177-80400		
TEO4H-13C/11					
49183-01090	CHRYSLER	49183-08020	49177-80400	11,0	
49183-01190	CHRYSLER		49177-80400	11,0	
TEO4H-13C/8					
49183-02010	CHRYSLER	49183-08020	49177-80400	8,0	
TEO4H-13C/11					
49183-02110	CHRYSLER	49183-08020	49177-80400	11,0	
TEO4H					
49183-02200	CHRYSLER	49183-08020	49177-80400		
TEO4H-13C/11					
49183-02210	CHRYSLER		49177-80400	11,0	
49183-02400	CHRYSLER	49183-08020	49177-80400	11,0	

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TEO5

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TEO5-12B/6					
49184-01000	SAAB		49178-81100	6,0	
49184-02000	SAAB	49184-09000	49178-81100	6,0	
49184-02200	SAAB	49184-09000	49178-81100	6,0	
49184-03200	SAAB	49184-09000	49178-81100	6,0	
49184-03300	SAAB	49184-09000	49178-81100	6,0	
49184-03400	SAAB	49184-09000	49178-81100	6,0	

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
 Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMaster**Catálogo Mitsubishi 2005****TEO6H**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TEO6H-14M/12					
49185-00030	CATERPILLAR	49185-08210		12	
TEO6H-17C/2					
49185-00040	CATERPILLAR	49185-08300			
TEO6H-10M/12					
49185-00070	CATERPILLAR				
TEO6H					
49185-01010	MITSUBISHI				
49185-01020	MITSUBISHI				
TEO6H-16M					
49185-01040	MITSUBISHI				

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
 Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TFO35

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TFO35HM-10T/3					
49135-00101				3,0	
49135-00102	ISUZU	49135-08710		3,0	
TFO35HS-10T					
49135-02000	MITSUBISHI	49135-08010			
49135-02010	MITSUBISHI	49135-08010			
TFO35HM-12T/4					
<u>49135-02100</u>	MITSUBISHI	49135-08020		4,0	49135-02110
<u>49135-02110</u>	MITSUBISHI	49135-08020		4,0	
TFO35HM-12T					
<u>49135-02200</u>	MITSUBISHI	49135-08000			
TFO35H					
49135-02210	MITSUBISHI	49135-08040			
TFO35HM-12T/4					
<u>49135-02220</u>	MITSUBISHI	49135-08000		4,0	
TFO35HM-10T/4					
<u>49135-02230</u>	MITSUBISHI	49135-08040		4,0	
TFO35H					
49135-02240	MITSUBISHI	49135-08030			
TFO35HM-10T/3					
49135-02300	MITSUBISHI	49135-08030			
TFO35HM-12T					
49135-02310	MITSUBISHI	49135-08030			
TFO35HM					
49135-02400	MITSUBISHI	49135-08020			
TFO35HM-10T					
<u>49135-02500</u>	MITSUBISHI	49135-08040			
TFO35					
49135-02510	MITSUBISHI	49135-08040			
TFO35HL2-12GK					
<u>49135-02652</u>	MITSUBISHI	49135-08800		12,0	
TFO35HS-10T					
49135-02700	MITSUBISHI	49135-08010			
49135-02710	MITSUBISHI	49135-08010			
49135-02730	MITSUBISHI	49135-08010			
49135-02800	MAZDA	49135-08010			
TFO35HM-12T					

49135-03100	mitsubishi	49135-08000			
49135-03101	mitsubishi	49135-08000			
49135-03110	mitsubishi	49135-08000			
49135-03111	mitsubishi	49135-08000			
49135-03112	mitsubishi	49135-08001			
49135-03120	mitsubishi	49135-08000			
TFO35HM-12T/4					
<u>49135-03130</u>	mitsubishi	49135-08000		4,0	
TFO35HM-12T					
49135-03200	mitsubishi	49135-08000			
49135-03210	mitsubishi	49135-08001			
49135-03220	mitsubishi	49135-08002			
<u>49135-03300</u>	mitsubishi	49135-08000			
49135-03301	mitsubishi	49135-08000			
49135-03310	mitsubishi	49135-08000			
TFO35HL-14GK					
<u>49135-03410</u>	mitsubishi	49135-08500			49135-03411
<u>49135-03411</u>	mitsubishi				
TFO35HM-12T					
<u>49135-03500</u>	mitsubishi	49135-08700			
TFO35					
<u>49135-03610</u>	mitsubishi	49135-08500			
TFO35HM-10T/4					
<u>49135-04000</u>	HYUNDAI	49135-08030		4,0	
<u>49135-04010</u>	HYUNDAI	49135-08030		4,0	
TFO35HM-12T/4					
49135-04020	HYUNDAI			4,0	
49135-04030	HYUNDAI			4,0	
TFO35HM-10T/4					
49135-04101	HYUNDAI			4,0	
49135-04111	HYUNDAI			4,0	
TFO35HM-12T/4					
49135-04121	HYUNDAI			4,0	
49135-04131	HYUNDAI			4,0	
TDO35HM-14T/4					
<u>49135-04600</u>	SUBARU	49135-08300		4,0	
49135-04690	SUBARU	49135-08300		4,0	
TDO35HM-14T					
49135-04700	SUBARU	49135-08300			
TFO35HM-13T/6					
<u>49135-05000</u>	IVECO	49135-08100		6,0	

<u>49135-05010</u>	IVECO	49135-08100		6,0	
<u>49135-05020</u>	IVECO	49135-08100		6,0	
<u>49135-05030</u>	IVECO	49135-08100		6,0	
<u>49135-05040</u>	IVECO	49135-08100		6,0	
<u>49135-05050</u>	IVECO	49135-08100		6,0	
<u>49135-05060</u>	IVECO	49135-08100		6,0	
<u>49135-05070</u>	SANTANA	49135-08100			
<u>49135-05080</u>	IVECO	49135-08100		6,0	
TFO35HM					
<u>49135-05090</u>	IVECO	49135-08100			
TFO35HL					
<u>49135-05500</u>	VM	49135-08400			
TFO35					
<u>49135-06000</u>	FORD	49135-08200			
TFO35HM-12T					
<u>49135-06010</u>	FORD	49135-08200			
TFO35HM-10T					
<u>49135-06020</u>	FORD	49135-08210			
TFO35HM-12T					
<u>49135-06030</u>	FORD	49135-08200			
TFO35HM-12T/6					
<u>49135-06500</u>	M.W.M.	49135-08600		6,0	
TFO35HM					
<u>49135-07430</u>	MITSUBISHI				

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMaster**Catálogo Mitsubishi 2005****TFO7**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TFO7-17M/17					
49186-00200	HERCULES	49186-08240		17,0	
TFO7-15M/21					
49186-02000	HYUNDAI			21,0	
49186-02010	HYUNDAI			21,0	

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
 Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMaster**Catálogo Mitsubishi 2005****TFO8**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TFO8					
49134-00020		49134-08210			
TFO8L-26M/18					
49134-00101	HYUNDAI			18,0	
TFO8L-26M/15					
49134-00110	HYUNDAI			15,0	
TFO8L-26M/18					
49134-00130	HYUNDAI			18,0	
TFO8L-28M/22					
49134-00220	HYUNDAI			22,0	
49134-00230	HYUNDAI			22,0	
TFO8L-28M1/22					
49134-00240	HYUNDAI			22,0	
TFO8L-28M/22					
49134-00250	HYUNDAI			22,0	
TFO8L-24M/18					
49134-00410	HYUNDAI			18,0	

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
 Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.