

**SERIES (clásicas)**

3"	3LD	3LDA	3LDB	3LJ	3LK	3LM	3LMC	3TF	4"	4A	4B	4C	4D
4HD	V4HD	4HF	4LE	4LEA	4LEC	4LEV	4LF	4LFA	4LFC	4LGZ	4MD	V4MD	4ME
4MF	4MFC	4MFW	4TE	4TF	4U	4W	5MF	5MFC	5MFW				

**SERIES S (antiguas)**

S1A	S1AG	S1B	S1BG	S2A	S2AG	S2AS	S2ASL	S2AW	S2B	S2BG	S2BGL	S2BS	S2BW
S2C	S2D	S2ECGL	S2EG	S2EGL	S2EL	S2ES	S2ESL	S2EWL	S3	S3A	S3AC	S3ALW	S3AS
S3AW	S3B	S3BG	S3BGL	S3BS	S3BSL	S3BV	S4	S4A	S4AC	S4AS	S4D	S4DC	S4DCL
S4DS	S4DSL	S4DW	S4DWL	S4H	S4T	S4TC	S4TS	S4TW	S65	S76	S76A	S81	S130

**SERIES S (nuevas)**

S100	S100G	S200	S200AG	S200S	S200G	S200W	S300	S300G	S300S	S300W	S330W	S400	S400S
S410	S410G	S410T	S410W	S500	S500R								

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

**TurboMaster****Catálogo Schwitzer 2005****Schwitzer****3"**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
<b>3-225</b>					
131285	CATERPILLAR	129890			
<b>3-225</b>					
146117	CATERPILLAR	129890			

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

<b>TurboMaster</b>		<b>Catálogo Schwitzer 2005</b>		<b>Schwitzer</b>	
<b>3LD</b>					
<b>Referencia</b>	<b>Aplicación</b>	<b>Cartucho</b>	<b>Juego Reparación</b>	<b>A/R</b>	<b>Sustituido por</b>
<b>3LD229</b>					
146718	I.H.	147255	181750		
<b>3LD279</b>					
149018	I.H.	147256	181750		
<b>3LD229</b>					
150529	I.H.	147255	181750		
<b>3LD229</b>					
150627	FORD	150783	181750		
<b>3LD229</b>					
151197	JOHN DEERE	156962	181750		196062
<b>3LD168</b>					
155453	FORD	156924	181750		
<b>3LD198</b>					
155652	JOHN DEERE	154815	181750		196062
<b>3LD229</b>					
155653	JOHN DEERE	156962	181750		
<b>3LD208</b>					
157253	JOHN DEERE	157301	181750		196062
<b>3LD208</b>					
157441	JOHN DEERE	157301	181750		196062
<b>3LD229</b>					
181237	FORD	150783	181750		150627
<b>3LD9/1.41</b>					
181801	LISTER	182245	181750	1,41	
<b>3LD9</b>					
182039	FORD	182049	318364		
<b>3LD9</b>					
182040	FORD	182049	318364		
<b>3LD168/.68</b>					
183510	PERKINS	156924	181750	0,68	
<b>3LD9/2.4</b>					
185256	DAF	186756	181750	2,40	
<b>3LD9/1.41</b>					
186727	LISTER	182245	181750	1,41	
<b>3LD9/2.4</b>					
310537	DAF	186756	181750	2,40	

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

**TurboMaster****Catálogo Schwitzer 2005****Schwitzer****3LDA**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
<b>3LDA259</b>					
157440	JOHN DEERE	158192	181750		196062
<b>3LDA168</b>					
159776	FORD	159972	183221		182990
<b>3LDA259</b>					
180316	FORD	183160	183221		
<b>3LDA168</b>					
181232	FORD	159972	183221		182990
<b>3LDA168</b>					
182990	FORD	159972	183221		
<b>3LDA168</b>					
184207	FORD	159972	183221		182990
<b>3LDA168</b>					
184208	FORD	159972	183221		182990
<b>3LDA259</b>					
184209	FORD	183160	183221		180316

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

**TurboMaster****Catálogo Schwitzer 2005****Schwitzer****3LDB**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
<b>3LDB243/.68</b>					
185221	J.I.CASE	185292	310692	0,68	314235
<b>3LDB243/.68</b>					
186772	J.I.CASE	185292	310692	0,68	

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  
 Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

**TurboMaster****Catálogo Schwitzer 2005****Schwitzer****3LJ**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
<b>3LJ259</b>					
156836	I.H.	157193	183224		
<b>3LJ249</b>					
156837	I.H.	157192	183224		

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

**TurboMaster****Catálogo Schwitzer 2005****Schwitzer****3LK**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
<b>3LK275</b>					
155431	CATERPILLAR	310113	182096		
<b>3LK275</b>					
157437	CATERPILLAR	310113	182096		
<b>3LK275</b>					
310152	CATERPILLAR	310113	182096		

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  
 Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.



<b>TurboMaster</b>		<b>Catálogo Schwitzer 2005</b>		<b>Schwitzer</b>	
<b>3LM</b>					
<b>Referencia</b>	<b>Aplicación</b>	<b>Cartucho</b>	<b>Juego Reparación</b>	<b>A/R</b>	<b>Sustituido por</b>
<b>3LM319</b>					
159623	CATERPILLAR	310116	183223		310130
<b>3LM319</b>					
180189	CATERPILLAR	310116	183223		
<b>3LM299</b>					
180729	JOHN DEERE	181941	183223		
<b>3LM299</b>					
181243	JOHN DEERE	181940	183223		196064
<b>3LM299</b>					
181491	JOHN DEERE	181939	183223		196062
<b>3LM289</b>					
182248	CATERPILLAR	310127	183223		
<b>3LM289</b>					
182455	CATERPILLAR	310127	183223		
<b>3LM</b>					
182646	I.H.	184180	183223		184171
<b>3LM373</b>					
184119	CATERPILLAR	310129	183223		310135
<b>3LM</b>					
184171	I.H.	184180	183223		
<b>3LM403</b>					
185533	DETROIT DIESEL	189624	183223		189625
<b>3LM373</b>					
185841	CATERPILLAR	310129	183223		
<b>3LM33</b>					
187546	JOHN DEERE	192897	183223		196066
<b>3LM33</b>					
189199	JOHN DEERE	192897	183223		196066
<b>3LM403</b>					
189625	DETROIT DIESEL	189624	183223		
<b>3LM39</b>					
191812	TACOM	194396	194397		
<b>3LM33</b>					
192896	JOHN DEERE	192897	183223		
<b>3LM</b>					
196062	JOHN DEERE	196063	183223		
<b>3LM</b>					

196064	JOHN DEERE	196065	183223		
<b>3LM</b>					
196066	JOHN DEERE	196067	183223		
<b>3LM319</b>					
310130	CATERPILLAR	310116	183223		
<b>3LM373</b>					
310135	CATERPILLAR	310129	183223		
<b>3LM</b>					
310327	RENAULT	310997	310797		310677
<b>3LM</b>					
310677	RENAULT	310997	310797		
<b>3LM</b>					
311115	RENAULT	310997	310797		310677
<b>3LM373</b>					
313092	CATERPILLAR	310129	183223		
<p>TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.</p>					

**TurboMaster****Catálogo Schwitzer 2005****Schwitzer****3LMC**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
<b>3LMC319</b>					
187508	CATERPILLAR	188383	183223		

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

**TurboMaster****Catálogo Schwitzer 2005****Schwitzer****3TF**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
<b>3TF406</b>					
187683	CATERPILLAR				

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

**4"**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
<b>4-350</b>					
129588	CATERPILLAR	140089	182038		
<b>4-350</b>					
129630	CATERPILLAR	140089	182038		
<b>4-350</b>					
130433	CATERPILLAR	140089	182038		
<b>4-350</b>					
131277	CATERPILLAR	140089	182038		
<b>4-350</b>					
131281	CATERPILLAR	140089	182038		
<b>4-350</b>					
132102	CATERPILLAR	140089	182038		
<b>4-350</b>					
133154	CATERPILLAR	140089	182038		
<b>4-351</b>					
133462	CATERPILLAR	140089	182038		
<b>4-351</b>					
133463	CATERPILLAR	140089	182038		
<b>4-351</b>					
133854	CATERPILLAR	140089	182038		
<b>4-351</b>					
133855	CATERPILLAR	140089	182038		
<b>4-351</b>					
133978	CATERPILLAR	140089	182038		
<b>4-351</b>					
133979	CATERPILLAR	140089	182038		
<b>4-551</b>					
134132	CATERPILLAR	137634	182038		
<b>4-351</b>					
134839	CATERPILLAR	140089	182038		
<b>4-451</b>					
135332	CATERPILLAR	137616	182038		
<b>4-351</b>					
135420	CATERPILLAR	140089	182038		
<b>4-351</b>					
135524	CATERPILLAR	140089	182038		
<b>4-351</b>					

135525	CATERPILLAR	140089	182038		
<b>4-351</b>					
136584	CATERPILLAR	140089	182038		
<b>4-351</b>					
138283	CATERPILLAR	140089	182038		

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: [turbomaster@turbomaster.info](mailto:turbomaster@turbomaster.info).

**TurboMaster****Catálogo Schwitzer 2005****Schwitzer****4A**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
<b>4A351</b>					
137609	CATERPILLAR	140089	183218		
<b>4A351</b>					
137610	CATERPILLAR	140089	183218		
<b>4A351</b>					
137612	CATERPILLAR	140089	183218		
<b>4A351</b>					
137614	CATERPILLAR	140089	183218		
<b>4A351</b>					
137619	CATERPILLAR	140089	183218		
<b>4A351</b>					
137620	CATERPILLAR	140089	183218		
<b>4A551</b>					
137626	CATERPILLAR	137634	183217		

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

**4B**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
<b>4B354</b>					
137786	CATERPILLAR	310104	183213		
<b>4B354</b>					
137897	CATERPILLAR		183213		
<b>4B354</b>					
138332	CATERPILLAR	310104	183213		
<b>4B354</b>					
138404	CATERPILLAR	310104	183213		
<b>4B354</b>					
138525	CATERPILLAR	310104	183213		
<b>4B354</b>					
138526	CATERPILLAR	310104	183213		
<b>4B354</b>					
138527	CATERPILLAR	310104	183213		
<b>4B354</b>					
138528	CATERPILLAR	310104	183213		
<b>4B354</b>					
138529	CATERPILLAR	310104	183213		
<b>4B454</b>					
138555	CATERPILLAR		183213		
<b>4B454</b>					
138799	CATERPILLAR		183213		
<b>4B351</b>					
139366	CATERPILLAR	310103	183213		
<b>4B454</b>					
140099	CATERPILLAR		183213		
<b>4B354</b>					
140822	CATERPILLAR	310104	183213		
<b>4B354</b>					
141841	CATERPILLAR	310104	183213		
<b>4B454</b>					
142281	CATERPILLAR		183213		
<b>4B354</b>					
147030	CATERPILLAR	310104	183213		

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.



**TurboMaster****Catálogo Schwitzer 2005****Schwitzer****4C**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
<b>4C454</b>					
135926	CATERPILLAR				
<b>4C454</b>					
136636	CATERPILLAR	136318			
<b>4C454</b>					
137039	CATERPILLAR	136318			

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  
 Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

**4D**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
<b>4D754</b>					
136297	CATERPILLAR	141062	318357		
<b>4D455</b>					
137105	CATERPILLAR	141061	318357		
<b>4D754</b>					
137226	CATERPILLAR	141062	318357		
<b>4D754</b>					
137227	CATERPILLAR	141062	318357		
<b>4D455</b>					
137228	CATERPILLAR	141061	318357		
<b>4D454</b>					
137230	CATERPILLAR	141060	318357		
<b>4D554</b>					
137231	CATERPILLAR	142768	318357		
<b>4D454</b>					
137232	CATERPILLAR	141060	318357		
<b>4D454</b>					
137383	CATERPILLAR	141060	318357		
<b>4D354</b>					
137466	CATERPILLAR	141058	318357		
<b>4D754</b>					
137538	CATERPILLAR	141062	318357		
<b>4D454</b>					
137880	CATERPILLAR	141060	318357		
<b>4D454</b>					
137914	CATERPILLAR	141060	318357		
<b>4D454</b>					
138003	I.H.	142142	318357		
<b>4D354</b>					
138167	CATERPILLAR	141058	318357		
<b>4D354</b>					
138168	CATERPILLAR	141058	318357		
<b>4D354</b>					
138169	CATERPILLAR	141058	318357		
<b>4D454</b>					
138170	CATERPILLAR	141060	318357		
<b>4D354</b>					

138405	CATERPILLAR	141058	318357		
<b>4D355</b>					
138522	CATERPILLAR	141059	318357		
<b>4D354</b>					
138598	CATERPILLAR	141058	318357		
<b>4D354</b>					
138599	CATERPILLAR	141058	318357		
<b>4D454</b>					
138708	CATERPILLAR	141060	318357		
<b>4D454</b>					
138781	CATERPILLAR	141060	318357		
<b>4D754</b>					
138803	CATERPILLAR	141062	318357		
<b>4D455</b>					
138863	CATERPILLAR	141061	318357		
<b>4D454</b>					
139027	CATERPILLAR	141060	318357		
<b>4D454</b>					
139041	CATERPILLAR	141060	318357		
<b>4D354</b>					
139042	CATERPILLAR	141058	318357		
<b>4D454</b>					
139233	CATERPILLAR	141060	318357		
<b>4D354</b>					
139234	CATERPILLAR	141058	318357		
<b>4D454</b>					
139575	CATERPILLAR	141060	318357		
<b>4D354</b>					
139664	CATERPILLAR	141058	318357		
<b>4D454</b>					
139793	CATERPILLAR	141060	318357		
<b>4D355</b>					
140034	I.H.	140668	318357		
<b>4D354</b>					
140464	CATERPILLAR	141058	318357		
<b>4D454</b>					
140730	CATERPILLAR	141060	318357		
<b>4D454</b>					
140777	CATERPILLAR	141060	318357		
<b>4D754</b>					
140946	CATERPILLAR	141062	318357		

<b>4D455</b>					
141113	CATERPILLAR	141061	318357		
<b>4D454</b>					
141308	CATERPILLAR	141060	318357		
<b>4D455</b>					
141342	CATERPILLAR	141061	318357		
<b>4D354</b>					
141457	CATERPILLAR	141058	318357		
<b>4D455</b>					
141842	CATERPILLAR	141061	318357		
<b>4D454</b>					
142143	CATERPILLAR	141060	318357		
<b>4D354</b>					
142327	CATERPILLAR	141058	318357		
<b>4D455</b>					
142474	CATERPILLAR	141061	318357		
<b>4D354</b>					
142489	CATERPILLAR	141058	318357		
<b>4D454</b>					
142582	CATERPILLAR	141058	318357		
<b>4D355</b>					
142638	CATERPILLAR	141059	318357		
<b>4D354</b>					
142679	CATERPILLAR	141058	318357		
<b>4D354</b>					
142994	CATERPILLAR	141058	318357		
<b>4D351</b>					
142995	CATERPILLAR	141058	318357		
<b>4D355</b>					
143460	I.H.	140668	318357		

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

## 4HD

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
<b>4HD854</b>					
139901	CATERPILLAR	151422	318357		
<b>4HD854</b>					
140511	CATERPILLAR	151422	318357		
<b>4HD755</b>					
141019	CATERPILLAR	310114	318357		
<b>4HD854</b>					
141312	CATERPILLAR	151422	318357		
<b>4HD755</b>					
141602	CATERPILLAR	310114	318357		
<b>4HD854</b>					
142046	CATERPILLAR	151422	318357		
<b>4HD854</b>					
142288	CATERPILLAR	151422	318357		
<b>4HD458</b>					
142398	CATERPILLAR		318357		
<b>4HD855</b>					
149739	CATERPILLAR	310105	318357		
<b>4HD855</b>					
149908	CATERPILLAR	310105	318357		
<b>4HD860</b>					
150581	CATERPILLAR	150588	318357		
<b>4HD860</b>					
150582	CATERPILLAR	150588	318357		
<b>4HD860</b>					
150583	CATERPILLAR	150588	318357		
<b>4HD860</b>					
150584	CATERPILLAR	150588	318357		
<b>4HD857</b>					
151191	CATERPILLAR	310145	318357		
<b>4HD857</b>					
151320	CATERPILLAR	310145	318357		
<b>4HD857</b>					
151622	CATERPILLAR	310145	318357		
<b>4HD857</b>					
151669	CATERPILLAR	310145	318357		
<b>4HD857</b>					

151670	CATERPILLAR	310145	318357		
<b>4HD755</b>					
151794	CATERPILLAR	310114	318357		
<b>4HD755</b>					
154828	CATERPILLAR	310114	318357		
<b>4HD857</b>					
154829	CATERPILLAR	310145	318357		
<b>4HD844</b>					
154919	CATERPILLAR	154921	318357		
<b>4HD844</b>					
154920	CATERPILLAR	154921	318357		
<b>4HD864</b>					
155349	CATERPILLAR	155351	318357		
<b>4HD864</b>					
155350	CATERPILLAR	155351	318357		
<b>4HD857</b>					
155407	CATERPILLAR	147713	318357		
<b>4HD857</b>					
155408	CATERPILLAR	147713	318357		
<b>4HD847</b>					
155477	CATERPILLAR	310145	318357		
<b>4HD847</b>					
155478	CATERPILLAR	310145	318357		
<b>4HD864</b>					
155480	CATERPILLAR	155351	318357		
<b>4HD864</b>					
155481	CATERPILLAR	155351	318357		
<b>4HD847</b>					
155482	CATERPILLAR	310145	318357		
<b>4HD847</b>					
155483	CATERPILLAR	310145	318357		
<b>4HD755</b>					
155549	CATERPILLAR	310114	318357		
<b>4HD844</b>					
155863	CATERPILLAR	154921	318357		
<b>4HD844</b>					
155864	CATERPILLAR	154921	318357		
<b>4HD857</b>					
157875	CATERPILLAR	310145	318357		
<b>4HD857</b>					
157876	CATERPILLAR	310145	318357		

<b>4HD755</b>					
157877	CATERPILLAR	310114	318357		
<b>4HD755</b>					
157878	CATERPILLAR	310114	318357		
<b>4HD844</b>					
157983	CATERPILLAR	154921	318357		
<b>4HD844</b>					
157984	CATERPILLAR	154921	318357		
<b>4HD755</b>					
180765	CATERPILLAR	310114	318357		
<b>4HD755</b>					
180766	CATERPILLAR	310114	318357		
<b>4HD755</b>					
182778	CATERPILLAR	310114	318357		
<b>4HD755</b>					
182779	CATERPILLAR	310114	318357		316212
<b>4HD857</b>					
182780	CATERPILLAR	310145	318357		
<b>4HD857</b>					
182781	CATERPILLAR	310145	318357		
<b>4HD755</b>					
182784	CATERPILLAR	310114	318357		
<b>4HD755</b>					
182785	CATERPILLAR	310114	318357		
<b>4HD844</b>					
182822	CATERPILLAR	154921	318357		
<b>4HD844</b>					
182823	CATERPILLAR	154921	318357		
<b>4HD864</b>					
182826	CATERPILLAR	155351	318357		
<b>4HD864</b>					
182827	CATERPILLAR	155351	318357		
<b>4HD755</b>					
182828	CATERPILLAR	310114	318357		
<b>4HD755</b>					
316212	CATERPILLAR				
<p>TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.</p>					

**TurboMaster****Catálogo Schwitzer 2005****Schwitzer****V4HD**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
<b>V4HD855</b>					
140257	CATERPILLAR	310105	318357		
<b>V4HD855</b>					
141497	CATERPILLAR	310105	318357		
<b>V4HD855</b>					
148023	CATERPILLAR	310105	318357		
<b>V4HD857</b>					
148803	CATERPILLAR	310145	318357		
<b>V4HD855</b>					
151518	CATERPILLAR	310105	318357		

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.



**TurboMaster****Catálogo Schwitzer 2005****Schwitzer****4HF**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
<b>4HF857</b>					
147089	CATERPILLAR	310145	318357		
<b>4HF859</b>					
150980	CATERPILLAR	150981	318357		
<b>4HF854</b>					
151421	CATERPILLAR	151422	318357		
<b>4HF854</b>					
151440	CATERPILLAR	151422	318357		
<b>4HF844</b>					
157100	CATERPILLAR	157102	318357		
<b>4HF844</b>					
157101	CATERPILLAR	157102	318357		
<b>4HF864</b>					
157622	CATERPILLAR	155351	318357		
<b>4HF844</b>					
157981	CATERPILLAR	157102	318357		
<b>4HF864</b>					
157982	CATERPILLAR	155351	318357		
<b>4HF844</b>					
158082	CATERPILLAR	157102	318357		
<b>4HF455</b>					
181383	CATERPILLAR	181384	318357		
<b>4HF864</b>					
182782	CATERPILLAR	155351	318357		
<b>4HF857</b>					
182783	CATERPILLAR	310145	318357		
<b>4HF844</b>					
182824	CATERPILLAR	157102	318357		
<b>4HF844</b>					
182825	CATERPILLAR	157102	318357		
<b>4HF844</b>					
182829	CATERPILLAR	157102	318357		
<b>4HF844</b>					
182830	CATERPILLAR	157102	318357		

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

<b>TurboMaster</b>		<b>Catálogo Schwitzer 2005</b>		<b>Schwitzer</b>	
<b>4LE</b>					
<b>Referencia</b>	<b>Aplicación</b>	<b>Cartucho</b>	<b>Juego Reparación</b>	<b>A/R</b>	<b>Sustituido por</b>
<b>4LE304</b>					
144091	CATERPILLAR	310118	318350		
<b>4LE304</b>					
144163	CATERPILLAR	310117	318350		
<b>4LE304</b>					
144719	I.H.	181147	318350		
<b>4LE304</b>					
146072	CATERPILLAR	310118	318350		
<b>4LE304</b>					
146262	CATERPILLAR	310118	318350		
<b>4LE504</b>					
146263	CATERPILLAR	310125	318350		
<b>4LE504</b>					
146720	I.H.	181149	318350		
<b>4LE504</b>					
146921	CATERPILLAR	310125	318350		
<b>4LE304</b>					
147172	CATERPILLAR	310118	318350		
<b>4LE504</b>					
147197	CATERPILLAR	310125	318350		
<b>4LE504</b>					
147452	CATERPILLAR	310125	318350		
<b>4LE504</b>					
147453	CATERPILLAR	310125	318350		
<b>4LE556</b>					
147582	MACK	181998	318350		180956
<b>4LE204</b>					
147584	CATERPILLAR	310117	318350		
<b>4LE304</b>					
147585	CATERPILLAR	310118	318350		
<b>4LE304</b>					
147586	CATERPILLAR	310118	318350		
<b>4LE504</b>					
147760	CATERPILLAR	310125	318350		
<b>4LE556</b>					
148174	MACK	181998	318350		180958
<b>4LE304</b>					

148495	CATERPILLAR	310118	318350		
<b>4LE504</b>					
148496	CATERPILLAR	310125	318350		
<b>4LE504</b>					
148497	CATERPILLAR	310125	318350		
<b>4LE504</b>					
148498	CATERPILLAR	310125	318350		
<b>4LE504</b>					
148499	CATERPILLAR	310125	318350		
<b>4LE504</b>					
148500	CATERPILLAR	310125	318350		
<b>4LE444</b>					
148779	I.H.	181148	318350		
<b>4LE354</b>					
149084	MACK	181999	318350		180955
<b>4LE504</b>					
149168	CATERPILLAR	310125	318350		
<b>4LE504</b>					
149169	CATERPILLAR	310125	318350		
<b>4LE304</b>					
149170	CATERPILLAR	310118	318350		
<b>4LE354</b>					
149190	MACK	181999	318350		180959
<b>4LE504</b>					
149291	CATERPILLAR	310125	318350		
<b>4LE504</b>					
149292	CATERPILLAR	310125	318350		
<b>4LE504</b>					
149293	CATERPILLAR	310125	318350		
<b>4LE404</b>					
149335	CATERPILLAR	148578	318350		
<b>4LE404</b>					
149336	CATERPILLAR	148578	318350		
<b>4LE504</b>					
149354	CATERPILLAR	310125	318350		
<b>4LE556</b>					
149750	MACK	181998	318350		
<b>4LE354</b>					
149752	MACK	181999	318350		185604
<b>4LE304</b>					
149952	CATERPILLAR	310118	318350		

<b>4LE304</b>					
149953	CATERPILLAR	310118	318350		
<b>4LE304</b>					
149954	CATERPILLAR	310118	318350		
<b>4LE304</b>					
149955	CATERPILLAR	310118	318350		
<b>4LE204</b>					
149957	CATERPILLAR	310117	318350		
<b>4LE204</b>					
149958	CATERPILLAR	310117	318350		
<b>4LE414</b>					
151133	CATERPILLAR	310120	318350		
<b>4LE414</b>					
151134	CATERPILLAR	310120	318350		
<b>4LE414</b>					
151671	CATERPILLAR	310120	318350		
<b>4LE414</b>					
151672	CATERPILLAR	310120	318350		
<b>4LE414</b>					
151957	CATERPILLAR	310120	318350		
<b>4LE414</b>					
151958	CATERPILLAR	310120	318350		
<b>4LE414</b>					
154738	CATERPILLAR	310120	318350		
<b>4LE414</b>					
154739	CATERPILLAR	310120	318350		
<b>4LE504</b>					
155550	CATERPILLAR	310125	318350		
<b>4LE354</b>					
158151	MACK	181999	318350		185604
<b>4LE504</b>					
180287	CATERPILLAR	310125	318350		310258
<b>4LE504</b>					
180288	CATERPILLAR	310125	318350		
<b>4LE504</b>					
180289	CATERPILLAR	310125	318350		
<b>4LE414</b>					
180297	CATERPILLAR	310120	318350		
<b>4LE414</b>					
180298	CATERPILLAR	310120	318350		
<b>4LE302</b>					

180299	CATERPILLAR	310122	318350		315797
<b>4LE414</b>					
180301	CATERPILLAR	310120	318350		
<b>4LE414</b>					
180302	CATERPILLAR	310120	318350		
<b>4LE302</b>					
180460	JOHN DEERE	181944	318350		
<b>4LE302</b>					
180658	CATERPILLAR	310122	318350		
<b>4LE302</b>					
180659	CATERPILLAR	310122	318350		
<b>4LE302</b>					
180660	CATERPILLAR	310122	318350		
<b>4LE304</b>					
180943	I.H.	181147	318350		
<b>4LE504</b>					
180944	I.H.	181149	318350		
<b>4LE444</b>					
180946	I.H.	181148	318350		
<b>4LE556</b>					
180952	MACK	181998	318350		
<b>4LE556</b>					
180953	MACK	181998	318350		
<b>4LE354</b>					
180955	MACK	181999	318350		
<b>4LE556</b>					
180956	MACK	181998	318350		
<b>4LE556</b>					
180957	MACK	181998	318350		
<b>4LE556</b>					
180958	MACK	181998	318350		
<b>4LE354</b>					
180959	MACK	181999	318350		
<b>4LE302</b>					
181008	CATERPILLAR	310122	318350		
<b>4LE292</b>					
182278	MACK	182348	318350		186301
<b>4LE302</b>					
182352	CATERPILLAR	310122	318350		
<b>4LE556</b>					
183384	MACK	181998	318350		185605

<b>4LE292</b>					
183386	MACK	182348	318350		186301
<b>4LE354</b>					
183632	MACK	181999	318350		185604
<b>4LE556</b>					
183845	MACK	181998	318350		185605
<b>4LE302</b>					
183846	CATERPILLAR	310122	318350		
<b>4LE303</b>					
185308	MACK	185606	318350		185605
<b>4LE303</b>					
185309	MACK	185606	318350		185604
<b>4LE303</b>					
185310	MACK	185606	318350		185604
<b>4LE303</b>					
185311	MACK	185606	318350		185605
<b>4LE303</b>					
185312	MACK	185606	318350		186504
<b>4LE303</b>					
185313	MACK	185606	318350		185604
<b>4LE303</b>					
185604	MACK	185606	318350		
<b>4LE556</b>					
185605	MACK	181998	318350		
<b>4LE292</b>					
185876	MACK	182348	318350		186301
<b>4LE303</b>					
185877	MACK	185606	318350		185605
<b>4LE303</b>					
185878	MACK	185606	318350		185604
<b>4LE292</b>					
186104	MACK	182348	318350		186261
<b>4LE292</b>					
186105	MACK	182348	318350		186261
<b>4LE292</b>					
186261	MACK	182348	318350		
<b>4LE292</b>					
186301	MACK	182348	318350		
<b>4LE303</b>					
186506	MACK	185606	318350		188469
<b>4LE303</b>					

186507	MACK	185606	318350		188469
<b>4LE292</b>					
186889	SAURER	186898	318350		
<b>4LE292</b>					
188036	MACK	182348	318350		186261
<b>4LE303</b>					
188469	MACK	185606	318350		
<b>4LE303</b>					
188923	MACK	185606	318350		188469
<b>4LE556</b>					
189953	MACK	181998	318350		
<b>4LE504</b>					
310258	CATERPILLAR	310125	318350		
<b>4LE204</b>					
310261	CATERPILLAR	310117	318350		
<b>4LE292</b>					
310349	SAURER	186898	318350		
<b>4LE302</b>					
312109	CATERPILLAR	310122	318350		
<b>4LE302</b>					
315797	CATERPILLAR	310122	318350		

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

**TurboMaster****Catálogo Schwitzer 2005****Schwitzer****4LEA**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
<b>4LEA414</b>					
155458	CATERPILLAR	310120	318350		
<b>4LEA414</b>					
155459	CATERPILLAR	310120	318350		
<b>4LEA302</b>					
183319	CATERPILLAR		318350		
<b>4LEA283</b>					
183884	CATERPILLAR	184387	318350		
<b>4LEA414</b>					
184953	CATERPILLAR		318350		

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.



**TurboMaster****Catálogo Schwitzer 2005****Schwitzer****4LEC**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
<b>4LEC283</b>					
188149	CATERPILLAR	188150	318350		

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

**TurboMaster****Catálogo Schwitzer 2005****Schwitzer****4LEV**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
<b>4LEV504</b>					
186728	LISTER	182123	318350		
<b>4LEV504</b>					
186781	LISTER	182123	318350		

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  
 Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

## 4LF

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
<b>4LF451</b>					
135401	CATERPILLAR	137632	318350		
<b>4LF505</b>					
149797	CATERPILLAR	310119	318350		
<b>4LF444</b>					
150778	CATERPILLAR	310126	318350	3,36	
<b>4LF504</b>					
151294	CATERPILLAR	310119	318350		
<b>4LF444</b>					
151716	CATERPILLAR	310126	318350	3,36	
<b>4LF654</b>					
151770	CATERPILLAR	310123	318350		
<b>4LF654</b>					
152020	CATERPILLAR	310123	318350		
<b>4LF654</b>					
152021	CATERPILLAR	310123	318350		
<b>4LF654</b>					
152022	CATERPILLAR	310123	318350		
<b>4LF754</b>					
152377	I.H.	181150	318350		
<b>4LF654</b>					
154286	CATERPILLAR	310123	318350		
<b>4LF654</b>					
154827	CATERPILLAR	310123	318350		
<b>4LF654</b>					
157776	CATERPILLAR	310123	318350		
<b>4LF654</b>					
157849	CATERPILLAR	310123	318350		
<b>4LF452</b>					
157865	CATERPILLAR	310253	318350		
<b>4LF452</b>					
157866	CATERPILLAR	310253	318350		
<b>4LF552</b>					
157868	CATERPILLAR	310121	318350		
<b>4LF452</b>					
158155	CATERPILLAR	310253	318350		
<b>4LF552</b>					

158589	CATERPILLAR	310121	318350		
<b>4LF407</b>					
158612	CATERPILLAR	310128	318350		
<b>4LF552</b>					
158827	CATERPILLAR	310121	318350		
<b>4LF552</b>					
158834	CATERPILLAR	310121	318350		
<b>4LF552</b>					
180217	CATERPILLAR	310121	318350		
<b>4LF552</b>					
180276	CATERPILLAR	310121	318350		
<b>4LF444</b>					
180277	CATERPILLAR	310126	318350		
<b>4LF654</b>					
180300	CATERPILLAR	310123	318350		
<b>4LF444</b>					
180304	CATERPILLAR	310126	318350		
<b>4LF654</b>					
180305	CATERPILLAR	310123	318350		
<b>4LF552</b>					
180306	CATERPILLAR	310121	318350		
<b>4LF654</b>					
180307	CATERPILLAR	310123	318350		
<b>4LF504</b>					
180318	CATERPILLAR	310119	318350		
<b>4LF452</b>					
180715	CATERPILLAR	310253	318350		
<b>4LF452</b>					
180716	CATERPILLAR	310253	318350		
<b>4LF552</b>					
180739	CATERPILLAR	310121	318350		
<b>4LF754</b>					
180948	I.H.	181150	318350		
<b>4LF754</b>					
180950	I.H.	181150	318350		
<b>4LF552</b>					
181931	CATERPILLAR	310121	318350		
<b>4LF452</b>					
181982	CATERPILLAR	310253	318350	4,60	
<b>4LF452</b>					
181983	CATERPILLAR	310253	318350	4,60	

<b>4LF302</b>					
182453	CATERPILLAR	310128	318350		
<b>4LF302</b>					
182764	CATERPILLAR	310128	318350		
<b>4LF302</b>					
182765	CATERPILLAR	310128	318350	4,60	
<b>4LF302</b>					
182766	CATERPILLAR	310128	318350		
<b>4LF302</b>					
182767	CATERPILLAR	310128	318350		
<b>4LF302</b>					
182768	CATERPILLAR	310128	318350		
<b>4LF302</b>					
182769	CATERPILLAR	310128	318350		
<b>4LF452</b>					
182834	CATERPILLAR	310253	318350	4,60	
<b>4LF452</b>					
182835	CATERPILLAR	310253	318350	4,60	
<b>4LF302</b>					
183200	CATERPILLAR	310128	318350		315792
<b>4LF452</b>					
183604	CATERPILLAR	310253	318350		
<b>4LF452</b>					
183605	CATERPILLAR	310253	318350		
<b>4LF283</b>					
184196	CATERPILLAR	184199	318350	3,36	
<b>4LF283</b>					
184197	CATERPILLAR	184199	318350		
<b>4LF452</b>					
184864	CATERPILLAR	310253	318350		
<b>4LF452</b>					
184865	CATERPILLAR	310253	318350		
<b>4LF558</b>					
185041	MACK	187565	318350		187183
<b>4LF452</b>					
185720	CATERPILLAR	310253	318350		
<b>4LF452</b>					
185721	CATERPILLAR	310253	318350		
<b>4LF555</b>					
186495	CATERPILLAR	311955	318350		
<b>4LF558</b>					

187183	MACK	187565	318350		
<b>4LF302</b>					
188127	CATERPILLAR	310128	318350	3,36	312100
<b>4LF50</b>					
188135	JOHN DEERE	193282	318350		193281
<b>4LF558</b>					
188891	MACK	187565	318350		187183
<b>4LF555</b>					
188903	CATERPILLAR	311955	318350		
<b>4LF555</b>					
194010	CATERPILLAR	311955	318350		
<b>4LF555</b>					
194848	CATERPILLAR	311955	318350	4,60	312002
<b>4LF555</b>					
312002	CATERPILLAR	311955	318350	4,60	
<b>4LF302</b>					
312100	CATERPILLAR	310128	318350	3,36	
<b>4LF302</b>					
315792	CATERPILLAR	310128	318350		
<p>TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.</p>					

**TurboMaster****Catálogo Schwitzer 2005****Schwitzer****4LFA**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
<b>4LFA504</b>					
157660	CATERPILLAR	310119	318350		
<b>4LFA504</b>					
180303	CATERPILLAR	310119	318350		
<b>4LFA452</b>					
183342	CATERPILLAR		318350		
<b>4LFA452</b>					
183343	CATERPILLAR		318350		
<b>4LFA302</b>					
186512	CATERPILLAR	310128	318350		315795
<b>4LFA302</b>					
186514	CATERPILLAR	310128	318350		310138
<b>4LFA302</b>					
310138	CATERPILLAR	310128	318350		
<b>4LFA302</b>					
315795	CATERPILLAR	310128	318350		

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

**TurboMaster****Catálogo Schwitzer 2005****Schwitzer****4LFC**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
<b>4LFC452</b>					
183683	CATERPILLAR		318350		
<b>4LFC452</b>					
183684	CATERPILLAR		318350		
<b>4LFC555</b>					
183972	CATERPILLAR	184386	318350		
<b>4LFC555</b>					
183973	CATERPILLAR	184386	318350		
<b>4LFC555</b>					
185055	CATERPILLAR	184386	318350		
<b>4LFC555</b>					
185056	CATERPILLAR	184386	318350		
<b>4LFC302</b>					
185638	CATERPILLAR	185597	318350		315796
<b>4LFC302</b>					
315796	CATERPILLAR	185597	318350		

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  
 Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.



<b>TurboMaster</b>		<b>Catálogo Schwitzer 2005</b>		<b>Schwitzer</b>		
<b>4LGZ</b>						
<b>Referencia</b>	<b>Aplicación</b>	<b>Cartucho</b>	<b>Juego Reparación</b>	<b>A/R</b>	<b>Sustituido por</b>	
<b>4LGZ352C/21.22</b>						
182296	RENAULT / SCANIA	311649	310062			
<b>4LGZ352C/21.22</b>						
182528	SCANIA	183416	318350			
<b>4LGZ352C/21.22</b>						
185241	SCANIA	183416	318350			
<b>4LGZ352C/21.22</b>						
186668	SCANIA	183416	318350		186698	
<b>4LGZ352C/21.22</b>						
186698	SCANIA	183416	318350			
<b>4LGZ352C/21.22</b>						
186716	RENAULT	311649	310062		182296	
<b>4LGZ352C/25.22</b>						
186789	RENAULT	311649	310062		310006	
<b>4LGZ352C/21.22</b>						
186797	SCANIA	183416	318350		186698	
<b>4LGZ352C/21.22</b>						
186856	SCANIA	183416	318350		310005	
<b>4LGZ</b>						
198651	SCANIA	198652	510042			
<b>4LGZ</b>						
198653	SCANIA	198654	510042			
<b>4LGZ352C/21.22</b>						
310005	SCANIA	183416	318350			
<b>4LGZ352C/25.22</b>						
310006	RENAULT	311649	310062			
<b>4LGZ502/17.21</b>						
310474	RENAULT	311152	310062	17,00	311165	
<b>4LGZ352C/25.22</b>						
310750	RENAULT	311649	310062	25,0	310006	
<b>4LGZ99.45/21.22</b>						
310842	RENAULT	312240	311603	21,0	312239	
<b>4LGZ99.45/21.23</b>						
310928	RENAULT	312237	311603	21,0	311170	
<b>4LGZ99.45/21.23</b>						
310929	RENAULT	312237	311603	21,0	311170	
<b>4LGZ352C/21.22</b>						

310957	SCANIA	183416	318350	21,0	
<b>4LGZ303/3.25</b>					
311025	RENAULT	311303	318350	3,25	311302
<b>4LGZ502/17.21</b>					
311165	RENAULT	311152	310062	17,0	
<b>4LGZ99.45/21.23</b>					
311170	RENAULT	312237	311603	21,0	
<b>4LGZ303/3.25</b>					
311302	RENAULT	311303	318350	3,25	
<b>4LGZ</b>					
311425	SCANIA	311716	318350		311522
<b>4LGZ</b>					
311522	SCANIA	311716	318350		
<b>4LGZ</b>					
311634	SCANIA	311717	318350		311990
<b>4LGZ99.45/21.23</b>					
311651	RENAULT	312237	311603	21,0	311170
<b>4LGZ</b>					
311704	SCANIA	311717	318350		311990
<b>4LGZ</b>					
311705	SCANIA	311717	318350		311991
<b>4LGZ99.45/21.23</b>					
311936	RENAULT	312237	311603	21,0	311170
<b>4LGZ</b>					
311990	SCANIA	311717	318350		
<b>4LGZ</b>					
311991	SCANIA	311717	318350		
<b>4LGZ</b>					
311994	SCANIA	311717	318350		
<b>4LGZ352C/21.22</b>					
312043	SCANIA	183416	318350	21,0	
<b>4LGZ99.45/21.22</b>					
312239	RENAULT	312240	311603	21,0	
<b>4LGZ</b>					
510545	SCANIA	187438	510042		
<b>4LGZ</b>					
510957	SCANIA	510956	510042		
<p>TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.</p>					

<b>TurboMaster</b>		<b>Catálogo Schwitzer 2005</b>		<b>Schwitzer</b>	
<b>4MD</b>					
<b>Referencia</b>	<b>Aplicación</b>	<b>Cartucho</b>	<b>Juego Reparación</b>	<b>A/R</b>	<b>Sustituido por</b>
<b>4MD454</b>					
143080	CATERPILLAR	310108	318357		
<b>4MD351</b>					
143142	CATERPILLAR	310139	318357		
<b>4MD354</b>					
143144	CATERPILLAR	310106	318357		
<b>4MD354</b>					
143145	CATERPILLAR	310106	318357		
<b>4MD354</b>					
143146	CATERPILLAR	310106	318357		
<b>4MD354</b>					
143199	CATERPILLAR	310106	318357		
<b>4MD355</b>					
143514	CATERPILLAR	310107	318357		
<b>4MD355</b>					
143697	CATERPILLAR	310107	318357		
<b>4MD354</b>					
143895	CATERPILLAR	310106	318357		
<b>4MD754</b>					
143959	CATERPILLAR	143446	318357		
<b>4MD659</b>					
143960	CATERPILLAR	310110	318357		
<b>4MD754</b>					
144075	CATERPILLAR	143446	318357		
<b>4MD455</b>					
144178	CATERPILLAR	310109	318357		
<b>4MD354</b>					
144199	CATERPILLAR	310106	318357		310140
<b>4MD454</b>					
144201	CATERPILLAR	310108	318357		
<b>4MD354</b>					
144203	CATERPILLAR	310106	318357		
<b>4MD354</b>					
144204	CATERPILLAR	310106	318357		
<b>4MD754</b>					
144205	CATERPILLAR	143446	318357		
<b>4MD455</b>					

144206	CATERPILLAR	310109	318357		
<b>4MD455</b>					
144498	CATERPILLAR	310109	318357		
<b>4MD354</b>					
144499	CATERPILLAR	310106	318357		
<b>4MD454</b>					
144500	CATERPILLAR	310108	318357		
<b>4MD454</b>					
144501	CATERPILLAR	310108	318357		
<b>4MD755</b>					
144558	I.H.	146189	183214		
<b>4MD659</b>					
144623	CATERPILLAR	310110	318357		
<b>4MD659</b>					
144626	CATERPILLAR	310110	318357		
<b>4MD354</b>					
144628	CATERPILLAR	310106	318357		
<b>4MD354</b>					
144991	CATERPILLAR	310106	318357		
<b>4MD455</b>					
145967	CATERPILLAR	310109	318357		
<b>4MD455</b>					
145969	CATERPILLAR	310109	318357		
<b>4MD454</b>					
146023	CATERPILLAR	310108	318357		
<b>4MD455</b>					
146105	CATERPILLAR	310109	318357		
<b>4MD454</b>					
146132	CATERPILLAR	310108	318357		
<b>4MD455</b>					
146252	CATERPILLAR	310109	318357		
<b>4MD454</b>					
146492	CATERPILLAR	310108	318357		
<b>4MD755</b>					
146577	CATERPILLAR	143446	318357		
<b>4MD455</b>					
146763	CATERPILLAR	310109	318357		
<b>4MD454</b>					
147340	CATERPILLAR	310108	318357		
<b>4MD455</b>					
147550	CATERPILLAR	310109	318357		

<b>4MD454</b>					
147569	CATERPILLAR	310108	318357		
<b>4MD755</b>					
148065	I.H.	146189	183214		
<b>4MD755</b>					
148274	I.H.	146189	183214		
<b>4MD454</b>					
148435	CATERPILLAR	310108	318357		
<b>4MD659</b>					
148820	CATERPILLAR	310110	318357		
<b>4MD454</b>					
148895	CATERPILLAR	310108	318357		
<b>4MD454</b>					
148898	CATERPILLAR	310108	318357		
<b>4MD755</b>					
150551	I.H.	146189	183214		
<b>4MD755</b>					
150552	I.H.	146189	183214		
<b>4MD455</b>					
150887	CATERPILLAR	310109	318357		
<b>4MD459</b>					
151387	CATERPILLAR	150612	318357		
<b>4MD455</b>					
151905	CATERPILLAR	310109	318357		
<b>4MD455</b>					
151906	CATERPILLAR	310109	318357		
<b>4MD455</b>					
151907	CATERPILLAR	310109	318357		
<b>4MD755</b>					
151959	CATERPILLAR	143446	318357		
<b>4MD755</b>					
151960	CATERPILLAR	143446	318357		
<b>4MD659</b>					
155704	CATERPILLAR	310110	318357		
<b>4MD659</b>					
156360	CATERPILLAR	310110	318357		
<b>4MD659</b>					
156361	CATERPILLAR	310110	318357		
<b>4MD354</b>					
158529	CATERPILLAR	310106	318357		
<b>4MD454</b>					

158874	CATERPILLAR	310108	318357		
<b>4MD354</b>					
159330	CATERPILLAR	310106	318357		
<b>4MD454</b>					
180242	CATERPILLAR	310108	318357		
<b>4MD454</b>					
180629	CATERPILLAR	310108	318357		
<b>4MD454</b>					
180942	CATERPILLAR	310108	318357		
<b>4MD354</b>					
181611	CATERPILLAR	310106	318357		
<b>4MD354</b>					
310140	CATERPILLAR	310106	318357		

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: [turbomaster@turbomaster.info](mailto:turbomaster@turbomaster.info).

**TurboMaster****Catálogo Schwitzer 2005****Schwitzer****V4MD**

<b>Referencia</b>	<b>Aplicación</b>	<b>Cartucho</b>	<b>Juego Reparación</b>	<b>A/R</b>	<b>Sustituido por</b>
<b>V4MD454</b>					
139375	I.H.	140669	183215		
<b>V4MD454</b>					
140065	I.H.	140669	318357		
<b>V4MD659</b>					
143946	CATERPILLAR	310110	318357		
<b>V4MD459</b>					
143967	I.H.	144920	318357		
<b>V4MD459</b>					
144529	I.H.	144920	318357		
<b>V4MD459</b>					
149102	I.H.	144920	318357		
<b>V4MD459</b>					
150151	I.H.	144920	318357		
<b>V4MD459</b>					
150172	I.H.	144920	318357		
<b>V4MD459</b>					
150498	I.H.	144920	318357		
<b>V4MD659</b>					
157780	CATERPILLAR	310110	318357		

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

**TurboMaster****Catálogo Schwitzer 2005****Schwitzer****4ME**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
<b>4ME455</b>					
147738	CATERPILLAR		318357		

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.



<b>TurboMaster</b>		<b>Catálogo Schwitzer 2005</b>		<b>Schwitzer</b>	
<b>4MF</b>					
<b>Referencia</b>	<b>Aplicación</b>	<b>Cartucho</b>	<b>Juego Reparación</b>	<b>A/R</b>	<b>Sustituido por</b>
<b>4MF731/5.00</b>					
180218	CATERPILLAR	310115	318350	5,00	
<b>4MF731/5.00</b>					
180219	CATERPILLAR	310115	318350	5,00	
<b>4MF782/7.38</b>					
180628	DETROIT DIESEL	187961	318350	7,38	187755
<b>4MF782/6.54</b>					
181002	DETROIT DIESEL	187961	318350	6,54	187756
<b>4MF782/4.70</b>					
181003	DETROIT DIESEL	187961	318350	4,70	187757
<b>4MF731/5.00</b>					
181009	CATERPILLAR	310115	318350	5,00	
<b>4MF731/5.00</b>					
181010	CATERPILLAR	310115	318350	5,00	
<b>4MF781</b>					
182469	CATERPILLAR	315808	318350		
<b>4MF731</b>					
184111	CATERPILLAR	310115	318350		
<b>4MF745</b>					
184173	CATERPILLAR	186391	318350		
<b>4MF745</b>					
184678	CATERPILLAR	186391	318350		
<b>4MF745</b>					
185434	CATERPILLAR	186391	318350		
<b>4MF781</b>					
186130	CATERPILLAR	315808	318350		
<b>4MF745</b>					
186392	CATERPILLAR	186391	318350		
<b>4MF745</b>					
186400	CATERPILLAR	186391	318350		
<b>4MF701/2.50</b>					
186551	CATERPILLAR	312728	318350	2,50	
<b>4MF701/2.50</b>					
<u>186552</u>	CATERPILLAR	312728	318350	2,50	
<b>4MF731/5.80</b>					
186553	CATERPILLAR	310115	318350	5,80	
<b>4MF721/5.00</b>					

187166	CATERPILLAR	312266	318350	5,00	
<b>4MF731</b>					
187178	CATERPILLAR	310115	318350		
<b>4MF731</b>					
187196	CATERPILLAR	310115	318350		
<b>4MF782/7.38</b>					
187755	DETROIT DIESEL	187961	318350	7,38	
<b>4MF782/6.54</b>					
187756	DETROIT DIESEL	187961	318350	6,54	
<b>4MF782/4.70</b>					
187757	DETROIT DIESEL	187961	318350	4,70	
<b>4MF731</b>					
189411	CATERPILLAR	310115	318350		
<b>4MF731</b>					
189412	CATERPILLAR	310115	318350		
<b>4MF731</b>					
192892	CATERPILLAR	310115	318350		
<b>4MF701/3.00</b>					
193892	CATERPILLAR	312728	318350	3,00	
<b>4MF037/3.50</b>					
197027	CATERPILLAR	197030	318350	3,50	
<b>4MF037/3.50</b>					
197029	CATERPILLAR	197030	318350	3,50	
<p>TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.</p>					

**TurboMaster****Catálogo Schwitzer 2005****Schwitzer****4MFC**

<b>Referencia</b>	<b>Aplicación</b>	<b>Cartucho</b>	<b>Juego Reparación</b>	<b>A/R</b>	<b>Sustituido por</b>
<b>4MFC711</b>					
185800	CATERPILLAR				
<b>4MFC711</b>					
185801	CATERPILLAR				
<b>4MFC711</b>					
185835	CATERPILLAR				
<b>4MFC711</b>					
185836	CATERPILLAR				

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  
 Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

## 4MFW

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
<b>4MFW731</b>					
158356	CATERPILLAR	310115	318350		
<b>4MFW731</b>					
158357	CATERPILLAR	310115	318350		
<b>4MFW731</b>					
158558	CATERPILLAR	310115	318350		
<b>4MFW731</b>					
159771	CATERPILLAR	310115	318350		
<b>4MFW731</b>					
180062	CATERPILLAR	310115	318350		
<b>4MFW781</b>					
180359	CATERPILLAR	315808	318350		
<b>4MFW731</b>					
180456	CATERPILLAR	310115	318350		
<b>4MFW731</b>					
180457	CATERPILLAR	310115	318350		
<b>4MFW731</b>					
180458	CATERPILLAR	310115	318350		
<b>4MFW731</b>					
180625	CATERPILLAR	310115	318350		
<b>4MFW731</b>					
180626	CATERPILLAR	310115	318350		
<b>4MFW711</b>					
181613	CATERPILLAR	181614	318350		
<b>4MFW711</b>					
181629	CATERPILLAR	181614	318350		
<b>4MFW711</b>					
181630	CATERPILLAR	181614	318350		
<b>4MFW711</b>					
181632	CATERPILLAR	181614	318350		
<b>4MFW711</b>					
181633	CATERPILLAR	181614	318350		
<b>4MFW711</b>					
184134	CATERPILLAR	181614	318350		
<b>4MFW711</b>					
184136	CATERPILLAR	181614	318350		
<b>4MFW745</b>					

184583	CATERPILLAR	186391	318350		
<b>4MFW745</b>					
185598	CATERPILLAR	186391	318350		
<b>4MFW745</b>					
185599	CATERPILLAR	186391	318350		
<b>4MFW745</b>					
185607	CATERPILLAR	186391	318350		
<b>4MFW731</b>					
185985	CATERPILLAR	310115	318350		
<b>4MFW745</b>					
186348	CATERPILLAR	186391	318350		
<b>4MFW745</b>					
186398	CATERPILLAR	186391	318350		
<b>4MFW745</b>					
186399	CATERPILLAR	186391	318350		310148
<b>4MFW745</b>					
186401	CATERPILLAR	186391	318350		
<b>4MFW745</b>					
186519	CATERPILLAR	186391	318350		
<b>4MFW731</b>					
187125	CATERPILLAR	310115	318350		
<b>4MFW731</b>					
187126	CATERPILLAR	310115	318350		
<b>4MFW731</b>					
188468	CATERPILLAR	310115	318350		
<b>4MFW701</b>					
189061	CATERPILLAR	186554	318350		
<b>4MFW701</b>					
189062	CATERPILLAR	186554	318350		
<b>4MFW731</b>					
189414	CATERPILLAR	310115	318350		
<b>4MFW711</b>					
191999	CATERPILLAR	315809	318350		
<b>4MFW731</b>					
192537	CATERPILLAR	310115	318350		
<b>4MFW711</b>					
193476	CATERPILLAR	315809	318350		
<b>4MFW701</b>					
197898	CATERPILLAR	186554	318350		
<b>4MFW701</b>					
197899	CATERPILLAR	186554	318350		

**4MFW745**

310148

CATERPILLAR

186391

318350

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

**TurboMaster****Catálogo Schwitzer 2005****Schwitzer****4TE**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
<b>4TE555</b>					
167945	CATERPILLAR	167946			

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

**TurboMaster****Catálogo Schwitzer 2005****Schwitzer****4TF**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
<b>4TF555</b>					
185564	CATERPILLAR	185689	318350		
<b>4TF606</b>					
194858	CATERPILLAR	194859	318350		
<b>4TF606</b>					
194989	CATERPILLAR	194859	318350		

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  
 Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.



**TurboMaster****Catálogo Schwitzer 2005****Schwitzer****4U**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
<b>4U652</b>					
133605	I.H.	137298	183217		
<b>4U552</b>					
143076	I.H.	137305	183217		

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

**TurboMaster****Catálogo Schwitzer 2005****Schwitzer****4W**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
<b>4W652</b>					
137120	I.H.	137298	183217		
<b>4W552</b>					
137248	I.H.	137305	183217		
<b>4W552</b>					
137941	I.H.	137305	183217		
<b>4W654</b>					
142312	I.H.	142313	183217		
<b>4W654</b>					
142580	I.H.	142313	183217		
<b>4W552</b>					
146081	I.H.	137305	183217		

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  
 Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

**TurboMaster****Catálogo Schwitzer 2005****Schwitzer****5MF**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
<b>5MF995</b>					
183848	CATERPILLAR				
<b>5MF995</b>					
183849	CATERPILLAR				
<b>5MF965</b>					
184540	CATERPILLAR	184960			
<b>5MF965</b>					
184541	CATERPILLAR	184960			
<b>5MF965</b>					
184813	CATERPILLAR	184960			
<b>5MF965</b>					
184814	CATERPILLAR	184960			
<b>5MF965</b>					
185027	CATERPILLAR	184960			
<b>5MF965</b>					
185028	CATERPILLAR	184960			
<b>5MF971</b>					
187762	CATERPILLAR				

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

**TurboMaster****Catálogo Schwitzer 2005****Schwitzer****5MFC**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
<b>5MFC965</b>					
185395	CATERPILLAR	185397			

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

**TurboMaster****Catálogo Schwitzer 2005****Schwitzer****5MFW**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
<b>5MFW975</b>					
184632	CATERPILLAR				
<b>5MFW971</b>					
187079	CATERPILLAR	187264			
<b>5MFW971</b>					
187080	CATERPILLAR	187264			

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  
 Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

**TurboMaster****Catálogo Schwitzer 2005****Schwitzer****S1A**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
<b>S1A</b>					
311612	K.H.DEUTZ	312878	312942		316692
<b>S1A</b>					
311830	SAME	312929	312941		316694
<b>S1A</b>					
312114	VALMET	312878	312942		315921
<b>S1A</b>					
312436	K.H.DEUTZ	312878	312942		316692
<b>S1A</b>					
312928	SAME	312929	312941		316694
<b>S1A</b>					
312935	VALMET	312878	312942		
<b>S1A</b>					
313810	K.H.DEUTZ	312878	312942		316692
<b>S1A</b>					
313834	K.H.DEUTZ	312878	312942		316692

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

**TurboMaster****Catálogo Schwitzer 2005****Schwitzer****S1AG**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
<b>S1AG</b>					
312193	VM	313813	312941		316148
<b>S1AG</b>					
312194	VM	312754	312941		313814
<b>S1AG</b>					
312195	VM	312754	312941		313815
<b>S1AG</b>					
312196	VM	312754	312941		313816
<b>S1AG</b>					
312407	VM	313813	312941		316148
<b>S1AG</b>					
313814	VM	312754	312941		
<b>S1AG</b>					
313815	VM	312754	312941		
<b>S1AG</b>					
313816	VM	312754	312941		

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

**S1B**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
<b>S1B</b>					
312470	K.H.DEUTZ	313275	318347		316805
<b>S1B</b>					
312490	K.H.DEUTZ	313275	318347		316806
<b>S1B</b>					
312491	K.H.DEUTZ	313275	318347		316805
<b>S1B</b>					
312511	STEYR D. PUCH	313275	318347		312934
<b>S1B</b>					
312527	STEYR D. PUCH	312878	318347		312934
<b>S1B</b>					
312770	VALMET	312937	318347		312936
<b>S1B</b>					
312934	STEYR D. PUCH	313275	315483		
<b>S1B</b>					
312936	VALMET	312937	318347		
<b>S1B</b>					
313014	K.H.DEUTZ	313275	318347		
<b>S1B</b>					
313034	K.H.DEUTZ	313275	318347		316806
<b>S1B</b>					
313174	SAME	313358	318347		313357
<b>S1B</b>					
313202	K.H.DEUTZ	313275	313809		313551
<b>S1B</b>					
<u>313274</u>	K.H.DEUTZ	313275	318347		316806
<b>S1B</b>					
313360	K.H.DEUTZ	313275	318347		
<b>S1B</b>					
313361	K.H.DEUTZ	313275	318347		316806
<b>S1B</b>					
313363	K.H.DEUTZ	313275	318347		
<b>S1B</b>					
313364	K.H.DEUTZ	313275	318347		316806
<b>S1B</b>					
313365	K.H.DEUTZ	313275	318347		316806
<b>S1B</b>					



313367	K.H.DEUTZ	313275	318347		313818
<b>S1B</b>					
313368	K.H.DEUTZ	313275	318347		313818
<b>S1B</b>					
313369	K.H.DEUTZ	313275	318347		313818
<b>S1B</b>					
313377	VALMET	312937	318347		
<b>S1B</b>					
313511	M.W.M.	313275	318347		313551
<b>S1B</b>					
313551	M.W.M.	313275	318347		
<b>S1B</b>					
313675	VALMET	313737	318347		
<b>S1B</b>					
313712	MERCEDES	314204	318347		314203
<b>S1B</b>					
313732	K.H.DEUTZ	313275	318347		316806
<b>S1B</b>					
313733	K.H.DEUTZ	313275	318347		316806
<b>S1B</b>					
313736	VALMET	313737	318347		
<b>S1B</b>					
<u>313818</u>	K.H.DEUTZ	313275	318347		
<b>S1B</b>					
313878	MERCEDES	314204	318347		314203
<b>S1B</b>					
314203	MERCEDES	314204	318347		
<b>S1B</b>					
314223	K.H.DEUTZ	313275	318347		314993
<b>S1B</b>					
314224	K.H.DEUTZ	313275	318347		314993
<b>S1B</b>					
314225	K.H.DEUTZ	313275	318347		314993
<b>S1B</b>					
314231	VM	314989	318347		314988
<b>S1B</b>					
314328	K.H.DEUTZ	313275	318347		313818
<b>S1B</b>					
314351	K.H.DEUTZ	316674	318347		
<b>S1B</b>					
314352	K.H.DEUTZ	316674	318347		

<b>S1B</b>					
314446	M.W.M.	314776	318347		314992
<b>S1B</b>					
314464	K.H.DEUTZ	313275	318347		314995
<b>S1B</b>					
314465	K.H.DEUTZ	313275	318347		314995
<b>S1B</b>					
314466	K.H.DEUTZ	313275	318347		314995
<b>S1B</b>					
314511	PERKINS	315914	315932		
<b>S1B</b>					
314532	K.H.DEUTZ				
<b>S1B</b>					
314748	K.H.DEUTZ	316677			
<b>S1B</b>					
314918	K.H.DEUTZ	314776	318347		316809
<b>S1B</b>					
314988	VM	314989	318347		
<b>S1B</b>					
314991	K.H.DEUTZ	314776	318347		316809
<b>S1B</b>					
314992	M.W.M.	314776	318347		
<b>S1B</b>					
314993	K.H.DEUTZ	313275	318347		
<b>S1B</b>					
314995	K.H.DEUTZ	313275	318347		
<b>S1B</b>					
315191	K.H.DEUTZ	316674	318347		
<b>S1B</b>					
315201	K.H.DEUTZ	316674	318347		
<b>S1B</b>					
315262	MERCEDES	314204	318347		
<b>S1B</b>					
315501	K.H.DEUTZ	313275	318347		314993
<b>S1B</b>					
315502	K.H.DEUTZ	313275	318347		314993
<b>S1B</b>					
315503	K.H.DEUTZ	313275	318347		316692
<b>S1B</b>					
315521	SAME	315770	318347		
<b>S1B</b>					

315639	K.H.DEUTZ	313275	318347		315666
<b>S1B</b>					
315640	K.H.DEUTZ	313275	318347		315666
<b>S1B</b>					
315647	K.H.DEUTZ	313275	318347		316806
<b>S1B</b>					
<u>315666</u>	K.H.DEUTZ	313275	318347		
<b>S1B</b>					
315769	SAME	315770	318347		
<b>S1B</b>					
315845	K.H.DEUTZ	313275	318347		316806
<b>S1B</b>					
315846	K.H.DEUTZ	313275	318347		
<b>S1B</b>					
315847	K.H.DEUTZ	313275	318347		
<b>S1B</b>					
315848	K.H.DEUTZ	313275	318347		316806
<b>S1B</b>					
315849	K.H.DEUTZ	316674	318347		
<b>S1B</b>					
315850	K.H.DEUTZ	314776	318347		
<b>S1B</b>					
315851	K.H.DEUTZ	316677	318347		
<b>S1B</b>					
315852	K.H.DEUTZ	316674	318347		
<b>S1B</b>					
315853	K.H.DEUTZ	313275	318347		
<b>S1B</b>					
315855	K.H.DEUTZ				
<b>S1B</b>					
315856	K.H.DEUTZ				
<b>S1B</b>					
315857	K.H.DEUTZ				316806
<b>S1B</b>					
315858	K.H.DEUTZ	313275	318347		316806
<b>S1B</b>					
315859	K.H.DEUTZ	316674			
<b>S1B</b>					
315860	K.H.DEUTZ	316674			316807
<b>S1B</b>					
315861	K.H.DEUTZ	313275			316806

<b>S1B</b>					
315862	K.H.DEUTZ	313275			
<b>S1B</b>					
315863	K.H.DEUTZ				
<b>S1B</b>					
315864	K.H.DEUTZ				316806
<b>S1B</b>					
315865	K.H.DEUTZ				
<b>S1B</b>					
315867	K.H.DEUTZ	313275			
<b>S1B</b>					
315873	JOHN DEERE	316036	318347		
<b>S1B</b>					
315911	PERKINS	315914	315932		
<b>S1B</b>					
315920	VALMET	313275			
<b>S1B</b>					
315921	VALMET	313275			
<b>S1B</b>					
316011	PERKINS	315914	315932		
<b>S1B</b>					
316012	PERKINS	315914	315932		
<b>S1B</b>					
316035	JOHN DEERE	316036	318347		
<b>S1B</b>					
316101	JOHN DEERE	313737	318347		
<b>S1B</b>					
316290	JOHN DEERE	316036	318347		316035
<b>S1B</b>					
316292	JOHN DEERE	313737	318347		
<b>S1B</b>					
316295	JOHN DEERE	316036	318347		
<b>S1B</b>					
316601	MERCEDES	314204	318347		
<b>S1B</b>					
316689	K.H.DEUTZ	313275	318374		316692
<b>S1B</b>					
316690	K.H.DEUTZ	313275	318374		316692
<b>S1B</b>					
316691	K.H.DEUTZ	313275	318374		316692
<b>S1B</b>					

316692	K.H.DEUTZ	313275	318374		
<b>S1B</b>					
316694	SAME	316695	318374		
<b>S1B</b>					
316805	K.H.DEUTZ	313275	318347		
<b>S1B</b>					
316806	K.H.DEUTZ	313275	318347		
<b>S1B</b>					
316807	K.H.DEUTZ	316674	318347		
<b>S1B</b>					
316808	K.H.DEUTZ	316674	318347		
<b>S1B</b>					
316809	K.H.DEUTZ	314776	318347		
<b>S1B</b>					
316810	K.H.DEUTZ	316677	318347		
<b>S1B</b>					
317959	K.H.DEUTZ	313275	318374		
<b>S1B</b>					
319338	K.H.DEUTZ	313275	318374		317959

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

<b>TurboMaster</b>		<b>Catálogo Schwitzer 2005</b>		<b>Schwitzer</b>	
<b>S1BG</b>					
<b>Referencia</b>	<b>Aplicación</b>	<b>Cartucho</b>	<b>Juego Reparación</b>	<b>A/R</b>	<b>Sustituido por</b>
<b>S1BG</b>					
312864	VALMET	312937	318374		313031
<b>S1BG</b>					
313031	VALMET	312937	318374		
<b>S1BG</b>					
313378	VALMET	312937	318374		313031
<b>S1BG</b>					
313673	MERCEDES	313709	318374		315494
<b>S1BG</b>					
313708	MERCEDES	313709	318374		
<b>S1BG</b>					
313925	MERCEDES	313709	318374		313708
<b>S1BG</b>					
314274	VALMET	312937	318374		314987
<b>S1BG</b>					
314358	MERCEDES	313709	318374		314359
<b>S1BG</b>					
314359	MERCEDES	313709	318374		
<b>S1BG</b>					
314987	VALMET	312937	318374		
<b>S1BG</b>					
315263	MERCEDES	313709	318374		315905
<b>S1BG</b>					
315494	MERCEDES	313709	318374		
<b>S1BG</b>					
315905	MERCEDES	313709	318374		
<b>S1BG</b>					
316131	VM	316152	318374		316274
<b>S1BG</b>					
316148	VM	316149	318374		
<b>S1BG</b>					
316151	VM	316152	318374		
<b>S1BG</b>					
316153	VM	316152	318374		
<b>S1BG</b>					
316154	VM	316152	318374		
<b>S1BG</b>					

316170	VALMET	312937	318374		
<b>S1BG</b>					
316274	VM	316152	318374		
<b>S1BG</b>					
316460	VALMET	312937	318374		
<b>S1BG</b>					
316461	VALMET	312937	318374		
<b>S1BG</b>					
318571	VM	316503	318374		318761
<b>S1BG</b>					
318623	VM	318741	318374		318740
<b>S1BG</b>					
318740	VM	318741	318374		
<b>S1BG</b>					
318761	VM	316503	318374		
<b>S1BG</b>					
319029	VM	319082	318374		319081
<b>S1BG</b>					
319057	VM	317764	318374		319118
<b>S1BG</b>					
319081	VM	319082	318374		
<b>S1BG</b>					
319118	VM	317764	318374		
<b>S1BG</b>					
319288	VM	317764	318374		319325
<b>S1BG</b>					
319325	VM	317764	318374		

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

**S2A**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
<b>S2A</b>					
197266	M.W.M.	197333	166587		
<b>S2A</b>					
197336	MERCEDES	197333	166587		313049
<b>S2A</b>					
198668	MERCEDES	198704	166587		
<b>S2A</b>					
311041	PERKINS	311879	318377		311874
<b>S2A</b>					
311063	PERKINS	311879	318377		312172
<b>S2A</b>					
311101	VM	311295	318377		311294
<b>S2A</b>					
311102	VM	311301	318377		311299
<b>S2A</b>					
311104	VM	311298	318377		311297
<b>S2A</b>					
311140	VM	311295	318377		311296
<b>S2A</b>					
311219	VALMET	311423	318377		311421
<b>S2A</b>					
311220	VALMET	311879	318377		311422
<b>S2A</b>					
311226	M.W.M.	312217	318377		312216
<b>S2A</b>					
311238	PERKINS	312497	318377		312921
<b>S2A</b>					
311294	VM	311295	318377		
<b>S2A</b>					
311296	VM	311295	318377		
<b>S2A</b>					
311297	VM	311298	318377		
<b>S2A</b>					
311299	VM	311301	318377		
<b>S2A</b>					
311406	M.W.M.	311987	318377		312214
<b>S2A</b>					



311421	VALMET	311423	318377		
<b>S2A</b>					
311422	VALMET/BELARUS	311879	318377		
<b>S2A</b>					
311500	PERKINS	311949	318377		
<b>S2A</b>					
311510	PERKINS	311880	318377		
<b>S2A</b>					
311511	PERKINS	311880	318377		
<b>S2A</b>					
311516	VALMET	311879	318377		312258
<b>S2A</b>					
311530	J.I.CASE				
<b>S2A</b>					
311645	PERKINS	311880	318377		311511
<b>S2A</b>					
311650	SAME	312335	318377		312334
<b>S2A</b>					
311748	JOHN DEERE	316600	318477		
<b>S2A</b>					
311854	VALMET	312154	318377		312259
<b>S2A</b>					
311874	PERKINS	311879	318377		
<b>S2A</b>					
311878		311879	318377		
<b>S2A</b>					
311910	M.W.M.	311987	318377		312214
<b>S2A</b>					
311956	VM	312155	318377		311299
<b>S2A</b>					
312143	SAME	311879	318377		312730
<b>S2A</b>					
<u>312144</u>	SAME	311879	318377		312730
<b>S2A</b>					
312145	SAME	311879	318377		312730
<b>S2A</b>					
312157	PERKINS	311879	318377		312172
<b>S2A</b>					
312167	STEYR D. PUCH	312318	318377		312319
<b>S2A</b>					
<u>312172</u>	PERKINS	311879	318377		

<b>S2A</b>					
312214	M.W.M.	311987	318377		
<b>S2A</b>					
312216	M.W.M.	312217	318377		
<b>S2A</b>					
312258	VALMET	311879	318377		
<b>S2A</b>					
312259	VALMET	312154	318377		
<b>S2A</b>					
312319	STEYR D. PUCH	312318	318377		
<b>S2A</b>					
312334	SAME	312335	318377		
<b>S2A</b>					
312467	VM	311298	318377		311297
<b>S2A</b>					
312471	SAME	312925	318377		312924
<b>S2A</b>					
312472	SAME	312925	318377		312924
<b>S2A</b>					
312531	VOLVO	313955	318377		313954
<b>S2A</b>					
312723	PERKINS	312497	318377		
<b>S2A</b>					
312724	PERKINS	312497	318377		312723
<b>S2A</b>					
<u>312730</u>	SAME	311879	318377		
<b>S2A</b>					
312796	LIEBHERR	312335	318377		312801
<b>S2A</b>					
312801	LIEBHERR	312335	318377		
<b>S2A</b>					
312805	K.H.DEUTZ	315329	318377		313503
<b>S2A</b>					
312828	LIEBHERR	312335	318377		313493
<b>S2A</b>					
312832	VOLVO	313055	318377		313054
<b>S2A</b>					
312921	PERKINS	312497	318377		
<b>S2A</b>					
312924	SAME	312925	318377		
<b>S2A</b>					

313049	MERCEDES	197337	166587		
<b>S2A</b>					
313054	VOLVO	313055	318377		
<b>S2A</b>					
313195	VM	313356	318377		313354
<b>S2A</b>					
313201	JOHN DEERE	313647	318477		313646
<b>S2A</b>					
313218	VM	313356	318377		313355
<b>S2A</b>					
313354	VM	313356	318377		
<b>S2A</b>					
313355	VM	313356	318377		
<b>S2A</b>					
313389	BELARUS	311424	318377		315376
<b>S2A</b>					
313395	MERCEDES	313508	313578		
<b>S2A</b>					
313396	SAME	312925	318377		312942
<b>S2A</b>					
313489	K.H.DEUTZ	315330	318377		313505
<b>S2A</b>					
313490	K.H.DEUTZ	315330	318377		313505
<b>S2A</b>					
313491	K.H.DEUTZ	313578	318377		313507
<b>S2A</b>					
313493	LIEBHERR	312335	318377		
<b>S2A</b>					
313503	K.H.DEUTZ	315329	318377		
<b>S2A</b>					
313505	K.H.DEUTZ	315330	318377		
<b>S2A</b>					
313507	K.H.DEUTZ	313578	318377		
<b>S2A</b>					
313521	VOLVO	313724	318377		313723
<b>S2A</b>					
313577	MERCEDES	313508	313578		
<b>S2A</b>					
313646	JOHN DEERE	313647	318477		
<b>S2A</b>					
313723	VOLVO	313724	318377		

<b>S2A</b>					
313729	K.H.DEUTZ	315329	318377		313503
<b>S2A</b>					
313731	K.H.DEUTZ	315329	318377		313503
<b>S2A</b>					
313777	VALMET	312154	318377		313824
<b>S2A</b>					
313824	VALMET	312154	318377		
<b>S2A</b>					
313954	VOLVO	313955	318377		
<b>S2A</b>					
314067	K.H.DEUTZ	314287	318377		314286
<b>S2A</b>					
314086	K.H.DEUTZ	315329	318377		315002
<b>S2A</b>					
314087	K.H.DEUTZ	315329	318377		315002
<b>S2A</b>					
314092	K.H.DEUTZ	315328	318377		316915
<b>S2A</b>					
314101	K.H.DEUTZ	315328	318377		314280
<b>S2A</b>					
314128	VOLVO	314490	318377		314189
<b>S2A</b>					
314189	VOLVO	314490	318377		
<b>S2A</b>					
314235	J.I.CASE				
<b>S2A</b>					
314263	GREAVES	314295	318377		314294
<b>S2A</b>					
314280	K.H.DEUTZ	315328	318377		316915
<b>S2A</b>					
314286	K.H.DEUTZ	314287	318377		
<b>S2A</b>					
314294	GREAVES	314295	318377		
<b>S2A</b>					
314458	K.H.DEUTZ	315329	318377		315002
<b>S2A</b>					
314543	K.H.DEUTZ	315004	318377		315003
<b>S2A</b>					
<u>315002</u>	K.H.DEUTZ	315329	318377		316905
<b>S2A</b>					

315003	K.H.DEUTZ	315004	318377		
<b>S2A</b>					
315270	K.H.DEUTZ	314287	318381		314286
<b>S2A</b>					
315376	BELARUS	311424	318377		
<b>S2A</b>					
315477	K.H.DEUTZ	314287	318377		314286
<b>S2A</b>					
315652	K.H.DEUTZ	315728			315726
<b>S2A</b>					
315726	K.H.DEUTZ	315728			
<b>S2A</b>					
316492	K.H.DEUTZ	314287	318377		
<b>S2A</b>					
<u>316504</u>	K.H.DEUTZ	314287	318377		
<b>S2A</b>					
316599	JOHN DEERE	316600	318477		
<b>S2A</b>					
316901	K.H.DEUTZ	314287	318377		314286
<b>S2A</b>					
<u>316905</u>	K.H.DEUTZ	315329	318377		
<b>S2A</b>					
316915	K.H.DEUTZ	315328	318377		
<b>S2A</b>					
316922	K.H.DEUTZ	315004	318377		
<b>S2A</b>					
316925	K.H.DEUTZ	314287	318381		314286
<b>S2A</b>					
316927	K.H.DEUTZ	314287	318377		314286
<b>S2A</b>					
316930	K.H.DEUTZ	314287	318377		316504
<b>S2A</b>					
317021	K.H.DEUTZ	315329	318377		
<b>S2A</b>					
317038					314280
<b>S2A</b>					
317040	K.H.DEUTZ	315004	318377		
<b>S2A</b>					
317041	K.H.DEUTZ	314287	318377		316504
<b>S2A</b>					
317230	JOHN DEERE	317371	318477		

<b>S2A</b>					
31725	HITACHI				
<b>S2A</b>					
317251	JOHN DEERE	317371	318477		
<b>S2A</b>					
317360	JOHN DEERE	317313	318477		317372
<b>S2A</b>					
317372	JOHN DEERE	317313	318477		
<b>S2A</b>					
317375	VOLVO PENTA	313724	318377		317413
<b>S2A</b>					
317413	VOLVO PENTA	313724	318377		
<b>S2A</b>					
318568	JOHN DEERE	318727	318377		318726
<b>S2A</b>					
318569	JOHN DEERE	318613	318477		318614
<b>S2A</b>					
318570	JOHN DEERE	318613	318477		318615
<b>S2A</b>					
318614	JOHN DEERE	318613	318477		
<b>S2A</b>					
<u>318615</u>	JOHN DEERE	318613	318477		
<b>S2A</b>					
318726	JOHN DEERE	318727	318377		
<b>S2A</b>					
319048	JOHN DEERE	319219	318377		319220
<b>S2A</b>					
319125	JOHN DEERE	318727	318377		319163
<b>S2A</b>					
319163	JOHN DEERE	318727	318377		
<b>S2A</b>					
319220	JOHN DEERE	319219	318377		
<b>S2A</b>					
319339	K.H.DEUTZ	315728	318377		315726
<p>TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.</p>					

**TurboMaster****Catálogo Schwitzer 2005****Schwitzer****S2AG**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
<b>S2AG</b>					
311646					
<b>S2AG</b>					
311961					

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

<b>TurboMaster</b>		<b>Catálogo Schwitzer 2005</b>		<b>Schwitzer</b>	
<b>S2AS</b>					
<b>Referencia</b>	<b>Aplicación</b>	<b>Cartucho</b>	<b>Juego Reparación</b>	<b>A/R</b>	<b>Sustituido por</b>
<b>S2AS-074</b>					
166005	CATERPILLAR	316628	318377		316063
<b>S2AS-002</b>					
196521	CATERPILLAR		318377		
<b>S2AS-009</b>					
196985	CATERPILLAR		318377		
<b>S2AS-015</b>					
197096	CATERPILLAR	314657	318377		
<b>S2AS-013</b>					
197240	CATERPILLAR		318377		
<b>S2AS-015</b>					
197542	CATERPILLAR	314657	318377		314656
<b>S2AS</b>					
197637	CATERPILLAR		318377		
<b>S2AS-013</b>					
197638	CATERPILLAR		318377		
<b>S2AS-009</b>					
197639	CATERPILLAR		318377		
<b>S2AS-015</b>					
197640	CATERPILLAR		318377		
<b>S2AS-015</b>					
197776	CATERPILLAR	314657	318377		314656
<b>S2AS-015</b>					
197777	CATERPILLAR		318377		
<b>S2AS-013</b>					
197783	CATERPILLAR	197647	318377		
<b>S2AS-015</b>					
197784	CATERPILLAR		318377		
<b>S2AS-011</b>					
197785	CATERPILLAR		318377		
<b>S2AS-011</b>					
197786	CATERPILLAR		318377		
<b>S2AS-009</b>					
197787	CATERPILLAR		318377		
<b>S2AS-015</b>					
197788	CATERPILLAR		318377		
<b>S2AS-009</b>					



197789	CATERPILLAR	197648	318377		
<b>S2AS-015</b>					
197790	CATERPILLAR	314657	318377		
<b>S2AS-015</b>					
197791	CATERPILLAR		318377		
<b>S2AS-015</b>					
198987	CATERPILLAR		318377		
<b>S2AS-015</b>					
199106	CATERPILLAR	314657	318377		
<b>S2AS</b>					
314656	CATERPILLAR	314657	318377		
<b>S2AS</b>					
316063	CATERPILLAR	316628	318377		

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: [turbomaster@turbomaster.info](mailto:turbomaster@turbomaster.info).

**TurboMaster****Catálogo Schwitzer 2005****Schwitzer****S2ASL**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
<b>S2ASL-074</b>					
167560	CATERPILLAR	316628			317817
<b>S2ASL-140</b>					
168283	CATERPILLAR				
<b>S2ASL-074</b>					
168284	CATERPILLAR				
<b>S2ASL-074</b>					
168285	CATERPILLAR				
<b>S2ASL</b>					
317817	CATERPILLAR	316628			

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  
 Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

## S2AW

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
<b>S2AW</b>					
197713	CATERPILLAR				
<b>S2AW</b>					
197714	CATERPILLAR				
<b>S2AW</b>					
317581	K.H.DEUTZ	317725	318377		317724
<b>S2AW</b>					
317627	K.H.DEUTZ	317747	318377		317746
<b>S2AW</b>					
317630	K.H.DEUTZ	317748	318377		317749
<b>S2AW</b>					
317631	K.H.DEUTZ	317750	318377		317751
<b>S2AW</b>					
317634	K.H.DEUTZ	317750	318377		317752
<b>S2AW</b>					
317724	K.H.DEUTZ	317725	318377		
<b>S2AW</b>					
317746	K.H.DEUTZ	317747	318377		
<b>S2AW</b>					
317749	K.H.DEUTZ	317748	318377		
<b>S2AW</b>					
317751	K.H.DEUTZ	317750	318377		
<b>S2AW</b>					
317752	K.H.DEUTZ	317750	318377		
<b>S2AW</b>					
318035	K.H.DEUTZ	317725	318377		318045
<b>S2AW</b>					
318036	K.H.DEUTZ	317750	318377		318044
<b>S2AW</b>					
318039	K.H.DEUTZ	317747	318377		318105
<b>S2AW</b>					
318040	K.H.DEUTZ	317748	318377		318140
<b>S2AW</b>					
318041	K.H.DEUTZ	317750	318377		318102
<b>S2AW</b>					
318044	K.H.DEUTZ	317750	318377		
<b>S2AW</b>					

318045	K.H.DEUTZ	317725	318377		
<b>S2AW</b>					
318102	K.H.DEUTZ	317750	318377		
<b>S2AW</b>					
318105	K.H.DEUTZ	317747	318377		
TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.					

<b>TurboMaster</b>		<b>Catálogo Schwitzer 2005</b>		<b>Schwitzer</b>	
<b>S2B</b>					
<b>Referencia</b>	<b>Aplicación</b>	<b>Cartucho</b>	<b>Juego Reparación</b>	<b>A/R</b>	<b>Sustituido por</b>
<b>S2B</b>					
166317	JOHN DEERE	166916	318380		166913
<b>S2B</b>					
166360	JOHN DEERE	166917	318380		166914
<b>S2B</b>					
166373	JOHN DEERE	166916	318380		166915
<b>S2B</b>					
166911	JOHN DEERE	166916	318380		
<b>S2B</b>					
166912	JOHN DEERE	166917	318380		
<b>S2B</b>					
166913	JOHN DEERE	166916	318380		
<b>S2B</b>					
166914	JOHN DEERE	166917	318380		
<b>S2B</b>					
166915	JOHN DEERE	166916	318380		
<b>S2B-075</b>					
167059	JOHN DEERE	166916			
<b>S2B</b>					
194354	MERCEDES	197346	197327		
<b>S2B</b>					
194636	MERCEDES	197346	318381		
<b>S2B</b>					
196751	JOHN DEERE	198051	318380		
<b>S2B-001</b>					
196919	CATERPILLAR				
<b>S2B</b>					
197354	MERCEDES	197346	318381		
<b>S2B</b>					
197766	CATERPILLAR				
<b>S2B</b>					
197767	CATERPILLAR				
<b>S2B</b>					
197913	JOHN DEERE	198051	318380		
<b>S2B-033</b>					
199396	JOHN DEERE	198051			
<b>S2B</b>					

199799	JOHN DEERE	199800	318380		166911
<b>S2B</b>					
311014	RENAULT	312148	318381		312246
<b>S2B</b>					
311417	ISOTTA	311533	318378		315018
<b>S2B</b>					
311418	ISOTTA	311533	318378		311532
<b>S2B</b>					
311531	ISOTTA	311533	318378		
<b>S2B</b>					
311532	ISOTTA	311533	318378		
<b>S2B</b>					
311602	RENAULT	312148	318381		312247
<b>S2B</b>					
311605	STEYR D. PUCH	311133	318378		312256
<b>S2B</b>					
311615	VALMET	312153	318378		312260
<b>S2B</b>					
311616	VALMET	312153	318378		312261
<b>S2B</b>					
311617	VALMET	312153	318378		312262
<b>S2B</b>					
311618	VALMET	312153	318378		312263
<b>S2B</b>					
311639	STEYR D. PUCH	312148	318381		312246
<b>S2B</b>					
311729	RENAULT	312249	318381		312248
<b>S2B</b>					
311800	M.W.M.	312321	318381		312320
<b>S2B</b>					
311900	PERKINS	312023	318378		312209
<b>S2B</b>					
311912	PERKINS	312231	318378		312312
<b>S2B</b>					
312001	RENAULT	312950	318381		312947
<b>S2B</b>					
312010	SAME	312927	318377		312926
<b>S2B</b>					
312174	PERKINS	312231	318378		312311
<b>S2B</b>					
312209	PERKINS	312023	318378		

<b>S2B</b>					
312223	PERKINS	312231	318378		312311
<b>S2B</b>					
312246	RENAULT / STEYR D. PUCH	312148	318381		
<b>S2B</b>					
312247	RENAULT	312148	318378		
<b>S2B</b>					
312248	RENAULT	312249	318381		
<b>S2B</b>					
312256	STEYR D. PUCH	312151	318378		
<b>S2B</b>					
312260	VALMET	312153	318378		
<b>S2B</b>					
312261	VALMET	312153	318378		
<b>S2B</b>					
312262	VALMET	312153	318378		
<b>S2B</b>					
312263	VALMET	312153	318378		
<b>S2B</b>					
312311	PERKINS	312231	318378		
<b>S2B</b>					
312312	PERKINS	312231	318378		
<b>S2B</b>					
312320	M.W.M.	312321	318381		
<b>S2B</b>					
312401	RENAULT	312951	318381		312948
<b>S2B</b>					
312498	KELVIN	312499	312500		312629
<b>S2B</b>					
312507	VALMET	312938	318378		312940
<b>S2B</b>					
312515	VALMET	312938	318378		312939
<b>S2B</b>					
312555	SCANIA	313067	318381		313066
<b>S2B</b>					
312629	KELVIN	312499	312500		
<b>S2B</b>					
312666	RENAULT	312951	318381		312949
<b>S2B</b>					
312691	PERKINS	312231	318378		312312

<b>S2B</b>					
312792	STEYR D. PUCH	312148	318378		312946
<b>S2B</b>					
312926	SAME	312927	318378		
<b>S2B</b>					
312939	VALMET	312938	318378		
<b>S2B</b>					
312940	VALMET	312938	318378		
<b>S2B</b>					
312946	STEYR D. PUCH	312148	318378		
<b>S2B</b>					
312947	RENAULT	312950	318381		
<b>S2B</b>					
312948	RENAULT	312951	318381		
<b>S2B</b>					
312949	RENAULT	312950	318381		
<b>S2B</b>					
313002	M.W.M.	313046	318381		313044
<b>S2B</b>					
313044	M.W.M.	313046	318381		
<b>S2B</b>					
313050	MERCEDES	197346	314177		
<b>S2B</b>					
313066	SCANIA	313067	318381		
<b>S2B</b>					
313084	RENAULT	312148	318381		313812
<b>S2B</b>					
313094	RENAULT	313340	318381		313811
<b>S2B</b>					
313115	RENAULT	313912	318381		313911
<b>S2B</b>					
313133	LIEBHERR	313192	318381		313191
<b>S2B</b>					
313142	SAME	313340	318381		312248
<b>S2B</b>					
313163	MERCEDES	313459	313375		
<b>S2B</b>					
313191	LIEBHERR	313192	318381		
<b>S2B</b>					
313196	VM	313340	318381		313338
<b>S2B</b>					



313219	VM	313340	318381		313339
<b>S2B</b>					
313220	VM	313340	318381		313338
<b>S2B</b>					
313221	VM	313340	318381		
<b>S2B</b>					
313232	VALMET	313353	318381		313352
<b>S2B</b>					
313338	VM	313340	318381		
<b>S2B</b>					
313339	VM	313340	318381		
<b>S2B</b>					
313352	VALMET	313353	318381		
<b>S2B</b>					
313394	MERCEDES	313426	318381		313425
<b>S2B</b>					
313397	SAME	313340	318381		312248
<b>S2B</b>					
313425	MERCEDES	313426	318381		
<b>S2B</b>					
313601					
<b>S2B</b>					
313617	STEYR D. PUCH	313693	318381		313694
<b>S2B</b>					
313694	STEYR D. PUCH	313693	318381		
<b>S2B</b>					
313695	VOLVO	313776	318381		313775
<b>S2B</b>					
313710	STEYR D. PUCH	313426	318378		313744
<b>S2B</b>					
313744	STEYR D. PUCH	313426	318378		
<b>S2B</b>					
313761	GREAVES	314194	318381		314193
<b>S2B</b>					
313775	VOLVO	313776	318381		
<b>S2B</b>					
313778	VALMET	313821	318381		313820
<b>S2B</b>					
313799	BELARUS	313426	318378		313800
<b>S2B</b>					
313800	BELARUS	313426	318378		

<b>S2B</b>					
313811	RENAULT	313340	318381		
<b>S2B</b>					
313812	RENAULT	312148	318381		
<b>S2B</b>					
313820	VALMET	313821	318381		
<b>S2B</b>					
313871	RENAULT	314034	318381		314033
<b>S2B</b>					
313874	RENAULT	312938	318381		315022
<b>S2B</b>					
313911	RENAULT	313912	318381		
<b>S2B</b>					
313933	K.H.DEUTZ	315331	318381		314044
<b>S2B</b>					
313934	K.H.DEUTZ	315331	318381		314044
<b>S2B</b>					
313935	K.H.DEUTZ	314002	318381		314001
<b>S2B</b>					
313937	K.H.DEUTZ	314002	318381		314001
<b>S2B</b>					
313940	K.H.DEUTZ	314002	318381		314001
<b>S2B</b>					
313947	K.H.DEUTZ	317381	318381		
<b>S2B-102L</b>					
<u>314001</u>	K.H.DEUTZ	314002	318381		
<b>S2B</b>					
314033	RENAULT	314034	318381		
<b>S2B</b>					
314044	K.H.DEUTZ	315331	318381		
<b>S2B</b>					
314073	M.W.M.	314002	318381		314081
<b>S2B</b>					
314081	M.W.M.	314002	318381		
<b>S2B</b>					
314106	K.H.DEUTZ	315374	318381		
<b>S2B</b>					
314107	K.H.DEUTZ	315374	318381		
<b>S2B</b>					
314108	K.H.DEUTZ	315374	318381		315020
<b>S2B</b>					

314129	K.H.DEUTZ	314002	318381		314294
<b>S2B</b>					
314176	K.H.DEUTZ	314002	318381		
<b>S2B</b>					
314193	GREAVES	314194	318381		
<b>S2B</b>					
314196	RENAULT	315568	318381		
<b>S2B</b>					
314252	GREAVES	314254	318381		314253
<b>S2B</b>					
314253	GREAVES	314254	318381		
<b>S2B</b>					
314308	M.W.M.	314082	318381		314309
<b>S2B</b>					
314309	M.W.M.	314082	318381		
<b>S2B</b>					
314413	SCANIA	313067	318381		313066
<b>S2B</b>					
314470	VALMET	313067	318381		315023
<b>S2B</b>					
314472	STEYR D. PUCH	315025	318381		315024
<b>S2B</b>					
314494	PERKINS	315027	318381		
<b>S2B</b>					
314495	PERKINS	315027	318381		
<b>S2B</b>					
314587	K.H.DEUTZ	315374	318381		315020
<b>S2B</b>					
314716	PERKINS	312231	318378		312311
<b>S2B</b>					
314765	KOMATSU	313636	318376		315105
<b>S2B</b>					
314766	KOMATSU	313636	318376		315105
<b>S2B</b>					
314784	M.W.M.	313046	318381		315305
<b>S2B</b>					
314912	K.H.DEUTZ	314002	318381		315028
<b>S2B</b>					
315020	K.H.DEUTZ	315374	318381		
<b>S2B</b>					
315022	RENAULT	312938	318381		

<b>S2B</b>					
315024	STEYR D. PUCH	315025	318381		
<b>S2B</b>					
315026	PERKINS	315027	318381		
<b>S2B</b>					
315028	K.H.DEUTZ	314002	318381		
<b>S2B</b>					
315100	K.H.DEUTZ				
<b>S2B</b>					
315101	MERCEDES	313426	318381		313425
<b>S2B</b>					
315105	KOMATSU	315037	318376		
<b>S2B</b>					
315122	KOMATSU	315222	318381		315153
<b>S2B</b>					
<u>315153</u>	KOMATSU	315222	318381		
<b>S2B</b>					
315174	KOMATSU	315178	318376		315179
<b>S2B</b>					
315179	KOMATSU	315178	318376		
<b>S2B</b>					
315305	M.W.M.	313046	318381		
<b>S2B</b>					
315355	RENAULT	315568	318381		
<b>S2B</b>					
315392	KOMATSU	315393	318376		315514
<b>S2B</b>					
315397	KOMATSU	315398	318376		315511
<b>S2B</b>					
<u>315437</u>	K.H.DEUTZ	314002	318381		
<b>S2B</b>					
315511	KOMATSU	315398	318376		
<b>S2B</b>					
315514	KOMATSU	315393	318376		
<b>S2B</b>					
315524	K.H.DEUTZ	317381	318381		
<b>S2B</b>					
315567	RENAULT	315568	318381		
<b>S2B</b>					
315654	K.H.DEUTZ	315707	318381		
<b>S2B</b>					

315704	K.H.DEUTZ	315707	318381		
<b>S2B</b>					
315705	K.H.DEUTZ	315707	318381		
<b>S2B</b>					
315739	K.H.DEUTZ	315707	318381		
<b>S2B</b>					
315820	K.H.DEUTZ	315707	318381		
<b>S2B</b>					
315908	K.H.DEUTZ	315938			
<b>S2B-160L</b>					
315926	K.H.DEUTZ	315938			
<b>S2B</b>					
315980	RENAULT	315568	318381		
<b>S2B</b>					
316039	RENAULT	315568	318381		
<b>S2B</b>					
316378	VALMET	313353	318381		
<b>S2B</b>					
316379	VALMET	313353	318381		
<b>S2B</b>					
316588	SAME	312927	318378		
<b>S2B</b>					
316613	RENAULT	315568	318381		
<b>S2B</b>					
316705	K.H.DEUTZ	314002	318378		315437
<b>S2B</b>					
316706	K.H.DEUTZ	315331	318378		314044
<b>S2B</b>					
316707	K.H.DEUTZ	315374	318381		316775
<b>S2B</b>					
316708	K.H.DEUTZ	315940	318381		
<b>S2B</b>					
316718	K.H.DEUTZ	314002	318381		
<b>S2B</b>					
<u>316724</u>	K.H.DEUTZ	314002	318381		316773
<b>S2B</b>					
316725	K.H.DEUTZ	314002	318378		315437
<b>S2B</b>					
316726	K.H.DEUTZ	314002	318381		315437
<b>S2B</b>					
316732	K.H.DEUTZ	315331	317378		314044

<b>S2B</b>					
316744	K.H.DEUTZ				
<b>S2B</b>					
316773	K.H.DEUTZ	314002	318381		
<b>S2B</b>					
316775	K.H.DEUTZ	315374	318381		
<b>S2B</b>					
316779	K.H.DEUTZ	314002	318381		
<b>S2B</b>					
316780	K.H.DEUTZ	315940	318381		
<b>S2B</b>					
316835	K.H.DEUTZ	315707	318381		
<b>S2B</b>					
317062	K.H.DEUTZ	317063	318378		
<b>S2B</b>					
319040	K.H.DEUTZ	317063	318378		317062
<b>S2B</b>					
319041	K.H.DEUTZ	317063	318378		317062
<b>S2B</b>					
319090	SISU	313067	318381		319116
<b>S2B</b>					
319116	SISU	313067	318381		
<p>TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.</p>					

<b>TurboMaster</b>		<b>Catálogo Schwitzer 2005</b>		<b>Schwitzer</b>	
<b>S2BG</b>					
<b>Referencia</b>	<b>Aplicación</b>	<b>Cartucho</b>	<b>Juego Reparación</b>	<b>A/R</b>	<b>Sustituido por</b>
<b>S2BG-056</b>					
166085	CATERPILLAR				
<b>S2BG-052</b>					
199131	CATERPILLAR				
<b>S2BG-053</b>					
199137	CATERPILLAR				
<b>S2BG-052</b>					
199167	CATERPILLAR				
<b>S2BG-053</b>					
199168	CATERPILLAR				
<b>S2BG-053</b>					
199210	CATERPILLAR				
<b>S2BG-056</b>					
199279	CATERPILLAR				
<b>S2BG-056</b>					
199281	CATERPILLAR				
<b>S2BG-056</b>					
199282	CATERPILLAR				
<b>S2BG-056</b>					
199425	CATERPILLAR				
<b>S2BG</b>					
312888	BAUDOIN	313439	318381		
<b>S2BG</b>					
313440	BAUDOIN	313439	318381		
<b>S2BG</b>					
313711	VALMET	314100	318381		314099
<b>S2BG</b>					
313866	RENAULT	314126	318381		314125
<b>S2BG</b>					
314099	VALMET	314100	318381		
<b>S2BG</b>					
314125	RENAULT	314126	318381		
<b>S2BG</b>					
314605	KOMATSU	315038	318381		315106
<b>S2BG</b>					
314617	RENAULT	314126	318381		315045
<b>S2BG</b>					

315045	RENAULT	314126	318381		
<b>S2BG</b>					
315106	KOMATSU	315038	318381		
<b>S2BG</b>					
315631	VALMET	315645	318381		
<b>S2BG</b>					
315644	VALMET	315645	318381		
<b>S2BG</b>					
316477	VALMET	315645	318381		
<b>S2BG</b>					
316494	VALMET	315645	318381		
<b>S2BG</b>					
317049		315946			
<b>S2BG</b>					
318511	RABA	315946	318381		318514
<b>S2BG</b>					
318514	RABA	315946	318381		
<b>S2BG</b>					
318854	K.H.DEUTZ	318855			
<b>S2BG</b>					
319053	KOMATSU	315038	318381		319119
<b>S2BG</b>					
319119	KOMATSU	315038	318381		
<p>TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.</p>					



**TurboMaster**

**Catálogo Schwitzer 2005**

**Schwitzer**

**S2BGL**

Ha habido un error.

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

## S2BS

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
<b>S2BS-001</b>					
166076	CATERPILLAR				
<b>S2BS-001</b>					
166077	CATERPILLAR				
<b>S2BS-079</b>					
166128	CATERPILLAR				
<b>S2BS-010</b>					
166156	CATERPILLAR				
<b>S2BS-010</b>					
166157	CATERPILLAR				
<b>S2BS-010</b>					
166158	CATERPILLAR				
<b>S2BS-010</b>					
166159	CATERPILLAR				
<b>S2BS-001</b>					
166321	CATERPILLAR	166322	318379		
<b>S2BS-001</b>					
166340	CATERPILLAR	166252			
<b>S2BS-010</b>					
166448	CATERPILLAR				
<b>S2BS-010</b>					
166450	CATERPILLAR				
<b>S2BS-001</b>					
194878	CATERPILLAR	313664			
<b>S2BS-001</b>					
196983	CATERPILLAR	166322			
<b>S2BS-010</b>					
196984	CATERPILLAR				
<b>S2BS-001</b>					
197396	CATERPILLAR	313601			
<b>S2BS-012</b>					
197523	CATERPILLAR				
<b>S2BS-012</b>					
197771	CATERPILLAR				
<b>S2BS-010</b>					
197772	CATERPILLAR	314917			314418
<b>S2BS-001</b>					

197773	CATERPILLAR				
<b>S2BS-001</b>					
197774	CATERPILLAR				
<b>S2BS-001</b>					
197792	CATERPILLAR	313664	318379		313663
<b>S2BS-010</b>					
197793	CATERPILLAR	314917			
<b>S2BS-001</b>					
197794	CATERPILLAR				
<b>S2BS-019</b>					
197795	CATERPILLAR				
<b>S2BS-012</b>					
197796	CATERPILLAR				
<b>S2BS-001</b>					
197840	CATERPILLAR				
<b>S2BS-001</b>					
197902	CATERPILLAR				
<b>S2BS-012</b>					
198147	CATERPILLAR				
<b>S2BS-042</b>					
198415	CATERPILLAR				
<b>S2BS-012</b>					
198467	CATERPILLAR				
<b>S2BS-042</b>					
198475	CATERPILLAR				
<b>S2BS</b>					
198944	JOHN DEERE				
<b>S2BS-012</b>					
199028	CATERPILLAR				
<b>S2BS-042</b>					
199029	CATERPILLAR				
<b>S2BS-051</b>					
199088	CATERPILLAR				
<b>S2BS-061</b>					
199108	CATERPILLAR				
<b>S2BS-001</b>					
199124	CATERPILLAR				
<b>S2BS-001</b>					
199169	CATERPILLAR				
<b>S2BS-001</b>					
199284	CATERPILLAR				

<b>S2BS-001</b>					
199285	CATERPILLAR	313664			
<b>S2BS-001</b>					
199286	CATERPILLAR				
<b>S2BS-001</b>					
199287	CATERPILLAR				
<b>S2BS-001</b>					
199288	CATERPILLAR				
<b>S2BS-001</b>					
199289	CATERPILLAR				
<b>S2BS-001</b>					
199290	CATERPILLAR				
<b>S2BS-001</b>					
199291	CATERPILLAR				
<b>S2BS-001</b>					
199292	CATERPILLAR	313664			
<b>S2BS-001</b>					
199293	CATERPILLAR				
<b>S2BS-001</b>					
199294	CATERPILLAR				
<b>S2BS-001</b>					
199295	CATERPILLAR				
<b>S2BS-001</b>					
199296	CATERPILLAR				313624
<b>S2BS-001</b>					
199297	CATERPILLAR				
<b>S2BS-001</b>					
199298	CATERPILLAR	313664	318378		
<b>S2BS-001</b>					
199303	CATERPILLAR				
<b>S2BS</b>					
313614	CATERPILLAR	313664	318379		
<b>S2BS</b>					
313624	CATERPILLAR	313664	318379		
<b>S2BS</b>					
313663	CATERPILLAR	313664	318379		
TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.					

<b>TurboMaster</b>		<b>Catálogo Schwitzer 2005</b>		<b>Schwitzer</b>	
<b>S2BW</b>					
<b>Referencia</b>	<b>Aplicación</b>	<b>Cartucho</b>	<b>Juego Reparación</b>	<b>A/R</b>	<b>Sustituido por</b>
<b>S2BW-033</b>					
166225	JOHN DEERE	198051	318380		
<b>S2BW-085</b>					
166402	JOHN DEERE	169311	318380		
<b>S2BW-078</b>					
166403	JOHN DEERE	166073	318380		
<b>S2BW-033</b>					
166735	NAVISTAR	167170	314022		
<b>S2BW</b>					
166751	CATERPILLAR	199476	314022		
<b>S2BW</b>					
170258	JOHN DEERE		318380		
<b>S2BW-001</b>					
198238	CATERPILLAR	313664			
<b>S2BW-001</b>					
198240	CATERPILLAR	313664			
<b>S2BW-049</b>					
198910	CATERPILLAR				
<b>S2BW-049</b>					
199475	CATERPILLAR	199476	314022		
<b>S2BW-001</b>					
199549	CATERPILLAR	313664			
<b>S2BW</b>					
199768	JOHN DEERE	166073	318380		
<b>S2BW</b>					
315765	BAUDOIN	312148	318378		315951
<b>S2BW</b>					
315951	BAUDOIN	312148	318378		
<b>S2BW</b>					
317635	K.H.DEUTZ	317758	318381		317757
<b>S2BW</b>					
317636	K.H.DEUTZ	315940	318381		317756
<b>S2BW</b>					
317637	K.H.DEUTZ	315940	318381		317760
<b>S2BW</b>					
317638	K.H.DEUTZ	315374	318381		317759
<b>S2BW</b>					

317716	K.H.DEUTZ	314002	318381		318142
<b>S2BW</b>					
317756	K.H.DEUTZ	315940	318381		
<b>S2BW</b>					
317757	K.H.DEUTZ	317758	318381		
<b>S2BW</b>					
317759	K.H.DEUTZ	315374	318381		
<b>S2BW</b>					
317760	K.H.DEUTZ	315940	318381		
<b>S2BW</b>					
318142	K.H.DEUTZ	314002	318381		
TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.					

**TurboMaster****Catálogo Schwitzer 2005****Schwitzer****S2C**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
<b>S2C</b>					
312806	RENAULT	312971	318381		312970
<b>S2C</b>					
312970	RENAULT	312971	318381		
<b>S2C</b>					
313090	RENAULT	313528	318381		313529
<b>S2C</b>					
313229	RENAULT	313527	318381		313526
<b>S2C</b>					
313526	RENAULT	313527	318381		
<b>S2C</b>					
313529	RENAULT	313528	318381		

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  
 Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

**TurboMaster****Catálogo Schwitzer 2005****Schwitzer****S2D**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
<b>S2D</b>					
312322	KOMATSU	313074	318375		313075
<b>S2D</b>					
313075	KOMATSU	313074	318375		
<b>S2D</b>					
313579	KOMATSU	313584	318375		313593
<b>S2D</b>					
313593	KOMATSU	313584	318375		
<b>S2D</b>					
313628	KOMATSU	313636	318376		313635
<b>S2D</b>					
313635	KOMATSU	313636	318376		
<b>S2D</b>					
314317	KOMATSU	314318	315320		314334
<b>S2D</b>					
314334	KOMATSU	314318	315320		
<b>S2D</b>					
314474	KOMATSU	314475	315320		315043
<b>S2D</b>					
314743	KOMATSU	313636	318376		315044
<b>S2D</b>					
315043	KOMATSU	314475	315320		
<b>S2D</b>					
315044	KOMATSU	313636	318376		

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.



**TurboMaster****Catálogo Schwitzer 2005****Schwitzer****S2ECGL**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
<b>S2ECGL-098</b>					
166964	CATERPILLAR				
<b>S2ECGL-098</b>					
167676	CATERPILLAR				

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

## S2EG

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
<b>S2EG-080</b>					
166141	CATERPILLAR				
<b>S2EG-070</b>					
166145	CATERPILLAR				
<b>S2EG-080</b>					
166213	CATERPILLAR				
<b>S2EG-070</b>					
166214	CATERPILLAR				
<b>S2EG-070</b>					
166475	CATERPILLAR	199716			
<b>S2EG-070</b>					
166487	CATERPILLAR				
<b>S2EG-088</b>					
166561	CATERPILLAR				
<b>S2EG-088</b>					
166565	CATERPILLAR				
<b>S2EG-070</b>					
166676	CATERPILLAR				
<b>S2EG</b>					
166744	CATERPILLAR				
<b>S2EG</b>					
166755	CATERPILLAR				
<b>S2EG-094</b>					
166773	CATERPILLAR	317085	318379		
<b>S2EG-099</b>					
166804	CATERPILLAR				
<b>S2EG-099</b>					
166805	CATERPILLAR				
<b>S2EG-070</b>					
166808	CATERPILLAR				
<b>S2EG-070</b>					
166809	CATERPILLAR				
<b>S2EG-070</b>					
166812	CATERPILLAR				
<b>S2EG-070</b>					
166813	CATERPILLAR				
<b>S2EG-095</b>					

166821	CATERPILLAR				
<b>S2EG-080</b>					
199611	CATERPILLAR				
<b>S2EG-065</b>					
199612	CATERPILLAR	199620			
<b>S2EG-069</b>					
199706	CATERPILLAR				
<b>S2EG-069</b>					
199707	CATERPILLAR				
<b>S2EG-069</b>					
199708	CATERPILLAR				
<b>S2EG-070</b>					
199712	CATERPILLAR				
<b>S2EG-070</b>					
199713	CATERPILLAR				
<b>S2EG-070</b>					
199714	CATERPILLAR				
<b>S2EG-070</b>					
199715	CATERPILLAR				
TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.					

## S2EGL

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
<b>S2EGL-069</b>					
166799	CATERPILLAR				
<b>S2EGL-069</b>					
166800	CATERPILLAR				
<b>S2EGL-099</b>					
166802	CATERPILLAR	199716			
<b>S2EGL-099</b>					
166803	CATERPILLAR				
<b>S2EGL-099</b>					
166810	CATERPILLAR				
<b>S2EGL-099</b>					
166811	CATERPILLAR				
<b>S2EGL-099</b>					
166814	CATERPILLAR				
<b>S2EGL-099</b>					
166815	CATERPILLAR				
<b>S2EGL-100</b>					
166930	CATERPILLAR				
<b>S2EGL-095</b>					
167068	CATERPILLAR				
<b>S2EGL-100</b>					
167197	CATERPILLAR				
<b>S2EGL-099</b>					
167199	CATERPILLAR				
<b>S2EGL-112</b>					
167302	CATERPILLAR	167319			
<b>S2EGL-073</b>					
167402	CATERPILLAR				
<b>S2EGL-095</b>					
167613	CATERPILLAR				
<b>S2EGL-100</b>					
167645	CATERPILLAR				
<b>S2EGL-099</b>					
167708	CATERPILLAR				
<b>S2EGL-094</b>					
167953	CATERPILLAR				
<b>S2EGL-094</b>					

167955	CATERPILLAR				
<b>S2EGL-094</b>					
168020	CATERPILLAR				
<b>S2EGL-094</b>					
168022	CATERPILLAR				
<b>S2EGL-094</b>					
168081	CATERPILLAR				
<b>S2EGL-099</b>					
168083	CATERPILLAR				
<b>S2EGL-094</b>					
168127	CATERPILLAR				
<b>S2EGL-094</b>					
168128	CATERPILLAR	168112			
<b>S2EGL</b>					
168364	CATERPILLAR	167319			
<b>S2EGL-143</b>					
168522	CATERPILLAR				
<b>S2EGL-094</b>					
168537	CATERPILLAR	168112			
<b>S2EGL</b>					
168938	CATERPILLAR				
<b>S2EGL-094</b>					
168940	CATERPILLAR	168112			
<p>TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.</p>					

<b>TurboMaster</b>		<b>Catálogo Schwitzer 2005</b>		<b>Schwitzer</b>	
<b>S2EL</b>					
<b>Referencia</b>	<b>Aplicación</b>	<b>Cartucho</b>	<b>Juego Reparación</b>	<b>A/R</b>	<b>Sustituido por</b>
<b>S2EL</b>					
166592	CUMMINS				
<b>S2EL</b>					
171270	CUMMINS	171634			
TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.					

**TurboMaster****Catálogo Schwitzer 2005****Schwitzer****S2ES**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
<b>S2ES-079</b>					
166126	CATERPILLAR				
<b>S2ES-083</b>					
166381	CATERPILLAR	314523	318379		314522
<b>S2ES-084</b>					
166479	CATERPILLAR	166480			
<b>S2ES-087</b>					
166521	CATERPILLAR				
<b>S2ES-087</b>					
166534	CATERPILLAR				
<b>S2ES-107</b>					
167027	CATERPILLAR				
<b>S2ES-083</b>					
314522	CATERPILLAR	314523	318379		

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

**TurboMaster****Catálogo Schwitzer 2005****Schwitzer****S2ESL**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
<b>S2ESL-105</b>					
167085	CATERPILLAR				
<b>S2ESL-051</b>					
167186	CATERPILLAR				
<b>S2ESL-051</b>					
167187	CATERPILLAR				
<b>S2ESL-116</b>					
167288	JOHN DEERE	167358			
<b>S2ESL-113</b>					
167303	CATERPILLAR	198449			
<b>S2ESL-112</b>					
167389	CATERPILLAR		318379		
<b>S2ESL-119</b>					
167559	CATERPILLAR	167637			
<b>S2ESL-105</b>					
167575	CATERPILLAR	167086	318379		
<b>S2ESL-094</b>					
167604	CATERPILLAR				
<b>S2ESL-094</b>					
167630	CATERPILLAR	166775			
<b>S2ESL-099</b>					
167648	CATERPILLAR				
<b>S2ESL-099</b>					
167651	CATERPILLAR				
<b>S2ESL-099</b>					
167652	CATERPILLAR				
<b>S2ESL-099</b>					
167654	CATERPILLAR				
<b>S2ESL-099</b>					
167693	CATERPILLAR				
<b>S2ESL-122</b>					
167762	CATERPILLAR				
<b>S2ESL-094</b>					
168190	CATERPILLAR				
<b>S2ESL-105</b>					
168362	CATERPILLAR	167637			
<b>S2ESL</b>					



168526	CATERPILLAR	168523			
<b>S2ESL-094</b>					
168527	CATERPILLAR				
<b>S2ESL-094</b>					
168530	CATERPILLAR				
<b>S2ESL</b>					
168579	CATERPILLAR	168580			
<b>S2ESL-094</b>					
168623	CATERPILLAR				
<b>S2ESL-094</b>					
168624	CATERPILLAR				
<b>S2ESL</b>					
168696	CATERPILLAR	168523			
<b>S2ESL</b>					
168942	CATERPILLAR	168523			
<b>S2ESL</b>					
314418	CATERPILLAR	314917			

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

**TurboMaster****Catálogo Schwitzer 2005****Schwitzer****S2EWL**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
<b>S2EWL-082</b>					
166183	CATERPILLAR				
<b>S2EWL-110</b>					
167582	CATERPILLAR	167583			
<b>S2EWL</b>					
168274	CATERPILLAR				

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  
 Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

**TurboMaster****Catálogo Schwitzer 2005****Schwitzer****S3**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
<b>S3</b>					
310653	LEYLAND	310722	310723		311758
<b>S3</b>					
310705	LEYLAND	310722	310723		311758
<b>S3</b>					
310721	LEYLAND	310722	310723		

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  
 Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

## S3A

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
<b>S3A</b>					
166030	MACK	197959	318391		
<b>S3A</b>					
166033	MACK	197806	318391		
<b>S3A</b>					
166035	MACK	197806	318391		
<b>S3A</b>					
166037	MACK	197806	318391		
<b>S3A</b>					
166042	MACK	198844			
<b>S3A</b>					
166044	MACK	198455	318391		
<b>S3A</b>					
166045	MACK	198455	318391		
<b>S3A</b>					
166099	JOHN DEERE	199623	318391		
<b>S3A</b>					
166173	JOHN DEERE	166172	318391		
<b>S3A</b>					
166414	JOHN DEERE	166172	318391		
<b>S3A</b>					
166429	JOHN DEERE	166172	318391		
<b>S3A</b>					
166731	JOHN DEERE	166172	318391		
<b>S3A</b>					
196823	MACK	198115	318391		198014
<b>S3A</b>					
196824	MACK	198115	318391		198019
<b>S3A</b>					
196825	MACK	198116	318391		198016
<b>S3A</b>					
196826	MACK	198116	318391		198021
<b>S3A</b>					
197061	MACK	198117	318391		197504
<b>S3A</b>					
197062	MACK	198117	318391		198020
<b>S3A</b>					

197113	MACK	198119	318391		197115
<b>S3A</b>					
197114	MACK	198119	318391		197116
<b>S3A</b>					
197115	MACK	198119	318391		
<b>S3A</b>					
197116	MACK	198119	318391		
<b>S3A</b>					
197455	MACK	198118	318391		197457
<b>S3A</b>					
197456	MACK	198118	318391		197458
<b>S3A</b>					
197457	MACK	198118	318391		
<b>S3A</b>					
197458	MACK	198118	318391		
<b>S3A</b>					
197501	MACK	198117	318391		197504
<b>S3A</b>					
197502	MACK	198115	318391		197505
<b>S3A</b>					
197503	MACK	198115	318391		197506
<b>S3A</b>					
197504	MACK	198117	318391		
<b>S3A</b>					
197505	MACK	198115	318391		
<b>S3A</b>					
197506	MACK	198115	318391		
<b>S3A</b>					
197690	MACK	198115	318391		198024
<b>S3A</b>					
197691	MACK	198117	318391		198024
<b>S3A</b>					
197692	MACK	198116	318391		198026
<b>S3A</b>					
197693	MACK	198118	318391		198027
<b>S3A</b>					
197694	MACK	198119	318391		198025
<b>S3A</b>					
197695	MACK	198115	318391		198022
<b>S3A</b>					
197700	MACK	198115	318391		198014

<b>S3A</b>					
197755	MACK	198120	318391		198017
<b>S3A</b>					
197937	MACK	197806	318391		166034
<b>S3A</b>					
197939	MACK	197806	318391		166035
<b>S3A</b>					
197941	MACK	197806	318391		166035
<b>S3A</b>					
198014	MACK	198115	318391		
<b>S3A</b>					
198016	MACK	198116	318391		
<b>S3A</b>					
198017	MACK	198120	318391		
<b>S3A</b>					
198019	MACK	198115	318391		
<b>S3A</b>					
198020	MACK	198117	318391		
<b>S3A</b>					
198021	MACK	198116	318391		
<b>S3A</b>					
198022	MACK	198115	318391		
<b>S3A</b>					
198023	MACK	198115	318391		
<b>S3A</b>					
198024	MACK	198117	318391		
<b>S3A</b>					
198025	MACK	198119	318391		
<b>S3A</b>					
198026	MACK	198116	318391		
<b>S3A</b>					
198027	MACK	198118	318391		
<b>S3A</b>					
198059	JOHN DEERE	198092	318391		
<b>S3A</b>					
198407	MACK	197806	318391		166035
<b>S3A</b>					
198408	MACK	197806	318391		166035
<b>S3A</b>					
198409	MACK	198409	318391		166030
<b>S3A</b>					

198437	MACK	198455	318391		166044
<b>S3A</b>					
198470	MACK	198455	318391		166045
<b>S3A</b>					
198471	MACK	198455	318391		166044
<b>S3A</b>					
198511	MACK	197959	318391		166031
<b>S3A</b>					
198512	MACK	197806	318391		166033
<b>S3A</b>					
198513	MACK	197806	318391		166033
<b>S3A</b>					
198514	MACK	197806	318391		166037
<b>S3A</b>					
198515	MACK	197806	318391		166037
<b>S3A</b>					
198623	SCANIA	197350	311782		
<b>S3A</b>					
198837	MACK	197959	318391		166031
<b>S3A</b>					
198838	MACK	197959	318391		166030
<b>S3A</b>					
198839	MACK	197959	318391		166030
<b>S3A</b>					
198840	MACK	197959	318391		166030
<b>S3A</b>					
198902	MACK	197959	318391		166030
<b>S3A</b>					
198903	MACK	198455	318391		166044
<b>S3A</b>					
198919	JOHN DEERE				
<b>S3A</b>					
199401	MACK	197806	318391		166035
<b>S3A</b>					
199402	MACK	197806	318391		166035
<b>S3A</b>					
199579	JOHN DEERE	199623	318391		
<b>S3A</b>					
199720	JOHN DEERE				
<b>S3A</b>					
311021	GARDNER	311312	318391		311311

<b>S3A</b>					
311023	SCANIA	312284	318391		312283
<b>S3A</b>					
311065	RENAULT	312149	318391		312282
<b>S3A</b>					
311103	LEYLAND	311984	313891		311758
<b>S3A</b>					
311311	GARDNER	311312	318391		
<b>S3A</b>					
311553	STEYR D.PUCH	312150	318391		312257
<b>S3A</b>					
311613	PEGASO	312914	318391		312916
<b>S3A</b>					
311614	RENAULT	312228	318391		312227
<b>S3A</b>					
311624	RENAULT	312149	318391		312282
<b>S3A</b>					
311758	LEYLAND	311984	313891		
<b>S3A</b>					
311785	RENAULT	312251	313891		312250
<b>S3A</b>					
311825	RENAULT	312228	313891		312227
<b>S3A</b>					
312158	SCANIA	312284	313891		312283
<b>S3A</b>					
312159	SCANIA	312284	313891		312283
<b>S3A</b>					
312210	MAN	314420	318391		314419
<b>S3A</b>					
312227	RENAULT	312228	313891		
<b>S3A</b>					
312232	RENAULT	312251	313891		312250
<b>S3A</b>					
312233	RENAULT	312251	313891		312250
<b>S3A</b>					
312250	RENAULT	312251	313891		
<b>S3A</b>					
312257	STEYR D.PUCH	312150	318391		
<b>S3A</b>					
312267	SCANIA	313064	313891		313063
<b>S3A</b>					



312282	RENAULT	312149	318391		
<b>S3A</b>					
312283	SCANIA	312284	313891		
<b>S3A</b>					
312293	PEGASO	312914	318391		
<b>S3A</b>					
312294	RENAULT	312251	313891		312227
<b>S3A</b>					
312295	RENAULT	312228	313891		312227
<b>S3A</b>					
312296	RENAULT	312228	313891		312227
<b>S3A</b>					
312297	RENAULT	312228	313891		312227
<b>S3A</b>					
312298	RENAULT	312228	313891		312227
<b>S3A</b>					
312583	RENAULT	312251	318391		312250
<b>S3A</b>					
312586	MAN	312915	318391		312917
<b>S3A</b>					
312700	MAN	312780	318391		312778
<b>S3A</b>					
312702	MAN	312788	318391		314981
<b>S3A</b>					
312720	MAN	312915	318391		312918
<b>S3A</b>					
312731	MAN	313952	318391		312779
<b>S3A</b>					
312778	MAN	312780	318391		
<b>S3A</b>					
<u>312779</u>	MAN	313952	318391		
<b>S3A</b>					
<u>312787</u>	MAN	312788	318391		
<b>S3A</b>					
312813	MAN	312780	318391		313696
<b>S3A</b>					
312814	MAN	313698	318391		313697
<b>S3A</b>					
312822	SCANIA	313064	313891		313063
<b>S3A</b>					
312823	SCANIA	313064	313891		313063

<b>S3A</b>					
312824	SCANIA	313064	313891		313063
<b>S3A</b>					
312825	SCANIA	313064	313891		
<b>S3A</b>					
312916	PEGASO	312914	318391		
<b>S3A</b>					
312917	MAN	312915	318391		
<b>S3A</b>					
312918	MAN	312915	318391		
<b>S3A</b>					
313063	SCANIA	313064	313891		
<b>S3A</b>					
313410	SCANIA	313415	313891		313414
<b>S3A</b>					
313411	SCANIA	313415	313891		
<b>S3A</b>					
313414	SCANIA	313415	313891		
<b>S3A</b>					
<u>313696</u>	MAN	312780	318391		
<b>S3A</b>					
313697	MAN	313698	318391		
<b>S3A</b>					
313851	STEYR D.PUCH	313888	318391		313887
<b>S3A</b>					
313869	MAN	313952	318391		313951
<b>S3A</b>					
313870	MAN	315542	318391		315528
<b>S3A</b>					
313887	STEYR D.PUCH	313888	318391		
<b>S3A</b>					
313894	KOMATSU	313895	318391		313928
<b>S3A</b>					
313928	KOMATSU	313895	318391		
<b>S3A</b>					
<u>313951</u>	MAN	313952	318391		
<b>S3A</b>					
313970	SCANIA				
<b>S3A</b>					
313980	KOMATSU	313994	318391		314013
<b>S3A</b>					

313983	KOMATSU	313994	318391		314013
<b>S3A</b>					
313988	STEYR D.PUCH	315047	318391		315046
<b>S3A</b>					
314013	KOMATSU	313994	318391		
<b>S3A</b>					
314021	MAN	314213	318391		314209
<b>S3A</b>					
314072	LIEBHERR	314220	318391		314219
<b>S3A</b>					
<u>314195</u>	KOMATSU	314473	318392		315650
<b>S3A</b>					
314209	MAN	314213	318391		
<b>S3A</b>					
314219	LIEBHERR	314220	318391		
<b>S3A</b>					
314258	KOMATSU	314259	318391		314260
<b>S3A</b>					
314260	KOMATSU	314259	318391		
<b>S3A</b>					
314329	KOMATSU	314394	318391		315050
<b>S3A</b>					
314414	LIEBHERR	315052	318391		315051
<b>S3A</b>					
314635	KOMATSU	314636	318392		315053
<b>S3A</b>					
314694	KOMATSU	314636	318392		315054
<b>S3A</b>					
314830	LIEBHERR	314220	318391		
<b>S3A</b>					
314974	MAN	315310	318391		315309
<b>S3A</b>					
314981	MAN	312788	318391		
<b>S3A</b>					
315046	STEYR D.PUCH	315047	318391		
<b>S3A</b>					
315048	KOMATSU	315049	318392		
<b>S3A</b>					
315050	KOMATSU	314394	318391		
<b>S3A</b>					
315051	LIEBHERR		318391		

<b>S3A</b>					
315053	KOMATSU	314636	318392		
<b>S3A</b>					
315054	KOMATSU	314636	318392		
<b>S3A</b>					
315055	LIEBHERR	314220	318391		
<b>S3A</b>					
315186	MAN	315506	318391		315207
<b>S3A</b>					
315207	MAN	315506	318391		
<b>S3A</b>					
315257	KOMATSU	314473	318392		
<b>S3A</b>					
315258	KOMATSU	315872	318392		315325
<b>S3A</b>					
315259	KOMATSU	315872	318392		315325
<b>S3A</b>					
315260	KOMATSU	315872	318392		315325
<b>S3A</b>					
315309	MAN	315310	318391		
<b>S3A</b>					
315325	KOMATSU	315872	318392		
<b>S3A</b>					
315340	KOMATSU	314636	318392		315428
<b>S3A</b>					
315428	KOMATSU	314636	318392		
<b>S3A</b>					
315487	KOMATSU	315527	318392		315520
<b>S3A</b>					
315520	KOMATSU	315527	318392		
<b>S3A</b>					
315528	MAN	315542	318391		
<b>S3A</b>					
315543	MAN	315542	318391		
<b>S3A</b>					
<u>315616</u>	KOMATSU	314473	318392		315650
<b>S3A</b>					
<u>315650</u>	KOMATSU	314473	318392		
<b>S3A</b>					
316043	MAN	316301	318391		
<b>S3A</b>					

316044	MAN	316303	318391		
<b>S3A</b>					
316045	MAN	316309	318391		
<b>S3A</b>					
316046	MAN	316311	318391		
<b>S3A</b>					
<u>316047</u>	MAN	316309	318391		316312
<b>S3A</b>					
316300	MAN	316301	318391		
<b>S3A</b>					
316302	MAN	316303	318391		
<b>S3A</b>					
316308	MAN	316309	318391		
<b>S3A</b>					
316310	MAN	316311	318391		
<b>S3A</b>					
<u>316312</u>	MAN	316309	318391		
<b>S3A</b>					
316614	KOMATSU	314473	318392		
<b>S3A</b>					
<u>317623</u>	MAN	317674	318391		317673
<b>S3A</b>					
<u>317673</u>	MAN	317674	318391		
<b>S3A</b>					
<u>318110</u>	KOMATSU	318128	318392		318127
<b>S3A</b>					
<u>318127</u>	KOMATSU	318128	318392		

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

**TurboMaster****Catálogo Schwitzer 2005****Schwitzer****S3AC**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
<b>S3AC-002</b>					
166474	CATERPILLAR	196882			
<b>S3AC</b>					
196803	CATERPILLAR	196882			

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

**TurboMaster****Catálogo Schwitzer 2005****Schwitzer****S3ALW**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
<b>S3ALW-155</b>					
168859	KOMATSU				

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

**TurboMaster****Catálogo Schwitzer 2005****Schwitzer****S3AS**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
<b>S3AS-019</b>					
167100	CATERPILLAR				
<b>S3AS-017</b>					
167101	CATERPILLAR				
<b>S3AS-017</b>					
167102	CATERPILLAR				
<b>S3AS-019</b>					
167181	CATERPILLAR				
<b>S3AS-017</b>					
167182	CATERPILLAR				
<b>S3AS-017</b>					
167183	CATERPILLAR				
<b>S3AS</b>					
192883	CATERPILLAR				
<b>S3AS</b>					
196801	CATERPILLAR	314005	313891		
<b>S3AS</b>					
196802	CATERPILLAR				
<b>S3AS-017</b>					
197562	CATERPILLAR				
<b>S3AS-017</b>					
197563	CATERPILLAR				
<b>S3AS-019</b>					
197756	CATERPILLAR				
<b>S3AS-002</b>					
198140	CATERPILLAR	314005			
<b>S3AS</b>					
312881	CATERPILLAR	314005	313891		
<b>S3AS</b>					
315884	CATERPILLAR	314005			

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.



**TurboMaster****Catálogo Schwitzer 2005****Schwitzer****S3AW**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
<b>S3AW-131</b>					
168552	NAVISTAR	168604	199009		
<b>S3AW-017</b>					
196517	CATERPILLAR				
<b>S3AW-017</b>					
198194	CATERPILLAR				

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  
 Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

<b>TurboMaster</b>		<b>Catálogo Schwitzer 2005</b>		<b>Schwitzer</b>	
<b>S3B</b>					
<b>Referencia</b>	<b>Aplicación</b>	<b>Cartucho</b>	<b>Juego Reparación</b>	<b>A/R</b>	<b>Sustituido por</b>
<b>S3B</b>					
166566	MERCEDES	198621	318386		
<b>S3B</b>					
166567	MERCEDES	198621	318386		
<b>S3B</b>					
166568	MERCEDES	198619	318386		
<b>S3B</b>					
198620	MERCEDES	198619	318386		
<b>S3B</b>					
198622	MERCEDES	198621	318386		
<b>S3B</b>					
312432	RENAULT	312672	318386		312671
<b>S3B</b>					
312489	VOLVO	312634	318386		312862
<b>S3B</b>					
312671	RENAULT	312672	318386		
<b>S3B</b>					
312862	VOLVO	312634	318386		
<b>S3B</b>					
313214	RENAULT	313419	318386		313417
<b>S3B</b>					
313215	RENAULT	313419	318386		313417
<b>S3B</b>					
313216	RENAULT	313420	318386		313418
<b>S3B</b>					
313217	RENAULT	313420	318386		313418
<b>S3B</b>					
313417	RENAULT	313419	318386		
<b>S3B</b>					
<u>313418</u>	RENAULT	313420	318386		
<b>S3B</b>					
313427	RENAULT	312672	318386		313443
<b>S3B</b>					
313443	RENAULT	312672	318386		
<b>S3B</b>					
313795	VOLVO	313882	318386		313883
<b>S3B</b>					

313883	VOLVO	313882	318386		
<b>S3B</b>					
314014	K.H.DEUTZ	315332	318386		314243
<b>S3B</b>					
314083	K.H.DEUTZ	315060	318386		315059
<b>S3B</b>					
314084	K.H.DEUTZ	315060	318386		314979
<b>S3B</b>					
314116	M.W.M.	314161	318386		314160
<b>S3B</b>					
314160	M.W.M.	314161	318386		
<b>S3B</b>					
314243	K.H.DEUTZ	315332	318386		
<b>S3B</b>					
314455	K.H.DEUTZ	315060	318386		315061
<b>S3B</b>					
314469	MAN	315627	318386		315626
<b>S3B</b>					
314618	M.W.M.	314808	318386		315062
<b>S3B</b>					
<u>314793</u>	M.W.M.	315303	318386		315302
<b>S3B</b>					
314796	M.W.M.	314809	318386		315063
<b>S3B</b>					
314979	K.H.DEUTZ	315060	318386		315304
<b>S3B</b>					
315059	K.H.DEUTZ	315060	318386		
<b>S3B</b>					
315061	K.H.DEUTZ	315060	318386		
<b>S3B</b>					
315062	M.W.M.	314808	318386		
<b>S3B</b>					
315063	M.W.M.	314809	318386		
<b>S3B</b>					
315107	MAN	315551	318386		315550
<b>S3B</b>					
315127	MAN	315625	318387		315128
<b>S3B</b>					
315128	MAN	315625	318387		
<b>S3B</b>					
315140	K.H.DEUTZ	315481	318386		315141

<b>S3B</b>					
315141	K.H.DEUTZ	315481	318386		
<b>S3B</b>					
315156	MAN	315628	318387		315195
<b>S3B</b>					
<u>315195</u>	MAN	315628	318387		
<b>S3B</b>					
<u>315302</u>	M.W.M.	315303	318386		
<b>S3B</b>					
315304	K.H.DEUTZ	315060	318386		
<b>S3B</b>					
315550	MAN	315551	318386		
<b>S3B</b>					
315626	MAN	315627	318386		
<b>S3B</b>					
315928	VOLVO PENTA	315791	318386		315953
<b>S3B</b>					
315953	VOLVO PENTA	315791	318386		
<b>S3B</b>					
316189	K.H.DEUTZ	315332	318386		316198
<b>S3B</b>					
316192	MAN	316196	318387		316195
<b>S3B</b>					
316195	MAN	316196	318387		
<b>S3B</b>					
316198	K.H.DEUTZ	315332	318386		
<b>S3B</b>					
316298	MAN	316314	318387		316313
<b>S3B</b>					
316313	MAN	316314	318387		
<b>S3B</b>					
316411	MAN	316414	318387		316413
<b>S3B</b>					
316413	MAN	316414	318387		
<b>S3B</b>					
317138	MAN	317276	318388		317275
<b>S3B</b>					
317143	MAN	317359	318388		317358
<b>S3B</b>					
317193	MAN	317358	318388		317362
<b>S3B</b>					

317194	MAN	317358	318388		317363
<b>S3B</b>					
317195	MAN	317358	318388		317364
<b>S3B</b>					
317198	MAN	317366	318388		317365
<b>S3B</b>					
317275	MAN	317276	318388		
<b>S3B</b>					
317358	MAN	317359	318388		
<b>S3B</b>					
317362	MAN	317359	318388		
<b>S3B</b>					
317363	MAN	317359	318388		
<b>S3B</b>					
317364	MAN	317359	318388		
<b>S3B</b>					
317365	MAN	317366	318388		
<b>S3B</b>					
317454	MAN	317477	318388		317476
<b>S3B</b>					
317470	MAN	317359	318388		
<b>S3B</b>					
317476	MAN	317477	318388		
<b>S3B</b>					
317513	MAN	317276	318388		317275
<b>S3B</b>					
317514	MAN	317359	318388		317358
<b>S3B</b>					
317515	MAN	317477	318388		317476
<b>S3B</b>					
317516	MAN	317359	318388		317470
<b>S3B</b>					
318029	MAN	317276	318388		318075
<b>S3B</b>					
318075	MAN	317276	318388		

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

**TurboMaster**

Catálogo Schwitzer 2005

**Schwitzer****S3BG**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
<b>S3BG-103</b>					
166556	CATERPILLAR				
<b>S3BG-082</b>					
167164	CATERPILLAR				
<b>S3BG-114</b>					
167166	CATERPILLAR				
<b>S3BG-114</b>					
167167	CATERPILLAR				
<b>S3BG-114</b>					
167168	CATERPILLAR				
<b>S3BG-082</b>					
199734	CATERPILLAR				

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  
 Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

**TurboMaster****Catálogo Schwitzer 2005****Schwitzer****S3BGL**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
<b>S3BGL-082</b>					
166501	CATERPILLAR	199665			
<b>S3BGL-114</b>					
167867	CATERPILLAR	167165			
<b>S3BGL-082</b>					
169966	CATERPILLAR	199665			
<b>S3BGL-082</b>					
199661	CATERPILLAR	199665			
<b>S3BGL-082</b>					
199662	CATERPILLAR	199665			
<b>S3BGL-082</b>					
199908	CATERPILLAR	199665			

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  
 Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

**TurboMaster****Catálogo Schwitzer 2005****Schwitzer****S3BS**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
<b>S3BS-060</b>					
166893	CATERPILLAR				
<b>S3BS-109</b>					
166925	CATERPILLAR				
<b>S3BS-109</b>					
166927	CATERPILLAR				
<b>S3BS-060</b>					
167099	CATERPILLAR				
<b>S3BS-060</b>					
167184	CATERPILLAR				
<b>S3BS-060</b>					
167996	CATERPILLAR				
<b>S3BS-058</b>					
199079	CATERPILLAR				
<b>S3BS-058</b>					
199086	CATERPILLAR				
<b>S3BS-060</b>					
199095	CATERPILLAR				
<b>S3BS-060</b>					
199102	CATERPILLAR				
<b>S3BS-061</b>					
199104	CATERPILLAR				
<b>S3BS-060</b>					
199226	CATERPILLAR				

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.



## S3BSL

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
<b>S3BSL-100</b>					
166338	CATERPILLAR	199665			
<b>S3BSL-102</b>					
166490	CATERPILLAR	199665			
<b>S3BSL-102</b>					
166497	CATERPILLAR				
<b>S3BSL-100</b>					
166789	CATERPILLAR	199665			
<b>S3BSL-102</b>					
166822	CATERPILLAR	166494			
<b>S3BSL-115</b>					
167185	CATERPILLAR	199665			
<b>S3BSL-118</b>					
167366	CATERPILLAR				
<b>S3BSL-119</b>					
167380	CATERPILLAR	317376			
<b>S3BSL-119</b>					
167384	CATERPILLAR	313376			
<b>S3BSL-120</b>					
167386	CATERPILLAR	318458			
<b>S3BSL-102</b>					
167720	CATERPILLAR				
<b>S3BSL-127</b>					
167882	CATERPILLAR				
<b>S3BSL-128</b>					
167972	CATERPILLAR	167387			
<b>S3BSL-128</b>					
168443	CATERPILLAR	318458			
<b>S3BSL-128</b>					
168444	CATERPILLAR	318458			
<b>S3BSL-128</b>					
168549	CATERPILLAR				
<b>S3BSL-120</b>					
168584	CATERPILLAR	167387			
<b>S3BSL-082</b>					
170232	CATERPILLAR	199665			
<b>S3BSL-161</b>					

170377	CATERPILLAR				
<b>S3BSL</b>					
171169	CATERPILLAR	317376			
TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.					

**TurboMaster****Catálogo Schwitzer 2005****Schwitzer****S3BV**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
<b>S3BV</b>					
197803	CATERPILLAR				

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

**TurboMaster****Catálogo Schwitzer 2005****Schwitzer****S4**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
<b>S4</b>					
194249	MACK	193953	318407		
<b>S4</b>					
194768	MACK	193953	318407		
<b>S4</b>					
310776	RENAULT	311155	318403		
<b>S4</b>					
311096	RENAULT	311157	318403		
<b>S4</b>					
311169	RENAULT	311155	318403		
<b>S4</b>					
311171	RENAULT	311157	318403		

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  
 Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

**TurboMaster****Catálogo Schwitzer 2005****Schwitzer****S4A**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
<b>S4A</b>					
196471	CATERPILLAR				
<b>S4A</b>					
310843	RENAULT	311153	318403		312241
<b>S4A</b>					
310844	RENAULT	311154	318403		312619
<b>S4A</b>					
310845	RENAULT	311154	318403		312243
<b>S4A</b>					
311166	RENAULT	311153	318403		
<b>S4A</b>					
311167	RENAULT	311154	318403		
<b>S4A</b>					
311168	RENAULT	311154	318403		

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

**TurboMaster****Catálogo Schwitzer 2005****Schwitzer****S4AC**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
<b>S4AC-001</b>					
191998	CATERPILLAR	192681	318404		
<b>S4AC-001</b>					
194378	CATERPILLAR	192681	318404		
<b>S4AC-001</b>					
194777	CATERPILLAR	196665	318404		
<b>S4AC-006</b>					
194806	CATERPILLAR	194832	318404		
<b>S4AC-006</b>					
194990	CATERPILLAR	194832	318404		
<b>S4AC-011</b>					
196044	CATERPILLAR	196045	318404		

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  
 Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

**TurboMaster****Catálogo Schwitzer 2005****Schwitzer****S4AS**

<b>Referencia</b>	<b>Aplicación</b>	<b>Cartucho</b>	<b>Juego Reparación</b>	<b>A/R</b>	<b>Sustituido por</b>
<b>S4AS-001</b>					
191919	CATERPILLAR		318404		
<b>S4AS-001</b>					
192715	CATERPILLAR		318404		
<b>S4AS-001</b>					
193532	CATERPILLAR	196535	318404		
<b>S4AS-006</b>					
193716	CATERPILLAR	193715	318404		
<b>S4AS-010</b>					
193984	CATERPILLAR	194008	318404		
<b>S4AS-011</b>					
194112	CATERPILLAR	194310	318404		
<b>S4AS-012</b>					
194114	CATERPILLAR	194115	318404		194776
<b>S4AS-011</b>					
194142	CATERPILLAR	194310	318404		
<b>S4AS-011</b>					
194309	CATERPILLAR	194310	318404		
<b>S4AS-006</b>					
194535	CATERPILLAR	193715	318404		
<b>S4AS-010</b>					
194598	CATERPILLAR	194008	318404		
<b>S4AS-010</b>					
194600	CATERPILLAR	194008	318404		
<b>S4AS-014</b>					
194632	CATERPILLAR	194633	318404		
<b>S4AS-014</b>					
194855	CATERPILLAR	194633	318404		
<b>S4AS-011</b>					
194895	CATERPILLAR	194310	318404		
<b>S4AS-014</b>					
194915	CATERPILLAR	194633	318404		
<b>S4AS-006</b>					
194992	CATERPILLAR	193715	318404		

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

## S4D

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
<b>S4D</b>					
197459	MACK	197514	318402		
<b>S4D</b>					
197460	MACK	197514	318402		
<b>S4D</b>					
311908	GUASCOR	312330	318406		312331
<b>S4D</b>					
311909	GUASCOR	312330	318406		312332
<b>S4D</b>					
312177	RENAULT	312244	318406		312241
<b>S4D</b>					
312178	RENAULT	312245	318406		312619
<b>S4D</b>					
312179	RENAULT	312245	318406		312243
<b>S4D</b>					
312241	RENAULT	312244	318406		
<b>S4D</b>					
312242	RENAULT	312245	318406		
<b>S4D</b>					
312243	RENAULT	312245	318406		
<b>S4D</b>					
312331	GUASCOR	312330	318406		
<b>S4D</b>					
312332	GUASCOR	312330	318406		
<b>S4D</b>					
312619	RENAULT	312245	318406		
<b>S4D</b>					
312623	KELVIN	312330	318406		312331
<b>S4D</b>					
312889	GUASCOR	312330	318406		312891
<b>S4D</b>					
312891	GUASCOR	312330	318406		
<b>S4D</b>					
313962	DORMAN	315073	313968		315072
<b>S4D</b>					
313997	DORMAN	314173	313968		314172
<b>S4D</b>					



314172	DORMAN	314173	313968		
<b>S4D</b>					
314580	GUASCOR	315073	313968		315074
<b>S4D</b>					
315072	DORMAN	315073	313968		
<b>S4D</b>					
315074	GUASCOR	315073	313968		
<b>S4D</b>					
315293	DORMAN	314173	313968		
<b>S4D</b>					
315336	DORMAN	314173	313968		
<b>S4D</b>					
315633	PERKINS		318402		
<b>S4D</b>					
316156	GARDNER	312330	318406		
<b>S4D</b>					
316294	GARDNER	312330	318406		
<p>TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.</p>					

**S4DC**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
<b>S4DC-011</b>					
166289	CATERPILLAR				
<b>S4DC</b>					
170091	CATERPILLAR	167686	318405		
<b>S4DC-006</b>					
196546	CATERPILLAR	314292	318405		
<b>S4DC-001</b>					
196562	CATERPILLAR		318405		
<b>S4DC-001</b>					
196563	CATERPILLAR		318405		
<b>S4DC-006</b>					
196564	CATERPILLAR	314292	318405		
<b>S4DC-011</b>					
<u>196668</u>	CATERPILLAR	312526	318405		
<b>S4DC-010</b>					
198749	CATERPILLAR				
<b>S4DC-023</b>					
198925	CATERPILLAR				
<b>S4DC-024</b>					
199114	CATERPILLAR				
<b>S4DC-028</b>					
<u>199515</u>	CATERPILLAR	199516	318405		
<b>S4DC</b>					
311162	CATERPILLAR	311145	318405		
<b>S4DC</b>					
312560	CATERPILLAR	312526	318405		

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

**TurboMaster****Catálogo Schwitzer 2005****Schwitzer****S4DCL**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
<b>S4DCL-031</b>					
167056	CATERPILLAR				
<b>S4DCL-029</b>					
167616	CATERPILLAR				
<b>S4DCL-029</b>					
199637	CATERPILLAR	199638			

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  
 Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

<b>TurboMaster</b>		<b>Catálogo Schwitzer 2005</b>		<b>Schwitzer</b>	
<b>S4DS</b>					
<b>Referencia</b>	<b>Aplicación</b>	<b>Cartucho</b>	<b>Juego Reparación</b>	<b>A/R</b>	<b>Sustituido por</b>
<b>S4DS-028</b>					
166095	CATERPILLAR	169415			
<b>S4DS-022</b>					
166353	CATERPILLAR	314804	318405		
<b>S4DS-034</b>					
167690	CATERPILLAR	199763	318405		
<b>S4DS-034</b>					
168665	CATERPILLAR	169411	318405		
<b>S4DS</b>					
196541	CATERPILLAR		318405		
<b>S4DS-001</b>					
196542	CATERPILLAR	313198	318405		
<b>S4DS</b>					
196543	CATERPILLAR	313198	318405		313658
<b>S4DS-006</b>					
196544	CATERPILLAR		318405		
<b>S4DS-006</b>					
196545	CATERPILLAR	196536	318405		
<b>S4DS-006</b>					
<u>196547</u>	CATERPILLAR	311850	318405		313013
<b>S4DS-010</b>					
196548	CATERPILLAR		318405		
<b>S4DS-010</b>					
196549	CATERPILLAR		318405		
<b>S4DS-010</b>					
196550	CATERPILLAR	196537	318405		313272
<b>S4DS-011</b>					
<u>196551</u>	CATERPILLAR	196538	318405		312722
<b>S4DS</b>					
<u>196552</u>	CATERPILLAR	196538	318405		313272
<b>S4DS</b>					
<u>196553</u>	CATERPILLAR	196538	318405		
<b>S4DS-011</b>					
<u>196554</u>	CATERPILLAR	196538	318405		311161
<b>S4DS</b>					
196555	CATERPILLAR	314257	318405		
<b>S4DS</b>					

196557	CATERPILLAR	312736	318405		
<b>S4DS</b>					
196558	CATERPILLAR		318405		
<b>S4DS-014</b>					
<u>196680</u>	CATERPILLAR	312736	318405		
<b>S4DS-014</b>					
196783	CATERPILLAR		318405		
<b>S4DS-014</b>					
197983	CATERPILLAR		318405		
<b>S4DS-010</b>					
198234	CATERPILLAR		318405		
<b>S4DS-022</b>					
198891	CATERPILLAR		318405		
<b>S4DS-022</b>					
198892	CATERPILLAR		318405		
<b>S4DS</b>					
198928	CATERPILLAR		318405		
<b>S4DS-025</b>					
199119	CATERPILLAR	169415	318405		
<b>S4DS-027</b>					
199351	CATERPILLAR		318405		
<b>S4DS-014</b>					
199944	CATERPILLAR		318405		315033
<b>S4DS-011</b>					
311161	CATERPILLAR	196538	318405		
<b>S4DS-011</b>					
312722	CATERPILLAR	196538	318405		
<b>S4DS</b>					
<u>313013</u>	CATERPILLAR	311850	318405		
<b>S4DS</b>					
313197	CATERPILLAR	313198	318405		
<b>S4DS</b>					
313272	CATERPILLAR	313271	318405		
<b>S4DS</b>					
313658	CATERPILLAR	313198	318405		
<b>S4DS-014</b>					
315033	CATERPILLAR		318405		

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

**TurboMaster****Catálogo Schwitzer 2005****Schwitzer****S4DSL**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
<b>S4DSL-029</b>					
<u>166669</u>	CATERPILLAR	166670	318405		
<b>S4DSL-031</b>					
<u>167053</u>	CATERPILLAR	167054	318405		
<b>S4DSL</b>					
<u>167617</u>	CATERPILLAR	166670	318405		

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  
 Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

**TurboMaster****Catálogo Schwitzer 2005****Schwitzer****S4DW**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
<b>S4DW-030</b>					
166741	CATERPILLAR				
<b>S4DW-033</b>					
167157	CATERPILLAR				
<b>S4DW-034</b>					
167173	CATERPILLAR				
<b>S4DW-035</b>					
167342	CATERPILLAR	167368			
<b>S4DW-018</b>					
197762	CATERPILLAR				
<b>S4DW-030</b>					
199762	CATERPILLAR				
<b>S4DW</b>					
311822	BAUDOIN	312147	318402		312208
<b>S4DW</b>					
312208	BAUDOIN	312147	318402		
<b>S4DW</b>					
314401	DORMAN	315065	313968		315064
<b>S4DW</b>					
314402	DORMAN	315067	313968		315066
<b>S4DW</b>					
314757	VOLVO PENTA	315523	318402		315522
<b>S4DW</b>					
315064	DORMAN	315065	313968		
<b>S4DW</b>					
315066	DORMAN	315067	313968		
<b>S4DW</b>					
315522	VOLVO PENTA	315523	318402		
<b>S4DW</b>					
316117	VOLVO PENTA	316124	318402		316123
<b>S4DW</b>					
316123	VOLVO PENTA	316124	318402		

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

**TurboMaster****Catálogo Schwitzer 2005****Schwitzer****S4DWL**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
<b>S4DWL-036</b>					
167361	CATERPILLAR	167362			

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.



**TurboMaster****Catálogo Schwitzer 2005****Schwitzer****S4H**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
<b>S4H-005</b>					
192830	DETROIT DIESEL		318407		194833
<b>S4H-005</b>					
194833	DETROIT DIESEL		318407		

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

<b>TurboMaster</b>		<b>Catálogo Schwitzer 2005</b>		<b>Schwitzer</b>	
<b>S4T</b>					
<b>Referencia</b>	<b>Aplicación</b>	<b>Cartucho</b>	<b>Juego Reparación</b>	<b>A/R</b>	<b>Sustituido por</b>
<b>S4T</b>					
199502	CATERPILLAR	316979			
<b>S4T</b>					
311027	BAUDOIN	311141	318398		311158
<b>S4T</b>					
311158	BAUDOIN	311141	318398		
<b>S4T</b>					
311241	BAUDOIN	311141	318398		311158
<b>S4T</b>					
311492	ROLLS ROYCE	311505	318398		
<b>S4T</b>					
311504	ROLLS ROYCE	311505	318398		
<b>S4T</b>					
311520	GUASCOR	312277	318398		312276
<b>S4T</b>					
311662	ISOTTA	312279	318398		312278
<b>S4T</b>					
311689	ISOTTA	312281	318398		312280
<b>S4T</b>					
311855	GUASCOR	312277	318398		312333
<b>S4T</b>					
311917	BAUDOIN	311141	318398		311158
<b>S4T</b>					
312106	ISOTTA	312403	318400		312402
<b>S4T</b>					
312110	DORMAN	312213	318398		312212
<b>S4T</b>					
312180	DORMAN	312253	318398		312252
<b>S4T</b>					
312205	SCANIA	313450	318398		313649
<b>S4T</b>					
312212	DORMAN	312213	318398		
<b>S4T</b>					
312252	DORMAN	312253	318398		
<b>S4T</b>					
312274	KELVIN	311505	318398		311504
<b>S4T</b>					

312276	GUASCOR	312277	318398		
<b>S4T</b>					
312278	ISOTTA	312279	318398		
<b>S4T</b>					
312280	ISOTTA	312281	318398		
<b>S4T</b>					
312323	DORMAN	312974	318399		312973
<b>S4T</b>					
312324	DORMAN	312904	318399		312909
<b>S4T</b>					
312333	GUASCOR	312277	318398		
<b>S4T</b>					
312402	ISOTTA	312403	318400		
<b>S4T</b>					
312420	ISOTTA	312403	318400		312402
<b>S4T</b>					
312452	ISOTTA	312279	318400		312278
<b>S4T</b>					
312453	ISOTTA	312281	318400		312280
<b>S4T</b>					
312493	DORMAN	312908	318398		312913
<b>S4T</b>					
312525	DORMAN	312906	318398		312911
<b>S4T</b>					
312609	KELVIN	312628	318398		
<b>S4T</b>					
312622	KELVIN	312628	318398		312609
<b>S4T</b>					
312680	DORMAN	312905	318398		312910
<b>S4T</b>					
312698	DORMAN	312907	318398		312912
<b>S4T</b>					
312909	DORMAN	312904	318398		
<b>S4T</b>					
312910	DORMAN	312905	318398		
<b>S4T</b>					
312911	DORMAN	312906	318398		
<b>S4T</b>					
312912	DORMAN	312907	318398		
<b>S4T</b>					
312913	DORMAN	312908	318398		

<b>S4T</b>					
312973	DORMAN	312974	318398		
<b>S4T</b>					
313194	DORMAN	313413	318399		313406
<b>S4T</b>					
313381	S.A.C.M.	315076	318398		315075
<b>S4T</b>					
313406	DORMAN	312372	318399		
<b>S4T</b>					
313461	DORMAN	313463	318399		313462
<b>S4T</b>					
313462	DORMAN	313463	318399		
<b>S4T</b>					
313524	VOLVO PENTA	313679	318399		313678
<b>S4T</b>					
313649	SCANIA	313450	318398		
<b>S4T</b>					
313678	VOLVO PENTA	313679	318399		
<b>S4T</b>					
313755	DORMAN	313463	318399		313760
<b>S4T</b>					
313759	VOLVO PENTA	313781	318399		313782
<b>S4T</b>					
313760	DORMAN	313463	318399		
<b>S4T</b>					
313782	VOLVO PENTA	313781	318399		
<b>S4T</b>					
313929	S.A.C.M.	315078	318398		315077
<b>S4T</b>					
314027	DORMAN	314166	318399		314165
<b>S4T</b>					
314132	ISOTTA	315080	318400		315079
<b>S4T</b>					
314165	DORMAN	314166	318399		
<b>S4T</b>					
314268	DORMAN	314166	318399		315306
<b>S4T</b>					
314382	DORMAN	315082	318399		315081
<b>S4T</b>					
314400	DORMAN	315084	318399		315083
<b>S4T</b>					

314487	DORMAN	315308	318399		
<b>S4T</b>					
314492	DORMAN	315088	318399		315087
<b>S4T</b>					
314568	DORMAN	315094	318399		
<b>S4T</b>					
314581	GUASOR	315090	318399		315089
<b>S4T</b>					
314583	S.A.C.M.	315092	318398		315091
<b>S4T</b>					
314658	DORMAN	315094	318399		315093
<b>S4T</b>					
<u>314755</u>	VOLVO PENTA	315096	318399		315095
<b>S4T</b>					
315075	S.A.C.M.	315076	318398		
<b>S4T</b>					
315077	S.A.C.M.	315078	318398		
<b>S4T</b>					
315079	ISOTTA	315080	318400		
<b>S4T</b>					
315081	DORMAN	315082	318399		
<b>S4T</b>					
315083	DORMAN	315084	318399		
<b>S4T</b>					
315087	DORMAN	315088	318399		
<b>S4T</b>					
315089	GUASOR	315090	318399		
<b>S4T</b>					
315091	S.A.C.M.	315092	318398		
<b>S4T</b>					
315093	DORMAN	315094	318399		
<b>S4T</b>					
<u>315095</u>	VOLVO PENTA	315096	318399		
<b>S4T</b>					
315306	DORMAN	314166	318399		
<b>S4T</b>					
315307	DORMAN	315308	318399		
<b>S4T</b>					
317107	DORMAN	317293	318399		
<b>S4T</b>					
317108	DORMAN	317293	318399		

<b>S4T</b>					
318961	PAXMAN				
<b>S4T</b>					
318963	PAXMAN				
<b>S4T</b>					
319015	WAUKESHA	319074	318399		319075
<b>S4T</b>					
319075	WAUKESHA	319074	318399		
<b>TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España</b> Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: <a href="mailto:turbomaster@turbomaster.info">turbomaster@turbomaster.info</a> .					

**TurboMaster****Catálogo Schwitzer 2005****Schwitzer****S4TC**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
<b>S4TC-522</b>					
166894	CATERPILLAR				

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

**TurboMaster****Catálogo Schwitzer 2005****Schwitzer****S4TS**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
<b>S4TS-506</b>					
198052	CATERPILLAR				
<b>S4TS-507</b>					
198053	CATERPILLAR	315629	318398		
<b>S4TS-508</b>					
198123	CATERPILLAR	198264			

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  
 Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.



**TurboMaster****Catálogo Schwitzer 2005****Schwitzer****S4TW**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
<b>S4TW-509</b>					
166462	CATERPILLAR				
<b>S4TW</b>					
198125	CATERPILLAR	315629			
<b>S4TW</b>					
311542	BAUDOIN	312255	318398		312254
<b>S4TW</b>					
312254	BAUDOIN	312255	318398		
<b>S4TW</b>					
312584	BAUDOIN	312255	318398		312903
<b>S4TW</b>					
312903	BAUDOIN	312255	318398		
<b>S4TW</b>					
313160	KOMATSU	313161	318399		
<b>S4TW</b>					
313276	KOMATSU	313161	318399		
<b>S4TW</b>					
313277	KOMATSU	313161	318399		
<b>S4TW</b>					
313278	KOMATSU	313161	318399		
<b>S4TW</b>					
313451	KOMATSU	313161	318399		
<b>S4TW</b>					
314374	M.W.M.	315167	318399		315301
<b>S4TW</b>					
314756	VOLVO PENTA	315098	318399		315097
<b>S4TW</b>					
314905	BAUDOIN	311141	318398		
<b>S4TW</b>					
315097	VOLVO PENTA	315098	318399		
<b>S4TW</b>					
315301	M.W.M.	315167	318399		
<b>S4TW</b>					
316679	BAUDOIN	311141	318398		

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

**TurboMaster****Catálogo Schwitzer 2005****Schwitzer****S65**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
<b>S65</b>					
310160	VALMET	310839	310275		311422
<b>S65</b>					
310335	J.I.CASE	310625	310275		314235
<b>S65</b>					
310448	J.I.CASE	310625	310275		314235
<b>S65</b>					
310449	VALMET	310839	310275		

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  
 Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

**TurboMaster****Catálogo Schwitzer 2005****Schwitzer****S76**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
<b>S76</b>					
310073	J.I.CASE	311305	318385		311304
<b>S76</b>					
310075	PERKINS	310410	318385		310407
<b>S76</b>					
310176	PERKINS	310410	318385		310408
<b>S76</b>					
310407	PERKINS	310410	318385		
<b>S76</b>					
310408	PERKINS	310410	318385		
<b>S76</b>					
310856	LISTER	311309	311310		311308
<b>S76</b>					
311005	PERKINS	311006	318385		
<b>S76</b>					
311124	LEYLAND	311503	318385		311502
<b>S76</b>					
311270	LEYLAND	311503	318385		311502
<b>S76</b>					
311271	LEYLAND	311503	318385		311502
<b>S76</b>					
311272	LEYLAND	311503	318385		311502
<b>S76</b>					
311273	LEYLAND	311503	318385		311502
<b>S76</b>					
311304	J.I.CASE	311305	318385		
<b>S76</b>					
311308	LISTER	311309	311310		
<b>S76</b>					
311370	LEYLAND	311503	318385		
<b>S76</b>					
311502	LEYLAND	311503	318385		

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

**TurboMaster****Catálogo Schwitzer 2005****Schwitzer****S76A**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
<b>S76A</b>					
310881	PERKINS	311006	318385		313715
<b>S76A</b>					
310984	M.W.M.	311988	311824		311297
<b>S76A</b>					
311098	PERKINS	311878	318384		312211
<b>S76A</b>					
311429	PERKINS	311878	318384		313715
<b>S76A</b>					
312211	PERKINS	311878	318384		
<b>S76A</b>					
312215	M.W.M.	311988	311824		

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  
 Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

**TurboMaster****Catálogo Schwitzer 2005****Schwitzer****S81**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
<b>S81</b>					
310461	SCANIA	310698	318395		310794
<b>S81</b>					
310794	SCANIA	310698	318395		
<b>S81</b>					
310795	SCANIA	310796	318395		
<b>S81</b>					
311632	SCANIA	310698	318395		310794
<b>S81</b>					
311989	SCANIA	310698	318395		

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  
 Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

**TurboMaster****Catálogo Schwitzer 2005****Schwitzer****S130**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
<b>S130</b>					
310959	DORMAN	311146	318411		311173
<b>S130</b>					
311173	DORMAN	311146	318411		

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

**TurboMaster****Catálogo Schwitzer 2005****Schwitzer****S100**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
<b>S100</b>					
316579	VALMET	316607	318374		316608
<b>S100</b>					
316608	VALMET	316607	318374		
<b>S100</b>					
317125	K.H.DEUTZ	317048	318374		317206
<b>S100</b>					
317206	K.H.DEUTZ	317048	318374		
<b>S100</b>					
318279	K.H.DEUTZ	318280	318374		
<b>S100</b>					
319073	K.H.DEUTZ	318282	318374		319083
<b>S100</b>					
319083	K.H.DEUTZ	318282	318374		
<b>S100G</b>					
319184	VALMET	316607	318374		
<b>S100</b>					
319246	K.H.DEUTZ	313275	318374		319261
<b>S100</b>					
319247	K.H.DEUTZ	313275	318374		319261
<b>S100</b>					
<u>319261</u>	K.H.DEUTZ	313275	318374		
<b>S100</b>					
319302	GREAVES	318282	318374		319335
<b>S100</b>					
319335	GREAVES	318282	318374		

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

<b>TurboMaster</b>		<b>Catálogo Schwitzer 2005</b>		<b>Schwitzer</b>	
<b>S100G</b>					
<b>Referencia</b>	<b>Aplicación</b>	<b>Cartucho</b>	<b>Juego Reparación</b>	<b>A/R</b>	<b>Sustituido por</b>
<b>S100G</b>					
170424	PERKINS				
<b>S100G</b>					
316757	SISU	316607	318374		316797
<b>S100G</b>					
316797	SISU	316607	318374		
<b>S100G</b>					
316943	K.H.DEUTZ	317824	318374		317254
<b>S100G</b>					
317086	K.H.DEUTZ	317824	318374		317279
<b>S100G</b>					
317236	VALMET	316607	318374		317317
<b>S100G</b>					
317254	K.H.DEUTZ	317255	318374		
<b>S100G</b>					
317279	K.H.DEUTZ	317824	318374		
<b>S100G</b>					
317317	VALMET	316607	318374		
<b>S100G</b>					
317709	K.H.DEUTZ	317824	318374		317823
<b>S100G</b>					
317823	K.H.DEUTZ	317824	318374		
<b>S100G</b>					
317940	K.H.DEUTZ	318246	318374		318245
<b>S100G</b>					
318020	SISU	316607	318374		318087
<b>S100G</b>					
318087	SISU	316607	318374		
<b>S100G</b>					
318177	SISU	316607	318374		318179
<b>S100G</b>					
318179	SISU	316607	318374		
<b>S100G</b>					
318245	K.H.DEUTZ	318246	318374		
<b>S100G</b>					
318475	K.H.DEUTZ	318584	318374		318585
<b>S100G</b>					



318585	K.H.DEUTZ	318584	318374		
<b>S100G</b>					
318799	SISU	318865	318374		318864
<b>S100G</b>					
318864	SISU	318865	318374		
<b>S100G</b>					
319132	VALMET	316607	318374		319184
<b>S100G</b>					
319133	VALMET	316607	318374		319185
<b>S100G</b>					
319185	VALMET	316607	318374		
TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.					

<b>TurboMaster</b>		<b>Catálogo Schwitzer 2005</b>		<b>Schwitzer</b>	
<b>s200</b>					
<b>Referencia</b>	<b>Aplicación</b>	<b>Cartucho</b>	<b>Juego Reparación</b>	<b>A/R</b>	<b>Sustituido por</b>
<b>S200</b>					
314584	RENAULT	315564	318383		316612
<b>S200</b>					
314615	RENAULT	316570	318383		316610
<b>S200</b>					
315114	RENAULT	316570	318383		316611
<b>S200</b>					
315198	RENAULT	315564	318383		315563
<b>S200</b>					
315563	RENAULT	315564	318383		
<b>S200</b>					
315736	RENAULT	316163	318383		316185
<b>S200</b>					
315737	RENAULT	316161	318383		316184
<b>S200</b>					
315885	RENAULT	316161	318383		316160
<b>S200</b>					
315931	RENAULT	316465	318383		316464
<b>S200</b>					
315979	RENAULT	315564	318383		316037
<b>S200</b>					
316037	RENAULT	315564	318383		
<b>S200</b>					
316160	RENAULT	316161	318383		
<b>S200</b>					
316184	RENAULT	316161	318383		
<b>S200</b>					
316185	RENAULT	316163	318383		
<b>S200</b>					
316464	RENAULT	316465	318383		
<b>S200</b>					
316610	RENAULT	316570	318383		
<b>S200</b>					
316611	RENAULT	316570	318383		
<b>S200</b>					
316612	RENAULT	315564	318383		
<b>S200</b>					

317128	VOLVO	316999	318382		317246
<b>S200</b>					
317221	VALMET	317316	318383		317315
<b>S200</b>					
317246	VOLVO	316999	318382		
<b>S200</b>					
317315	VALMET	317316	318383		
<b>S200</b>					
317980	RENAULT	318006	318383		318168
<b>S200</b>					
318018	K.H.DEUTZ				
<b>S200</b>					
<u>318168</u>	RENAULT	318006	318383		
<b>S200</b>					
318706	K.H.DEUTZ	318443	318383		
<b>S200</b>					
<u>318729</u>	K.H.DEUTZ	318845	318383		318844
<b>S200</b>					
<u>318844</u>	K.H.DEUTZ	318845	318383		
<b>S200</b>					
319068	RENAULT	318006	318383		319277
<b>S200</b>					
319092	SISU	319115	318382		319114
<b>S200</b>					
319093	SISU	317316	318382		319141
<b>S200</b>					
319114	SISU	319115	318382		
<b>S200</b>					
319141	SISU	317316	318382		
<b>S200</b>					
319212	K.H.DEUTZ	319279	318383		319278
<b>S200</b>					
319277	RENAULT	318006	318383		
<b>S200</b>					
319278	K.H.DEUTZ	319279			
<b>S200</b>					
319303	K.H.DEUTZ	318443	318383		318706

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

**TurboMaster****Catálogo Schwitzer 2005****Schwitzer****S200AG**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
<b>S200AG-050</b>					
171859	CATERPILLAR	171864			

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

**TurboMaster****Catálogo Schwitzer 2005****Schwitzer****S200S**

<b>Referencia</b>	<b>Aplicación</b>	<b>Cartucho</b>	<b>Juego Reparación</b>	<b>A/R</b>	<b>Sustituido por</b>
<b>S200S-001</b>					
167432	CATERPILLAR		315382		
<b>S200S-001</b>					
167433	CATERPILLAR		315382		
<b>S200S-002</b>					
167764	CATERPILLAR	167765	315382		
<b>S200S-003</b>					
167864	CATERPILLAR		315382		
<b>S200S-003</b>					
168187	CATERPILLAR		315382		
<b>S200S-005</b>					
168343	CATERPILLAR		315382		
<b>S200S-003</b>					
168412	CATERPILLAR		315382		
<b>S200S-001</b>					
168413	CATERPILLAR		315382		
<b>S200S-001</b>					
168414	CATERPILLAR	167422	315382		
<b>S200S-001</b>					
168415	CATERPILLAR		315382		
<b>S200S-001</b>					
168416	CATERPILLAR		315382		
<b>S200S-001</b>					
168475	CATERPILLAR		315382		
<b>S200S-001</b>					
168476	CATERPILLAR		315382		
<b>S200S-001</b>					
168477	CATERPILLAR		315382		
<b>S200S</b>					
169293	CATERPILLAR	167422	315382		
<b>S200S-003</b>					
169369	CATERPILLAR	317877	315382		
<b>S200S-017</b>					
169439	CATERPILLAR	169437	315382		
<b>S200S-003</b>					
169590	CATERPILLAR	317877	315382		
<b>S200S-053</b>					

172088	JOHN DEERE				
<b>S200S-056</b>					
172448	JOHN DEERE				
<b>S200S-019</b>					
315891	MERCEDES		315382		
TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.					

**TurboMaster****Catálogo Schwitzer 2005****Schwitzer****S200G**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
<b>S200G-001</b>					
167434	CATERPILLAR				
<b>S200G-001</b>					
167435	CATERPILLAR				
<b>S200G-003</b>					
167865	CATERPILLAR	317877			
<b>S200G-001</b>					
168464	CATERPILLAR				
<b>S200G-007</b>					
168494	CATERPILLAR				
<b>S200G-003</b>					
168834	CATERPILLAR	317877			
<b>S200G-001</b>					
168867	CATERPILLAR	167422			
<b>S200G-018</b>					
169503	JOHN DEERE	171918			
<b>S200G-026</b>					
<u>169920</u>	JOHN DEERE	171916			
<b>S200G</b>					
170000	CATERPILLAR			0,80	
<b>S200G-003</b>					
171173	CATERPILLAR	317877			167865
<b>S200G</b>					
171963	CATERPILLAR	171965			
<b>S200G</b>					
173103	CATERPILLAR	173110			
<b>S200G</b>					
173106	CATERPILLAR				
<b>S200G</b>					
316061	MERCEDES	316736	318383		316769
<b>S200G</b>					
316432	MERCEDES	316736	318383		316770
<b>S200G</b>					
316769	MERCEDES	316736	318383		
<b>S200G</b>					
316770	MERCEDES	316736	318383		
<b>S200G</b>					

317135	MERCEDES	316736	318383		316769
<b>S200G</b>					
318047	K.H.DEUTZ	318439	318383		318438
<b>S200G</b>					
318438	K.H.DEUTZ	318439	318383		
<b>S200G</b>					
318519	K.H.DEUTZ	318808	318421		318807
<b>S200G</b>					
318754	K.H.DEUTZ	318808	318383		318815
<b>S200G</b>					
318807	K.H.DEUTZ	318808	318421		
<b>S200G</b>					
318815	K.H.DEUTZ	318808	318383		
<b>S200G</b>					
318885	K.H.DEUTZ	318439	318383		319022
<b>S200G</b>					
319022	K.H.DEUTZ	318439	318383		
<b>S200G</b>					
319157	RENAULT	318530	318383		319244
<b>S200</b>					
319244	RENAULT	318530	318383		
<b>S200G</b>					
319351	K.H.DEUTZ	318439	318383		319355
<b>S200G</b>					
319355	K.H.DEUTZ	318439	318383		
<p>TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.</p>					



**TurboMaster****Catálogo Schwitzer 2005****Schwitzer****S200W**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
<b>S200W</b>					
316636	BAUDOUIN	316950	318382		316949
<b>S200W</b>					
316949	BAUDOUIN	316950	318382		
<b>S200W</b>					
318510	K.H.DEUTZ	318695	318383		318694
<b>S200W</b>					
318694	K.H.DEUTZ	318695	318383		

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  
 Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

<b>TurboMaster</b>		<b>Catálogo Schwitzer 2005</b>		<b>Schwitzer</b>	
<b>S300</b>					
<b>Referencia</b>	<b>Aplicación</b>	<b>Cartucho</b>	<b>Juego Reparación</b>	<b>A/R</b>	<b>Sustituido por</b>
<b>S300</b>					
315356	RENAULT	315435	318393		315436
<b>S300</b>					
315358	RENAULT	315435	318393		318524
<b>S300</b>					
315359	RENAULT	315435	318393		315436
<b>S300</b>					
315413	RENAULT	315430	318393		315429
<b>S300</b>					
315414	RENAULT	315430	318393		315429
<b>S300</b>					
315415	RENAULT	315430	318393		318542
<b>S300</b>					
315429	RENAULT	315430	318393		
<b>S300</b>					
315436	RENAULT	315435	318393		
<b>S300</b>					
315525	MAN	315634	318393		315623
<b>S300</b>					
315623	MAN	315634	318393		
<b>S300</b>					
316468	CUMMINS				
<b>S300</b>					
316524	MERCEDES	316583	318393		316582
<b>S300</b>					
316535	MERCEDES	316537	318393		
<b>S300</b>					
316582	MERCEDES	316583	318393		
<b>S300</b>					
316637	RENAULT	316754	318393		316752
<b>S300</b>					
316638	RENAULT	316754	318393		316753
<b>S300</b>					
316639	RENAULT	316754	318393		316753
<b>S300</b>					
316752	RENAULT	316754	318393		
<b>S300</b>					

316753	RENAULT	316754	318393		
<b>S300</b>					
317346	RENAULT	317353	318393		317352
<b>S300</b>					
317352	RENAULT	317353	318393		
<b>S300</b>					
317772	K.H.DEUTZ	317845	318393		317844
<b>S300</b>					
317773	K.H.DEUTZ	317846	318393		317846
<b>S300</b>					
317774	K.H.DEUTZ	317848	318393		317848
<b>S300</b>					
317844	K.H.DEUTZ	317845	318393		
<b>S300</b>					
317846	K.H.DEUTZ	317847	318393		
<b>S300</b>					
317848	K.H.DEUTZ	317845	318393		
<b>S300</b>					
318524	RENAULT	315435	318393		
<b>S300</b>					
318525	RENAULT	315430	318393		315429
<b>S300</b>					
318542	RENAULT	315430	318393		
<b>S300</b>					
318582	RENAULT	315430	318393		
<b>S300</b>					
319123	K.H.DEUTZ	319190	318393		319189
<b>S300</b>					
319189	K.H.DEUTZ	319190	318393		
<b>S300</b>					
319315	K.H.DEUTZ	319190	318393		319344
<b>S300</b>					
319344	K.H.DEUTZ	319190	318393		

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

**TurboMaster****Catálogo Schwitzer 2005****Schwitzer****S300G**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
<b>S300G-034</b>					
169970	CATERPILLAR	169600			
<b>S300G</b>					
315006	MAN	315624	318393		315235
<b>S300G</b>					
315223	MAN	315624	318393		
<b>S300G</b>					
315235	MAN	315624	318393		
<b>S300G</b>					
316175	MAN	315624	318393		

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

**TurboMaster****Catálogo Schwitzer 2005****Schwitzer****S300S**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
<b>S300S-001</b>					
167483	JOHN DEERE	167486	318393		
<b>S300S</b>					
167484	JOHN DEERE	167486	318393		
<b>S300S-039</b>					
167727	JOHN DEERE	167486	318393		
<b>S300S-004</b>					
167820	CATERPILLAR				
<b>S300S-004</b>					
167918	CATERPILLAR				
<b>S300S-004</b>					
168031	CATERPILLAR				
<b>S300S</b>					
168218	JOHN DEERE	171899			
<b>S300S</b>					
168641	JOHN DEERE				
<b>S300S-011</b>					
168644	JOHN DEERE	171906			
<b>S300S</b>					
168669	JOHN DEERE				
<b>S300S</b>					
168678	JOHN DEERE	171912			
<b>S300S-018</b>					
168823	CUMMINS	168826			
<b>S300S</b>					
169356	JOHN DEERE	171906			
<b>S300S</b>					
169432	JOHN DEERE	171906			
<b>S300S-009</b>					
169642	JOHN DEERE	171905			

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

**TurboMaster****Catálogo Schwitzer 2005****Schwitzer****S300W**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
<b>S300W</b>					
168797	CATERPILLAR			0,90	
<b>S300W-030</b>					
169489	CATERPILLAR	169040			
<b>S300W</b>					
170001	CATERPILLAR			0,70	
<b>S300W</b>					
317582	K.H.DEUTZ	317929	318393		317928
<b>S300W</b>					
317928	K.H.DEUTZ	317929	318393		
<b>S300W</b>					
317963	K.H.DEUTZ	316837	318393		318462
<b>S300W</b>					
318034	K.H.DEUTZ	317929	318393		318184
<b>S300W</b>					
318088	K.H.DEUTZ	316837	318393		318163
<b>S300W</b>					
318163	K.H.DEUTZ	316837	318393		
<b>S300W</b>					
318184	K.H.DEUTZ	317929	318393		
<b>S300W</b>					
318260	K.H.DEUTZ	318272	318393		318275
<b>S300W</b>					
318275	K.H.DEUTZ	318272	318393		
<b>S300W</b>					
318292	K.H.DEUTZ	318461	318393		318460
<b>S300W</b>					
318460	K.H.DEUTZ	318461	318393		
<b>S300W</b>					
318462	K.H.DEUTZ	316837	318393		

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

**TurboMaster****Catálogo Schwitzer 2005****Schwitzer****S330W**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
<b>S330W-057</b>					
170245	CATERPILLAR	170244			

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

## S400

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
<b>S400</b>					
168451	CATERPILLAR	168452			171542
<b>S400</b>					
170400	MERCEDES	198619	318396		
<b>S400</b>					
170401	MERCEDES				
<b>S400</b>					
170470	MERCEDES	317472	318396		317471
<b>S400</b>					
171177	MACK	171926			
<b>S400</b>					
171542	CATERPILLAR	168452			
<b>S400</b>					
314533	RENAULT	316581	318396		316575
<b>S400</b>					
315711	RENAULT	315425	318396		315729
<b>S400</b>					
315712	RENAULT	315407	318396		315730
<b>S400</b>					
315729	RENAULT	315425	318396		
<b>S400</b>					
<u>315730</u>	RENAULT	315407	318396		
<b>S400</b>					
315766	MAN	315772	318396		315771
<b>S400</b>					
315771	MAN	315772	318396		
<b>S400</b>					
315819	VOLVO PENTA	315971	318396		315970
<b>S400</b>					
315970	VOLVO PENTA	315971	318396		
<b>S400</b>					
315992	RENAULT	317389	318396		317388
<b>S400</b>					
316057	MERCEDES	315499	318396		316756
<b>S400</b>					
<u>316062</u>	MERCEDES	315499	318396		316756
<b>S400</b>					



316429	MERCEDES	316700	318396		316699
<b>S400</b>					
316449	RENAULT	316698	318396		316697
<b>S400</b>					
316456	RENAULT	316685	318396		
<b>S400</b>					
316575	RENAULT	316581	318396		
<b>S400</b>					
316686	RENAULT	316685	318396		
<b>S400</b>					
316697	RENAULT	316698	318396		
<b>S400</b>					
<u>316699</u>	MERCEDES	316700	318396		
<b>S400</b>					
<u>316756</u>	MERCEDES	316700	318396		
<b>S400</b>					
316820	RENAULT	316832			316831
<b>S400</b>					
<u>316831</u>	RENAULT	316832			
<b>S400</b>					
317015	MERCEDES	317016	318396		
<b>S400</b>					
317216	MERCEDES	317472	318396		317471
<b>S400</b>					
317322	RENAULT	317391	318396		317390
<b>S400</b>					
317388	RENAULT	317389	318396		
<b>S400</b>					
317390	RENAULT	317391	318396		
<b>S400</b>					
<u>317405</u>	MERCEDES	316700	318396		316699
<b>S400</b>					
317452	MAN	317496	318397		317495
<b>S400</b>					
<u>317471</u>	MERCEDES	317472	318396		
<b>S400</b>					
317495	MAN	317496	318397		
<b>S400</b>					
317520	MAN	317915	318397		317914
<b>S400</b>					

317577	RENAULT	317614	318396		317613
<b>S400</b>					
317578	RENAULT	317617	318397		317616
<b>S400</b>					
317579	RENAULT	317621	318397		317620
<b>S400</b>					
317613	RENAULT	317614	318396		
<b>S400</b>					
317616	RENAULT	317617	318397		
<b>S400</b>					
317620	RENAULT	317621	318397		
<b>S400</b>					
317643	MAN	317915	318397		317914
<b>S400</b>					
317719	RENAULT	318463	318397		318464
<b>S400</b>					
317755	RENAULT	318293	318397		318294
<b>S400</b>					
317805	RENAULT	318293	318397		
<b>S400</b>					
317914	MAN	317915	318397		
<b>S400</b>					
317972	RENAULT	317991	318397		317991
<b>S400</b>					
317974	MERCEDES	317472	318396		317471
<b>S400</b>					
317990	RENAULT	317991	318397		
<b>S400</b>					
318096	MERCEDES	318097	318396		
<b>S400</b>					
<u>318294</u>	RENAULT	318293	318397		
<b>S400</b>					
<u>318295</u>	RENAULT	318293	318397		
<b>S400</b>					
318464	RENAULT	318463	318397		
<b>S400</b>					
<u>318632</u>	KOMATSU	318715	318396	1.25	318714
<b>S400</b>					
318703	RENAULT	318293	318397		318294
<b>S400</b>					
<u>318714</u>	KOMATSU	318715	318396	1.25	

<b>S400</b>					
318804	RENAULT	318293	318397		318295
<b>S400</b>					
319080	RENAULT	318463	318397		319087
<b>S400</b>					
319087	RENAULT	318463	318397		
<b>S400</b>					
319122	K.H.DEUTZ	319165	318396		319166
<b>S400</b>					
319124	K.H.DEUTZ	319193	318396		319192
<b>S400</b>					
319143	KOMATSU	319175	318396		319174
<b>S400</b>					
319164	KOMATSU	319175	318396		319181
<b>S400</b>					
319166	K.H.DEUTZ	319165	318396		
<b>S400</b>					
319174	KOMATSU	319175	318396		
<b>S400</b>					
319181	KOMATSU	319175	318396		
<b>S400</b>					
319192	K.H.DEUTZ	319193	318396		
<b>S400</b>					
319317	MERCEDES	318097	318396		318096
<b>S400</b>					
319358	RENAULT	317991	318397		317990
<b>S400</b>					
319448	KOMATSU	318715	318396		319460
<b>S400</b>					
319460	KOMATSU	318715	318396		

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

**TurboMaster****Catálogo Schwitzer 2005****Schwitzer****S400S**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
<b>S400S-007</b>					
167735	DETROIT DIESEL		169637		
<b>S400S-009</b>					
167736	DETROIT DIESEL		169637		
<b>S400S-016</b>					
316428	MERCEDES				316756
<b>S400S</b>					
317602	MAN	317829	318397		317830
<b>S400S</b>					
317830	MAN	317829	318397		

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

**TurboMaster****Catálogo Schwitzer 2005****Schwitzer****S410**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
<b>S410</b>					
174269	CATERPILLAR				
<b>S410</b>					
318704	MERCEDES				
<b>S410</b>					
318932	MERCEDES	318959	318396		318960
<b>S410</b>					
318960	MERCEDES	318959	318396		
<b>S410</b>					
319316	MERCEDES				319331
<b>S410</b>					
319331	MERCEDES				

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

**TurboMaster****Catálogo Schwitzer 2005****Schwitzer****S410G**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
<b>S410G</b>					
174259	CATERPILLAR				
<b>S410G</b>					
174260	CATERPILLAR				

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

**TurboMaster****Catálogo Schwitzer 2005****Schwitzer****S410T**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
<b>S410T</b>					
318767	MERCEDES				318947
<b>S410T</b>					
318796	MERCEDES				318949
<b>S410T</b>					
318947	MERCEDES				
<b>S410T</b>					
318949	MERCEDES				
<b>S410T</b>					
319367	MERCEDES				319368
<b>S410T</b>					
319368	MERCEDES				
<b>S410T</b>					
319371	MERCEDES				319372
<b>S410T</b>					
319372	MERCEDES				

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

**TurboMaster****Catálogo Schwitzer 2005****Schwitzer****S410W**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
<b>S410W</b>					
169740	CATERPILLAR	169758			
<b>S410W</b>					
169960	CATERPILLAR	169758			
<b>S410W</b>					
317009	BAUDOIN	317321	318396		
<b>S410W</b>					
317320	BAUDOIN	317321	318396		
<b>S410W</b>					
317622	BAUDOIN				317678
<b>S410W</b>					
317678	BAUDOIN				
<b>S410W</b>					
318640	VOLVO PENTA				318665
<b>S410W</b>					
318665	VOLVO PENTA				
<b>S410W</b>					
319204	VOLVO PENTA				318665

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.



**TurboMaster****Catálogo Schwitzer 2005****Schwitzer****S500**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
<b>S500</b>					
316546	PERKINS	316568	316569		316567
<b>S500</b>					
316567	PERKINS	316568	316569		
<b>S500</b>					
317071	KOMATSU	318349	318423		318466
<b>S500</b>					
317790	VOLVO PENTA	317865	318416		
<b>S500</b>					
<u>318149</u>	KOMATSU	318424	318423		318467
<b>S500</b>					
318349	KOMATSU		318423		
<b>S500</b>					
318424	KOMATSU		318423		
<b>S500</b>					
318466	KOMATSU	318349	318423		
<b>S500</b>					
<u>318467</u>	KOMATSU	318424	318423		
<b>S500</b>					
319167	KOMATSU	318349	318423		319179
<b>S500</b>					
<u>319179</u>	KOMATSU	318349	318423		
<b>S500</b>					
<u>319217</u>	KOMATSU	318349	318423		319179
<b>S500</b>					
319332	RUSTON DIESEL	319374	318416		319373
<b>S500</b>					
319373	RUSTON DIESEL	319374	318416		
<b>S500</b>					
319617	KOMATSU	318349	318423		319179

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

**TurboMaster****Catálogo Schwitzer 2005****Schwitzer****S500R**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
<b>S500R</b>					
<u>319032</u>	KOMTASU				
<b>S500R</b>					
319319	KOMATSU				

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES ( Madrid ) España  
 Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.