



07 de octubre de 2011
BS035/11
Asunto: Paso de rosca de los turbos 726372

Boletín de Servicio

www.turbomaster.info

Turbo
726372-5005S
Aplicación
Renault MASCOTT



Este turbo se encuentra en las siguientes aplicaciones:

↘ Renault MASCOTT Motor ZD30CTi 3.0/4 154 CV

El turbo **726372-5005S** esta sustituido en primer lugar por el turbo **726372-5010S** y posteriormente por el turbo **726372-5013S**.

Pero esta sustitución no es directa, estos turbos tiene un tipo de rosca diferente en la entrada de admisión de aceite:

<u>Referencia</u>	<u>Paso de rosca</u>
○ 726372-5005S	M10 x 1.00mm 6H
○ 726372-5010S	M10 x 1.25mm 6H
○ 726372-5013S	M10 x 1.25mm 6H

Es por lo tanto necesario a la hora de cambiar el turbo **726372-5005S** por el actual el **726372-5010S**, reemplazar el racor de entrada de aceite.

Referencia **Renault** del racor: **7.701.058.008**

En el caso de sustituir el turbo **726372-5010S** por el **726372-5013S**, no es necesario hacer ningún cambio.