

Turbo
792290-todos
Aplicación
VW T5 Transporter


Garrett[®]
by Honeywell

Sustitución de los turbos 792290-todos


Los turbos modelo **GTB1446VZ** del rango de referencias **792290** han sido reemplazados.

El turbo **792290-5002S** no está disponible ya y se reemplaza por el turbo **792290-5003S**. Este reemplazo se debe al cambio de diseño del protector de calor del colector de escape incorporado al turbo.

En el turbo **792290-5002S**, el protector de calor antiguo usa 4 tornillos M6 para fijarse al colector de escape, como se indica en el dibujo inferior:



Sin embargo el nuevo turbo **792290-5003S** que reemplaza al anterior solo tiene 2 tornillos M6 para anclarse al colector de escape del turbo como se indica en el dibujo inferior:




Por lo tanto **792290-5003S** reemplaza al turbo **792290-5002S** directamente solo cuando se usa en conjunto con el nuevo protector de calor. (Este protector de calor lo suministra TurboMaster con la referencia **211033**)



30 de noviembre de 2016
BS048/16
Asunto: Sustitución turbos 792290-todos


Boletín de Servicio

www.turbomaster.info



792290-5002S

792290-5003S



211033