

TurboMaster

CATÁLOGO

IHI

3.0 - 2007

WWW.TURBOMASTER.INFO

MAR MEDITERRÁNEO, 1 - NAVE 7

28830 SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID)

ESPAÑA - SPAIN

TELÉFONO: +34 916.569.273 - 916.569.288

FAX: +34 916.569.397

VENTAS@TURBOMASTER.INFO

Catálogo 3.0 - 2007

IHI



Pinche en la página:

Series RHO

RHO5

RHO6

RHO7

Series RHB

RHB3

RHB4

RHB5

RHB6

RHB7

RHB8

Series RHC

RHC6

RHC7

RHC9

Series RHE

RHE5

RHE6

RHE7

RHE8

Series RHF

RHF3

RHF3V

RHF4

RHF4V

RHF5

RHF6

Series RHG

RHG6

RHG7

RHG8

RHG9

Series KHF

KHF5

Catálogo 3.0 - 2007

IHI



RHO5

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
VB1	RHO5				
IHIVB1	SHELBY				
VB4	RHO5				
IHIVB4	SHELBY				

Catálogo 3.0 - 2007

IHI



RHO6

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
AY1	YANMAR				
IHIAY1	YANMAR				
VE3	RHO6				
NN970014	YANMAR				

Catálogo 3.0 - 2007

IHI



RHO7

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
MD5	RHO724-W				
NN780041	NISSAN				
MK15	RHO7AW				
NN780019	KUBOTA				
MK16	RHO7AW				
NN780032	KUBOTA				
MK17	RHO7AW				
NN780021	KUBOTA				NN780033
NN780033	KUBOTA				
MK18	RHO7AW				
NN780020	KUBOTA				NN780034
NN780034	KUBOTA				

Catálogo 3.0 - 2007**IHI****RHB3**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
AI71	RHB31-50001P9NFBRS255AZ				
VA110036	ISUZU			9	
AY49	RHB31				
NB130031	YANMAR	NZ852836	NB139837		VA110030
AY68	RHB31-50001P12NFBRS255AZ				
VA110052	YANMAR			12	
CIAT	RHB31-50001P7NFBRS2416DZ				
VA110098	ISUZU			7	
CY26	RHB31-50001P12NFBRS255AZ				
NB130015	YANMAR	NZ852836	NB139837	12	VA110024
NB130024	YANMAR	NZ852836	NB139837	12	VA110024
VA110024	YANMAR	NZ852215	NB139837	12	
CY43	RHB31-50001P12NFBRS255A				
NB130025	YANMAR	NZ852836	NB139837	12	VA110028
VA110028	YANMAR	NZ852215	NB139837	12	
CY46	RHB31				
NB130028	YANMAR	NZ852836	NB139837		VA110032
VA110032	YANMAR	NZ852836	NB139837		
CY47	RHB31				
NB130026	YANMAR	NZ852836	NB139837		VA110029
VA110029	YANMAR	NZ852836	NB139837		VA110029
CY50	RHB31				
NB130032	YANMAR	NZ852836	NB139837		VA110030
VA110030	YANMAR	NZ852836	NB139837		
CY62	RHB31-50001P9NFBRS255AZ				
VA110033	YANMAR		NB139837		VB110033
VB110033	YANMAR		NB139837		
CY63	RHB31-50001P7NFBRS255A				
VA110034	YANMAR	NZ852836	NB139837		VB110034
VB110034	YANMAR	NZ852836	NB139837	7	
CYDF	RHB31-50001P9NFBRS255AZ				
VB170015	YANMAR			9	

GY28	RHB31-5000IP7NFBRS255A				
NB130016	YANMAR	NZ852836	NB139837	7	VA110025
VA110025	YANMAR	NZ852836	NB139837	7	
GY66	RHB31-55001P12NFBRS255A				
VA110044	YANMAR		NB139837	12	
GYCX	RHB31-55001P12NFBRS255A				
VA170014	YANMAR			12	
MY41	RHB31-5000IP7NFBRS255A				
NB130023	YANMAR	NZ852836	NB139837	7	VA110026
VA110026	YANMAR	NZ852836	NB139837	7	
MY42	RHB31-50001P12NFBRS255A				
VA110027	YANMAR		NB139837		VC110027
MY61	RHB31-50001P12NFBRS255AZ				
VA110021	YANMAR	NZ852836	NB139837	12	VB110021
VB110021	YANMAR	NZ852836	NB139837	12	
MY65	RHB31GW-55001GP7NWBR255A				
<u>VA110017</u>	YANMAR	NZ852857	NB139837	7	
MY69	RHB31GW-50001GP7NWBR255A				
VA110073	YANMAR		NB139837	7	
MYDI	RHB31GW-55001P12NWBR2616D				
VA170017	YANMAR			12	
VI32	RHB32B-55001BP14NRBRL314BZ				
NB130021	ISUZU	NE910014	NB139837	14	VD110035
VA110035	ISUZU	NE910014	NB139837	14	VD110035
VB110035	ISUZU	NE910014	NB139837	14	VD110035
<u>VD110035</u>	ISUZU	NE910014	NB139837	14	
VI61	RHB32BW-68002BP14NR5BRL314CBZ				
VA110022	ISUZU	NZ851412	NB139838	14	VE110094
VB110022	ISUZU	VA800012	NB139838	14	VE110094
<u>VE110022</u>	ISUZU	VA800012	NB139838	14	VE110094
VIAL	RHB32BW-68002BP14NRBRL314CBZ				
VA110094	ISUZU	VA800012	NB139838	14	VE110094
<u>VE110094</u>	ISUZU	VA800012	NB139838	14	
VQ1	RHB32A-68002P14NRBRAL304BZ				
NB130012	DAIHATSU	NE910012	NB139838	14	
VQ11	RHB32A-68002P14NRBRAL304BZ				
NB130037	DAIHATSU	NE910016		14	
VQ12	RHB32A-68002P14NRBRAL304BZ				
NB130038	DAIHATSU	NE910016		14	
VQ13	RHB31AW-30004AP7NRBRAS245AZ				
NB130040	DAIHATSU			7	VG110011

VA110011	DAIHATSU			7	VG110011
VD110050	DAIHATSU			7	VG110011
VG110011	DAIHATSU	NE910020		7	
VQ14	RHB31W-30004P7NRBRS225AZ				
NB130041	DAIHATSU			7	VF110051
VA110051	DAIHATSU			7	VF110051
VF110051	DAIHATSU	NE910021		7	
VQ16	RHB31AW-50001AP7NRBRAS255DZ				
VA110012	DAIHATSU			7	VH110014
VA110014	DAIHATSU			7	VH110014
VD110012	DAIHATSU			7	VH110014
VH110014	DAIHATSU	NE910023		7	
VQ18	RHB31AW-50001AP7NRBRAS255DZ				
VA110042	DAIHATSU			7	VG110045
VA110045	DAIHATSU	NE910022		7	VG110045
VG110045	DAIHATSU	NE910022		7	
VQ19	RHB31W-30004P7NRBRS225AZ				
VA110046	DAIHATSU	NE910026		7	VI110040
VH110046	DAIHATSU	NE910026		7	VI110040
VI110040	DAIHATSU			7	
VQ2	RHB31-50001P7NRBRS225AZ				
NB130011	DAIHATSU	NE910011		7	
VQ20	RHB31HW-50001AP9NRBRHS274EZ				
VA110076	DAIHATSU	NE910025		9	VG110076
VD110076	DAIHATSU	NE910025		9	VG110076
VG110076	DAIHATSU	NE910025		9	
VQ21	RHB31W-50001P7NRBRL3911EZ				
VD110077	DAIHATSU	NE910024		7	
VQ23	RHB31HW-55001AP9NRBRHS274EZ				
VC110091	DAIHATSU			9	
VQ24	RHB31KW-5001KP7NRBRS2416DZ				
VC110088	DAIHATSU			7	
VQ25	RHB31HWB-55001AP9NRBRHS314CBZ				
VB610012	DAIHATSU			9	
VQ3	RHB31-50001P7NRBRS225AZ				
NB130013	DAIHATSU	NE910013		7	
VQ4	RHB32A-68002P14NRBRAL304BZ				
<u>NB130014</u>	DAIHATSU	NE910016	NB139838	14	
VQ6	RHB31-50001P7NRBRS225AZ				
NB130017	DAIHATSU	NE910018		7	
VQ7	RHB32A-68002P14NRBRAL304BZ				
NB130018	DAIHATSU	NE910016	NB139838	14	

VQ8	RHB31A-30004P7NRBRAS245AZ				
NB130020	DAIHATSU			7	VF110015
VA110015	DAIHATSU			7	VF110015
VF110015	DAIHATSU	NE910017		7	
VQ9	RHB31-30004P7NRBRAS225AZ				
NB130030	DAIHATSU			7	VE110049
VA110049	DAIHATSU	NE910019		7	VE110049
VE110049	DAIHATSU			7	VE110049
VZ10	RHB31DW-30004DP7NRBRDL245AZ				
VK110016	SUZUKI			7	
VZ11	RHB31CW-30004CP5NRBRDL245AZ				
VE110038	SUZUKI			5	
VZ12	RHB31FW-50001FP7NRBRFL255CDZ				
VE110037	SUZUKI			7	
VZ13	RHB31CW-68002P14NRBRCL314BZ				
VD110043	SUZUKI			14	
VZ14	RHB31FW-50001FP7NRBRFL255CDZ				
VA110068	SUZUKI			7	
VZ15	RHB31FW-5001FP5NRBRFL255CDZ				
VE110067	SUZUKI			5	
VZ17	RHB31CW-30004CP5NRBRDL245AZ				
VD110070	SUZUKI			5	
VZ18	RHB31DW-50001DP7NRBRDL255AZ				
VE110063	SUZUKI			7	
VZ19	RHB31DW-30004DP7NRBRDL245AZ				
VE110064	SUZUKI			7	
VZ2	RHB32C-68002CP14NRBRCL314BZ				
NB130019	SUZUKI			14	
NZ852469	SUZUKI			14	
VZ20	RHB31FW-50001FP7NRBRFL255CDZ				
VD110074	SUZUKI			7	
VZ21	RHB31CW-30004CPNRBRDL245AZ				
VE110069	SUZUKI				
VZ22	RHB31JW-50001JP7NRBRFL265CDZ				
VF110075	SUZUKI			7	
VZ23	RHB31CW-50001CP9NRBRDL2416DZ				
VA110078	SUZUKI			9	
VZ24	RHB31FW-34004FP7NRBRFL2416CDZ				
VA110079	SUZUKI			7	VD110079
VD110079	SUZUKI			7	
VZ25	RHB31FW-50001FP9NRBRFL275CDZ				
VA110087	SUZUKI			9	VE110087

VC110087	SUZUKI			9	VE110087
VE110087	SUZUKI			9	
VZ26	RHB31FW-50001FP9NRBRFL314CBZ				
VA110092	SUZUKI				VC110092
VC110092	SUZUKI			9	
VZ27	RHB31CW-30004CP7NRBRDL245AZ				
VA110093	SUZUKI			7	VD110093
VD110093	SUZUKI			7	
VZ3	RHB31DW-50001DP7NRBRDL225AZ				
VF110061	SUZUKI			7	
VZ4	RHB31CW-50001CP7NRBRCL225AZ				
VD110062	SUZUKI			7	
VZ5	RHB32CW-68002CP14NRBRCL314BZ				
VD110018	SUZUKI			14	
VZ6	RHB31CW-30004CP7NRBRDL245AZ				
VG110019	SUZUKI			7	
VZ7	RHB31DW-50001DP7NRBRCL225AZ				
VF110013	SUZUKI			7	
VZ8	RHB31FW-50001FP7NRBRFL255CDZ				
VF110020	SUZUKI			7	
VZ9	RHB31CW-30004CP7NRBRDL245AZ				
NB130042	SUZUKI			7	VG110065
VA110023	SUZUKI			7	VG110065
VA110065	SUZUKI			7	VG110065
VB110023	SUZUKI			7	VG110065
VB110065	SUZUKI			7	VG110065
VC110023	SUZUKI			7	VG110065
VC110065	SUZUKI			7	VG110065
VD110023	SUZUKI			7	VG110065
VD110065	SUZUKI			7	VG110065
VE110065	SUZUKI			7	VG110065
VF110065	SUZUKI			7	VG110065
VG110065	SUZUKI			7	

Catálogo 3.0 - 2007

IHI**RHB4**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
T3P9C	RHB4BW-46001BP9NR5BRBL343CAZ				
VA120011	ISUZU	VA840012	NB149801	9	VE120011
<u>VE120011</u>	ISUZU	VA840012	NB149801	9	
VI72	RHB4BW-46001BP11NRBRBL343CBZ				
VA120012	ISUZU	VA840011	NH149801	11	VB420011
VC120012	ISUZU	VA840011	NB149801	11	VB420011
<u>VE120012</u>	ISUZU	VA840011	NB149801	11	VB420011
VI84	RHB4BW-46001BP11NHBRDL343CBZ				
<u>VA120013</u>	ISUZU	VA840011	NH149801	11	
VI94	RHB4BW-46001P9NHBRL343CBZ				
<u>VA120015</u>	ISUZU	VA840011	NH149801	9	
VIAU	RHB4BW-46001BP9NHBRDL343CBZ				
<u>VA120019</u>	ISUZU	VA840011		9	
VIAV	RHB4BW-46001BP11NRBRDL343CBZ				
<u>VA120018</u>	ISUZU	VA840011	NB149801	11	

Catálogo 3.0 - 2007

IHI



RHB5

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
AI11	RHB51-34001P5NFBRS274DZ				
NN130013	ISUZU			5	VC130012
VA130012	ISUZU			5	VC130012
VB130012	ISUZU			5	VC130012
VC130012	ISUZU			5	
AI24	RHB51-34001P5NFBRS274DZ				
NN130033	ISUZU			5	VC130014
VA130014	ISUZU			5	VC130014
VB130014	ISUZU			5	VC130014
VC130014	ISUZU			5	VC130014
AI79	RHB52-34001P12NFBRL348CZ				
VA130094	ISUZU			12	VC130097
AIAD	RHB52-5200215NFBRL3511E				
VA180043	ISUZU			15	
AS6	RHB51-34001P5NFBRS274DZ				
VA180034	SHIBAURA			5	
AS7	RHB51-34001P9NFBRL345CZ				
VA180035	SHIBAURA			9	
AS8	RHB51-34001P7NFBRS274DZ				
VA180036	SHIBAURA			7	
AS9	RHB51-34001P9NFBRS294DZ				
<u>VA180068</u>	SHIBAURA	IHCAS9	NN139922	9	VC180068
VC180068	SHIBAURA	IHCAS9	NN139922	9	
AT3	RHB52-52002P15NFBRL345C				
VA180037	TOUYOU			15	
AY33	RHB51-34001P12NFBRL338C				
NN130044	YANMAR			12	VA130038
VA130038	YANMAR			12	
AY64	RHB52-52002P20NFBRL3911CE				
VA130061	YANMAR			20	
AY72	RHB51-34001P12NFBRL338CZ				
VA180024	YANMAR			12	

AY73	RHB51-34001P9NFBRS291A				
VA180022	YANMAR			9	
AY78	RHB52				
VA180048	YANMAR				
CI15	RHB51-52002P9NFBRS274D				
NN130023	ISUZU			9	VB130013
VA130013	ISUZU			9	VB130013
VB130013	ISUZU			9	
CI30	RHB52				
NN130040	ISUZU				
CICM	RHB52-56006P10.5NHBRL348CZ				
VA190037	ISUZU			10.5	
CY55	RHB51-34001P12NRBRL338CZ				
NB150029	YANMAR			12	VA180025
VA180025	YANMAR			12	
CYAR	RHB52-52002P15NFBRL3911CE				
VA180078	YANMAR	VA810027	NN139921	15	
CYBB	RHB51-52002P12NFBRL338CZ				
VA180096	YANMAR			12	
CYCT	RHB5				
IHCYCT	YANMAR	IHCYCT			
CYDG	RHB51-56006P12NFBRL3329CEZ				
VA190045	YANMAR			12	
GI24	RHB52				
NN130034	ISUZU				
GX16	RHB52-52002P20NFBRL348C				
NN130036	HINO			20	VC130058
VA130058	HINO			20	VC130058
VB130058	HINO			20	VC130058
VC130058	HINO			20	
GX38	RHB52-52002P15NFBRL348C				
NB150050	HINO			15	VB130059
VA130059	HINO			15	VB130059
VB130059	HINO			15	
GY12	RHB51				
NN130015	YANMAR				
GY14	RHB51-34001P9NFBRS291A				
NN130017	YANMAR			9	VA130032
VA130032	YANMAR	NZ853948	NN139921	9	
GY32	RHB51-52001IH15NFBRL348C				
NN130043	YANMAR			15	VA130037
VA130037	YANMAR			15	

GY48	RHB51-5200IIP12NFBRL348C				
NB150022	YANMAR			12	VA130040
VA130040	YANMAR			12	
GY56	RHB52-100003P25NFBRL4016E				
VA130046	YANMAR			25	
VA130064	YANMAR			25	VA130065
GY57	RHB52-100003P20NFBRL4016E				
VA130065	YANMAR		NN139921	20	
GY74	RHB52-52002P20NFBRL348C				
VA180031	YANMAR			20	
MI45	RHB52				
NB150020	ISUZU				
MI57	RHB52				
NB150039	ISUZU				VB130020
MI64	RHB52-100003P25NFBRL4016E				
VA130020	ISUZU			25	VB130020
VB130020	ISUZU			25	
MIBK	RHB52-56006P12NFBRL3611CE				
VA180090	ISUZU			12	
VA180092	ISUZU			12	
MV1	RHB51FW-34001FP7NWBRS294D				
<u>NN130066</u>	VOLVO PENTA	VA810014	NN139921	7	
MY20	RHB52				
NN130029	YANMAR				VA130035
MY25	RHB52				
NN130037	YANMAR				NB150043
MY29	RHB52-52002P15NFBRL348C				
NN130041	YANMAR	NE920018	NN139921	15	VA130035
<u>VA130035</u>	YANMAR	NE920018	NN139921	15	
MY31	RHB52HW-90004HP12NWBRL348C				
<u>NN130042</u>	YANMAR			12	
MY34	RHB52-52002HP15NWBRL3511CE				
NB150012	YANMAR	NZ853146	NN139921	15	VA130039
VA130039	YANMAR	NZ853146	NN139921	15	
MY59	RHB52-90004P12NWBRL3511CE				
NB150043	YANMAR			12	
MY60	RHB52HW-90004HP12NWBRL348C				
<u>NB150045</u>	YANMAR		NN139921	12	
MY67	RHB52-52002HP12NWBRL3511CE				
<u>VA130085</u>	YANMAR	NZ853146	NN139921	12	
MY75	RHB52W-34001HP12BRL338C				

<u>VA180032</u>	YANMAR			12	
MY8	RHB52-52002P20NFBRL345C				
NN130012	YANMAR			20	VA130030
VA130030	YANMAR			20	
MYAQ	RHB52-70005P13.5NFBRL3911CE				
VA180076	YANMAR			13.5	
MYAZ	RHB52W-52002HP15NWBRL3611CE				
<u>VA180097</u>	YANMAR			15	
MYBA	RHB5AW-30001HP12NWBRL338C				
VA180095	YANMAR			12	
MYBD	RHB52HW-90004HP12NWBRL3911CE				
<u>VA180099</u>	YANMAR	NZ854285	NN139922	12	
MYBE	RHB5AW-70005HP12NWBRL3611CE				
VA190012				12	
MYBG	RHB52YW-90004HP15NWBRL3831CE				
VB180088	YANMAR			15	
MYCY	RHB52YW-90004HP12NFWBRL3831CE				
VA190017	YANMAR			12	
MYCZ	RHB52YW-7005HP15NFBRL3611CE				
VA190016	YANMAR			15	
VA11	RHB52P-34001PP12NHBRL3511EZ				
NN130082	RENAULT	VD810012	NN139922	12	VE130044
VA130044	RENAULT	VD810012	NN139922	12	VE130044
VE110044	RENAULT	VD810012	NN139922	12	
VA55B	RHB51P-56005PP10.5NHBRL3730CEZ				
VA180053	VM	VA810045	NN139922	10.5	VB180053
<u>VB180053</u>	CHRYSLER	VA810045	NN139922	10.5	
VA56A	RHB51R-70005PP12NHBRL3629CEZ				
<u>VA180055</u>	ALFA ROMEO	VA810044	NN139922	12	
VA57A	RHB51P-56006PP12NHBRL3629CEZ				
VA180083	VM	VC810057		12	
VA58A	RHB51P-70005PP12NHBRL3629CEZ				
VA180056	FORD	VA810044	NN139922	12	VC180056
<u>VB180056</u>	FORD	VA810044	NN139922	12	VC180056
<u>VC180056</u>	FORD	VC810051	NN139922	12	
VA58B	RHB51P-70005PP12NHBRL3629CEZ				
<u>VA190011</u>	FORD	VA810044	NN139922	12	VA180086
VB190011	FORD	VA810044	NN139922	12	VA180086
VA59A	RHB51P-7000VPP12NHBRL3629CEZ				
<u>VA180069</u>	CHRYSLER	VA810044	NN139922	12	
VA59B	RHB51P-56005IPP10.5NHBRL3730CEZ				

<u>VA180086</u>	CHRYSLER	VA810045	NN139922	10.5	
VA60A	RHB51P-56005PP12NHBRL3629CEZ				
<u>VA180062</u>	CHRYSLER	VC810057	NN139922	12	
VA63	RHB51P-70005PP12NHBRL3629CEZ				
VA180071	VM	VB810044		12	VD180071
<u>VC180071</u>	VM	VB810044	NN139922	12	VD180071
<u>VD180071</u>	VM	VB810044	NN139922	12	
VA63B	RHB51P-70005PP12NHBRL3629CEZ				
VA190014	CHRYSLER	VB810044		12	VB190014
<u>VB190014</u>	CHRYSLER	VB810044	NN139922	12	
VC19	RHB52-52002P15NRBRL393BZ				
VA130082				15	
VC20	RHB52-52002P20NRBRL393BZ				
VA130083	WARNER ISHI			20	VC130083
VC130083	FORD		NN139921	20	
VC31	RHB52-52002P12NRBRL358CZ				
NN130057	FORD		NN139921	12	
VA130043				12	
VC34	RHB52-52002P15NRBRL393BZ				
NN130063				15	
VE105	RHB52-52002P9NRBRL345CZ				
<u>NN130084</u>	FORD		NN139922	9	VA130072
VE106	RHB52-52002P12NRBRL3911EZ				
VA130048	FORD	VA810027	NN139922	12	VB130048
VB130048	FORD	VA810027	NN139922	12	
VE107	RHB52-52002P9NRBRL345CZ				
VA130072	FORD		NN139922	9	
VE108	RHB52-52002P9NHBRL3711EZ				
VA130095	FORD		NN139922	9	VC130095
<u>VB130095</u>	FORD		NN139922	9	VC130095
VC130095	FORD		NN139922	9	
VE109	RHB52-52002P12NRBRL348CZ				
<u>VA180057</u>	FORD	NE920018	NN139922	12	
VF1	RHB52D-34001DP12NRBRDL345CZ				
NN130014	SUBARU	NE920011		12	
VF10	RHB52XW-52002P15NRBRXLL4225CFZ				
VA130098	SUBARU	VA810070	NN139922	15	VH130099
VA130099	SUBARU	VA810071	NN139922	15	VH130099
VC130098	SUBARU	VA810070	NN139922	15	VH130099
VC130099	SUBARU	VA810071	NN139922	15	VH130099
VE130099	SUBARU	VA810071	NN139922	15	VH130099

VH130099	SUBARU	VA810071	NN139922	15	
VJ130098	SUBARU	VA810070	NN139922	15	VH130099
VF11	RHB52XW-52002XP15NRBRL4016EZ				
VA180017	SUBARU	VA810022		15	VA180021
VA180021	SUBARU	VA810022		15	
VB180017	SUBARU	VA810022		15	VA180021
VF12	RHB52XW-100003XP20NRBRXLL4726CFZ				
VA180038	SUBARU	VA810072		20	VB180039
VA180039	SUBARU	VA810072		20	VB180039
VB180039	SUBARU	VA810072	NN139922	20	
VF2	RHB52EW-52002EP12NRBREL3911EZ				
NB150017	SUBARU	NE920028	NN139922	12	VC130054
NN130031	SUBARU	NE920028	NN139922	12	VC130054
VF3	RHB52EW-52002EP15NRBREL3911EZ				
NB150018	SUBARU	NE920028		15	VD130056
NN130038	SUBARU	NE920028		15	VD130056
VF4	RHB52EW-52002EP12NRBREL3911EZ				
NB150031	SUBARU	NE920028	NN139922	12	VC130054
NB150033	SUBARU	NE920028	NN139922	12	VC130054
NB150054	SUBARU	NE920028	NN139922	12	VC130054
NB150055	SUBARU	NE920028	NN139922	12	VC130054
VA130053	SUBARU	NE920028	NN139922	12	VC130054
VF5	RHB52EW-5200IIEP12NRBREL3911EZ				
NB150034	SUBARU	NE920028	NN139922	12	VC130054
NB150035	SUBARU	NE920028	NN139922	12	VC130054
NB150056	SUBARU	NE920028	NN139922	12	VC130054
NB150057	SUBARU	NE920028	NN139922	12	VC130054
VA130054	SUBARU	NE920028	NN139922	12	VC130054
VA130084	SUBARU	NE920028	NN139922	12	VC130054
VC130054	SUBARU	NE920028	NN139922	12	VC130054
VF6	RHB52EW-52002EP15NRBREL3911EZ				
NB150036	SUBARU	NE920028	NN139922	15	VE130056
NB150037	SUBARU	NE920028	NN139922	15	VE130056
NB150058	SUBARU	NE920028	NN139922	15	VE130056
NB150059	SUBARU	NE920028	NN139922	15	VE130056
VA130055	SUBARU	NE920028	NN139922	15	VE130056
VA130056	SUBARU	NE920028	NN139922	15	VE130056
VB130056	SUBARU	NE920028	NN139922	15	VE130056
VC130055	SUBARU	NE920028	NN139922	15	VE130056
<u>VD130055</u>	SUBARU	NE920028	NN139922	15	VE130056
VD130056	SUBARU	NE920028	NN139922	15	VE130056
VE130056	SUBARU	NE920028	NN139922	15	
VF7	RHB52DW-34001DP12NRBRDL345CZ				

NN130048	SUBARU	NE920029	NN139921	12	VA130086
VA130086	SUBARU	NE920029	NN139921	12	
VF8	RHB52XW-100003XP20NRBRXLL4625CFZ				
VA130074	SUBARU	VA810070		20	VG130075
VA130075	SUBARU	VA810070		20	VG130075
VC130074	SUBARU	VA810070		20	VG130075
VC130075	SUBARU	VA810070		20	VG130075
VG730075	SUBARU	VA810070		20	
VG1	RHB51A-3400IAP9NRBRS291AZ				
NN130011	HONDA			9	
VG2	RHB51CW-34001CP9NRBRCS338CZ				
NB150023	HONDA			9	
NN130016	HONDA			9	
VG3	RHB51E-34001EP12NRBRL338CZ				
NN130022	HONDA			12	
VG4	RHB51DW-34001DP12NRBRDL338CZ				
NB150024	HONDA			12	
VI13	RHB52A-34001AP12NRBRL345CZ				
NB150051	ISUZU	NE920013		12	
NN130021	ISUZU	NE920013		12	
VI14	RHB52-52002P20NRBRL393BZ				
NN130024	ISUZU	NE920014	NN139922	20	
VI19	RHB52A-52002AP12NRBRL348CZ				
NB130052	ISUZU	NE920018	NN139922	12	VB130049
NB150041	ISUZU	NE920018	NN139922	12	VB130049
NN130027	ISUZU	NE920018	NN139922	12	VB130049
VA130049	ISUZU	NE920016	NN139922	12	VB130049
VB130049	ISUZU	NE920016	NN139922	12	
VI21	RHB52A-52002AP12NRBRL348CZ				
NB150044	ISUZU	NE920018	NN139922	12	VB130050
NB150053	ISUZU	NE920018	NN139922	12	VB130050
NN130030	ISUZU	NE920018	NN139922	12	VB130050
VA130050	ISUZU	NE920018	NN139922	12	VB130050
<u>VB130050</u>	ISUZU	NE920018	NN139922	12	
VI23	RHB52A-100003P25NRBRL3911EZ				
NN130032	ISUZU	NE920019	NN139922	25	
VI34	RHB52A-100003P25NRBRL3911EZ				
NN130046	ISUZU	VA810038	NN139921	25	VD130067
VI34	RHB52W-100003P25NR5BRL3911CEZ				
VA130063	ISUZU	VA810038		25	
VI34	RHB52A-100003P25NRBRL3911EZ				
VA130067	ISUZU	VA810038	NN139922	25	VD130067

<u>VC130067</u>	ISUZU	VA810038	NN139922	25	VD130067
VD130067	ISUZU	VA810038	NN139922	25	
VI36	RHB52W				
NB150011	ISUZU				VE130066
VA130066	ISUZU				VE130066
VC130066	ISUZU				
VI37	RHB52W-100003P25NR5BRL3911EZ				
VD130066	ISUZU	VA810038		25	VE130066
VE130066	ISUZU	VA810038		25	
VI43	RHB52W-52002P15NRBRL348CZ				
NB150049	ISUZU	NE920020	NN139922	15	VC130069
VC130069	ISUZU	NE920020	NN139922	15	
VI55	RHB52W-52002P15NRBRL348CZ				
NB150030	ISUZU	VA810040		15	VB130070
VA130070	ISUZU	VA810040		15	VB130070
VB130070	ISUZU	VA810040		15	
VC130062	ISUZU	VA810040		15	
VI58	RHB52W-52002AP15NRBRL3911CZ				
NB150040	ISUZU	VA810023	NN139922	15	VF130047
VA130047	ISUZU	VA810023	NN139922	15	VF130047
<u>VD130047</u>	ISUZU	VA810023	NN139922	15	VF130047
VF130047	ISUZU	NE920028	NN139922	15	
VI74	RHB52W-70005P12NRBRL3911CZ				
<u>VA130057</u>	ISUZU	VA810037	NN139921	12	VC130057
<u>VC130057</u>	ISUZU	VA810037	NN139921	12	
VI77	RHB52TW-52002TP15NRBRL3911CEZ				
VA130073	ISUZU	NE920028	NN139922	15	VE130073
VB130073	ISUZU	NE920028	NN139922	15	VE130073
VE130073	ISUZU	NE920028	NN139922	15	
VI78	RHB52TW-52002TP15NRBRL3911EZ				
VA130087	ISUZU	NE920028		15	VD130087
VC130087	ISUZU	NE920028		15	VD130087
VD130087	ISUZU	NE920028		15	
VI83	RHB52W-70005P12NRBRL3911CEZ				
VA130097	ISUZU	VA810037		12	VC130097
VB130097	ISUZU	VA810037		12	VC130097
<u>VC130097</u>	ISUZU	VA810037		12	
VI85	RHB52W-52002P15NRBRL3911EZ				
VA180011	ISUZU	NE920028	NN139922	15	VC130097
VI86	RHB52W-52002P10.5NRBRL3711CEZ				
VA130096	ISUZU	NE920038		10.5	VB130096
VB130096	ISUZU	NE920038		10.5	

VI87	RHB52W-52002P10.5NRBRL3711CEZ				
VA180018	ISUZU	NE920040		10.5	VC180018
VC180018	ISUZU	NE920040		10.5	
VI95	RHB52W-70005P15NBR3911E				
VA180027	ISUZU	VA810037	NN139922	15	VE180027
VD180027	ISUZU	VA810037	NN139922	15	VE180027
<u>VE180027</u>	ISUZU	VA810037	NN139922	15	
VIAH	RHB52W-70005P15NHBRL3911CEZ				
VA180051	ISUZU	VA810037	NN139922	15	VD180051
VC180051	ISUZU	VA810037	NN139922	15	VD180051
VD180051	ISUZU	VA180037	NN139922	15	
VIAJ	RHB52TW-52002P15NRBRL3911EZ				
VA180052	ISUZU			15	
VJ1	RHB52B-52002BP12NRBRBL338CZ				
NN130025	MAZDA	NE920015	NN139921	12	
VJ10	RHB52VW-52002Q14NSBRL3911EZ				
VB330011	MAZDA	VA810025		14	VC130011
VC330011	MAZDA	VA810025		14	
VJ11	RHB52KW-52002KP20NR5BRL3911EZ				
NB150028	MAZDA	NE920031	NN139921	20	VB130022
<u>VB130022</u>	MAZDA	NE920031	NN139921	20	
VJ12	RHB52BW-52002BP12NRBRKL3711EZ				
NB150032	MAZDA	VA810033	NN139922	12	
VJ13	RHB52MW-52002MP12NRBRKL3711EZ				
NB150038	MAZDA	VA810033	NN139922	12	VB130025
VB130025	MAZDA	VA810033	NN139922	12	
VJ14	RHB52MW-52002MP12NR5BRKL3711EZ				
NB150042	MAZDA	NE920030	NN139921	12	VB130024
<u>NB150061</u>	MAZDA	NE920030	NN139921	12	VB130024
VB130024	MAZDA	NE920030		12	
VJ16	RHB52MW-52002MP15NR5BRKL3911EZ				
NB150047	MAZDA	VA810030		15	
VJ17	RHB52BW-100003BP25NR5BRL4016EZ				
<u>NB150048</u>	MAZDA	VA810031		25	
VJ18	RHB52MW-52002MP12NRBRKL3711EZ				
VA130021	MAZDA	VA810033	NN139922	12	VB130021
<u>VB130021</u>	MAZDA	VA810033	NN139922	12	
VJ19	RHB52VW				
VA330013	MAZDA				
VJ2	RHB52B-52002BP20NRBRBL348CZ				
NN130026	MAZDA	NZ853872	NN139921	20	

VJ20	RHB52UW-52002UP15NR5BRUL3911EZ				
VA130029	MAZDA	VA810030	NN139922	15	VB130029
VB130029	MAZDA	VA810030	NN139922	15	
VJ21	RHB52UW-52002UP15NR5BRUL3911EZ				
VA130068	MAZDA	VA810030	NN139922	15	VB130068
VB130068	MAZDA	VA810030	NN139922	15	
VJ22	RHB52UW-52002UP15NRBRUL4016EZ				
VA180044	MAZDA	VA810029		15	
VJ3	RHB52B-5200IIBP12NRBRKL338CZ				
NN130039	MAZDA			12	
VJ4	RHB52B-52002BP20NRBRBL3911EZ				
NN130045	MAZDA		NN139921	20	
VJ5	RHB52KW-52002KP20NRBRKL3911EZ				
NN130049	MAZDA	NE920031	NN139921	20	VA130079
VA130079	MAZDA	NE920031	NN139921	20	
VJ6	RHB52BW-52002BP12NRBRKL3711EZ				
NB150014	MAZDA	VA810036	NN139922	12	VA130078
VA130078	MAZDA	VA810036	NN139922	12	
VJ7	RHB52KW-52002KP20NRBRKL348CZ				
NB150015	MAZDA	VA810035	NN139921	20	
VJ8	RHB52KW-52002KP20NRBRKL348CZ				
NB150016	MAZDA	VA810035	NN139921	20	
VJ9	RHB52MW-52002MP15NR5BRKL3911EZ				
NB150025	MAZDA	VA810034	NN139922	15	VB130023
NB150060	MAZDA	VA810034	NN139922	15	VB130023
VB130023	MAZDA	VA810034	NN139922	15	
VL1	RHB52-34001P7NRBR338CZ				
NN130060	LANCIA	NE920025	NN139921	7	
VL10	RHB52G-56006GP12NHBRKL3730CEZ				
<u>VA180094</u>	FIAT	VB810059	NN139922B	12	
VL11	RHB52G-56006GP12NHBRKL3730CEZ				
<u>VA180098</u>	LANCIA	VB810059	NN139922B	12	
VL12	RHB52-70005NPZ12HBRL3730CEZ				
VA190020	FIAT	VA810064		12	
VL2	RHB52W-34001P7NRBRL348CZ				
NN130061	FIAT	NE920026	NN139921	7	VC130016
VL3	RHB52W-34001P7NRBRL348CZ				
VA130016	FIAT	VA810013	NN139921	7	VC130016
<u>VC130016</u>	FIAT	VA810013	NN139922	7	
VL4	RHB52-34001NR5BRPL3511EZ				
VA130011	LANCIA	VB810011	NN139922	5	VD130011

VC130011	LANCIA	VB810011	NN139922	5	VD130011
<u>VD130011</u>	LANCIA	VB810011	NN139922	5	
VL5	RHB52PW-34001PP9NR5BRPL3511EZ				
VA180014	FIAT	VB810026	NN139922	5	VB180014
<u>VB180014</u>	FIAT	VB810026	NN139922	5	
VL6	RHB52G-70005GP12NHBRKL3629CEZ				
<u>VA180070</u>	LANCIA	VC810058	NN139922	12	VB180070
VB180070	LANCIA	VB180070		12	
VL7	RHB52PW-34001PP9NRBRPL3329EZ				
VA180047	FIAT	VA810042	NN139922	9	VC180047
<u>VB180047</u>	FIAT	VA810042	NN139922	9	VC180047
VC180047	FIAT	VC810053	NN139922	9	
VL8	RHB52R-56006RP12NHBRIL3329CEZ				
<u>VA180074</u>	ALFA ROMEO	VC810054	NN139922	12	VB180074
<u>VB180074</u>	ALFA ROMEO	VC810054	NN139922	12	
VL9	RHB52-52002NPZ12HBRL3911CEZ				
<u>VA180084</u>	FIAT	VA810041		12	
VM1	RHB51-34001P12NRBRL338CZ				
NN130053	MASERATI	VA810028		12	NN130055
<u>NN130055</u>	MASERATI	VA810028	NN139921	12	
VM10R	RHB51W				
VA130051	MASERATI				VC130051
VM11L	RHB51W				
VA130052	MASERATI				VC130052
VM12R	RHB52GW				
VA130076	MASERATI				VE130076
VM13L	RHB52GW				
VA130077	MASERATI				VE130077
VM14R	RHB52GW-52002GP12NRBRL348CZ				
VA130090	MASERATI	VA810016	NN139922	12	VC130090
VC130090	MASERATI	VA810040	NN139922	12	
VM15L	RHB52GW-52002GP12NRBRL348CZ				
VA130091	MASERATI	VA810016	NN139922	12	VC130091
VC130091	MASERATI	VA810040	NN139922	12	
VM16R	RHB51W-34001P9NRBRS311AZ				
VA130092	MASERATI			9	
VM17L	RHB51W-34001P9NRBRS311AZ				
VA130093	MASERATI			9	
VM18R	RHB51W-34001P9NRBRL338CZ				
VB130051	MASERATI	VA810017		9	VC130051
VC130051	MASERATI	VA810017	NN139922	9	

VM19L	RHB52W-34001P9NRBRL338CZ				
VB130052	MASERATI	VA810017		9	VC130052
VC130052	MASERATI	VA810017		9	
VM2	RHB51-34001P12NRBRL338CZ				
NN130054	MASERATI	VA810028		12	NN130056
<u>NN130056</u>	MASERATI	VA810028	NN139921	12	
VM20R	RHB52GW-52002GP12NRBRL3911EZ				
VB130076	MASERATI	VA810019		12	VE130076
VC130076	MASERATI	VA810019		12	VE130076
<u>VE130076</u>	MASERATI	VA810019		12	
VM21L	RHB52GW-52002GP12NRBRL3911EZ				
VB130077	MASERATI	VA810019		12	VE130077
VC130077	MASERATI	VA810019		12	VE130077
VE130077	MASERATI	VA810019		12	
VM22R	RHB52GW-52002GP12NRBRL4016EZ				
VA180029	MASERATI	VA810022		12	VC180029
VC180029	MASERATI	VA810022		12	
VM23L	RHB52GW-52002GP12NRBRL4016EZ				
VA180030	MASERATI	VA810022			VC180030
VC180030	MASERATI	VA810022		12	
VM24R	RHB52GW-52002GP12NR5BRL348CZ				
VA180045	MASERATI			12	VB180045
VB180045	MASERATI			12	
VM25L	RHB52GW-52002GP12NR5BRL348CZ				
VA180046	MASERATI			12	VB180046
VB180046	MASERATI			12	
VM26R	RHB5GW-52002GP12NRBRL3911EZ				
NZ851964	MASERATI			12	
VM26RB	RHB52GW-52002GP12NR5BRL3711CEZ				
NZ853358	MASERATI			12	
VM27L	RHB52GW-52002GP12NRBRL3911EZ				
NZ851965	MASERATI		NN139922	12	
VM27LB	RHB52GW-52002GP12NR5BRL3711CEZ				
NZ853359	MASERATI			12	
VM28R	RHB52GW-52002GP12NRBRL3911EZ				
<u>VA180060</u>	MASERATI	NE920028	NN139922	12	
VM29L	RHB52GW-52002GP12NRBRL3911EZ				
<u>VA180061</u>	MASERATI	NE920028	NN139922	12	
VM30R	RHB52GW-52002GP12NRBRL3911CEZ				
<u>VA180079</u>	MASERATI	NE920028	NN139922	12	
VM31L	RHB52GW-52002GP12NRBRL3911CEZ				

VA180080	MASERATI			12	
VM32R	RHB52GW-52002GP12NRBRL348C				
VA180081	MASERATI		NN139922	12	VB180081
<u>VB180081</u>	MASERATI		NN139922	12	
VM33L	RHB52GW-52002GP12NRBRL348C				
<u>VA180082</u>	MASERATI		NN139922	12	
VM3L	RHB51W-34001P12NRBRL338CZ				
NN130064	MASERATI	VA810017	NN139921	12	
VM4R	RHB51W-34001P12NRBRL338CZ				
<u>NN130065</u>	MASERATI	VA810017	NN139921	12	
VM5L	RHB51W-34001P12NRBRL338CZ				
<u>NN130067</u>	MASERATI	VA810017	NN139921	12	
VM5R	RHB52GW-52002GP12NRBRL348CZ				
<u>NN130076</u>	MASERATI	VA810040	NN139921	12	VC130090
VM6L	RHB52GW-52002GP12NRBRL348CZ				
<u>NN130077</u>	MASERATI	VA810040	NN139921	12	
VM6R	RHB51W-34001P12NRBRL338CZ				
<u>NN130068</u>	MASERATI	VA810017	NN139921	12	
VM7R	RHB51W-34001P9NRBS311AZ				
NN130080	MASERATI		NN139921	9	
VM8L	RHB51W-34001P9NRBRS311AZ				
NN130081	MASERATI		NN139921	9	
VM9	RHB52GW-100003GP20NRBRLL4219EZ				
NN130083	MASERATI	VA810018		20	VB130015
VA130015	MASERATI	VA810018		20	VB130015
VB130015	MASERATI	VA810018		20	
VN51	RHB52W				
VA180058	BUGATTI				
VN51A	RHB52W				
VB180058	BUGATTI				
VN52A	RHB52W-52002P12NR5BRL3511CEZ				
VB180059	BUGATTI			12	
VN61	RHB52-52002P12NRBRL338CZ				
VA180066				12	
VN62	RHB52-52002P12NRBRL338CZ				
VA180073	BUGATTI			12	
VN63	RHB52-100003P20NRBRL4016EZ				
VA180077	BUGATTI			20	
VN64	RHB52-52002P15NRBRL393BZ				
VA180085				15	
VN65	RHB52-52002P12NRBRL3911EZ				

VA180093	BUGATTI			12	
VN67	RHB52-52002P12NRBRL3911EZ				
VA190018				12	
VP3	RHB52-56006-13.5NHBRL3629CEZ				
VA190047	JIT	VA810074		13.5	
VQ10	RHB51-34001P12NRBRL338CZ				
<u>NB150026</u>	DAIHATSU	VA810028	NN139922	12	
VQ15	RHB52-52002P15NRBRL3911EZ				
NB150046	DAIHATSU	NZ851354	NN139921	15	VH130071
VA130071	DAIHATSU	VA810027	NN139922	15	VH130071
VC130071	DAIHATSU	VA810027	NN139922	15	VH130071
VF130071	DAIHATSU	VA810027	NN139922	15	VH130071
<u>VH130071</u>	DAIHATSU	VA810027	NN139922	15	
VQ17	RHB51W-34001P12NRBRL338CZ				
VA130018	DAIHATSU	NZ853142	NN139922	12	VG130018
<u>VE130018</u>	DAIHATSU	NZ853142	NN139922	12	VG130018
VG130018	DAIHATSU	NZ853142	NN139922	12	
VQ22	RHB52W-52002P15NRBRL3911EZ				
<u>VA180033</u>	DAIHATSU	NE920028	NN139922	15	
VR6	RHB52-52002P12NRBRL345CZ				
IHIVR6	DAEWOO			12	
VU1	RHB52F-52002FP15NRBRL3713CZ				
NN130058	FERRARI	NE920024	NN139921	15	
VU10	RHB52LW-90004LP20NRBRL4225CF				
VC130026	FERRARI	VA810015	NN139922	20	VC130027
VU11	RHB52LW-90004LP20NRBRL4225CF				
VC130027	FERRARI	VA810015	NN139922	20	
VU2	RHB52F-52002FP15NRBRL3713CZ				
NN130059	FERRARI	NE920024	NN139921	15	
VU3	RHB52LW-100003LP20NRBRL4323E				
NN130075	FERRARI		NN139921	20	
VU4	RHB52LW-90004LP20NRBRL4225CF				
VA130026	FERRARI	VA810015		20	VC130027
VU5	RHB52LW				
VA130027	FERRARI				VC130027
VU6	RHB52LW-90004LP20NRBRL4225CF				
VB130026	FERRARI	VA810015	NN139922	20	VC130027
VU7	RHB52LW-90004LP20NRBRL4225CF				
VB130027	FERRARI	VA810015	NN139922	20	VC130027
VZ1	RHB51B-34001BP7NRBRL338CZ				
NN130019	SUZUKI			7	

Catálogo 3.0 - 2007

IHI



RHB6

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
AE25	RHB6				
NN190058					
AI1	RHB6-5000IP9NFBR33TA				
NN190012	ISUZU	VA140014		33	VA140014
VA140014	ISUZU	VA140014		33	
AS2	RHB6-50001P7NFBR33TA				
NN190015	SHIBAURA			7	
AS3	RHB6-65003P16NFBRL376B				
NN190018	SHIBAURA			16	
AS4	RHB6-57002P13NFBR33TA				
NN190019	SHIBAURA			13	
AS5	RHB6-50001P9NFBR37TA				
NN190024	SHIBAURA			9	
AT1	RHB6-50001IP9NFBR33TA				
NN190016	TOUYOU			9	
AT2	RHB6-57002P13NFBR37TA				
NN190017	TOUYOU			13	
AY2	RHB6				
NN190011	YANMAR				VA140019
AY2	RHB6-50001P9NFBR33TA				
VA140019	YANMAR			9	
AY4	RHB6-50001P7NFBR33TA				
NN190021	YANMAR			7	VA140021
VA140021	YANMAR			7	
AY5	RHB6-57002P13NFBRL376B				
NN190022	YANMAR			13	VA140022
VA140022	YANMAR			13	
CI38	RHB6A-65003P16NFBRL376B				
NB190022	ISUZU	VA820014		16	NB190027
CI42	RHB6A-50001P11NRBRL392B				
NB190023	ISUZU	VA820011	NN199835	11	VB140012
VA140012	ISUZU	VA820011	NN199835	11	VB140012

VB140012	ISUZU	VA820011	NN199835	11	
CI53	RHB6A-65003P16NFBRL376B				
NB190027	ISUZU	VA820014		16	
CI60	RHB6A-65003P16NFBRL376B				
NB190044	ISUZU			16	
CI65	RHB6A-65003P16NFBRL376B				
VA140016	ISUZU			16	
CI69	RHB6A-6500IIP13NFBRL376B				
VA140018	ISUZU	VA820014	NN199835	13	
GY10	RHB6				
NN190029	YANMAR				
GY11	RHB6-5700IIP11NFBRL37TA				
NN190030	YANMAR				VA140026
GY11	RHB6				
VA140026	YANMAR				
GY13	RHB6				
NN190031	YANMAR				VA140027
VA140027	YANMAR				
GY16	RHB6-57002P13NFBRL37TA				
NN190034	YANMAR			13	VA140029
VA140029	YANMAR			13	
GY17	RHB6-6500IIP16NFBRL406B				
NN190035	YANMAR			16	VA140030
VA140030	YANMAR			16	
GY19	RHB6-5700IIP13NFBRL376B				
NN190037	YANMAR			13	VA140032
VA140032	YANMAR			13	
GY21	RHB6-65003P18NFBRL406B				
NN190038	YANMAR			18	VA140033
GY21	RHB6				
VA140033	YANMAR				
GY23	RHB6-5700IIP13NFBRL376B				
NB190011	YANMAR			13	
GY45	RHB6-65003P16NFBRL406B				
NB190026	YANMAR			16	VA140040
VA140040	YANMAR			16	
GY6	RHB6-5700IIP13NFBRL376B				
NN190023	YANMAR			13	VB140023
VB140023	YANMAR			13	
GY70	RHB6-65003P22NFBRL406B				
VA140045	YANMAR			22	
MD45	RHB6-57002P11NFBRL406B				

VA140048				11	
MD6	RHB6-73004P22NFBRL406B				
NN190027	NISSAN			22	NN190028
NN190028	NISSAN			22	
MH1	RHB6-73004P27NFBRL406B				
NN190020	YAMAHA			27	
MH2	RHB6-73004P27NFBRL436B				
NN190032	YAMAHA			27	
MI26	RHB6-65003P22NFBRL436B				
VA140047	ISUZU			22	
MI4	RHB6-65003P20NFBRL376B				
NN190025	ISUZU	VA820017		20	VA140011
VA140011	ISUZU	VA820017		20	
VA140013	ISUZU	VA820017		20	
MK21	RHB6-65003P18NFBRL436B				
NB190028	KUBOTA			18	
MK4	RHB6-65003P16NFBRL406B				
NB190014	KUBOTA			16	
NB190020	KUBOTA			19	
MK5	RHB6-65003P16NFBRL406B				
NB190015	KUBOTA			16	
NB190019	KUBOTA			16	
MY15	RHB6-65003P16NFBRL376B				
NN190033	YANMAR			16	VB140028
VB140028	YANMAR			16	
MY18	RHB6-65003P16NFBRL406B				
NN190036	YANMAR			16	VB140031
VB140031	YANMAR			16	
MY22	RHB6-65003P22NBRL476B				
NN190040	YANMAR			22	VB140034
VB140034	YANMAR			22	
MY24	RHB6				
NB190013	YANMAR				VA140036
VA140036	YANMAR				
MY27	RHB6-65003P18NFBRL436B				
NB190017	YANMAR			18	VB140037
VB140037	YANMAR			18	
MY3	RHB6-65003P20NFBRL476C				
NN190014	YANMAR			20	VB140020
VB140020	YANMAR			20	
MY30	RHB6-65003P16NFBRL406B				
NB190018	YANMAR			16	VA140038

VA140038	YANMAR			16	
MY44	RHB6-57002P11NFBRL37TA				
NB190025	YANMAR			11	VB140039
VB140039	YANMAR			11	
MY51	RHB6A-65003P18NFBRL4362D				
NB190029	YANMAR			18	VB140041
VB140041	YANMAR			18	
MY52	RHB6				
NB150027	YANMAR				NB150043
MY53	RHB6A-65003P18NFBRL4362D				
NB190030	YANMAR			18	VB140042
VB140042	YANMAR			18	
MY7	RHB6-65003P16NFBRL406B				
NN190026	YANMAR			16	VB140024
VB140024	YANMAR			16	
MY77	RHB6-65003P22NFBRL476C				
VA140046	YANMAR			22	
VA1	RHB6				
NN190057	M.ITAIY				
VA41	RHB6-57002P18NFBRL376B				
NN190090	KIRLOSKAR			18	
VB2	RHB6-57002P13NRBRL406BZ2				
NN190061	SHELBY			13	
VB3	RHB6-57002P13NRBRL476BZ2				
NN190062	SHELBY			13	
VB5	RHB6-73004P25NRBRL476BZ				
NN190086	SHELBY			25	
VE21	RHB6				
NN190052	TOYOTA				
VE30	RHB6				
IHIVE30		IHC30			
VE31	RHB6				
IHIVE31		IHCVE31			
VE41	RHB6				
NN190067	PERKINS				
VI22	RHB6A-50001P11NRBRL392BZ				
NN190039	ISUZU	VA820011	NN199835	11	VA140017
VI35	RHB6A-50001P11NRBRL392BZ				
NB190021	ISUZU	VA820011	NN199835	11	VA140017
NB190024	ISUZU	VA820011	NN199835	11	VA140017
NB190031	ISUZU	VA820011	NN199835	11	VA140017
NB190032	ISUZU	VA820011	NN199835	11	VA140017

NB190043	ISUZU	VA820011	NN199835	11	VA140017
VA140017	ISUZU	VA820011	NN199835	11	
VB140044	ISUZU	VA820011	NN199835	11	
VN21	RHB6-65003P16NFBRL376B				
NN190050	NEGRI MACCHINE			16	
VN22	RHB6-65003P18NFBRL376B				
NN190051	NEGRI MACCHINE			18	
VN23	RHB6-65003P13NFBRL376B				
NN190056	NEGRI MACCHINE			13	
VN26	RHB6-57002P16NFBRL387B				
NN190065	NEGRI MACCHINE			16	
VN27	RHB6-57002P13NFBRL376B				
NN190073	NEGRI MACCHINE			13	
VN28	RHB6-57001P9NFBRL376B				
NN190074	NEGRI MACCHINE			0	
VQ5	RHB6D-57002DP16NRBRL376BZ				
NB190016	DAIHATSU	NE930011	NN199835	16	VA140015
VA140015	DAIHATSU	NE930011	NN199835	16	
VR1	RHB6-50001P11NRBRL406BZ2				
IHIVR1	DAEWOO			11	
VR5	RHB6-57001P13NRBRL436BZ2				
IHIVR5	DAEWOO			13	

Catálogo 3.0 - 2007

IHI



RHB7

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
CI12	RHB7-78003P20NFBRL515B				
NN177020	HITACHI	VA830011		20	VA150021
VA150021	HITACHI	VA830011	NN179810	20	
CI2	RHB7-7800-III25NFBRL462A				
NN170011	ISUZU	VA830012		25	VA150019
CI39	RHB7-87004P28NFBRL515B				
NN170024	ISUZU	VA830014		28	VA150022
VA150022	ISUZU	VA830014	NN179810	28	
CI40	RHB7-87004P30NFBRL515B				
NN170025	ISUZU	VA830014		30	VA150023
VA150023	ISUZU	VA830014	NN179810	30	
CI7	RHB7-78003P25NFBRL462A				
VA150019	ISUZU	VA830012	NN179810	25	
GY9	RHB7				
NN170017	YANMAR				
MK22	RHB7-78003AP15NFBRL462A				
NN170026	KUBOTA			15	
MK6	RHB7-78003P15NFBRL462A				
NN170016	KUBOTA			15	
MK7	RHB7-87004P25NFBRL517B				
NN170018	KUBOTA			25	
MK8	RHB7-87004AP25NFBRL517B				
NN170021	KUBOTA			25	
MX1	RHB7-87004P30NFBRL552A				
NN170013	HINO			30	VC150016
VA150016	HINO			30	VC150016
VC150016	HINO			30	
MX15	RHB7A-87004AQ35NFBRL552A				
NN170022	HINO			35	VC150018
VA150018	HINO			35	VC150018
VC150018	HINO			35	
MX5	RHB7-87004P30NFBRL552A				

NN170019	HINO			30	VC150017
VA150017	HINO			30	VC150017
MX5	RHB7-87004P30NFBRL662A				
VC150017	HINO			30	
VC40	RHB7-87004P20NFBRL517BZ				
VA150011			NN179810	20	VB150011
VC40A	RHB7-87004P20NFBRL517BZ				
VB150011			NN179810	20	
VI10	RHB7-78003P20NABRL515BZ2				
NN170015	ISUZU			20	VA150013
VA150013	ISUZU		NN179810	20	
VI3	RHB7-7800IIIQ21NFBRL515BZ2				
NN170012	ISUZU	VA830011	NN179810	21	VA150020
VI6	RHB7-78003Q21NFBRL515BZ2				
VA150020	ISUZU	VA830011	NN179810	21	

Catálogo 3.0 - 2007

IHI**RHB8**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
CD14	RHB8A-10004Q32NABRL606C				
VA160014				32	
MD10	RHB8W-1100VP36NWBRL635A				
NN180017				36	
MD11	RHB8W-10004P36NWBRL635A				
NN180018	NISSAN			36	
MD12	RHB8W-10004P36NWBRL635A				
NN180019	NISSAN			36	
MD40	RHB8AW-1100VP30NWBRL6613D				
VA160020	NISSAN			30	
MD9	RHB8W-1100VP36NWBRL635A				
NN180016	NISSAN			36	
MYAT	RHB8-11005P27NFBRL639A				
NN180020	YANMAR			27	
VD13	RHB8A-10004Q32NABRL607C				
NN180021	NISSAN			32	VA160013
VA160013	NISSAN			32	
VD15	RHB8A-1000IVQ32NABRL6613D				
NN180023	NISSAN			32	VA160015
VA160015	NISSAN			32	
VD19	RHB8A-1000IVQ32NABRL607C				
NN180024	NISSAN			32	VA160016
VA160016	NISSAN			32	
VD20	RHB8A-1000IVQ35NABRL607C				
NN180025	NISSAN			35	
VD20	RHB8A-10004Q35NABRL607C				
VA160017	NISSAN			35	
VD3	RHB8A-10004P30NSBL564B				
NN180011	NISSAN		NN189901	30	
VD4	RHB8A-10004P30NSBL564B				
NN180012	NISSAN	NZ853436	NN189901	30	
VD8	RHB8A-10004Q32NABRL606C				

NN180015	NISSAN			32	VA160012
VA160012	NISSAN	VA880011		32	
VR7	RHB8B-1100VBQ35NABRL607C				
NH170050	DAEWOO			35	VA160018
NN180055	DAEWOO			35	VA160018
NN180056	DAEWOO			35	VA160018
VA160018	DAEWOO			35	
VR8	RHB8-11005BQ40NABRL607C				
VA160011	DAEWOO			40	VB160011
VB160011	DAEWOO			40	

Catálogo 3.0 - 2007

IHI



RHC6

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
AYAS	RHC61-943P16NFBRL4612B				
VB420068	YANMAR			16	
AYAU	RHC61-943P18NFBRL4612B				
VB240068	YANMAR			18	
CI89	RHC62C-1185CQ23NFBRL4612B				
VA240044	HITACHI	VA850014	NH169836	23	
CX24	RHC61B-1182BP18NFBRS432A				
NH160014	HINO			18	VA240017
VA240017	HINO				
CX92	RHC61B-1183BP22NFBRL449B				
VA240058	HINO			22	VB240058
VB240058	HINO			22	
CX95	RHC62-1183P20NABRL5213CBZ				
VA240059	HINO			20	VB240059
VB240059	HINO			20	
CX97	RHC6-1183P20NRBRL519B				
VA240060	HINO			20	VB240060
VB240060	HINO			20	
CX98	RHC62-1183P20NABRL5213CBZ				
VA240063	HINO	VA850016		20	VB240063
VB240063	HINO	VA850016		20	
CXAD	RHC61A-574P13NABRS432AZ				
VA240066	HINO			13	
CXAG	RHC62-1183P20NABRL5213CBZ				
VA240070	HINO			20	
CXAH	RHC61B-1063BP18NFBRL489B				
VA240073	HINO			18	
CXAI	RHC62W-833P14NABRL4612BZ				
VA240069	HINO			14	
CXAT	RHC62-1183P24NFBRL5213CBZ				
VA240075	HINO			24	
CXAX	RHC62-1183P24NFBRL5213CBZ				

VA240081	HINO			24	
CXAY	RHC61B-574BP13NFBRS432CA				
VE720027	HINO			13	
CXBE	RHC62-1183P24NFBRL5213CBZ				
VA240084	HINO			24	
CXBI	RHC61B-574BP13NFBRS432CA				
VA240092	HINO			13	
CXBK	RHC61A-574AP13NABRS432CAZ				
VA240093	HINO			13	
CXBP	RHC62-1183P24NFBRL5213CBZ				
VA240103	HINO			24	
CXBQ	RHC62-1183P24NFBRL5213CBZ				
VA240106	HINO	VA240106		24	
CXCO	RHC61A-574AP13NABRS432CAZ				
VA240111	HINO			13	
CXCP	RHC61B-1063BP18NFBRL489B				
VA240112	HINO			18	
GX21	RHC61B-571BP16NFBRS432A				
NH160013	HINO			16	VA240016
VA240016	HINO			16	
GX25	RHC61B-1182BP18NFBRS432A				
NH160015	HINO	VA850015		18	VA240018
VA240018	HINO	VA850015		18	
GX26	RHC61B-1182BP18NFBRS432A				
NH160016	HINO	VA850015		18	VA240019
VA240019	HINO	VA850015		18	
GX51	RHC61B-1183BP22NFBRL504A				
VA240027	HINO			22	
GX74	RHC61B-1183BP22NFBRL489B				
VA240049	HINO			22	VB240049
VB240049	HINO			22	
GX85	RHC61B-1183BP27NFBRL489CB				
VA240057	HINO				VB240057
VB240057	HINO			27	
GY54	RHC61-1183P27NFBRL525A				
NH160018	YANMAR			27	VB240045
VA240045	YANMAR			27	VB240045
VB240045	YANMAR			27	
VC240045	YANMAR			27	
GYAI	RHC61-943P61NFBRL4814CB				
VA240067	YANMAR				
MD21	RHC61-1180P22NFBRL504A				

NH160020	NISSAN			22	
MD22	RHC61-1182P22NFBRL504A				
NH160021	NISSAN			22	
MD25	RHC61-1182P22NFBRL504A				
VA240013	NISSAN			22	
MD50	RHC61W-1183P27NWBRL489CB				
VB240094	NISSAN			27	
MI90	RHC61-1185P25NFBRL5211CB				
VA240051	ISUZU			25	VC240051
VC240051	ISUZU			25	
MIBE	RHC61-1185P22NFBRL539CB				
VA240079	ISUZU			22	
MX22	RHC61C-1182CP22NFBRL504A				
NH160012	HINO			22	VB240015
VA240015	HINO			22	VB240015
VB240015	HINO			22	
MX30	RHC61C-1183CP27NABRL504A				
NH160017	HINO			27	VD240020
VA240020	HINO			27	VD240020
VB240020	HINO			27	VD240020
VD240020	HINO			27	
MX33	RHC61W-1182P20NWBRL504A				
NH160019	HINO			20	VB240021
NH160023	HINO			20	VB240021
VA240021	HINO			20	VB240021
VB240021	HINO			20	
MX45	RHC61C-118153CP27NABRL504A				
VA240022	HINO			20	VD240022
VB240022	HINO			20	VD240022
VD240022	HINO	NZ853754	NH169843	20	
MX58	RHC61W-943P27NWBRL489CB				
VA240036	HINO			27	VB240036
MX59	RHC61C-1183CP27NFBRL519CB				
VA240037	HINO			27	VC240037
VC240037	HINO			27	
MXCI	RHC61-943P20NR5BRB4715CC				
VC240104	HINO			20	
MXCJ	RHC61-943P20NR5BRB4715CC				
VC240105	HINO			20	
MY58	RHC61W-1183P20NWBRL504A				
NH160022	YANMAR			20	VB240076
VA240076	YANMAR			20	VB240076

VB240076	YANMAR			20	
MY80	RHC61W-943P18NWBRL5014CHB				
VA240062	HINO			18	
MYAV	RHC61W-1063P18NWBRL4715CC				
VA240080	YANMAR	NZ870535			VB240080
VB240080	YANMAR	NZ870535		18	
MYBC	RHC61W-943P18NWBRL4715CC				
VC240083	YANMAR			18	
MYBF	RHC61W-1183P18NWBRL4715CC				
VA240086	YANMAR	NZ853147		18	
MYDA	RHC61W-1063P16NWBRL4715CCZ				
VB240090	YANMAR	VC240080		16	
MYDH	RHC61W-1036P16NWBRL4715CC				
VC240101	YANMAR			16	
VD23	RHC62A-1183Q32NSBRL556CBZ				
VA240011	NISSAN			32	VH240011
VB240011	NISSAN			32	VH240011
VC240011	NISSAN			32	VH240011
VD240011	NISSAN			32	VH240011
VE240011	NISSAN			32	VH240011
VF240011	NISSAN			32	VH240011
VG240011	NISSAN			32	VH240011
VH240011	NISSAN	VA850011		32	
VD24	RHC6V-1183P27NABRL556CB				
VA360011	NISSAN			27	VK360011
VB360011	NISSAN			27	VK360011
VD360011	NISSAN			27	VK360011
VE360011	NISSAN			27	VK360011
VF360011	NISSAN			27	VK360011
VG360011	NISSAN			27	VK360011
VJ360011	NISSAN			27	VK360011
VK360011	NISSAN			27	
VD28	RHC62A-1183Q32NSBRL566CBZ				
VA240024	NISSAN			32	VH240024
VB240024	NISSAN			32	VH240024
VC240024	NISSAN			32	VH240024
VD240024	NISSAN			32	VH240024
VE240024	NISSAN			32	VH240024
VF240024	NISSAN			32	VH240024
VH240024	NISSAN	VA850011	NH169846	32	
VD30	RHC62A-1183Q24NSBRL519CBZ				
VA240038	NISSAN			24	VF240038

VB240038	NISSAN			24	VH240038
VE240038	NISSAN			24	VH240038
VF240038	NISSAN			24	VH240038
VH240038	NISSAN			24	
VD31	RHC62A-1183Q24NSBRLL519CBZ				
VA240046	NISSAN			24	VG420046
VB240046	NISSAN			24	VG420046
VE240046	NISSAN			24	VG420046
VG240046	NISSAN			24	
VD35	RHC6V-1183P27NABRLL556CB				
VA360012	NISSAN			27	VE360012
VB360012	NISSAN			27	VE360012
VE360012	NISSAN			27	
VD36	RHC62E-1186Q26NHBRL5213CBZ				
VA240061	NISSAN			26	VC240061
VD36	RHC62E-1186Q26NR5BRLL5213CBZ				
VA240096	NISSAN			26	
VD36	RHC62E-1186Q26NHBRL5213CBZ				
VB240061	NISSAN			26	VC240061
VC240061	NISSAN			26	
VD37	RHC6V-1185P27NHBRL5213CUB				
VA360013	NISSAN			27	VF360013
VF360013	NISSAN			27	
VD41	RHC6V-1185P27NABRL5213CUBT				
VE360016	NISSAN			27	
VD43	RHC6V-1185P27NHBRL539CUB				
VF360017	NISSAN			27	
VD44	RHC6V-1185P27NHBRL539CUBT				
VF360019	NISSAN			27	
VD48	RHC62E-1186Q26NABRL5213BZ				
VA240085	NISSAN			26	
VA240095	NISSAN			26	
VD49	RHC62-110003Q25NHBRLK513CUAZ				
VA240087	NISSAN			25	
VD56	RHC6V-1185P27NABRL539CUBT				
VA360020	NISSAN			27	
VX18	RHC61B-574AP16NABRS432AZ				
NH160011	HINO	NE960011	NN199382	16	VF240023
VA240023	HINO	NE960011	NN199382	16	VF240023
VB240023	HINO	NE960011	NN199382	16	VF240023
VE240023	HINO	NE960011	NN199382	16	VF240023
VF240023	HINO	NE960011	NN199382	16	VF240023

VX40	RHC62W-943P14NALL506BZ				
VA240012	HINO	VA850012		14	VE240012
VB240012	HINO	VA850012		14	VE240012
VC240012	HINO	VA850012		14	VE240012
VD240012	HINO	VA850012		14	VE240012
VE240012	HINO	VA850012		14	
VX46	RHC61AW-574P16NABRS432CHAZ				
VA240025	HINO	NE960012		16	VH240025
VE240025	HINO	NE960012		16	VH240025
VF240025	HINO	NE960012		16	VH240025
VG240025	HINO	NE960012		16	VH240025
VH240025	HINO	NE960012		16	
VX53	RHC62W-1183P20NABRLL5213CHBZ				
VA240039	HINO	VA850013		20	VI240039
VC240039	HINO	VA850013		20	VI240039
VD240039	HINO	VA850013		20	VI240039
VG240039	HINO	VA850013		20	VI240039
VH240039	HINO	VA850013		20	
VI240039	HINO	VA850013		20	
VX54	RHC62W-1183P20NABRLL5213CHBZ				
VA240040	HINO			20	VI240040
VC240040	HINO			20	VI240040
VD240040	HINO			20	VI240040
VG240040	HINO			20	VI240040
VI240040	HINO			20	
VX55	RHC62W-1183P17NABRLL5213CHBZ				
VA240041	HINO	VA850013		17	VI240041
VC240041	HINO	VA850013		17	VI240041
VD240041	HINO	VA850013		17	VI240041
VG240041	HINO	VA850013		17	VI240041
VI240041	HINO	VA850013		17	
VX56	RHC62W-1183P17NABRLL5313CHBZ				
VA240042	HINO			17	VI240042
VC240042	HINO			17	VI240042
VG240042	HINO			17	VI240042
VI240042	HINO			17	
VX61	RHC61AW-574AP16NABRS432AZ				
VA240047	HINO			16	VC240047
VB240047	HINO			16	VC240047
VC240047	HINO			16	
VX75	RHC62W-943P14NABRLL506BZ				
VA240048	HINO			14	VC240048
VB240048	HINO			14	VC240048

VC240048	HINO			14	
VX79	RHC62W-1183P20NABRLL5213CHBZ				
VA240052	HINO			20	VH240052
VB240052	HINO			20	VH240052
VF240052	HINO			20	VH240052
VH240052	HINO			20	
VX80	RHC62W-1183P20NABRLL5213CNBZ				
VA240053	HINO			20	VH240053
VB240053	HINO			20	VH240053
VC240053	HINO			20	VH240053
VF240053	HINO			20	VH240053
VH240053	HINO			20	
VX81	RHC62W-1183P17NABRLL5213CNBZ				
VA240054	HINO			17	VH240054
VB240054	HINO			17	VH240054
VF240054	HINO			17	VH240054
VH240054	HINO			17	
VX82	RHC62W-1183P17NABRLL5213CNBZ				
VA240055	HINO			17	VH240055
VC240055	HINO			17	VH240055
VF240055	HINO			17	VH240055
VH240055	HINO			17	
VX83	RHC62W-1183P17NABRLL5213CHBZ				
VA240056	HINO	VA850013		17	VG240056
VB240056	HINO	VA850013		17	VG240056
VE240056	HINO	VA850013		17	VG240056
VG240056	HINO	VA850013		17	
VX99	RHC61A-574AP16NABRS432CHAZ				
VA240064	HINO			16	VB240064
VB240064	HINO			16	
VXCH	RHC6-1183P20NABRLL519CB				
VA240109	HINO			20	

Catálogo 3.0 - 2007

IHI**RHC7**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
CI33	RHC7-13005Q35NFBRL557A				
NH170030	ISUZU			35	
CI56	RHC7-1100IP20NFBRL557A				
NH170048	ISUZU	VA860012	NH179859	20	
CI70	RHC7F-13335Q41NFBRL5715CC				
VA250039	ISUZU	NZ853987	NH179859	41	
CI76	RHC7-12004Q33NFBRL557A				
VA250050	ISUZU			33	
CI92	RHC7-13335HQ41NFBRL5715CC				
VB250062	ISUZU	VA860020		41	
CI93	RHC7-11003Q30NFBRL557A				
VB250090	ISUZU			30	
CIAF	RHC7-13005HQ30NFBRL557A				
<u>VA250074</u>	ISUZU	VA860035		30	
CIAQ	RHC7-12307HQ41NFBRL6424CC				
<u>VA290021</u>	ISUZU	VA860021		41	VA290022
VA290022	ISUZU			41	
CIBZ	RHC7F-13335Q41NFBRL5715CC				
VA290037	ISUZU			41	
CX11	RHC7A-12001VAQ35NABRL603CB				
NH170018	HINO	VA860014		35	VC250021
VA250021	HINO	VA860014		35	VC250021
VB250021	HINO	VA860014		35	VC250021
VC250021	HINO	VA860014		35	
CX13	RHC7A-11003AP25NFBRL557A				
VB250023	HINO	VA860023		25	
CX35	RHC7A-11003AP23NFBRL557A				
NH170049	HINO	VA860023		23	VA250029
VA250027	HINO	VA860023		23	VA250029
CX37	RHC7A-11003AP23NFBRL5715C				
VA250029	HINO	VA860016		23	

CX42	RHC7F-11003AP23NFBRL5715C				
VA250016	HINO	VA860016		23	
CX49	RHC7A-12002AP20NFBRL5715C				
VA250046	HINO	VA860027		20	
CX52	RHC7F-11003AP23NFBRL5715C				
VA250051	HINO			23	
CX78	RHC7A-11004AP25NFBRL557A				
VA250088	HINO	VA860023		25	
CX86	RHC7A-11004AP23NFBRL5715C				
VA250092	HINO	VA860030		23	
CXAA	RHC7-11004P25NFBRL557A				
VA290013	HINO			25	
CXAN	RGC7A-13004AP40NABRL6424CC				
VB290026	HINO			40	
CXBG	RHC7C-12400CQ30NMBRL557CA				
VB290038	HINO			30	
GC46	RHC7-11003Q30NFBRL5715C				
VA250087				30	
GD38	RHC7W-11004P25NWBRL557CA				
VB290020	NISSAN			25	
GD39	RHC7W-12004P25NWBRL5715CC				
VC290025	NISSAN			25	
GI88	RHC7-12001P23NFBRL557A				
VA250078	ISUZU			23	
GR10	RHC7J-11001JP20NFBRL557A				
VA250098	DAEWOO			20	
GX10	RHC7A-12004AQ35NABRL557A				
VC250020	HINO			35	
GX12	RHC7A-11003P25NFBRL557A				
VB250022	HINO			25	
GX36	RHC7A-13535AP40NFBRL603B				
VA250028	HINO			40	
GX48	RHC7-12002P20NFBRL557A				
VA250045	HINO			20	
GX68	RHC7A-1353VAQ35NFBRL603CB				
VA250071	HINO			35	
GX7	RHC7A-12004AQ35NABRL603CB				
VA250019	HINO	VA860014		35	VC250019
VC250019	HINO	VA860014		35	
GX76	RHC7A-13004AP40NABRL6424CC				
VB250076	HINO	VA860028		40	

GX77	RHC7-11004P25NFBRL557A				
VC250086	HINO			25	
GXAP	RHC7-11004P23NFBRL557A				
VA290028	HINO			23	
MD26	RHC7J-1333VJQ38NFBRL603B				
VA250032	NISSAN			38	
MD27	RHC7J-1333VJQ38NFBRL603B				
VA250035	NISSAN			38	
MD42	RHC7-1337Q35NABRL6115CC				
VA290031	NISSAN			35	
MI20	RHC7-13005Q33NFBRL603B				
VA290017	ISUZU			33	
MI28	RHC7-13005Q33NFBRL603B				
VA290018	ISUZU			33	
MI36	RHC7-11003Q30NFBRL557A				
VA290014	ISUZU			30	
MI36	RHC7-1003Q30NFBRL557A				
VA290015	ISUZU			30	
MI46	RHC7-12004P29NWBRL603B				
NH170038	ISUZU			29	
MI47	RHC7-11003Q30NFBRL603B				
VA290016	ISUZU			30	
MI67	RHC7-11003HQ30NFBRL603B				
VB250012	ISUZU			30	
MI68	RHC7H-11003HQ30NFBRL557A				
VB250013				30	
MIAG	RHC7-13004HQ33NMBRL6226CC				
VC250097	ISUZU			33	
MIAI	RHC7-13004HQ33NMBRL6226CC				
VA250099	ISUZU			33	
MIDT	RHC7-13004HQ33NMBRL6226CC				
VA290052	ISUZU			33	
MK10	RHC7B-11003BQ30NFBRL603B				
VA250053	KUBOTA			30	
VA250054	KUBOTA			30	
VA250055	KUBOTA			30	
MK19	RHC7B-11003BP23NFBRL557A				
VA250056	KUBOTA			23	
MK20	RHC7B-11003BP20NFBRL557A				
VA250057	KUBOTA			20	
MK9	RHC7-11003Q30NFBRL603B				

VA250052	KUBOTA			30	
MX19	RHC7D-1333VDQ35NFBRL603B				
VD250024	HINO			35	
MX20	RHC7D-12004DQ35NFBRL557A				
VD250025	HINO			35	
MX31	RHC7GW-13005GP29NWBRL557A				
NH170045	HINO	VA860023		29	VA250030
NH170053	HINO	VA860023		29	VA250030
VA250030	HINO	VA860023		29	
MX34	RHC7F-1333VAQ38NABRL6115CC				
VD250026	HINO			38	
MX39	RHC7D-13535DQ35NFBRL6115CC				
VC250031	HINO			35	
MX43	RHC7GW-1333VGP29NWBRL6115C				
VA250034	HINO			29	
MX47	RHC7GW-13005GP37NWBRL6115CC				
VA250043	HINO			37	
MX6	RHC7A-12004AQ35NABRL603CB				
VE250018	HINO			35	
MX60	RHC7D-13205DQ35NFBRL6115CC				
VC250061	HINO			35	
MX66	RHC7W-13005VP29NWBRL5715C				
VA250059	HINO			29	
MX67	RHC7W-13005P29NWBRL5715C				
VA250060	HINO			29	
MX70	RHC7W-12001GP29NWBRL5715CC				
VH250063	HINO			29	
MX73	RHC7D-1333VDQ35NABRL6127CHC				
VB250073	HINO			35	
MX84	RHC7A-13537AQ38NABRL6424CC				
VA250086	HINO			38	
MX94	RHC7GW-11004GP29NWBRL6127CC				
VA290011	HINO			29	
MY79	RHC7W-12307P22NWBRL6026SUC				
VB250096	YANMAR			22	
MYAG	RHC7W-12407P22NWBRB6131SUC				
VB290022	YANMAR			22	
MYAN	RHC7W-12507P22NWBRB6136SUC				
VA290024	YANMAR			22	VB290024
MYAW	RHC7W-12307P22NWBRB6235SUCZ				
VB290033	YANMAR		NH179859	22	

MYBL	RHC7W-109007P22NWBRB6235SUCZ				
VB290039	YANMAR			22	
MYBM	RHC7W-109007P22NWBRB6136SUC				
VD290023	YANMAR			22	
MYBN	RHC7W-12507P22NWBRB6136SUC				
VB290024	YANMAR			22	VC290024
VC290024	YANMAR			22	
MYBO	RHC7W-12507P22NWBRB6136SUC				
VC290035	YANMAR			22	
MYDS	RHC7W-12307P22NWBRB6235SUCZ				
VA290055	YANMAR			22	
VI29	RHC7E-11003BP20NABRL603BZ2				
<u>VA250068</u>	ISUZU			20	
VI31	RHC7E-11001EP20NABRL557AZ2				
VA250069	ISUZU			20	
VI63	RHCC7-11003EP20CABRL603BZ				
<u>VA560011</u>	ISUZU			20	
VI75	RHC7VW-12004P33NABRL5723CHCT				
VB370011	ISUZU			33	
VI81	RHC7EW-1100EP20NABRL5715CCZ				
<u>VC250058</u>	ISUZU			20	
VI82	RHCC7-11003EP20CABRL603BZ				
<u>VA560012</u>	ISUZU			20	
VIAE	RHC7SW-111510SP20NABRL5715CCZ				
VC250094	ISUZU			20	VD250094
VD250094	ISUZU			20	
VIAR	RHC7SW-111510SPP18NABRL5715CCZ				
VB290012	ISUZU			18	
VU7B	RHC61EW-571EP16MRBRL504CA				
NZ852119	FERRARI			16	
VX14	RHC7A-12002AP20NABRL557AZ2				
VC250033	HINO	VA860015		20	
VX17	RHC7A-12002AP20NHBRL557AZ2				
VB250042	HINO	VA860015		20	
VX23	RHC7F-13005AQ33NABRL5715CUC				
NH170035	HINO	VA860034		33	VE250036
VA250036	HINO	VA860034		33	VE250036
VX23	RHC7L-12304LQ33NABRL5715CUC				
VB250049	HINO			33	VE250049
VX23	RHC7F-13005AQ33NABRL5715CUC				
VC250036	HINO	VA860034		33	VE250036

VX23	RHC7L-12304LQ33NABRL5715CUC				
VC250049	HINO			33	VE250049
VX23	RHC7F-13005AQ33NABRL5715CUC				
VE250036	HINO	VA860034		33	
VX23	RHC7L-12304LQ33NABRL5715CUC				
VE250049	HINO			33	
VX27	RHC7CW-11004CQ30NMBRL5715CUC				
VF250037	HINO			30	
VX28	RHC7FW-13335AQ38NABRL6115CUC				
VH250038	HINO			38	
VX29	RHC7A-12002AP20NABRL557AZ				
VA250041	HINO	VA860015		20	
VX3	RHC7A-12001VAQ35NABRL603CUB				
VE250047	HINO			35	
VX32	RHC7A-12002AP20NABRL557AZ				
VA250040	HINO	VA860015		20	
VX41	RHC7FW-13435AQ38NABRL6115CUC				
VH250015	HINO			38	
VX62	RHC7CW-11004CQ25NMBRL5715CUC				
VB250065	HINO			25	
VX63	RHC7CW-11004CQ30NMBRL5715CUC				
VE250066	HINO			30	
VX64	RHC7KW-12204KQ38NMBRL6115CUC				
VD250064	HINO			38	
VX65	RHC7KW-13437KQ38NMBRL6115CUC				
VD250075	HINO	VA860033		38	
VX69	RHC7LW-12204LP37NABRL6115CUC				
VE250077	HINO			37	
VX72	RHC7A-12001AP20NABRL557AZ2				
VA250072	HINO			20	
VX8	RHC7-12002AP20NABRL557AZ				
VA290027	HINO			20	

Catálogo 3.0 - 2007**IHI****RHC9**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
CI44	RHC9-15004Q45NABRL696A				
NH190040	ISUZU			45	VB270039
VA270039	ISUZU			45	VB270039
CIDD	RHC92-175Q39NHBRL7515CC				
<u>VA300018</u>	ISUZU			39	
CIDL	RHC93-19223Q39NHBRL7417CC				
VA300019	ISUZU			39	
CIDP	RHC93-19223Q39NHBRL7417CC				
VA300022	ISUZU			39	
CIDU	RHC93-19223Q39NHBRL7417CC				
VA300025				39	
GQ10	RHC91-19006Q35NFBRL696CA				
NH190045	DAIHATSU			35	
GQ11	RHC91-19006Q35NFBRL696CA				
NH190046	DAIHATSU			35	
GQ12	RHC91-19006Q39NFBRL7012CB				
VA270051	DAIHATSU			39	
GQ13	RHC91-19006Q39NFBRL7012CB				
VA270052	DAIHATSU			39	
MD34	RHC92-19223Q39NABRL7515CC				
VA270078	NISSAN			39	
MI18	RHC9A-17435Q45NFBRL696A				
NH190028	ISUZU		NH199814	45	VA270091
<u>VA270091</u>	ISUZU			45	
MI27	RHC9A				
NH190036	ISUZU				
MI52	RHC9A				
NH190042	ISUZU				VA270085
VA270085	ISUZU				
MI59	RHC9A-17435Q45NFBRL696A				
NH190047	ISUZU			45	VA270086

VA270086	ISUZU			45	
MI66	RHC91C-155CQ28NFBRAL7012CB				
VA270011	ISUZU			28	VE270011
MI66	RHC91A-155Q28NFBRAL7012CB				
VA270092	ISUZU			28	
MI66	RHC91C-155CQ28NFBRAL7012CB				
VB270011	ISUZU			28	VE270011
VC270011	ISUZU			28	VE270011
VD270011	ISUZU			28	VE270011
VE270011	ISUZU			28	
MI80	RHC91C-19006CQ35NFBRAL7012CB				
VA270050	ISUZU			35	VB270053
VA270053	ISUZU			35	VB270053
VB270050	ISUZU			35	VB270053
VB270053	ISUZU			35	
MI96	RHC91C-155CQ28NFBRAL7012CB				
VA270072	ISUZU				VC270072
VB270072	ISUZU			28	VC270072
VC270072	ISUZU			28	
MI97	RHC91C-155CQ28NFBRAL7012CB				
VA270073	ISUZU			28	VC270073
VB270073	ISUZU			28	VC270073
VC270073	ISUZU			28	
MIAB	RHC91C-155CQ28NFBRAL7012CB				
VA270075	ISUZU			28	VC270075
VC270075	ISUZU			28	
MIAC	RHC91C-155CQ28NFBRAL7012CB				
VA270076	ISUZU			28	VC270076
VC270076	ISUZU			28	
MIAP	RHC92-175CQ28NMBRAL7115CC				
VA270083	ISUZU			28	VB270083
VB270083	ISUZU			28	
MK11	RHC9-15004Q31NFBRL673A				
VA270012	KUBOTA			31	
VA270013	KUBOTA			31	
MK12	RHC9-13003Q25NFBRL673A				
VA270014	KUBOTA			25	
VA270015	KUBOTA			25	
MK13	RHC9-13003Q25NFBRL615A				
VA270017	KUBOTA			25	
MW1	RHC92-19223CQ39NFBRL7514CC				
VA270059	KOMATSU			39	

MW2	RHC92-19223CQ39NFBRL7514CC				
VA270061	KOMATSU			39	
MW3	RHC92-19223CQ39NFBRL7514				
VA270082	KOMATSU			39	
MX2	RHC9-1700VQ50NFBRL696A				
VC270087	HINO			50	
MX44	RHC91B-175BQ35NABRL6812CB				
VD270037	HINO			35	
MX71	RHC92-15505CQ35NABRDL7114CC				
VB270058				35	
MX93	RHC9-15505EQ35NMBRDL7114CC				
VD270077	HINO			35	
MX96	RHC9-175FQ35NABRL6812CB				
VC270050				35	
MXAO	RHC9-155CQ28NFBRL6915CC				
VA270095	HINO			28	
MY40	RHC9				
VA270028	YANMAR				
MY71	RHC92				
VA270064	YANMAR				VD270064
VD270064	YANMAR				
MY82	RHC92-17425Q31NFBRL7514CC				
VC270060	YANMAR			31	VD270060
VD270060	YANMAR			31	
MY93	RHC92-17425Q31NFBRL7514CC				
VC270064	YANMAR			31	VD270064
MY94	RHC91-17425Q31NFBRL7514CC				
VD270038	YANMAR			31	VE270038
MY94	RHC91-175Q31NFBRL7012CB				
VE270038	YANMAR			31	
MYAL	RHC92-17425Q31NFBRL6914CC				
VC270028	YAMAR			31	
MYAM	RHC92-17425Q31NFBRL6914CC				
VC270029	YANMAR			31	
MYBJ	RHC9-17005Q50NFBRL673A				
VB270027	YANMAR			50	
MYBQ	RHC9-15004Q35NFBRL675A				
VD270021	YANMAR			35	
MYBR	RHC9-17005Q50NFBRL673A				
VB270026	YANMAR			50	
MYBV	RHC9-17005Q50NFBRL673A				

VB270030	YANMAR		50	
MYBW	RHC9-1700VQ50NFBRL673A			
VB270031	YANMAR		50	
MYBX	RHC9-1700VQ39NFBRL675A			
VB270032	YANMAR		39	
MYBY	RHC9-17005Q39NFBRL675A			
VB270033	YANMAR		39	
MYBZ	RHC9-17005Q39NFBRL675A			
VB270034	YANMAR		39	
MYCA	RHC9-17005Q39NFBRL675A			
VB270035	YANMAR			
MYCB	RHC91-175Q31NFBRL7012CB			
VD270036	YANMAR		31	
MYCC	RHC9-19006Q31NFBRL6812CA			
VB270042	YANMAR		31	
MYCD	RHC9-19006Q31NFBRL6812CA			
VB270043	YANMAR		31	
MYCE	RHC9-19006Q31NFBRL6812CA			
VB270044	YANMAR		31	
MYCF	RHC9-19006Q31NFBRL6812CA			
VB270045	YANMAR		31	
MYCG	RHC9-19006Q35NFBRL7012CB			
VC270046	YANMAR		35	
MYCH	RHC9-19006Q35NFBRL7012CB			
VC270047	YANMAR		35	
MYCI	RHC9-19006Q35NFBRL7012CB			
VC270048	YANMAR		35	
MYCJ	RHC9-19006Q35NFBRL7012CB			
VC270049	YANMAR		35	
MYCK	RHC9-1700VQ50NFBRL673A			
VB270069	YANMAR		50	
MYCL	RHC9-1700VQ50NFBRL673A			
VB270070	YANMAR		50	
MYCM	RHC9-15004Q35NFBRL675A			
VB270071	YANMAR		35	
VI16	RHC9-15004Q39NABRL675A			
VA270056	ISUZU		39	
VI17	RHC9-13003Q28N2ABRL675A			
VA270057	ISUZU		28	
VI44	RHC9-15004Q45NABRL696A			
VB270039	ISUZU		45	

VI48	RHC9V-13002P39NABRL615CA				
VF390011	ISUZU	VA870013		39	
VI54	RHC9-17005Q39NABRL696CUA				
VD270040	ISUZU			39	
VI8	RHC9-13003Q25NABRL673A				
NH190012	ISUZU	VA870011		25	VA270054
VA270054	ISUZU	VA870011		25	
VI9	RHC9-1300IIIQ25NABRL673A				
NH190013	ISUZU				VB270055
VA270055	ISUZU				VB270055
VB270055	ISUZU				
VI98	RHC91-175Q28NABRL7012CUB				
VA270074	ISUZU			28	VB270074
VB270074	ISUZU			28	
VI99	RHC9V-155P39NABRL6812CUBT				
VA390012	ISUZU			39	VH390012
VB390012	ISUZU			39	VH390012
VE390012	ISUZU			39	VH390012
VG390012	ISUZU			39	VH390012
VH390012	ISUZU			39	
VIAA	RHC9V-155P39NABRL6915CC				
VA390013	ISUZU			39	VE390013
VB390013	ISUZU			39	VE390013
VD390013	ISUZU			39	VE390013
VE390013	ISUZU			39	
VIBN	RHC91-175Q35NABRL7012CUB				
VA270096	ISUZU			35	
VIBU	RHC92-175Q39NABRL7515CUC				
VA270099	ISUZU			39	
VIBW	RHC93-19223Q39NABRL7417CUC				
VA270097	ISUZU			39	
VICP	RHC93-13106Q35NABRL641CUBT				
VA300015	ISUZU			35	
VICS	RHC92-175Q31NABRL7515CUC				
VA300017	ISUZU			31	

Catálogo 3.0 - 2007

IHI



RHE5

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
VICB	RHE52-70005P12NHBRL3711CEZ				
VA190013	ISUZU	VA810069		12	

Catálogo 3.0 - 2007**IHI****RHE6**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
CIBC	RHE61-119002Q30NFBRL539CB				
VA720015	HITACHI	VAX10013	NH369801	30	
CIBL	RHE61-119002Q30NFBRL539CB				
VA720024	ISUZU			30	
VB720024	ISUZU			30	
CIBT	RHE61-130141Q30NFBRL539CB				
VA720031	ISUZU			30	
CIBV	RHE61-13141Q30NFBRL539CB				
VA720032	ISUZU		NH369801	30	
CIDC	RHE61-119002Q30NFBRL539CB				
VA720053	ISUZU			30	
CIDK	RHE6-11803Q33NHBR54715CC				
VA720061	ISUZU			33	
CXAL	RHE61B-943BP16NFBRL449B				
VA240074	HINO			16	
CXBJ	RHE6-110003Q30NFBRL553CAZ				
VA720037	HINO			30	
CXCA	RHE62-110003Q30NFBRL553CAZ				
VA720048	HINO			30	
MXBB	RHE6W-101003P27R5WBRB539CB				
VE720028	HINO			27	
MXBC	RHE6W-101203P21RWBRB489CB				
VF720029	HINO			21	
MXBD	RHE6W-10203P21R5WBRB489CB				
VF720030	HINO			21	
MXCC	RHE6W-101203P21R5WBRB4715CC				
VA720051	HINO			21	
MXCD	RHE6W-101203P21R5WBRB4715CC				
VA720052	HINO			21	
MXCE	RHE6W-101003P27R5WBRB539CB				
VA720049	HINO			27	

MXCF	RHE6W-101003P27R5WBRB539CB				
VA720050	HINO			27	
MYAX	RHE62W-118003P20NWBRB584CCZ				
VA720022	YANMAR	VAX10016	NH369801	20	VC720022
VB720022	YANMAR	VAX10016	NH369801	20	VC720022
VC720022	YANMAR	VAX10016	NH369801	20	
MYBH	RHE62-118003P22NWBRB584CCZ				
VA720033	YANMAR	VAX10016	NH369801	22	VC720033
VB720033	YANMAR	VAX10016	NH369801	22	VC720033
VC720033	YANMAR	VAX10016	NH369801	22	
MYCP	RHE62-118003P29NHBRB584SUA				
VB720034	YANMAR			29	
MYCQ	RHE62-118003P29NHBRB584SUA				
VB720035	YANMAR	VAX10018		29	
VD47	RHE62-110003Q25NHBRLK543CUAZ				
VE720026	NISSAN			25	
VIAX	RHE62-96001QZ27NABRL543CAZ				
VB720016	ISUZU			27	VD720016
VB720041	ISUZU			27	
VD720016	ISUZU			27	
VIAY	RHE62-116001QZ25NABRL543CAZ				
VA720017	ISUZU			25	VD720017
VD720017	ISUZU			25	
VICN	RHE62-116001QAZ30NABRL553CAZ				
VC720042	ISUZU			30	
VP1	RHE61-110003Q27NMBRL543CAZ				
VA720038	JIT	VAX10014		27	
VP10	RHE62-118003Q30NFBRL553CAZ				
VA720067	JIT	VAX10025		30	
VP12	RHE62-116001QZ30NHBRL553CAZ				
VA720063	JIT	VAX10027		30	
VP13	RHE61-98002P25NHBRL4715CCZ				
VA720070	JIT	VAX10028		25	
VP14	RHE62-110003Q27NMBRL543CAZ				
VA720075	JIT	VAX10029		27	
VP15	RHE62-101003Q25NMBRL513CAZ				
VA720076	JIT	VAX10030		25	
VP16	RHE62-118003Q30NFBRL553CAZ				
VA720077	JIT	VAX10023		30	
VP2	RHE62-101003Q25NMBRL513CAZ				
VA720039	JIT	VAX10015		25	
VP9	RHE62-110003Q27NMBRL543CAZ				

VA720064	JIT	VAX10024		27	
VXAE	RHE62-101003Q33NABRB553CHAZ				
VC720019	HINO			33	
VXAS	RHE61-88002P23NABRLL489CHBZ				
VC720020	HINO			23	
VXBN	RHE62-110003QA33NABRB553CHAZ				
VB720043	HINO			33	
VXBS	RHE61-98002P25NABRLL4715CHCZ				
VA720046	HINO			25	

Catálogo 3.0 - 2007

IHI**RHE7**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
CIBQ	RHE7-14201Q41NMBRL612CA				
VA730022	HITACHI	VAX30012	NH379806	41	VB730022
<u>VB730022</u>	HITACHI	VAX30012	NH379806	41	
CICA	RHE7-13601Q41NMBRL612CA				
VA730023	ISUZU			41	
MXAB	RHE7W-13611P23NR5WBRB572CUA				
VA730014	HINO			23	VC730014
VB730014	HINO			23	VC730014
VC730014	HINO			23	
MXAC	RHE7W-13611P23NR5WBRB572CUA				
VA730015	HINO			23	VC730015
VB730015	HINO			23	VC730015
VC730015	HINO			23	
MXAJ	RHE7W-13601P23NR5WBRB572CUA				
VA730017	HINO			23	
MXAK	RHE7W-13601P23NR5WBRB572CUA				
VA730018	HINO			23	
MXAW	RHE7W-1170Q35NR5WBRB6326CUA				
VF730019				35	
MXBL	RHE7W-13611Q35NR5WBRB6334CUA				
VB730030	HINO			35	
MXCG	RHE7W-10701Q35NR5WBRB6326CUA				
VA730039	HINO			35	
VIAS	RHE7V-13008P33NABRB612CUAT				
VA770011	ISUZU			33	
VB770011	ISUZU			33	
VIBM	RHE7-14201Q33NABRLL582CUA				
VB730020	ISUZU	VAX30011		33	
VICE	RHE7-14201Q33NABRL612CUA				
VA730024	ISUZU			33	
VICK	RHE7-13601Q33NABRL603CUAT				
VB730026	ISUZU			33	

VX88	RHE7-12701Q35NABRL612CUAT				
VA730011	HINO			35	VB730011
VB730011	HINO			35	
VX89	RHE7-13601Q33NABRA612CUAT				
VA730012	HINO		NH379806	33	VD730012
VB730012	HINO		NH379806	33	VD730012
VC730012	HINO		NH379806	33	VD730012
VD730012	HINO		NH379806	33	VD730012
VXBH	RHE7-13601Q33NABRA612CUAT				
VB730025	HINO			33	
VXBM	RHE7-12701Q35NABRL612CUAT				
VB730029	HINO			35	
VXBO	RHE7-12701Q35NABRL612CUAT				
VB730032	HINO			35	
VXBR	RHE7-12701Q25NABRL612CUAT				
VA730035	HINO			25	
VXBY	RHE7-12701Q25NABRL612CUAT				
VA730036	HINO			25	
VXBZ	RHE7-13601Q30NABRB6034CUAT				
VA730037	HINO			30	

Catálogo 3.0 - 2007**IHI****RHE8**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
CXAU	RHE8-14506Q33NABRB661CUA				
VA290032	HINO			33	
MIBJ	RHE8-13202Q30NMBRB665SUA				
VA740014	ISUZU			30	
MIBO	RHE8-13202Q30NMBRB665SUA				
VA740018	ISUZU			30	
MXAM	RHE8W-15402Q30NMBRB664CUA				
VA740013	HINO			30	
MXAM	RHE8W-15402Q30NMWBRB664CUA				
VB740013	HINO			30	
VX90	RHE8-14506Q30NABRL661CUAT				
VA740011	HINO			30	VC740011
VC740011	HINO			30	
VX91	RHE8-14506Q33NABRL661CUAT				
VA740012	HINO			33	VC740012
VC740012	HINO			33	
VXAQ	RHE8-14201Q38NABRL661CUAT				
VA740016	HINO			38	
VXAR	RHE8-142131Q38NABRL661CUAT				
VB740015	HINO			38	

Catálogo 3.0 - 2007

IHI**RHF3**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
VG5	RHF3B-350013P6NRBRL275CDZ				
VL640022	HONDA			6	
VG6	RHF3B-350013P6NRBRL275CDZ				
VG640023	HONDA			6	
VG7	RHF3B-350013P6NR5BRL275CDZ				
VD640024	HONDA			6	
VIBG	RHF3-68002P14NRBRL314CBZ				
VA410018	ISUZU	VBX70013		14	
VB410018	ISUZU	VAX70013		14	
VJ27	RHF3H-550015P14NHBRL315CBZ				
<u>VA410047</u>	MAZDA	NZ870386		14	VB410047
VB410047	MAZDA			14	
VJ28	RHF3H-550015P14NHBRL304CBZ				
VB410060	MAZDA			14	
VJ31	RHF3H-68002P14NHBRL315CBZ				
VB410072	MAZDA			14	
VL20	RHF3H				
<u>VA410059</u>	FIAT	VAX70011			
VQ26	RHF3-50002P7NRBRS2416DZ				
VA410019	DAIHATSU			7	VC410019
VB410019	DAIHATSU			7	VC410019
VC410019	DAIHATSU			7	
VQ27	RHF3B-44001P7NRBRL2616DZ				
VA640012	DAIHATSU			7	VF640012
VA640016	DAIHATSU			7	VF640012
VB640012	DAIHATSU			7	VF640012
VB640016	DAIHATSU			7	VF640012
VC640012	DAIHATSU			7	VF640012
<u>VD640012</u>	DAIHATSU			7	VF640012
VF640012	DAIHATSU			7	
VQ28	RHF3-50002P9NRBRS274E				
VA410014	DAIHATSU			9	

VC410025	DAIHATSU			9	
VQ29	RHF3B-37004P6NRBRL2416CDZ				
VA640013	DAIHATSU			6	
VA640017	DAIHATSU			6	
VA640029	DAIHATSU			6	
VQ30	RHF3B-47001P9NRBRL314CBZ				
VD640018	DAIHATSU			9	
VF640014	DAIHATSU			9	
VQ31	RHF3B-50002P9NRBRS274E				
VC410031	DAIHATSU			9	
VQ32	RHF3B-44001P7NBRL2616DZ				
VA410087	DAIHATSU			7	
VB410031	DAIHATSU			7	
VC410044	DAIHATSU			7	
VQ33	RHF3-44001P6NRBRS2416DZ				
VC410017	DAIHATSU			6	
VC410056	DAIHATSU			6	
VQ37	RHF3B-37004Q8NSBRL2416CDZ				
<u>VE640021</u>	DAIHATSU			8	
VH64030	DAIHATSU			8	
VQ38	RHF3-44001P7NRBRL2616CDZ				
VB410088	DAIHATSU			7	
VG410042	DAIHATSU			7	
VQ39	RHF3-44001P6NRBRS24161DZ				
VB410089	DAIHATSU			6	
VQ39	RHF3-44001P6NRBRS2416DZ				
VG410061	DAIHATSU			6	
VQ41	RHF3-46001P11NRBRL3511CEZ				
VC420039	DAIHATSU			11	
VQ50	RHF3				
IHIVQ50					
VV15	RHF3-440011P8NHBRL305CBZ				
VF30A2891	MERCEDES			8	

Catálogo 3.0 - 2007

IHI



RHF3V

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
VB14	RHF3V				
IHIVB14	TOYOTA				
VB18	RHF3V				
IHIVB18	TOYOTA				
VVP2	RHF3V				
<u>VF30A004</u>	CITROEN/PEUGEOT	IHCVVP2			

Catálogo 3.0 - 2007

IHI



RHF4

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
AS11	RHF4-46001P8.5NHBRL323CAZ				
VA420057	SHIBAURA			8.5	
AS12	RHF4				
VA420081	SHIBAURA	IHCAS12			
VA69	RHF4H				
<u>VF400008</u>	VM	VF40A096	NH449801		VF40A023
VA70	RHF4H				
<u>VF40A013</u>	VM	VF40A096			
VA71	RHF4H				
VF40A004	VM	VF40A097			
VA80	RHF4H				
VF40A023	VM	VF40A096	NH449801		
VB10	RHF4H-64006P10.5NHBRL342CCZ				
<u>VB420052</u>	TOYOTA	VAX40015		10.5	
VB11	RHF4H-64006P10.5NHBRL342CCZ				
IHIVB11	TOYOTA			10.5	
VB6	RHF4H-64006P10.5NHBRL342CCZ				
<u>VF420034</u>	TOYOTA	VAX40015		10.5	
VB8	RHF4H-64006P10.5NHBRL342CCZ				
VA420040	TOYOTA	VAX40016		10.5	VB420040
<u>VB420040</u>	TOYOTA	VAX40016		10.5	
VF13	RHF4B-46001EP16NHBRL342CBZ				
VA650011	SUBARU	VAX60013		16	VC650011
VB650011	SUBARU	VAX60013		16	VC650011
VC650011	SUBARU	VAX60013		16	
VF14	RHF4B-57001EP16NHBRL3511CEZ				
VA650012	SUBARU	NZ854182		16	VD650012
VB650012	SUBARU	NZ854182		16	VD650012
VB650016	SUBARU	NZ854182		16	
VD650012	SUBARU	NZ854182		16	
VF16	RHF4B-46001P16NHBRL3511CEZ				

VA650015	SUBARU			16	VB650015
VB650015	SUBARU			16	
VF17	RHF4B				
VA650016	SUBARU				
VF18	RHF4B-46001P16NHBRL3611CEZ				
VA650017	SUBARU			16	
<u>VA650033</u>	SUBARU	VAX60012		16	
VF19	RHF4B-46001P18NHBRL3611CE				
VA650018	SUBARU			18	
VF20	RHF4B-46001P16NHBRL3511CEZ				
VA650019	SUBARU			16	
<u>VA650032</u>	SUBARU			16	
VF21	RHF4B-46001P18NHBRL3511CE				
VA650020	SUBARU			18	
VF25	RHF4-62004P12NHBRL382CDZ				
<u>VA420025</u>	SUBARU			12	
VF26	RHF4-62004P14NHBRL382CDZ				
VA420027	SUBARU			14	
VF27	RHF4B-62004P18NHBRL382CD				
VA650041	SUBARU			18	
VF31	RHF4B-46001P11NHBRL3730CEZ				
VB420047	SUBARU			11	
VF32	RHF4B-46001P18NHBRL3730CE				
VA660045	SUBARU			18	
VF33	RHF4-46001P11NHBRL362CCZ				
VA420042	SUBARU			11	
VIBD	RHF4-46001P10NRBRL343CBZ				
<u>VA420011</u>	ISUZU	VAX40020	NH449801	10	VB420011
VB420011	ISUZU	VAX40020	NH449801	10	
VIBH	RHF4-46001P10NRBRL343CBZ				
VA420012	ISUZU			10	VB420012
VB420012	ISUZU			10	
VIBI	RHF4-44001P8.5NHBRL343CBZ				
VA420013	ISUZU			8.5	VB420013
VB420013	ISUZU			8.5	
VIBR	RHF4H-64006P12NHBRL362CCZ				
VA420014	ISUZU	VBX40011		12	VF420014
<u>VB420014</u>	ISUZU	VBX40011		12	VF420014
VC420014	ISUZU	VBX40011		12	VF420014
VD420014	ISUZU	VBX40011		12	VF420014
VF420014	ISUZU	VBX40011		12	

VICL	RHF4H-64006P12NHBRL362CCZ				
VA420018	ISUZU	VAX40019		12	VC420018
<u>VC420018</u>	ISUZU	VAX40019		12	
VICQ	RHF4H-64006P12NHBRL362CCZ				
<u>VC420028</u>	ISUZU			12	VF420028
VE420028	ISUZU			12	
VF420028	ISUZU			12	
VICT	RHF4H-64006P16NHBRL362CC				
VD420041	ISUZU			16	
VIDA	RHF4H-64006P12NHBRL362CCZ				
VA420037	ISUZU			12	
VIDE	RHF4H-64006P12NHBRL362CCZ				
VA420054	ISUZU			12	
VIDO	RHF4H-64006P10.5NHBRL382CDZ				
VC420056	ISUZU			10.5	
VIDZ	RHF4H-64006P12NHBRL3930CEZ				
VA420076	ISUZU			12	
VL25	RHF4H				
<u>VF400007</u>	FIAT				
VN2	RHF4H-64006PZ10.5NHBRL363CCZ				
VB420051	NISSAN			10.5	
VN20	RHF4				
IHIVN20	NISSAN	INCVN20			
VN3	RHF4H-64006PZ12NHBRL362CCZ				
<u>VA420058</u>	NISSAN	IHCVN3		12	VB420058
<u>VB420058</u>	NISSAN	IHCVN3		12	
VP18	RHF4H-64006P12NHBRL362CCZ				
VA420075	JIT	VAX40021		12	
VQ36	RHF4B-46001EP11NRBRL342CBZ				
VA650038	DAIHATSU			11	
VQ41	RHF4-46001P11NRBRL3511CEZ				
<u>VB420039</u>	DAIHATSU			11	
VQ42	RHF4-37004P6NRBRL2416DZ				
VD410081	DAIHATSU			6	
VQ43	RHF4-44001P6NRBRS275CDZ				
VC410082	DAIHATSU			6	
VR13	RHF4-62004P10.5NHBRL335CAZ				
<u>IHIVR13</u>	KIA	VAX40012		10.5	
VV11	RHF4-60008P10.5NHBRL362CCZ				
<u>VF400009</u>	MERCEDES			10.5	
VV12	RHF4H-60008P10.5NHBRL362CCZ				

VF400001	MERCEDES			10.5	
VV13	RHF4-60008P9NHBRL362CCZ				
VF40A104	MERCEDES			9	
VV14	RHF4H-81007P15NR5BRL3830CE				
VF40A132	MERCEDES			15	
VV16	RHF4H-60008P9NHBRL342CDZ				
VF40A281	MERCEDES			9	
VVP1	RHF4H				
<u>VF400002</u>	CITROEN/PEUGEOT	IHCVVP1			

Catálogo 3.0 - 2007

IHI**RHF4V**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
VJ29	RHF4V-71005P15NHBRL3730CE				
VAA10021	MAZDA			15	
VEA10014	MAZDA			15	
VJ30	RHF4V-68006P15NHBRL345CD				
<u>VAA10018</u>	MAZDA			15	VBA10018
VBA10018	MAZDA			15	
VJ32	RHF4V-68006P15NR5BRL366CE				
<u>VAA10019</u>	MAZDA			15	VHA10019
VBA10019	MAZDA			15	VHA10019
VCA10019	MAZDA			15	VHA10019
<u>VDA10019</u>	MAZDA			15	VHA10019
VHA10019	MAZDA			15	

Catálogo 3.0 - 2007

IHI**RHF5**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
CYDJ	RHF5-100003P20NHBRL4016CEZ				
<u>VB430043</u>	KOMATSU			20	
CYDK	RHF5-100003P20NHBRL4016CEZ				
VB430053	YANMAR			20	
CYDL	RHF5-70005P15NHBRL4016CEZ				
VA430054	KOMATSU	IHCCYDL		15	
CYDM	RHF5-100003P20NHBRL4016CEZ				
<u>VA430052</u>	YANMAR			20	
CYDR	RHF5-90004P25NFBRL3730CE				
VC430063	YANMAR			25	
CYDU	RHF5				
VA430076	YANMAR				
MG8	RHF5WB-64006P13.5NR5BRL3730CEZ				
VB660064	HONDA			13.5	
VA67	RHF5				
<u>VA430035</u>	VM	VAX50021			
VA68	RHF5				
<u>VA430040</u>	VM	VAX50021			
VB7	RHF5H-83001P17NHBRL413CFZ				
VA430045	TOYOTA	VAX50019		17	
VB9	RHF5H-83001P17NHBRL413CFZ				
VA430046	TOYOTA	VAX50019		17	
VF22	RHF5HB-94001P20NHBRL485CBZ				
VA660033	SUBARU	VAX20017		20	VC660033
VA660042	SUBARU	VAX20017		20	VC660033
VA660051	SUBARU	VAX20017		20	VC660033
VA660052	SUBARU	VAX20017		20	VC660033
<u>VB660033</u>	SUBARU	VAX20017		20	VC660033
<u>VB660042</u>	SUBARU	VAX20017		20	VC660033
<u>VB660052</u>	SUBARU	VAX20017		20	VC660033
VC660033	SUBARU	VAX20017		20	

VF23	RHF5HB-94001P20NHBRL467CBZ				
VA660035	SUBARU	VAX20013		20	VB660035
VB660035	SUBARU	VAX20013		20	
VF24	RHF5HB-94001P18NHBRL467CBZ				
VB660049	SUBARU	VAX20013		18	
VB660050	SUBARU	VAX20013		18	
VF28	RHF5HB-94001P18NHBRL467CBZ				
<u>VB660056</u>	SUBARU	VAX20013		18	
VB660058	SUBARU	VAX20013		18	
VF29	RHF5HB-94001P18NHBRL467CBZ				
VB660059	SUBARU	VAX20013		18	
VF30	RHF55-94001P18NHBRL479CBZ				
VA440017	SUBARU			18	VD440017
VD440017	SUBARU			18	
VF34	RHF5HB-94001P18NHBRL479CBZ				
VA660060	SUBARU			18	VE660060
<u>VE660060</u>	SUBARU			18	
VF35	RHF55-94001P15NHBRL479CBZ				
VA440022	SUBARU			15	
VF36	RHF5HB				
VE660065	SUBARU				VG660065
VG660065	SUBARU				
VF37	RHF55				
VE440027	SUBARU				VG440027
<u>VG440027</u>	SUBARU				
VF42	RHF5H				
IHIVF42	SUBARU				
VIK	RHF55-13003P23NHBRL494BZ				
VA440011	ISUZU			23	VD440011
<u>VC440011</u>	ISUZU			23	VD440011
VD440011	ISUZU			23	
VIAM	RHF5B-70005P9NHBRL3711CEZ				
VA660011	ISUZU	NZ853686		9	VI660011
VH660011	ISUZU	NZ853686		9	VI660011
<u>VI660011</u>	ISUZU	NZ854455		9	
VIAN	RHF5B-70005P15NHBRL3911CEZ				
<u>VA660012</u>	ISUZU	NZ853503		15	VB430023
VD660012	ISUZU	NZ853503		15	VB430023
VG660012	ISUZU	NZ853503		15	VB430023
VH660012	ISUZU	NZ853503		15	VB430023
VIAO	RHF5B-70005P15NHBRL3911CEZ				
VA660013	ISUZU			15	VD430024

VE660013	ISUZU			15	VD430024
VH660013	ISUZU			15	VD430024
VIWA	RHF5B-70005P9NHBRL3711CEZ				
VA660015	ISUZU	VAX20018		9	VF660015
VE660015	ISUZU	VAX20018		9	VF660015
VF660015	ISUZU	VAX20018		9	
VIBA	RHF55-117003P23NHBRL465BZ				
VA440012	ISUZU			23	VC440012
VB440012	ISUZU			23	VC440012
VC440012	ISUZU			23	
VIBB	RHF5				
VE660022	ISUZU				
VIBF	RHF5-70005P12NHBRL3911CEZ				
VA430016	ISUZU	VAX50017		12	VB430016
VB430016	ISUZU	VAX50017		12	
VIBP	RHF5				
VB660024	ISUZU				
VIBS	RHF5-56007P9NHBRL361EZ				
VA430020	ISUZU	VAX50011		9	
VIBX	RHF5-64006P15NHBRL382CAZ				
VA430021	ISUZU			15	VE430021
VB430021	ISUZU			15	VE430021
VE430021	ISUZU			15	
VIBY	RHF5-64006P15NHBRL382CAZ				
VA430022	ISUZU			15	VD430022
VD430022	ISUZU			15	
VICC	RHF5-64006P17NHBRL382CAZ				
<u>VA430023</u>	ISUZU	VAX50016		17	VE430023
VB430023	ISUZU	VBX50016		17	VE430023
VD430023	ISUZU	VBX50016		17	VE430023
VE430023	ISUZU	VBX50016		17	
VICD	RHF5-64006P17NHBRL382CAZ				
<u>VA430024</u>	ISUZU			17	VE430024
VD430024	ISUZU			17	VE430024
VE430024	ISUZU			17	
VICF	RHF5-64006P13.5NHBRL382CAZ				
<u>VA430015</u>	ISUZU	VAX50016		13.5	VL430015
VB430015	ISUZU	VAX50016		13.5	VL430015
VC430015	ISUZU	VAX50016		13.5	VL430015
VE430015	ISUZU	VAX50016		13.5	VL430015
<u>VF430015</u>	ISUZU	VAX50016		13.5	VL430015
VG430015	ISUZU	VAX50016		13.5	VL430015

<u>VL430015</u>	ISUZU	VAX50016		13.5	
VICI	RHF5-64006P13.5NHBRL382CAZ				
VK430027	ISUZU			13.5	
VICX	RHF5-64006P17NHBRL382CAZ				
VB430057	ISUZU			17	
VIDF	RHF5-64006P13.5NHBRL401CEZ				
VA430064	ISUZU			13.5	
VIDG	RHF5-64006P15NHBRL3930CEZ				
VA430065	ISUZU			15	
VIDH	RHF5-64006P17NHBRL382CAZ				
VA430056	ISUZU	NZ870566		17	VD430056
VC430056	ISUZU	NZ870566		17	VD430056
<u>VD430056</u>	ISUZU	NZ870566		17	
VIDS	RHF5-64006P13.5NHBRL401CEZ				
<u>VA430070</u>	ISUZU	NZ870410		13.5	VB430070
VB430070	ISUZU	NZ870508		13.5	
VIDW	RHF5-64006P15NHBRL3930CEZ				
VA430077	ISUZU			15	
VIEK	RHF5				
IHIVIEK	ISUZU				
VJ24	RHF5-70003P12NHBRL3730CEZ				
<u>VC430011</u>	MAZDA			12	
VJ25	RHF5-70003P12NHBRL3730CEZ				
VB430012	MAZDA			12	VB430013
VJ26	RHF5-70003P12NHBRL3730CFZ				
<u>VB430013</u>	MAZDA	VBX50024		12	VC430090
<u>VD430013</u>	MAZDA	VBX50024		12	VC430090
VJ33	RHF5				
<u>VC430090</u>	MAZDA			12	
VL17	RHF5				
<u>VA430047</u>	FIAT	VAX50018			
VL18	RHF5-6400VIP10.5NHBRL3730CEZ				
VA430048	FIAT	VAX50018		10.5	
VM36R	RHF5B-52002GP12NR5BRL4016EZ				
<u>VA660027</u>	MASERATI			12	
VM37L	RHF5B-52002GP12NR5BRL4016EZ				
<u>VA660028</u>	MASERATI			12	
VM38R	RHF5B-70004GP12NR5BRL4016EZ				
<u>VA660054</u>	MASERATI			12	
VM39L	RHF5B-70004GP12NR5BRL4016EZ				

<u>VA660055</u>	MASERATI			12	
VN14	RHF5HB-92001P20NR5BRLL467CBZ				
VA660044	NISSAN			20	
VN53	RHF5B-52002P12NR5BRL3730CEZ				
VA660020	BUGATTI			12	
VN54	RHF5B-52002P12NR5BRL3730CEZ				
VA660021	BUGATTI			12	
VP17	RHF55-117003P23NHBRL465CBZ				
VA440026	JIT	VAX80011		23	
VQ35	RHF5-64006P17NHBRL3911EZ				
<u>VB430026</u>	DAIHATSU			17	
VR12A	RHF5-64006P15NHBRL401CEZ				
<u>VA430036</u>	KIA	VAX50012		15	VB430036
VR14	RHF5-6400N				
IHIVR14	KIA	VAX50030			
VR15	RHF5-64006P15NHBRL401CEZ				
<u>VB430036</u>	KIA	VAX50030		15	
VU12B	RHF5B-90004LP20NRBRLL4626CF				
NZ853050	FERRARI			20	NZ854108
NZ854108	FERRARI			20	
VU13B	RHF5B-90004LP20NR5BRLL4626CF				
NZ853051	FERRARI			20	NZ854109
NZ854109	FERRARI			20	
VVQ2	RHF5H-92001P25NSBRLL433CFZ				
VC430067	PORSCHE			25	

Catálogo 3.0 - 2007

IHI



RHF6

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
VIBC	RHF61				
VA720013	ISUZU				
VJ23	RHF6B-943P16NR5BRS504AZ				
VA680011	MAZDA	VA890011		16	VB680011
<u>VB680011</u>	MAZDA	VA890011		16	

Catálogo 3.0 - 2007**IHI****RHG6**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
CICY	RHG6				
VA570019	ISUZU				
CICZ	RHG6-11803Q27NHBRS4715CC				
VB570031	ISUZU			27	
CIDB	RHG6-110003Q35NHBRL543CA				
VA570033	ISUZU			35	
CIDI	RHG6-110003Q35NHBRL543CA				
VA570039	ISUZU			35	
CIDJ	RHG6-110003Q35NHBRL543CA				
VA570038	ISUZU			35	
CIDV	RHG6-110003Q35NHBRL543CA				
VA570043	ISUZU			35	
VD51	RHG6-97001Q25NHBRL553CUATZ				
VG570020	NISSAN			25	
VD52	RHG6-97001Q25NHBRL553CAZ				
VG570021	NISSAN			25	
VD53	RHG6-97001Q25NHBRL543CUAZ				
VG570011				25	
VD54	RHG6-97001Q25NHBRL543CUATZ				
VG570030	NISSAN			25	
VD55	RHG6-97001Q25NHBRL553CUATZ				
VE570032	NISSAN				

Catálogo 3.0 - 2007

IHI



RHG7

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
VXBT	RHG7-13601Q30NHBRB6034CUAT				
VA580012	HINO			30	
VA580016	HINO			30	
VB580017	HINO			30	
VXBW	RHG7V-100003P29NHBRB6034CUAT				
VG510015	HINO			29	

Catálogo 3.0 - 2007

IHI



RHG8

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
VXBF	RHG8-13601Q33NABRA641CUAT				
VF590011	HINO			33	
VXBX	RHG8V-139151P29NHBRB641CUAT				
VJ520013	HINO			29	

Catálogo 3.0 - 2007

IHI



RHG9

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
VICR	RHG9-12506Q35NHBRL671CUBT				
VB600013	ISUZU			35	
VIDM	RHG9-12506Q35NHBRB701CUBT				
VA600018	ISUZU			35	
VIDN	RHG9-12506Q41NHBRB701CUBT				
VA600019	ISUZU			41	

Catálogo 3.0 - 2007

IHI



KHF5

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
K1A	KHF5-1A				
<u>IHIK1A</u>	KIA	VAX50012		15	VB430036
K2B	KHF5-2B				
<u>IHIK2B</u>	HYUNDAI	VAX50030		13	