

SERIES T (clásicas)

TBO2	TAO3	TBO3	TCO3	TDO3	TEO3	TO4	TO4B	TO4E	TO4N	TO4S	TBP4	TW4B	TW4C
TW4E	TO5B	TO6	TEO6	TO7	THO8A	T11	T12	T14	T15	TB15	T16	T18	T18A
T18C	TL18A	TW18	T19	T19A	TB19	TB22	T24	TA25	TB25	TD25	VAT25	VNT25	TE27
TB28	T30	TA31	TB31	TA34	TB34	TW34	TA35	TA38	TP38	TB41	TW41	TC43	TC44
TA45	TB45	TBP45	TD45	TA45	TB45	TBP45	TD45	TV45	CTV45	TBP48	TV48	TA51	TM51
TMF51	TV51	TW51	CTW51	TM54	TMF55	TT55	BTG55	BTL55	BTV55	TV58	T60	TV60	TL61
TM61	TV61	TW61	TV63	TW63	TV65	TV70	TL71	TV71	UTV71	TV72	TW72	TV73	CTV73
TW73	TA74	TV74	TA75	BTG75	BTL75	TL75	UTL75	TBP75	TV75	BTV75	UTV75	TW75	BTW75
UTW75	TL77	TV77	TL78	TV78	UTV78	UTW78	TW78	TL81	TV81	UTV81	TW81	TL83	UTL83
TV83	UTV83	TW83	UTW83	TV84	TW84	TA85	BTL85	TV85	BTV85	UTW85	UTL89	UTV89	TL91
TV91	TW91	TL92	UTL92	TV92	TW92	UTL94	TV94	UTV94	TW94	TV95	T250	T300	T350

SERIES GT (nuevas)

GT12	GT14	GT15	GT15P	GT15V	GT15Z	GT17	GT17V	GT18V	GT20	GT20V	GT22	GT22V	GT23V
GT25	GT25V	GT28	GT30	GT32	GT35	GTA35	GT37	GTP38	GT40	GTA40	GT42	GTA42	GT45
GTA45	GT47	GTA47	GT50	GTA50	GTA55	GT60	GT65						

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TBO2

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TBO2					
452043-0001	FORD	443854-0029	709143-0001		
TBO2					
<u>452215-0002</u>	NISSAN	431876-0101	709143-0001	0,35	
TBO2					
<u>454113-0001</u>	CITROEN/FIAT	443854-0123	709143-0001	0,41	
<u>454113-0002</u>	CITROEN/FIAT	443854-0154	709143-0001	0,41	
TBO2					
454225-0001	PEUGEOT	443854-0159	709143-0001		
<u>454225-0002</u>	PEUGEOT	443854-0159	709143-0001		
TBO2					
465185-0001	FORD	443854-0029	709143-0001		
TBO2					
<u>704176-0001</u>	ISUZU	443854-0147	709143-0001	0,41	
TBO2					
708016-0001	VOLKSWAGEN	443854-0191	709143-0001	0,35	708016-0002
<u>708016-0002</u>	VOLKSWAGEN	443854-0191	709143-0001	0,35	
TBO2					
709612-0001		443854-0040	709143-0001	0,47	
TBO202					
466028-0001	NISSAN	430425-0002	709342-0001	0,47	466028-0004
466028-0002	NISSAN	431876-0014	709143-0001	0,47	466028-0004
466028-0003	NISSAN	431876-0014	709143-0001	0,47	466028-0004
466028-0004	NISSAN	431876-0062	709143-0001	0,47	
TBO203					
<u>466196-0001</u>	RENAULT	443853-0019	709342-0001	0,35	
<u>466196-0002</u>	RENAULT	443853-0019	709342-0001	0,35	
<u>466196-0003</u>	RENAULT	443853-0020	709342-0001	0,35	
466196-0004	RENAULT	443853-0020	709342-0001	0,35	
<u>466196-0005</u>	RENAULT	443853-0027	709342-0001	0,35	
466196-0006	RENAULT	443853-0027	709342-0001	0,35	
TBO204					
466206-0001	NISSAN	430425-0006	709342-0001	0,35	
TBO205					
466204-0001	PONTIAC	430425-0007	709342-0001	0,63	
TBO206					
466224-0001	NISSAN	430425-0009	709342-0001	0,47	

TBO207					
466230-0001	NISSAN	430425-0008	709342-0001	0,63	466230-0003
466230-0002	NISSAN	430425-0008	709342-0001	0,63	
466230-0003	NISSAN	431876-0013	709143-0001	0,63	
TBO208					
466250-0001	NISSAN	430425-0003	709342-0001	0,47	466250-0002
466250-0002	NISSAN	431876-0015	709143-0001	0,47	
TBO209					
<u>466272-0001</u>	ISUZU	430425-0010	709342-0001	0,63	466272-0005
<u>466272-0002</u>	ISUZU	430425-0025	709342-0001	0,63	466272-0005
466272-0003	ISUZU	430425-0025	709342-0001	0,63	466272-0005
466272-0004	ISUZU	430425-0025	709342-0001	0,63	466272-0005
466272-0005	ISUZU	430425-0053	709342-0001	0,63	
TBO210					
466370-0001	NISSAN	430425-0011	709342-0001	0,63	466370-0023
466370-0002	NISSAN	430425-0011	709342-0001	0,63	466370-0023
466370-0003	NISSAN	430425-0011	709342-0001	0,63	466370-0023
466370-0004	NISSAN	430425-0011	709342-0001	0,63	466370-0023
466370-0005	NISSAN	430425-0033	709342-0001	0,63	466370-0023
466370-0006	NISSAN	430425-0033	709342-0001	0,63	466370-0023
466370-0007	NISSAN	431876-0010	709143-0001	0,63	466370-0023
466370-0008	NISSAN	431876-0010	709143-0001	0,63	466370-0023
466370-0009	NISSAN	431876-0010	709143-0001	0,63	466370-0023
<u>466370-0010</u>	NISSAN	431876-0010	709143-0001	0,63	466370-0023
466370-0011	NISSAN	431876-0017	709143-0001	0,63	466370-0023
466370-0012	NISSAN	431876-0017	709143-0001	0,63	466370-0023
466370-0013	NISSAN	431876-0010	709143-0001	0,63	466370-0023
466370-0014	NISSAN	431876-0010	709143-0001	0,63	466370-0023
466370-0015	NISSAN	431876-0017	709143-0001	0,63	466370-0023
466370-0016	NISSAN	431876-0017	709143-0001	0,63	466370-0023
466370-0017	NISSAN	431876-0023	709143-0001	0,63	466370-0023
466370-0018	NISSAN	431876-0023	709143-0001	0,63	466370-0023
<u>466370-0019</u>	NISSAN	431876-0023	709143-0001	0,63	466370-0023
466370-0020	NISSAN	431876-0023	709143-0001	0,63	466370-0023
<u>466370-0021</u>	NISSAN	431876-0063	709143-0001	0,63	466370-0023
<u>466370-0023</u>	NISSAN	431876-0063	709143-0001	0,63	
TBO211					
466414-0001	NISSAN	430425-0018	709342-0001	0,47	
466414-0002	NISSAN	430425-0034	709342-0001	0,47	
466414-0003	NISSAN	431876-0012	709143-0001	0,47	
466414-0004	NISSAN	431876-0012	709342-0001	0,47	466414-0006
466414-0005	NISSAN	431876-0012	709342-0001	0,47	466414-0006

466414-0006	NISSAN	431876-0061	709342-0001	0,47	
TBO212					
466416-0001	NISSAN	430425-0019	709342-0001	0,47	466416-0003
466416-0002	NISSAN	430425-0035	709342-0001	0,47	466416-0005
466416-0003	NISSAN	431876-0011	709143-0001	0,47	
466416-0004	NISSAN	431876-0011	709143-0001	0,47	466416-0005
466416-0005	NISSAN	430425-0035	709342-0001	0,47	
466416-0006	NISSAN	430425-0035	709342-0001	0,47	
466416-0007	NISSAN	430425-0056	709342-0001	0,47	
TBO213					
466450-0001	RENAULT	443853-0022	709342-0001	0,47	
TBO214					
466506-0001	RENAULT	443853-0019	709342-0001	0,35	466506-0002
466506-0002	RENAULT	443853-0019	709342-0001	0,35	
466506-0003	RENAULT	443853-0020	709342-0001	0,35	466506-0005
466506-0004	RENAULT	443853-0020	709342-0001	0,35	466506-0005
466506-0005	RENAULT	443853-0024	709342-0001	0,35	
466506-0006	RENAULT	443853-0024	709342-0001	0,35	
466506-0007	RENAULT	443853-0027	709342-0001	0,35	
466506-0008	RENAULT	443853-0027	709342-0001	0,35	
466506-0009	RENAULT	443853-0027	709342-0001	0,35	
TBO216					
466452-0001	RENAULT	443853-0022	709342-0001	0,47	
TBO218					
466534-0001	VOLKSWAGEN	443854-0001	701813-0001	0,35	
466534-0002	AUDI	443854-0001	701813-0001	0,35	466534-0004
466534-0003	VOLKSWAGEN	443854-0004	701813-0001	0,35	466534-0005
466534-0004	AUDI	443854-0037	701813-0001	0,35	
466534-0005	VOLKSWAGEN	443854-0037	701813-0001	0,35	
TBO219					
466562-0003	VOLKSWAGEN	431876-0001	709143-0001	0,35	
466562-0004	VOLKSWAGEN	431876-0001	709143-0001	0,35	
TBO220					
466710-0001	NISSAN	430425-0018	709342-0001	0,47	
466710-0002	NISSAN	430425-0034	709342-0001	0,47	
466710-0003	NISSAN	431876-0012	709143-0001	0,47	
466710-0004	NISSAN	431876-0012	709143-0001	0,47	
TBO221					
466694-0001	FIAT	431876-0005	709143-0001	0,63	
466694-0002	FIAT	443854-0017	709143-0001	0,63	465557-0001
TBO223					

<u>466770-0001</u>	AUSTIN ROVER	431876-0002	709143-0001	0,35	466770-0005
<u>466770-0002</u>	PERKINS	431876-0002	709143-0001	0,35	466770-0006
<u>466770-0003</u>	AUSTIN ROVER	443854-0028	709143-0001	0,35	466770-0005
<u>466770-0004</u>	PERKINS	443854-0028	709143-0001	0,35	466770-0006
<u>466770-0005</u>	AUSTIN ROVER	443854-0028	709143-0001	0,35	
<u>466770-0006</u>	PERKINS	443854-0028	709143-0001	0,35	
<u>466770-0008</u>	PERKINS	443854-0028	709143-0001	0,35	
TBO224					
<u>466824-0001</u>	NISSAN	430425-0009	709342-0001		466824-0002
<u>466824-0002</u>	NISSAN	430425-0009	709342-0001		
<u>466824-0003</u>	NISSAN	430425-0009	709342-0001		
<u>466824-0004</u>	NISSAN	430425-0009	709342-0001		
TBO225					
<u>466728-0001</u>	LANCIA	443854-0014	709143-0001	0,63	
<u>466728-0002</u>	LANCIA	443854-0015	709143-0001	0,63	
TBO226					
<u>466842-0001</u>	LAND ROVER	430425-0029	709342-0001	0,47	466842-0002
<u>466842-0002</u>	LAND ROVER	430425-0029	709342-0001	0,47	
TBO227					
<u>466856-0001</u>	FIAT	443854-0009	709143-0001	0,35	
<u>466856-0002</u>	FIAT	443854-0010	709143-0001	0,35	466856-0003
<u>466856-0003</u>	FIAT	443854-0119	709143-0001	0,35	
<u>466856-0004</u>	FIAT	443854-0119	709143-0001	0,35	466856-0003
<u>466856-0005</u>	FIAT	443854-0119	709143-0001	0,35	466856-0003
TBO228					
<u>466884-0001</u>	VOLVO	443853-0021	709342-0001	0,47	
<u>466884-0002</u>	VOLVO	443854-0040	709143-0001	0,47	
TBO231					
<u>466686-0001</u>	NISSAN	430425-0037	709342-0001	0,47	
TBO232					
<u>465265-0001</u>	FIAT	443854-0007	709143-0001	0,47	
<u>465265-0002</u>	FIAT	443854-0027	709143-0001	0,47	
TBO234					
<u>465343-0001</u>	CITROEN	443854-0013	709143-0001	0,35	
<u>465343-0002</u>	CITROEN	443854-0073	709143-0001	0,35	
TBO235					
<u>465367-0001</u>	RENAULT	443853-0027	709342-0001	0,35	
<u>465367-0002</u>	RENAULT	443853-0027	709342-0001	0,35	
<u>465367-0003</u>	RENAULT	443853-0027	709342-0001	0,35	
TBO236					

<u>465699-0001</u>	NISSAN	430425-0041	709342-0001	0,47	
TBO237					
<u>465137-0001</u>	FORD	443854-0019	709143-0001	0,30	465137-0002
<u>465137-0002</u>	FORD	443854-0019	709143-0001	0,30	
TBO238					
<u>465165-0001</u>	FORD	443854-0022	709143-0001	0,35	
TBO239					
<u>465853-0001</u>	PONTIAC	430425-0042	709342-0001	0,63	
TBO242					
<u>465171-0001</u>	LAND ROVER	443854-0033	709143-0001	0,47	465171-0002
<u>465171-0002</u>	LAND ROVER	443854-0033	709143-0001	0,47	
TBO243					
<u>465175-0001</u>	LAND ROVER	443854-0033	709143-0001	0,47	
TBO245					
<u>465557-0001</u>	FIAT	443854-0017	709143-0001	0,47	
TBO246					
<u>452005-0001</u>	LAND ROVER	443853-0030	709342-0001	0,47	
TBO250					
<u>465187-0001</u>	FORD	443854-0032	709143-0001	0,47	465187-0002
<u>465187-0002</u>	FORD	443854-0032	709143-0001	0,47	
TBO251					
<u>465429-0001</u>	CITROEN/ PEUGEOT	443854-0021	709143-0001	0,47	465429-0002
<u>465429-0002</u>	CITROEN/ PEUGEOT	443854-0021	709143-0001	0,47	
TBO253					
<u>465567-0001</u>	VOLVO	443854-0040	709143-0001	0,47	
<u>465567-0002</u>	VOLVO	443854-0077	709143-0001	0,47	
TBO254					
<u>454002-0001</u>	VOLKSWAGEN	443854-0047	701813-0001	0,35	
TBO255					
<u>465465-0001</u>	RENAULT	443854-0031	709143-0001	0,41	
TBO256					
<u>465505-0001</u>	RENAULT	443853-0031	709342-0001	0,47	
<u>465505-0002</u>	RENAULT	443854-0127	709143-0001	0,47	
<u>465505-0003</u>	RENAULT	443854-0144	709143-0001	0,47	
TBO257					
<u>452048-0001</u>	PERKINS	443854-0058	709143-0001	0,35	
TBO258					
<u>466181-0001</u>	NISSAN	430425-0049	709342-0001	0,47	

TBO259					
<u>452014-0001</u>	FORD	443854-0029	709143-0001	0,30	452014-0006
<u>452014-0002</u>	FORD	443854-0029	709143-0001	0,30	452014-0006
<u>452014-0003</u>	FORD	443854-0029	709143-0001	0,30	452014-0006
<u>452014-0004</u>	FORD	443854-0029	709143-0001	0,30	452014-0006
<u>452014-0005</u>	FORD	443854-0029	709143-0001	0,30	452014-0006
<u>452014-0006</u>	FORD	443854-0029	709143-0001	0,30	
TBO260					
<u>466207-0001</u>	NISSAN	431876-0040	709143-0001	0,47	466207-0004
<u>466207-0002</u>	NISSAN		709143-0001	0,47	466207-0004
<u>466207-0003</u>	NISSAN	431876-0040	709143-0001	0,47	466207-0004
<u>466207-0004</u>	NISSAN	431876-0040	709143-0001	0,47	
TBO261					
<u>465577-0001</u>	VOLKSWAGEN	443854-0047	701813-0001	0,35	
TBO262					
<u>465407-0001</u>	VOLVO	443854-0040	709143-0001	0,47	
<u>465407-0002</u>	VOLVO	443854-0077	709143-0001	0,47	
TBO264					
<u>465575-0001</u>	PEUGEOT	443854-0114	709143-0001	0,41	
<u>465575-0002</u>	PEUGEOT	443854-0114	709143-0001	0,41	
TBO265					
<u>454027-0001</u>	CITROEN	443854-0100	709143-0001	0,41	
<u>454027-0002</u>	CITROEN	443854-0100	709143-0001	0,41	
TBO266					
<u>465638-0001</u>	HYUNDAI	443854-0080	709143-0001	0,47	
TBO267					
<u>454052-0001</u>	IVECO	443854-0085	709143-0001	0,47	454052-0002
<u>454052-0002</u>	IVECO	443854-0085	709143-0001	0,47	
TBO268					
<u>454001-0001</u>	AUDI	443854-0092	701813-0001	0,35	
TBO269					
<u>454055-0001</u>	FIAT	443854-0089	709143-0001	0,35	
<u>454055-0002</u>	FIAT	443854-0085	709143-0001	0,35	
TBO270					
<u>454067-0001</u>	RENAULT	443853-0022	709342-0001	0,47	454067-0002
<u>454067-0002</u>	RENAULT	443854-0128	709143-0001	0,47	
TBO271					
<u>454088-0001</u>	CITROEN/ PEUGEOT	443854-0021	709143-0001	0,47	
TBO272					
<u>454060-0001</u>	CITROEN	443854-0078	709143-0001	0,41	454132-0001

TBO273					
452063-0001	FORD	443854-0029	709143-0001	0,30	452063-0002
<u>452063-0002</u>	FORD	443854-0029	709143-0001	0,30	
452063-0003	FORD	443854-0029	709143-0001	0,30	452063-0002
TBO274					
466349-0001	NISSAN	431876-0058	709143-0001	0,47	466349-0004
466349-0003	NISSAN		709143-0001	0,47	466349-0004
466349-0004	NISSAN	431876-0073	709143-0001	0,47	
TBO275					
452074-0001	K.H.D.	443854-0058	709143-0001	0,35	
452074-0002	K.H.D.	443854-0058	709143-0001	0,35	
TBO276					
466211-0001	NISSAN	431876-0040	709143-0001	0,47	466211-0003
466211-0002	NISSAN	431876-0069	709143-0001	0,47	466211-0009
466211-0003	NISSAN	431876-0069	709143-0001	0,47	466211-0008
466211-0004	NISSAN	431876-0069	709143-0001	0,47	466211-0010
466211-0005	NISSAN	431876-0069	709143-0001	0,47	466211-0011
466211-0007	NISSAN	431876-0091	709143-0001	0,47	466211-0017
466211-0008	NISSAN	431876-0069	709143-0001	0,47	466211-0013
466211-0009	NISSAN	431876-0069	709143-0001	0,47	466211-0014
466211-0010	NISSAN	431876-0069	709143-0001	0,47	466211-0015
466211-0011	NISSAN	431876-0069	709143-0001	0,47	466211-0016
466211-0013	NISSAN	431876-0069	709143-0001	0,47	
466211-0014	NISSAN	431876-0069	709143-0001	0,47	
466211-0015	NISSAN	431876-0069	709143-0001	0,47	
466211-0016	NISSAN	431876-0069	709143-0001	0,47	
466211-0017	NISSAN	431876-0091	709143-0001	0,47	
TBO277					
<u>454087-0002</u>	RENAULT	443854-0031	709143-0001	0,41	454087-0003
<u>454087-0003</u>	RENAULT	443854-0108	709143-0001	0,41	
454087-0004	RENAULT	443854-0135	709143-0001	0,41	
TBO278					
465447-0001	CITROEN/ PEUGEOT		709143-0001	0,40	465447-0002
<u>465447-0002</u>	CITROEN/ PEUGEOT	443854-0090	709143-0001	0,40	
TBO279					
<u>454076-0001</u>	VOLVO/RENAULT	443854-0108	709143-0001	0,35	
<u>454076-0002</u>	VOLVO/RENAULT	443854-0135	709143-0001	0,35	
454076-0003	VOLVO/RENAULT		709143-0001	0,35	
TBO280					
<u>454086-0001</u>	CITROEN/ PEUGEOT	443854-0104	709143-0001	0,41	

TBO281					
454132-0001	CITROEN	443854-0078	709143-0001	0,41	
<u>454132-0002</u>	CITROEN	443854-0078	709143-0001	0,41	
TBO282					
454147-0001	CITROEN/ PEUGEOT	443854-0131	709143-0001	0,41	
TBO287					
466685-0001	HYUNDAI	443854-0120	709143-0001	0,43	466685-0003
466685-0002	HYUNDAI	443854-0120	709143-0001	0,43	466685-0003
466685-0003	HYUNDAI	443854-0143	709143-0001	0,43	
466685-0004	HYUNDAI		709143-0001		
TBO288					
454091-0001	CITROEN	443854-0115	709143-0001	0,41	
<u>454091-0002</u>	CITROEN	443854-0148	709143-0001	0,41	
TBO289					
<u>454131-0002</u>	PEUGEOT	443854-0078	709143-0001	0,41	
<u>454131-0003</u>	PEUGEOT	443854-0147	709143-0001	0,41	
TBO290					
479023-0001	NISSAN	431876-0103	709143-0001	0,63	
TBO291					
479024-0001	NISSAN	431876-0103	709143-0001	0,63	
TBO293					
<u>454112-0003</u>	RENAULT	443854-0138	709143-0001	0,35	454112-0004
<u>454112-0004</u>	RENAULT	443854-0138	709143-0001	0,35	
<u>454112-0005</u>	RENAULT	443854-0166	709143-0001	0,35	
TBO294					
<u>454204-0001</u>	RENAULT	443854-0155	709143-0001	0,35	
<u>454204-0002</u>	RENAULT	443854-0165	709143-0001	0,35	
TBO295					
454228-0001	PEUGEOT	443854-0104	709143-0001	0,41	
TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.					

TAO3

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TAO301					
<u>465228-0003</u>	MERCEDES	409853-0001	707897-0001	0,48	
TAO302					
<u>465318-0002</u>	PEUGEOT	409853-0002	707897-0001	0,36	
<u>465318-0003</u>	PEUGEOT	409853-0005	707897-0001	0,36	
<u>465318-0004</u>	PEUGEOT	409853-0005	707897-0001	0,36	465318-0003
<u>465318-0005</u>	SOFIM	409853-0002	707897-0001	0,36	
<u>465318-0006</u>	IVECO	409853-0045	707897-0001	0,36	
<u>465318-0007</u>	IVECO	409853-0044	707897-0001	0,48	465318-0008
<u>465318-0008</u>	IVECO	409853-0044	707897-0001	0,48	
<u>465318-0009</u>	IVECO	409853-0045	707897-0001	0,36	
<u>465318-0010</u>	IVECO	409853-0044	707897-0001	0,48	
TAO303					
<u>465632-0002</u>	SOFIM		707897-0001		
<u>465632-0003</u>	SOFIM		707897-0001		
<u>465632-0005</u>	FIAT	409853-0044	707897-0001	0,48	
<u>465632-0006</u>	FIAT	409853-0044	707897-0001	0,48	
<u>465632-0007</u>	FIAT	409853-0044	707897-0001	0,48	
TAO304					
<u>465384-0001</u>	VOLKSWAGEN	409853-0006	707897-0001	0,36	465384-0004
<u>465384-0002</u>	VOLKSWAGEN	409853-0006	707897-0001	0,36	465384-0005
<u>465384-0003</u>	VOLKSWAGEN	409853-0006	707897-0001	0,36	465384-0005
<u>465384-0004</u>	VOLKSWAGEN	409853-0006	707897-0001	0,36	
<u>465384-0005</u>	VOLKSWAGEN	409853-0006	707897-0001	0,36	
TAO305					
<u>465764-0001</u>	RENAULT	409174-0047	707897-0001	0,36	
<u>465764-0002</u>	RENAULT	443867-0001	707897-0001	0,36	
<u>465764-0003</u>	RENAULT	409174-0047	707897-0001	0,36	
TAO306					
<u>465614-0001</u>	CITROEN	409853-0040	707897-0001	0,36	
<u>465614-0002</u>	CITROEN	409853-0064	707897-0001	0,36	
TAO307					
<u>466088-0001</u>	VOLKSWAGEN	409853-0018	707897-0001	0,36	
<u>466088-0002</u>	VOLVO	409853-0018	707897-0001	0,36	
TAO308					
<u>466232-0001</u>	RENAULT	409853-0027	707897-0001	0,36	

TAO309					
<u>466184-0001</u>	LAND ROVER	409853-0034	707897-0001	0,25	
TAO310					
<u>466246-0001</u>	MERCEDES	409853-0001	707897-0001	0,48	
TAO312					
<u>466342-0001</u>	PERKINS	409853-0031	707897-0001	0,36	
<u>466342-0002</u>	PERKINS	409853-0031	707897-0001	0,36	
<u>466342-0003</u>	PERKINS	409853-0031	707897-0001	0,36	
TAO314					
<u>466424-0001</u>	MERCEDES	409853-0001	707897-0001	0,48	
TAO315					
<u>466778-0001</u>	PERKINS	409853-0042	707897-0001	0,36	
<u>466778-0002</u>	PERKINS	409853-0042	707897-0001	0,36	
<u>466778-0003</u>	PERKINS	409853-0042	707897-0001	0,36	
<u>466778-0004</u>	PERKINS	409853-0042	707897-0001	0,36	
<u>466778-0005</u>	PERKINS	409853-0042	707897-0001	0,36	
<u>466778-0006</u>	PERKINS	409853-0042	707897-0001	0,36	
<u>466778-0007</u>	PERKINS	409853-0097	707897-0001	0,36	
<u>466778-0008</u>	PERKINS	409853-0042	707897-0001	0,36	
TAO316					
<u>466868-0001</u>	LANCIA	409853-0048	707897-0001	0,48	
<u>466868-0002</u>	LANCIA	409853-0048	707897-0001	0,48	
TAO317					
<u>465277-0001</u>	SOFIM	409853-0045	707897-0001		
TAO318					
<u>465379-0001</u>	IVECO	409853-0044	707897-0001	0,63	
<u>465379-0002</u>	IVECO	409853-0044	707897-0001	0,48	465379-0003
<u>465379-0003</u>	IVECO	409853-0044	707897-0001	0,48	
<u>465379-0004</u>	IVECO	409853-0092	707897-0001	0,48	
TAO320					
<u>454104-0001</u>		409853-0045	707897-0001		
TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.					

TBO3

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TBO3					
707858-0001		409172-0112			707897-0001
TBO3					
713333-0003	BENTLEY				
713333-0004	BENTLEY				
TBO301					
465286-0001	BUICK	409174-0004	707897-0001	0,82	465286-0004
465286-0003	BUICK	409174-0027	707897-0001	0,82	465286-0004
465286-0004	BUICK	409174-0042	707897-0001	0,82	
TBO302					
465352-0002	FORD	409174-0006	707897-0001	0,48	465564-0006
465352-0003	FORD	409174-0006	707897-0001	0,48	465564-0006
465352-0004	FORD	409174-0006	707897-0001	0,48	465564-0006
TBO303					
465358-0001	BUICK	409174-0008	707897-0001	0,82	465358-0003
465358-0002	BUICK	409174-0020	707897-0001	0,82	465358-0003
465358-0003	BUICK	409174-0041	707897-0001	0,82	
TBO304					
465404-0001	BUICK	409174-0005	707897-0001	0,82	465404-0003
465404-0002	BUICK	409174-0020	707897-0001	0,82	465404-0003
465404-0003	BUICK	409174-0041	707897-0001	0,82	
TBO305					
465518-0001	PONTIAC	409174-0013	707897-0001	0,82	
465518-0002	PONTIAC	409174-0013	707897-0001	0,82	
TBO306					
465464-0001	NISSAN	410581-0001	707897-0001		
TBO307					
465564-0004	FORD	409174-0006	707897-0001	0,43	465564-0006
465564-0005	FORD	409174-0006	707897-0001	0,43	465564-0006
465564-0006	FORD	409174-0015	707897-0001	0,43	
TBO308					
465562-0001	BUICK	409174-0005	707897-0001	0,82	465562-0005
465562-0002	BUICK	409174-0020	707897-0001	0,82	465562-0005
465562-0003	BUICK	409174-0019	707897-0001	0,63	465562-0004
465562-0004	BUICK	409174-0041	707897-0001	0,63	
465562-0005	BUICK	409174-0041	707897-0001	0,82	
TBO309					
465576-0001	BUICK	409174-0008	707897-0001	0,82	465576-0005

465576-0002	BUICK	409174-0020	707897-0001	0,82	465576-0005
465576-0003	BUICK	409174-0035	707897-0001	0,63	465576-0004
465576-0004	BUICK	409174-0041	707897-0001	0,63	
465576-0005	BUICK	409174-0041	707897-0001	0,82	
TBO310					
465646-0001	RENAULT	409174-0012	707897-0001	0,36	465646-0002
465646-0002	RENAULT	409174-0012	707897-0001	0,36	
465646-0003	RENAULT	409174-0052	707897-0001	0,36	
465646-0004	RENAULT	409174-0052	707897-0001	0,36	
TBO311					
465544-0002	RENAULT	409853-0007	707897-0001	0,36	
465544-0003	RENAULT	409853-0010	707897-0001	0,36	
465544-0004	RENAULT	409853-0029	707897-0001	0,36	
TBO312					
465514-0001	SAAB	409853-0016	707897-0001	0,48	
465514-0002	SAAB	409853-0016	707897-0001	0,48	
465514-0003	SAAB	409853-0016	707897-0001	0,48	
465514-0004	SAAB	409853-0016	707897-0001	0,48	
TBO313					
465446-0001	VOLVO	409853-0020	707897-0001	0,63	465115-0001
465446-0002	VOLVO	409853-0020	707897-0001	0,63	465115-0002
465446-0003	VOLVO	409853-0020	707897-0001	0,63	465446-0006
465446-0004	VOLVO	409853-0020	707897-0001	0,63	465446-0007
465446-0005	VOLVO	409853-0020	707897-0001	0,63	465115-0008
465446-0006	VOLVO	409853-0020	707897-0001	0,63	
465446-0007	VOLVO	409853-0020	707897-0001	0,63	465115-0001
465446-0008	VOLVO	409853-0020	707897-0001	0,63	465115-0002
465446-0009	VOLVO	409853-0020	707897-0001	0,63	465115-0001
465446-0010	VOLVO	409853-0020	707897-0001	0,63	465115-0002
465446-0011	VOLVO	409853-0019	707897-0001	0,63	
465446-0012	VOLVO	409853-0020	707897-0001	0,63	465115-0003
TBO314					
465814-0001	FORD	409174-0015	707897-0001	0,43	465564-0006
TBO315					
465738-0001	BUICK	409174-0041	707897-0001	0,82	465738-0003
465738-0002	BUICK	409174-0041	707897-0001	0,82	465738-0003
465738-0003	BUICK	409174-0041	707897-0001	0,82	
TBO317					
465736-0001	BUICK	409174-0020	707897-0001	0,82	465736-0004
465736-0002	BUICK	409174-0020	707897-0001	0,82	465736-0004
465736-0003	BUICK	409174-0020	707897-0001	0,82	465736-0004

465736-0004	BUICK	409174-0041	707897-0001	0,82	
TBO318					
465838-0001	TOYOTA	409174-0017	707897-0001	0,48	465838-0002
465838-0002	TOYOTA	409174-0039	707897-0001	0,48	
TBO319					
<u>465916-0001</u>	RENAULT	409174-0018	707897-0001	0,24	
<u>465916-0002</u>	RENAULT	409174-0018	707897-0001	0,24	
TBO321					
465904-0001	SAAB	409853-0016	707897-0001	0,48	465904-0002
<u>465904-0002</u>	SAAB	409853-0016	707897-0001	0,48	
<u>465904-0003</u>	SAAB	409853-0016	707897-0001	0,48	
TBO322					
465978-0001	FORD	409174-0022	707897-0001	0,63	
465978-0003	FORD	409174-0049	707897-0001	0,63	465978-0007
465978-0004	FORD	409174-0049	707897-0001	0,63	465978-0008
465978-0005	FORD	409174-0049	707897-0001	0,63	465978-0007
465978-0006	FORD	409174-0049	707897-0001	0,63	465978-0008
<u>465978-0007</u>	FORD	409174-0053	707897-0001	0,63	
<u>465978-0008</u>	FORD	409174-0053	707897-0001	0,63	
<u>465978-0009</u>	FORD	409174-0054	707897-0001	0,63	
<u>465978-0010</u>	FORD	409174-0054	707897-0001	0,63	
TBO324					
<u>466016-0002</u>	BMW	409853-0032	707897-0001	0,36	
466016-0003	BMW	409853-0032	707897-0001	0,36	
TBO325					
<u>466042-0001</u>	RENAULT	409853-0010	707897-0001	0,36	
TBO326					
<u>466032-0001</u>	VOLVO	409853-0019	707897-0001	0,48	
<u>466032-0002</u>	VOLVO	409853-0019	707897-0001	0,48	
<u>466032-0003</u>	VOLVO	409853-0019	707897-0001	0,48	
TBO327					
<u>465994-0001</u>	RENAULT	409174-0034	707897-0001	0,48	
465994-0002	RENAULT	409174-0034	707897-0001	0,48	
<u>465994-0003</u>	RENAULT	409174-0034	707897-0001	0,48	
<u>465994-0004</u>	RENAULT	409174-0056	707897-0001	0,48	
465994-0005	RENAULT	409174-0062	707897-0001	0,48	
TBO328					
466172-0001	TOYOTA	409853-0026	707897-0001	0,36	
TBO329					
466146-0001	AUSTIN ROVER	409853-0023	707897-0001	0,25	

TBO330					
466112-0001	BUICK	409174-0040	707897-0001	0,63	
TBO331					
466216-0001	NISSAN	409174-0051	707897-0001	0,82	
TBO332					
466218-0001	NISSAN	409174-0046	707897-0001	0,63	
TBO333					
<u>466194-0001</u>	NISSAN	409853-0025	707897-0001	0,36	
TBO334					
466284-0001	TOYOTA	409174-0045	707897-0001	0,36	
TBO335					
466298-0001	CHRYSLER	409174-0048	707897-0001	0,48	466298-0004
466298-0002	CHRYSLER	409174-0048	707897-0001	0,48	466298-0005
466298-0003	CHRYSLER	409174-0048	707897-0001	0,48	
<u>466298-0004</u>	CHRYSLER	409174-0048	707897-0001	0,48	
466298-0005	CHRYSLER	409174-0048	707897-0001	0,48	
466298-0006	CHRYSLER	409174-0048	707897-0001	0,48	
<u>466298-0007</u>	CHRYSLER	409174-0048	707897-0001	0,48	
466298-0008	CHRYSLER	409174-0048	707897-0001	0,48	
TBO337					
466358-0001	PERKINS		707897-0001		
TBO338					
<u>466384-0001</u>	LANCIA	409853-0033	707897-0001	0,48	
<u>466384-0002</u>	LANCIA	409853-0047	707897-0001	0,48	
<u>466384-0003</u>	FIAT	409853-0033	707897-0001	0,48	
<u>466384-0004</u>	FIAT	409853-0033	707897-0001	0,48	
466384-0005	FIAT	409853-0033	707897-0001	0,48	
<u>466384-0006</u>	LANCIA	409853-0067	707897-0001	0,48	
<u>466384-0007</u>	ALFA ROMEO	409853-0047	707897-0001	0,48	
<u>466384-0008</u>	FIAT	409853-0033	707897-0001	0,48	
<u>466384-0009</u>	FIAT	409853-0047	707897-0001	0,48	
TBO339					
<u>466420-0001</u>	SAAB	409853-0035	707897-0001	0,48	
<u>466420-0002</u>	SAAB	409853-0033	707897-0001	0,48	
TBO340					
466440-0004	FORD	409174-0053	707897-0001	0,48	
466440-0005	FORD	409174-0053	707897-0001	0,48	
TBO341					
<u>466448-0001</u>	RENAULT	409853-0039	707897-0001	0,36	
<u>466448-0002</u>	RENAULT	409853-0088	707897-0001	0,36	
<u>466448-0003</u>	RENAULT	409853-0088	707897-0001	0,36	

TBO342					
<u>466564-0001</u>	AUSTIN ROVER	409853-0037	707897-0001	0,48	
<u>466564-0002</u>	AUSTIN ROVER	409853-0037	707897-0001	0,48	
TBO343					
<u>466456-0001</u>	SAAB	409853-0035	707897-0001	0,48	
<u>466456-0002</u>	SAAB	409853-0035	707897-0001	0,48	
TBO344					
<u>466586-0002</u>	FORD	409174-0054	707897-0001	0,48	
<u>466586-0003</u>	FORD	409174-0054	707897-0001	0,48	
<u>466586-0004</u>	FORD	409174-0054	707897-0001	0,63	
<u>466586-0005</u>	FORD	409174-0054	707897-0001	0,48	
<u>466586-0006</u>	FORD	409174-0054	707897-0001	0,48	
<u>466586-0007</u>	FORD	409174-0054	707897-0001	0,63	
TBO345					
<u>466644-0001</u>	FORD	409853-0038	707897-0001	0,36	
TBO346					
<u>466718-0001</u>	PEUGEOT	409174-0056	707897-0001	0,36	
<u>466718-0002</u>	PEUGEOT	409853-0070	707897-0001	0,48	
<u>466718-0003</u>	PEUGEOT	409174-0056	707897-0001	0,36	
TBO347					
<u>466726-0001</u>	NISSAN	409853-0041	707897-0001	0,36	
<u>466726-0002</u>	NISSAN	409853-0080	707897-0001	0,48	
TBO348					
<u>466748-0004</u>	BUICK	409174-0055	707897-0001	0,63	
<u>466748-0005</u>	BUICK	409174-0065	707897-0001	0,82	
TBO349					
<u>466794-0001</u>	VOLVO	409853-0061	707897-0001	0,36	
<u>466794-0002</u>	VOLVO	409853-0061	707897-0001	0,36	
TBO350					
<u>466800-0001</u>	VOLVO	409853-0043	707897-0001	0,48	
<u>466800-0002</u>	VOLVO	409853-0043	707897-0001	0,48	
<u>466800-0003</u>	VOLVO	409853-0043	707897-0001	0,48	
<u>466800-0004</u>	VOLVO	409853-0089	707897-0001	0,48	
<u>466800-0005</u>	VOLVO	409853-0089	707897-0001	0,48	
TBO352					
<u>466798-0001</u>	CHRYSLER	409853-0062	707897-0001		
<u>466798-0002</u>	CHRYSLER	409853-0046	707897-0001	0,48	
<u>466798-0003</u>	CHRYSLER	409853-0046	707897-0001	0,48	
<u>466798-0005</u>	CHRYSLER	409174-0048	707897-0001	0,48	
<u>466798-0006</u>	CHRYSLER	409174-0048	707897-0001	0,48	

TBO353					
<u>466858-0001</u>	ALFA ROMEO	409853-0050	707897-0001	0,48	
TBO355					
<u>466944-0001</u>	FORD	409853-0053	707897-0001	0,36	
TBO356					
<u>466952-0001</u>	SAAB	409853-0055	707897-0001	0,48	
<u>466952-0002</u>	SAAB	409853-0055	707897-0001	0,48	
<u>466952-0004</u>	SAAB	409853-0055	707897-0001	0,48	
<u>466952-0005</u>	SAAB	409853-0055	707897-0001	0,48	
<u>466952-0006</u>	SAAB	409853-0073	707897-0001	0,48	
<u>466952-0007</u>	SAAB	409853-0073	707897-0001	0,48	
TBO357					
<u>466954-0001</u>	SAAB	409853-0055	707897-0001	0,48	
<u>466954-0002</u>	SAAB	409853-0055	707897-0001	0,48	
TBO358					
<u>466956-0001</u>	SAAB	409853-0054	707897-0001	0,48	
TBO359					
<u>466802-0001</u>	MERCEDES	409853-0051	707897-0001	0,48	
TBO360					
<u>466846-0001</u>	MERCEDES	409853-0051	707897-0001	0,48	
<u>466846-0002</u>	MERCEDES	409174-0073	707897-0001	0,48	
TBO361					
<u>466962-0001</u>	FORD	409853-0076	707897-0001	0,48	
<u>466962-0002</u>	FORD	409853-0076	707897-0001	0,48	
TBO363					
<u>466672-0001</u>	VOLVO	409853-0057	707897-0001	0,48	
<u>466672-0002</u>	VOLVO	409853-0057	707897-0001	0,48	
<u>466672-0003</u>	VOLVO	409853-0057	707897-0001	0,48	
<u>466672-0004</u>	VOLVO	409853-0057	707897-0001	0,48	
<u>466672-0005</u>	VOLVO	409853-0057	707897-0001	0,48	
<u>466672-0006</u>	VOLVO	409853-0057	707897-0001	0,48	
<u>466672-0007</u>	VOLVO	409853-0085	707897-0001	0,48	
<u>466672-0008</u>	VOLVO	409853-0085	707897-0001	0,48	
<u>466672-0009</u>	VOLVO	409853-0085	707897-0001	0,48	
<u>466672-0010</u>	VOLVO	409853-0085	707897-0001	0,48	
<u>466672-0011</u>	VOLVO	409853-0084	707897-0001	0,48	
<u>466672-0012</u>	VOLVO	409853-0085	707897-0001	0,48	
TBO364					
<u>466972-0001</u>	PEUGEOT	409853-0034	707897-0001	0,36	
TBO366					
<u>466990-0001</u>	H.K.S.	444206-0001		0,48	

TBO367					
<u>465103-0001</u>	LANCIA	409853-0033	707897-0001	0,48	
<u>465103-0002</u>	LANCIA	409853-0068	707897-0001	0,48	
<u>465103-0003</u>	LANCIA	409853-0047	707897-0001	0,36	
<u>465103-0004</u>	LANCIA/FIAT/ALFA	409853-0047	707897-0001	0,48	
<u>465103-0005</u>	LANCIA	409853-0047	707897-0001	0,36	
<u>465103-0006</u>	LANCIA	409853-0047	707897-0001	0,48	
<u>465103-0007</u>	LANCIA	409853-0047	707897-0001	0,48	
<u>465103-0009</u>	LANCIA	409853-0068	707897-0001	0,48	
<u>465103-0010</u>	FIAT	409853-0068	707897-0001		
TBO368					
<u>465115-0001</u>	VOLVO	409853-0063	707897-0001	0,63	
<u>465115-0002</u>	VOLVO	409853-0063	707897-0001	0,63	
<u>465115-0003</u>	VOLVO	409853-0063	707897-0001	0,63	
TBO369					
<u>465285-0001</u>	MERCEDES	409853-0051	707897-0001	0,48	
<u>465285-0002</u>	MERCEDES	409853-0051	707897-0001	0,48	
<u>465285-0003</u>	MERCEDES	409174-0072	707897-0001	0,48	
TBO370					
<u>466948-0001</u>	RENAULT	409853-0088	707897-0001	0,48	
TBO371					
<u>465339-0001</u>	CHRYSLER	409174-0048	707897-0001	0,48	
<u>465339-0002</u>	CHRYSLER	409853-0062	707897-0001	0,48	
TBO372					
<u>465625-0001</u>	BUICK	444206-0003		0,82	
<u>465625-0002</u>	BUICK	444206-0003		0,82	
TBO373					
<u>465133-0001</u>	LOTUS	409853-0069	707897-0001	0,48	
<u>465133-0002</u>	LOTUS	409853-0069	707897-0001	0,48	
<u>465133-0003</u>	LOTUS	409853-0096	707897-0001	0,48	
<u>465133-0004</u>	LOTUS	409853-0100	707897-0001	0,48	
TBO374					
<u>465705-0001</u>	CHRYSLER	409174-0060	707897-0001	0,63	
TBO376					
<u>465707-0001</u>	CHRYSLER	409174-0060	707897-0001	0,63	
TBO377					
<u>465159-0001</u>	LOTUS	409853-0072	707897-0001	0,48	
<u>465159-0002</u>	LOTUS	409853-0094	707897-0001	0,48	
TBO378					
<u>465733-0002</u>	CHRYSLER	409174-0048	707897-0001	0,48	
<u>465733-0003</u>	CHRYSLER	409174-0074	707897-0001	0,48	

TBO379					
465143-0001	VOLVO	409853-0071	707897-0001		
465143-0002	VOLVO	409853-0071	707897-0001		466672-0002
465143-0003	VOLVO	409853-0071	707897-0001		
465143-0004	VOLVO		707897-0001		
465143-0005	VOLVO		707897-0001		
465143-0006	VOLVO		707897-0001		
465143-0007	VOLVO	409853-0078	707897-0001	0,48	
465143-0008	VOLVO	409853-0078	707897-0001	0,48	
465143-0009	VOLVO	409853-0078	707897-0001	0,48	
465143-0010	VOLVO	409853-0071	707897-0001	0,48	
465143-0011	VOLVO	409853-0071	707897-0001	0,48	
465143-0012	VOLVO	409853-0071	707897-0001	0,48	
TBO381					
465177-0003	VOLVO	409853-0074	707897-0001	0,48	
<u>465177-0004</u>	VOLVO	409853-0074	707897-0001	0,48	
<u>465177-0005</u>	VOLVO	409853-0074	707897-0001	0,48	
TBO382					
<u>465163-0001</u>	SAAB	409853-0055	707897-0001	0,48	
<u>465163-0002</u>	SAAB	409853-0055	707897-0001	0,48	
<u>465163-0003</u>	SAAB	409853-0073	707897-0001	0,48	
<u>465163-0004</u>	SAAB	409853-0073	707897-0001	0,48	
465163-0005	SAAB	409853-0073	707897-0001	0,48	
465163-0006	SAAB	409853-0073	707897-0001	0,48	
TBO383					
465197-0001	VOLVO	409853-0077	707897-0001		
TBO384					
<u>465189-0001</u>	FORD	409853-0079	707897-0001	0,48	
<u>465189-0002</u>	FORD	409853-0079	707897-0001	0,48	
<u>465189-0003</u>	FORD	409853-0079	707897-0001	0,48	
TBO385					
<u>465553-0001</u>	FIAT	409853-0075	707897-0001	0,48	
TBO386					
<u>465499-0001</u>	RENAULT	409853-0082	707897-0001	0,48	
TBO387					
<u>465503-0001</u>	RENAULT	408853-0083	707897-0001	0,63	
TBO388					
466169-0001	H.K.S.	444008-0005		0,63	
466169-0002	H.K.S.	444008-0005		0,48	
TBO389					
452064-0001	T.WALKINSHAW	409853-0079	707897-0001	0,48	

TBO390					
<u>454039-0001</u>	MERCEDES	409174-0073	707897-0001	0,48	
TBO391					
467178-0001	H.K.S.	432277-0005	707897-0001	0,63	
TBO392					
465819-0001	M.W.M.	409172-0107	707897-0001	0,48	
<u>465819-0002</u>	M.W.M.	409172-0113	707897-0001	0,48	
<u>465819-0003</u>	M.W.M.	409172-0131	707897-0001	0,48	
TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.					

TCO3

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TCO301					
<u>465296-0001</u>	SAAB	409853-0012	707897-0001	0,63	465296-0005
<u>465296-0002</u>	FORD	409172-0008	707897-0001		
<u>465296-0003</u>	AUSTIN ROVER	409172-0008	707897-0001		
<u>465296-0004</u>	LOTUS	409853-0022	707897-0001		465296-0006
<u>465296-0005</u>	SAAB	409853-0017	707897-0001	0,63	
<u>465296-0006</u>	LOTUS	409853-0022	707897-0001		
<u>465296-0007</u>	FORD	409853-0017	707897-0001	0,48	
<u>465296-0008</u>	LOTUS	409853-0049	707897-0001	0,63	
TCO304					
<u>466404-0001</u>	CITROEN	409174-0057	707897-0001	0,48	
<u>466404-0002</u>	CITROEN	409174-0057	707897-0001	0,48	
<u>466404-0003</u>	CITROEN	409174-0057	707897-0001	0,48	

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMaster**Catálogo Garrett 2005****Garrett****TDO3**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TDO301					
466520-0001	MERCEDES	409853-0036			

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMasterCatálogo **Garrett 2005****Garrett****TEO3**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TEO302					
465273-0001	FIAT	444206-0002		0,48	

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TO4

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TO420					
409050-0001	I.H.	408105-0007	468100-0000		465958-0006
409050-0002	I.H.	408105-0007	468100-0000		465958-0007
TO421					
408490-0003			468100-0000		
TO425					
408460-0001	JOHN DEERE	407632-0126	468100-0000	0,84	
408460-0003	I.H.	408105-0045	468100-0000	0,58	
408460-0004	I.H.	408105-0045	468100-0000	0,58	
TO434					
<u>407820-0001</u>	JOHN DEERE	408105-0030	468100-0000	0,84	409940-0002
TO442					
408200-0001	WHITE	407638-0024	468100-0000		465958-0001
408200-0002	WHITE	407638-0024	468100-0000		465958-0002
TO444					
<u>407950-0001</u>	JOHN DEERE	407628-0114	468100-0000		409940-0007
TO445					
408190-0001	J.I.CASE	408105-0012	468100-0000	1,00	465958-0005
408190-0002	KOMATSU	408105-0029	468100-0000	0,70	465044-0234
408190-0003	KOMATSU	408105-0029	468100-0000	0,70	465044-0234
408190-0005	KOMATSU	408105-0197	468100-0000	0,70	465044-0234
408190-0006	KOMATSU	408105-0197	468100-0000	0,70	465044-0234
408190-0007	J.I.CASE	408105-0185	468100-0000	1,00	
TO446					
<u>407630-0001</u>	JOHN DEERE	408105-0024	468100-0000	1,00	409250-0002
407630-0002	JOHN DEERE	408105-0024	468100-0000	1,00	409250-0002
<u>407630-0003</u>	JOHN DEERE	408105-0024	468100-0000	1,00	409250-0002
407630-0004	I.H.	408105-0044	468100-0000	0,84	465288-0003
407630-0005	I.H.	408105-0044	468100-0000	0,84	465288-0003
<u>407630-0006</u>	I.H.	408105-0044	468100-0000	0,84	465288-0003
TO448					
408270-0001	ALLIS CHALMERS	408105-0012	468100-0000	0,70	409040-0011
408270-0002	ALLIS CHALMERS	408105-0012	468100-0000	0,58	409040-0010
408270-0003	ALLIS CHALMERS	408105-0012	468100-0000	0,70	409040-0017
408270-0004	ALLIS CHALMERS	408105-0012	468100-0000	0,58	409040-0010
408270-0005	ALLIS CHALMERS	408105-0012	468100-0000	0,70	409040-0011
TO452					
408210-0001	WHITE	407638-0025	468100-0000		465958-0003

TO455					
407710-0003	WAUKESHA	407632-0025	468100-0000	1,00	465300-0001
407710-0004	KOMATSU	408105-0140	468100-0000	1,00	407710-0006
407710-0006	KOMATSU	408105-0140	468100-0000	1,00	407710-0007
407710-0007	KOMATSU	408105-0140	468100-0000	1,00	
TO457					
409140-0002		408205-0001	468100-0000		
TO458					
408860-0002	PERKINS	408105-0108	468100-0000	0,84	465740-0001
TO460					
409630-0001	JOHN DEERE	408105-0108	468100-0000		
TO466					
408630-0001	I.H.		468100-0000		409570-0014
408630-0002	I.H.		468100-0000		409570-0016
TO468					
408240-0001	ALLIS CHALMERS	408105-0013	468100-0000	1,00	409080-0013
408240-0002	ALLIS CHALMERS	408105-0013	468100-0000	1,00	409080-0013
408240-0003	ALLIS CHALMERS	408105-0013	468100-0000	0,58	409040-0010
408240-0004	ALLIS CHALMERS	408105-0013	468100-0000	1,00	409080-0013
408240-0005	ALLIS CHALMERS	408105-0013	468100-0000	1,00	409080-0013
408240-0006	ALLIS CHALMERS	408105-0013	468100-0000	1,00	409080-0013
408240-0007	ALLIS CHALMERS	408105-0013	468100-0000	0,58	409040-0010
408240-0008	ALLIS CHALMERS	408105-0013	468100-0000	1,00	409080-0013
408240-0009	ALLIS CHALMERS	408105-0013	468100-0000	1,00	409080-0013
408240-0010	ALLIS CHALMERS	408205-0001	468100-0000	0,58	409040-0010
408240-0011	ALLIS CHALMERS	408105-0154	468100-0000	0,58	409040-0010
TO476					
407480-0001	I.H.	408105-0155	468100-0000	1,00	409570-0005
407480-0002	I.H.	408105-0155	468100-0000	1,00	409000-0002
407480-0003	I.H.	408105-0155	468100-0000	1,15	409570-0002
407480-0004	I.H.	408105-0155	468100-0000	1,00	409570-0002
TO478					
408800-0001	ALLIS CHALMERS		468100-0000		
408800-0002	ALLIS CHALMERS	408105-0152	468100-0000	0,58	408800-0004
408800-0003	ALLIS CHALMERS	408105-0152	468100-0000	0,81	408800-0005
408800-0004	ALLIS CHALMERS	408105-0152	468100-0000	0,58	
408800-0005	ALLIS CHALMERS	408105-0152	468100-0000	0,81	
TO479					
408870-0001	HINO	408105-0041	468100-0000		
408870-0002	HINO	408105-0041	468100-0000		
408870-0003	HINO	408105-0041	468100-0000		408870-0001
408870-0004	HINO	408105-0041	468100-0000		408870-0002

TO484					
409870-0001	I.H.	408105-0016	468100-0000	1,75	
TO486					
407720-0001	J.I.CASE	408105-0153	468100-0000	1,32	409640-0001
407720-0003	WHITE	408105-0017	468100-0000	1,15	407720-0012
407720-0004	ALLIS CHALMERS	408105-0153	468100-0000	0,84	407720-0014
407720-0005	ALLIS CHALMERS		468100-0000		
407720-0006	WHITE	408105-0017	468100-0000	1,15	
407720-0009	NISSAN	408105-0043	468100-0000		
407720-0010	ALLIS CHALMERS	408105-0153	468100-0000	0,84	465300-0006
407720-0012	WHITE	408105-0017	468100-0000	1,15	
407720-0013	WHITE	408105-0017	468100-0000	1,15	409570-0018
407720-0014	ALLIS CHALMERS	408105-0153	468100-0000	0,84	465360-0013
TO488					
408920-0001	J.I.CASE	408105-0016	468100-0000		409080-0009
TO489					
<u>408310-0001</u>	J.I.CASE	408105-0016	468100-0000	1,15	465260-0001
408310-0002	J.I.CASE	408105-0016	468100-0000	1,00	409640-0001
408310-0003	J.I.CASE	408105-0016	468100-0000	1,00	409640-0002
TO490					
<u>408450-0001</u>	CATERPILLAR	408077-0101	468100-0000	1,75	409410-0002
<u>408450-0002</u>	CATERPILLAR	408077-0101	468100-0000	1,75	409410-0002
TO491					
465720-0001		408205-0002	468100-0000		
<p>TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.</p>					

TO4B

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TO4B					
<u>465825-0001</u>	M.W.M.	447450-0180	468100-0000		
<u>465825-0002</u>		447450-0181	468100-0000		
TO4B					
709167-0001	CATERPILLAR				
TO4B05					
465468-0001	FIAT	408105-0132	468100-0000	1,14	465468-0002
465468-0002	FIAT	408105-0132	468100-0000	1,14	
465468-0003	FIAT	408105-0143	468100-0000	1,30	
465468-0004	FIAT	408105-0143	468100-0000	1,30	465468-0003
465468-0005	FIAT	408105-0132	468100-0000	1,14	465468-0002
465468-0006	FIAT	408105-0132	468100-0000	1,14	465468-0002
465468-0007	FIAT	408105-0143	468100-0000	1,14	
<u>465468-0008</u>	FIAT	408105-0143	468100-0000	1,14	
465468-0009	FIAT	408105-0220	468100-0000	1,14	
465468-0010	FIAT	408105-0132	468100-0000	1,14	465468-0009
465468-0011	FIAT	408105-0132	468100-0000	1,14	
<u>465468-0012</u>	FIAT	408105-0132	468100-0000	1,14	
<u>465468-0013</u>	FIAT	408105-0300	468265-0000	0,96	
<u>465468-0014</u>	FIAT	408105-0300	468265-0000	0,96	
465468-0015	FIAT	408105-0220	468100-0000	1,14	
465468-0016	FIAT	408105-0220	468100-0000	1,14	465468-0009
465468-0017	FIAT	408105-0143	468100-0000	1,30	
465468-0018	FIAT	408105-0143	468100-0000	1,30	
465468-0019	FIAT	408105-0283	468100-0000	1,30	
<u>465468-0020</u>	FIAT	408105-0283	468100-0000	1,30	
<u>465468-0021</u>	FIAT	408105-0292	468265-0000	0,81	
<u>465468-0022</u>	FIAT	408105-0292	468265-0000	0,81	
<u>465468-0023</u>	FIAT	408105-0300	468265-0000	0,96	
<u>465468-0024</u>	FIAT	408105-0292	468265-0000	0,96	
<u>465468-0025</u>	FIAT	408105-0292	468265-0000	0,96	
TO4B06					
465442-0001	JOHN DEERE	408105-0128	468100-0000	0,84	
TO4B08					
<u>465424-0001</u>	DETROIT DIESEL	408105-0124	468100-0000	0,81	
465424-0002	DETROIT DIESEL	408105-0226	468100-0000	0,68	
TO4B09					

465218-0001	FORD	408105-0346	468100-0000	0,84	
465218-0002	FORD	408105-0347	468100-0000	0,84	
<u>465218-0003</u>	FORD	408105-0348	468100-0000	0,84	
<u>465218-0004</u>	FORD	408105-0350	468100-0000	0,84	
465218-0005	FORD	408105-0349	468100-0000	0,84	
465218-0006	FORD	408105-0350	468100-0000	0,84	
465218-0007	FORD	408105-0348	468100-0000	0,84	
<u>465218-0008</u>	FORD	408105-0348	468100-0000	0,84	
TO4B10					
408730-0001	JOHN DEERE	408878-0126	468100-0000	0,84	409250-0002
408730-0002	JOHN DEERE	408878-0126	468100-0000	0,84	409250-0002
408730-0003	JOHN DEERE	408878-0126	468100-0000	0,84	409250-0002
TO4B11					
408970-0001	JOHN DEERE		468100-0000		
<u>408970-0002</u>	JOHN DEERE	408105-0023	468100-0000	0,84	466608-0001
<u>408970-0003</u>	JOHN DEERE	408105-0023	468100-0000	0,84	466608-0001
<u>408970-0004</u>	JOHN DEERE	408105-0023	468100-0000	0,84	466608-0001
408970-0005	JOHN DEERE		468100-0000		
TO4B12					
409000-0001	I.H.	408105-0004	468100-0000	1,32	409570-0010
409000-0002	I.H.	408105-0004	468100-0000	1,15	409570-0011
409000-0003	I.H.	408105-0004	468100-0000	1,32	409570-0010
409000-0004	I.H.	408105-0004	468100-0000	1,15	409570-0011
409000-0005	J.I.CASE	408105-0004	468100-0000	1,32	409640-0001
409000-0006	I.H.	408105-0004	468100-0000	1,15	409570-0006
TO4B14					
409240-0001	LEYLAND	408105-0028	468100-0000	1,00	409240-0003
409240-0002	LEYLAND	408105-0028	468100-0000	1,00	409240-0003
409240-0003	LEYLAND	408105-0028	468100-0000	1,00	
TO4B15					
<u>409250-0001</u>	JOHN DEERE	408105-0023	468100-0000	1,00	409250-0002
<u>409250-0002</u>	JOHN DEERE	408105-0023	468100-0000	1,00	
TO4B17					
409350-0001		408316-0002	468100-0000		
TO4B18					
409570-0001	I.H.	408105-0157	468100-0000	1,32	409570-0010
<u>409570-0002</u>	I.H.	408105-0157	468100-0000	1,15	409570-0011
409570-0003	I.H.	408105-0157	468100-0000	1,15	409570-0012
<u>409570-0004</u>	I.H.	408105-0157	468100-0000	1,15	409570-0013
409570-0005	I.H.	408105-0157	468100-0000	1,00	409570-0014
409570-0006	I.H.	408105-0157	468100-0000	1,15	
409570-0007	I.H.	408105-0157	468100-0000	1,32	409570-0010

409570-0009	I.H.	408105-0157	468100-0000	1,32	409570-0010
409570-0010	I.H.	408105-0157	468100-0000	1,32	
<u>409570-0011</u>	I.H.	408105-0157	468100-0000	1,15	409570-0016
<u>409570-0012</u>	I.H.	408105-0157	468100-0000	1,15	409570-0016
<u>409570-0013</u>	I.H.	408105-0157	468100-0000	1,15	409570-0016
<u>409570-0014</u>	I.H.	408105-0157	468100-0000	1,00	
<u>409570-0016</u>	I.H.	408105-0216	468100-0000	1,15	
<u>409570-0017</u>	I.H.	408105-0216	468100-0000	1,15	409570-0016
<u>409570-0018</u>	I.H.	408105-0216	468100-0000	1,15	409570-0016
409570-0019	I.H.	408105-0216	468100-0000	1,00	
TO4B19					
409640-0001	J.I.CASE	408105-0035	468100-0000	1,32	409640-0004
409640-0002	J.I.CASE	408105-0035	468100-0000	1,15	409640-0004
409640-0003	J.I.CASE	408105-0121	468100-0000	1,32	409640-0004
<u>409640-0004</u>	J.I.CASE	408105-0186	468100-0000	1,32	
409640-0005	J.I.CASE	408105-0186	468100-0000	1,15	409640-0004
409640-0006	J.I.CASE	408105-0189	468100-0000	1,32	409640-0004
TO4B20					
408850-0001	MACK	408105-0009	468100-0000	1,14	
408850-0002	MACK	408105-0009	468100-0000	1,14	408850-0001
408850-0003	MACK	408105-0009	468100-0000	1,14	408850-0001
TO4B21					
409220-0001	FORD	408105-0033	468100-0000	0,70	
409220-0002	PERKINS	408105-0165	468100-0000	1,00	
<u>409220-0003</u>	M.W.M.	408105-0053	468100-0000	0,70	
TO4B22					
409670-0001	JOHN DEERE		468100-0000		
TO4B23					
<u>409710-0001</u>	JOHN DEERE	408105-0100	468100-0000	1,00	466608-0002
<u>409710-0002</u>	JOHN DEERE	408105-0100	468100-0000	0,84	466608-0003
<u>409710-0003</u>	JOHN DEERE	408105-0144	468100-0000	1,00	466608-0002
<u>409710-0004</u>	JOHN DEERE	408105-0100	468100-0000	0,84	466608-0003
409710-0005	JOHN DEERE	408105-0100	468100-0000	0,84	466608-0003
TO4B24					
409730-0001	LEYLAND	408105-0037	468100-0000	1,00	409730-0003
409730-0002	LEYLAND	408105-0037	468100-0000	1,00	409730-0003
409730-0003	LEYLAND	408105-0037	468100-0000	1,00	
409730-0004	LEYLAND	408105-0037	468100-0000	0,84	
409730-0005	LEYLAND	408105-0159	468100-0000	0,84	
TO4B25					
<u>409770-0001</u>	I.H.	408105-0156	468100-0000	1,52	409770-0018

409770-0002	I.H.	408105-0156	468100-0000	1,52	409770-0018
409770-0003	I.H.	408105-0156	468100-0000	1,15	409770-0019
409770-0004	I.H.	408105-0156	468100-0000	1,52	409770-0018
409770-0005	I.H.	408105-0156	468100-0000	1,15	409770-0019
<u>409770-0006</u>	I.H.	408105-0156	468100-0000	1,15	409770-0019
409770-0007	I.H.	408105-0156	468100-0000	1,15	409770-0019
409770-0008	I.H.	408105-0156	468100-0000	1,15	409770-0019
409770-0009	I.H.	408105-0156	468100-0000	1,15	409770-0019
409770-0010	I.H.	408105-0156	468100-0000	1,52	409770-0018
<u>409770-0011</u>	I.H.	408105-0156	468100-0000	1,15	409770-0019
<u>409770-0012</u>	I.H.	408105-0156	468100-0000	1,52	409770-0018
<u>409770-0013</u>	I.H.	408105-0156	468100-0000	1,15	409770-0019
<u>409770-0014</u>	I.H.	408105-0156	468100-0000	1,15	409770-0019
409770-0015	I.H.	408105-0156	468100-0000	1,15	409770-0019
409770-0016	I.H.	408105-0156	468100-0000	1,15	409770-0019
409770-0017	I.H.	408105-0156	468100-0000	1,15	409770-0019
409770-0018	I.H.	408105-0156	468100-0000	1,52	
<u>409770-0019</u>	I.H.	408105-0215	468100-0000	1,15	
409770-0020	I.H.	408105-0215	468100-0000	1,15	409770-0019
409770-0021	I.H.	408105-0215	468100-0000	1,15	409770-0019
409770-0022	I.H.	408105-0215	468100-0000	1,15	409770-0019
409770-0023	I.H.	408105-0215	468100-0000	1,15	409770-0019
409770-0024	I.H.	408105-0215	468100-0000	1,15	409770-0019
TO4B26					
<u>409760-0001</u>	JOHN DEERE	408105-0049	468100-0000	1,52	
<u>409760-0002</u>	JOHN DEERE	408105-0049	468100-0000	1,32	
TO4B27					
409300-0001	MERCEDES	408105-0079	468100-0000	1,32	409300-0011
409300-0002	MERCEDES	408105-0079	468100-0000	1,32	409300-0011
409300-0003	MERCEDES	408105-0079	468100-0000	1,32	409300-0011
409300-0004	MERCEDES	408105-0079	468100-0000	1,00	409300-0010
409300-0005	MERCEDES	408105-0079	468100-0000	1,32	409300-0011
<u>409300-0006</u>	MERCEDES	408105-0079	468100-0000	1,32	409300-0011
409300-0007	MERCEDES	408105-0079	468100-0000	1,32	409300-0011
<u>409300-0008</u>	MERCEDES	408105-0079	468100-0000	1,32	409300-0011
<u>409300-0009</u>	MERCEDES	408105-0079	468100-0000	1,32	409300-0011
409300-0010	MERCEDES	408105-0079	468100-0000	1,00	
<u>409300-0011</u>	MERCEDES	408105-0079	468100-0000	1,32	
409300-0012	MERCEDES	408105-0079	468100-0000	1,32	409300-0011
409300-0013	MERCEDES	408105-0079	468100-0000	1,00	409300-0010
409300-0014	MERCEDES	408105-0079	468100-0000	1,32	409300-0011
<u>409300-0015</u>	MERCEDES	408105-0079	468100-0000	1,32	

<u>409300-0016</u>	MERCEDES	408105-0079	468100-0000	1,32	409300-0011
<u>409300-0017</u>	MERCEDES	408105-0079	468100-0000	1,00	
<u>409300-0018</u>	MERCEDES	408105-0079	468100-0000	1,32	409300-0011
<u>409300-0019</u>	MERCEDES	408105-0079	468100-0000	1,32	409300-0011
<u>409300-0020</u>	MERCEDES	408105-0079	468100-0000	1,32	409300-0011
<u>409300-0021</u>	MERCEDES	408105-0079	468100-0000	1,32	409300-0011
<u>409300-0022</u>	MERCEDES	408105-0079	468100-0000	1,00	409300-0017
<u>409300-0023</u>	MERCEDES	408105-0079	468100-0000	1,32	409300-0011
<u>409300-0024</u>	MERCEDES	408105-0208	468100-0000	1,32	
<u>409300-0025</u>	MERCEDES	408105-0127	468100-0000	1,00	
<u>409300-0026</u>	MERCEDES	408105-0127	468100-0000	1,32	409300-0024
<u>409300-0027</u>	MERCEDES	408105-0127	468100-0000	1,32	409300-0024
<u>409300-0028</u>	MERCEDES	408105-0127	468100-0000	1,32	409300-0024
<u>409300-0029</u>	MERCEDES	408105-0127	468100-0000	1,32	409300-0024
<u>409300-0030</u>	MERCEDES	408105-0127	468100-0000	1,32	409300-0024
TO4B28					
<u>409860-0001</u>	PERKINS	408105-0052	468100-0000	1,75	
<u>409860-0002</u>	PERKINS	408105-0052	468100-0000	1,75	409860-0001
<u>409860-0003</u>	PERKINS	408105-0052	468100-0000	1,75	409860-0001
<u>409860-0004</u>	PERKINS	408105-0052	468100-0000	1,32	
<u>409860-0005</u>	PERKINS	408105-0052	468100-0000	1,32	409860-0004
TO4B29					
<u>409840-0001</u>	VOLVO	408105-0046	468100-0000	0,84	
<u>409840-0002</u>	VOLVO	408105-0046	468100-0000	1,15	409840-0004
<u>409840-0003</u>	VOLVO	408105-0046	468100-0000	1,15	409840-0004
<u>409840-0004</u>	VOLVO	408105-0046	468100-0000	1,15	
<u>409840-0005</u>	VOLVO	408105-0111	468100-0000	1,00	
<u>409840-0006</u>	VOLVO	408105-0111	468100-0000	1,00	409840-0005
<u>409840-0007</u>	VOLVO	408105-0111	468100-0000	1,00	409840-0005
<u>409840-0008</u>	VOLVO	408105-0111	468100-0000	1,00	409840-0005
<u>409840-0009</u>	VOLVO	408105-0111	468100-0000	1,00	409840-0005
<u>409840-0010</u>	VOLVO	408105-0111	468100-0000	0,84	
TO4B30					
<u>409900-0001</u>		408316-0008	468100-0000		
<u>409900-0002</u>		408316-0008	468100-0000		
TO4B31					
<u>409930-0001</u>	JOHN DEERE	408105-0100	468100-0000	1,15	409930-0003
<u>409930-0002</u>	JOHN DEERE	408105-0100	468100-0000	1,15	409930-0003
<u>409930-0003</u>	JOHN DEERE	408105-0100	468100-0000	1,15	
<u>409930-0004</u>	JOHN DEERE	408105-0100	468100-0000	1,15	409930-0003
<u>409930-0005</u>	JOHN DEERE	408105-0100	468100-0000	1,15	409930-0003

409930-0006	JOHN DEERE	408105-0100	468100-0000	1,15	409930-0003
409930-0007	JOHN DEERE	408105-0100	468100-0000	1,15	409930-0003
409930-0008	JOHN DEERE	408105-0100	468100-0000	1,15	409930-0003
409930-0009	JOHN DEERE	408105-0100	468100-0000	1,15	
TO4B32					
<u>409940-0001</u>	JOHN DEERE	408105-0112	468100-0000	0,84	409940-0004
<u>409940-0002</u>	JOHN DEERE	408105-0112	468100-0000	0,70	
<u>409940-0003</u>	JOHN DEERE	408105-0112	468100-0000	0,84	409940-0004
<u>409940-0004</u>	JOHN DEERE	408105-0112	468100-0000	0,84	
409940-0005	JOHN DEERE	408105-0112	468100-0000	0,84	409940-0004
409940-0006	JOHN DEERE	408105-0112	468100-0000	0,70	
<u>409940-0007</u>	JOHN DEERE	408105-0112	468100-0000	1,00	
TO4B33					
<u>465040-0001</u>	JOHN DEERE	408105-0050	468100-0000	0,70	
<u>465040-0002</u>	JOHN DEERE	408105-0050	468100-0000	0,70	
<u>465040-0003</u>	JOHN DEERE	408105-0050	468100-0000	1,00	465040-0004
<u>465040-0004</u>	JOHN DEERE	408105-0050	468100-0000	1,00	
465040-0005	JOHN DEERE	408105-0050	468100-0000	1,00	465040-0004
465040-0006	JOHN DEERE	408105-0050	468100-0000	0,70	
TO4B34					
465070-0001	LEYLAND	408105-0051	468100-0000	1,52	465070-0002
465070-0002	LEYLAND	408105-0051	468100-0000	1,52	
465070-0003	STEYR D.PUCH	408105-0078	468100-0000	1,52	
465070-0004	PEGASO	408105-0051	468100-0000	1,32	465070-0010
<u>465070-0005</u>	PEGASO	408105-0051	468100-0000	1,52	465070-0010
465070-0006		408105-0051	468100-0000	1,32	
465070-0007	PEGASO	408105-0051	468100-0000	1,52	465070-0010
465070-0008	STEYR D.PUCH	408105-0078	468100-0000	1,52	
465070-0009	S.A.C.M.	408105-0051	468100-0000	1,32	
<u>465070-0010</u>	PEGASO	408105-0051	468100-0000	1,52	
465070-0011	PEGASO	408105-0051	468100-0000	1,52	
TO4B35					
465210-0007		408316-0008	468100-0000		
465210-0008		408316-0008	468100-0000		
465210-0009		408316-0008	468100-0000		
465210-0010		408316-0008	468100-0000		
TO4B36					
465240-0001	FORD	408105-0053	468100-0000		
TO4B37					
465260-0001	J.I.CASE	408105-0093	468100-0000	1,15	465260-0003
465260-0002	WHITE	408105-0093	468100-0000	1,32	

<u>465260-0003</u>	J.I.CASE	408105-0187	468100-0000	1,15	
TO4B38					
465300-0001	WAUKESHA	408105-0055	468100-0000	1,00	
465300-0002	WAUKESHA		468100-0000		465300-0001
465300-0003	WAUKESHA	408105-0055	468100-0000	0,86	
465300-0004	WAUKESHA	408105-0055	468100-0000	1,00	
465300-0005	ALLIS CHALMERS	408105-0093	468100-0000	1,00	465300-0006
465300-0006	ALLIS CHALMERS	408105-0151	468100-0000	1,00	
465300-0007	WAUKESHA	408105-0055	468100-0000	1,00	465300-0001
465300-0008	ALLIS CHALMERS	408105-0151	468100-0000	0,84	
465300-0009	WAUKESHA	408105-0218	468100-0000		
TO4B39					
409200-0001	RENAULT	408105-0058	468100-0000		409200-0004
409200-0002	RENAULT	408105-0058	468100-0000		
409200-0003	RENAULT	408105-0060	468100-0000		
409200-0004	RENAULT	408105-0066	468100-0000	1,52	
409200-0005	RENAULT	408105-0066	468100-0000	1,52	409200-0004
409200-0006	RENAULT	408105-0066	468100-0000	1,52	409200-0004
<u>409200-0007</u>	MACK	408105-0066	468100-0000	1,52	
409200-0008	RENAULT	408105-0066	468100-0000	1,52	409200-0004
<u>409200-0010</u>	RENAULT	408105-0066	468100-0000	1,32	
<u>409200-0011</u>	RENAULT	408105-0066	468100-0000	1,32	
409200-0012	RENAULT	408105-0066	468100-0000	1,32	
409200-0013	RENAULT	408105-0066	468100-0000	1,52	
<u>409200-0014</u>	RENAULT	408105-0066	468100-0000	1,32	
TO4B41					
465310-0001	K.H.DEUTZ	408105-0057	468100-0000	0,50	
465310-0002	K.H.DEUTZ	408105-0102	468100-0000	0,81	
465310-0003	K.H.DEUTZ	408105-0109	468100-0000	0,81	
465310-0004		408105-0057	468100-0000	0,50	
465310-0005		408105-0057	468100-0000		
465310-0006	EIMCO MINING	408105-0057	468100-0000	0,50	465310-0001
465310-0007	MOTO EQUIPOS	408105-0191	468100-0000	0,96	
TO4B42					
465360-0001	ALLIS CHALMERS	408105-0145	468100-0000	0,96	465360-0002
465360-0002	ALLIS CHALMERS	408105-0145	468100-0000	0,96	
465360-0003	ALLIS CHALMERS	408105-0145	468100-0000	0,96	465360-0002
465360-0004	ALLIS CHALMERS	408105-0151	468100-0000	0,81	
465360-0005	ALLIS CHALMERS	408105-0145	468100-0000	0,96	465360-0002
465360-0006	ALLIS CHALMERS	408105-0151	468100-0000	0,68	
465360-0007	ALLIS CHALMERS	408105-0151	468100-0000	0,50	
465360-0008	ALLIS CHALMERS	408105-0234	468100-0000	0,96	

465360-0009	ALLIS CHALMERS	408105-0234	468100-0000	0,81	
465360-0010	ALLIS CHALMERS	408105-0265	468100-0000	0,96	
465360-0011	ALLIS CHALMERS	408105-0234	468100-0000	0,96	465360-0008
465360-0012	ALLIS CHALMERS	408105-0234	468100-0000	0,96	465360-0008
465360-0013	ALLIS CHALMERS	408105-0145	468100-0000	0,84	
TO4B43					
465550-0001	LEYLAND	408105-0060	468100-0000	1,15	
465550-0002	LEYLAND	408105-0060	468100-0000	1,00	
<u>465550-0003</u>	CHRYSLER	408105-0060	468100-0000	1,15	
<u>465550-0004</u>	M.W.M.	408105-0053	468100-0000	0,84	
465550-0005	CHRYSLER	408105-0060	468100-0000	1,15	465550-0003
TO4B44					
<u>465570-0001</u>	VOLVO	408105-0061	468100-0000	0,84	
465570-0002	VOLVO	408105-0061	468100-0000	0,84	465570-0001
465570-0003	VOLVO	408105-0061	468100-0000	0,84	
465570-0004	VOLVO	408105-0178	468100-0000	0,84	
465570-0005	NISSAN	408105-0369	468100-0000	0,84	
465570-0006	NISSAN	408105-0392	468100-0000	0,84	
465570-0007	NISSAN	408105-0392	468100-0000	0,70	
465570-0008	NISSAN	408105-0392	468100-0000	0,70	
TO4B45					
<u>465590-0005</u>	VOLVO	408105-0113	468100-0000	1,00	
<u>465590-0006</u>	VOLVO	408105-0113	468100-0000	1,00	
TO4B46					
<u>465600-0001</u>	VOLVO	408105-0063	468100-0000	1,00	465600-0003
<u>465600-0002</u>	VOLVO	408105-0063	468100-0000	1,00	465600-0010
<u>465600-0003</u>	VOLVO	408105-0063	468100-0000	1,00	
<u>465600-0004</u>	VOLVO	408105-0063	468100-0000	1,00	465600-0003
465600-0005	VOLVO	408105-0120	468100-0000	0,84	
<u>465600-0006</u>	VOLVO	408105-0063	468100-0000	1,00	
<u>465600-0007</u>	VOLVO	408105-0176	468100-0000	0,58	
<u>465600-0008</u>	VOLVO	408105-0177	468100-0000	0,58	
465600-0009	VOLVO	408105-0063	468100-0000	0,84	
465600-0010	VOLVO	408105-0063	468100-0000	1,00	
TO4B47					
465610-0001	MACK	408105-0064	468100-0000	1,15	
<u>465610-0002</u>	ALSTHOM	408105-0083	468100-0000	0,84	
<u>465610-0003</u>	ALSTHOM	408105-0083	468100-0000	1,15	
465610-0004	KIRLOSKAR	408105-0133	468100-0000	0,84	
<u>465610-0005</u>	MACK	408105-0133	468100-0000	1,15	
465610-0006	RENAULT	408105-0133	468100-0000	1,00	

465610-0007	RENAULT	408105-0133	468100-0000	1,00	465610-0006
465610-0008	RENAULT	408105-0179	468100-0000	1,00	
<u>465610-0009</u>	RENAULT	408105-0133	468100-0000	1,00	
465610-0010	RENAULT	408105-0133	468100-0000	1,00	
<u>465610-0011</u>	RENAULT	408105-0133	468100-0000	1,00	
465610-0012	RENAULT	408105-0133	468100-0000	0,84	
TO4B48					
465630-0001	MERCEDES	408105-0039	468100-0000		465630-0002
465630-0002	MERCEDES	408105-0079	468100-0000	1,32	
TO4B49					
465640-0001	STEYR D.PUCH	408105-0065	468100-0000	1,00	
<u>465640-0002</u>	PEGASO	408105-0083	468100-0000	1,00	
<u>465640-0003</u>	STEYR D.PUCH	408105-0083	468100-0000	1,00	
465640-0004	M.W.M.	408105-0037	468100-0000		465744-0005
465640-0005	FIAT	408105-0161	468100-0000	0,84	465640-0021
465640-0006	FIAT	408105-0180	468100-0000	1,00	465640-0022
465640-0007	STEYR D.PUCH	408105-0182	468100-0000		
<u>465640-0008</u>	FIAT	408105-0161	468100-0000	1,15	465640-0023
465640-0009	FIAT	408105-0161	468100-0000	1,15	
465640-0010	FIAT	408105-0161	468100-0000	0,84	465640-0025
465640-0011	STEYR D.PUCH	408105-0243	468100-0000	1,00	
465640-0012	FIAT	408105-0161	468100-0000	1,00	465640-0026
<u>465640-0013</u>	FIAT	408105-0281	468100-0000	1,00	
<u>465640-0014</u>	FIAT	408105-0281	468100-0000	1,15	
<u>465640-0015</u>	FIAT	408105-0286	468100-0000	1,32	
465640-0016	FIAT	408105-0302	468100-0000	1,00	
465640-0017	STEYR D.PUCH	408105-0182	468100-0000	0,84	
<u>465640-0018</u>	PEGASO	408105-0329	468100-0000	1,15	
<u>465640-0019</u>	FIAT	408105-0286	468100-0000	1,00	
465640-0020	FIAT	408105-0281	468100-0000	0,84	
<u>465640-0021</u>	FIAT	408105-0281	468100-0000	0,84	
465640-0022	FIAT	408105-0281	468100-0000	1,00	
465640-0023	FIAT	408105-0281	468100-0000	1,15	
465640-0024	FIAT	408105-0281	468100-0000	1,15	
<u>465640-0025</u>	FIAT	408105-0281	468100-0000	1,15	
<u>465640-0026</u>	FIAT	408105-0281	468100-0000	1,00	
465640-0027	FIAT	408105-0281	468100-0000	0,84	
TO4B50					
465660-0001	LEYLAND	408105-0125	468100-0000	1,75	465660-0007
465660-0002	LEYLAND	408105-0125	468100-0000	1,52	465660-0006
465660-0004	LEYLAND	408105-0125	468100-0000	1,52	465660-0006
465660-0005	FIAT	408105-0066	468100-0000	1,75	

465660-0006	LEYLAND	408105-0125	468100-0000	1,52	
<u>465660-0007</u>	FORD	408105-0125	468100-0000	1,75	
465660-0008	FIAT	408105-0066	468100-0000	1,75	465660-0005
465660-0009	LEYLAND	408105-0125	468100-0000	1,75	465660-0007
465660-0010	LEYLAND	408105-0125	468100-0000	1,52	465660-0006
465660-0011	LEYLAND	408105-0125	468100-0000	1,52	465660-0006
465660-0012	KIRLOSKAR	408105-0060	468100-0000	1,52	
465660-0013	KIRLOSKAR	408105-0060	468100-0000	1,32	
465660-0014	KIRLOSKAR	408105-0183	468100-0000	1,15	
TO4B51					
465740-0001	PERKINS	408105-0068	468100-0000	1,00	
465740-0002	PERKINS	408105-0089	468100-0000	1,00	465740-0003
465740-0003	PERKINS	408105-0089	468100-0000	1,00	
465740-0004	KIRLOSKAR	408105-0127	468100-0000	0,84	
465740-0005	PERKINS	408105-0174	468100-0000	0,84	
465740-0006	PERKINS	408105-0174	468100-0000	1,00	
TO4B52					
<u>465750-0001</u>	CHRYSLER	408105-0067	468100-0000	0,96	
TO4B53					
465800-0001	A.I.D.	408316-0006	468100-0000	0,58	
465800-0002	A.I.D.	408316-0007	468100-0000	0,58	
465800-0003	A.I.D.	408316-0007	468100-0000	0,58	
465800-0004	A.I.D.	408316-0006	468100-0000		
465800-0005	A.I.D.	408316-0008	468100-0000	0,96	
465800-0006	A.I.D.	408316-0007	468100-0000		
465800-0007	A.I.D.	408316-0012	468100-0000		
465800-0008	A.I.D.	408316-0012	468100-0000		
465800-0009	A.I.D.	408316-0012	468100-0000		
465800-0010	A.I.D.	408316-0012	468100-0000		
TO4B54					
465810-0001	NISSAN	408105-0070	468100-0000	1,52	
465810-0002	NISSAN	408105-0070	468100-0000	1,52	
465810-0003	NISSAN	408105-0070	468100-0000	1,52	
465810-0004	NISSAN	408105-0070	468100-0000	1,52	
465810-0005	NISSAN	408105-0070	468100-0000	1,52	
TO4B55					
465820-0001	SCANIA	408105-0058	468100-0000	1,32	
465820-0002	SCANIA	408105-0058	468100-0000	1,32	465820-0001
465820-0003	SCANIA	408105-0058	468100-0000	1,32	465820-0001
465820-0004	SCANIA	408105-0058	468100-0000	1,32	465820-0001
465820-0005	SCANIA	408105-0058	468100-0000	1,32	465820-0001
TO4B56					

465880-0002	YANMAR	408105-0074	468100-0000	1,75	
TO4B57					
465970-0001	LEYLAND	408105-0073	468100-0000	0,70	465970-0002
465970-0002	LEYLAND	408105-0073	468100-0000	1,00	
465970-0003	LEYLAND	408105-0073	468100-0000	0,70	
465970-0004	LEYLAND	408105-0092	468100-0000	0,84	
465970-0005	LEYLAND	408105-0073	468100-0000	0,70	
TO4B58					
465960-0001	LEYLAND	408105-0076	468100-0000	1,00	
465960-0002	LEYLAND	408105-0276	468100-0000	1,15	
465960-0003	PERKINS	408105-0068	468100-0000	1,00	
465960-0004	RUSTON HORNSBY	408105-0146	468100-0000	1,00	
465960-0005	PEGASO	408105-0068	468100-0000	1,00	
465960-0006	PERKINS	408105-0068	468100-0000	1,00	465960-0003
465960-0007	PERKINS	408105-0068	468100-0000	1,00	465960-0003
465960-0008	ASHOK	408105-0276	468100-0000	1,00	
465960-0009	PERKINS	408105-0068	468100-0000	1,00	465960-0003
465960-0010	LEYLAND	408105-0276	468100-0000	1,15	
465960-0011	LEYLAND	408105-0276	468100-0000	1,15	
465960-0012	LEYLAND	408105-0276	468100-0000	1,15	
465960-0013	ASHOK	408105-0266	468100-0000	1,00	
465960-0014	LEYLAND	408105-0276	468100-0000	1,15	
TO4B59					
465044-0001	ISUZU	408105-0077	468100-0000		
465044-0002	ISUZU	408105-0077	468100-0000		
465044-0003	KOMATSU	408105-0173	468100-0000	0,70	465044-0234
465044-0004	KOMATSU	408105-0173	468100-0000	0,70	465044-0228
465044-0005	KOMATSU	408105-0173	468100-0000	0,70	465044-0234
465044-0006	KOMATSU	408105-0172	468100-0000	0,70	465044-0225
465044-0007	KOMATSU	408105-0172	468100-0000	1,32	465044-0225
465044-0008	KOMATSU	408105-0077	468100-0000		
465044-0009	KOMATSU	408105-0077	468100-0000		
465044-0010	KOMATSU	408105-0136	468100-0000	0,81	465044-0244
465044-0011	KOMATSU	408105-0136	468100-0000	1,00	465044-0225
465044-0012	KOMATSU	408105-0137	468100-0000	0,81	
465044-0013	KOMATSU	408105-0138	468100-0000	0,70	465044-0234
465044-0014	KOMATSU	408105-0138	468100-0000	0,70	465044-0234
465044-0015	KOMATSU	408105-0138	468100-0000	0,70	465044-0234
465044-0016	KOMATSU	408105-0138	468100-0000	0,70	465044-0234
465044-0017	KOMATSU	408105-0138	468100-0000	0,84	
465044-0018	KOMATSU	408105-0136	468100-0000	0,84	465044-0233
465044-0019	KOMATSU	408105-0136	468100-0000	0,70	

465044-0020	KOMATSU	408105-0136	468100-0000	0,81	465044-0244
465044-0021	KOMATSU	408105-0138	468100-0000	0,70	465044-0234
465044-0022	KOMATSU	408105-0136	468100-0000		
465044-0023	KOMATSU	408105-0138	468100-0000	0,70	465044-0234
465044-0024	KOMATSU	408105-0138	468100-0000	0,84	
465044-0025	KOMATSU	408105-0172	468100-0000	1,32	465044-0225
465044-0026	KOMATSU	408105-0172	468100-0000	1,00	465044-0225
465044-0027	KOMATSU	408105-0173	468100-0000	0,70	465044-0234
465044-0028	KOMATSU	408105-0173	468100-0000	0,70	465044-0234
465044-0029	KOMATSU	408105-0173	468100-0000	0,70	465044-0234
465044-0030	KOMATSU	408105-0172	468100-0000	0,96	
465044-0031	KOMATSU	408105-0173	468100-0000	0,70	465044-0234
465044-0032	KOMATSU	408105-0173	468100-0000	0,70	465044-0234
<u>465044-0033</u>	KOMATSU	408105-0172	468100-0000	0,84	465044-0233
465044-0034	KOMATSU	408105-0173	468100-0000	0,70	465044-0234
465044-0035	KOMATSU	408105-0172	468100-0000	1,00	465044-0235
465044-0036	KOMATSU	408105-0172	468100-0000	1,15	465044-0236
465044-0037	KOMATSU	408105-0204	468100-0000	1,00	465044-0261
465044-0038	KOMATSU	408105-0173	468100-0000	0,84	465044-0238
465044-0039	KOMATSU	408105-0227	468100-0000	1,15	465044-0257
<u>465044-0040</u>	KOMATSU	408105-0172	468100-0000	1,32	
465044-0041	KOMATSU	408105-0172	468100-0000	1,15	
465044-0042	KOMATSU	408105-0172	468100-0000	0,81	465044-0244
465044-0043	KOMATSU	408105-0227	468100-0000	1,15	465044-0257
465044-0044	KOMATSU	408105-0172	468100-0000	0,81	465044-0244
465044-0045	KOMATSU	408105-0173	468100-0000	0,70	465044-0234
465044-0046	KOMATSU	408105-0172	468100-0000	0,81	465044-0244
465044-0047	KOMATSU	408105-0204	468100-0000	1,00	465044-0261
465044-0048	KOMATSU	408105-0308	468100-0000	0,70	465044-0248
465044-0049	KOMATSU	408105-0227	468100-0000	1,00	
465044-0050	KOMATSU	408105-0173	468100-0000	0,58	465044-0250
<u>465044-0051</u>	KOMATSU	408105-0173	468100-0000	0,48	465044-0251
<u>465044-0052</u>	KOMATSU	408105-0173	468100-0000	0,58	465044-0252
465044-0053	KOMATSU	408105-0333	468100-0000	0,58	465044-0260
<u>465044-0054</u>	KOMATSU	408105-0227	468100-0000	1,15	
<u>465044-0055</u>	KOMATSU	408105-0376	468100-0000	1,15	465044-0257
465044-0056	KOMATSU	408105-0376	468100-0000	1,15	465044-0257
465044-0057	KOMATSU	408105-0376	468100-0000		465044-0257
465044-0058	KOMATSU	408105-0376	468100-0000	1,00	465044-0258
<u>465044-0059</u>	KOMATSU	408105-0172	468100-0000	1,15	465044-0259
465044-0060	KOMATSU	408105-0407	468100-0000	0,58	465044-0260
<u>465044-0061</u>	KOMATSU	447450-0002	468100-0000	1,00	465044-0261
465044-0062	KOMATSU	447450-0002	468100-0000	1,00	465044-0261

465044-0063	KOMATSU	447450-0069	468100-0000	1,00	
465044-0064	KOMATSU	447450-0070	468100-0000	0,70	
465044-0120	KOMATSU	447450-0031	468100-0000	1,32	465044-0220
465044-0125	KOMATSU	447450-0031	468100-0000	1,32	465044-0225
465044-0126	KOMATSU	447450-0031	468100-0000	1,00	465044-0226
465044-0127	KOMATSU	447450-0032	468100-0000	0,70	465044-0227
465044-0128	KOMATSU	447450-0032	468100-0000	0,70	465044-0228
465044-0129	KOMATSU	447450-0032	468100-0000	0,70	465044-0229
465044-0131	KOMATSU	447450-0032	468100-0000	0,70	465044-0231
465044-0133	KOMATSU	447450-0031	468100-0000	0,84	465044-0233
465044-0134	KOMATSU	447450-0032	468100-0000	0,70	465044-0234
465044-0135	KOMATSU	447450-0031	468100-0000	1,00	465044-0235
465044-0136	KOMATSU	447450-0031	468100-0000	1,15	465044-0236
465044-0138	KOMATSU	447450-0032	468100-0000	0,84	465044-0238
465044-0142	KOMATSU	447450-0031	468100-0000	0,81	465044-0242
465044-0144	KOMATSU	447450-0031	468100-0000	0,81	465044-0244
465044-0145	KOMATSU	447450-0032	468100-0000	0,70	465044-0245
465044-0146	KOMATSU	447450-0031	468100-0000	0,81	465044-0246
465044-0148	KOMATSU	447450-0033	468100-0000	0,70	465044-0248
465044-0150	KOMATSU	447450-0032	468100-0000	0,58	465044-0250
465044-0151	KOMATSU	447450-0032	468100-0000	0,48	465044-0251
465044-0152	KOMATSU	447450-0032	468100-0000	0,58	465044-0252
465044-0155	KOMATSU	408105-0376	468100-0000	1,15	465044-0255
465044-0156	KOMATSU	447450-0034	468100-0000	1,15	465044-0256
465044-0158	KOMATSU	447450-0034	468100-0000	1,00	465044-0258
465044-0159	KOMATSU	447450-0031	468100-0000	1,15	465044-0259
465044-0160	KOMATSU	447450-0035	468100-0000	0,58	465044-0260
465044-0161	KOMATSU	447450-0036	468100-0000	1,00	465044-0261
465044-0162	KOMATSU	447450-0032	468100-0000	1,00	465044-0262
465044-0163	KOMATSU	447450-0084	468100-0000	0,58	465044-0263
465044-0220	KOMATSU	447450-0083	468100-0000	0,81	465044-0244
465044-0225	KOMATSU	447450-0083	468100-0000	1,32	
465044-0226	KOMATSU	447450-0083	468100-0000	1,00	
465044-0227	KOMATSU	447450-0084	468100-0000	0,70	465044-0234
465044-0228	KOMATSU	447450-0084	468100-0000	0,70	465044-0234
465044-0229	KOMATSU	447450-0084	468100-0000	0,70	465044-0234
465044-0231	KOMATSU	447450-0084	468100-0000	0,70	465044-0234
465044-0233	KOMATSU	447450-0083	468100-0000	0,84	
465044-0234	KOMATSU	447450-0084	468100-0000	0,70	
465044-0235	KOMATSU	447450-0083	468100-0000	1,00	465044-0226
465044-0236	KOMATSU	447450-0083	468100-0000	1,15	
465044-0238	KOMATSU	447450-0084	468100-0000	0,84	
465044-0242	KOMATSU	447450-0083	468100-0000	0,81	465044-0244

465044-0244	KOMATSU	447450-0083	468100-0000	0,81	
465044-0245	KOMATSU	447450-0083	468100-0000	0,70	465044-0234
465044-0246	KOMATSU	447450-0083	468100-0000	0,81	465044-0244
465044-0248	KOMATSU	447450-0085	468100-0000	0,70	
465044-0250	KOMATSU	447450-0084	468100-0000	0,58	
465044-0251	KOMATSU	447450-0084	468100-0000	0,48	
465044-0252	KOMATSU	447450-0084	468100-0000	0,58	
<u>465044-0255</u>	KOMATSU	447450-0086	468100-0000	1,15	465044-0257
465044-0256	KOMATSU	447450-0086	468100-0000	1,15	465044-0257
<u>465044-0257</u>	KOMATSU	447450-0086	468100-0000	1,15	
465044-0258	KOMATSU	447450-0086	468100-0000	1,00	
465044-0259	KOMATSU	447450-0083	468100-0000	1,15	465044-0236
465044-0260	KOMATSU	447450-0087	468100-0000	0,58	
<u>465044-0261</u>	KOMATSU	447450-0088	468100-0000	1,00	
465044-0262	KOMATSU	447450-0088	468100-0000	1,00	465044-0261
465044-0263	KOMATSU	447450-0084	468100-0000	0,58	465044-0250
TO4B60					
465780-0001	WHITE	408105-0084	468100-0000		
TO4B61					
465062-0001	VOLVO	408105-0085	468100-0000	0,58	
465062-0002	VOLVO	408105-0085	468100-0000	0,70	
465062-0003	VOLVO	408105-0085	468100-0000	0,70	465062-0003
TO4B63					
465078-0001	H.K.S.	408105-0080	468100-0000	0,50	
465078-0002	H.K.S.	408105-0080	468100-0000	0,40	
465078-0003	H.K.S.	408105-0080	468100-0000	0,68	
465078-0004	H.K.S.	408316-0013	468100-0000	0,40	
465078-0005	H.K.S.	408316-0013	468100-0000	0,50	
465078-0006	H.K.S.	408316-0013	468100-0000	0,58	
465078-0007	H.K.S.	408316-0014	468100-0000	0,70	
465078-0008	H.K.S.	408316-0015	468100-0000	0,84	
465078-0009	H.K.S.	408316-0015	468100-0000	0,96	
TO4B65					
<u>465088-0001</u>	CATERPILLAR	408077-0104	468100-0000	1,32	
<u>465088-0002</u>	CATERPILLAR	408077-0104	468100-0000	1,32	465088-0001
<u>465088-0003</u>	CATERPILLAR	408077-0104	468100-0000	1,32	465088-0001
TO4B66					
465114-0001	DORMAN	408105-0037	468100-0000	1,00	
465114-0002	DORMAN	408105-0037	468100-0000	0,70	
465114-0003	FIAT	408105-0229	468100-0000	1,15	
465114-0004	FIAT	408105-0193	468100-0000	1,32	
465114-0005	FIAT	408105-0374	468100-0000	1,15	

TO4B68					
465118-0001	NISSAN	408105-0088	468100-0000	1,52	465118-0002
465118-0002	NISSAN	408105-0088	468100-0000	1,52	
465118-0003	KOMATSU	408105-0253	468100-0000	1,52	
465118-0004	KOMATSU	408105-0279	468100-0000	1,52	
465118-0005	KOMATSU	408105-0279	468100-0000	1,52	
TO4B69					
465124-0001	A.I.D.	408316-0008	468100-0000		
465124-0002	A.I.D.	408316-0008	468100-0000		
465124-0003	A.I.D.	408105-0119	468100-0000		
465124-0004	A.I.D.	408316-0012	468100-0000	1,15	
465124-0005	A.I.D.	408316-0012	468100-0000	1,00	
465124-0006	A.I.D.	408105-0371	468100-0000	1,15	
465124-0007	A.I.D.	408105-0371	468100-0000	1,00	
TO4B70					
465148-0001	RENAULT	408105-0060	468100-0000		465148-0002
465148-0002	RENAULT	408105-0060	468100-0000		
TO4B71					
<u>465154-0001</u>	PERKINS	408105-0089	468100-0000	1,00	465154-0003
<u>465154-0002</u>	PERKINS	408105-0089	468100-0000	1,00	465154-0003
<u>465154-0003</u>	PERKINS	408105-0089	468100-0000	1,00	
465154-0004	PERKINS	408105-0061	468100-0000	1,00	
465154-0005	PERKINS	408105-0089	468100-0000	1,00	465154-0003
465154-0006	MOTOR IBERICA	408105-0089	468100-0000	1,00	465154-0003
<u>465154-0007</u>	PERKINS	408105-0061	468100-0000	1,00	465154-0004
<u>465154-0008</u>	PERKINS	408105-0061	468100-0000	1,00	465154-0004
<u>465154-0009</u>	PERKINS	408105-0061	468100-0000	0,84	
<u>465154-0010</u>	PERKINS	408105-0061	468100-0000	0,84	465154-0009
<u>465154-0011</u>	PERKINS	408105-0061	468100-0000	0,84	465154-0009
<u>465154-0012</u>	MOTOR IBERICA	408105-0089	468100-0000	0,84	
<u>465154-0013</u>	MOTOR IBERICA	408105-0089	468100-0000	0,84	
<u>465154-0014</u>	PERKINS	408105-0061	468100-0000	0,84	465154-0009
465154-0015	PERKINS	408105-0061	468100-0000	1,00	465154-0004
<u>465154-0016</u>	PERKINS	408105-0061	468100-0000	1,00	465154-0004
<u>465154-0017</u>	MOTOR IBERICA	408105-0089	468100-0000	0,84	465154-0009
<u>465154-0018</u>	PERKINS	408105-0061	468100-0000	1,00	465154-0004
<u>465154-0019</u>	PERKINS	408105-0089	468100-0000	1,00	465154-0003
<u>465154-0020</u>	PERKINS	408105-0061	468100-0000	0,84	465154-0009
<u>465154-0021</u>	PERKINS	408105-0256	468100-0000	1,00	
<u>465154-0022</u>	PERKINS	408105-0089	468100-0000	1,00	465154-0003
465154-0023	PERKINS	408105-0089	468100-0000	1,00	465154-0003

465154-0024	PERKINS	408105-0061	468100-0000	1,00	465154-0004
465154-0025	PERKINS	408105-0382	468100-0000	1,00	465154-0004
465154-0026	PERKINS	408105-0383	468100-0000	1,00	465154-0003
465154-0027	MOTOR IBERICA	408105-0061	468100-0000	0,84	465154-0009
465154-0028	PERKINS	408105-0382	468100-0000	1,00	465154-0004
TO4B72					
465184-0001	J.I.CASE	408105-0096	468100-0000	1,32	465184-0002
465184-0002	J.I.CASE	408105-0188	468100-0000	1,32	
TO4B73					
465194-0001	YANMAR	408105-0071	468100-0000	1,52	
TO4B74					
465198-0001	FORD	408105-0091	468100-0000	0,70	465198-0002
465198-0002	FORD	408105-0091	468100-0000	0,70	
465198-0003	FORD	408105-0117	468100-0000	0,84	
465198-0004	FORD	408105-0117	468100-0000	0,84	
TO4B75					
465204-0001	VOLVO	408105-0085	468100-0000	0,70	
TO4B77					
465212-0001	VALMET	408105-0095	468100-0000	0,84	
465212-0002	VALMET	408105-0225	468100-0000	1,00	
TO4B78					
465226-0001	VAUXHALL	408105-0060	468100-0000		
465226-0002	VAUXHALL	408105-0198	468100-0000	1,15	
465226-0003	VAUXHALL	408105-0060	468100-0000		
465226-0004	VAUXHALL	408105-0199	468100-0000	1,00	
465226-0005	VAUXHALL	408105-0199	468100-0000	1,00	
TO4B80					
409040-0001	ALLIS CHALMERS	408105-0148	468100-0000	0,58	409040-0010
409040-0002	ALLIS CHALMERS	408105-0148	468100-0000	0,58	409040-0010
409040-0003	ALLIS CHALMERS	408105-0148	468100-0000	0,58	409040-0010
409040-0004	ALLIS CHALMERS	408105-0148	468100-0000	0,69	409040-0011
409040-0005	ALLIS CHALMERS	408105-0148	468100-0000	0,58	409040-0010
409040-0006	ALLIS CHALMERS	408105-0148	468100-0000	0,69	409040-0011
409040-0007	ALLIS CHALMERS	408105-0148	468100-0000	0,69	409040-0011
409040-0008	ALLIS CHALMERS	408105-0148	468100-0000	0,58	409040-0010
409040-0009	ALLIS CHALMERS	408105-0123	468100-0000	0,58	409040-0014
409040-0010	ALLIS CHALMERS	408105-0148	468100-0000	0,58	
409040-0011	ALLIS CHALMERS	408105-0148	468100-0000	0,69	
409040-0012	ALLIS CHALMERS	408105-0148	468100-0000	0,69	409040-0011
409040-0013	ALLIS CHALMERS	408105-0148	468100-0000	0,58	409040-0010
409040-0014	ALLIS CHALMERS	408105-0148	468100-0000	0,58	
409040-0015	ALLIS CHALMERS	408105-0240	468100-0000	0,58	

409040-0016	ALLIS CHALMERS	408105-0240	468100-0000	0,69	
TO4B81					
465366-0001	MERCEDES	408105-0127	468100-0000	1,00	
465366-0002	MERCEDES	408105-0127	468100-0000	1,32	
465366-0003	MERCEDES	408105-0127	468100-0000	1,00	465366-0001
465366-0004	MERCEDES	408105-0127	468100-0000	1,00	465366-0001
<u>465366-0005</u>	MERCEDES	408105-0127	468100-0000	1,00	465366-0001
465366-0006	MERCEDES	408105-0127	468100-0000	1,32	465366-0002
<u>465366-0007</u>	MERCEDES	408105-0127	468100-0000	1,32	465366-0002
<u>465366-0008</u>	MERCEDES	408105-0127	468100-0000	1,15	
465366-0009	MERCEDES	408105-0127	468100-0000	1,15	
465366-0010	MERCEDES	408105-0127	468100-0000	1,00	
465366-0011	MERCEDES	408105-0127	468100-0000	1,15	
465366-0012	MERCEDES	408105-0127	468100-0000	1,15	
<u>465366-0013</u>	MERCEDES	408105-0127	468100-0000	1,00	465366-0001
465366-0014	MERCEDES	408105-0127	468100-0000	1,15	
<u>465366-0015</u>	MERCEDES	408105-0127	468100-0000	1,32	
<u>465366-0016</u>	MERCEDES	408105-0127	468100-0000	1,15	
465366-0017	MERCEDES	408105-0127	468100-0000	1,00	
<u>465366-0018</u>	MERCEDES	408105-0127	468100-0000	1,00	
465366-0019	MERCEDES	408105-0127	468100-0000	1,00	
465366-0020	MERCEDES	408105-0127	468100-0000	1,00	
465366-0021	MERCEDES	408105-0127	468100-0000	1,00	
465366-0022	MERCEDES	408105-0127	468100-0000	1,00	
<u>465366-0023</u>	MERCEDES	408105-0127	468100-0000	1,00	
<u>465366-0024</u>	MERCEDES	408105-0127	468100-0000	1,00	
TO4B82					
465472-0001	YANMAR	408105-0077	468100-0000	1,32	465472-0011
465472-0002	YANMAR	408105-0169	468100-0000	0,84	
465472-0003	YANMAR	408105-0200	468100-0000	0,84	
<u>465472-0004</u>	YANMAR	408105-0200	468100-0000	0,84	
<u>465472-0005</u>	YANMAR	408105-0212	468100-0000	0,48	
465472-0006	YANMAR	408105-0077	468100-0000	1,32	
465472-0007	YANMAR	408105-0200	468100-0000	0,84	465472-0003
<u>465472-0008</u>	YANMAR	408105-0167	468100-0000	1,00	
465472-0009	YANMAR	408105-0077	468100-0000	1,00	465472-0010
465472-0010	YANMAR	408105-0291	468100-0000	1,15	465472-0014
<u>465472-0011</u>	YANMAR	408105-0291	468100-0000	1,32	
465472-0012	YANMAR	408105-0305	468100-0000	1,00	465472-0015
<u>465472-0013</u>	YANMAR	408105-0169	468100-0000	0,70	
<u>465472-0014</u>	YANMAR	408105-0409	468100-0000	1,15	
<u>465472-0015</u>	YANMAR	408105-0408	468100-0000		

465472-0016	YANMAR	408105-0409	468100-0000		
TO4B83					
465476-0001	ISUZU	408105-0131	468100-0000	1,52	
465476-0002	ISUZU	408105-0131	468100-0000	1,32	
465476-0003	ISUZU	408105-0131	468100-0000	1,32	
465476-0004	ISUZU	408105-0131	468100-0000	1,52	
TO4B84					
465504-0001	ISUZU	408105-0077	468100-0000	1,75	465504-0002
465504-0002	ISUZU	408105-0077	468100-0000	1,75	
465504-0003	ISUZU	408105-0254	468100-0000	1,32	
465504-0004	ISUZU	408105-0254	468100-0000	1,32	
TO4B86					
465642-0001	M.W.M.	408105-0160	468100-0000	1,32	
465642-0002	M.W.M.	408105-0160	468100-0000	1,32	465642-0001
465642-0003	M.W.M.	408105-0160	468100-0000	1,32	465642-0001
465642-0004	M.W.M.	408105-0160	468100-0000	1,32	465642-0001
TO4B87					
465714-0001	JOHN DEERE	408105-0162	468100-0000		
465714-0002	JOHN DEERE	408105-0166	468100-0000		
TO4B88					
<u>465744-0001</u>	SCANIA	408105-0058	468100-0000	1,32	465744-0002
<u>465744-0002</u>	SCANIA	408105-0058	468100-0000	1,32	
<u>465744-0003</u>	SCANIA	408105-0058	468100-0000	1,32	465744-0002
<u>465744-0004</u>	SCANIA	408105-0260	468100-0000	1,15	
465744-0005	SCANIA	408105-0213	468100-0000	0,84	
465744-0006	SCANIA	408105-0264	468100-0000	0,84	
TO4B89					
465772-0001	MERCEDES	408105-0127	468100-0000	1,32	
TO4B90					
409080-0001	ALLIS CHALMERS	408105-0150	468100-0000	0,96	409080-0009
409080-0002	ALLIS CHALMERS	408105-0150	468100-0000	0,96	409080-0009
409080-0003	ALLIS CHALMERS	408105-0150	468100-0000	0,96	409080-0009
409080-0004	ALLIS CHALMERS	408105-0150	468100-0000	0,96	
409080-0005	ALLIS CHALMERS	408105-0150	468100-0000	0,81	
409080-0006	ALLIS CHALMERS	408105-0151	468100-0000	0,96	409080-0012
409080-0007	ALLIS CHALMERS	408105-0151	468100-0000	0,81	409080-0013
409080-0009	ALLIS CHALMERS	408105-0150	468100-0000	0,96	
409080-0010	ALLIS CHALMERS	408105-0150	468100-0000	0,96	409080-0009
409080-0011	ALLIS CHALMERS	408105-0150	468100-0000	0,96	409080-0009
409080-0012	ALLIS CHALMERS	408105-0151	468100-0000	0,96	
409080-0013	ALLIS CHALMERS	408105-0151	468100-0000	0,81	
TO4B91					

<u>409410-0001</u>	CATERPILLAR	408077-0102	468100-0000	1,75	409410-0002
<u>409410-0002</u>	CATERPILLAR	408077-0102	468100-0000	1,75	
409410-0003	CATERPILLAR	408077-0102	468100-0000	1,75	409410-0002
409410-0004	CATERPILLAR	408077-0102	468100-0000	1,52	409410-0006
409410-0005	CATERPILLAR	408077-0102	468100-0000	1,52	409410-0006
<u>409410-0006</u>	CATERPILLAR	408077-0102	468100-0000	1,52	
409410-0007	CATERPILLAR	408077-0102	468100-0000	1,52	409410-0006
<u>409410-0008</u>	CATERPILLAR	408077-0102	468100-0000	1,52	409410-0006
409410-0009	CATERPILLAR	408077-0102	468100-0000	1,75	409410-0002
409410-0010	CATERPILLAR	408077-0102	468100-0000	1,52	409410-0006
<u>409410-0011</u>	CATERPILLAR	408077-0102	468100-0000	1,32	
409410-0012	CATERPILLAR	408077-0102	468100-0000	1,52	409410-0006
<u>409410-0013</u>	CATERPILLAR	408077-0102	468100-0000	1,32	409410-0011
<u>409410-0014</u>	CATERPILLAR	408077-0102	468100-0000	1,32	409410-0011
<u>409410-0015</u>	CATERPILLAR	408077-0102	468100-0000		
TO4B92					
465430-0001	CATERPILLAR		468100-0000		
TO4B93					
465254-0001	NISSAN	408105-0097	468100-0000	1,00	
465254-0002	NISSAN	408105-0097	468100-0000	1,00	
465254-0003	NISSAN	408105-0097	468100-0000	1,00	
465254-0004	NISSAN	408105-0230	468100-0000	1,00	
465254-0005	NISSAN	408105-0270	468100-0000	1,52	466573-0001
465254-0006	NISSAN	408105-0270	468100-0000	1,52	
465254-0007	NISSAN	408105-0389	468100-0000	1,00	
465254-0008	NISSAN	408105-0391	468100-0000	1,32	
465254-0009	NISSAN	408105-0391	468100-0000	1,32	
TO4B94					
465288-0001	I.H.	408105-0046	468100-0000	1,32	
465288-0002	I.H.	408105-0046	468100-0000	1,15	
465288-0003	I.H.	408105-0089	468100-0000	0,84	
<u>465288-0004</u>	I.H.	408105-0046	468100-0000	1,32	465288-0001
<u>465288-0005</u>	I.H.	408105-0089	468100-0000	0,84	465288-0003
465288-0006	I.H.	408105-0089	468100-0000	0,84	
TO4B97					
465372-0001	EAGLE PITCHIN	408105-0110	468100-0000		
TO4B98					
465242-0001	DETROIT DIESEL	408105-0090	468100-0000	0,96	
<u>465242-0002</u>	DETROIT DIESEL	408105-0115	468100-0000	0,96	
<u>465242-0003</u>	DETROIT DIESEL	408105-0115	468100-0000	1,14	
465242-0004	DETROIT DIESEL	408105-0090	468100-0000	0,96	465242-0001

<u>465242-0005</u>	DETROIT DIESEL	408105-0115	468100-0000	0,96	
465242-0006	DETROIT DIESEL	408105-0090	468100-0000	1,14	
465242-0007	DETROIT DIESEL	408105-0090	468100-0000	0,81	
<u>465242-0008</u>	DETROIT DIESEL	408105-0124	468100-0000	0,81	

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TO4E

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TO4E					
466589-0001	CUMMINS	447450-0060	468265-0000	1,45	
466589-0002	CUMMINS	447450-0061	468265-0000		
TO4E					
702154-0002	M.W.M.	447450-0182	468265-0000		
TO4E02					
<u>466326-0002</u>	DETROIT DIESEL	408105-0239	468265-0000	0,68	
466326-0003	DETROIT DIESEL		468265-0000		466525-0001
TO4E03					
466324-0002	DETROIT DIESEL	408105-0238	468265-0000	0,81	
466324-0003	DETROIT DIESEL	408105-0238	468265-0000	0,96	
TO4E04					
<u>466588-0001</u>	VOLVO	408105-0244	468265-0000	1,00	
<u>466588-0002</u>	VOLVO	408105-0244	468265-0000	1,00	
<u>466588-0003</u>	VOLVO	408105-0259	468265-0000	1,00	
<u>466588-0004</u>	VOLVO	408105-0304	468265-0000	1,00	
<u>466588-0005</u>	VOLVO	408105-0244	468265-0000	1,00	
<u>466588-0006</u>	VOLVO	408105-0330	468265-0000	1,00	
466588-0007	VOLVO	408105-0330	468265-0000	1,00	
<u>466588-0008</u>	VOLVO	447450-0008	468265-0000	0,84	
466588-0009	VOLVO	447450-0008	468265-0000	0,84	
<u>466588-0010</u>	VOLVO	447450-0008	468265-0000	0,84	
<u>466588-0011</u>	VOLVO	447450-0008	468265-0000	0,84	
<u>466588-0012</u>	VOLVO	447450-0007	468265-0000	0,70	
<u>466588-0013</u>	VOLVO	447450-0007	468265-0000	0,70	
466588-0014	VOLVO	447450-0007	468265-0000	0,70	
TO4E05					
466292-0002	FORD	408105-0258	468265-0000	1,00	
TO4E06					
<u>466616-0001</u>	SCANIA	408105-0257	468265-0000	1,15	
<u>466616-0002</u>	SCANIA	408105-0257	468265-0000	1,32	
<u>466616-0003</u>	SCANIA	408105-0290	468265-0000	1,15	
<u>466616-0004</u>	SCANIA	408105-0257	468265-0000	1,15	
<u>466616-0005</u>	SCANIA	408105-0290	468265-0000	1,15	
466616-0006	RENAULT	408105-0342	468265-0000	1,32	465463-0001
466616-0007	SCANIA	408105-0290	468265-0000	1,15	
466616-0008	SCANIA	408105-0257	468265-0000	1,32	

466616-0009	SCANIA	408105-0290	468265-0000	1,15	
466616-0010	SCANIA	408105-0417	468265-0000	1,15	
466616-0011	SCANIA	408105-0417	468265-0000	1,32	
466616-0012	SCANIA	408105-0417	468265-0000	1,15	
466616-0013	SCANIA	408105-0417	468265-0000	1,32	
466616-0015	SCANIA	408105-0290	468265-0000	1,32	
TO4E07					
466628-0001	DETROIT DIESEL	408105-0272	468265-0000	0,96	
TO4E08					
466704-0001	KOMATSU	408105-0275	468265-0000	1,75	466704-0201
466704-0002	KOMATSU	408105-0366	468265-0000		466704-0202
466704-0003	KOMATSU		468265-0000	1,00	466704-0203
466704-0004	KOMATSU		468265-0000	1,15	466704-0204
466704-0005	KOMATSU		468265-0000	0,58	466704-0205
466704-0006	KOMATSU		468265-0000	0,58	466704-0206
466704-0007	KOMATSU		468265-0000	1,32	466704-0207
466704-0008	KOMATSU		468265-0000	0,84	466704-0208
466704-0009	KOMATSU		468265-0000	1,32	466704-0209
466704-0010	KOMATSU		468265-0000	0,84	466704-0210
466704-0101	KOMATSU	447450-0016	468265-0000	1,75	466704-0201
466704-0102	KOMATSU	447450-0017	468265-0000		466704-0202
466704-0103	KOMATSU	447450-0019	468265-0000	1,00	466704-0203
466704-0104	KOMATSU	447450-0018	468265-0000	1,15	466704-0204
466704-0105	KOMATSU	447450-0017	468265-0000	0,58	466704-0205
466704-0106	KOMATSU	447450-0020	468265-0000	0,58	466704-0206
466704-0107	KOMATSU	447450-0018	468265-0000	1,32	466704-0207
466704-0108	KOMATSU	447450-0019	468265-0000	0,84	466704-0208
466704-0109	KOMATSU	447450-0018	468265-0000	1,32	466704-0209
466704-0110	KOMATSU	447450-0020	468265-0000	0,84	466704-0210
466704-0111	KOMATSU	447450-0022	468265-0000	1,32	466704-0211
466704-0112	KOMATSU	447450-0019	468265-0000	1,00	466704-0212
466704-0201	KOMATSU	447450-0076	468265-0000	1,75	
466704-0202	KOMATSU	447450-0077	468265-0000		
466704-0203	KOMATSU	447450-0079	468265-0000	1,00	
466704-0204	KOMATSU	447450-0078	468265-0000	1,15	
466704-0205	KOMATSU	447450-0077	468265-0000	0,58	
466704-0206	KOMATSU	447450-0080	468265-0000	0,58	
466704-0207	KOMATSU	447450-0078	468265-0000	1,32	
466704-0208	KOMATSU	447450-0079	468265-0000	0,84	
466704-0209	KOMATSU	447450-0078	468265-0000	1,32	
466704-0210	KOMATSU	447450-0080	468265-0000	0,84	
466704-0211	KOMATSU	447450-0081	468265-0000	1,32	
466704-0212	KOMATSU	447450-0079	468265-0000	1,00	

<u>466704-0213</u>	KOMATSU	447450-0081	468265-0000	1,52	
TO4E09					
<u>466722-0001</u>	STEYR D.PUCH	408105-0274	468265-0000	1,00	
<u>466722-0002</u>	STEYR D.PUCH	408105-0274	468265-0000	1,00	
<u>466722-0003</u>	STEYR D.PUCH	408105-0274	468265-0000	0,84	
TO4E10					
<u>466742-0001</u>	VOLVO	408105-0271	468265-0000	1,15	
<u>466742-0002</u>	VOLVO	408105-0277	468265-0000	1,15	
<u>466742-0003</u>	VOLVO	408105-0244	468265-0000	1,00	
<u>466742-0004</u>	VOLVO	408105-0289	468265-0000	0,84	
<u>466742-0005</u>	VOLVO	408105-0244	468265-0000	1,00	
<u>466742-0006</u>	VOLVO	408105-0259	468265-0000	0,58	
<u>466742-0007</u>	RENAULT	408105-0325	468265-0000		465569-0001
<u>466742-0008</u>	MOTOR IBERICA	408105-0345	468265-0000	0,84	
<u>466742-0009</u>	VOLVO	408105-0259	468265-0000	0,58	466742-0014
<u>466742-0010</u>	VOLVO	447450-0052	468265-0000	0,84	466742-0013
<u>466742-0011</u>	VOLVO	447450-0052	468265-0000	1,00	466742-0012
<u>466742-0012</u>	VOLVO	447450-0104	468265-0000	1,00	
<u>466742-0013</u>	VOLVO	447450-0105	468265-0000	0,84	
<u>466742-0014</u>	VOLVO	447450-0114	468265-0000	0,58	
<u>466742-0015</u>	VOLVO	447450-0114	468265-0000	0,58	
TO4E11					
<u>466780-0001</u>	DAF	408105-0273	468265-0000	1,15	
<u>466780-0002</u>	DAF	408105-0273	468265-0000	1,00	
<u>466780-0003</u>	DAF	408105-0273	468265-0000	1,15	
<u>466780-0004</u>	DAF	408105-0273	468265-0000	1,15	
<u>466780-0005</u>	DAF	447450-0026	468265-0000	1,15	
<u>466780-0006</u>	DAF	447450-0075	468265-0000	1,15	
<u>466780-0008</u>	DAF		468100-0000		
TO4E12					
<u>466820-0001</u>	ISUZU	408105-0282	468265-0000	1,75	466820-0011
<u>466820-0002</u>	ISUZU	408105-0334	468265-0000	1,52	466820-0006
<u>466820-0003</u>	ISUZU	408105-0334	468265-0000	1,32	
<u>466820-0004</u>	ISUZU	408105-0334	468265-0000	1,32	
<u>466820-0006</u>	ISUZU	408105-0334	468265-0000	1,52	
<u>466820-0007</u>	ISUZU	408105-0411	468265-0000	1,75	
<u>466820-0008</u>	ISUZU	408105-0425	468265-0000	0,84	
<u>466820-0009</u>	ISUZU		468265-0000	0,84	466820-0010
<u>466820-0010</u>	ISUZU	408105-0425	468265-0000	0,84	
<u>466820-0011</u>	ISUZU	447450-0009	468265-0000	1,75	
TO4E13					

<u>466772-0001</u>	I.H.	408105-0278	468265-0000	1,32	
466772-0002	I.H.	408105-0307	468265-0000	1,15	
<u>466772-0003</u>	I.H.	408105-0278	468265-0000	1,32	466772-0001
466772-0004	I.H.	408105-0278	468265-0000	1,15	
466772-0005	I.H.	408105-0278	468265-0000	1,15	
466772-0006	NAVISTAR	408105-0278	468265-0000	1,36	
466772-0007	NAVISTAR	408105-0307	468265-0000	1,00	
466772-0008	NAVISTAR	408105-0307	468265-0000	1,32	
TO4E14					
466290-0001	FORD	408105-0284	468265-0000	1,00	
466290-0002	FORD	408105-0284	468265-0000	1,32	
466290-0003	FORD	408105-0285	468265-0000	1,32	
466290-0004	FORD	408105-0258	468265-0000	0,84	
466290-0005	FORD	408105-0285	468265-0000	1,32	
466290-0006	FORD	408105-0285	468265-0000	1,32	
466290-0007	FORD	408105-0258	468265-0000	0,84	
466290-0008	FORD	408105-0258	468265-0000	0,84	
466290-0009	FORD	408105-0285	468265-0000	1,32	
466290-0010	FORD	408105-0285	468265-0000	1,32	
466290-0011	FORD	408105-0285	468265-0000	1,32	
466290-0012	FORD	408105-0258	468265-0000	1,00	466290-0001
466290-0013	FORD	408105-0258	468265-0000	0,84	466290-0004
466290-0014	FORD	408105-0285	468265-0000	1,32	466290-0003
466290-0015	FORD	408105-0285	468265-0000	1,32	
466290-0016	FORD	408105-0285	468265-0000	1,32	
466290-0017	FORD	408105-0285	468265-0000	1,32	
466290-0018	FORD	408105-0370	468265-0000	0,84	
466290-0019	FORD	408105-0370	468265-0000	0,84	
466290-0020	FORD	408105-0285	468265-0000	1,32	
466290-0021	FORD	408105-0285	468265-0000	1,32	
TO4E15					
466670-0001	YANMAR	408105-0309	468265-0000	1,00	
466670-0002	YANMAR	408105-0335	468265-0000	1,00	
466670-0003	YANMAR	408105-0401	468265-0000	1,00	
466670-0004	YANMAR	447450-0004	468265-0000	1,15	
466670-0013	KOMATSU	408105-0462	468259-0001	1,32	
TO4E16					
<u>466970-0001</u>	RENAULT	408105-0312	468265-0000	0,70	
<u>466970-0002</u>	RENAULT	408105-0312	468265-0000	0,84	
466970-0003	ISOTTA	408105-0340	468265-0000		465469-0001
<u>466970-0004</u>	RENAULT	408105-0312	468265-0000	0,84	
466970-0005	FIAT	408105-0351	468265-0000		465443-0001

<u>466970-0006</u>	RENAULT	408105-0387	468265-0000	0,84	
<u>466970-0007</u>	RENAULT	408105-0394	468265-0000	0,70	
<u>466970-0008</u>	RENAULT	408105-0342	468265-0000		
TO4E17					
465225-0001	NAVISTAR	408105-0313	468265-0000	1,00	
465225-0002	NAVISTAR	408105-0314	468265-0000	1,15	
465225-0003	NAVISTAR	408105-0314	468265-0000	1,15	465225-0002
465225-0004	NAVISTAR	408105-0278	468265-0000		
465225-0005	NAVISTAR	408105-0307	468265-0000	1,15	465225-0007
465225-0006	NAVISTAR	408105-0307	468265-0000	1,00	
465225-0007	NAVISTAR	408105-0307	468265-0000	1,15	
465225-0008	NAVISTAR	408105-0307	468265-0000	1,15	465225-0007
465225-0009	NAVISTAR	408105-0278	468265-0000	1,15	
465225-0010	NAVISTAR	408105-0278	468265-0000	1,24	
465225-0011	NAVISTAR	408105-0307	468265-0000	1,00	465225-0006
465225-0012	NAVISTAR	408105-0307	468265-0000	1,24	
<u>465225-0013</u>	NAVISTAR	408105-0307	468265-0000	1,24	465225-0012
465225-0014	NAVISTAR	408105-0307	468265-0000	1,00	465225-0006
465225-0015	NAVISTAR	447450-0011	468265-0000	0,84	
465225-0016	NAVISTAR	447450-0063	468265-0000	1,15	
465225-0017	NAVISTAR	408105-0307	468265-0000	1,15	
465225-0018	NAVISTAR	408105-0307	468265-0000	1,00	465225-0006
465225-0019	NAVISTAR	408105-0307	468265-0000	0,84	
TO4E18					
<u>465283-0001</u>	IVECO	408105-0317	468265-0000	1,32	
<u>465283-0002</u>	IVECO	408105-0317	468265-0000	1,32	
<u>465283-0003</u>	IVECO	408105-0317	468265-0000	1,32	
TO4E19					
465907-0001	DETROIT DIESEL	408105-0238	468265-0000	0,68	
TO4E20					
465469-0001	ISOTTA	408105-0340	468265-0000	0,84	
TO4E22					
465535-0001	RENAULT	408105-0399	468265-0000	0,58	
TO4E23					
<u>465569-0001</u>	MACK	408105-0400	468265-0000	1,00	
TO4E25					
466171-0001	HINO		468265-0000		466171-0003
466171-0002	HINO		468265-0000		466171-0004
466171-0003	HINO	408105-0421	468265-0000	1,52	
466171-0004	HINO	408105-0421	468265-0000	1,52	
TO4E26					

<u>454004-0001</u>	S.A.C.M.	408105-0312	468265-0000	0,84	
TO4E27					
<u>454018-0001</u>	RENAULT	408105-0342	468265-0000	0,84	
TO4E28					
<u>465523-0001</u>	RENAULT	408105-0395	468265-0000		
TO4E29					
452049-0001	PERKINS	408105-0422	468265-0000	0,58	
TO4E31					
<u>454007-0001</u>	IVECO	447450-0005	468265-0000	0,96	
<u>454007-0002</u>	IVECO	447450-0005	468265-0000	0,96	
<u>454007-0003</u>	IVECO	447450-0005	468265-0000	0,96	
<u>454007-0004</u>	IVECO	447450-0005	468265-0000	0,96	
<u>454007-0005</u>	IVECO	447450-0005	468265-0000	0,96	
<u>454007-0006</u>	IVECO	447450-0005	468265-0000	0,96	
454007-0007	IVECO	447450-0005	468265-0000	0,96	
454007-0008	IVECO	447450-0005	468265-0000	0,96	
TO4E32					
465813-0001		447450-0006	468265-0000	1,00	
TO4E33					
466323-0001	HINO		468265-0000	1,15	466323-0005
466323-0002	HINO		468265-0000	1,15	466323-0006
466323-0003	HINO	445074-0007	468265-0000	1,15	466323-0005
466323-0004	HINO	445074-0007	468265-0000	1,15	466323-0006
466323-0005	HINO	445074-0018	468265-0000	1,15	
466323-0006	HINO	445074-0018	468265-0000	1,15	
TO4E34					
466525-0001	DETROIT DIESEL	408105-0238	468265-0000	0,81	
TO4E35					
452077-0001	PERKINS	447450-0041	468265-0000	1,00	
452077-0002	PERKINS	447450-0044	468265-0000	1,00	
452077-0003	PERKINS	447450-0106	468265-0000	0,84	
452077-0004	PERKINS	447450-0106	468265-0000	0,70	
452077-0005	PERKINS	447450-0106	468265-0000	0,70	
452077-0006	PERKINS	447450-0119	468265-0000	0,84	
452077-0007	PERKINS	447450-0136	468265-0000	0,70	
452077-0008	PERKINS	447450-0136	468265-0000	0,70	
TO4E36					
452076-0001	FORD	447450-0043	468265-0000	1,00	
<u>452076-0002</u>	FORD	447450-0042	468265-0000	0,84	
<u>452076-0003</u>	FORD	447450-0043	468265-0000	1,00	
<u>452076-0004</u>	FORD	447450-0043	468265-0000	1,15	

<u>452076-0005</u>	FORD	447450-0043	468265-0000	1,00	
<u>452076-0006</u>	FORD	447450-0045	468265-0000	1,15	
TO4E37					
<u>452088-0001</u>	NISSAN	447450-0050	468265-0000	1,00	
TO4E38					
<u>452092-0001</u>	RABA MAN	447450-0058	468265-0000	1,15	
<u>452092-0002</u>	RABA MAN	447450-0094	468265-0000	1,32	
TO4E41					
<u>466443-0001</u>	YANMAR				
TO4E42					
<u>465357-0001</u>	MERCEDES	408105-0341	468265-0000	1,32	
<u>465357-0002</u>	MERCEDES	408105-0341	468265-0000	1,32	
<u>465357-0003</u>	MERCEDES	408105-0403	468265-0000	1,15	
TO4E43					
<u>465629-0001</u>	NISSAN	446346-0001	468265-0000	1,00	
<u>465629-0002</u>	NISSAN	446346-0001	468265-0000	1,00	
TO4E44					
<u>465633-0001</u>	H.K.S.	408105-0327	468265-0000	0,84	
<u>465633-0002</u>	H.K.S.	408105-0328	468265-0000	0,70	
<u>465633-0003</u>	H.K.S.	408105-0336	468265-0000	0,70	
<u>465633-0004</u>	H.K.S.	408105-0337	468265-0000	0,58	
<u>465633-0005</u>	H.K.S.	408105-0338	468265-0000	0,48	
<u>465633-0006</u>	H.K.S.	408105-0339	468265-0000	0,48	
<u>465633-0007</u>	H.K.S.	408105-0338	468265-0000	0,40	
<u>465633-0008</u>	H.K.S.	408105-0339	468265-0000	0,40	
TO4E45					
<u>465355-0001</u>	JOHN DEERE	408105-0343	468265-0000	0,84	
<u>465355-0002</u>	JOHN DEERE	408105-0343	468265-0000	1,00	
<u>465355-0003</u>	JOHN DEERE	408105-0368	468265-0000	1,10	
<u>465355-0004</u>	JOHN DEERE	408105-0368	468265-0000	1,10	465355-0003
<u>465355-0005</u>	JOHN DEERE	408105-0343	468265-0000	0,84	465355-0001
<u>465355-0006</u>	JOHN DEERE	408105-0343	468265-0000	0,84	465355-0001
<u>465355-0007</u>	JOHN DEERE	408105-0343	468265-0000	1,00	465355-0002
<u>465355-0008</u>	JOHN DEERE	447450-0012	468265-0000	1,00	
<u>465355-0011</u>	JOHN DEERE	447450-0089	468265-0000	0,84	
<u>465355-0012</u>	JOHN DEERE	447450-0089	468265-0000	0,84	
TO4E46					
<u>465413-0002</u>	IVECO	408105-0351	468265-0000	0,84	
<u>465413-0003</u>	IVECO	408105-0351	468265-0000	0,84	
<u>465413-0004</u>	IVECO	408105-0351	468265-0000	1,15	
TO4E47					

465403-0001	IVECO	408105-0352	468265-0000		465403-0004
465403-0002	IVECO		468265-0000		
<u>465403-0003</u>	IVECO	408105-0352	468265-0000	1,00	
<u>465403-0004</u>	IVECO	408105-0352	468265-0000	0,84	
TO4E48					
465637-0001	JOHN DEERE	408105-0368	468265-0000	0,84	
TO4E49					
<u>465443-0001</u>	RENAULT/IVECO	408105-0352	468265-0000	0,84	
465443-0002	S.L.H.	408105-0352	468265-0000	0,84	
465443-0003	S.L.H.	408105-0317	468265-0000	0,84	
465443-0004		408105-0352	468265-0000	0,84	
TO4E50					
<u>465463-0001</u>	RENAULT	408105-0342	468265-0000	1,32	
TO4E51					
452003-0001	PERKINS	408105-0384	468265-0000	1,15	
TO4E52					
466413-0001	HINO		468265-0000		466413-0007
466413-0002	HINO		468265-0000		466413-0008
466413-0003	HINO		468265-0000		466413-0007
466413-0004	HINO		468265-0000		466413-0008
466413-0005	HINO	445074-0007	468265-0000		466413-0007
466413-0006	HINO	445074-0007	468265-0000		466413-0008
466413-0007	HINO	445074-0018	468265-0000		
466413-0008	HINO	445074-0018	468265-0000		
TO4E53					
452072-0001	RUSTON & HORNSBY	447450-0028	468265-0000	1,00	
452072-0002	RUSTON & HORNSBY	447450-0029	468265-0000	0,84	
TO4E54					
466567-0001	JOHN DEERE	447450-0053	468265-0000	1,00	
466567-0002	JOHN DEERE	447450-0014	468265-0000	1,10	
466567-0003	JOHN DEERE	447450-0053	468265-0000	0,84	
TO4E55					
<u>466721-0001</u>	DAEWOO	447450-0090	468265-0000	1,32	
<u>466721-0002</u>	DAEWOO	447450-0090	468265-0000	1,32	
<u>466721-0005</u>	DAEWOO	447450-0115	468265-0000	1,00	
466721-0006	DAEWOO	447450-0115	468265-0000		
466721-0007	DAEWOO	447450-0137	468265-0000	1,00	
466721-0008	DAEWOO	447450-0115	468265-0000		
466721-0010	DAEWOO	447450-0143	468265-0000		
466721-0011	DAEWOO	447450-0143	468265-0000		

466721-0012	DAEWOO	447450-0137	468265-0000		
466721-0013	DAEWOO	447450-0115	468265-0000		
466721-0014	DAEWOO	447450-0115	468265-0000		
466721-0015	DAEWOO	447450-0115	468265-0000		
466721-0016	DAEWOO	447450-0137	468265-0000		
466721-0017	DAEWOO	447450-0137	468265-0000		
466721-0018	DAEWOO	447450-0137	468265-0000		
466721-0019	DAEWOO	447450-0143	468265-0000		
466721-0020	DAEWOO	447450-0143	468265-0000		
TO4E56					
466667-0001	WAUKESHA	447450-0074	468265-0000	1,00	
TO4E57					
466695-0001	YUCHAI		468265-0000	1,32	466695-0002
466695-0002	YUCHAI	447450-0109	468265-0000	1,32	
466695-0003	YUCHAI	447450-0110	468265-0000	1,15	
466695-0004	YUCHAI	447450-0109	468265-0000	1,32	
TO4E58					
479008-0001	MITSUBISHI	447450-0111	468265-0000	1,32	
TO4E59					
479009-0002	ISUZU	447450-0113	468265-0000		
TO4E61					
<u>479011-0001</u>	MITSUBISHI	447450-0111	468265-0000	1,32	
TO4E64					
465117-0006	ROLLS ROYCE	447450-0175	468265-0000	1,30	
TO4E66					
466646-0001	MERCEDES	408105-0287	468265-0000	1,00	
466646-0002	MERCEDES	408105-0287	468265-0000	1,00	466646-0001
<u>466646-0003</u>	MERCEDES	408105-0287	468265-0000	1,00	466646-0001
<u>466646-0004</u>	MERCEDES	408105-0287	468265-0000	1,00	466646-0001
466646-0005	MERCEDES	408105-0287	468265-0000	1,00	466646-0001
466646-0006	MERCEDES	408105-0319	468265-0000	0,84	
<u>466646-0007</u>	MERCEDES	408105-0318	468265-0000	0,84	
466646-0008	MERCEDES	408105-0319	468265-0000	0,84	
<u>466646-0009</u>	MERCEDES	408105-0287	468265-0000	1,00	466646-0001
466646-0010	MERCEDES	408105-0322	468265-0000	0,84	466646-0011
466646-0011	MERCEDES	408105-0322	468265-0000	0,84	
466646-0012	MERCEDES	408105-0287	468265-0000	0,84	466646-0001
466646-0013	MERCEDES	408105-0353	468265-0000	1,00	
466646-0014	MERCEDES	408105-0287	468265-0000	1,00	466646-0001
466646-0015	MERCEDES	408105-0322	468265-0000	0,84	466646-0011
<u>466646-0016</u>	MERCEDES	408105-0318	468265-0000	0,84	466646-0007
466646-0017	MERCEDES	408105-0353	468265-0000	1,00	466646-0013

466646-0018	MERCEDES	408105-0353	468265-0000	1,00	466646-0013
466646-0019	MERCEDES	408105-0353	468265-0000	1,00	466646-0013
466646-0020	MERCEDES	408105-0353	468265-0000	1,00	466646-0013
466646-0021	MERCEDES	408105-0322	468265-0000	0,84	466646-0011
466646-0022	MERCEDES	408105-0426	468265-0000	0,84	
466646-0023	MERCEDES	408105-0353	468265-0000	1,00	
466646-0024	MERCEDES	408105-0353	468265-0000	1,00	466646-0013
466646-0025	MERCEDES	408105-0322	468265-0000	0,84	466646-0011
466646-0026	MERCEDES	408105-0322	468265-0000	0,84	466646-0011
466646-0027	MERCEDES	408105-0426	468265-0000	0,84	466646-0022
466646-0028	MERCEDES	408105-0287	468265-0000	1,00	
466646-0029	MERCEDES	408105-0426	468265-0000	0,84	466646-0022
466646-0030	MERCEDES	408105-0426	468265-0000	0,84	
466646-0031	MERCEDES	408105-0322	468265-0000	0,84	
466646-0032	MERCEDES		468265-0000		
466646-0033	MERCEDES	408105-0426	468265-0000	0,84	
466646-0034	MERCEDES	408105-0322	468259-0001		

TO4E68

479040-0001		447450-0113	468265-0000		
-------------	--	-------------	-------------	--	--

TO4E69

479046-0001		447450-0113	468265-0000		
-------------	--	-------------	-------------	--	--

TO4E70

454202-0001	MINSK MOTOR	447450-0134	468265-0000		
-------------	-------------	-------------	-------------	--	--

TO4E74

706058-0001	CUMMINS	447450-0224	468265-0000		
706058-0002		447450-0228	468265-0000		
706058-0003		447450-0228	468265-0000		
706058-0004		447450-0224	468265-0000		
706058-0007		447450-0224	468265-0000		

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMasterCatálogo **Garrett 2005****Garrett****TO4N**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TO4N01					
466065-0001	NAVISTAR	408105-0393		1,32	466065-0002

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TO4S

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TO4S00					
465060-0001		408105-0059		1,15	
TO4S01					
409740-0001	JOHN DEERE	408335-0002			
TO4S02					
465608-0001	NAVISTAR	408335-0005			
465608-0002	NAVISTAR	408335-0005			
465608-0003	NAVISTAR	408105-0147			
465608-0004	NAVISTAR	408105-0147			
TO4S03					
466014-0001	NISSAN	408105-0195		1,30	
466014-0002	NISSAN	408105-0195		1,14	
466014-0003	NISSAN	408105-0195		0,81	
466014-0004	NISSAN	408105-0195		0,81	
TO4S04					
466065-0002	NAVISTAR	408105-0404		1,15	
466065-0003	NAVISTAR	408105-0404		1,15	

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TBP4

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TBP4					
452240-0001	VOLVO	447450-0149	468265-0000		452240-0002
452240-0002	VOLVO	447450-0149	468265-0000		
TBP4					
<u>452316-0001</u>	DAF	447450-0208	468265-0000		
TBP4					
721576-0001		447450-0230	468265-0000		
TBP4					
722032-0001		447450-0257	468265-0000		
722032-0002		447450-0257	468265-0000		
TBP4					
724459-0001			468265-0000		
TBP4					
<u>730200-0001</u>		447450-0273	468265-0000		
TBP401					
452024-0001	PERKINS	447450-0037	468265-0000	0,70	
452024-0002	PERKINS	447450-0037	468265-0000	0,70	
452024-0003	PERKINS	447450-0038	468265-0000	0,70	
452024-0004	PERKINS	447450-0037	468265-0000	0,70	
452024-0005	PERKINS	447450-0048	468265-0000	0,70	
452024-0006	PERKINS	447450-0037	468265-0000	0,70	
452024-0007	PERKINS	447450-0048	468265-0000	0,70	
TBP402					
452046-0001	PERKINS	447450-0039	468265-0000	0,70	
452046-0002	PERKINS	447450-0039	468265-0000	0,70	
452046-0003	PERKINS	447450-0072	468265-0000	0,70	
452046-0004	PERKINS	447450-0072	468265-0000	0,70	
TBP403					
467600-0001	DETROIT DIESEL	408105-0425	468265-0000	0,84	
TBP404					
466229-0001	NISSAN	447450-0001	468265-0000	0,84	
TBP405					
466063-0001	HINO		468265-0000		
466063-0002	HINO	408105-0405	468265-0000		466063-0006
466063-0003	HINO	445074-0013	468265-0000		466063-0007
466063-0004	HINO		468265-0000		466063-0006
466063-0005	HINO		468265-0000		466063-0007
466063-0006	HINO		468265-0000		

466063-0007	HINO		468265-0000		466063-0010
466063-0008	HINO		468265-0000		466063-0010
466063-0009	HINO	408105-0405	468265-0000	0,70	
466063-0010	HINO	445074-0019	468265-0000	0,84	
TBP408					
<u>465425-0001</u>	IVECO	408105-0352	468265-0000		
<u>465425-0002</u>	IVECO	408105-0352	468265-0000		
<u>465425-0003</u>	IVECO	408105-0352	468265-0000		
TBP409					
<u>465427-0001</u>	IVECO	408105-0351	468265-0000	0,84	
<u>465427-0002</u>	IVECO	408105-0351	468265-0000	0,84	
<u>465427-0003</u>	IVECO	408105-0351	468265-0000	0,84	
TBP410					
466327-0001	HINO	408105-0405	468265-0000	0,70	466327-0004
466327-0002	HINO	408105-0405	468265-0000	0,70	466327-0004
466327-0003	HINO	408105-0405	468265-0000	0,70	466327-0004
466327-0004	HINO	408105-0405	468265-0000	0,70	
TBP411					
452069-0001	OTOSAN	447450-0054	468265-0000		
452069-0002	OTOSAN	447450-0095	468265-0000	0,70	
TBP412					
452071-0001	PERKINS	447450-0038	468265-0000	0,70	
<u>452071-0002</u>	PERKINS	447450-0046	468265-0000	0,70	
452071-0003	PERKINS	447450-0038	468265-0000	0,70	
452071-0005	PERKINS	447450-0116	468265-0000	0,70	
TBP414					
466517-0001	NISSAN	447450-0040	468265-0000	1,00	
466517-0004	NISSAN	447450-0040	468265-0000	1,00	
466517-0005	NISSAN	447450-0093	468265-0000	1,00	
TBP415					
466519-0001	NISSAN	447450-0040	468265-0000	1,00	466519-0002
466519-0002	NISSAN	447450-0040	468265-0000	1,00	
466519-0008	NISSAN	447450-0118	468265-0000	1,00	
466519-0009	NISSAN	447450-0040	468265-0000	1,00	
466519-0010	NISSAN	447450-0122	468265-0000	1,00	
TBP416					
467920-0001	HINO		468265-0000		467920-0013
467920-0002	HINO	445074-0013	468265-0000	0,84	467920-0012
467920-0003	HINO	445074-0013	468265-0000	0,84	467920-0013
467920-0004	HINO		468265-0000		467920-0012
467920-0005	HINO		468265-0000		467920-0013
467920-0006	HINO		468265-0000		467920-0012

467920-0007	HINO		468265-0000		467920-0013
467920-0008	HINO		468265-0000		467920-0014
467920-0009	HINO		468265-0000		467920-0012
467920-0010	HINO		468265-0000		467920-0013
467920-0011	HINO		468265-0000		467920-0014
467920-0012	HINO	445074-0019	468265-0000	0,84	
467920-0013	HINO	445074-0019	468265-0000	0,84	
467920-0014	HINO	445074-0020	468265-0000	0,84	
TBP417					
<u>466535-0001</u>	KOMATSU	447450-0064	468265-0000	0,70	466535-0002
<u>466535-0002</u>	KOMATSU	447450-0082	468265-0000	0,70	
TBP418					
<u>452085-0001</u>	MERCEDES	447450-0056	468265-0000	0,70	
<u>452085-0002</u>	MERCEDES	447450-0055	468265-0000	0,70	
<u>452085-0003</u>	MERCEDES	447450-0055	468265-0000	0,70	
452085-0004	MERCEDES	447450-0055	468265-0000	0,70	
452085-0005	MERCEDES	447450-0055	468265-0000	0,70	
452085-0006	MERCEDES	447450-0055	468265-0000	0,70	
452085-0007	MERCEDES	447450-0055	468265-0000	0,70	
452085-0008	MERCEDES	447450-0126	468265-0000	0,70	
452085-0009	MERCEDES	447450-0126	468265-0000	0,70	
452085-0010	MERCEDES	447450-0055	468265-0000	0,70	
452085-0011	MERCEDES	447450-0055	468265-0000	0,70	
452085-0012	MERCEDES	447450-0126	468265-0000	0,70	
452085-0013	MERCEDES	447450-0126	468265-0000	0,70	
452085-0014	MERCEDES	447450-0055	468265-0000	0,70	
TBP419					
452089-0001	PERKINS	447450-0039	468265-0000	0,70	
452089-0002	PERKINS	447450-0039	468265-0000	0,70	
452089-0003	PERKINS	447450-0039	468265-0000	0,70	
<u>452089-0005</u>	PERKINS	447450-0039	468265-0000		
TBP420					
466515-0001	ISUZU	447450-0113	468265-0000	0,84	466515-0003
466515-0002	ISUZU	447450-0113	468265-0000	0,84	466515-0003
466515-0003	ISUZU	447450-0113	468265-0000	0,84	
TBP422					
479004-0001	MITSUBISHI	447450-0103	468265-0000	1,00	
TBP424					
467972-0002	NISSAN	447450-0098	468265-0000	1,00	
TBP425					
454133-0001	MINSK MOTOR	447450-0100	468265-0000	0,70	
TBP428					

479013-0002		447450-0113	468265-0000		
TBP430					
479031-0002	HINO	445074-0024	468265-0000	1,00	
479031-0003	HINO	702415-0004	468265-0000		
TBP434					
479052-0001		447450-0120	468265-0000		
TBP435					
479045-0001		447450-0113	468265-0000		
TBP439					
702422-0001					
702422-0002					
702422-0003					
702422-0004					
702422-0005					
702422-0006					
TBP440					
<u>454090-0003</u>	RENAULT	447450-0173	468265-0000		
TBP444					
702646-0004	CUMMINS	445074-0037			
<p>TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.</p>					

TurboMasterCatálogo **Garrett 2005****Garrett****TW4B**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TW4B91					
<u>465592-0001</u>	CATERPILLAR	408077-0102	468100-0000		
<u>465592-0002</u>	CATERPILLAR	408077-0102	468100-0000		
TW4B92					
<u>466897-0001</u>	CATERPILLAR	408077-0102	468100-0000	0,90	

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMasterCatálogo **Garrett 2005****Garrett****TW4C**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TW4C01					
<u>466108-0001</u>	CATERPILLAR	408077-0106	468100-0000	1,32	
<u>466108-0002</u>	CATERPILLAR	408077-0106	468100-0000		
<u>466108-0003</u>	CATERPILLAR	408077-0106	468100-0000	1,32	466108-0001
TW4C02					
<u>465617-0001</u>	CATERPILLAR	408077-0107	468100-0000	1,32	
TW4C03					
<u>466149-0001</u>	CATERPILLAR	408077-0106	468100-0000		
TW4C04					
466221-0001	DETROIT DIESEL	441663-0002	468100-000	1,32	

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
 Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMaster**Catálogo Garrett 2005****Garrett****TW4E**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TW4E03					
452115-0003	DORMAN	447450-0097	468265-0000	1,32	
452115-0004	DORMAN	447450-0101	468265-0000	1,32	

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMasterCatálogo **Garrett 2005****Garrett****TO5b**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TO5B10					
465290-0001	RENAULT	408096-0015	200123-0000	1,54	
465290-0002	RENAULT	408096-0015	200123-0000	1,34	
TO5B11					
465128-0001	HISPANO SUIZA	408096-0021	200123-0000	1,15	
TO5B12					
465142-0001	RABA MAN	408096-0020	200123-0000	1,54	
465142-0002	RABA MAN	408096-0015	200123-0000	1,54	
465142-0003	RABA MAN	408096-0020	200123-0000	1,34	
TO5B13					
465704-0001	NISSAN	406945-0053	200123-0000	1,54	
465704-0002	NISSAN	406945-0053	200123-0000	1,54	
465704-0003	NISSAN	406945-0053	200123-0000	1,54	

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TO6

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TO603					
402390-0001	I.H.				404310-0001
402390-0003	I.H.				404310-0003
TO604					
402440-0001	CATERPILLAR	407043-0001	468117-0000		404250-0006
402440-0002	CATERPILLAR	407043-0001	468117-0000		404250-0006
402440-0003	CATERPILLAR	407043-0001	468117-0000		404250-0006
402440-0004	CATERPILLAR	407043-0001	468117-0000		404250-0006
402440-0005	CATERPILLAR	407043-0001	468117-0000		404250-0006
402440-0006	CATERPILLAR	407043-0001	468117-0000		404250-0006
TO605					
404250-0001	CATERPILLAR	407043-0001	468117-0000	0,57	404250-0006
404250-0002	CATERPILLAR	407043-0001	468117-0000	0,57	404250-0006
404250-0003	CATERPILLAR	407043-0001	468117-0000	0,57	404250-0006
404250-0004	CATERPILLAR	407043-0001	468117-0000	0,57	404250-0006
404250-0005	CATERPILLAR	407043-0001	468117-0000	0,57	404250-0006
<u>404250-0006</u>	CATERPILLAR	407043-0001	468117-0000	0,57	
404250-0007	CATERPILLAR	407043-0001	468117-0000	0,57	404250-0006
404250-0008	CATERPILLAR	407043-0001	468117-0000	0,57	404250-0006
TO606					
404310-0001	I.H.	407043-0001	468117-0000	0,38	
404310-0003	I.H.	407043-0001	468117-0000	0,57	
404310-0004	WAUKESHA	407043-0001	468117-0000	0,57	
404310-0006	WAUKESHA	407043-0001	468117-0000	0,32	
TO607					
406950-0001	CATERPILLAR	407043-0002	468117-0000	0,38	406950-0002
<u>406950-0002</u>	CATERPILLAR	407043-0002	468117-0000	0,38	

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TEO6

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TEO616					
405280-0001	I.H.	405272-0000	468104-0000		
TEO617					
406360-0001	I.H.	405272-0001	468104-0000	0,72	
TEO642					
406070-0001	MURPHY	406962-0024	468104-0000	0,68	
406070-0002	MURPHY	406962-0024	468104-0000	0,68	
406070-0004	MURPHY	406962-0024	468104-0000	1,54	
TEO643					
406040-0001	MURPHY	408096-0009	468104-0000	1,54	
406040-0002	MURPHY	408096-0007	468104-0000		
TEO644					
406130-0001	MURPHY	408096-0002	468104-0000	1,05	
406130-0002	MURPHY	408096-0002	468104-0000	1,54	
406130-0005	NISSAN	406945-0051	468105-0000	1,34	
406130-0006	WHITE	406296-0055	468104-0000	1,20	
406130-0007	NISSAN	406945-0051	468105-0000	1,34	406130-0008
406130-0008	NISSAN	406945-0051	468105-0000	1,34	
406130-0011	NISSAN	408096-0018	468105-0000	1,34	
406130-0012	NISSAN	409096-0019	468105-0000	1,20	
TEO645					
406420-0001	MURPHY	408096-0007	468104-0000	1,54	
406420-0002	MURPHY	408096-0007	468104-0000	1,58	
406420-0003	MURPHY	408096-0007	468104-0000	1,20	
TEO648					
406090-0001	ALLIS CHALMERS	408096-0009	468104-0000	0,87	406090-0016
406090-0002	ALLIS CHALMERS	408096-0009	468104-0000	0,87	
406090-0003	ALLIS CHALMERS	408096-0009	468104-0000		
406090-0005	MACK	408096-0009	468104-0000	1,00	406090-0020
406090-0007	ALLIS CHALMERS	408096-0009	468104-0000	0,87	406090-0016
406090-0008	ALLIS CHALMERS	408096-0009	468104-0000	0,87	406090-0016
406090-0009	ALLIS CHALMERS	408096-0009	468104-0000	0,65	406090-0017
406090-0010	MACK	408096-0009	468104-0000	1,00	406090-0020
406090-0013	MACK	408096-0009	468104-0000	1,15	406090-0020
406090-0015	ALLIS CHALMERS	408096-0009	468104-0000	0,87	406090-0016
406090-0016	ALLIS CHALMERS	408096-0009	468104-0000	0,87	
406090-0017	ALLIS CHALMERS	408096-0009	468104-0000	0,65	
406090-0020	MACK	408096-0009	468104-0000	1,00	465380-0014

<u>406090-0021</u>	MACK	408096-0009	468104-0000	0,87	
406090-0022	MACK	408096-0009	468104-0000	1,00	406090-0020
<u>406090-0023</u>	MACK	408096-0009	468104-0000	0,87	406090-0021
406090-0024	ALLIS CHALMERS	408096-0009	468104-0000	1,15	
406090-0025	ALLIS CHALMERS	408096-0009	468104-0000	0,87	406090-0016
TEO662					
406640-0001	MACK	406508-0033	468104-0000		
TEO663					
407260-0001	MACK	408096-0013	468104-0000	0,95	407260-0002
407260-0002	MACK	408096-0013	468104-0000	0,95	
TEO665					
<u>407620-0002</u>	JOHN DEERE	408096-0009	468104-0000	1,15	
TEO667					
406710-0001	ALLIS CHALMERS	408096-0005	468104-0000	0,68	
TEO673					
408290-0002	ALLIS CHALMERS	408096-0016	468104-0000	1,54	408290-0004
408290-0003	ALLIS CHALMERS	408096-0016	468104-0000	1,00	408290-0003
408290-0004	ALLIS CHALMERS	408096-0016	468104-0000	1,54	
TEO675					
406670-0001	DETROIT DIESEL	406508-0038	468104-0000	1,05	406670-0002
406670-0002	DETROIT DIESEL	406508-0038	468104-0000	1,05	
TEO676					
408680-0001	ALLIS CHALMERS	408096-0002	468104-0000	1,20	
408680-0002	ALLIS CHALMERS	408096-0002	468104-0000	1,20	
TEO679					
409120-0001	RENAULT	408096-0008	468104-0000	1,34	
TEO681					
409390-0001	HINO	406508-0038	468104-0000	1,34	
TEO682					
407020-0001	MURPHY	406508-0023	468104-0000	1,34	
TEO688					
406890-0001	MACK	408096-0012	468104-0000	1,34	406890-0005
406890-0002	MACK	408096-0012	468104-0000	1,34	406890-0005
406890-0003	MACK	408096-0012	468104-0000	1,34	406890-0005
<u>406890-0004</u>	MACK	408096-0012	468104-0000	1,34	406890-0005
<u>406890-0005</u>	MACK	408096-0012	468104-0000	1,34	465380-0007
406890-0006	MACK	408096-0012	468104-0000		
TEO696					
407300-0001	MURPHY	406296-0047	468104-0000	1,83	

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMasterCatálogo **Garrett 2005****Garrett****TO7**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TO705					
404330-0002	I.H.	404332-0001	468117-0000	0,85	
404330-0003	I.H.	404332-0001	468117-0000	0,85	
404330-0004	I.H.	404332-0001	468117-0000	0,70	404330-0005
404330-0005	I.H.	404332-0001	468117-0000	0,70	
404330-0007	WAUKESHA	404332-0001	468117-0000	0,57	

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
 Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

THO8A

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
THO8A48					
408280-0001	I.H.		468111-0000		409280-0002
408280-0002	I.H.		468111-0000		409280-0005
408280-0003	I.H.		468111-0000		409280-0001
408280-0004	I.H.		468111-0000		409280-0002
408280-0005	I.H.		468111-0000		409280-0001
THO8A52					
409130-0001	CUMMINS	407524-0005	468111-0000		
409130-0002	CUMMINS	407524-0005	468111-0000		
THO8A54					
<u>408550-0001</u>	MACK	407524-0007	468111-0000	1,18	
THO8A61					
<u>409280-0001</u>	I.H.	407524-0006	468111-0000	1,03	
<u>409280-0002</u>	I.H.	407524-0006	468111-0000	1,18	
<u>409280-0003</u>	I.H.	407524-0006	468111-0000	1,18	
<u>409280-0004</u>	I.H.	407524-0006	468111-0000	1,03	
<u>409280-0005</u>	I.H.	407524-0006	468111-0000	1,37	
409280-0006	I.H.	407524-0006	468111-0000	1,03	409280-0005
THO8A63					
407000-0001	DETROIT DIESEL	406786-0050	468111-0000		
THO8A64					
<u>408140-0001</u>	DETROIT DIESEL	407524-0002	468111-0000	0,96	
THO8A65					
407770-0001	I.H.		468111-0000		409280-0002

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMaster**Catálogo Garrett 2005****Garrett****T11**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
T1105					
404280-0001	MURPHY DIESEL	404489-0000	468118-0000	1,00	
404280-0002	MURPHY DIESEL	404489-0000	468118-0000	0,88	
T1106					
404350-0002	MURPHY DIESEL	404489-0000	468118-0000	1,15	
T1107					
404360-0002	MURPHY DIESEL	404489-0001	468118-0000	1,32	

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
 Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

T12

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
T1204					
407900-0001	MACK				
T1210					
405490-0002	CATERPILLAR	407505-0020	468109-0000		405490-0015
<u>405490-0003</u>	CATERPILLAR	407505-0020	468109-0000	1,00	405490-0019
405490-0004	CATERPILLAR	407505-0020	468109-0000	1,54	405490-0016
405490-0005	CATERPILLAR	407505-0020	468109-0000		405490-0015
405490-0006	CATERPILLAR	407505-0020	468109-0000	1,00	405490-0019
405490-0007	CATERPILLAR	407505-0020	468109-0000	1,54	405490-0016
<u>405490-0009</u>	CATERPILLAR	407505-0020	468109-0000	1,34	405490-0018
405490-0010	CATERPILLAR	407505-0020	468109-0000	1,00	405490-0019
405490-0011	CATERPILLAR	407505-0020	468109-0000	1,00	405490-0019
405490-0012	CATERPILLAR	407505-0020	468109-0000	1,34	405490-0018
405490-0013	CATERPILLAR	407505-0020	468109-0000	1,00	405490-0019
405490-0014	CATERPILLAR	407505-0020	468109-0000	1,15	405490-0020
<u>405490-0015</u>	CATERPILLAR	407505-0020	468109-0000		
<u>405490-0016</u>	CATERPILLAR	407505-0020	468109-0000	1,54	
<u>405490-0017</u>	CATERPILLAR	407505-0020	468109-0000	1,00	405490-0019
<u>405490-0018</u>	CATERPILLAR	407505-0020	468109-0000	1,34	
405490-0019	CATERPILLAR	407505-0020	468109-0000	1,00	
<u>405490-0020</u>	CATERPILLAR	407505-0020	468109-0000	1,15	
T1211					
407070-0001	CATERPILLAR	407505-0019	468109-0000		
T1224					
407640-0001	CATERPILLAR	407505-0015	468109-0000	1,54	407640-0009
407640-0002	CATERPILLAR	407505-0015	468109-0000	1,54	407640-0009
407640-0004	CATERPILLAR	407505-0015	468109-0000	1,54	407640-0009
<u>407640-0009</u>	CATERPILLAR	407505-0015	468109-0000	1,54	
<u>407640-0010</u>	CATERPILLAR	407505-0015	468109-0000	1,54	407640-0009
<u>407640-0011</u>	CATERPILLAR	407505-0015	468109-0000	1,54	407640-0009
407640-0012	CATERPILLAR	407505-0015	468109-0000		
<u>407640-0013</u>	CATERPILLAR	407505-0015	468109-0000	1,54	407640-0009
407640-0014	CATERPILLAR	407505-0015	468109-0000	1,54	
T1226					
<u>408100-0002</u>	CATERPILLAR	407505-0018	468109-0000		
408100-0003	CATERPILLAR	407505-0018	468109-0000		408100-0002
T1227					

<u>408110-0001</u>	CATERPILLAR	407505-0016	468109-0000	1,78	408110-0006
<u>408110-0005</u>	CATERPILLAR	407505-0016	468109-0000	1,54	
<u>408110-0006</u>	CATERPILLAR	407505-0016	468109-0000	1,78	
T1231					
409260-0002	CATERPILLAR	407505-0009	468109-0000		409260-0004
409260-0003	CATERPILLAR	407505-0009	468109-0000		409260-0004
409260-0004	CATERPILLAR	407505-0009	468109-0000		
409260-0005	CATERPILLAR	407505-0009	468109-0000		
409260-0006	CATERPILLAR	407505-0009	468109-0000		409260-0004
409260-0007	CATERPILLAR	407505-0009	468109-0000		409260-0005
409260-0008	CATERPILLAR	407505-0009	468109-0000		409260-0009
409260-0009	CATERPILLAR	407505-0009	468109-0000		
409260-0010	CATERPILLAR	407505-0009	468109-0000		
T1232					
<u>409720-0001</u>	CATERPILLAR	407505-0009	468109-0000	1,78	409720-0002
<u>409720-0002</u>	CATERPILLAR	407505-0009	468109-0000	1,78	
409720-0003	CATERPILLAR	407505-0009	468109-0000	1,54	409720-0004
<u>409720-0004</u>	CATERPILLAR	407505-0009	468109-0000	1,54	
409720-0005	CATERPILLAR	407505-0009	468109-0000	1,54	409720-0004
<u>409720-0006</u>	CATERPILLAR	407505-0009	468109-0000	1,54	409720-0004
409720-0007	CATERPILLAR	407505-0009	468109-0000	1,78	409720-0002
<u>409720-0008</u>	CATERPILLAR	407505-0009	468109-0000	1,54	409720-0004
409720-0009	CATERPILLAR	407505-0009	468109-0000		
409720-0010	CATERPILLAR	407505-0009	468109-0000		
409720-0011	CATERPILLAR	407505-0009	468109-0000		
T1233					
465280-0001	CATERPILLAR	407505-0009	468109-0000	1,54	
T1235					
465540-0001	CATERPILLAR	407505-0010	468109-0000	1,78	
T1237					
465890-0001	CATERPILLAR	407505-0013	468109-0000		
465890-0002	CATERPILLAR	407505-0013	468109-0000		465890-0001
T1238					
<u>465032-0001</u>	CATERPILLAR	407505-0014	468109-0000	1,54	
TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.					

T14

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
T1401					
403730-0001	ALLIS CHALMERS				
T1402					
403650-0004	CATERPILLAR	406614-0001	468115-0000	2,30	403650-0030
403650-0006	CATERPILLAR	406614-0001	468115-0000	3,40	403650-0028
403650-0008	CATERPILLAR	406614-0001	468115-0000	2,60	403650-0029
403650-0009	CATERPILLAR	406614-0001	468115-0000	3,40	403650-0022
403650-0010	CATERPILLAR	406614-0001	468115-0000	2,30	403650-0030
403650-0012	CATERPILLAR	406614-0001	468115-0000	2,35	403650-0025
403650-0014	CATERPILLAR	406614-0001	468115-0000	3,90	
403650-0015	CATERPILLAR	406614-0001	468115-0000		
403650-0016	CATERPILLAR	406614-0001	468115-0000	3,90	
403650-0019	CATERPILLAR	406614-0001	468115-0000	3,40	403650-0028
403650-0020	CATERPILLAR	406614-0001	468115-0000		
403650-0021	CATERPILLAR	406614-0001	468115-0000	2,60	403650-0029
403650-0022	CATERPILLAR	406614-0001	468115-0000	3,40	
403650-0023	CATERPILLAR	406614-0001	468115-0000	2,30	403650-0030
403650-0024	CATERPILLAR	406614-0001	468115-0000		
403650-0025	CATERPILLAR	406614-0001	468115-0000	2,60	
403650-0026	CATERPILLAR	406614-0001	468115-0000	3,04	
403650-0027	CATERPILLAR	406614-0001	468115-0000	2,60	403650-0029
403650-0028	CATERPILLAR	406614-0001	468115-0000	2,40	
403650-0029	CATERPILLAR	406614-0001	468115-0000	2,60	
403650-0030	CATERPILLAR	406614-0001	468115-0000	2,30	
403650-0031	CATERPILLAR	406614-0001	468115-0000	2,30	
T1404					
403680-0001	CATERPILLAR	406614-0002	468115-0000	2,30	403680-0023
403680-0002	CATERPILLAR	406614-0002	468115-0000	2,30	403680-0024
403680-0003	CATERPILLAR	406614-0002	468115-0000	2,30	403680-0025
403680-0008	CATERPILLAR	406614-0002	468115-0000	2,30	403680-0024
403680-0009	CATERPILLAR	406614-0002	468115-0000	2,30	403680-0025
403680-0011	CATERPILLAR	406614-0002	468115-0000	3,00	403680-0022
403680-0012	CATERPILLAR	406614-0002	468115-0000	2,30	403680-0023
403680-0013	CATERPILLAR	406614-0002	468115-0000	2,30	403680-0024
403680-0014	CATERPILLAR	406614-0002	468115-0000	2,30	403680-0025
403680-0015	CATERPILLAR	406614-0002	468115-0000	2,30	
403680-0016	CATERPILLAR	406614-0002	468115-0000		
403680-0017	CATERPILLAR	406614-0002	468115-0000	2,60	
403680-0018	CATERPILLAR	406614-0002	468115-0000	2,00	403680-0021

403680-0019	CATERPILLAR	406614-0002	468115-0000	2,30	403680-0024
403680-0020	CATERPILLAR	406614-0002	468115-0000	2,30	403680-0025
403680-0021	CATERPILLAR	406614-0002	468115-0000	2,00	
403680-0022	CATERPILLAR	406614-0002	468115-0000	3,00	
403680-0023	CATERPILLAR	406614-0002	468115-0000	2,30	
403680-0024	CATERPILLAR	406614-0002	468115-0000	2,30	
403680-0025	CATERPILLAR	406614-0002	468115-0000	2,30	
403680-0026	CATERPILLAR	406614-0002	468115-0000	2,00	
403680-0027	CATERPILLAR	406614-0002	468115-0000	2,60	
T1418					
402120-0004	CATERPILLAR	406614-0001	468115-0000	3,40	402120-0011
402120-0005	CATERPILLAR	406614-0001	468115-0000	2,30	402120-0012
402120-0006	CATERPILLAR	406614-0001	468115-0000		
402120-0007	CATERPILLAR	406614-0001	468115-0000		
402120-0008	CATERPILLAR	406614-0001	468115-0000	3,00	
402120-0009	CATERPILLAR	406614-0001	468115-0000	3,40	402120-0011
402120-0010	CATERPILLAR	406614-0001	468115-0000	2,30	402120-0012
402120-0011	CATERPILLAR	406614-0001	468115-0000	3,40	
402120-0012	CATERPILLAR	406614-0001	468115-0000	2,30	
402120-0013	G.E.DIESEL	406614-0003	468115-0000		
402120-0014	CATERPILLAR	406614-0003	468115-0000		
T1424					
402290-0002	CATERPILLAR	406614-0004	468115-0000	2,35	402290-0006
402290-0003	CATERPILLAR	406614-0004	468115-0000	2,35	402290-0007
402290-0004	CATERPILLAR	406614-0004	468115-0000	2,03	402290-0008
402290-0006	CATERPILLAR	406614-0004	468115-0000	2,35	
402290-0007	CATERPILLAR	406614-0004	468115-0000	2,35	
402290-0008	CATERPILLAR	406614-0004	468115-0000	2,03	
402290-0009	CATERPILLAR	406614-0004	468115-0000	3,04	
T1428					
402320-0001	WAUKESHA	406614-0002	468115-0000	2,40	
402320-0002	MURPHY	406614-0002	468115-0000	2,40	
402320-0004	WAUKESHA	406614-0002	468115-0000	3,80	
402320-0005	WAUKESHA	406614-0002	468115-0000	2,40	
402320-0006	WAUKESHA	406614-0002	468115-0000	4,60	
402320-0007	MURPHY	406614-0002	468115-0000	2,35	
402320-0008	MURPHY	406614-0002	468115-0000	2,35	
402320-0009	WAUKESHA	406614-0002	468115-0000	2,35	
402320-0010	WAUKESHA	406614-0002	468115-0000	4,53	
402320-0011	WAUKESHA	406614-0002	468115-0000	3,93	
402320-0012	WAUKESHA	406614-0002	468115-0000	2,35	
402320-0013	WAUKESHA	406614-0002	468115-0000	3,04	
402320-0014	WAUKESHA	406614-0002	468115-0000	3,43	

402320-0015	WAUKESHA	406614-0002	468115-0000	2,03	
T1434					
402350-0005	MURPHY	406614-0001	468115-0000	3,43	
402350-0007	MURPHY	406614-0001	468115-0000	3,43	
T1435					
405090-0001	WAUKESHA	406614-0001	468115-0000	4,60	
405090-0002	WAUKESHA	406614-0001	468115-0000	2,90	
405090-0003	WAUKESHA	406614-0001	468115-0000	4,60	
405090-0004	WAUKESHA	406614-0001	468115-0000	3,80	
405090-0005	WAUKESHA	406614-0001	468115-0000	3,40	
405090-0007	WAUKESHA	406614-0001	468115-0000	3,80	
405090-0008	WAUKESHA	406614-0001	468115-0000	2,90	
405090-0009	WAUKESHA	406614-0001	468115-0000	3,43	
405090-0010	MURPHY	406614-0001	468115-0000	3,40	
405090-0011	WAUKESHA	406614-0001	468115-0000	3,93	
405090-0012	WAUKESHA	406614-0001	468115-0000	4,53	
405090-0013	WAUKESHA	406614-0001	468115-0000	3,04	
405090-0014	WAUKESHA	406614-0001	468115-0000	3,43	
405090-0015	WAUKESHA	406614-0001	468115-0000	3,93	
405090-0016	WAUKESHA	406614-0001	468115-0000	3,43	
405090-0017	WAUKESHA	406614-0001	468115-0000	3,04	
405090-0018	WAUKESHA	406614-0001	468115-0000	3,93	
405090-0019	WAUKESHA	406614-0001	468115-0000	3,43	
405090-0020	WAUKESHA	406614-0001	468115-0000	3,43	
405090-0021	WAUKESHA	406614-0001	468115-0000	3,43	
405090-0022	WAUKESHA	406614-0001	468115-0000	3,43	
405090-0023	WAUKESHA	406614-0001	468115-0000	3,43	

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

T15

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
T1504					
403000-0001	CATERPILLAR		468115-0000		403680-0017
403000-0002	CATERPILLAR		468115-0000		403680-0017
403000-0003	CATERPILLAR		468115-0000		403680-0017
403000-0004	CATERPILLAR		468115-0000		403680-0022
403000-0005	CATERPILLAR		468115-0000		403680-0022
403000-0006	CATERPILLAR		468115-0000		402190-0009
403000-0007	CATERPILLAR		468115-0000		403000-0015
403000-0008	CATERPILLAR		468115-0000		403680-0005
403000-0009	CATERPILLAR		468115-0000		402120-0006
403000-0010	CATERPILLAR		468115-0000		402120-0011
403000-0011	CATERPILLAR		468115-0000		402120-0002
403000-0012	CATERPILLAR		468115-0000		403680-0021
403000-0013	CATERPILLAR		468115-0000		403000-0017
403000-0014	CATERPILLAR		468115-0000		403680-0017
403000-0015	CATERPILLAR		468115-0000		
403000-0016	CATERPILLAR		468115-0000		
403000-0017	CATERPILLAR		468115-0000		
T1508					
403190-0001	CATERPILLAR		468115-0000		
403190-0002	CATERPILLAR		468115-0000		403190-0008
403190-0003	CATERPILLAR		468115-0000		403190-0007
403190-0004	CATERPILLAR		468115-0000		403190-0006
403190-0005	CATERPILLAR		468115-0000		
403190-0006	CATERPILLAR		468115-0000		
403190-0007	CATERPILLAR		468115-0000		
403190-0008	CATERPILLAR		468115-0000		
403190-0009	CATERPILLAR		468115-0000		
403190-0010	CATERPILLAR		468115-0000		

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMasterCatálogo **Garrett 2005****Garrett****TB15**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TB1501					
466287-0001	HYUNDAI	435362-0006		0,46	466287-0005
466287-0002	HYUNDAI	435362-0006		0,46	466287-0005
466287-0003	HYUNDAI	435362-0006		0,46	466287-0005
466287-0004	HYUNDAI	435362-0006		0,46	466287-0005
<u>466287-0005</u>	HYUNDAI	435362-0006		0,46	

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
 Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMasterCatálogo **Garrett 2005****Garrett****T16**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
T1603					
402150-0001	CATERPILLAR	402519-0000	468116-0000		

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

T18

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
T1805					
404480-0020	DETROIT DIESEL	407329-0024	468112-0000	1,14	
<u>404480-0021</u>	DETROIT DIESEL	407329-0024	468112-0000	0,85	
404480-0022	DETROIT DIESEL	407329-0024	468112-0000		
T1810					
402910-0003	CATERPILLAR	407329-0013	468112-0000	1,14	402910-0028
402910-0004	CATERPILLAR	407329-0013	468112-0000	1,00	402910-0032
402910-0005	CATERPILLAR	407329-0013	468112-0000	1,00	402910-0032
402910-0006	CATERPILLAR	407329-0013	468112-0000	1,00	402910-0032
<u>402910-0007</u>	CATERPILLAR	407329-0013	468112-0000	1,14	402910-0028
402910-0008	CATERPILLAR	407329-0013	468112-0000	1,00	402910-0032
402910-0009	CATERPILLAR	407329-0013	468112-0000	1,00	402910-0032
402910-0010	CATERPILLAR	407329-0013	468112-0000	1,14	402910-0028
402910-0011	CATERPILLAR	407329-0013	468112-0000	1,14	402910-0028
402910-0012	CATERPILLAR	407329-0013	468112-0000	1,00	402910-0032
402910-0013	CATERPILLAR	407329-0013	468112-0000	1,00	402910-0032
402910-0014	CATERPILLAR	407329-0013	468112-0000	1,00	402910-0032
402910-0015	CATERPILLAR	407329-0013	468112-0000	1,00	402910-0032
402910-0016	CATERPILLAR	407329-0013	468112-0000	1,00	402910-0032
<u>402910-0018</u>	CATERPILLAR	407329-0013	468112-0000	1,00	402910-0032
402910-0019	CATERPILLAR	407329-0013	468112-0000	1,00	402910-0032
402910-0022	CATERPILLAR	407329-0013	468112-0000	0,85	402910-0044
402910-0023	CATERPILLAR	407329-0013	468112-0000	0,85	402910-0044
402910-0024	CATERPILLAR	407329-0013	468112-0000	1,00	402910-0032
402910-0025	CATERPILLAR	407329-0013	468112-0000	1,00	402910-0032
402910-0026	CATERPILLAR	407329-0013	468112-0000	1,00	402910-0032
402910-0027	CATERPILLAR	407329-0013	468112-0000	1,00	402910-0032
<u>402910-0028</u>	CATERPILLAR	407329-0013	468112-0000	1,14	
<u>402910-0030</u>	CATERPILLAR	407329-0013	468112-0000	1,00	402910-0032
402910-0031	CATERPILLAR	407329-0013	468112-0000	1,00	402910-0032
<u>402910-0032</u>	CATERPILLAR	407329-0013	468112-0000	1,00	
<u>402910-0033</u>	CATERPILLAR	407329-0013	468112-0000	1,00	402910-0032
<u>402910-0034</u>	CATERPILLAR	407329-0013	468112-0000	1,00	402910-0032
<u>402910-0035</u>	CATERPILLAR	407329-0013	468112-0000	1,00	402910-0032
<u>402910-0036</u>	CATERPILLAR	407329-0013	468112-0000	1,00	402910-0032
<u>402910-0037</u>	CATERPILLAR	407329-0013	468112-0000	1,00	402910-0032
<u>402910-0038</u>	CATERPILLAR	407329-0013	468112-0000	1,00	402910-0032
<u>402910-0039</u>	CATERPILLAR	407329-0013	468112-0000	1,00	402910-0032

<u>402910-0040</u>	CATERPILLAR	407329-0013	468112-0000	1,00	402910-0032
402910-0041	CATERPILLAR	407329-0013	468112-0000	1,00	402910-0032
<u>402910-0042</u>	CATERPILLAR	407329-0013	468112-0000	1,00	402910-0032
<u>402910-0043</u>	CATERPILLAR	407329-0013	468112-0000	1,14	402910-0032
402910-0044	CATERPILLAR	407329-0013	468112-0000	0,85	
402910-0045	CATERPILLAR	407329-0013	468112-0000	0,85	402910-0044
402910-0046	CATERPILLAR	407329-0013	468112-0000	1,00	402910-0032
<u>402910-0047</u>	CATERPILLAR	407329-0013	468112-0000	1,00	402910-0032
<u>402910-0048</u>	CATERPILLAR	407329-0013	468112-0000	1,00	402910-0032
402910-0049	CATERPILLAR	407329-0013	468112-0000	0,85	402910-0044
<u>402910-0050</u>	CATERPILLAR	407329-0013	468112-0000	1,00	
402910-0051	CATERPILLAR	407329-0013	468112-0000	1,00	402910-0050
T1814					
404200-0001	CATERPILLAR	407329-0015	468112-0000	1,00	404200-0003
<u>404200-0002</u>	CATERPILLAR	407329-0015	468112-0000	1,00	404200-0003
<u>404200-0003</u>	CATERPILLAR	407329-0015	468112-0000	1,00	
T1815					
406060-0001	ROLLS ROYCE	404468-0001	468112-0000	1,38	
406060-0002	ROLLS ROYCE	404468-0001	468112-0000		
406060-0003	ROLLS ROYCE	404468-0001	468112-0000		
406060-0004	ROLLS ROYCE	404468-0001	468112-0000	1,05	
T1817					
404940-0012	ALLIS CHALMERS	407329-0018	468112-0000		404940-0034
404940-0013	ALLIS CHALMERS	407329-0018	468112-0000		404940-0034
404940-0014	ALLIS CHALMERS	407329-0018	468112-0000		404940-0027
404940-0016	ALLIS CHALMERS	407329-0018	468112-0000		404940-0018
404940-0017	ALLIS CHALMERS	407329-0018	468112-0000		404940-0018
404940-0018	ALLIS CHALMERS	407329-0018	468112-0000		
404940-0019	ALLIS CHALMERS	407329-0018	468112-0000		404940-0027
404940-0020	ALLIS CHALMERS	407329-0018	468112-0000		404940-0028
404940-0021	ALLIS CHALMERS	407329-0018	468112-0000		404940-0030
404940-0022	ALLIS CHALMERS	407329-0018	468112-0000		404940-0030
404940-0024	ALLIS CHALMERS	407329-0018	468112-0000		404940-0031
404940-0025	ALLIS CHALMERS	407329-0018	468112-0000		404940-0032
404940-0026	ALLIS CHALMERS	407329-0018	468112-0000		404940-0027
404940-0027	ALLIS CHALMERS	407329-0018	468112-0000		
404940-0028	ALLIS CHALMERS	407329-0018	468112-0000		
404940-0029	ALLIS CHALMERS	407329-0018	468112-0000		404940-0030
404940-0030	ALLIS CHALMERS	407329-0018	468112-0000		
404940-0031	ALLIS CHALMERS	407329-0018	468112-0000		
404940-0032	ALLIS CHALMERS	407329-0018	468112-0000		
404940-0033	ALLIS CHALMERS	407329-0018	468112-0000		404940-0034

404940-0034	ALLIS CHALMERS	407329-0018	468112-0000		
404940-0035	ALLIS CHALMERS	407329-0018	468112-0000		404940-0027
404940-0096	ALLIS CHALMERS	407329-0018	468112-0000		
404940-0097	ALLIS CHALMERS	407329-0018	468112-0000		404940-0018
404940-0098	ALLIS CHALMERS	407329-0018	468112-0000		404940-0018
404940-0099	ALLIS CHALMERS	407329-0018	468112-0000		404940-0018
T1818					
404760-0001	ALLIS CHALMERS	407329-0016	468112-0000		404760-0023
404760-0002	ALLIS CHALMERS	407329-0016	468112-0000		404760-0021
404760-0003	ALLIS CHALMERS	407329-0016	468112-0000		404760-0020
404760-0004	ALLIS CHALMERS	407329-0016	468112-0000		404760-0021
404760-0005	ALLIS CHALMERS	407329-0016	468112-0000		404760-0021
404760-0006	ALLIS CHALMERS	407329-0016	468112-0000		404760-0023
404760-0007	ALLIS CHALMERS	407329-0016	468112-0000		404760-0028
404760-0008	ALLIS CHALMERS	407329-0016	468112-0000		404760-0021
404760-0009	ALLIS CHALMERS	407329-0016	468112-0000		404760-0023
404760-0010	ALLIS CHALMERS	407329-0016	468112-0000		404760-0020
404760-0011	ALLIS CHALMERS	407329-0016	468112-0000		404760-0021
404760-0012	ALLIS CHALMERS	407329-0016	468112-0000		404760-0021
404760-0013	ALLIS CHALMERS	407329-0016	468112-0000		404760-0023
404760-0014	ALLIS CHALMERS	407329-0016	468112-0000		404760-0024
404760-0015	ALLIS CHALMERS	407329-0016	468112-0000		404760-0023
404760-0016	ALLIS CHALMERS	407329-0016	468112-0000		404760-0021
404760-0017	ALLIS CHALMERS	407329-0016	468112-0000		404760-0021
404760-0018	ALLIS CHALMERS	407329-0016	468112-0000		404760-0021
404760-0019	ALLIS CHALMERS	407329-0016	468112-0000		404760-0023
404760-0020	ALLIS CHALMERS	407329-0016	468112-0000		
404760-0021	ALLIS CHALMERS	407329-0016	468112-0000		
404760-0022	ALLIS CHALMERS	407329-0016	468112-0000		404760-0021
404760-0023	ALLIS CHALMERS	407329-0016	468112-0000		
404760-0024	ALLIS CHALMERS	407329-0016	468112-0000		
404760-0025	ALLIS CHALMERS	407329-0016	468112-0000		
404760-0026	ALLIS CHALMERS	407329-0016	468112-0000		404760-0021
404760-0027	ALLIS CHALMERS	407329-0016	468112-0000		404760-0021
404760-0028	ALLIS CHALMERS	407329-0016	468112-0000		
T1820					
402950-0001					402590-0001
T1838					
406820-0001	MURPHY DIESEL	406468-0002	468112-0000		
406820-0002	MURPHY DIESEL	406468-0002	468112-0000		
T1851					
407500-0001	ALLIS CHALMERS	407329-0020	468112-0000		407500-0003
407500-0002	ALLIS CHALMERS	407329-0020	468112-0000		407500-0003

407500-0003	ALLIS CHALMERS	407329-0016	468112-0000		
407500-0004	ALLIS CHALMERS	407329-0016	468112-0000		407500-0003
T1857					
408780-0001	CATERPILLAR	407329-0013	468112-0000		
408780-0002	CATERPILLAR	407329-0013	468112-0000		
T1865					
405670-0010	DETROIT DIESEL	407329-0023	468112-0000		
405670-0011	DETROIT DIESEL	407329-0023	468112-0000	1,70	
405670-0012	DETROIT DIESEL	407329-0023	468112-0000		
T1867					
406400-0001	CATERPILLAR		468112-0000		406400-0003
<u>406400-0002</u>	CATERPILLAR	407329-0014	468112-0000		406400-0003
<u>406400-0003</u>	CATERPILLAR	407329-0014	468112-0000		
T1870					
<u>406750-0002</u>	CATERPILLAR	407329-0014	468112-0000		
<u>406750-0003</u>	CATERPILLAR	407329-0014	468112-0000		
T1872					
406500-0001	CATERPILLAR		468112-0000		
T1878					
407470-0001	ROLLS ROYCE	407329-0004	468112-0000	1,05	
407470-0002	ROLLS ROYCE	407329-0004	468112-0000	1,38	
T1885					
408260-0001	CATERPILLAR	407329-0013	468112-0000		
T1899					
406270-0004	ROLLS ROYCE	406175-0000	468112-0000		
<p>TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.</p>					

T18A

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
T18A15					
408060-0001	CUMMINS	407645-0005	468107-0000	1,00	408060-0004
408060-0002	CUMMINS	407645-0005	468107-0000	1,00	408060-0004
<u>408060-0003</u>	CUMMINS	407645-0005	468107-0000	1,00	408060-0004
<u>408060-0004</u>	CUMMINS	407645-0005	468107-0000	1,00	
T18A31					
408690-0001	DETROIT DIESEL	407302-0001	468107-0000	1,29	
T18A40					
407370-0001	DETROIT DIESEL	407302-0001	468107-0000	1,14	407370-0006
407370-0002	DETROIT DIESEL	407302-0001	468107-0000	1,70	407370-0007
407370-0003	DETROIT DIESEL	407302-0001	468107-0000	1,50	407370-0008
407370-0004	DETROIT DIESEL	407302-0001	468107-0000	1,32	407370-0009
<u>407370-0005</u>	DETROIT DIESEL	407302-0001	468107-0000	1,00	407370-0010
<u>407370-0006</u>	DETROIT DIESEL	407302-0005	468107-0000	1,14	
<u>407370-0007</u>	DETROIT DIESEL	407302-0005	468107-0000	1,70	
<u>407370-0008</u>	DETROIT DIESEL	407302-0005	468107-0000	1,50	
<u>407370-0009</u>	DETROIT DIESEL	407302-0005	468107-0000	1,32	
<u>407370-0010</u>	DETROIT DIESEL	407302-0005	468107-0000	1,00	
T18A52					
466988-0001	HYPERBAR	409095-0079	468107-0000	1,70	
T18A53					
454057-0001			468106-0000		
454057-0002			468106-0000		
454057-0003		409095-0080	468106-0000		
454057-0006		409095-0030	468106-0000		
454057-0007			468106-0000		
T18A54					
454179-0001		409095-0091			
T18A55					
465038-0001	CUMMINS	409095-0005	468106-0000	1,32	465038-0005
465038-0002	CUMMINS	409095-0005	468106-0000	1,40	465038-0006
465038-0003	CUMMINS	409095-0005	468106-0000	1,32	465126-0017
<u>465038-0004</u>	CUMMINS	409095-0005	468106-0000	1,22	465126-0012
<u>465038-0005</u>	CUMMINS	409095-0034	468106-0000	1,32	
<u>465038-0006</u>	CUMMINS	409095-0034	468106-0000	1,40	
T18A66					
<u>466166-0001</u>	CUMMINS	409095-0033	468106-0000	1,40	

466166-0002	CUMMINS	409095-0033	468106-0000	1,40	
466166-0003	CUMMINS	409095-0033	468106-0000	1,62	
466166-0004	CUMMINS	409095-0033	468106-0000	1,62	
T18A67					
466322-0001	S.A.C.M.	409095-0044	468107-0000	1,62	
466322-0002	S.A.C.M.	409095-0044	468107-0000	1,62	
T18A68					
466708-0001	DORMAN	409095-0075	468107-0000	1,14	466708-0002
466708-0002	DORMAN	409095-0075	468107-0000	1,14	466708-0002
T18A69					
466034-0001	SHINKO	409095-0029	468107-0000	1,22	
466034-0002	SHINKO	409095-0040	468107-0000	1,06	
T18A70					
408540-0001	WAUKESHA	407813-0004	468107-0000		
408540-0003	WAUKESHA	407813-0004	468107-0000	1,70	
408540-0005	WAUKESHA	407813-0004	468107-0000		
408540-0006	WAUKESHA	407813-0004	468107-0000		
408540-0007	WAUKESHA	407813-0004	468107-0000		
408540-0008	WAUKESHA	407813-0004	468107-0000		
408540-0009	WAUKESHA	407813-0004	468107-0000		
408540-0010	WAUKESHA	407813-0004	468107-0000		
408540-0011	WAUKESHA	407813-0004	468107-0000		
408540-0012	WAUKESHA	407813-0004	468107-0000		
408540-0013	WAUKESHA	407813-0004	468107-0000		
T18A71					
408710-0002	WAUKESHA	409095-0007	468107-0000	1,14	
408710-0003	WAUKESHA	409095-0007	468107-0000	1,14	
408710-0004	WAUKESHA	409095-0021	468107-0000	1,14	
408710-0005	WAUKESHA	409095-0021	468107-0000	1,14	
T18A72					
408670-0003	WAUKESHA	407813-0006	468107-0000	1,70	408670-0004
408670-0004	WAUKESHA	407813-0006	468107-0000	1,70	
T18A73					
408820-0001	WAUKESHA	407813-0008	468106-0000	1,70	408820-0002
408820-0002	WAUKESHA	407813-0008	468106-0000	1,70	
408820-0003	CUMMINS	409095-0002	468106-0000	1,40	408820-0017
408820-0004	CUMMINS	409095-0002	468106-0000	1,40	408820-0017
408820-0005	CUMMINS	409095-0002	468106-0000	1,40	408820-0017
408820-0006	WAUKESHA	407813-0008	468106-0000	1,70	408820-0007
408820-0007	WAUKESHA	407813-0008	468106-0000	1,70	
408820-0009	CUMMINS	409095-0002	468106-0000	1,40	408820-0017
408820-0010	CUMMINS	409095-0002	468106-0000	1,40	

<u>408820-0011</u>	CUMMINS	409095-0004	468106-0000	1,32	408820-0016
<u>408820-0012</u>	CUMMINS	409095-0004	468106-0000	1,40	465126-0019
<u>408820-0013</u>	CUMMINS	409095-0004	468106-0000	1,22	
408820-0014	WAUKESHA	409095-0022	468106-0000	0,85	408820-0015
408820-0015	WAUKESHA	409095-0022	468106-0000	0,85	
<u>408820-0016</u>	CUMMINS	409095-0032	468106-0000	1,32	
408820-0017	CUMMINS	409095-0035	468106-0000	1,40	
408820-0018	WAUKESHA	408713-0016	468106-0000	1,00	
<u>408820-0019</u>	WAUKESHA	408713-0016	468106-0000	1,00	408820-0018
408820-0020	WAUKESHA	408713-0008	468106-0000	1,32	
408820-0021	WAUKESHA	408713-0008	468106-0000	1,32	408820-0020
408820-0022	WAUKESHA	408713-0016	468106-0000	1,00	408820-0018
408820-0023	WAUKESHA	408713-0016	468106-0000	1,00	408820-0018
408820-0024	WAUKESHA	408713-0008	468106-0000	1,32	408820-0020
408820-0025	WAUKESHA	408713-0008	468106-0000	1,32	408820-0020
408820-0026	WAUKESHA	409095-0066	468106-0000	1,14	
408820-0027	WAUKESHA	408713-0017	468106-0000	1,00	
<u>408820-0028</u>	WAUKESHA	409095-0066	468106-0000	1,00	
<u>408820-0029</u>	WAUKESHA	409095-0076	468106-0000	1,32	
408820-0030	WAUKESHA	409095-0077	468106-0000	1,14	
408820-0031	WAUKESHA	409095-0076	468106-0000	1,50	
T18A74					
409780-0001		407645-0003	468107-0000		
409780-0002		407645-0003	468107-0000		
409780-0003	DETROIT DIESEL	407645-0003	468107-0000	1,50	
T18A75					
409550-0001	KIRLOSKAR	407813-0009	468107-0000	1,70	
T18A76					
409820-0001	DETROIT DIESEL	407302-0004	468107-0000	1,50	
T18A77					
409810-0001	CUMMINS	407645-0004	468106-0000	1,32	409810-0006
409810-0002	CUMMINS	407645-0004	468106-0000	1,32	409810-0006
409810-0003	CUMMINS	407645-0004	468106-0000	1,32	409810-0006
409810-0004	CUMMINS	409095-0003	468106-0000	1,32	409810-0006
409810-0005	CUMMINS	409095-0003	468106-0000	1,32	465126-0017
409810-0006	CUMMINS	409095-0036	468106-0000	1,32	
T18A81					
<u>465066-0001</u>	DORMAN	407645-0008	468107-0000	2,00	
465066-0002	DORMAN	407645-0008	468107-0000	1,70	
T18A82					
465068-0001	DORMAN	407645-0009	468107-0000	1,70	
465068-0002	DORMAN	407645-0009	468107-0000	1,32	

465068-0003		407645-0012	468107-0000	1,50	
T18A83					
465364-0001	RUSTON PAXMAN	409095-0012	468107-0000	1,70	
465364-0002	RUSTON PAXMAN	409095-0019	468107-0000	1,70	
<u>465364-0003</u>	CUMMINS	409095-0027	468107-0000	2,00	
465364-0004	RUSTON PAXMAN	409095-0042	468107-0000	2,00	
465364-0005	CUMMINS	409095-0043	468107-0000	2,00	
465364-0006	DORMAN	409095-0044	468107-0000	1,50	
465364-0007	DORMAN	409095-0070	468107-0000	1,50	
465364-0008	DORMAN	409095-0070	468107-0000	1,70	
T18A85					
465574-0001	CUMMINS	409095-0017	468107-0000	1,70	
T18A86					
465822-0001	S.A.C.M.	407645-0013	468107-0000	1,40	465934-0004
465822-0002	S.A.C.M.	407645-0013	468107-0000	1,40	
465822-0003	S.A.C.M.	407645-0013	468107-0000	1,40	
T18A87					
465934-0001		409095-0025	468106-0000		
465934-0002	S.A.C.M.	409095-0030	468106-0000	1,62	
465934-0003	S.A.C.M.	409095-0031	468106-0000	1,62	
465934-0004	S.A.C.M.	407645-0013	468106-0000	1,40	
465934-0005	S.A.C.M.	407645-0013	468106-0000	1,40	465934-0004
465934-0006	S.A.C.M.	407645-0013	468106-0000	1,40	465934-0004
465934-0007	ISOTTA	409095-0071	468106-0000		
465934-0008	S.A.C.M.	409095-0074	468106-0000	1,06	
465934-0009	ISOTTA	409095-0071	468106-0000		
T18A88					
<u>466000-0001</u>	CUMMINS	409095-0027	468107-0000	2,30	466000-0002
466000-0002	CUMMINS	409095-0069	468107-0000	2,30	
T18A90					
409750-0001	DETROIT DIESEL	408685-0001	468107-0000	1,50	
409750-0002	DETROIT DIESEL	408685-0001	468107-0000		
<u>409750-0003</u>	DETROIT DIESEL	408685-0001	468107-0000	1,32	
<u>409750-0004</u>	DETROIT DIESEL	408685-0004	468107-0000	1,32	
T18A93					
465790-0001	WAUKESHA	409095-0001	468107-0000	1,70	
465790-0002	WAUKESHA	409095-0001	468107-0000	2,00	
465790-0003	WAUKESHA	409095-0010	468107-0000	1,70	
T18A94					
465950-0001	DETROIT DIESEL	409095-0008	468107-0000	1,32	
T18A95					
465126-0001	CUMMINS	409095-0006	468106-0000	1,40	465126-0012

465126-0002	CUMMINS	409095-0006	468106-0000	1,32	465126-0016
465126-0003	CUMMINS	409095-0013	468106-0000	1,70	465436-0001
465126-0004	CUMMINS	409095-0018	468106-0000	1,40	465126-0012
465126-0005	CUMMINS	409095-0018	468106-0000	1,62	465126-0014
465126-0006	CUMMINS	409095-0028	468106-0000	1,62	465126-0020
465126-0007	CUMMINS	409095-0018	468106-0000	1,32	465126-0016
465126-0008	CUMMINS	409095-0018	468106-0000	1,50	465126-0017
465126-0009	CUMMINS	409095-0028	468106-0000	1,32	465126-0018
465126-0010	CUMMINS	409095-0026	468106-0000	1,62	
465126-0011	CUMMINS	409095-0033	468106-0000	1,40	
465126-0012	CUMMINS	409095-0033	468106-0000	1,40	
465126-0013	CUMMINS	409095-0033	468106-0000	1,62	
465126-0014	CUMMINS	409095-0033	468106-0000	1,62	
465126-0015	CUMMINS	409095-0028	468106-0000	1,62	465126-0020
465126-0016	CUMMINS	409095-0033	468106-0000	1,32	
465126-0017	CUMMINS	409095-0033	468106-0000	1,50	
465126-0018	CUMMINS	409095-0028	468106-0000	1,32	465126-0021
465126-0019	CUMMINS	409095-0033	468106-0000	1,14	
465126-0020	CUMMINS	409095-0028	468106-0000	1,62	
465126-0021	CUMMINS	409095-0028	468106-0000	1,32	
465126-0022	CUMMINS	409095-0033	468106-0000	1,32	
465126-0023	CUMMINS	409095-0026	468106-0000	1,70	
465126-0024	CUMMINS	409095-0068	468106-0000	1,62	
T18A96					
465282-0001	WAUKESHA	409095-0011	468107-0000	2,00	
465282-0002	WAUKESHA	409095-0015	468107-0000	1,32	
465282-0003	WAUKESHA	409095-0016	468107-0000	1,70	
465282-0004	WAUKESHA	409095-0041	468107-0000	1,50	
465282-0005	WAUKESHA	409095-0016	468107-0000	2,00	
465282-0006	WAUKESHA	409095-0011	468107-0000	1,32	
465282-0007	WAUKESHA	409095-0067	468107-0000	1,50	
465282-0008	WAUKESHA	409095-0011	468107-0000	1,70	
465282-0009	WAUKESHA	409095-0078	468107-0000		
T18A97					
465402-0001	NIIGATA	407645-0010	468107-0000	1,14	
465402-0002	NIIGATA	407645-0011	468107-0000	1,00	
465402-0003	NIIGATA	407645-0011	468107-0000	1,14	
465402-0004	NIIGATA	407645-0010	468107-0000	1,00	
T18A98					
465436-0001	CUMMINS	409095-0013	468106-0000	1,70	
465436-0002	CUMMINS	409095-0014	468106-0000	1,70	
465436-0003	CUMMINS	409095-0013	468106-0000	1,50	

<u>465436-0004</u>	CUMMINS	409095-0014	468106-0000	1,50	
465436-0005	CUMMINS	409095-0037	468106-0000	1,70	465436-0010
465436-0006	CUMMINS	409095-0038	468106-0000	1,70	465436-0011
465436-0007	CUMMINS	409095-0037	468106-0000	1,50	465436-0012
<u>465436-0008</u>	CUMMINS	409095-0038	468106-0000	1,50	465436-0013
465436-0009	CUMMINS	409095-0028	468106-0000	1,50	
465436-0010	CUMMINS	409095-0072	468106-0000	1,70	
<u>465436-0011</u>	CUMMINS	409095-0073	468106-0000	1,70	
465436-0012	CUMMINS	409095-0072	468106-0000	1,50	
<u>465436-0013</u>	CUMMINS	409095-0073	468106-0000	1,50	

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

T18C

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
T18C01					
465026-0001	TELEDYNE	409415-0001	468106-0000	1,50	
465026-0002	TELEDYNE	409415-0001	468106-0000	1,50	
465026-0003	TELEDYNE	409415-0001	468106-0000	1,50	
465026-0004	TELEDYNE	409415-0001	468106-0000	1,50	
465026-0005	TELEDYNE	409415-0001	468106-0000	1,50	
465026-0006	TELEDYNE	409415-0001	468106-0000	1,50	
T18C02					
466392-0001	TELEDYNE	409415-0001	468106-0000	1,50	
466392-0002	TELEDYNE	409415-0001	468106-0000	1,50	
466392-0003	TELEDYNE	409415-0001	468106-0000	1,50	
466392-0004	TELEDYNE	409415-0001	468106-0000	1,50	
466392-0005	TELEDYNE	409415-0001	468106-0000	1,50	
466392-0006	TELEDYNE	409415-0001	468106-0000	1,50	
466392-0007	TELEDYNE	409415-0001	468106-0000	1,50	
466392-0008	TELEDYNE	409415-0001	468106-0000	1,50	

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMaster**Catálogo Garrett 2005****Garrett****TL18A**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TL18A01					
454115-0003	S.A.C.M.	409095-0083	468106-0000		

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMaster

Catálogo **Garrett 2005**

Garrett

TW18

Ha habido un error.

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMaster**Catálogo Garrett 2005****Garrett****T19**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
T1900					
405680-0001	DETROIT DIESEL	405175-0001			
405680-0002	DETROIT DIESEL				

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMasterCatálogo **Garrett 2005****Garrett****T19A**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
T19A40					
407530-0001	DETROIT DIESEL	407302-0002	468107-0000	1,29	
407530-0002	DETROIT DIESEL	407302-0002	468107-0000	1,50	
407530-0003	DETROIT DIESEL	407302-0002	468107-0000	1,70	
407530-0004	DETROIT DIESEL	407302-0002	468107-0000	1,50	

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
 Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMaster**Catálogo Garrett 2005****Garrett****TB19**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TB19					
714438-0002		431876-0019			
TB1901					
466941-0001	NISSAN	431876-0092	709143-0001	0,35	466941-0002
466941-0002	NISSAN	431876-0092	709143-0001	0,35	
TB1902					
466943-0001	NISSAN	431876-0092	709143-0001	0,35	
TB1903					
466947-0001	NISSAN	431876-0093	709143-0001	0,35	

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
 Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TB22

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TB2201					
465937-0001	NISSAN				
TB2202					
465935-0001	NISSAN				
TB2203					
466027-0001	NISSAN				
TB2204					
466025-0001	NISSAN				
TB2205					
466077-0001	ONAN	446670-0001	709143-0001	0,55	
466077-0002	ONAN	446670-0001	709143-0001	0,42	
466077-0003	ONAN	446670-0001	709143-0001	0,42	466077-0002
TB2206					
466081-0001	NISSAN	431876-0031	709143-0001	0,54	466252-0001
466081-0002	NISSAN	431876-0031	709143-0001	0,54	
466081-0003	NISSAN	431876-0041	709143-0001	0,54	
466081-0004	NISSAN		709143-0001		
466081-0005	NISSAN	431876-0041	709143-0001	0,54	
466081-0006	NISSAN		709143-0001		
TB2207					
466083-0001	NISSAN	431876-0031	709143-0001	0,54	
466083-0002	NISSAN	431876-0031	709143-0001	0,54	
466083-0003	NISSAN	431876-0041	709143-0001	0,54	466083-0007
<u>466083-0004</u>	NISSAN	431876-0041	709143-0001	0,54	466083-0006
466083-0005	NISSAN	431876-0041	709143-0001	0,54	466083-0007
<u>466083-0006</u>	NISSAN	431876-0070	709143-0001	0,54	
<u>466083-0007</u>	NISSAN	431876-0070	709143-0001	0,54	
TB2208					
466079-0002	NISSAN	431876-0031	709143-0001	0,63	466135-0001
<u>466079-0003</u>	NISSAN	431876-0031	709143-0001	0,63	
466079-0004	NISSAN	431876-0041	709143-0001	0,63	
466079-0005	NISSAN		709143-0001	0,63	
466079-0006	NISSAN	431876-0041	709143-0001	0,63	
466079-0007	NISSAN		709143-0001	0,63	
TB2209					
466073-0001	NISSAN	431876-0031	709143-0001	0,63	
466073-0002	NISSAN	431876-0031	709143-0001	0,63	
466073-0003	NISSAN	431876-0031	709143-0001	0,63	

466073-0004	NISSAN	431876-0041	709143-0001	0,63	466073-0008
<u>466073-0005</u>	NISSAN	431876-0041	709143-0001	0,63	466073-0007
466073-0006	NISSAN	431876-0041	709143-0001	0,63	466073-0008
<u>466073-0007</u>	NISSAN	431876-0070	709143-0001	0,63	
466073-0008	NISSAN	431876-0070	709143-0001	0,63	

TB2210

<u>466135-0001</u>	NISSAN	431876-0041	709143-0001	0,63	466135-0003
466135-0002	NISSAN	431876-0041	709143-0001	0,63	466135-0004
<u>466135-0003</u>	NISSAN	431876-0070	709143-0001	0,63	
466135-0004	NISSAN	431876-0070	709143-0001	0,63	466135-0005
466135-0005	NISSAN	431876-0070	709143-0001	0,63	

TB2211

<u>466252-0001</u>	NISSAN	431876-0041	709143-0001	0,54	466252-0003
466252-0002	NISSAN	431876-0041	709143-0001	0,54	466252-0004
<u>466252-0003</u>	NISSAN	431876-0070	709143-0001	0,54	
466252-0004	NISSAN	431876-0070	709143-0001	0,54	466252-0005
466252-0005	NISSAN	431876-0070	709143-0001	0,54	

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMasterCatálogo **Garrett 2005****Garrett****T24**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
T2410					
404510-0002	CATERPILLAR		468116-0000		
404510-0003	CATERPILLAR	404527-0001	468116-0000		

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
 Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TA25

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TA2501					
<u>466874-0001</u>	JOHN DEERE	443854-0082	709143-0001	0,68	466874-0005
466874-0002	JOHN DEERE	443854-0061	709143-0001	0,68	466874-0005
<u>466874-0003</u>	JOHN DEERE	443854-0061	709143-0001	0,68	466874-0005
466874-0004	JOHN DEERE	443853-0034	709342-0001	0,68	466874-0005
<u>466874-0005</u>	JOHN DEERE	443853-0034	709342-0001	0,68	
TA2502					
465477-0001	SAME	443854-0061	709143-0001	0,68	
TA2503					
454109-0001	IVECO	443853-0034	709342-0001	0,68	
TA2505					
454163-0001	FIAT ALLIS	443854-0141	709143-0001	0,86	
454163-0002	FIAT ALLIS	443854-0145	709143-0001	0,64	

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TB25

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TB25					
<u>452129-0001</u>	NISSAN	443854-0125	709143-0001	0,49	452129-0003
<u>452129-0002</u>	NISSAN	443854-0125	709143-0001	0,49	452129-0003
<u>452129-0003</u>	NISSAN	443854-0125	709143-0001	0,49	
TB25					
<u>452162-0001</u>	NISSAN	431876-0100	709143-0001		
<u>452162-0002</u>	NISSAN	431876-0100	709143-0001		
<u>452162-0003</u>	NISSAN	443854-0158	709143-0001		
<u>452162-0004</u>	NISSAN	443854-0158	709143-0001		
<u>452162-0007</u>	NISSAN	431876-0100	709143-0001		
TB25					
<u>452218-0001</u>	LOTUS	443854-0146	709143-0001		
TB25					
<u>454062-0002</u>	RENAULT	443854-0096	709143-0001	0,41	700467-0001
<u>454062-0003</u>	RENAULT	443854-0142	709143-0001	0,41	700467-0001
<u>454062-0004</u>	RENAULT	443854-0151	709143-0001	0,41	
TB25					
<u>454217-0001</u>		443854-0163	709143-0001		
TB25					
<u>700467-0001</u>	RENAULT	443854-0151	709143-0001	0,41	
TB25					
<u>704205-0001</u>		443854-0205	709143-0001	0,49	
<u>704205-0002</u>		443854-0205	709143-0001		
TB25					
<u>709390-0001</u>	BMW	443854-0198	709143-0001	0,84	
TB25					
<u>723582-0001</u>		431876-0141	709143-0001		
TB2502					
<u>466480-0001</u>	NISSAN	430425-0020	709342-0001	0,49	466480-0008
<u>466480-0002</u>	NISSAN	430425-0036	709342-0001	0,49	466480-0008
<u>466480-0003</u>	NISSAN	431876-0007	709143-0001	0,49	466480-0008
<u>466480-0004</u>	NISSAN	431876-0007	709143-0001	0,49	466480-0008
<u>466480-0005</u>	NISSAN	431876-0018	709143-0001	0,49	466480-0008
<u>466480-0006</u>	NISSAN	431876-0024	709143-0001	0,49	466480-0008
<u>466480-0007</u>	NISSAN	431876-0024	709143-0001	0,49	466480-0008
<u>466480-0008</u>	NISSAN	431876-0064	709143-0001	0,49	
TB2503					

466494-0002	NISSAN	430425-0036	709342-0001		
466494-0003	NISSAN	431876-0007	709143-0001		
TB2504					
466546-0002	NISSAN	430425-0036	709342-0001	0,49	466546-0008
466546-0003	NISSAN	431876-0007	709143-0001	0,49	466546-0008
466546-0004	NISSAN	431876-0007	709143-0001	0,49	466546-0008
466546-0005	NISSAN	431876-0018	709143-0001	0,49	466546-0008
466546-0006	NISSAN	431876-0024	709143-0001	0,49	466546-0008
466546-0007	NISSAN	431876-0064	709143-0001	0,49	466546-0008
466546-0008	NISSAN	431876-0064	709143-0001	0,49	
TB2505					
466548-0001	NISSAN	430425-0020	709342-0001	0,49	466548-0014
466548-0002	NISSAN	430425-0020	709342-0001	0,49	466548-0014
466548-0003	NISSAN	430425-0020	709342-0001	0,49	466548-0014
466548-0004	NISSAN	431876-0006	709143-0001	0,49	466548-0014
466548-0005	NISSAN	431876-0007	709143-0001	0,49	466548-0014
466548-0007	NISSAN	431876-0007	709143-0001	0,49	466548-0014
466548-0008	NISSAN	431876-0007	709143-0001	0,49	466548-0014
466548-0009	NISSAN	431876-0018	709143-0001	0,49	466548-0014
466548-0010	NISSAN	431876-0018	709143-0001	0,49	466548-0014
466548-0011	NISSAN	431876-0024	709143-0001	0,49	466548-0014
466548-0012	NISSAN	431876-0064	709143-0001	0,49	466548-0014
466548-0013	NISSAN	431876-0064	709143-0001	0,49	466548-0014
<u>466548-0014</u>	NISSAN	431876-0064	709143-0001	0,49	
TB2506					
466876-0001	PONTIAC	430425-0032	709342-0001	0,49	
TB2508					
<u>466888-0001</u>	CITROEN	443854-0063	709143-0001	0,49	
TB2509					
466974-0001	FIAT	443854-0005	709143-0001	0,49	466974-0010
466974-0002	FIAT	443854-0005	709143-0001	0,49	466974-0010
466974-0003	FIAT	443854-0020	709143-0001	0,49	466974-0009
466974-0004	FIAT	443854-0020	709143-0001	0,49	
<u>466974-0005</u>	FIAT	443854-0098	709143-0001	0,49	466974-0010
<u>466974-0006</u>	FIAT	443854-0101	709143-0001	0,49	466974-0009
<u>466974-0007</u>	FIAT	443854-0116	709143-0001	0,49	
<u>466974-0008</u>	FIAT	443854-0098	709143-0001	0,49	
<u>466974-0009</u>	FIAT	443854-0116	709143-0001	0,49	
<u>466974-0010</u>	FIAT	443854-0116	709143-0001	0,49	
466974-0011	FIAT	443854-0132	709143-0001		
466974-0012	FIAT	443854-0132	709143-0001		
466974-0013	FIAT	443854-0132	709143-0001		

TB2510					
<u>466880-0001</u>	MERCEDES	443854-0002	709143-0001	0,49	465587-0002
<u>466880-0002</u>	MERCEDES	443854-0038	709143-0001	0,49	465587-0002
<u>466880-0003</u>	MERCEDES	443854-0043	709143-0001	0,49	465587-0002
TB2511					
466852-0001	MERCEDES	443854-0002	709143-0001	0,49	
TB2513					
<u>465247-0001</u>	CITROEN	443854-0063	709143-0001	0,49	
TB2514					
<u>465555-0002</u>	BMW	443854-0030	709143-0001	0,41	465555-0003
<u>465555-0003</u>	BMW	443854-0117	709143-0001	0,41	
TB2518					
466898-0001	ISUZU	430425-0038	709342-0001	0,89	
466898-0002	ISUZU	430425-0039	709342-0001	0,89	466898-0008
466898-0003	ISUZU	430425-0046	709342-0001	0,89	466898-0008
466898-0005	ISUZU	430425-0046	709342-0001	0,89	466898-0009
466898-0006	ISUZU	430425-0055	709342-0001	0,89	466898-0008
466898-0007	ISUZU	430425-0055	709342-0001	0,89	466898-0009
466898-0008	ISUZU	430425-0060	709342-0001	0,89	
466898-0009	ISUZU	430425-0060	709342-0001	0,89	
TB2519					
465667-0001	NISSAN	431876-0019	709143-0001	0,64	465667-0009
465667-0002	NISSAN	431876-0019	709143-0001	0,49	465667-0010
465667-0003	NISSAN	431876-0025	709143-0001	0,49	465667-0010
465667-0004	NISSAN	431876-0025	709143-0001	0,49	465667-0010
465667-0005	NISSAN	431876-0049	709143-0001	0,64	465667-0009
465667-0006	NISSAN	431876-0049	709143-0001	0,49	465667-0010
465667-0007	NISSAN	431876-0049	709143-0001	0,64	465667-0009
465667-0008	NISSAN	431876-0049	709143-0001	0,49	465667-0010
465667-0009	NISSAN	431876-0071	709143-0001	0,64	
465667-0010	NISSAN	431876-0071	709143-0001	0,49	
TB2520					
465723-0001	NISSAN	444321-0003	709143-0001	0,86	
465723-0002	NISSAN	444321-0005	709143-0001	0,86	
465723-0003	NISSAN	444321-0007	709143-0001	0,86	466723-0004
465723-0004	NISSAN	444321-0009	709143-0001	0,86	
TB2521					
465365-0001	PONTIAC	430425-0032	709342-0001	0,49	
465365-0002	PONTIAC	430425-0032	709342-0001	0,49	
TB2522					
465749-0001	PONTIAC	430425-0032	709342-0001	0,49	
TB2523					

465767-0001	NISSAN	431876-0019	709143-0001	0,64	
465767-0002	NISSAN	431876-0019	709143-0001	0,49	465767-0006
<u>465767-0003</u>	NISSAN	431876-0025	709143-0001	0,49	465767-0006
465767-0004	NISSAN	431876-0049	709143-0001	0,49	465767-0006
465767-0005	NISSAN	431876-0049	709143-0001	0,49	465767-0006
465767-0006	NISSAN	431876-0071	709143-0001	0,49	
TB2524					
465135-0001	PERKINS	443854-0016	709143-0001	0,89	
TB2525					
<u>465795-0001</u>	NISSAN	431876-0021	709143-0001	0,64	465795-0004
465795-0002	NISSAN	431876-0026	709143-0001	0,64	465795-0004
<u>465795-0003</u>	NISSAN	431876-0050	709143-0001	0,64	465795-0004
<u>465795-0004</u>	NISSAN	431876-0072	709143-0001	0,64	
TB2526					
465675-0001	ISUZU	430425-0043	709342-0001	0,67	465675-0003
465675-0002	ISUZU	430425-0043	709342-0001	0,67	465675-0003
465675-0003	ISUZU	430425-0061	709342-0001	0,67	
TB2527					
<u>465941-0001</u>	NISSAN	431876-0025	709143-0001	0,49	465941-0005
465941-0002	NISSAN	431876-0025	709143-0001	0,49	465941-0005
465941-0003	NISSAN	431876-0049	709143-0001	0,49	465941-0005
<u>465941-0004</u>	NISSAN	431876-0049	709143-0001	0,49	465941-0005
<u>465941-0005</u>	NISSAN	431876-0071	709143-0001	0,49	
465941-0006	NISSAN	431876-0071	709143-0001	0,49	
465941-0007	NISSAN	431876-0071	709143-0001	0,49	
TB2528					
465939-0001	MC LAREN		709143-0001	0,68	465939-0002
465939-0002	MC LAREN	431876-0029	709143-0001	0,68	
TB2529					
<u>465181-0001</u>	SAAB	443854-0025	709143-0001	0,49	
<u>465181-0002</u>	SAAB	443854-0025	709143-0001	0,49	
TB2531					
465183-0002	SAAB	443854-0039	709143-0001	0,49	465183-0008
<u>465183-0003</u>	SAAB	443854-0046	709143-0001	0,49	465183-0006
465183-0004	SAAB	443854-0046	709143-0001	0,49	465183-0007
<u>465183-0005</u>	SAAB	443854-0055	709143-0001	0,49	465183-0008
<u>465183-0006</u>	SAAB	443854-0046	709143-0001	0,49	
465183-0007	SAAB	443854-0046	709143-0001	0,49	
<u>465183-0008</u>	SAAB	443854-0055	709143-0001	0,49	
TB2533					
<u>452022-0001</u>	NISSAN	443854-0044	709143-0001	0,49	

TB2534					
<u>465489-0001</u>	SOFIM	443854-0005	709143-0001	0,49	465489-0004
<u>465489-0002</u>	SOFIM	443854-0005	709143-0001	0,49	465489-0005
<u>465489-0003</u>	SOFIM	443854-0020	709143-0001	0,49	
<u>465489-0004</u>	SOFIM	443854-0098	709143-0001	0,49	
<u>465489-0005</u>	SOFIM	443854-0098	709143-0001	0,49	
TB2535					
<u>465445-0001</u>	MERCEDES	443853-0029	709342-0001	0,41	465445-0002
<u>465445-0002</u>	MERCEDES	443853-0033	709342-0001	0,41	
TB2536					
<u>465589-0001</u>	SOFIM	443854-0005	709143-0001	0,49	465589-0002
<u>465589-0002</u>	SOFIM	443854-0098	709143-0001	0,49	
<u>465589-0003</u>	SOFIM	443854-0098	709143-0001	0,49	
<u>465589-0004</u>	SOFIM	443854-0098	709143-0001	0,49	
TB2538					
<u>454054-0001</u>	ALFA/LANCIA	443854-0087	709143-0001	0,49	
<u>454054-0002</u>	ALFA/LANCIA	443854-0087	709143-0001	0,49	
TB2539					
<u>466075-0001</u>	NISSAN		709143-0001	0,64	466075-0004
<u>466075-0002</u>	NISSAN	431876-0033	709143-0001	0,64	466075-0004
<u>466075-0003</u>	NISSAN		709143-0001	0,64	466075-0004
<u>466075-0004</u>	NISSAN	431876-0065	709143-0001	0,64	
TB2540					
<u>466167-0001</u>	H.K.S.	466167-0001	709143-0001		
TB2541					
<u>466113-0001</u>	NISSAN	431876-0037	709143-0001	0,64	466113-0004
<u>466113-0002</u>	NISSAN		709143-0001	0,64	466113-0004
<u>466113-0003</u>	NISSAN	431876-0067	709143-0001	0,64	466113-0004
<u>466113-0004</u>	NISSAN	431876-0065	709143-0001	0,64	
TB2543					
<u>465169-0001</u>	VOLVO	443854-0034	709143-0001	0,64	465169-0003
<u>465169-0003</u>	VOLVO	443854-0034	709143-0001	0,64	
TB2544					
<u>452038-0001</u>	LOTUS	443854-0050	709143-0001	0,49	
TB2545					
<u>452039-0001</u>	LOTUS	443854-0050	709143-0001	0,49	
TB2547					
<u>466173-0001</u>	NISSAN	431876-0033	709143-0001		466176-0005
<u>466173-0002</u>	NISSAN		709143-0001		466176-0005
<u>466173-0003</u>	NISSAN	431876-0065	709143-0001		466176-0005
<u>466173-0004</u>	NISSAN	431876-0065	709143-0001		466176-0005

466173-0005	NISSAN	431876-0065	709143-0001		
TB2548					
<u>452044-0001</u>	PERKINS	443854-0060	709143-0001	0,49	
452044-0002	PERKINS	443854-0133	709143-0001	0,49	
<u>452044-0003</u>	PERKINS	443854-0122	709143-0001	0,49	
452044-0004	PERKINS	443854-0122	709143-0001	0,49	
TB2549					
454047-0001	SOFIM	443854-0081	709143-0001	0,49	
454047-0002	SOFIM	443854-0081	709143-0001	0,49	
TB2550					
465587-0001	MERCEDES	443854-0056	709143-0001	0,41	
<u>465587-0002</u>	MERCEDES	443854-0079	709143-0001	0,41	
TB2552					
466700-0001	BMW	443854-0023	709143-0001		
<u>466700-0002</u>	BMW	443854-0023	709143-0001	0,41	
TB2553					
<u>454023-0001</u>	VOLKSWAGEN	443854-0140	709143-0001	0,41	
454023-0002	VOLKSWAGEN	443854-0140	709143-0001	0,41	
TB2554					
<u>452052-0001</u>	AUSTIN ROVER	443854-0050	709143-0001	0,57	
TB2555					
<u>465199-0003</u>	AUSTIN ROVER	443854-0084	709143-0001	0,49	
465199-0004	VOLVO	443854-0084	709143-0001	0,49	
TB2556					
452058-0001	PERKINS	443854-0088	709143-0001	0,49	452058-0002
452058-0002	PERKINS	443854-0129	709143-0001	0,49	
TB2557					
<u>452047-0001</u>	NISSAN	431876-0048	709143-0001	0,49	
<u>452047-0002</u>	NISSAN	431876-0078	709143-0001	0,49	
<u>452047-0003</u>	NISSAN	431876-0099	709143-0001	0,49	
TB2558					
<u>452065-0002</u>	PERKINS	443854-0106	709143-0001	0,49	
<u>452065-0003</u>	PERKINS	443854-0106	709143-0001	0,49	
TB2559					
<u>452083-0001</u>	SAAB	443854-0055	709143-0001	0,49	
TB2560					
<u>454059-0004</u>	LANCIA	443854-0124	709143-0001	0,57	
TB2561					
454102-0002	ANDORIA	443854-0116	709143-0001		
TB2565					

<u>452073-0003</u>	PERKINS	443854-0122	709143-0001	0,49	
<u>452073-0004</u>	PERKINS	443854-0122	709143-0001	0,49	
<u>452073-0005</u>	PERKINS	443854-0122	709143-0001	0,49	
<u>452073-0006</u>	PERKINS	443854-0122	709143-0001	0,49	
TB2566					
<u>466491-0001</u>	MITSUBISHI		709143-0001	0,49	466491-0005
<u>466491-0002</u>	MITSUBISHI		709143-0001	0,49	466491-0006
<u>466491-0003</u>	MITSUBISHI	431876-0059	709143-0001	0,49	466491-0005
<u>466491-0004</u>	MITSUBISHI	431876-0059	709143-0001	0,49	466491-0006
<u>466491-0005</u>	MITSUBISHI	431876-0059	709143-0001	0,49	
<u>466491-0006</u>	MITSUBISHI	431876-0059	709143-0001	0,49	
TB2567					
<u>465439-0002</u>	CITROEN	443854-0068	709143-0001		454162-0001
TB2568					
<u>466409-0001</u>	ISUZU	430429-0059	709342-0001	0,67	466409-0002
<u>466409-0002</u>	ISUZU	430429-0059	709342-0001	0,67	
TB2569					
<u>452068-0001</u>	SAAB	443854-0093	709143-0001	0,49	
<u>452068-0002</u>	SAAB	443854-0093	709143-0001	0,49	
<u>452068-0003</u>	SAAB	443854-0093	709143-0001	0,49	
<u>452068-0004</u>	SAAB	443854-0093	709143-0001	0,49	
TB2571					
<u>452181-0001</u>	PERKINS	443854-0122	709143-0001	0,49	
TB2572					
<u>454162-0001</u>	CITROEN/ PEUGEOT	443854-0068	709143-0001	0,64	
TB2573					
<u>471021-0001</u>	NANJING MOTOR	443854-0153	709143-0001	0,49	471021-0009
<u>471021-0003</u>			709143-0001	0,49	471021-0009
<u>471021-0007</u>			709143-0001	0,49	471021-0009
<u>471021-0009</u>		443854-0192	709143-0001	0,49	
TB2574					
<u>479022-0001</u>	NISSAN	431876-0102	709143-0001	0,64	
TB2575					
<u>479037-0001</u>	NISSAN	431876-0102	709143-0001	0,64	
TB2577					
<u>471169-0006</u>	JOHN DEERE	431876-0129	709143-0001		
TB2580					
<u>703605-0001</u>	RENAULT	443854-0168	709143-0001	0,49	703605-0003
<u>703605-0002</u>	RENAULT	443854-0168	709143-0001	0,49	703605-0003
<u>703605-0003</u>	RENAULT	443854-0168	709143-0001		

TB25BB					
471171-0001	NISSAN	446179-0024		0,64	471171-0003
471171-0002	NISSAN	446179-0024		0,64	471171-0003
<u>471171-0003</u>	NISSAN	446179-0024		0,64	
471171-0004	NISSAN	446179-0035		0,64	471171-0005
471171-0005	NISSAN	446179-0035		0,64	
471171-0006	NISSAN	446179-0024		0,64	

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TD25

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TD25					
454150-0001	CITROEN	443824-0022	701826-0001	0,64	454150-0005
454150-0002	CITROEN	443824-0022	701826-0001	0,64	454150-0006
<u>454150-0003</u>	CITROEN	443824-0022	701826-0001	0,64	454150-0005
<u>454150-0004</u>	CITROEN	443824-0022	701826-0001	0,64	454150-0006
<u>454150-0005</u>	CITROEN	443824-0024	701826-0001	0,64	
<u>454150-0006</u>	CITROEN	443824-0024	701826-0001	0,64	
TD2501					
465599-0001	CHRYSLER	432416-0003	701826-0001		
465599-0002	CHRYSLER	432416-0005	701826-0001		
465599-0003	CHRYSLER	432416-0004	701826-0001		
465599-0004	CHRYSLER	432416-0007	701826-0001		
465599-0005	CHRYSLER	432416-0007	701826-0001		
465599-0006	CHRYSLER	432416-0007	701826-0001		
TD2502					
<u>465475-0001</u>	FIAT	443824-0009	701826-0001	0,64	
<u>465475-0002</u>	FIAT	443824-0014	701826-0001	0,64	
TD2503					
<u>454096-0001</u>	RENAULT	443824-0019	701826-0001		
TD2503					
702009-0001	FIAT	443824-0022	701826-0001		
<p>TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.</p>					

TurboMasterCatálogo **Garrett 2005****Garrett****VAT25**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
VAT2501					
454081-0001	PEUGEOT	443854-0111	709143-0001		465497-0003
VAT2501					
454103-0001	PEUGEOT	443854-0111	709143-0001		465497-0003
VAT2501					
465497-0003	PEUGEOT	443854-0111	709143-0001		

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
 Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMaster**Catálogo Garrett 2005****Garrett****VNT25**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
VNT25					
701900-0001	LANCIA	443824-0022	701826-0001		701900-0002
<u>701900-0002</u>	LANCIA	443824-0024	701826-0001		

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMasterCatálogo **Garrett 2005****Garrett****TE27**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TE2701					
466071-0001	NISSAN	431876-0030	709143-0001	0,48	466071-0002
466071-0002	NISSAN	431876-0032	709143-0001	0,48	
466071-0003	NISSAN	431876-0051	709143-0001	0,48	
466071-0004	NISSAN		709143-0001	0,48	466071-0005
466071-0005	NISSAN	431876-0060	709143-0001	0,48	
466071-0006	NISSAN	431876-0076	709143-0001	0,48	
466071-0007	NISSAN	431876-0030	709143-0001	0,48	

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
 Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TB28

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TB28					
700716-0001	ISUZU		709143-0001		700716-0006
700716-0003	ISUZU		709143-0001		
<u>700716-0004</u>	ISUZU	431876-0109	709143-0001		
<u>700716-0005</u>	ISUZU	431876-0109	709143-0001		
<u>700716-0006</u>	ISUZU	431876-0109	709143-0001		
<u>700716-0007</u>	ISUZU	431876-0109	709143-0001		
TB28					
<u>704689-0005</u>		431876-0116	709143-0001		
TB2802					
466085-0001	NISSAN	431876-0066	709143-0001		
TB2803					
466089-0001	NISSAN	431876-0038	709143-0001	0,64	466089-0004
466089-0003	NISSAN		709143-0001	0,64	466089-0004
466089-0004	NISSAN	431876-0068	709143-0001	0,64	
466089-0005	NISSAN	431876-0075	709143-0001	0,64	
466089-0006	NISSAN	431876-0079	709143-0001	0,64	
466089-0007	NISSAN	431876-0088	709143-0001	0,64	
TB2804					
<u>465997-0001</u>	NISSAN	431876-0066	709143-0001	0,86	465997-0004
465997-0002	NISSAN		709143-0001	0,86	465997-0004
465997-0003	NISSAN	431876-0066	709143-0001	0,86	465997-0004
<u>465997-0004</u>	NISSAN	431876-0066	709143-0001	0,86	
TB2807					
<u>452062-0002</u>	FORD	443853-0035	709342-0001	0,57	
<u>452062-0003</u>	FORD	443854-0107	709342-0001	0,57	
TB2808R					
<u>466541-0001</u>	NISSAN	446179-0012		0,64	
<u>466541-0004</u>	NISSAN	446179-0038		0,64	
TB2809					
<u>466543-0001</u>	NISSAN	431876-0056	709143-0001	0,64	466543-0002
<u>466543-0002</u>	NISSAN	431876-0056	709143-0001	0,64	
TB2810					
<u>454154-0001</u>	FIAT	443854-0136	709143-0001	0,49	
TB2810					
<u>702021-0001</u>	FIAT	443854-0136	709143-0001	0,49	
TB2810					

705547-0001	FIAT	443854-0136	709143-0001		
TB2812					
471024-0001	NISSAN	431876-0098	709143-0001	0,86	471024-0003
471024-0003	NISSAN	431876-0098	709143-0001	0,86	
TB2814					
479026-0001	NISSAN	431876-0104	709143-0001		
TB2815					
<u>471104-0001</u>	NISSAN	431876-0056	709143-0001	0,64	
TB2816					
479038-0001	NISSAN	431876-0079	709143-0001	0,64	
TB2818					
702365-0001			709143-0001		
702365-0005			709143-0001		
<u>702365-0009</u>	JIANGHUAI	443854-0220	709143-0001		
TB2820					
<u>711380-0010</u>	ASIA	443854-0216	709143-0001		
<p>TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.</p>					

T30

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
T3015					
403950-0001	DETROIT DIESEL				
T3021					
402300-0003	WAUKESHA	405646-0000	468116-0000	9,13	
402300-0004	WAUKESHA	405646-0000	468116-0000	9,13	
402300-0005	WAUKESHA	405646-0000	468116-0000	7,39	
402300-0006	WAUKESHA	405646-0000	468116-0000	9,13	
402300-0007	WAUKESHA	405646-0000	468116-0000	9,13	
402300-0008	WAUKESHA	405646-0000	468116-0000	9,13	
402300-0009	WAUKESHA	405646-0000	468116-0000	7,39	
402300-0010	WAUKESHA	405646-0000	468116-0000	7,39	
402300-0011	WAUKESHA	405646-0000	468116-0000	9,13	
402300-0012	WAUKESHA	405646-0000	468116-0000	6,24	
402300-0013	WAUKESHA	405646-0000	468116-0000	5,79	
402300-0014	WAUKESHA	405646-0000	468116-0000	7,39	
402300-0015	WAUKESHA	405646-0000	468116-0000	5,79	
402300-0016	WAUKESHA	405646-0000	468116-0000	9,36	
402300-0017	WAUKESHA	405646-0000	468116-0000	9,36	
402300-0018	WAUKESHA	405646-0000	468116-0000	9,36	
402300-0019	WAUKESHA	405646-0000	468116-0000	9,13	
402300-0020	WAUKESHA	405646-0000	468116-0000	9,13	
402300-0021	WAUKESHA	405646-0000	468116-0000	7,39	
402300-0022	WAUKESHA	405646-0000	468116-0000	7,39	
402300-0023	WAUKESHA	405646-0000	468116-0000	9,13	
402300-0024	WAUKESHA	405646-0000	468116-0000	9,13	
402300-0025	WAUKESHA	405646-0000	468116-0000	6,24	
402300-0026	WAUKESHA	405646-0000	468116-0000	9,13	
402300-0027	WAUKESHA	405646-0000	468116-0000	5,79	
402300-0028	WAUKESHA	405646-0000	468116-0000	5,79	
402300-0029	WAUKESHA	405646-0000	468116-0000	4,47	
402300-0030	WAUKESHA	405646-0000	468116-0000	4,47	
402300-0031	WAUKESHA	405646-0000	468116-0000	5,79	
402300-0032	WAUKESHA	405646-0000	468116-0000	6,24	
402300-0033	WAUKESHA	405646-0000	468116-0000	4,47	
402300-0034	WAUKESHA	405646-0000	468116-0000	8,30	
402300-0035	WAUKESHA	405646-0000	468116-0000	9,13	
402300-0036	WAUKESHA	405646-0000	468116-0000	4,47	
402300-0037	WAUKESHA	405646-0000	468116-0000	6,24	
402300-0038	WAUKESHA	405646-0000	468116-0000	7,39	

402300-0039	WAUKESHA	405646-0000	468116-0000	7,39	
402300-0040	WAUKESHA	405646-0000	468116-0000	8,30	
402300-0041	WAUKESHA	405646-0000	468116-0000	7,39	
402300-0042	WAUKESHA	405646-0000	468116-0000	9,36	
T3023					
402590-0003	WAUKESHA	405643-0000	468116-0000	5,79	
402590-0004	WAUKESHA	405643-0000	468116-0000	5,79	
402590-0006	WAUKESHA	405643-0000	468116-0000	4,01	
402590-0007	WAUKESHA	405643-0000	468116-0000	9,36	
402590-0008	WAUKESHA	405643-0000	468116-0000	9,36	
402590-0009	WAUKESHA	405643-0000	468116-0000	9,13	
402590-0010	WAUKESHA	405643-0000	468116-0000	9,13	
402590-0011	WAUKESHA	405643-0000	468116-0000	9,13	
402590-0012	WAUKESHA	405643-0000	468116-0000	9,36	
402590-0013	WAUKESHA	405643-0000	468116-0000	9,36	
402590-0014	WAUKESHA	405643-0000	468116-0000	7,39	
402590-0015	WAUKESHA	405643-0000	468116-0000	7,39	
402590-0016	WAUKESHA	405643-0000	468116-0000	7,39	
402590-0017	WAUKESHA	405643-0000	468116-0000	9,13	
402590-0018	WAUKESHA	405643-0000	468116-0000	9,13	
402590-0019	WAUKESHA	405643-0000	468116-0000	9,13	
402590-0020	WAUKESHA	405643-0000	468116-0000	9,13	
402590-0021	WAUKESHA	405643-0000	468116-0000	4,47	
402590-0022	WAUKESHA	405643-0000	468116-0000	4,47	
402590-0023	WAUKESHA	405643-0000	468116-0000	4,01	
402590-0024	WAUKESHA	405643-0000	468116-0000	4,01	
402590-0025	WAUKESHA	405643-0000	468116-0000	5,79	
402590-0026	WAUKESHA	405643-0000	468116-0000	5,79	
402590-0027	WAUKESHA	405643-0000	468116-0000	5,79	
402590-0028	WAUKESHA	405643-0000	468116-0000	9,13	
402590-0029	WAUKESHA	405643-0000	468116-0000	4,47	
402590-0030	WAUKESHA	405643-0000	468116-0000	4,01	
402590-0031	WAUKESHA	405643-0000	468116-0000	7,39	
402590-0032	WAUKESHA	405643-0000	468116-0000	5,79	
T3024					
402360-0000	CATERPILLAR		468116-0000		
402360-0001	CATERPILLAR	405383-0000	468116-0000	7,39	402360-0003
402360-0002	CATERPILLAR	405383-0000	468116-0000	6,24	402360-0004
402360-0003	CATERPILLAR	405383-0000	468116-0000	7,39	
402360-0004	CATERPILLAR	405383-0000	468116-0000	6,24	
402360-0005	CATERPILLAR	405383-0000	468116-0000	8,30	
402360-0006	CATERPILLAR	405383-0000	468116-0000	9,13	
402360-0007	CATERPILLAR	405383-0000	468116-0000	5,79	

402360-0008	CATERPILLAR	405383-0000	468116-0000	4,47	
402360-0009	CATERPILLAR	405383-0000	468116-0000	8,50	
T3030					
402620-0001	DETROIT DIESEL	404586-0002	468116-0000	4,01	
402620-0002	DETROIT DIESEL	404586-0002	468116-0000	4,01	
402620-0003	DETROIT DIESEL		468116-0000		
402620-0004	DETROIT DIESEL		468116-0000		
402620-0005	DETROIT DIESEL		468116-0000		
402620-0006	DETROIT DIESEL		468116-0000		
T3034					
404860-0001	DETROIT DIESEL	404237-0000	468116-0000	4,01	
404860-0002	DETROIT DIESEL	404237-0000	468116-0000	4,01	
404860-0003	DETROIT DIESEL	404237-0000	468116-0000		
404860-0004	DETROIT DIESEL	404237-0000	468116-0000		
404860-0005	DETROIT DIESEL	404237-0000	468116-0000		
404860-0006	DETROIT DIESEL	404237-0000	468116-0000	4,01	
404860-0007	DETROIT DIESEL	404237-0000	468116-0000	4,01	
404860-0008	DETROIT DIESEL	404237-0000	468116-0000	4,47	
404860-0009	DETROIT DIESEL	404237-0000	468116-0000	4,47	
<p>TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.</p>					

TA31

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TA31					
714460-0001	CATERPILLAR	409172-0134	468139-0000		
TA3101					
465354-0001	ALLIS CHALMERS		468139-0000		465354-0002
465354-0002	ALLIS CHALMERS	409172-0009	468139-0000	0,48	465354-0007
465354-0003	ALLIS CHALMERS	409172-0009	468139-0000	0,36	
465354-0004	ALLIS CHALMERS	409172-0010	468139-0000	0,63	
465354-0005	ALLIS CHALMERS	409172-0010	468139-0000	0,82	
465354-0006	WHITE	409172-0013	468139-0000	0,36	
465354-0007	ALLIS CHALMERS	409172-0009	468139-0000	0,48	
465354-0008	ALLIS CHALMERS	409172-0009	468139-0000	0,36	465354-0003
465354-0009	ALLIS CHALMERS	409172-0032	468139-0000	0,63	
465354-0010	ALLIS CHALMERS	409172-0032	468139-0000	0,82	
465354-0011	ALLIS CHALMERS	409172-0031	468139-0000	0,48	
465354-0012	ALLIS CHALMERS	409172-0031	468139-0000	0,36	
465354-0013	ALLIS CHALMERS	409172-0043	468139-0000	0,48	
465354-0014		409172-0059	468139-0000	0,48	
465354-0015		409172-0059	468139-0000	0,48	
TA3102					
<u>465506-0001</u>	JOHN DEERE	409172-0011	468139-0000	1,06	
465506-0002	JOHN DEERE	409172-0011	468139-0000	1,06	465506-0005
465506-0005	JOHN DEERE	409172-0011	468139-0000	1,06	
TA3103					
465636-0001	WAUKESHA	409172-0012	468139-0000	0,82	
465636-0002	J.I.CASE	409172-0015	468139-0000		
<u>465636-0003</u>	KOMATSU	409172-0035	468139-0000	0,82	465636-0203
465636-0004	KOMATSU	409172-0039	468139-0000	0,82	465636-0204
465636-0005	KOMATSU	409172-0035	468139-0000	0,82	465636-0205
465636-0006	KOMATSU	409172-0050	468139-0000	0,82	465636-0206
465636-0007	KOMATSU	409172-0035	468139-0000	0,82	465636-0207
<u>465636-0008</u>	KOMATSU	409172-0035	468139-0000	0,82	
<u>465636-0103</u>	KOMATSU	409172-0089	468139-0000	0,82	465636-0203
465636-0104	KOMATSU	409172-0090	468139-0000	0,82	465636-0204
465636-0105	KOMATSU	409172-0090	468139-0000	0,82	465636-0205
465636-0106	KOMATSU	409172-0091	468139-0000	0,82	465636-0206
465636-0107	KOMATSU	409172-0089	468139-0000	0,82	465636-0207
465636-0108	KOMATSU	409172-0089	468139-0000	0,82	465636-0208
465636-0109	KOMATSU	409172-0091	468139-0000	0,82	465636-0209
465636-0110	KOMATSU	409172-0090	468139-0000	0,82	465636-0210

465636-0111	KOMATSU	409172-0089	468139-0000	0,63	465636-0211
465636-0112	KOMATSU	409172-0090	468139-0000	0,82	465636-0212
465636-0113	KOMATSU	409172-0089	468139-0000	0,82	465636-0213
465636-0114	KOMATSU	409172-0092	468139-0000	0,82	465636-0214
465636-0115	KOMATSU	409172-0093	468139-0000	0,82	465636-0215
465636-0116	KOMATSU	409172-0088	468139-0000	0,82	465636-0216
465636-0117	KOMATSU	409172-0092	468139-0000	0,82	465636-0217
<u>465636-0118</u>	KOMATSU	409172-0097	468139-0000	1,06	
465636-0203	KOMATSU	409172-0101	468139-0000	0,82	
<u>465636-0204</u>	KOMATSU	409172-0102	468139-0000	0,82	
465636-0205	KOMATSU	409172-0102	468139-0000	0,82	
465636-0206	KOMATSU	409172-0103	468139-0000	0,82	
465636-0207	KOMATSU	409172-0101	468139-0000	0,82	
<u>465636-0208</u>	KOMATSU	409172-0101	468139-0000	1,06	
465636-0209	KOMATSU	409172-0103	468139-0000	0,82	
465636-0210	KOMATSU	409172-0102	468139-0000	0,82	
<u>465636-0211</u>	KOMATSU	409172-0101	468139-0000	0,63	
<u>465636-0212</u>	KOMATSU	409172-0102	468139-0000	0,48	
<u>465636-0213</u>	KOMATSU	409172-0101	468139-0000	1,06	
<u>465636-0214</u>	KOMATSU	409172-0104	468139-0000	0,82	
<u>465636-0215</u>	KOMATSU	409172-0105	468139-0000	0,82	
<u>465636-0216</u>	KOMATSU	409172-0103	468139-0000	0,82	
<u>465636-0217</u>	KOMATSU	409172-0104	468139-0000	1,06	
TA3104					
465698-0001	WHITE	409172-0014	468139-0000	0,63	
465698-0002	WHITE	409172-0014	468139-0000	0,82	
465698-0003	WHITE	409172-0014	468139-0000	0,63	465698-0001
465698-0004	WHITE	409172-0014	468139-0000	0,48	
465698-0005	WHITE	409172-0048	468139-0000	0,82	
TA3106					
465776-0001	VOLVO	409172-0025	468139-0000	1,06	
465776-0002	RUSTON & HORNSBY	409172-0025	468139-0000	1,06	
<u>465776-0003</u>	MOTOR IBERICA	409172-0026	468139-0000	1,06	
<u>465776-0004</u>	MOTOR IBERICA	409172-0026	468139-0000	1,06	
465776-0005	VOLVO	409172-0029	468139-0000	1,06	
465776-0006	VOLVO	409172-0049	468139-0000	0,82	
465776-0007	VOLVO	409172-0029	468139-0000	0,82	
465776-0008	VOLVO	409172-0051	468139-0000	1,06	
465776-0009	VOLVO	409172-0065	468139-0000	1,06	
465776-0010	VOLVO	409172-0086	468139-0000	1,06	
<u>465776-0011</u>	VOLVO	409172-0086	468139-0000	0,82	

TA3107					
<u>465778-0001</u>	VOLVO	409172-0025	468139-0000	1,06	
<u>465778-0002</u>	PERKINS	409172-0045	468139-0000	1,06	
<u>465778-0003</u>	PERKINS	409172-0045	468139-0000	1,06	465778-0002
<u>465778-0004</u>	PERKINS	409172-0046	468139-0000	0,82	
<u>465778-0005</u>	PERKINS	409172-0046	468139-0000	0,82	
<u>465778-0006</u>	PERKINS	409172-0045	468139-0000	1,06	465778-0002
<u>465778-0007</u>	PERKINS	409172-0046	468139-0000	0,82	465778-0004
465778-0008	VOLVO	409172-0029	468139-0000	1,06	
465778-0009	NAVISTAR	409172-0026	468139-0000	0,82	
465778-0010	NAVISTAR	409172-0034	468139-0000	0,82	
465778-0011	PERKINS	409172-0046	468139-0000	0,82	
465778-0012	NAVISTAR	409172-0042	468139-0000	1,20	
465778-0013	NAVISTAR	409172-0042	468139-0000	0,82	
465778-0014	VOLVO	409172-0029	468139-0000	1,06	
<u>465778-0015</u>	VOLVO	409172-0051	468139-0000	1,06	
465778-0016	PERKINS	409172-0045	468139-0000	1,06	
465778-0017	PERKINS	409172-0045	468139-0000	1,06	
<u>465778-0018</u>	PERKINS	409172-0046	468139-0000	0,82	
465778-0019	PERKINS	409172-0045	468139-0000	1,06	
465778-0020	PERKINS	409172-0045	468139-0000	1,06	
465778-0021	PERKINS	409172-0046	468139-0000	0,82	
465778-0022	PERKINS	409172-0086	468139-0000	1,06	
TA3108					
<u>465752-0001</u>	FORD	409172-0017	468139-0000	1,06	
<u>465752-0002</u>	FORD	409172-0017	468139-0000	1,06	465752-0001
TA3109					
465844-0001	VAUXHALL	409172-0025	468139-0000	0,82	
TA3110					
465852-0001	PERKINS	409172-0018	468139-0000	0,82	
TA3112					
465896-0001	K.H.DEUTZ	409172-0020	468139-0000	0,82	
<u>465896-0002</u>	K.H.DEUTZ	409172-0020	468139-0000	0,82	
<u>465896-0003</u>	K.H.DEUTZ	409172-0020	468139-0000	0,63	
TA3113					
465936-0001	KUBOTA	409172-0019	468139-0000	0,82	
<u>465936-0002</u>	NISSAN	409172-0019	468139-0000	0,82	
<u>465936-0003</u>	NISSAN	409172-0019	468139-0000	0,63	
TA3114					
<u>465722-0001</u>	MERCEDES	409172-0022	468139-0000	1,06	
<u>465722-0002</u>	MERCEDES	409172-0022	468139-0000	1,06	

<u>465722-0003</u>	MERCEDES	409172-0022	468139-0000	1,06	
<u>465722-0004</u>	MERCEDES	409172-0022	468139-0000	1,06	
<u>465722-0005</u>	MERCEDES	409172-0022	468139-0000	1,06	
TA3115					
466064-0001	ONAN	409172-0028	468139-0000	1,06	
TA3116					
466188-0001	JOHN DEERE		468139-0000		
TA3117					
<u>466346-0001</u>	PERKINS	409172-0033	468139-0000	0,63	
<u>466346-0002</u>	PERKINS	409172-0036	468139-0000	0,63	
<u>466346-0003</u>	PERKINS	409172-0047	468139-0000	0,63	
TA3118					
<u>466698-0001</u>	FIAT	409172-0044	468139-0000		466698-0004
<u>466698-0002</u>	FIAT	409172-0044	468139-0000		466698-0005
<u>466698-0003</u>	FIAT	409172-0044	468139-0000		466698-0006
<u>466698-0004</u>	FIAT	409172-0044	468139-0000	0,82	
<u>466698-0005</u>	FIAT	409172-0044	468139-0000	1,06	
<u>466698-0006</u>	FIAT	409172-0044	468139-0000	1,06	
<u>466698-0007</u>	FIAT	409172-0044	468139-0000	0,82	
TA3119					
466746-0001	FORD	409172-0017	468139-0000	1,06	
466746-0002	FORD	409172-0017	468139-0000	1,06	466746-0001
466746-0003	FORD	409172-0062	468139-0000	1,06	
466746-0004	FORD	409172-0062	468139-0000	1,06	466746-0003
466746-0005	FORD	409172-0062	468139-0000	1,06	466746-0003
466746-0006	FORD	409172-0061	468139-0000	1,06	466746-0001
466746-0007	FORD	409172-0086	468139-0000	1,06	
466746-0009	FORD	409172-0061	468139-0000	1,06	
466746-0010	FORD	409172-0108	468139-0000	1,06	
TA3120					
<u>466854-0001</u>	PERKINS	409172-0052	468139-0000	0,63	
TA3121					
<u>466908-0001</u>	PERKINS	409172-0052	468139-0000	0,63	
TA3122					
<u>466932-0001</u>	JOHN DEERE	409172-0055	468139-0000	0,63	
<u>466932-0002</u>	JOHN DEERE	409172-0055	468139-0000	0,82	
<u>466932-0003</u>	JOHN DEERE	409172-0055	468139-0000	0,63	
TA3123					
<u>466674-0001</u>	PERKINS	409172-0056	468139-0000	0,63	
<u>466674-0002</u>	PERKINS	409172-0056	468139-0000	0,63	
<u>466674-0003</u>	PERKINS	409172-0094	468139-0000	0,48	

466674-0004	PERKINS	409172-0052	468139-0000	0,48	
466674-0005	PERKINS	409172-0106	468139-0000	0,48	
466674-0006	PERKINS	409172-0052	468139-0000	0,48	
466674-0007	PERKINS	409172-0094	468139-0000	0,48	
TA3124					
465245-0001	HERCULES	409172-0058	468139-0000	1,06	
465245-0002	HERCULES	409172-0066	468139-0000	1,06	
TA3126					
465753-0001	WHITE	409174-0064	468139-0000	0,82	
TA3127					
465207-0001	FORD	409172-0068	468139-0000	1,06	
465207-0002	FORD	409172-0068	468139-0000	1,06	
TA3128					
465805-0001	M.W.M.	409172-0067	468139-0000	1,06	
465805-0002	M.W.M.	409172-0081	468139-0000	1,06	
TA3129					
465803-0001	M.W.M.	409172-0070	468139-0000	0,82	
TA3130					
465493-0001	SAME	409172-0069	468139-0000	0,82	
465493-0002	SAME	409172-0069	468139-0000	0,82	
465493-0003	SAME	409172-0069	468139-0000	0,82	
TA3131					
452012-0001	RUSTON & HORNSBY	409172-0033	468139-0000	0,36	
452012-0002	RUSTON & HORNSBY	409172-0071	468139-0000	0,36	
452012-0003	RUSTON & HORNSBY	409172-0072	468139-0000	0,36	
452012-0004	KIRLOSKAR	409172-0056	468139-0000	0,36	
TA3132					
465809-0001	PERKINS	409172-0074	468139-0000	0,97	
TA3133					
465807-0001	PERKINS	409172-0074	468139-0000	0,36	
TA3134					
466129-0001	MITSUBISHI	409172-0075	468139-0000		
466129-0002	MITSUBISHI		468139-0000		
466129-0003	MITSUBISHI	409172-0096	468139-0000		
TA3135					
454117-0001		409172-0052	468139-0000		
TA3136					
454177-0001	FIAT ALLIS	409853-0044	707897-0001	0,82	
TA3164					

466192-0001	MERCEDES	409172-0022	468139-0000		
466192-0002	MERCEDES	409172-0022	468139-0000		
<u>466192-0003</u>	MERCEDES	409172-0060	468139-0000	0,94	
<u>466192-0004</u>	MERCEDES	409172-0063	468139-0000	0,94	
<u>466192-0005</u>	MERCEDES	409172-0060	468139-0000	0,94	
<u>466192-0006</u>	MERCEDES	409172-0060	468139-0000	0,94	
<u>466192-0007</u>	MERCEDES	409172-0063	468139-0000	0,94	
<u>466192-0008</u>	MERCEDES	409172-0076	468139-0000	0,94	
<u>466192-0009</u>	MERCEDES	409172-0079	468139-0000	1,06	
466192-0010	MERCEDES	409172-0083	468139-0000	0,94	
466192-0011	MERCEDES	409172-0084	468139-0000	0,94	
466192-0012	MERCEDES	409172-0084	468139-0000	0,94	
<u>466192-0013</u>	MERCEDES	409172-0085	468139-0000	0,94	
<u>466192-0014</u>	MERCEDES	409172-0087	468139-0000	0,94	

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TB31

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TB31					
717617-0001	XFD CHINA				
TB3101					
465558-0001	KUBOTA	409853-0003	707897-0001	0,25	
TB3102					
465606-0001	I.H.	409853-0004	707897-0001	0,63	465606-0002
465606-0002	I.H.	409853-0004	707897-0001	0,63	
TB3103					
466124-0001	ONAN		707897-0001		
466124-0002	ONAN	409172-0027	707897-0001		
466124-0003	ONAN	409172-0027	707897-0001	0,48	466124-0005
466124-0004	ONAN		707897-0001		466124-0007
466124-0005	ONAN	409172-0064	707897-0001	0,48	
466124-0006	ONAN	409172-0064	707897-0001	0,36	466124-0007
466124-0007	ONAN	409172-0064	707897-0001	0,36	
466124-0008	ONAN	409172-0064	707897-0001	0,36	
TB3104					
466198-0001	WHITE	409172-040	707897-0001	0,48	
TB3105					
466848-0001	WAUKESHA	409172-0058	707897-0001	0,82	
TB3106					
466441-0002	KOMATSU		707897-0001		466441-0004
466441-0003	KOMATSU	409172-0095	707897-0001	0,58	466441-0004
<u>466441-0004</u>	KOMATSU	409172-0099	707897-0001	0,58	

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TA34

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TA3401					
466334-0001	JOHN DEERE	409172-0038	468100-0000	0,84	466334-0005
<u>466334-0002</u>	JOHN DEERE	409172-0053	468100-0000	0,84	
466334-0003	JOHN DEERE	409172-0053	468100-0000	0,84	
<u>466334-0004</u>	JOHN DEERE	409172-0053	468100-0000	0,84	466334-0002
<u>466334-0005</u>	JOHN DEERE	409172-0038	468100-0000	0,84	
466334-0006	JOHN DEERE	409172-0054	468100-0000	1,15	466334-0008
466334-0007	JOHN DEERE	409172-0054	468100-0000	1,15	466334-0008
<u>466334-0008</u>	JOHN DEERE	409172-0054	468100-0000	1,15	
466334-0009	JOHN DEERE	409172-0054	468100-0000	1,15	466334-0008
<u>466334-0010</u>	JOHN DEERE	409172-0054	468100-0000	1,15	
466334-0011	JOHN DEERE	409172-0054	468100-0000	1,15	466334-0010
466334-0012	JOHN DEERE	409172-0054	468100-0000	1,15	466334-0010
466334-0013	JOHN DEERE	409172-0054	468100-0000	1,15	466334-0010
466334-0014	JOHN DEERE	409172-0053	468100-0000	0,84	
<u>466334-0015</u>	JOHN DEERE	409172-0038	468100-0000	0,84	466334-0005
466334-0016	JOHN DEERE	409172-0053	468100-0000	0,84	
466334-0017	JOHN DEERE	409172-0038	468100-0000	0,84	
466334-0018	JOHN DEERE	409172-0054	468100-0000	1,15	
466334-0019	JOHN DEERE	409172-0038	468100-0000	0,84	
466334-0021	JOHN DEERE		468100-0000		
TA3403					
466980-0001	JOHN DEERE	409172-0054	468100-0000	1,15	
TA3404					
<u>465593-0001</u>	JOHN DEERE	409172-0054	468100-0000	1,15	
465593-0002	JOHN DEERE	409172-0038	468100-0000	0,84	465593-0005
465593-0003	JOHN DEERE	409172-0054	468100-0000	1,15	465593-0001
<u>465593-0004</u>	JOHN DEERE	409172-0053	468100-0000	0,84	
<u>465593-0005</u>	JOHN DEERE	409172-0038	468100-0000	0,84	
<u>465593-0006</u>	JOHN DEERE	409172-0038	468100-0000	0,84	465593-0005
<u>465593-0007</u>	JOHN DEERE	409172-0054	468100-0000	1,15	465593-0001
<u>465593-0008</u>	JOHN DEERE	409172-0053	468100-0000	0,84	465593-0004
465593-0009	JOHN DEERE	409172-0054	468100-0000	1,15	
465593-0010	JOHN DEERE	409172-0038	468100-0000	0,84	
465593-0011	JOHN DEERE	409172-0053	468100-0000	0,84	
465593-0012	JOHN DEERE	409172-0038	468100-0000	0,84	
465593-0013	JOHN DEERE	409172-0054	468100-0000	1,15	
465593-0014	JOHN DEERE	409172-0053	468100-0000	0,84	

TA3405					
466159-0001	H.K.S.	445074-0002	468100-0000	0,63	
466159-0002	H.K.S.	445074-0004	468100-0000	0,63	
TA3406					
<u>466563-0001</u>	CUMMINS	447450-0051	468265-0000	1,06	
<u>466563-0003</u>	CUMMINS	447450-0065	468265-0000	1,06	
TA3407					
466565-0001	CUMMINS	447450-0051	468265-0000	1,06	
466565-0002	CUMMINS	447450-0051	468265-0000	0,82	
466565-0003	CUMMINS	447450-0065	468265-0000	1,06	
TA3408					
466575-0001	CUMMINS	447450-0062	468265-0000	1,06	
<u>466575-0002</u>	CUMMINS	447450-0059	468265-0000	1,06	
466575-0003	CUMMINS	447450-0263	468265-0000		
TB34					
471198-0003	FAW	447450-0171	468259-0001		
<p>TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.</p>					

TurboMaster**Catálogo Garrett 2005****Garrett****TB34**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TB3401					
466653-0001	NISSAN	445074-0001	707897-0001		
TB3402					
466185-0001	HINO				466185-0005
466185-0003	HINO				466185-0005
466185-0004	HINO				466185-0005
466185-0005	HINO	445074-0011	707897-0001	0,58	
TB3403					
452059-0001	FORD	409853-0093	707897-0001	0,63	
TB3404					
471182-0001	CUMMINS				
TB3405					
700793-0001	CUMMINS	445074-0028			
700793-0002	CUMMINS	445074-0028			

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMaster**Catálogo Garrett 2005****Garrett****TW34**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TW3401					
466165-0001	HINO				466165-0002
466165-0002	HINO				
466165-0003	HINO	446631-0004			

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
 Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMasterCatálogo **Garrett 2005****Garrett****TA35**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TA3501					
465186-0001	DAF	408105-0126	468100-0000	1,15	
TA3502					
465478-0001	VAUXHALL	408105-0168	468100-0000	1,15	
465478-0002	VAUXHALL	408105-0168	468100-0000	1,15	465478-0001
465478-0003	VAUXHALL	408105-0332	468100-0000	1,00	
TA3503					
465898-0001	FORD	408105-0171	468100-0000	0,84	
465898-0002	FORD	408105-0171	468100-0000	0,84	

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
 Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMasterCatálogo **Garrett 2005****Garrett****TA38**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TA3801					
<u>466201-0001</u>	JOHN DEERE	408105-0419	468100-0000	1,15	
<u>466201-0002</u>	JOHN DEERE	408105-0419	468100-0000	1,15	
TA3802					
<u>466203-0001</u>	JOHN DEERE	408105-0419	468100-0000	1,15	
<u>466203-0002</u>	JOHN DEERE	408105-0419	468100-0000	1,15	
TA3803					
<u>466689-0001</u>	JOHN DEERE	408105-0419	468100-0000		

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
 Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMasterCatálogo **Garrett 2005****Garrett****TP38**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TP38					
466057-0001	NAVISTAR			1,15	
466057-0002	NAVISTAR			1,00	
TP3801					
466163-0001	NAVISTAR		472617-0000		
466163-0002	NAVISTAR		472617-0000		
466163-0003	NAVISTAR		472617-0000		
466163-0004	NAVISTAR		472617-0000		
466163-0007	NAVISTAR		472617-0000		
466163-0011	NAVISTAR		472617-0000		
466163-0013	NAVISTAR		472617-0000		

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TB41

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TB4104					
465824-0001	HINO	408105-0167	468100-0000	1,52	465824-0002
465824-0002	HINO	408105-0167	468100-0000	1,52	
465824-0003	HINO	408105-0184	468100-0000	1,75	
465824-0004	HINO	408105-0184	468100-0000	1,75	
465824-0005	HINO	408105-0184	468100-0000	1,75	
465824-0006	HINO	408105-0184	468100-0000	1,75	
TB4105					
465828-0001	I.H.	408105-0157	468100-0000	1,00	
465828-0002	I.H.	408105-0194	468100-0000	1,00	
465828-0003	I.H.	408105-0255	468100-0000	0,84	
TB4107					
465894-0001	ISOTTA	408105-0170	468100-0000		
465894-0002	ISOTTA	408105-0203	468100-0000	0,81	
465894-0003	ISOTTA	408105-0263	468100-0000	0,68	
TB4110					
465948-0001	DETROIT DIESEL	408105-0124	468100-0000	0,96	
TB4111					
465958-0001	WHITE	408105-0175	468100-0000	0,50	
465958-0002	WHITE	408105-0175	468100-0000	0,58	
465958-0003	WHITE	408105-0175	468100-0000	0,81	
465958-0004	WHITE	408105-0175	468100-0000	0,58	
465958-0005	J.I.CASE	408105-0175	468100-0000	1,00	
465958-0006	NAVISTAR	408105-0103	468100-0000	0,58	
465958-0007	WHITE	408105-0103	468100-0000	0,50	
TB4112					
466058-0001	PERKINS	408105-0190	468100-0000	1,32	
466058-0002	PERKINS	408105-0190	468100-0000	1,52	
TB4113					
466060-0001	ROLLS ROYCE	408105-0192	468100-0000	1,71	
TB4115					
466128-0001	SHINKO	408105-0206	468100-0000	1,00	
TB4116					
466122-0001	JOHN DEERE	408105-0162	468100-0000		
466122-0002	JOHN DEERE	408105-0166	468100-0000	1,15	
466122-0003	JOHN DEERE	408105-0242	468100-0000	1,15	
TB4117					
466162-0001	M.W.M.	408105-0210	468100-0000	0,58	

TB4118					
466164-0001	MERCEDES				
466164-0002	MERCEDES				
TB4122					
<u>466214-0001</u>	MERCEDES	408105-0224	468265-0000	1,32	
<u>466214-0002</u>	MERCEDES	408105-0224	468265-0000	1,32	
<u>466214-0003</u>	MERCEDES	408105-0267	468265-0000		
<u>466214-0004</u>	MERCEDES	408105-0267	468265-0000		
<u>466214-0005</u>	MERCEDES	408105-0267	468265-0000		
<u>466214-0006</u>	MERCEDES	408105-0311	468265-0000	1,32	
<u>466214-0007</u>	MERCEDES	408105-0311	468265-0000	1,32	
<u>466214-0008</u>	MERCEDES	408105-0310	468265-0000	1,32	
<u>466214-0009</u>	MERCEDES	408105-0310	468265-0000	1,32	
<u>466214-0010</u>	MERCEDES	408105-0310	468265-0000	1,32	
<u>466214-0011</u>	MERCEDES	408105-0311	468265-0000	1,32	
<u>466214-0012</u>	MERCEDES	408105-0311	468265-0000	1,32	
<u>466214-0013</u>	MERCEDES	408105-0311	468265-0000	1,32	
<u>466214-0014</u>	MERCEDES	408105-0372	468265-0000	1,15	
<u>466214-0015</u>	MERCEDES	408105-0372	468265-0000	1,15	
<u>466214-0016</u>	MERCEDES	408105-0372	468265-0000	1,15	
<u>466214-0017</u>	MERCEDES	408105-0372	468265-0000	1,15	
<u>466214-0018</u>	MERCEDES	408105-0396	468265-0000	1,15	
<u>466214-0019</u>	MERCEDES	408105-0396	468265-0000	1,15	
<u>466214-0022</u>	MERCEDES	408105-0372	468265-0000	1,15	
<u>466214-0023</u>	MERCEDES	408105-0372	468265-0000	1,15	
<u>466214-0024</u>	MERCEDES	447450-0024	468265-0000	1,00	
<u>466214-0025</u>	MERCEDES	447450-0024	468265-0000	1,00	
<u>466214-0026</u>	MERCEDES	447450-0024	468265-0000	1,00	
<u>466214-0027</u>	MERCEDES	447450-0024	468265-0000	1,00	
<u>466214-0028</u>	MERCEDES	447450-0003	468265-0000	1,15	
<u>466214-0029</u>	MERCEDES	447450-0003	468265-0000	1,15	
<u>466214-0030</u>	MERCEDES	447450-0003	468265-0000	1,15	
<u>466214-0031</u>	MERCEDES	447450-0003	468265-0000	1,15	
<u>466214-0032</u>	MERCEDES	447450-0024	468265-0000	1,00	
<u>466214-0033</u>	MERCEDES	447450-0024	468265-0000	1,00	
<u>466214-0034</u>	MERCEDES	447450-0024	468265-0000	1,00	
<u>466214-0035</u>	MERCEDES	447450-0003	468265-0000	1,15	
<u>466214-0036</u>	MERCEDES	447450-0068	468265-0000	1,32	
<u>466214-0037</u>	MERCEDES	447450-0068	468265-0000	1,32	
<u>466214-0038</u>	MERCEDES	447450-0068	468265-0000	1,32	

<u>466214-0039</u>	MERCEDES	447450-0068	468265-0000	1,32	
<u>466214-0040</u>	MERCEDES	447450-0068	468265-0000	1,32	
<u>466214-0041</u>	MERCEDES	447450-0068	468265-0000	1,32	
<u>466214-0042</u>	MERCEDES	447450-0068	468265-0000	1,32	
<u>466214-0043</u>	MERCEDES	447450-0068	468265-0000	1,32	
TB4123					
<u>466222-0001</u>	PERKINS	408105-0221	468100-0000	0,58	
TB4124					
<u>466338-0001</u>	WHITE	408316-0016	468100-0000	0,96	
TB4125					
<u>466394-0001</u>	PERKINS	408105-0232	468100-0000		
<u>466394-0002</u>	PERKINS	408105-0232	468100-0000	0,50	
TB4126					
<u>466430-0001</u>	HINO	408105-0235	468100-0000	1,75	
<u>466430-0002</u>	HINO	408105-0235	468100-0000	1,75	
<u>466430-0003</u>	HINO	408105-0235	468100-0000	1,75	
<u>466430-0004</u>	HINO	408105-0235	468100-0000	1,75	
<u>466430-0005</u>	HINO	408105-0303	468100-0000	1,52	
<u>466430-0006</u>	HINO	408105-0303	468100-0000	1,52	
<u>466430-0007</u>	HINO	408105-0323	468100-0000	1,52	
<u>466430-0008</u>	HINO	408105-0323	468100-0000	1,52	
<u>466430-0009</u>	HINO	408105-0323	468100-0000	1,52	
<u>466430-0010</u>	HINO	408105-0323	468100-0000	1,52	
TB4127					
<u>466438-0001</u>	NISSAN	408105-0233	468100-0000	1,32	
TB4128					
<u>466590-0001</u>	POYAUD	408105-0245	468100-0000	1,00	
TB4129					
<u>466608-0001</u>	JOHN DEERE	408105-0261	468100-0000	0,84	
<u>466608-0002</u>	JOHN DEERE	408105-0262	468100-0000	1,00	
<u>466608-0003</u>	JOHN DEERE	408105-0262	468100-0000	0,84	
<u>466608-0004</u>	JOHN DEERE	408105-0262	468100-0000	0,84	
<u>466608-0005</u>	JOHN DEERE	408105-0268	468100-0000	1,15	
TB4130					
<u>466702-0001</u>	KOMATSU	408105-0269	468100-0000	1,32	
TB4131					
<u>466828-0001</u>	PERKINS	408105-0280	468100-0000	1,00	
<u>466828-0002</u>	PERKINS	408105-0280	468100-0000	1,00	
<u>466828-0003</u>	PERKINS	408105-0280	468100-0000	1,00	466828-0001
<u>466828-0004</u>	PERKINS	408105-0373	468100-0000	0,84	
<u>466828-0005</u>	PERKINS	408105-0280	468100-0000	0,84	

466828-0006	PERKINS	408105-0280	468100-0000	1,00	
<u>466828-0007</u>	PERKINS	447450-0030	468100-0000	0,84	
466828-0008	PERKINS	447450-0047	468100-0000	0,84	
466828-0009	PERKINS	447450-0047	468100-0000	0,70	
<u>466828-0010</u>	PERKINS	408105-0280	468100-0000	0,84	
TB4132					
466904-0001		408105-0293	468100-0000	0,58	
466904-0002		408105-0293	468100-0000		
466904-0003		408105-0293	468100-0000	0,81	
466904-0004		408105-0293	468100-0000		
466904-0005		408105-0294	468100-0000		
466904-0006		408105-0294	468100-0000	0,81	
466904-0007		408105-0294	468100-0000	0,96	
TB4133					
465269-0001	MITSUBISHI	408105-0316	468100-0000	1,15	
465269-0002	MITSUBISHI	408105-0316	468100-0000	1,15	
465269-0003	MITSUBISHI	408105-0331	468100-0000	1,00	
465269-0004	MITSUBISHI	408105-0316	468100-0000	1,15	
465269-0005	MITSUBISHI	408105-0331	468100-0000	1,00	
465269-0006	MITSUBISHI	408105-0316	468100-0000	1,00	
465269-0007	MITSUBISHI	408105-0316	468100-0000	1,32	
465269-0008	MITSUBISHI	408105-0416	468100-0000	1,00	
465269-0009	MITSUBISHI	408105-0415	468100-0000	1,00	
465269-0010	MITSUBISHI	408105-0416	468100-0000	1,00	
465269-0011	MITSUBISHI	408105-0415	468100-0000	1,15	
465269-0012	MITSUBISHI	408105-0415	468100-0000	1,32	
465269-0013	MITSUBISHI	408105-0415	468100-0000	1,15	
TB4134					
<u>465117-0001</u>	ROLLS ROYCE	408105-0315	468265-0000	1,49	
<u>465117-0002</u>	ROLLS ROYCE	408105-0315	468265-0000	1,49	
465117-0003	ROLLS ROYCE	408105-0315	468265-0000	1,30	
465117-0004	ROLLS ROYCE	408105-0315	468265-0000	1,49	
465117-0005	ROLLS ROYCE	408105-0315	468265-0000	1,30	
TB4135					
465191-0001	PERKINS	408105-0280	468100-0000	1,00	465191-0003
465191-0002	PERKINS	408105-0373	468100-0000	0,84	465191-0004
<u>465191-0003</u>	PERKINS	408105-0280	468100-0000	1,00	
465191-0004	PERKINS	408105-0373	468100-0000	0,84	
TB4136					
465899-0001	WHITE	408105-0379	468100-0000	1,00	
465899-0002	WHITE	408105-0380	468100-0000	1,00	
TB4137					

465981-0001	TOYOTA	408105-0378	468100-0000	0,70	
465981-0002	TOYOTA	408105-0378	468100-0000	0,84	
465981-0003	TOYOTA	408105-0378	468100-0000	1,00	
465981-0004	H.K.S.	451497-0001		0,84	
465981-0005	H.K.S.	451497-0001		1,00	
465981-0014		451497-0008			

TB4138

466013-0001	CATERPILLAR	408105-0066	468100-0000	1,75	709377-0003
-------------	-------------	-------------	-------------	------	-------------

TB4139

452017-0001	PEGASO	408105-0083	468100-0000	1,00	
452017-0002	PEGASO	408105-0329	468100-0000	1,15	
452017-0003	PEGASO	408105-0083	468100-0000	1,00	

TB4140

452018-0001	LEYLAND	408105-0051	468100-0000	1,32	
452018-0002	LEYLAND	408105-0051	468100-0000	1,52	
452018-0003	LEYLAND	408105-0051	468100-0000	1,52	
452018-0004	LEYLAND	408105-0051	468100-0000	1,52	

TB4141

465547-0001	IVECO	408105-0281	468100-0000	0,84	
465547-0002	IVECO	408105-0281	468100-0000	0,84	
465547-0003	IVECO	408105-0281	468100-0000	0,84	

TB4142

466573-0001	NISSAN	447450-0057	468100-0000	1,52	
-------------	--------	-------------	-------------	------	--

TB4146

471044-0001	CATERPILLAR	408077-0109	468100-0000	1,32	
-------------	-------------	-------------	-------------	------	--

TB4157

709377-0001		709378-0001	468100-0000	0,58	
709377-0003	CATERPILLAR		468100-0000		

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMasterCatálogo **Garrett 2005****Garrett****TW41**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TW4101					
<u>465862-0001</u>	CHRYSLER	408105-0067	468100-0000	0,81	
TW4103					
<u>466082-0001</u>	DETROIT DIESEL	441663-0001	468100-0000	1,30	466082-0002
<u>466082-0002</u>	DETROIT DIESEL	441663-0001	468100-0000	1,30	
TW4104					
<u>466210-0001</u>	FORD	408105-0222	468100-0000	0,68	
<u>466210-0002</u>	FORD	408105-0223	468100-0000	0,68	
TW4105					
<u>465834-0001</u>	DETROIT DIESEL	441663-0001	468100-0000		

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMasterCatálogo **Garrett 2005****Garrett****TC43**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TC4303					
466457-0001	NAVISTAR				
466457-0002	ADVANCE T.S.	445074-0010	707897-0001	0,82	
466457-0003	NAVISTAR	445074-0010	707897-0001	1,06	
TC4304					
466495-0001	CRUSADER	445074-0012	707897-0001		466495-0003
466495-0002	CRUSADER	445074-0012	707897-0001		
466495-0003	CRUSADER	445074-0012	707897-0001		
TC4305					
466533-0001	NAVISTAR	445074-0010	707897-0001	0,82	

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
 Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMaster**Catálogo Garrett 2005****Garrett****TC44**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TC4401					
465374-0001	DETROIT DIESEL	410103-0001	468100-0000		
TC4402					
465414-0001	DETROIT DIESEL		468100-0000		
465414-0002	DETROIT DIESEL	410103-0003	468100-0000		
465414-0003	DETROIT DIESEL	410103-0004	468100-0000		
465414-0004	DETROIT DIESEL	410103-0005	468100-0000		
465414-0005	DETROIT DIESEL	410103-0006	468100-0000		

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
 Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TA45

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TA45					
452075-0001	VOLVO	441398-0057	468132-0000	1,22	
TA45					
<u>452188-0001</u>	DAF	441398-0058	468132-0000	1,40	
TA45					
466309-0001	YANMAR		468132-0000		
TA45					
710223-0001	DAEWOO	441398-0172	468132-0000		
710223-0002	DAEWOO	441398-0172	468132-0000		
TA4501					
465878-0001	LEYLAND	441398-0001	468132-0000	1,22	465878-0011
<u>465878-0002</u>	SCANIA	441398-0005	468132-0000	1,05	465878-0012
465878-0003	LEYLAND	441398-0001	468132-0000	1,22	465878-0011
465878-0004	LEYLAND	441398-0001	468132-0000	1,40	465878-0014
465878-0005	LEYLAND	441398-0001	468132-0000	1,05	465878-0015
465878-0011	LEYLAND	441398-0021	468132-0000	1,22	
465878-0012	SCANIA	441398-0025	468132-0000	1,05	
465878-0013	LEYLAND	441398-0021	468132-0000	1,22	
465878-0014	LEYLAND	441398-0021	468132-0000	1,40	
465878-0015	LEYLAND	441398-0021	468132-0000	1,05	
TA4502					
465922-0001	VOLVO	441398-0002	468132-0000	1,22	465922-0011
465922-0002	VOLVO	441398-0002	468132-0000	1,22	465922-0011
465922-0003	VOLVO	441398-0002	468132-0000	1,22	465922-0011
<u>465922-0011</u>	VOLVO	441398-0038	468132-0000	1,22	
<u>465922-0012</u>	VOLVO	441398-0038	468132-0000	1,22	465922-0011
<u>465922-0013</u>	VOLVO	441398-0038	468132-0000	1,22	465922-0011
<u>465922-0014</u>	PEGASO	441398-0056	468132-0000	1,05	
465922-0015	VOLVO	441398-0058	468132-0000	1,22	
TA4503					
<u>465942-0001</u>	DAF	441398-0003	468132-0000	1,22	465942-0011
<u>465942-0002</u>	DAF	441398-0003	468132-0000	1,22	465942-0011
<u>465942-0003</u>	DAF	441398-0004	468132-0000	1,05	465942-0013
465942-0004	DAF	441398-0003	468132-0000	1,22	465942-0011
<u>465942-0005</u>	DAF	441398-0004	468132-0000	1,05	465942-0013
465942-0006	DAF	441398-0004	468132-0000	1,05	465942-0013
<u>465942-0011</u>	DAF	441398-0023	468132-0000	1,22	

<u>465942-0012</u>	DAF	441398-0023	468132-0000	1,22	465942-0011
<u>465942-0013</u>	DAF	441398-0024	468132-0000	1,05	
<u>465942-0014</u>	DAF	441398-0023	468132-0000	1,22	465942-0011
<u>465942-0015</u>	DAF	441398-0024	468132-0000	1,05	465942-0013
<u>465942-0016</u>	DAF	441398-0024	468132-0000	1,05	465942-0013
TA4504					
<u>466104-0001</u>	SCANIA	441398-0005	468132-0000	1,61	466104-0011
<u>466104-0002</u>	ROLLS ROYCE	441398-0009	468132-0000	1,85	466104-0012
<u>466104-0003</u>	ROLLS ROYCE	441398-0009	468132-0000	1,85	466104-0012
<u>466104-0004</u>	ROLLS ROYCE	441398-0009	468132-0000	1,61	
<u>466104-0011</u>	SCANIA	441398-0025	468132-0000	1,61	
<u>466104-0012</u>	ROLLS ROYCE	441398-0029	468132-0000	1,85	
<u>466104-0013</u>	ROLLS ROYCE	441398-0029	468132-0000	1,85	466104-0012
<u>466104-0014</u>	ROLLS ROYCE	441398-0029	468132-0000	1,61	
<u>466104-0015</u>	SCANIA	441398-0034	468132-0000	1,61	
TA4505					
<u>466200-0001</u>	RENAULT	441398-0001	468132-0000	1,22	466200-0011
<u>466200-0002</u>	RENAULT	441398-0001	468132-0000	1,22	466200-0012
<u>466200-0003</u>	RENAULT	441398-0001	468132-0000	1,05	466200-0013
<u>466200-0004</u>	RENAULT	441398-0001	468132-0000	1,05	466200-0014
<u>466200-0011</u>	RENAULT	441398-0021	468132-0000	1,22	
<u>466200-0012</u>	RENAULT	441398-0021	468132-0000	1,22	
<u>466200-0013</u>	RENAULT	441398-0021	468132-0000	1,05	
<u>466200-0014</u>	RENAULT	441398-0021	468132-0000	1,05	
<u>466200-0015</u>	RENAULT	441398-0021	468132-0000	1,05	
<u>466200-0016</u>	RENAULT	441398-0021	468132-0000	1,05	
<u>466200-0017</u>	RENAULT	441398-0021	468132-0000	1,05	
<u>466200-0018</u>	RENAULT	441398-0021	468132-0000	1,22	
<u>466200-0019</u>	RENAULT	441398-0021	468132-0000	1,05	
<u>466200-0020</u>	RENAULT	441398-0021	468132-0000	1,05	
<u>466200-0021</u>	RENAULT	441398-0021	468132-0000	1,22	
TA4506					
<u>466286-0001</u>	RENAULT	441398-0001	468132-0000	1,22	
<u>466286-0002</u>	RENAULT	441398-0001	468132-0000		
TA4507					
<u>466314-0001</u>	NISSAN	441398-0011	468132-0000	1,61	
<u>466314-0002</u>	NISSAN	441398-0011	468132-0000	1,40	
<u>466314-0004</u>	NISSAN	441398-0043	468132-0000	1,40	
<u>466314-0005</u>	NISSAN	441398-0053	468132-0000	1,22	
<u>466314-0006</u>	NISSAN	441398-0043	468132-0000	1,61	
<u>466314-0008</u>	NISSAN	441398-0043	468132-0000	1,61	

466314-0009	NISSAN	441398-0018	468132-0000	1,22	
466314-0011	NISSAN	441398-0031	468132-0000	1,61	
466314-0012	NISSAN	441398-0031	468132-0000	1,40	
TA4509					
466484-0001	ROLLS ROYCE	441398-0037	468132-0000	1,40	
TA4510					
<u>466502-0001</u>	DAF	441398-0092	468132-0000	1,22	
<u>466502-0002</u>	DAF	441398-0092	468132-0000	1,22	
466502-0003	DAF	441398-0092	468132-0000	1,22	
466502-0004	DAF	441398-0092	468132-0000	1,22	
<u>466502-0005</u>	DAF	441398-0092	468132-0000	1,22	
<u>466502-0006</u>	DAF	441398-0092	468132-0000	1,40	
466502-0007	DAF	441398-0092	468132-0000	1,40	
466502-0008	DAF	441398-0058	468132-0000	1,40	
466502-0011	DAF	441398-0093	468132-0000	1,22	
TA4511					
<u>466652-0001</u>	FIAT	441398-0049	468132-0000	1,22	
<u>466652-0002</u>	FIAT	441398-0049	468132-0000	1,22	
<u>466652-0003</u>	FIAT	441398-0049	468132-0000	1,22	
TA4512					
466732-0001	STEYR D.PUCH	441398-0042	468132-0000	1,22	
TA4513					
<u>466818-0001</u>	VOLVO	441398-0040	468132-0000	1,22	
<u>466818-0002</u>	VOLVO	441398-0040	468132-0000	1,22	
<u>466818-0003</u>	VOLVO	441398-0057	468132-0000	1,22	
466818-0004	VOLVO	441398-0058	468132-0000	1,22	
466818-0005	VOLVO	441398-0057	468132-0000	1,22	
466818-0006	IVECO	441398-0067	468132-0000	1,22	465563-0001
466818-0007	VOLVO	441398-0057	468132-0000	1,22	
466818-0008	VOLVO	441398-0079	468132-0000	1,22	
<u>466818-0009</u>	VOLVO	441398-0057	468132-0000	1,22	
TA4514					
466822-0001	YANMAR	441398-0042	468132-0000	1,05	
466822-0002	YANMAR	441398-0042	468132-0000	1,05	
466822-0003	YANMAR	441398-0042	468132-0000	1,05	
466822-0004	YANMAR	441398-0042	468132-0000	1,05	
466822-0005	YANMAR	441398-0063	468132-0000	1,05	
466822-0006	YANMAR	441398-0063	468132-0000	1,05	
466822-0007	YANMAR	441398-0075	468132-0000	1,05	
466822-0008	YANMAR	441398-0063	468132-0000	1,05	
466822-0009	YANMAR	441398-0063	468132-0000	1,05	

TA4515					
<u>466866-0001</u>	RENAULT	441398-0041	468132-0000	1,05	
TA4516					
<u>466950-0001</u>	SCANIA	441398-0048	468132-0000	1,40	
466950-0002	SCANIA	441398-0048	468132-0000	1,22	
466950-0003	SCANIA	441398-0048	468132-0000	1,61	
466950-0004	SCANIA	441398-0048	468132-0000	1,40	
TA4521					
466618-0001	MERCEDES	441398-0018	468132-0000		
466618-0002	MERCEDES	441398-0034	468132-0000	1,22	
<u>466618-0003</u>	MERCEDES	441398-0034	468132-0000	1,22	
466618-0004	MERCEDES	441398-0034	468132-0000	1,22	
466618-0005	MERCEDES	441398-0072	468132-0000		
<u>466618-0006</u>	MERCEDES	441398-0034	468132-0000	1,40	
<u>466618-0007</u>	MERCEDES	441398-0034	468132-0000	1,40	
466618-0008	MERCEDES	441398-0034	468132-0000		
<u>466618-0009</u>	MERCEDES	441398-0034	468132-0000	1,22	
<u>466618-0010</u>	MERCEDES	441398-0081	468132-0000	1,05	
466618-0011	MERCEDES	441398-0081	468132-0000	1,05	
466618-0012	MERCEDES	441398-0081	468132-0000	1,05	
466618-0013	MERCEDES	441398-0085	468132-0000	1,22	
466618-0014	MERCEDES	441398-0085	468132-0000	1,22	
<u>466618-0015</u>	MERCEDES	441398-0085	468132-0000	1,22	
466618-0016	MERCEDES	441398-0085	468132-0000	1,22	
466618-0017	MERCEDES	441398-0034	468132-0000	1,40	
466618-0018	MERCEDES	441398-0081	468132-0000	1,05	
466618-0019	MERCEDES	441398-0085	468132-0000	1,22	
466618-0020	MERCEDES		468132-0000		
466618-0021	MERCEDES		468132-0000		
<u>466618-0022</u>	MERCEDES	441398-0110	468132-0000	1,40	
466618-0023	MERCEDES	441398-0072	468132-0000	1,40	
466618-0024	MERCEDES	441398-0034	468132-0000	1,40	
466618-0025	MERCEDES	441398-0110	468132-0000	1,40	
466618-0026	MERCEDES	441398-0119	468132-0000	1,22	
466618-0027	MERCEDES	441398-0085	468132-0000	1,22	
466618-0028	MERCEDES	441398-0110	468132-0000	1,40	
466618-0029	MERCEDES	441398-0110	468132-0000	1,40	
466618-0030	MERCEDES	441398-0034	468132-0000		
TA4529					
466336-0001	MERCEDES	441398-0001	468132-0000	1,61	466336-0011
466336-0002	MERCEDES	441398-0001	468132-0000	1,61	466336-0011
466336-0011	MERCEDES	441398-0072	468132-0000	1,61	

466336-0012	MERCEDES	441398-0072	468132-0000	1,61	
466336-0013	MERCEDES	441398-0034	468132-0000	1,61	
466336-0014	MERCEDES	441398-0072	468132-0000	1,61	
466336-0015	MERCEDES	441398-0056	468132-0000		
466336-0016	MERCEDES	441398-0056	468132-0000		
466336-0017	MERCEDES	441398-0056	468132-0000		
TA4530					
466666-0001	VOLVO	441398-0040	468132-0000	1,22	
TA4532					
465105-0001	KOMATSU	441398-0052	468132-0000	1,22	
465105-0002	KOMATSU	441398-0052	468132-0000	1,40	
465105-0003	KOMATSU	441398-0052	468132-0000	1,40	466105-0002
465105-0004	KOMATSU	441398-0054	468132-0000	0,91	
465105-0005	KOMATSU	441398-0052	468132-0000	1,40	
465105-0006	KOMATSU	441398-0052	468132-0000	0,91	
465105-0007	KOMATSU	441398-0064	468132-0000	0,91	
465105-0008	KOMATSU	441398-0052	468132-0000	1,05	
465105-0009	KOMATSU	441398-0052	468132-0000	1,05	
465105-0010	KOMATSU	441398-0052	468132-0000	1,40	
465105-0011	KOMATSU	441398-0052	468132-0000	1,40	
465105-0012	KOMATSU	441398-0052	468132-0000	1,22	
TA4533					
465141-0001	PEGASO	441398-0060	468132-0000	1,22	
TA4533					
465145-0001	PEGASO	441398-0078	468132-0000	1,05	
465145-0002	PEGASO	441398-0078	468132-0000	1,05	
TA4535					
465715-0001	FORD	441398-0066	468132-0000	1,05	
465715-0002	FORD	441398-0066	468132-0000	1,05	
465715-0003	FORD	441398-0066	468132-0000	1,05	
465715-0004	FORD	441398-0080	468132-0000	1,05	
TA4536					
465213-0001	SCANIA	441398-0069	468132-0000	1,40	
465213-0002	SCANIA	441398-0097	468132-0000	1,40	
465213-0003	SCANIA	441398-0048	468132-0000	1,40	
TA4537					
466037-0001	JOHN DEERE	441398-0071	468132-0000	1,22	
TA4538					
466067-0001	DAEWOO	441398-0043	468132-0000	1,40	
TA4538					
466617-0001	DAEWOO	441398-0043	468132-0000	1,40	

466617-0002	DAEWOO	441398-0043	468132-0000	1,40	
466617-0003	DAEWOO	441398-0148	468132-0000	1,40	
466617-0004	DAEWOO	441398-0148	468132-0000		
466617-0005	DAEWOO	441398-0148	468132-0000		
466617-0006	DAEWOO	441398-0148	468132-0000		
466617-0007	DAEWOO		468132-0000		
466617-0008	DAEWOO		468132-0000		
466617-0009	DAEWOO	441398-0148	468132-0000		
466617-0010	DAEWOO		468132-0000		
TA4539					
452019-0001	PEGASO	441398-0025	468132-0000	1,05	
TA4540					
465563-0001	IVECO	441398-0076	468132-0000	1,22	
TA4543					
466877-0001	HANGZHOU	441398-0042	468132-0000	1,22	
466877-0004	HANGZHOU	441398-0136	468132-0000	1,40	
TA4544					
452169-0001	RABA MAN	441398-0121	468132-0000	1,61	
TA4547					
466953-0001	WEIFANG	441398-0042	468132-0000	1,22	
466953-0004	WEIFANG	441398-0136	468132-0000	1,40	
TA4548					
466959-0001		441398-0042	468132-0000	1,22	
TA4549					
471040-0001	NISSAN	441398-0043	468132-0000	1,40	
471040-0002	NISSAN	441398-0043	468132-0000	1,40	
TA4550					
479032-0001	YANMAR	441398-0140	468132-0000		
479032-0002	YANMAR		468132-0000		
479032-0009	YANMAR	441398-0063	468132-0000		
479032-0010			468132-0000		
479032-0011	YANMAR		468132-0000		
TA4551					
471121-0002		441398-0136	468132-0000	1,40	
TA4552					
454045-0001	RENAULT	441398-0142	468132-0000	1,61	
454045-0002	RENAULT	441398-0142	468132-0000	1,61	
TA4553					
471166-0001	YUCHAI	441398-0145	468132-0000	1,05	
471166-0002	YUCHAI	441398-0145	468132-0000	1,05	
471166-0003	YUCHAI	441398-0145	468132-0000	1,05	
471166-0004	YUCHAI	441398-0080	468132-0000	1,05	

471166-0005	YUCHAI	441398-0080	468132-0000	1,05	
471166-0006	YUCHAI	441398-0080	468132-0000	1,05	

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TB45

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TB4501					
<u>466398-0001</u>	MACK	442620-0003	468132-0000	1,22	
466398-0002	MACK	442620-0003	468132-0000	1,22	
466398-0003	MACK	442620-0002	468132-0000	1,05	
466398-0004	MACK	442620-0002	468132-0000	1,05	
<u>466398-0005</u>	MACK	442620-0002	468132-0000	0,91	
466398-0006	MACK	442620-0002	468132-0000	0,91	
466398-0007	MACK	442620-0002	468132-0000	1,05	
466398-0008	MACK	442620-0002	468132-0000	1,05	
466398-0009	MACK	442620-0001	468132-0000	1,22	
466398-0010	MACK	442620-0001	468132-0000	1,22	
466398-0011	MACK	442620-0003	468132-0000	1,22	
<u>466398-0012</u>	MACK	442620-0002	468132-0000	1,05	
<u>466398-0013</u>	MACK	442620-0004	468132-0000	1,05	
466398-0014	MACK	442620-0003	468132-0000	1,22	
<u>466398-0015</u>	MACK	442620-0002	468132-0000	1,05	
466398-0016	MACK	442620-0005	468132-0000	1,22	
466398-0017	MACK	442620-0005	468132-0000	1,22	
<u>466398-0018</u>	MACK	442620-0005	468132-0000	1,22	
<u>466398-0019</u>	MACK	442620-0002	468132-0000	1,05	

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMasterCatálogo **Garrett 2005****Garrett****TBP45**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TBP4501					
454070-0001	IVECO	441398-0105	468132-0000		
TBP4502					
479002-0001	NISSAN	441398-0117	468132-0000	1,05	
479002-0002	NISSAN	441398-0117	468132-0000	1,05	
TBP4503					
466789-0001	DAEWOO	441398-0118	468132-0000	1,22	
466789-0002	DAEWOO	441398-0118	468132-0000	1,22	

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
 Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TD45

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TD4501					
466676-0001	NISSAN		468132-0000		
466676-0002	NISSAN		468132-0000		
466676-0003	NISSAN	441398-0059	468132-0000	2,00	
466676-0004	NISSAN	441398-0059	468132-0000	2,00	
466676-0005	NISSAN		468132-0000		
466676-0006	NISSAN		468132-0000		
466676-0007	NISSAN	441398-0059	468132-0000	2,00	
466676-0008	NISSAN	441398-0067	468132-0000	2,00	
466676-0009	NISSAN	441398-0059	468132-0000	2,00	
466676-0010	NISSAN	441398-0059	468132-0000	2,00	
466676-0011	NISSAN	441398-0067	468132-0000	2,00	
466676-0012	NISSAN	441398-0059	468132-0000	2,00	
466676-0013	NISSAN	441398-0059	468132-0000	2,00	
TD4502					
466559-0001	NISSAN	441398-0059	468132-0000		466559-0007
466559-0002	NISSAN	441398-0059	468132-0000		466559-0008
466559-0003	NISSAN	441398-0059	468132-0000	2,00	
466559-0004	NISSAN	441398-0059	468132-0000	2,00	
466559-0005	NISSAN		468132-0000		466559-0006
466559-0006	NISSAN	441398-0112	468132-0000	2,00	
466559-0007	NISSAN	441398-0059	468132-0000	2,00	
466559-0008	NISSAN	441398-0059	468132-0000	2,00	
466559-0012	NISSAN				
466559-0013	NISSAN	441398-0131			
466559-0014	NISSAN	441398-0131			
466559-0018	NISSAN	441398-0160			
466559-0019	NISSAN	441398-0160			
466559-0020	NISSAN	441398-0178			
466559-0021	NISSAN	441398-0178			

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TV45

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TV4501					
<u>466245-0001</u>	DETROIT DIESEL	447807-0001	468262-0002	1,22	
466245-0002	DETROIT DIESEL	447807-0001	468262-0002	1,22	466245-0001
TV4502					
<u>466998-0001</u>	DETROIT DIESEL	447807-0001	468262-0002	1,22	
466998-0002	DETROIT DIESEL	447807-0001	468262-0002	1,22	466998-0001
466998-0003	DETROIT DIESEL	447807-0002	468262-0002	1,05	
466998-0004	DETROIT DIESEL	447807-0002	468262-0002	1,22	
466998-0005	DETROIT DIESEL	447807-0005	468262-0002	1,22	
466998-0006	DETROIT DIESEL	447807-0005	468262-0002	1,05	
466998-0007	DETROIT DIESEL	447807-0002	468262-0002	1,05	466998-0006
466998-0008	DETROIT DIESEL	447807-0005	468262-0002	1,05	466998-0006
<u>466998-0009</u>	DETROIT DIESEL	447807-0001	468262-0002	1,22	466998-0001
466998-0010	DETROIT DIESEL	447807-0005	468262-0002	1,05	466998-0006
466998-0011	DETROIT DIESEL	447807-0005	468262-0002	1,05	466998-0006
TV4504					
<u>466973-0001</u>	JOHN DEERE	447807-0014	468262-0002	1,22	700552-0001
466973-0002	JOHN DEERE	447807-0014	468262-0002	1,22	700552-0001
466973-0003	JOHN DEERE	447807-0015	468262-0002	1,22	700552-0001
<u>466973-0004</u>	JOHN DEERE	447807-0015	468262-0002	1,22	466973-0003
<u>466973-0006</u>	JOHN DEERE	447807-0015	468262-0002	1,22	700552-0003

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMaster**Catálogo Garrett 2005****Garrett****CTV45**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
CTV4502					
466451-0001	DETROIT DIESEL	447807-0003	468262-0002	1,05	
466451-0002	DETROIT DIESEL	447807-0003	468262-0002	1,05	
466451-0003	DETROIT DIESEL	447807-0006	468262-0002	1,22	
466451-0004	DETROIT DIESEL	447807-0006	468262-0002	1,05	
466451-0005	DETROIT DIESEL	447807-0006	468262-0002	1,05	
466451-0006	DETROIT DIESEL	447807-0006	468262-0002	1,05	
466451-0007	DETROIT DIESEL	447807-0013	468262-0002	1,05	

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
 Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMasterCatálogo **Garrett 2005****Garrett****TBP48**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TBP4801					
452060-0001	VOLVO	441398-0096	468132-0000	1,22	
452060-0002	VOLVO	441398-0096	468132-0000	1,22	
452060-0003	VOLVO	441398-0096	468132-0000	1,22	
TBP4802					
465481-0001	IVECO	441398-0070	468132-0000	1,22	465481-0002
465481-0002	IVECO	710507-0002	468132-0008	1,22	

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
 Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMaster**Catálogo Garrett 2005****Garrett****TV48**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TV48					
<u>710224-0001</u>	DAEWOO	447807-0017	468262-0002		
TV4801					
<u>452080-0001</u>	MERCEDES	447807-0009	468262-0002	1,40	
<u>452080-0002</u>	MERCEDES	447807-0010	468262-0002	1,22	

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
 Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TA51

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TA5101					
466074-0001	VOLVO	441398-0006	468132-0000	1,34	466074-0011
<u>466074-0011</u>	VOLVO	441398-0026	468132-0000	1,34	
466074-0012	VOLVO	441398-0026	468132-0000	1,54	
<u>466074-0013</u>	PEGASO	441398-0026	468132-0000	1,34	
<u>466074-0014</u>	PEGASO	441398-0036	468132-0000	1,34	
466074-0015	VOLVO	441398-0039	468132-0000	1,34	
<u>466074-0016</u>	PEGASO	441398-0051	468132-0000	1,34	
<u>466074-0017</u>	PEGASO	441398-0051	468132-0000	1,34	
466074-0018	PEGASO	441398-0026	468132-0000	1,34	
466074-0019	PEGASO	441398-0036	468132-0000	1,34	
466074-0020	PEGASO	441398-0065	468132-0000	1,34	
<u>466074-0021</u>	PEGASO	441398-0065	468132-0000	1,34	
466074-0022	PEGASO	441398-0065	468132-0000	1,34	
466074-0023	PEGASO	441398-0065	468132-0000	1,34	
466074-0024	PEGASO	441398-0065	468132-0000	1,34	
TA5102					
<u>466076-0001</u>	VOLVO	441398-0007	468132-0000	1,34	466076-0011
<u>466076-0002</u>	VOLVO	441398-0006	468132-0000	1,34	466076-0012
466076-0011	VOLVO	441398-0027	468132-0000	1,34	
<u>466076-0012</u>	VOLVO	441398-0026	468132-0000	1,34	
466076-0013	VOLVO	441398-0026	468132-0000	1,54	
<u>466076-0014</u>	VOLVO	441398-0036	468132-0000	1,34	
<u>466076-0015</u>	VOLVO	441398-0036	468132-0000	1,34	
<u>466076-0016</u>	VOLVO	441398-0036	468132-0000	1,34	
466076-0017	IVECO	441398-0077	468132-0000	1,34	454003-0002
<u>466076-0018</u>	VOLVO	441398-0036	468132-0000	1,34	
<u>466076-0019</u>	VOLVO	441398-0036	468132-0000	1,15	
<u>466076-0020</u>	VOLVO	441398-0036	468132-0000	1,15	
466076-0021	VOLVO	441398-0036	468132-0000	1,15	
466076-0022	VOLVO	441398-0036	468132-0000	1,34	
466076-0023	VOLVO	441398-0036	468132-0000	1,34	
466076-0024	VOLVO	441398-0036	468132-0000	1,15	
466076-0025	VOLVO	441398-0036	468132-0000	1,15	
TA5103					
466242-0001	NISSAN	441398-0010	468132-0000	1,93	466242-0011
466242-0002	NISSAN	441398-0010	468132-0000	1,93	466242-0012
466242-0003	NISSAN	441398-0010	468132-0000	1,93	466242-0014

<u>466242-0011</u>	NISSAN	441398-0030	468132-0000	1,93	
466242-0012	NISSAN	441398-0030	468132-0000	1,93	
466242-0013	NISSAN	441398-0062	468132-0000	1,93	
466242-0014	NISSAN	441398-0030	468132-0000	1,93	
466242-0015	NISSAN	441398-0030	468132-0000	1,54	
466242-0016	NISSAN	441398-0030	468132-0000	1,54	
466242-0017	NISSAN	441398-0047	468132-0000	1,34	
466242-0018	NISSAN	441398-0047	468132-0000	1,34	
466242-0019	NISSAN	441398-0047	468132-0000	1,15	
466242-0020	NISSAN	441398-0047	468132-0000	1,34	
TA5104					
466478-0001	ROLLS ROYCE	441398-0006	468132-0000	1,15	466478-0011
466478-0011	ROLLS ROYCE	441398-0026	468132-0000	1,15	
<u>466478-0012</u>	ROLLS ROYCE	441398-0036	468132-0000	1,54	
<u>466478-0013</u>	ROLLS ROYCE	441398-0036	468132-0000	1,34	
TA5105					
466592-0001	RENAULT	441398-0015	468132-0000	1,15	466592-0011
<u>466592-0002</u>	RENAULT	441398-0035	468132-0000	1,15	
<u>466592-0011</u>	RENAULT	441398-0035	468132-0000	1,15	
<u>466592-0012</u>	RENAULT	441398-0035	468132-0000	1,15	
<u>466592-0013</u>	RENAULT	441398-0035	468132-0000	1,15	
TA5106					
466626-0001	ROLLS ROYCE	441398-0026	468132-0000	1,15	
466626-0002	ROLLS ROYCE	441398-0026	468132-0000	1,54	
TA5107					
466658-0001	S.S.C.M.	441398-0017	468132-0000	1,34	
466658-0002	S.S.C.M.	441398-0019	468132-0000	1,00	
466658-0003	S.S.C.M.	441398-0020	468132-0000	1,54	
466658-0004	S.S.C.M.	441398-0020	468132-0000	1,54	
466658-0005	S.S.C.M.	441398-0017	468132-0000	1,15	
466658-0006	S.S.C.M.	441398-0019	468132-0000	1,34	
466658-0007	S.S.C.M.	441398-0020	468132-0000	1,93	
466658-0008	S.S.C.M.	441398-0100	468132-0000		
TA5108					
466860-0001	ISUZU	441398-0030	468132-0000	1,54	
466860-0002	ISUZU	441398-0047	468132-0000	1,93	
466860-0003	ISUZU	441398-0030	468132-0000	1,93	
466860-0004	ISUZU	441398-0047	468132-0000	1,34	
<u>466860-0005</u>	ISUZU	441398-0047	468132-0000	1,93	
466860-0006	ISUZU	441398-0030	468132-0000	1,93	
466860-0007	ISUZU	441398-0103	468132-0000	1,93	
466860-0008	ISUZU	441398-0047	468132-0000	1,34	

TA5109					
466882-0001	YANMAR	441398-0030	468132-0000	1,00	
466882-0002	YANMAR	441398-0050	468132-0000	1,00	
466882-0003	YANMAR	441398-0074	468132-0000	1,00	
466882-0004	YANMAR	441398-0074	468132-0000	1,00	
466882-0005	YANMAR	441398-0095	468132-0000	0,91	
TA5111					
465363-0001	KOMATSU	441398-0055	468132-0000	1,00	
465363-0002	KOMATSU	441398-0061	468132-0000	1,15	
465363-0003	KOMATSU	441398-0055	468132-0000	1,00	
465363-0004	KOMATSU	441398-0061	468132-0000	1,15	
465363-0005	KOMATSU	441398-0073	468132-0000	1,15	
465363-0006	KOMATSU	441398-0073	468132-0000	1,15	
465363-0007	KOMATSU	441398-0130	468132-0000	1,15	
TA5112					
452020-0001	E.N.BAZAN	441398-0026	468132-0000	1,34	
452020-0002	E.N.BAZAN	441398-0036	468132-0000	1,34	
452020-0003	E.N.BAZAN	441398-0051	468132-0000	1,34	
452020-0004	E.N.BAZAN	441398-0051	468132-0000	1,34	
452020-0005	E.N.BAZAN	441398-0026	468132-0000	1,34	
452020-0006	E.N.BAZAN	441398-0036	468132-0000	1,34	
452020-0007	E.N.BAZAN	441398-0065	468132-0000	1,34	
452020-0008	E.N.BAZAN	441398-0065	468132-0000	1,34	
TA5124					
466102-0001	MERCEDES	441398-0008	468132-0000	1,34	466102-0002
466102-0002	MERCEDES	441398-0028	468132-0000	1,34	
TA5125					
454025-0001	ISOTTA	441398-0019	468132-0000	1,75	
TA5126					
<u>454003-0001</u>	IVECO	441398-0082	468132-0000	1,34	454003-0008
<u>454003-0002</u>	IVECO	441398-0082	468132-0000	1,34	454003-0008
<u>454003-0003</u>	IVECO	441398-0082	468132-0000	1,34	454003-0008
<u>454003-0004</u>	IVECO	441398-0084	468132-0000	1,34	
<u>454003-0005</u>	IVECO	441398-0082	468132-0000	1,34	454003-0009
<u>454003-0006</u>	IVECO	441398-0082	468132-0000	1,34	454003-0008
<u>454003-0007</u>	IVECO	441398-0082	468132-0000	1,34	454003-0011
<u>454003-0008</u>	IVECO	710507-0001	468132-0008	1,34	
<u>454003-0009</u>	IVECO	710507-0001	468132-0008	1,34	
<u>454003-0011</u>	IVECO		468132-0008		
TA5127					
466154-0011	MERCEDES	441398-0045	468132-0000	1,34	
466154-0012	MERCEDES	441398-0046	468132-0000	1,54	

466154-0013	MERCEDES	441398-0046	468132-0000	1,54	
466154-0014	MERCEDES	441398-0068	468132-0000	1,34	
466154-0015	MERCEDES	441398-0068	468132-0000	1,34	
466154-0016	MERCEDES	441398-0068	468132-0000	1,34	
466154-0017	MERCEDES	441398-0068	468132-0000	1,34	
466154-0018	MERCEDES	441398-0046	468132-0000	1,34	
466154-0019	MERCEDES	441398-0046	468132-0000	1,34	
466154-0020	MERCEDES	441398-0068	468132-0000	1,34	
466154-0021	MERCEDES	441398-0093	468132-0000	1,34	
466154-0022	MERCEDES	441398-0046	468132-0000	1,34	
466154-0023	MERCEDES	441398-0046	468132-0000	1,34	
466154-0024	MERCEDES	441398-0046	468132-0000	1,34	
466154-0025	MERCEDES	441398-0099	468132-0000	1,40	
466154-0026	MERCEDES	441398-0046	468132-0000	1,34	
466154-0027	MERCEDES	441398-0046	468132-0000	1,34	
466154-0028	MERCEDES	441398-0099	468132-0000	1,40	
466154-0029	MERCEDES	441398-0085	468132-0000	1,22	
466154-0030	MERCEDES	441398-0046	468132-0000	1,34	
466154-0031	MERCEDES	441398-0068	468132-0000	1,34	
466154-0032	MERCEDES	441398-0068	468132-0000	1,34	
TA5129					
452135-0001	MERCEDES	441398-0116	468132-0000	1,22	
452135-0002	MERCEDES	441398-0116	468132-0000	1,22	
452135-0003	MERCEDES	441398-0116	468132-0000	1,22	
452135-0004	MERCEDES		468132-0000		466154-0030
452135-0005	MERCEDES	441398-0116	468132-0000	1,22	
452135-0006	MERCEDES	441398-0099	468132-0000	1,22	
TA5130					
<u>452070-0001</u>	DAF	441398-0098	468132-0000	1,40	
<u>452070-0002</u>	DAF	441398-0098	468132-0000	1,40	
<u>452070-0003</u>	DAF	441398-0098	468132-0000	1,22	
<u>452070-0004</u>	DAF	441398-0098	468132-0000	1,22	
<u>452070-0005</u>	DAF	441398-0098	468132-0000	1,40	
<u>452070-0006</u>	DORMAN	441398-0098	468132-0000	1,40	
<u>452070-0007</u>	DAF	441398-0098	468132-0000	1,40	
<u>452070-0009</u>	DAF	441398-0129	468132-0000	1,54	
TA5131					
466569-0001	ISUZU	441398-0030	468132-0000	1,93	
466569-0002	ISUZU	441398-0030	468132-0000	1,93	
TA5132					
<u>452154-0001</u>	VOLVO	441398-0122	468132-0000	1,54	
<u>452154-0002</u>	VOLVO	441398-0122	468132-0000	1,15	

452154-0003	VOLVO	441398-0170	468132-0000	1,15	
452154-0004	VOLVO	441398-0122	468132-0000		
TA5133					
454140-0001	IVECO	441398-0082	468132-0000	1,34	
TA5134					
471061-0001		441398-0134	468132-0000	1,54	
TA5135					
479027-0001	YANMAR	441398-0050	468132-0000		
479027-0006	YANMAR	441398-0050	468132-0000		
TA5136					
<u>479034-0001</u>	ISUZU	441398-0139	468132-0000	1,54	
<u>479034-0002</u>	ISUZU	441398-0139	468132-0000	1,54	
TA5137					
471117-0001		441398-0137	468132-0000	1,54	
TA5138					
471034-0001	WEIFANG DIESEL	441398-0137	468132-0000	1,54	
TA5139					
471035-0001	HANGZHOU	441398-0137	468132-0000	1,54	
<p>TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.</p>					

TurboMaster**Catálogo Garrett 2005****Garrett****TM51**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TM5101					
465734-0001	CATERPILLAR	441101-0001	468132-0000		
465734-0002	CATERPILLAR	441101-0001	468132-0000		
465734-0003	CATERPILLAR	441101-0004	468132-0000		

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
 Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMasterCatálogo **Garrett 2005****Garrett****TMF51**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TMF5101					
465695-0001	DETROIT DIESEL	444964-0001	468262-0002		
465695-0002	DETROIT DIESEL	444964-0001	468262-0002		465695-0001
TMF5102					
466999-0001	DETROIT DIESEL	444964-0001	468262-0002		
466999-0002	DETROIT DIESEL	444964-0001	468262-0002		466999-0001

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
 Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMasterCatálogo **Garrett 2005****Garrett****TV51**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TV5101					
466838-0001	DETROIT DIESEL	447807-0007	468262-0002	1,23	466838-0003
466838-0002	DETROIT DIESEL	447807-0008	468262-0002	1,54	466838-0004
466838-0003	DETROIT DIESEL	447807-0007	468262-0002	1,23	
<u>466838-0004</u>	DETROIT DIESEL	447807-0008	468262-0002	1,54	
466838-0005	DETROIT DIESEL	447807-0007	468262-0002	1,23	466838-0003
466838-0006	DETROIT DIESEL	447807-0008	468262-0002	1,54	466838-0004
466838-0007	DETROIT DIESEL	447807-0007	468262-0002	1,23	466838-0003

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
 Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMasterCatálogo **Garrett 2005****Garrett****TW51**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TW5101					
466258-0001	YANMAR	441398-0074	468132-0000	1,00	

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMasterCatálogo **Garrett 2005****Garrett****CTW51**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
CTW5101					
<u>466557-0005</u>	CATERPILLAR	449779-0002		1,00	

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TM54

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TM5401					
466010-0001	CATERPILLAR	441101-0003	468132-0000		466010-0004
466010-0002	CATERPILLAR	441101-0003	468132-0000		466010-0005
466010-0003	CATERPILLAR	441101-0003	468132-0000	1,75	466010-0006
466010-0004	CATERPILLAR	446481-0001	468132-0000		
466010-0005	CATERPILLAR	446481-0001	468132-0000		
466010-0006	CATERPILLAR	446481-0001	468132-0000	1,75	
466010-0007	CATERPILLAR	446481-0001	468132-0000		
466010-0008	CATERPILLAR	446481-0001	468132-0000		466010-0004
466010-0009	CATERPILLAR	446481-0001	468132-0000		466010-0005
466010-0010	CATERPILLAR	446481-0001	468132-0000		466010-0006
466010-0011	CATERPILLAR	446481-0001	468132-0000		466010-0007
TM5402					
466720-0001	CATERPILLAR	441101-0007	468132-0000		
466720-0002	CATERPILLAR	446481-0002	468132-0000		
TM5410					
465693-0001	CATERPILLAR	441101-0008	468132-0000		
465693-0002	CATERPILLAR	441101-0008	468132-0000		
465693-0003	CATERPILLAR	446481-0003	468132-0000		465693-0001
465693-0004	CATERPILLAR	446481-0003	468132-0000		465693-0002

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMasterCatálogo **Garrett 2005****Garrett****TMF55**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TMF55					
705055-0002	JOHN DEERE	444964-0007	468262-0002		
TMF5502					
466713-0001	DETROIT DIESEL	444964-0002	468262-0002	1,34	
466713-0002	DETROIT DIESEL	444964-0002	468262-0002	1,34	
466713-0003	DETROIT DIESEL	444964-0002	468262-0002	1,34	466713-0002
466713-0004	DETROIT DIESEL	444964-0002	468262-0002	1,15	
466713-0005	DETROIT DIESEL	444964-0004	468262-0002	1,34	
466713-0006	DETROIT DIESEL	444964-0004	468262-0002	1,34	
TMF5503					
466923-0002	JOHN DEERE	444964-0007	468262-0002	1,05	
466923-0003	JOHN DEERE		468262-0002		
466923-0004	JOHN DEERE		468262-0002		
466923-0005	JOHN DEERE		468262-0002		
466923-0007	JOHN DEERE		468262-0002		
TMF5504					
701272-0001	DETROIT DIESEL	444964-0002	468262-0002		
TMF5505					
471187-0002	DDC-MTU	444964-0010	468262-0002	1,34	
471187-0003	DDC-MTU		468262-0002		
<p>TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.</p>					

TurboMasterCatálogo **Garrett 2005****Garrett****TT55**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TT5501					
465859-0005	MACK	445580-0005		1,22	
465859-0006	MACK	445580-0005		1,22	
465859-0007	MACK	445580-0005		1,22	
TT5502					
465861-0001	MACK	445580-0006		1,05	
465861-0002	MACK	445580-0006		1,05	
465861-0003	MACK	445580-0006		1,05	

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
 Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMasterCatálogo **Garrett 2005****Garrett****BTG55**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
BTG5501					
471091-0001	CATERPILLAR	451491-0010		1,34	
471091-0002	CATERPILLAR	451491-0010		1,34	
BTG5501					
471119-0001	CATERPILLAR	451686-0009		1,34	
471119-0002	CATERPILLAR			1,34	471119-0001

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
 Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMasterCatálogo **Garrett 2005****Garrett****BTL55**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
BTL5501					
701226-0001					
701226-0002					
701226-0003					
BTV5502					
701200-0002					

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
 Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMasterCatálogo **Garrett 2005****Garrett****BTV55**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
BTV5501					
466423-0004	CATERPILLAR	451491-0001		1,34	
466423-0005	CATERPILLAR	451686-0009			
BTV5502					
701200-0001	CATERPILLAR				

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
 Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMaster**Catálogo Garrett 2005****Garrett****TV58**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TV5802					
479029-0001	YANMAR	441398-0138			479029-0006
479029-0006	YANMAR	441398-0149			
479029-0010	YANMAR	441398-0149			

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
 Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMasterCatálogo **Garrett 2005****Garrett****T60**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
T6010					
409500-0001	ROLLS ROYCE	408742-0001	468110-0000		
409500-0002	ROLLS ROYCE	408742-0001	468110-0000		
409500-0003	ROLLS ROYCE	408742-0001	468110-0000		
T6011					
409310-0001		408742-0002	468110-0000		

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
 Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMaster**Catálogo Garrett 2005****Garrett****TV60**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TV6000					
465420-0001		408553-0001	468102-0000		
465420-0002		408553-0001	468102-0000		
TV6020					
409020-0001	MACK	408553-0001	468102-0000		465498-0002
409020-0003	MACK	408553-0001	468102-0000		465498-0002
409020-0004	MACK	408553-0001	468102-0000	1,00	465380-0006

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMasterCatálogo **Garrett 2005****Garrett****TL61**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TL6137					
<u>465584-0001</u>	CATERPILLAR	447364-0001	468103-0000	1,54	
<u>465584-0002</u>	CATERPILLAR	447364-0001	468103-0000	1,54	465584-0001
TL6138					
<u>466390-0001</u>	CATERPILLAR	447364-0002	468103-0000	1,75	
TL6139					
<u>465938-0001</u>	CATERPILLAR	410671-0002	468103-0000		

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
 Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMaster**Catálogo Garrett 2005****Garrett****TM61**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TM6140					
465432-0001	CATERPILLAR	410408-0001	468103-0000		
465432-0002	CATERPILLAR	410408-0001	468103-0000		

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TV61

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TV6101					
466276-0001	PORSCHE	407779-0092	468103-0000		
TV6102					
<u>465320-0001</u>	JOHN DEERE	409043-0001	468103-0000	1,00	
<u>465320-0002</u>	JOHN DEERE	409043-0001	468103-0000	0,87	
<u>465320-0003</u>	JOHN DEERE	409043-0001	468103-0000	0,87	465320-0002
<u>465320-0004</u>	JOHN DEERE	409043-0017	468103-0000	1,15	465356-0001
<u>465320-0005</u>	JOHN DEERE	409043-0017	468103-0000	1,15	
<u>465320-0006</u>	JOHN DEERE	409043-0081	468103-0000	1,15	
TV6103					
465380-0001	MACK	409043-0002	468103-0000	1,15	
465380-0002	MACK	409043-0002	468103-0000	1,34	465380-0007
465380-0003	MACK	409043-0014	468103-0000		465224-0001
465380-0004	MACK	409043-0015	468103-0000	1,00	
465380-0005	MACK	409043-0013	468103-0000	0,87	465498-0002
465380-0006	MACK	409043-0013	468103-0000	1,00	465498-0007
465380-0007	MACK	409043-0002	468103-0000	1,34	
465380-0008	MACK	409043-0015	468103-0000	1,00	465380-0004
465380-0009	MACK	409043-0022	468103-0000	0,87	465380-0021
465380-0010	MACK	409043-0002	468103-0000	1,34	465380-0007
465380-0011	MACK	409043-0013	468103-0000	1,15	
465380-0012	MACK	409043-0013	468103-0000	0,87	465498-0002
465380-0013	MURPHY DIESEL	409043-0002	468103-0000	1,75	
465380-0014	MACK	409043-0015	468103-0000	1,00	
465380-0015	MACK	409043-0015	468103-0000	0,87	465380-0024
465380-0016	MACK	409043-0014	468103-0000	1,34	
465380-0017	MACK	409043-0015	468103-0000	1,00	465380-0004
465380-0018	MACK	409043-0032	468103-0000	1,00	
465380-0019	MACK		468103-0000		465498-0002
465380-0020	MACK	409043-0013	468103-0000	1,00	465498-0007
465380-0021	MACK	409043-0037	468103-0000	0,87	
465380-0022	MACK	409043-0013	468103-0000		465498-0007
465380-0023	MACK		468103-0000		465498-0003
465380-0024	MACK	409043-0015	468103-0000	0,87	
465380-0025	ALLIS CHALMERS	409043-0042	468103-0000	0,87	
465380-0026	MACK	409043-0032	468103-0000	1,00	465380-0018
465380-0027	MACK	409043-0015	468103-0000	0,87	465380-0024
465380-0028	MACK	409043-0002	468103-0000	1,34	465380-0007
465380-0029	ALLIS CHALMERS	409043-0042	468103-0000	1,00	

465380-0030	MACK	409043-0015	468103-0000	0,87	
465380-0031	MACK	409043-0037	468103-0000	1,00	
465380-0032	MACK	409043-0015	468103-0000	0,87	
TV6104					
465440-0001	MACK	409046-0001	468103-0000		465498-0002
TV6105					
465560-0001	MACK	409043-0003	468103-0000		
TV6106					
465580-0001	MOTOS EQUIPOS	409043-0004	468103-0000	1,15	
465580-0002	ROLLS ROYCE	409043-0023	468103-0000	1,34	
465580-0003	ROLLS ROYCE	409043-0023	468103-0000	1,75	
465580-0004	KIRLOSKAR	409043-0044	468103-0000	1,15	
465580-0005	KIRLOSKAR	409043-0028	468103-0000	1,34	
465580-0006	ROLLS ROYCE	409043-0080	468103-0000	1,54	
465580-0007	ISOTTA	409043-0099	468103-0000	1,00	
TV6107					
465700-0002	MERCEDES	409043-0028	468103-0000	1,54	
465700-0003	MERCEDES	409043-0005	468103-0000		
TV6108					
465710-0001	MACK	409046-0003	468103-0000		465560-0001
TV6109					
465900-0001	MACK	409043-0038	468103-0000	1,15	465900-0002
465900-0002	MACK	409043-0038	468103-0000	1,15	
465900-0003	TURBODINA	409043-0035	468103-0000		
465900-0004	TURBODINA	409043-0035	468103-0000		
TV6112					
465910-0001	MERCEDES		468103-0000		
TV6114					
465990-0001	SCANIA	409043-0008	468103-0000	2,00	
465990-0002	SCANIA	409043-0023	468103-0000	2,00	
465990-0003	SCANIA	409043-0020	468103-0000	1,34	
465990-0004	SCANIA	409043-0024	468103-0000	2,00	
465990-0005	VOLVO	409043-0030	468103-0000	1,54	
465990-0006	VOLVO	409043-0031	468103-0000	1,34	
<u>465990-0007</u>	SCANIA	409043-0020	468103-0000	1,34	
<u>465990-0008</u>	SCANIA	409043-0020	468103-0000	1,34	465990-0003
<u>465990-0009</u>	SCANIA	409043-0020	468103-0000	1,34	
465990-0010	FIAT	409043-0090	468103-0000	1,54	
<u>465990-0011</u>	SCANIA	409043-0020	468103-0000	1,34	
<u>465990-0012</u>	SCANIA	409043-0020	468103-0000	1,34	
TV6115					
465084-0001	MERCEDES	409043-0005	468103-0000		

TV6116					
465086-0001	MERCEDES	409043-0008	468103-0000		
TV6117					
465106-0001	LEYLAND	409043-0011	468103-0000	1,34	
465106-0002	LEYLAND	409043-0012	468103-0000	1,34	
TV6119					
465122-0001	NISSAN	409043-0016	468103-0000		
465122-0002	NISSAN	409043-0016	468103-0000	1,54	
465122-0003	NISSAN	409043-0094	468103-0000	1,54	
TV6120					
465146-0001	ROLLS ROYCE	409043-0018	468103-0000	1,34	
465146-0002	ROLLS ROYCE	409043-0035	468103-0000	1,54	
465146-0003	ROLLS ROYCE	409043-0039	468103-0000	1,54	
465146-0004	ROLLS ROYCE	409043-0039	468103-0000	1,54	
465146-0005	DORMAN	409043-0046	468103-0000	1,34	
465146-0006	DORMAN	409043-0047	468103-0000	1,34	
465146-0007	ROLLS ROYCE	410382-0003	468103-0000	1,34	
465146-0008	ROLLS ROYCE	409043-0035	468103-0000	1,34	
465146-0009	ROLLS ROYCE	409043-0035	468103-0000	1,34	
465146-0010	ROLLS ROYCE	409043-0018	468103-0000	1,54	
TV6121					
465196-0001	PEGASO	409043-0019	468103-0000	1,54	
465196-0002	PEGASO	409043-0043	468103-0000	1,54	
465196-0003	PEGASO	409043-0019	468103-0000	1,34	
TV6122					
465224-0001	MACK	409043-0014	468103-0000	1,54	
TV6123					
465408-0001	DETROIT DIESEL	409043-0025	468103-0000	1,20	
465408-0002	DETROIT DIESEL	409043-0025	468103-0000	1,05	
TV6125					
465356-0001	JOHN DEERE	409043-0026	468103-0000	1,15	465356-0002
465356-0002	JOHN DEERE	409043-0026	468103-0000	1,15	
465356-0003	JOHN DEERE	409043-0091	468103-0000	0,87	
TV6128					
466026-0001	FIAT	409043-0019	468103-0000	1,54	
TV6135					
465984-0001	CATERPILLAR	409043-0050	468103-0000	1,54	
465984-0002	CATERPILLAR	409043-0050	468103-0000	1,15	
465984-0003	CATERPILLAR	409043-0050	468103-0000	1,34	
465984-0004	CATERPILLAR	409043-0050	468103-0000	1,34	
465984-0005	CATERPILLAR	409043-0050	468103-0000	1,34	465984-0003
465984-0006	CATERPILLAR	409043-0050	468103-0000	1,15	465984-0002

465984-0007	CATERPILLAR	409043-0050	468103-0000	1,34	465984-0003
<u>465984-0008</u>	CATERPILLAR	409043-0050	468103-0000	1,00	
465984-0009	CATERPILLAR	409043-0050	468103-0000	1,15	
465984-0010	CATERPILLAR	409043-0050	468103-0000	1,34	
TV6136					
<u>465840-0001</u>	CATERPILLAR	409043-0006	468103-0000	1,34	465984-0001
465840-0002	CATERPILLAR		468103-0000		
465840-0003	CATERPILLAR		468103-0000		
465840-0004	CATERPILLAR	409043-0006	468103-0000	1,15	465984-0002
465840-0005	CATERPILLAR	409043-0006	468103-0000	1,54	465984-0003
TV6137					
<u>465244-0001</u>	CATERPILLAR	409043-0021	468103-0000	1,39	465244-0002
<u>465244-0002</u>	CATERPILLAR	409043-0021	468103-0000	1,39	
TV6138					
<u>465426-0001</u>	CATERPILLAR	409043-0027	468103-0000	1,75	
465426-0002	CATERPILLAR	409043-0027	468103-0000	1,75	465426-0001
<u>465426-0003</u>	CATERPILLAR	409043-0027	468103-0000	1,75	465426-0001
<u>465426-0004</u>	CATERPILLAR	409043-0027	468103-0000	1,54	
TV6139					
<u>465474-0001</u>	CATERPILLAR	409043-0029	468103-0000	1,34	
<u>465474-0002</u>	CATERPILLAR	409043-0029	468103-0000	1,34	465474-0001
465474-0003	CATERPILLAR	409043-0029	468103-0000	1,15	
465474-0004	CATERPILLAR	409043-0029	468103-0000	1,34	
465474-0005	CATERPILLAR	409043-0029	468103-0000	1,34	465474-0001
465474-0006	CATERPILLAR	409043-0029	468103-0000	1,00	
TV6140					
465482-0001	ISUZU	409043-0016	468103-0000	1,54	465482-0002
465482-0002	ISUZU	409043-0016	468103-0000	1,54	
465482-0003	ISUZU	409043-0016	468103-0000	1,34	
<u>465482-0004</u>	ISUZU	409043-0016	468103-0000	1,54	465482-0002
<u>465482-0005</u>	ISUZU	409043-0089	468103-0000	1,54	
465482-0006	ISUZU	409043-0016	468103-0000	1,54	
465482-0007	ISUZU	409043-0100	468103-0000	1,34	
465482-0008	ISUZU	409043-0034	468103-0000	1,54	
TV6141					
465496-0001	DETROIT DIESEL	409043-0033	468103-0000	1,08	
465496-0002	DETROIT DIESEL	409043-0033	468103-0000	1,39	
<u>465496-0003</u>	DETROIT DIESEL	409043-0033	468103-0000	0,96	
TV6142					
<u>465774-0001</u>	CATERPILLAR	441140-0001	468103-0000	1,34	
<u>465774-0002</u>	CATERPILLAR	441140-0001	468103-0000	1,15	

<u>465774-0003</u>	CATERPILLAR	441140-0001	468103-0000	1,15	
465774-0004	CATERPILLAR	441140-0001	468103-0000	1,15	465774-0003
465774-0005	CATERPILLAR	441140-0001	468103-0000	1,00	
465774-0006	CATERPILLAR	441140-0001	468103-0000	1,15	465774-0003
465774-0007	CATERPILLAR	441140-0001	468103-0000	1,34	465774-0001
465774-0008	CATERPILLAR	441140-0001	468103-0000	1,20	
465774-0009	CATERPILLAR	441140-0001	468103-0000	1,20	465774-0008
465774-0010	CATERPILLAR	441140-0001	468103-0000	1,15	465774-0003
465774-0011	CATERPILLAR	441140-0001	468103-0000	1,34	465774-0001
465774-0012	CATERPILLAR	441140-0001	468103-0000	1,00	
465774-0013	CATERPILLAR	441140-0001	468103-0000	1,34	465774-0001
TV6145					
<u>466022-0001</u>	CATERPILLAR	409043-0083	468103-0000	1,39	
<u>466022-0002</u>	CATERPILLAR	409043-0083	468103-0000	1,39	466022-0001
TV6149					
466606-0001	KOMATSU	409043-0096	468103-0000	1,58	
466606-0002	KOMATSU	409043-0098	468103-0000	1,58	
TV6155					
<u>465784-0001</u>	MERCEDES	409043-0030	468103-0000	1,34	
TV6156					
466100-0001	ALLIS CHALMERS	410382-0005	468103-0000	1,34	
466100-0002	ALLIS CHALMERS	410382-0005	468103-0000	1,05	
TV6157					
466202-0001		409046-0004	468103-0000	1,20	
<p>TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.</p>					

TW61

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TW6101					
465046-0001	CATERPILLAR	409043-0009	468103-0000		
TW6102					
465076-0001	CATERPILLAR	409043-0010	468103-0000	1,03	
TW6134					
465982-0001	CATERPILLAR	409043-0079	468103-0000	1,03	
TW6138					
<u>465588-0001</u>	CATERPILLAR	409043-0040	468103-0000	1,03	
TW6139					
466024-0001	CATERPILLAR	409043-0084	468103-0000	1,03	466024-0003
466024-0002	CATERPILLAR	409043-0084	468103-0000	1,03	466024-0003
466024-0003	CATERPILLAR	409043-0084	468103-0000	1,03	
TW6141					
<u>465586-0001</u>	CATERPILLAR	409043-0040	468103-0000	1,03	
<u>465586-0002</u>	CATERPILLAR	409043-0040	468103-0000	1,03	
TW6142					
465826-0001	CATERPILLAR	441140-0002	468103-0000	1,03	
465826-0002	CATERPILLAR	441140-0002	468103-0000	1,03	
465826-0003	CATERPILLAR	441140-0002	468103-0000		
465826-0004	CATERPILLAR	441140-0002	468103-0000		
TW6143					
465944-0001	CATERPILLAR	409043-0049	468103-0000		
TW6144					
<u>466020-0001</u>	CATERPILLAR	409043-0082	468103-0000	1,03	
<u>466020-0002</u>	CATERPILLAR	409043-0082	468103-0000	1,03	466020-0001
TW6145					
<u>466048-0001</u>	CATERPILLAR	409043-0086	468103-0000	1,19	
<u>466048-0002</u>	CATERPILLAR	409043-0086	468103-0000	1,19	466048-0001
TW6146					
<u>466096-0001</u>	CATERPILLAR	409043-0088	468103-0000	1,03	
466096-0002	CATERPILLAR	409043-0088	468103-0000	1,03	
<u>466096-0003</u>	CATERPILLAR	409043-0088	468103-0000	1,19	
466096-0004	CATERPILLAR	409043-0088	468103-0000	1,03	466096-0001
<u>466096-0005</u>	CATERPILLAR	409043-0088	468103-0000	1,03	471180-0001
<u>466096-0006</u>	CATERPILLAR	409043-0088	468103-0000		
466096-0007	CATERPILLAR	409043-0088	468103-0000		
TW6147					

<u>466378-0001</u>	CATERPILLAR	409043-0093	468103-0000	1,03	
TW6149					
466434-0001	CATERPILLAR	409043-0095	468103-0000	1,03	
TW6150					
466359-0001	CATERPILLAR	409043-0103	468103-0000	1,03	
TW6156					
<u>466015-0001</u>	CATERPILLAR	409043-0102	468103-0000	1,03	
TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info .					

TurboMasterCatálogo **Garrett 2005****Garrett****TV63**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TV6302					
466348-0001	DETROIT DIESEL	442032-0008	468267-0000	1,05	466348-0002
466348-0002	DETROIT DIESEL	442032-0016	468267-0000	1,05	
TV6303					
465643-0001	DETROIT DIESEL	442032-0016	468267-0000	0,91	
TV6304					
471045-0001	CATERPILLAR	449404-0002		1,00	
TV6305					
471133-0001	CATERPILLAR	449404-0003		1,00	
TV6306					
471134-0001	CATERPILLAR	449404-0004		1,15	
471134-0002	CATERPILLAR	449404-0004		1,00	

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMaster**Catálogo Garrett 2005****Garrett****TW63**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TW6301					
466723-0001	DETROIT DIESEL	442032-0041	468267-0000	1,03	
TW6350					
466647-0001	CATERPILLAR	449404-0001		1,03	

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
 Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMasterCatálogo **Garrett 2005****Garrett****TV65**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TV6501					
<u>466469-0001</u>	DETROIT DIESEL	442032-0034	468267-0000	0,84	
TV6502					
<u>466609-0001</u>	DETROIT DIESEL	442032-0038	468267-0000	0,84	
<u>466609-0002</u>	DETROIT DIESEL	442032-0043	468267-0000		
TV6502					
<u>710252-0001</u>	DETROIT DIESEL	442032-0038	468267-0000	0,84	

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
 Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMaster**Catálogo Garrett 2005****Garrett****TV70**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TV7010					
408740-0001	MACK	408157-0005	468102-0000	1,41	465224-0001
TV7011					
409100-0001	MACK	408157-0006	468102-0000	0	465224-0001

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
 Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMasterCatálogo **Garrett 2005****Garrett****TL71**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TL7101					
<u>454146-0001</u>	S.A.C.M.	447112-0010	468103-0000	1,60	

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TV71

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TV71					
712231-0001	DETROIT DIESEL	408774-0031	468103-0000		
TV7101					
465030-0001	DETROIT DIESEL	408774-0002	468103-0000	1,23	
465030-0002	DETROIT DIESEL	408774-0001	468103-0000		
465030-0003	DETROIT DIESEL	408774-0002	468103-0000	1,08	
<u>465030-0004</u>	DETROIT DIESEL	408774-0002	468103-0000	1,39	
465030-0005	DETROIT DIESEL	408774-0012	468103-0000	1,23	
465030-0006	DETROIT DIESEL	408774-0021	468103-0000	1,08	
<u>465030-0007</u>	DETROIT DIESEL	408774-0021	468103-0000	1,23	
465030-0008	DETROIT DIESEL	408774-0031	468103-0000	1,08	
TV7104					
465056-0001	CATERPILLAR		468103-0000		
465056-0002	CATERPILLAR		468103-0000		
TV7105					
465136-0001	JOHN DEERE	408774-0006	468103-0000	1,41	465136-0002
465136-0002	JOHN DEERE	408774-0014	468103-0000	1,41	
TV7106					
465182-0001	ROLLS ROYCE	408774-0007	468103-0000	1,60	
465182-0002	ROLLS ROYCE	408774-0009	468103-0000	1,60	
465182-0003	ROLLS ROYCE	408774-0011	468103-0000	1,60	
465182-0004	ROLLS ROYCE	408774-0013	468103-0000	1,60	
TV7107					
465248-0001	S.S.C.M.	408774-0008	468103-0000	1,60	
465248-0002	S.S.C.M.	408774-0008	468103-0000	1,39	
TV7108					
465284-0001	ROLLS ROYCE	408774-0009	468103-0000	1,41	
TV7111					
<u>465438-0001</u>	DETROIT DIESEL	408774-0010	468103-0000	1,08	
465438-0002	DETROIT DIESEL	408774-0016	468103-0000	1,23	
465438-0003	DETROIT DIESEL	408774-0010	468103-0000	1,39	
465438-0004	DETROIT DIESEL	408774-0016	468103-0000	1,39	
<u>465438-0005</u>	DETROIT DIESEL	408774-0018	468103-0000		
465438-0006	S.S.C.M.		468103-0000		465487-0001
465438-0007	S.S.C.M.		468103-0000		465487-0001
TV7112					
<u>465972-0001</u>	JOHN DEERE	408774-0015	468103-0000	1,60	
TV7114					

466294-0001	KOMATSU	408774-0019	468103-0000	1,41	
TV7116					
466444-0001	MACK	408774-0022	468103-0000	1,26	
466444-0002	MACK	408774-0022	468103-0000	1,26	
TV7117					
466600-0001	ROLLS ROYCE	408774-0024	468103-0000	1,60	
TV7119					
465253-0001	WAUKESHA	408774-0034	468103-0000	1,60	
465253-0002	WAUKESHA	408774-0034	468103-0000	1,08	
465253-0003	WAUKESHA	408774-0039	468103-0000	1,23	
465253-0004	WAUKESHA	408774-0039	468103-0000	1,08	
TV7120					
465597-0001	WAUKESHA	408774-0037	468103-0000	1,08	
TV7121					
465761-0002	DORMAN	408774-0038	468103-0000	1,08	465761-0003
465761-0003	DORMAN	408774-0044	468103-0000	1,08	
TV7122					
465487-0001	S.S.C.M.	408774-0033	468103-0000	1,60	
TV7123					
466041-0001	CATERPILLAR	446474-0001	468103-0000		466909-0001
TV7124					
465779-0001	MACK	446581-0001	468103-0000	1,26	
<u>465779-0002</u>	MACK	446581-0001	468103-0000	1,26	465779-0001
465779-0003	MACK	446581-0002	468103-0000	1,10	
<u>465779-0004</u>	MACK	446581-0002	468103-0000	1,26	
TV7125					
<u>466125-0001</u>	WAUKESHA	408774-0039	468103-0000	1,23	
<u>466125-0002</u>	WAUKESHA	408774-0039	468103-0000	1,08	
<u>466125-0003</u>	WAUKESHA	408774-0039	468103-0000	1,60	

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMasterCatálogo **Garrett 2005****Garrett****UTV71**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
UTV7123					
466909-0001	CATERPILLAR	451191-0001			

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TV72

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TV7201					
466012-0001	CATERPILLAR	408774-0035	468103-0000		
466012-0002	CATERPILLAR	408774-0035	468103-0000		
466012-0003	CATERPILLAR	408774-0035	468103-0000		
466012-0004	CATERPILLAR	408774-0035	468103-0000		466012-0003
466012-0005	CATERPILLAR	408774-0035	468103-0000		
466012-0006	CATERPILLAR	408774-0035	468103-0000		466012-0005
466012-0007	CATERPILLAR	408774-0035	468103-0000		
466012-0008	CATERPILLAR	408774-0035	468103-0000		
466012-0009	CATERPILLAR	408774-0035	468103-0000		
466012-0010	CATERPILLAR	408774-0035	468103-0000		
TV7202					
466296-0001	CATERPILLAR	408774-0020	468103-0000		466296-0006
466296-0002	CATERPILLAR	408774-0020	468103-0000		466296-0007
466296-0003	CATERPILLAR	408774-0020	468103-0000		466296-0008
466296-0004	CATERPILLAR	408774-0020	468103-0000		466296-0009
466296-0005	CATERPILLAR	408774-0020	468103-0000		466808-0001
466296-0006	CATERPILLAR	408774-0036	468103-0000		
466296-0007	CATERPILLAR	408774-0036	468103-0000		466296-0006
466296-0008	CATERPILLAR	408774-0036	468103-0000		
466296-0009	CATERPILLAR	408774-0036	468103-0000		
TV7203					
<u>466808-0001</u>	CATERPILLAR	408774-0026	468103-0000		
466808-0002	CATERPILLAR	408774-0026	468103-0000		
TV7204					
<u>466662-0001</u>	CATERPILLAR	408774-0028	468103-0000		
<u>466662-0002</u>	CATERPILLAR	408774-0028	468103-0000		
466662-0003	WAUKESHA		468103-0000	0,84	
466662-0004	WAUKESHA	408774-0042	468103-0000	0,84	
<u>466662-0005</u>	CATERPILLAR	408774-0028	468103-0000		
<u>466662-0006</u>	WAUKESHA	408774-0042	468103-0000	0,96	

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMaster**Catálogo Garrett 2005****Garrett****TW72**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TW7202					
<u>466432-0001</u>	CATERPILLAR	408774-0023	468103-0000	1,03	
TW7203					
<u>466806-0001</u>	CATERPILLAR	408774-0025	468103-0000	1,03	
TW7204					
<u>466664-0001</u>	CATERPILLAR	408774-0029	468103-0000	1,03	
466664-0002	CATERPILLAR		468103-0000		
466664-0003	CATERPILLAR	408774-0029	468103-0000		

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
 Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TV73

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TV7301					
466176-0001	DETROIT DIESEL	442032-0001	468267-0000	1,08	
466176-0002	DETROIT DIESEL	442032-0001	468267-0000	1,23	
466176-0003	DETROIT DIESEL	442032-0003	468267-0000	1,23	
466176-0004	DETROIT DIESEL	442032-0003	468267-0000	1,08	
466176-0005	DETROIT DIESEL	442032-0021	468267-0000	1,08	
TV7302					
466360-0001	DETROIT DIESEL	442032-0020	468267-0000	1,08	
466360-0002	DETROIT DIESEL	442032-0020	468267-0000	1,23	
466360-0003	DETROIT DIESEL	442032-0020	468267-0000	1,39	
TV7303					
466039-0001	DETROIT DIESEL	442032-0017	468267-0000	1,08	466655-0001
466039-0002	DETROIT DIESEL		468267-0000		
TV7304					
466087-0001	DETROIT DIESEL	442032-0017	468267-0000	1,08	
TV7306					
466591-0001	DETROIT DIESEL		468267-0000	1,08	466655-0001
TV7307					
466603-0001	DETROIT DIESEL	442032-0037	468267-0000	1,23	
466603-0002	DETROIT DIESEL	442032-0037	468267-0000	1,08	
TV7308					
466623-0001	DETROIT DIESEL	442032-0020	468267-0000	1,08	
466623-0002	DETROIT DIESEL	442032-0020	468267-0000	1,39	
466623-0003	DETROIT DIESEL	442032-0020	468267-0000	1,23	
TV7309					
466625-0001	DETROIT DIESEL	442032-0017	468267-0000	0,96	
TV7310					
466655-0001	DETROIT DIESEL	442032-0037	468267-0000	1,08	
TV7311					
466665-0001	DETROIT DIESEL	442032-0001	468267-0000	1,08	
TV7312					
700892-0001	DETROIT DIESEL	442032-0029	468267-0000		

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMasterCatálogo **Garrett 2005****Garrett****CTV73**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
CTV7301					
466161-0002	CATERPILLAR				466161-0005
466161-0003	CATERPILLAR				466161-0006
466161-0005	CATERPILLAR	447107-0005			
466161-0006	CATERPILLAR	447107-0005			

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
 Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMasterCatálogo **Garrett 2005****Garrett****TW73**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TW7301					
<u>465251-0001</u>	DETROIT DIESEL	442032-0010	468267-0000	1,19	
<u>465251-0002</u>	DETROIT DIESEL	442032-0001	468267-0000	1,03	
<u>465251-0003</u>	DETROIT DIESEL	442032-0010	468267-0000	1,03	
<u>465251-0004</u>	DETROIT DIESEL	442032-0001	468267-0000	1,19	
TW7302					
<u>465987-0001</u>	DETROIT DIESEL	442032-0024	468267-0000	1,03	
<u>465987-0002</u>	DETROIT DIESEL	442032-0024	468267-0000	1,19	
TW7303					
<u>466513-0001</u>	DETROIT DIESEL	442032-0035	468267-0000	1,19	
TW7304					
<u>466673-0001</u>	DETROIT DIESEL	442032-0039	468267-0000	1,03	

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMaster**Catálogo Garrett 2005****Garrett****TA74**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TA7401					
466008-0001			468103-0000		
466008-0002		409043-0097	468103-0000		
466008-0003		409043-0097	468103-0000		
466008-0004		409043-0097	468103-0000	1,78	

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
 Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMaster**Catálogo Garrett 2005****Garrett****TV74**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TV7401					
465953-0001	DETROIT DIESEL	442032-0026	468267-0000	1,08	
465953-0002	DETROIT DIESEL	442032-0026	468267-0000	0,96	
465953-0003	DETROIT DIESEL	442032-0032	468267-0000	1,08	
465953-0004	DETROIT DIESEL	442032-0032	468267-0000	0,96	

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
 Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMasterCatálogo **Garrett 2005****Garrett****TA75**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TA7501					
466464-0001	DETROIT DIESEL	442831-0001	468267-0000		
466464-0002	DETROIT DIESEL	442831-0001	468267-0000		
466464-0003	DETROIT DIESEL	442831-0001	468267-0000		
TA7502					
466844-0001	DETROIT DIESEL	442831-0003	468267-0000		465369-0002
TA7503					
465371-0001	DETROIT DIESEL	442831-0004	468267-0000		465369-0002

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
 Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

BTG75

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
BTG7506					
466445-0002	CATERPILLAR				466445-0023
466445-0003	CATERPILLAR				466445-0022
466445-0004	CATERPILLAR				466445-0021
466445-0005	CATERPILLAR				466445-0016
466445-0008	CATERPILLAR				471066-0001
466445-0009	CATERPILLAR				471066-0001
466445-0010	CATERPILLAR				466445-0021
466445-0011	CATERPILLAR				466445-0016
466445-0012	CATERPILLAR				466445-0022
466445-0013	CATERPILLAR				466445-0023
466445-0014	CATERPILLAR	451491-0002		1,26	471066-0001
466445-0015	CATERPILLAR	451491-0002		1,26	466445-0021
466445-0016	CATERPILLAR	451491-0002		1,26	
466445-0017	CATERPILLAR	451491-0002		1,10	466445-0022
466445-0018	CATERPILLAR	451491-0002		1,26	466445-0023
466445-0020	CATERPILLAR	451491-0002		1,26	466445-0024
466445-0021	CATERPILLAR	451686-0007			
466445-0022	CATERPILLAR	451686-0007			
466445-0023	CATERPILLAR	451686-0007			
466445-0024	CATERPILLAR	451686-0007			
BTG7506					
<u>471066-0001</u>	CATERPILLAR	712371-0007	468267-0011	1,26	
BTG7508					
471036-0001	CATERPILLAR	451491-0003		1,41	
BTG7508					
471120-0001	CATERPILLAR	451686-0008		1,41	
BTG7513					
471142-0003	CATERPILLAR	451686-0006			471142-0005
471142-0004	CATERPILLAR	451686-0006		1,60	471147-0007
471142-0005	CATERPILLAR	451686-0006		1,26	
471142-0006	CATERPILLAR	451686-0006			471147-0007
471142-0007	CATERPILLAR	451686-0006			471142-0005
471142-0008	CATERPILLAR	451686-0006			471147-0007

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMasterCatálogo **Garrett 2005****Garrett****BTL75**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
BTL7502					
<u>466551-0001</u>	CATERPILLAR	449109-0001	468267-0007	1,60	
BTL7509					
<u>466759-0001</u>	CATERPILLAR	449109-0003	468267-0007	1,23	
BTL7510					
<u>700144-0001</u>	CATERPILLAR	449109-0015	468267-0007	1,23	
<u>700144-0002</u>	CATERPILLAR	449109-0015	468267-0007	1,08	709102-0001
<u>700144-0003</u>	CATERPILLAR	449109-0021	468267-0007	1,08	709102-0001
BTL7510					
709102-0001	CATERPILLAR	449109-0026	468267-0007	1,23	
709102-0002	CATERPILLAR	449109-0030	468267-0007	1,08	
BTL7511					
<u>700142-0001</u>	CATERPILLAR	449109-0008	468267-0007	1,23	709101-0001
BTL7511					
701249-0001	CATERPILLAR	449109-0025	468267-0007		
BTL7511					
709101-0001	CATERPILLAR		468267-0007	1,23	

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMaster**Catálogo Garrett 2005****Garrett****TL75**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TL7501					
<u>466271-0001</u>	CATERPILLAR	448527-0001	468267-0009	1,60	
<u>466271-0002</u>	CATERPILLAR	448527-0001	468267-0009		

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
 Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMasterCatálogo **Garrett** 2005**Garrett****UTL75**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
UTL7505					
466911-0001	CATERPILLAR	451204-0002			

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMasterCatálogo **Garrett 2005****Garrett****TBP75**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TBP7501					
466749-0001	VOLVO	447359-0008	468267-0009	1,26	

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TV75

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TV7502					
<u>466498-0003</u>	DETROIT DIESEL	442032-0011	468267-0000	1,08	
<u>466498-0004</u>	DETROIT DIESEL	442032-0015	468267-0000	0,96	
<u>466498-0005</u>	DETROIT DIESEL	442032-0018	468267-0000	1,23	
<u>466498-0006</u>	DETROIT DIESEL	442032-0015	468267-0000	1,08	
TV7503					
<u>466566-0001</u>	DETROIT DIESEL	442032-0011	468267-0000	1,08	
TV7504					
<u>466191-0001</u>	CATERPILLAR	447359-0001	468267-0009		
<u>466191-0002</u>	CATERPILLAR	447359-0001	468267-0009		
TV7506					
<u>466527-0001</u>	CATERPILLAR	447359-0003			
TV7511					
<u>466752-0001</u>	DETROIT DIESEL	442032-0010	468267-0000		
<u>466752-0002</u>	DETROIT DIESEL	442032-0010	468267-0000		
<u>466752-0003</u>	DETROIT DIESEL	442032-0010	468267-0000		
<u>466752-0004</u>	DETROIT DIESEL	442032-0010	468267-0000		
<u>466752-0005</u>	DETROIT DIESEL	442032-0017	468267-0000		
<u>466752-0006</u>	DETROIT DIESEL	442032-0017	468267-0000		
TV7512					
<u>465369-0001</u>	DETROIT DIESEL	442032-0017	468267-0000	1,23	
<u>465369-0002</u>	DETROIT DIESEL	442032-0017	468267-0000	1,08	
<u>465369-0003</u>	DETROIT DIESEL	442032-0020	468267-0000	1,23	
<u>465369-0004</u>	DETROIT DIESEL	442032-0020	468267-0000	1,08	
<u>465369-0005</u>	DETROIT DIESEL	442032-0020	468267-0000	0,96	
<u>465369-0006</u>	DETROIT DIESEL	442032-0020	468267-0000	1,23	
<u>465369-0007</u>	DETROIT DIESEL	442032-0030	468267-0000	1,08	
<u>465369-0008</u>	DETROIT DIESEL	442032-0030	468267-0000	0,96	
TV7513					
<u>466969-0001</u>	DETROIT DIESEL	442032-0029	468267-0000	1,23	
TV7514					
<u>452165-0001</u>	SCANIA	447359-0010	468267-0009	1,26	
<u>452165-0002</u>	SCANIA	449530-0035	468267-0010	1,26	
<u>452165-0003</u>	SCANIA	447359-0010	468267-0009	1,26	
TV7516					
<u>471186-0001</u>	DETROIT DIESEL	442032-0029	468267-0000	1,08	

BTV75

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
BTV7502					
<u>466449-0001</u>	MACK	448786-0001	468267-0005	1,10	466449-0003
<u>466449-0002</u>	MACK	449073-0003	468267-0007	1,26	
<u>466449-0003</u>	MACK	449073-0003	468267-0007	1,10	
BTV7504					
<u>466707-0001</u>	DETROIT DIESEL			1,08	466707-0002
<u>466707-0002</u>	DETROIT DIESEL	451491-0004	468267-0007	1,08	
BTV7504					
<u>471107-0001</u>	CATERPILLAR	451686-0010		1,84	
<u>471107-0002</u>	CATERPILLAR	451686-0010		1,84	
BTV7506					
<u>471084-0005</u>	DDC-MTU	451491-0015	468267-0007		
<u>471084-0006</u>	DDC-MTU	451491-0016	468267-0007	1,08	714322-0002
<u>471084-0007</u>	DDC-MTU	451491-0014	468267-0007		
<u>471084-0008</u>	DDC-MTU	451491-0016	468267-0007		
BTV7506					
<u>714322-0001</u>	DDC-MTU	451491-0015	468267-0007		
<u>714322-0002</u>	DDC-MTU	451491-0016	468267-0007	1,08	
<u>714322-0003</u>	DDC-MTU	451491-0014	468267-0007		
<u>714322-0004</u>	DDC-MTU	451491-0016	468267-0007		
BTV7510					
<u>466809-0001</u>	CATERPILLAR	449073-0022	468267-0007		
<u>466809-0002</u>	CATERPILLAR	449073-0022	468267-0007		
<u>466809-0003</u>	CATERPILLAR		468267-0007		
BTV7511					
<u>466739-0001</u>	CATERPILLAR	449073-0020	468267-0007		
<u>466739-0002</u>	CATERPILLAR		468267-0007		

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMasterCatálogo **Garrett 2005****Garrett****UTV75**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
UTV7504					
471071-0001	CATERPILLAR	449530-0011	468267-0010	1,84	
UTV7506					
471032-0001	CATERPILLAR	449530-0007	468267-0010	1,75	
UTV7507					
<u>466869-0001</u>	CATERPILLAR	449530-0007	468267-0010		
<u>466869-0002</u>	CATERPILLAR	449530-0007	468267-0010	1.75	
UTV7508					
471143-0001	CATERPILLAR	449530-0018	468267-0010	1,84	
UTV7514					
<u>722094-0001</u>	SCANIA	712371-0038			

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMasterCatálogo **Garrett 2005****Garrett****TW75**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TW7502					
<u>465689-0001</u>	DETROIT DIESEL	442032-0018	468267-0000		

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMasterCatálogo **Garrett 2005****Garrett****BTW75**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
BTW7501					
<u>471193-0001</u>	DETROIT DIESEL	451491-0013	468267-0007		

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMasterCatálogo **Garrett 2005****Garrett****UTW75**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
UTW75					
<u>704330-0002</u>	DDC-MTU	449530-0036	468267-0010		
<u>704330-0003</u>	DDC-MTU	449530-0039	468267-0010		
UTW75					
<u>715690-0001</u>	DETROIT DIESEL	449530-0039	468267-0010		
UTW7501					
471180-0001	CATERPILLAR	449530-0010	468267-0010	1,03	
471180-0002	CATERPILLAR		468267-0010		

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TL77

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TL7701					
466293-0001	KOMATSU		468103-0000	1,20	466293-0005
466293-0002	KOMATSU		468103-0000	1,20	466293-0006
466293-0003	KOMATSU		468103-0000	1,20	466293-0007
466293-0004	KOMATSU		468103-0000	1,20	466293-0008
<u>466293-0005</u>	KOMATSU	410382-0016	468103-0000	1,20	
<u>466293-0006</u>	KOMATSU	410382-0016	468103-0000	1,20	
466293-0007	KOMATSU		468103-0000	1,20	466293-0009
466293-0008	KOMATSU		468103-0000	1,20	466293-0010
<u>466293-0009</u>	KOMATSU	410382-0018	468103-0000	1,20	
466293-0010	KOMATSU	410382-0018	468103-0000	1,20	
466293-0011	KOMATSU	410382-0016	468103-0000	1,39	
466293-0012	KOMATSU	410382-0016	468103-0000	1,39	
466293-0013	KOMATSU	410382-0019	468103-0000	1,39	
466293-0014	KOMATSU	410382-0019	468103-0000	1,39	
466293-0015	KOMATSU	410382-0019	468103-0000	1,20	
466293-0016	KOMATSU	410382-0019	468103-0000	1,20	
466293-0017	KOMATSU	410382-0019	468103-0000	1,39	
466293-0018	KOMATSU	410382-0019	468103-0000	1,39	

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TV77

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TV7701					
465498-0001	MACK	410382-0001	468103-0000	1,15	
465498-0002	MACK	410382-0002	468103-0000	0,87	
465498-0003	MACK	410382-0002	468103-0000	1,15	465498-0002
465498-0004	MACK	410382-0001	468103-0000	1,15	
465498-0005	MACK	410382-0001	468103-0000	1,15	465498-0004
465498-0006	MACK	410382-0002	468103-0000	0,87	465498-0002
465498-0007	MACK	410382-0002	468103-0000	1,00	
465498-0008	MACK	410382-0002	468103-0000	1,00	465498-0007
465498-0009	MACK	410382-0002	468103-0000	1,15	
465498-0010	MACK	410382-0002	468103-0000	1,15	465498-0009
465498-0011	MACK	410382-0002	468103-0000	1,00	465498-0007
465498-0012	MACK	410382-0001	468103-0000	1,15	465498-0004
465498-0014	MACK	410382-0002	468103-0000	1,15	465498-0009
<u>465498-0015</u>	MACK	410382-0002	468103-0000	1,15	465498-0009
465498-0016	MACK	410382-0008	468103-0000	0,87	
465498-0017	KOMATSU	410382-0009	468103-0000		
465498-0018	KOMATSU	410382-0009	468103-0000		
465498-0019	KOMATSU	410382-0009	468103-0000	1,20	465498-0027
465498-0020	KOMATSU	410382-0009	468103-0000	1,20	465498-0041
465498-0021	KOMATSU	410382-0009	468103-0000	1,20	465498-0041
465498-0022	KOMATSU	410382-0009	468103-0000	1,20	465498-0026
465498-0023	KOMATSU		468103-0000	1,20	465498-0027
465498-0024	KOMATSU		468103-0000	1,20	465498-0028
<u>465498-0025</u>	KOMATSU	410382-0014	468103-0000	1,20	465498-0041
<u>465498-0026</u>	KOMATSU	410382-0014	468103-0000	1,20	
<u>465498-0027</u>	KOMATSU	410382-0015	468103-0000	1,20	
<u>465498-0028</u>	KOMATSU	410382-0015	468103-0000	1,20	
465498-0029	KOMATSU	410382-0015	468103-0000	1,20	465498-0035
465498-0030	KOMATSU	410382-0015	468103-0000	1,20	465498-0036
465498-0031	KOMATSU	410382-0015	468103-0000	1,20	
465498-0032	KOMATSU	410382-0015	468103-0000	1,20	
465498-0033	KOMATSU	410382-0020	468103-0000	1,20	
465498-0034	KOMATSU	410382-0020	468103-0000	1,20	
<u>465498-0035</u>	KOMATSU	410382-0020	468103-0000	1,20	
<u>465498-0036</u>	KOMATSU	410382-0020	468103-0000	1,20	
<u>465498-0037</u>	KOMATSU	410382-0015	468103-0000	1,20	
<u>465498-0038</u>	KOMATSU	410382-0015	468103-0000	1,20	

<u>465498-0041</u>	KOMATSU	410382-0020	468103-0000	1,20	
TV7702					
465786-0001	MACK	410382-0002	468103-0000	0,87	465498-0002
465786-0002	MACK	410382-0002	468103-0000	1,00	465498-0007
TV7703					
466086-0001	MACK	410382-0002	468103-0000	1,15	466220-0001
466086-0002	MACK	410382-0002	468103-0000	1,00	466220-0002
466086-0003	MACK		468103-0000	1,15	466220-0003
TV7704					
<u>466120-0001</u>	SCANIA	410382-0006	468103-0000	1,60	
466120-0002	SCANIA	410382-0006	468103-0000	1,60	466120-0001
466120-0003	SCANIA	410382-0006	468103-0000	1,60	466120-0001
<u>466120-0004</u>	SCANIA	410382-0006	468103-0000	1,60	
466120-0005	SCANIA	410382-0006	468103-0000	1,60	466120-0001
466120-0006	SCANIA	410382-0006	468103-0000	1,60	
TV7705					
<u>466152-0001</u>	KOMATSU	410382-0007	468103-0000	1,15	
<u>466152-0002</u>	KOMATSU	410382-0007	468103-0000	1,15	466152-0001
466152-0003	KOMATSU	410382-0007	468103-0000	1,15	466152-0001
466152-0004	KOMATSU	410382-0007	468103-0000	1,54	
<u>466152-0005</u>	KOMATSU	410382-0007	468103-0000	1,15	466152-0001
466152-0006	KOMATSU	410382-0007	468103-0000	1,34	
466152-0007	KOMATSU	410382-0010	468103-0000	0,87	
466152-0008	KOMATSU	410382-0009	468103-0000	1,05	
466152-0009	KOMATSU	410382-0009	468103-0000	1,00	
466152-0010	KOMATSU	410382-0017	468103-0000	0,91	
TV7706					
466220-0001	MACK	410382-0002	468103-0000	1,15	
466220-0002	MACK	410382-0002	468103-0000	1,00	
466220-0003	MACK	410382-0001	468103-0000	1,15	
466220-0004	MACK	410382-0008	468103-0000	0,87	

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMasterCatálogo **Garrett 2005****Garrett****TL78**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TL7804					
<u>465303-0001</u>	CATERPILLAR	444378-0001	468103-0000	1,37	
<u>465303-0002</u>	CATERPILLAR	447112-0007	468103-0000	1,37	465303-0001

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TV78

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TV7801					
466266-0001	CATERPILLAR	442480-0006	468103-0000	1,37	466901-0001
466266-0002	CATERPILLAR	442480-0002	468103-0000	1,37	466266-0005
466266-0003	CATERPILLAR	442480-0002	468103-0000	1,39	466266-0006
466266-0004	CATERPILLAR	442480-0010	468103-0000	1,37	466901-0001
466266-0005	CATERPILLAR	442480-0006	468103-0000	1,37	466901-0001
466266-0006	CATERPILLAR	442480-0002	468103-0000	1,39	466901-0004
466266-0007	CATERPILLAR	442480-0002	468103-0000		466901-0002
466266-0008	CATERPILLAR	442480-0010	468103-0000		466901-0003
TV7802					
466372-0001	CATERPILLAR	442480-0011	468103-0000		
466372-0002	CATERPILLAR		468103-0000		
TV7803					
466512-0001	CATERPILLAR	442480-0003	468103-0000	1,39	465048-0012
466512-0002	CATERPILLAR	442480-0003	468103-0000	1,60	466512-0003
466512-0003	CATERPILLAR	442480-0003	468103-0000	1,60	
TV7804					
465305-0001	CATERPILLAR	442480-0005	468103-0000		466905-0001
465305-0002	CATERPILLAR	442480-0012	468103-0000	1,37	466905-0002
TV7805					
465679-0001	CATERPILLAR	442480-0013	468103-0000	1,37	466907-0001
465679-0002	CATERPILLAR	442480-0013	468103-0000	1,39	466907-0002
TV7831					
<u>466894-0001</u>	KOMATSU	410382-0011	468103-0000	1,58	

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMasterCatálogo **Garrett 2005****Garrett****UTV78**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
UTV7801					
466901-0001	CATERPILLAR	451190-0001	468267-0010	1,37	
466901-0002	CATERPILLAR	451190-0001	468267-0010	1,37	
466901-0003	CATERPILLAR	451190-0001	468267-0010	1,58	
466901-0004	CATERPILLAR	451190-0001	468267-0010	1,39	
UTV7802					
466903-0001	CATERPILLAR	451190-0002	468267-0010		
UTV7804					
466905-0001	CATERPILLAR	451190-0003	468267-0010	1,37	
466905-0002	CATERPILLAR	451190-0003	468267-0010	1,37	
UTV7805					
466907-0001	CATERPILLAR	451190-0004	468267-0010	1,37	
466907-0002	CATERPILLAR	451190-0004	468267-0010	1,39	

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMasterCatálogo **Garrett 2005****Garrett****UTW78**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
UTW7801					
727728-0004	DETROIT DIESEL				

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMasterCatálogo **Garrett 2005****Garrett****TW78**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TW7801					
466508-0001	CATERPILLAR	442480-0002	468103-0000		465988-0003
TW7802					
466706-0001	CATERPILLAR	442480-0004	468103-0000		466706-0004
466706-0002	CATERPILLAR	442480-0004	468103-0000		466706-0005
466706-0004	CATERPILLAR	442480-0004	468103-0000		
466706-0005	CATERPILLAR	442480-0004	468103-0000		
TW7803					
466510-0001	CATERPILLAR	442480-0003	468103-0000		466510-0002
466510-0002	CATERPILLAR	442480-0003	468103-0000		

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
 Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TL81

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TL8106					
<u>465622-0001</u>	CATERPILLAR	447112-0003	468103-0000	1,37	
<u>465622-0002</u>	CATERPILLAR	447112-0003	468103-0000	1,37	
<u>465622-0003</u>	CATERPILLAR	447112-0003	468103-0000		
<u>465622-0004</u>	CATERPILLAR	447112-0003	468103-0000	1,39	
<u>465622-0005</u>	CATERPILLAR	447112-0003	468103-0000		
<u>465622-0006</u>	CATERPILLAR	447112-0003	468103-0000	1,23	
<u>465622-0007</u>	CATERPILLAR	447112-0003	468103-0000	1,23	
<u>465622-0008</u>	CATERPILLAR	447112-0003	468103-0000		
<u>465622-0009</u>	CATERPILLAR	447112-0003	468103-0000		
<u>465622-0010</u>	CATERPILLAR	447112-0003	468103-0000	1,39	
<u>465622-0011</u>	CATERPILLAR	447112-0003	468103-0000		
<u>465622-0012</u>	CATERPILLAR	447112-0003	468103-0000		
TL8107					
<u>465502-0001</u>	CATERPILLAR	447112-0004	468103-0000	1,79	
<u>465502-0002</u>	CATERPILLAR	447112-0004	468103-0000	1,60	
<u>465502-0003</u>	CATERPILLAR	447112-0004	468103-0000	1,84	
<u>465502-0004</u>	CATERPILLAR	447112-0004	468103-0000	1,84	
TL8109					
<u>465454-0001</u>	CATERPILLAR	447112-0005	468103-0000	1,37	
<u>465454-0002</u>	CATERPILLAR	447112-0005	468103-0000	1,37	
TL8112					
<u>465338-0002</u>	CATERPILLAR	447112-0002	468103-0000	1,08	
<u>465338-0003</u>	CATERPILLAR	447112-0002	468103-0000	1,08	465338-0002
<u>465338-0004</u>	CATERPILLAR	447112-0002	468103-0000	1,32	
<u>465338-0005</u>	CATERPILLAR	447112-0002	468103-0000	1,32	465338-0004
<u>465338-0006</u>	CATERPILLAR	447112-0002	468103-0000	1,08	465338-0002
<u>465338-0007</u>	CATERPILLAR	447112-0002	468103-0000	1,08	465338-0002
<u>465338-0008</u>	CATERPILLAR	447112-0002	468103-0000	1,37	
<u>465338-0009</u>	CATERPILLAR	447112-0002	468103-0000	1,37	
<u>465338-0010</u>	CATERPILLAR	447112-0002	468103-0000	1,37	465338-0009
<u>465338-0012</u>	CATERPILLAR	447112-0002	468103-0000		
<u>465338-0013</u>	CATERPILLAR	447112-0002	468103-0000	1,32	
TL8113					
<u>465376-0001</u>	CATERPILLAR	447112-0006	468103-0000	1,37	
<u>465376-0002</u>	CATERPILLAR	447112-0006	468103-0000	1,37	
<u>465376-0003</u>	CATERPILLAR	447112-0006	468103-0000	1,39	

<u>465376-0004</u>	CATERPILLAR	447112-0006	468103-0000	1,58	
465376-0005	CATERPILLAR	447112-0006	468103-0000	1,37	
TL8114					
465952-0001	CATERPILLAR	447112-0006	468103-0000	1,23	
465952-0002	CATERPILLAR	447112-0006	468103-0000	1,23	
465952-0003	CATERPILLAR	447112-0006	468103-0000	1,39	
465952-0004	CATERPILLAR	447112-0006	468103-0000	1,39	
TL8115					
466040-0001	CATERPILLAR	447112-0005	468103-0000	1,32	
466040-0002	CATERPILLAR	447112-0005	468103-0000	1,32	
<u>466040-0003</u>	CATERPILLAR	447112-0005	468103-0000	1,32	466040-0005
<u>466040-0004</u>	CATERPILLAR	447112-0005	468103-0000	1,32	
<u>466040-0005</u>	CATERPILLAR	447112-0011	468103-0000	1,32	
TL8118					
<u>465955-0001</u>	CATERPILLAR	447112-0001	468103-0000	1,39	
<u>465955-0003</u>	CATERPILLAR	447112-0001	468103-0000	1,39	
465955-0004	CATERPILLAR	447112-0001	468103-0000	1,39	
<p>TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.</p>					

TV81

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TV8101					
<u>465010-0001</u>	DETROIT DIESEL	408742-0001	468103-0000	1,39	
<u>465010-0002</u>	DETROIT DIESEL	408742-0001	468103-0000	1,60	
<u>465010-0003</u>	DETROIT DIESEL	408742-0001	468103-0000	1,84	
TV8102					
<u>465020-0001</u>	DETROIT DIESEL	408742-0002	468103-0000	1,08	
<u>465020-0002</u>	DETROIT DIESEL	408742-0002	468103-0000	1,23	
TV8103					
465220-0001	CATERPILLAR	408742-0003	468103-0000	1,37	
465220-0002	CATERPILLAR	408742-0003	468103-0000		
465220-0003	CATERPILLAR	408742-0003	468103-0000	1,37	
465220-0004	CATERPILLAR	408742-0003	468103-0000		
465220-0005	CATERPILLAR	408742-0003	468103-0000		
TV8104					
465340-0001	DETROIT DIESEL	408742-0004	468103-0000	1,39	
TV8105					
465694-0001	CATERPILLAR	408742-0018	468103-0000	1,37	
<u>465694-0002</u>	CATERPILLAR	408742-0018	468103-0000	1,58	
<u>465694-0003</u>	CATERPILLAR	408742-0018	468103-0000	1,37	465694-0001
465694-0004	CATERPILLAR	408742-0018	468103-0000	1,58	465694-0002
465694-0005	CATERPILLAR	408742-0018	468103-0000	1,37	465694-0001
465694-0006	CATERPILLAR	408742-0018	468103-0000	1,58	465694-0002
TV8106					
465048-0001	CATERPILLAR	408742-0006	468103-0000	1,37	465048-0003
<u>465048-0002</u>	CATERPILLAR	408742-0006	468103-0000	1,37	465048-0003
<u>465048-0003</u>	CATERPILLAR	408742-0006	468103-0000	1,37	
465048-0004	CATERPILLAR	408742-0006	468103-0000	1,23	
<u>465048-0005</u>	CATERPILLAR	408742-0006	468103-0000	1,23	
465048-0006	CATERPILLAR	408742-0006	468103-0000	1,08	
465048-0007	CATERPILLAR	408742-0006	468103-0000	1,08	
<u>465048-0008</u>	CATERPILLAR	408742-0006	468103-0000	1,39	
<u>465048-0009</u>	CATERPILLAR	408742-0006	468103-0000	1,39	465048-0008
465048-0010	CATERPILLAR	408742-0006	468103-0000	1,23	
465048-0011	CATERPILLAR	408742-0006	468103-0000	1,23	465048-0010
<u>465048-0012</u>	CATERPILLAR	408742-0006	468103-0000	1,60	
TV8107					
<u>465054-0001</u>	CATERPILLAR	408742-0007	468103-0000	1,58	

465054-0002	CATERPILLAR	408742-0007	468103-0000	1,79	
<u>465054-0003</u>	CATERPILLAR	408742-0007	468103-0000	1,79	
TV8108					
465098-0001	CATERPILLAR	408742-0008	468103-0000	1,37	
465098-0002	CATERPILLAR	408742-0008	468103-0000	1,37	
465098-0003	CATERPILLAR	408742-0008	468103-0000	1,37	465338-0004
465098-0004	CATERPILLAR	408742-0008	468103-0000	1,37	465098-0001
TV8109					
465152-0001	S.S.C.M.	408742-0010	468103-0000	1,23	
465152-0003	S.S.C.M.	408742-0010	468103-0000		
465152-0004	S.S.C.M.	408742-0010	468103-0000	1,08	
465152-0005	S.S.C.M.	408742-0010	468103-0000	1,23	
465152-0006	S.S.C.M.	408742-0010	468103-0000	1,08	
465152-0007	S.S.C.M.	408742-0010	468103-0000	1,08	
465152-0008	S.S.C.M.	408742-0010	468103-0000	1,08	
465152-0009	S.S.C.M.	408742-0010	468103-0000	1,23	
<u>465152-0010</u>	S.S.C.M.	408742-0010	468103-0000	1,08	
TV8110					
465108-0001	ROLLS ROYCE	408742-0009	468103-0000	1,37	
465108-0002	ROLLS ROYCE	408742-0027	468103-0000	1,37	
465108-0003	ROLLS ROYCE	408742-0039	468103-0000	1,37	
465108-0004	G.EC. DIESEL	408742-0027	468103-0000	1,18	
465108-0005	SCANIA	408742-0009	468103-0000	1,32	
465108-0006	SCANIA	408742-0039	468103-0000	1,32	
465108-0007	KIRLOSKAR	408742-0009	468103-0000	1,18	
TV8110					
465480-0001	CATERPILLAR	408742-0014	468103-0000	1,37	
465480-0002	CATERPILLAR	408742-0014	468103-0000	1,37	465480-0001
465480-0003	CATERPILLAR	408742-0014	468103-0000	1,37	465480-0001
465480-0004	CATERPILLAR	408742-0014	468103-0000	1,08	465048-0010
465480-0005	CATERPILLAR	408742-0014	468103-0000	1,08	465480-0001
TV8111					
465324-0001	HISPANO SUIZA	408742-0012	468103-0000	1,58	
465324-0002	ISOTTA	408742-0010	468103-0000	1,58	
465324-0003	S.A.C.M.	408742-0010	468103-0000	1,37	
465324-0004	S.A.C.M.	408742-0024	468103-0000		
465324-0005	RENAULT	408742-0032	468103-0000	1,58	
465324-0006	RENAULT	408742-0032	468103-0000	1,58	
465324-0007	RENAULT	408742-0032	468103-0000	1,58	
465324-0008		408742-0032	468103-0000	1,37	
465324-0009	ISOTTA	408742-0010	468103-0000	1,58	
465324-0010	S.A.C.M.	408742-0024	468103-0000	1,18	
465324-0011	S.A.C.M.	408742-0024	468103-0000	1,18	

465324-0012	S.A.C.M.	408742-0024	468103-0000	1,18	
TV8112					
<u>465332-0001</u>	CATERPILLAR	408742-0011	468103-0000	1,37	
<u>465332-0002</u>	CATERPILLAR	408742-0011	468103-0000	1,37	465332-0001
465332-0003	CATERPILLAR	408742-0011	468103-0000	1,37	465332-0001
465332-0004	CATERPILLAR	408742-0011	468103-0000	1,37	465332-0001
465332-0005	CATERPILLAR	408742-0011	468103-0000	1,37	465332-0001
<u>465332-0006</u>	CATERPILLAR	408742-0011	468103-0000	1,08	465332-0012
<u>465332-0007</u>	CATERPILLAR	408742-0011	468103-0000	1,08	
465332-0008	CATERPILLAR	408742-0011	468103-0000	1,37	465332-0001
465332-0009	CATERPILLAR	408742-0011	468103-0000		
465332-0010	CATERPILLAR	408742-0011	468103-0000		
<u>465332-0011</u>	CATERPILLAR	408742-0080	468103-0000	1,08	
<u>465332-0012</u>	CATERPILLAR	408742-0011	468103-0000	1,08	
TV8113					
465412-0001	MACK	408742-0013			465716-0001
465412-0002	MACK	408742-0013			465716-0001
TV8113					
465792-0001	CATERPILLAR	408742-0076	468103-0000	1,39	
465792-0002	CATERPILLAR	408742-0076	468103-0000	1,39	
465792-0003	CATERPILLAR	408742-0076	468103-0000	1,79	
465792-0004	CATERPILLAR	408742-0020	468103-0000	1,23	465048-0011
465792-0005	CATERPILLAR	408742-0076	468103-0000	1,23	
<u>465792-0006</u>	CATERPILLAR	408742-0076	468103-0000	1,58	
<u>465792-0007</u>	CATERPILLAR	408742-0076	468103-0000	1,79	
TV8114					
465512-0001	ISOTTA	408742-0016	468103-0000	1,08	
465512-0002	ISOTTA	408742-0010	468103-0000	1,23	
465512-0003	ISOTTA	408742-0010	468103-0000	1,08	
465512-0004	ISOTTA	408742-0010	468103-0000	0,96	
465512-0005	ISOTTA	408742-0010	468103-0000	0,96	
TV8115					
<u>465516-0001</u>	DETROIT DIESEL	408742-0015	468103-0000	1,60	
<u>465516-0002</u>	DETROIT DIESEL	408742-0015	468103-0000	1,39	
TV8116					
465716-0001	MACK	408742-0013	468103-0000	1,18	
465716-0002	MACK	408742-0036	468103-0000	1,18	
465716-0003	MACK	408742-0045	468103-0000	1,37	
TV8116					
465969-0001	CATERPILLAR	408742-0050	468103-0000		
465969-0002	CATERPILLAR	408742-0050	468103-0000		
465969-0003	CATERPILLAR	408742-0050	468103-0000	1,58	

<u>465969-0004</u>	CATERPILLAR	447403-0001	468267-0009		
<u>465969-0005</u>	CATERPILLAR	447403-0001	468267-0009	1,18	
<u>465969-0006</u>	CATERPILLAR	447403-0001	468267-0009	1,58	
TV8117					
<u>466038-0001</u>	DETROIT DIESEL	408742-0021	468103-0000	1,39	
TV8118					
<u>466070-0001</u>	DORMAN	408742-0022	468103-0000	1,58	
<u>466070-0002</u>	DORMAN	408742-0028	468103-0000	1,58	
<u>466070-0003</u>	DORMAN	408742-0029	468103-0000	0,96	
466070-0004	S.A.C.M.	408742-0010	468103-0000	1,18	
466070-0005	S.A.C.M.	408742-0024	468103-0000	1,18	
466070-0006	S.A.C.M.	408742-0010	468103-0000	1,18	
466070-0007	S.A.C.M.	408742-0010	468103-0000	1,18	
466070-0008	DORMAN	408742-0022	468103-0000	1,37	
<u>466070-0009</u>	DORMAN	408742-0029	468103-0000	1,37	
<u>466070-0010</u>	DORMAN	408742-0028	468103-0000	1,37	
<u>466070-0011</u>	DORMAN	408742-0029	468103-0000	1,08	
<u>466070-0012</u>	S.A.C.M.	408742-0010	468103-0000	1,58	
466070-0014	DORMAN	408742-0029	468103-0000	1,18	
466070-0015	S.S.C.M.	408742-0024	468103-0000	1,18	
466070-0016	DORMAN	408742-0047	468103-0000	1,18	466070-0024
466070-0017	DORMAN	408742-0029	468103-0000	1,79	
<u>466070-0018</u>	DORMAN	408742-0029	468103-0000	1,58	
466070-0019	DORMAN	408742-0028	468103-0000	1,79	
466070-0020	DORMAN	408742-0052	468103-0000		
466070-0021	DORMAN	408742-0064	468103-0000		
466070-0022	DORMAN	408774-0040	468103-0000	1,08	466070-0025
466070-0023	DORMAN	408774-0041	468103-0000	1,08	466070-0026
466070-0024	DORMAN	408742-0082	468103-0000	1,18	
466070-0025	DORMAN	408774-0045	468103-0000	1,08	
466070-0026	DORMAN	408774-0046	468103-0000	1,08	
TV8118					
<u>466357-0001</u>	CATERPILLAR	408742-0070	468103-0000		
TV8119					
466132-0001	S.A.C.M.	408742-0024	468103-0000	1,18	
466132-0002	S.A.C.M.	408742-0024	468103-0000	1,18	466070-0006
466132-0003	S.A.C.M.	408742-0024	468103-0000	1,18	466070-0007
TV8120					
466134-0001	HYPERBAR	408742-0023	468103-0000	1,08	
466134-0002	HYPERBAR	408742-0023	468103-0000	1,08	
TV8121					

466094-0001	MACK	408742-0013	468103-0000	1,18	
466094-0002	MACK	408742-0036	468103-0000	1,18	
TV8122					
<u>466428-0001</u>	CATERPILLAR	408742-0011	468103-0000	1,08	
<u>466428-0002</u>	CATERPILLAR	408742-0036	468103-0000	1,23	
TV8123					
466470-0001	MACK	408742-0030	468103-0000	1,37	
TV8124					
466716-0001	ROLLS ROYCE	408742-0038	468103-0000	1,18	
TV8125					
466892-0001	S.S.C.M.	408774-0032	468103-0000	1,41	
TV8126					
466958-0001	ULJANIK	408742-0032	468103-0000	1,60	
466958-0002	ULJANIK	408742-0032	468103-0000	1,39	
466958-0003	ULJANIK	408742-0032	468103-0000	1,23	
TV8130					
<u>465255-0001</u>	WAUKESHA	408742-0046	468103-0000	1,08	
<u>465255-0002</u>	WAUKESHA	408742-0046	468103-0000	1,23	
<u>465255-0003</u>	WAUKESHA	408742-0049	468103-0000	1,79	
TV8131					
465635-0001	WAUKESHA	408742-0044	468103-0000	1,08	465635-0003
<u>465635-0002</u>	WAUKESHA	408742-0051	468103-0000	1,39	
<u>465635-0003</u>	WAUKESHA	408742-0069	468103-0000	1,08	
TV8132					
452021-0001	DORMAN	408742-0029	468103-0000	1,37	
TV8133					
<u>466127-0001</u>	GUASCOR	408742-0065	468103-0000	1,39	721853-0001
466127-0002	WAUKESHA	408742-0065	468103-0000	1,23	
TV8134					
466841-0001		408742-0079	468103-0000	1,23	

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMasterCatálogo **Garrett 2005****Garrett****UTV81**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
UTV8133					
<u>721853-0001</u>	GUASCOR	449530-0041	468267-0010	1,39	

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TW81

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TW8101					
465390-0001	CATERPILLAR	408742-0005	468103-0000	1,19	
465390-0002	CATERPILLAR	408742-0005	468103-0000		
465390-0003	CATERPILLAR	408742-0005	468103-0000		465692-0002
TW8102					
465830-0001	CATERPILLAR	408742-0003	468103-0000		
465830-0002	CATERPILLAR	408742-0003	468103-0000		
TW8104					
465252-0001	S.S.C.M.	408742-0003	468103-0000	1,19	
TW8104					
465692-0001	CATERPILLAR	408742-0019	468103-0000	1,03	465692-0002
<u>465692-0002</u>	CATERPILLAR	408742-0019	468103-0000		
TW8105					
<u>465696-0001</u>	CATERPILLAR	408742-0018	468103-0000	1,03	
<u>465696-0002</u>	CATERPILLAR	408742-0018	468103-0000	1,19	
<u>465696-0003</u>	CATERPILLAR	408742-0018	468103-0000	1,37	
TW8106					
<u>465988-0001</u>	CATERPILLAR	408742-0006	468103-0000	1,03	
<u>465988-0002</u>	CATERPILLAR	408742-0006	468103-0000	1,03	465988-0001
<u>465988-0003</u>	CATERPILLAR	408742-0006	468103-0000	1,19	
<u>465988-0004</u>	CATERPILLAR	408742-0006	468103-0000	1,37	465988-0005
<u>465988-0005</u>	CATERPILLAR	408742-0006	468103-0000	1,37	
TW8107					
<u>465052-0001</u>	CATERPILLAR	408742-0007	468103-0000	1,37	465052-0004
<u>465052-0002</u>	CATERPILLAR	408742-0007	468103-0000	1,03	
<u>465052-0003</u>	CATERPILLAR	408742-0007	468103-0000	1,19	
<u>465052-0004</u>	CATERPILLAR	408742-0007	468103-0000	1,37	
TW8108					
466376-0001	CATERPILLAR	408742-0008	468103-0000	1,03	
466376-0002	CATERPILLAR	408742-0008	468103-0000		
TW8109					
<u>466602-0001</u>	CATERPILLAR	408742-0034	468103-0000	1,03	466602-0002
<u>466602-0002</u>	CATERPILLAR	408742-0078	468103-0000		
TW8110					
<u>465996-0001</u>	CATERPILLAR	408742-0014	468103-0000	1,03	
<u>465996-0002</u>	CATERPILLAR	408742-0014	468103-0000	1,03	465996-0001
TW8112					

466638-0001	CATERPILLAR	408742-0011	468103-0000	1,03	
<u>466638-0002</u>	CATERPILLAR	408742-0011	468103-0000	1,37	
<u>466638-0003</u>	CATERPILLAR	408742-0011	468103-0000		
TW8113					
465788-0001	CATERPILLAR	408742-0020	468103-0000		
465788-0002	CATERPILLAR	408742-0020	468103-0000		
<u>465788-0003</u>	CATERPILLAR	408742-0020	468103-0000	1,19	
<u>465788-0004</u>	CATERPILLAR	408742-0020	468103-0000	1,19	465788-0003
<u>465788-0005</u>	CATERPILLAR	408742-0020	468103-0000	1,19	465788-0003
465788-0006	CATERPILLAR	408742-0020	468103-0000	1,37	465788-0008
465788-0007	CATERPILLAR	408742-0020	468103-0000	1,03	
465788-0008	CATERPILLAR	408742-0076	468103-0000	1,37	
TW8114					
465908-0001	CATERPILLAR	408742-0020	468103-0000	1,03	
465908-0002	CATERPILLAR	408742-0020	468103-0000	1,03	465908-0001
465908-0003	CATERPILLAR	408742-0020	468103-0000	1,37	465908-0006
465908-0004	CATERPILLAR	408742-0020	468103-0000	1,37	465908-0006
465908-0005	CATERPILLAR	408742-0020	468103-0000	1,19	
465908-0006	CATERPILLAR	408742-0076	468103-0000	1,37	
TW8115					
466144-0001	CATERPILLAR	408742-0025	468103-0000	1,03	
466144-0002	CATERPILLAR	408742-0025	468103-0000	1,03	
TW8116					
466180-0001	KOMATSU	408742-0026	468103-0000	1,03	
TW8117					
465095-0001	CATERPILLAR	408742-0043	468103-0000		
<u>465095-0002</u>	CATERPILLAR	408742-0043	468103-0000		
TW8127					
466668-0001	CATERPILLAR	408742-0040	468103-0000	1,37	
466668-0002	CATERPILLAR	408742-0042	468103-0000	1,37	466668-0003
<u>466668-0003</u>	CATERPILLAR	408742-0042	468103-0000	1,37	
TW8129					
465293-0001	CATERPILLAR	408742-0048	468103-0000		
TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.					

TurboMaster**Catálogo Garrett 2005****Garrett****TL83**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TL8312					
466595-0001	CATERPILLAR	449253-0001			

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMaster**Catálogo Garrett 2005****Garrett****UTL83**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
UTL8302					
700401-0002	CATERPILLAR				
UTL8330					
<u>466817-0001</u>	CATERPILLAR	451204-0001	468267-0010		
466817-0004	CATERPILLAR	451204-0001	468267-0010		

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
 Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMasterCatálogo **Garrett 2005****Garrett****TV83**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TV8301					
<u>466178-0001</u>	DETROIT DIESEL	442032-0002	468267-0000	1,39	
TV8302					
466353-0001	CATERPILLAR	447359-0002	468267-0009	1,39	
466353-0002	CATERPILLAR	447359-0002	468267-0009	1,23	

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
 Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

UTV83

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
UTV8302					
<u>466837-0001</u>	CATERPILLAR	449530-0005	468267-0010	1,23	
<u>466837-0002</u>	CATERPILLAR	449530-0005	468267-0010	1,39	
<u>466837-0003</u>	CATERPILLAR	449530-0005	468267-0010	1,60	
<u>466837-0004</u>	CATERPILLAR	449530-0005	468267-0010	1,08	
<u>466837-0005</u>	CATERPILLAR	449530-0005	468267-0010		
UTV8335					
<u>471075-0001</u>	CATERPILLAR	449530-0008	468267-0010	1,58	
UTV8336					
<u>471124-0001</u>	CATERPILLAR	449530-0015	468267-0010	1,58	

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMasterCatálogo **Garrett 2005****Garrett****TW83**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TW8301					
<u>466926-0001</u>	DETROIT DIESEL	442032-0002	468267-0000	1,19	465988-0003

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMaster**Catálogo Garrett 2005****Garrett****UTW83**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
UTW8302					
<u>466879-0001</u>	CATERPILLAR	449530-0005	468267-0010	1,37	
<u>466879-0002</u>	CATERPILLAR	449530-0005	468267-0010	1,19	
<u>466879-0003</u>	CATERPILLAR	449530-0005	468267-0010	1,03	
UTW8302					
721270-0001		720584-0003			
UTW8303					
<u>466745-0001</u>	CATERPILLAR	449530-0003	468267-0010		
<u>466745-0002</u>	CATERPILLAR	449530-0003	468267-0010		
UTW8329					
466893-0001	CATERPILLAR	449530-0006	468267-0010	1,37	
466893-0002	CATERPILLAR	449530-0006	468267-0010	1,03	
UTW8336					
471095-0001	CATERPILLAR	449530-0015	468267-0010	1,19	

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMasterCatálogo **Garrett 2005****Garrett****TV84**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TV8401					
466186-0001	DETROIT DIESEL	442032-0004	468267-0000	1,23	
466186-0003	DETROIT DIESEL	442032-0006	468267-0000	1,23	
466186-0004	DETROIT DIESEL	442032-0007	468267-0000	1,23	
466186-0005	DETROIT DIESEL	442032-0009	468267-0000	1,23	
TV8402					
466916-0001	DETROIT DIESEL	442032-0019	468267-0000	1,23	
TV8403					
465945-0001	DETROIT DIESEL	442032-0025	468267-0000	1,23	
<u>465945-0002</u>	DETROIT DIESEL	442032-0025	468267-0000	1,39	
465945-0003	DETROIT DIESEL	442032-0028	468267-0000	1,23	
TV8404					
466033-0001	DETROIT DIESEL	442032-0022	468267-0000	1,39	
TV8405					
<u>466387-0001</u>	DETROIT DIESEL	442032-0028	468267-0000	1,39	
<u>466387-0002</u>	DETROIT DIESEL	442032-0028	468267-0000	1,23	
TV8406					
702377-0001	DETROIT DIESEL				

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMasterCatálogo **Garrett 2005****Garrett****TW84**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TW8401					
<u>465797-0001</u>	DETROIT DIESEL	442032-0023	468267-0000	1,37	
<u>465797-0002</u>	DETROIT DIESEL	442032-0023	468267-0000	1,19	
TW8403					
<u>465947-0001</u>	DETROIT DIESEL	442032-0025	468267-0000	1,19	
<u>465947-0002</u>	DETROIT DIESEL	442032-0025	468267-0000	1,03	
<u>465947-0003</u>	DETROIT DIESEL	442032-0025	468267-0000		

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
 Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMasterCatálogo **Garrett 2005****Garrett****TA85**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TA8501					
466468-0001	DETROIT DIESEL	442831-0002	468267-0000		
466468-0002	DETROIT DIESEL	442831-0002	468267-0000		

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

BTL85

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
BTL8501					
<u>466725-0001</u>	CATERPILLAR	449109-0004	468267-0007	1,60	466725-0002
<u>466725-0002</u>	CATERPILLAR	449109-0004	468267-0007		466725-0004
<u>466725-0004</u>	CATERPILLAR	449109-0012	468267-0007	1,23	
<u>466725-0005</u>	CATERPILLAR	449109-0012	468267-0007		
<u>466725-0006</u>	CATERPILLAR	449109-0012	468267-0007		
<u>466725-0007</u>	CATERPILLAR		468267-0007		
BTL8503					
<u>466857-0001</u>	CATERPILLAR	449109-0005	468267-0007	1,08	466857-0002
<u>466857-0002</u>	CATERPILLAR	449109-0016	468267-0007	1,08	
<u>466857-0003</u>	CATERPILLAR		468267-0007		
BTL8503					
<u>471028-0001</u>	CATERPILLAR	449109-0016	468267-0007	0,96	710024-0001
<u>471028-0003</u>	CATERPILLAR	449109-0012	468267-0007		
<u>471028-0004</u>	CATERPILLAR	449109-0012	468267-0007		
<u>471028-0005</u>	CATERPILLAR	449109-0012	468267-0007		
<u>471028-0011</u>	CATERPILLAR	449109-0012	468267-0007		
BTL8503					
<u>708891-0001</u>					
BTL8503					
<u>710024-0001</u>	CATERPILLAR	449109-0027	468267-0007		
<u>710024-0002</u>	CATERPILLAR	449109-0027	468267-0007		
BTL8505					
<u>471168-0001</u>	CATERPILLAR	449109-0013	468267-0007	0,96	

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TV85

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TV8501					
466492-0001	DETROIT DIESEL	442032-0013	468267-0000	1,23	
466492-0003	DETROIT DIESEL	442032-0013	468267-0000	1,23	
TV8503					
<u>466584-0001</u>	DETROIT DIESEL	442032-0010	468267-0000	1,23	
<u>466584-0003</u>	DETROIT DIESEL	442032-0010	468267-0000	1,23	
TV8504					
<u>454079-0001</u>	S.A.C.M.	442032-0033	468267-0000	1,58	
TV8505					
466537-0002	MACK	449530-0004	468267-0010	1,58	
TV8511					
466570-0001	DETROIT DIESEL	442032-0014	468267-0000	1,39	
466570-0002	DETROIT DIESEL	442032-0014	468267-0000	1,23	
TV8512					
466574-0001	DETROIT DIESEL	442032-0012	468267-0000	1,23	
TV8513					
465745-0001	DETROIT DIESEL	442032-0022	468267-0000	1,39	
465745-0002	DETROIT DIESEL	442032-0022	468267-0000	1,23	
465745-0003	DETROIT DIESEL	442032-0031	468267-0000	1,39	
465745-0004	DETROIT DIESEL	442032-0031	468267-0000	1,23	
TV8514					
454221-0001	ISOTTA	449530-0020	468267-0010	1,58	

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

BTV85

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
BTV8501					
<u>466807-0001</u>	CATERPILLAR	449073-0019	468267-0007	1,23	
<u>466807-0002</u>	CATERPILLAR	449073-0019	468267-0007	1,39	
<u>466807-0003</u>	CATERPILLAR	449073-0019	468267-0007		
BTV8501					
<u>705899-0012</u>	CATERPILLAR	712371-0022	468267-0011		
BTV8501					
<u>714323-0001</u>	DDC-MTU	449073-0026	468267-0007		
<u>714323-0002</u>	DDC-MTU	449073-0027	468267-0007		
<u>714323-0003</u>	DDC-MTU	449073-0027	468267-0007		
BTV8502					
<u>466599-0001</u>	DETROIT DIESEL	449073-0005	468267-0007	1,23	
BTV8503					
<u>466705-0001</u>	CATERPILLAR	449073-0021	468267-0007	1,08	
<u>466705-0002</u>	CATERPILLAR	449073-0021	468267-0007	1,23	
BTV8506					
<u>471085-0005</u>	DDC-MTU	449073-0026	468267-0007	1,23	
<u>471085-0006</u>	DDC-MTU	449073-0027	468267-0007		

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMasterCatálogo **Garrett 2005****Garrett****UTW85**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
UTW8501					
471111-0001	CATERPILLAR	449530-0016	468267-0010	1,03	
UTW8501					
705596-0001	CATERPILLAR	452670-0007			
UTW8501					
<u>707728-0001</u>	DETROIT DIESEL	451742-0005	468267-0010		
707728-0003	DETROIT DIESEL	451742-0007	468267-0010		
707728-0004	DETROIT DIESEL	451742-0007	468267-0010		

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
 Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMasterCatálogo **Garrett 2005****Garrett****UTL89**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
UTL89					
471088-0002	CATERPILLAR	451770-0003	468267-0010		
UTL8901					
<u>466793-0001</u>	CATERPILLAR	451770-0001	468267-0010	1,79	466793-0005
<u>466793-0002</u>	CATERPILLAR	451770-0001	468267-0010	1,84	466793-0006
<u>466793-0003</u>	CATERPILLAR	451770-0004	468267-0010	1,79	466793-0005
<u>466793-0004</u>	CATERPILLAR	451770-0004	468267-0010	1,84	466793-0006
<u>466793-0005</u>	CATERPILLAR	451770-0005	468267-0010	1,79	
<u>466793-0006</u>	CATERPILLAR	451770-0005	468267-0010	1,84	

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
 Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMaster**Catálogo Garrett 2005****Garrett****UTV89**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
UTV8901					
471076-0001	CATERPILLAR		468267-0010		
471076-0002	CATERPILLAR		468267-0010		
471076-0003	CATERPILLAR	451742-0002	468267-0010	1,79	
471076-0004	CATERPILLAR	451742-0002	468267-0010	1,84	
471076-0005	CATERPILLAR	451742-0003	468267-0010		
471076-0006	CATERPILLAR	451742-0003	468267-0010		

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
 Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMaster**Catálogo Garrett 2005****Garrett****TL91**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TL9101					
465796-0001	CATERPILLAR	447113-0002	707899-0001		
465796-0002	CATERPILLAR	447113-0002	707899-0001		
TL9102					
465902-0001	CATERPILLAR	447113-0002	707899-0001	1,47	
465902-0002	CATERPILLAR	447113-0002	707899-0001		
465902-0003	CATERPILLAR	447113-0002	707899-0001	1,47	

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
 Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TV91

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TV9101					
465330-0001	CATERPILLAR	410349-0001	707899-0001		465330-0008
465330-0002	CATERPILLAR	410349-0001	707899-0001		465330-0008
465330-0003	CATERPILLAR	410349-0001	707899-0001		465330-0008
465330-0004	CATERPILLAR	410349-0001	707899-0001		465330-0008
465330-0005	CATERPILLAR	410349-0001	707899-0001		465330-0008
465330-0006	CATERPILLAR	410349-0001	707899-0001		465330-0008
465330-0007	CATERPILLAR	410349-0001	707899-0001		465330-0008
465330-0008	CATERPILLAR	410349-0004	707899-0001		
465330-0009	CATERPILLAR	410349-0004	707899-0001		465330-0008
465330-0010	CATERPILLAR	410349-0004	707899-0001		465330-0008
465330-0011	CATERPILLAR	410349-0004	707899-0001		465330-0008
465330-0012	CATERPILLAR	410349-0004	707899-0001		465330-0008
465330-0013	CATERPILLAR	410349-0004	707899-0001		465330-0008
465330-0014	CATERPILLAR	410349-0004	707899-0001		465330-0008
<u>465330-0015</u>	CATERPILLAR	410349-0004	707899-0001		
TV9102					
466056-0001	CATERPILLAR	410349-0001	707899-0001		466056-0002
<u>466056-0002</u>	CATERPILLAR	410349-0001	707899-0001		
TV9104					
465327-0001	WAUKESHA	431922-0005	707899-0001	1,00	465327-0002
<u>465327-0002</u>	WAUKESHA	431922-0021	707899-0001	1,00	

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TW91

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TW9101					
466050-0001	CATERPILLAR	410349-0001	707899-0001	1,25	466050-0003
466050-0002	CATERPILLAR	410349-0001	707899-0001	1,25	466050-0004
<u>466050-0003</u>	CATERPILLAR	410349-0004	707899-0001	1,25	
<u>466050-0004</u>	CATERPILLAR	410349-0004	707899-0001	1,25	
<u>466050-0005</u>	CATERPILLAR	410349-0004	707899-0001	1,46	
<u>466050-0006</u>	CATERPILLAR	410349-0004	707899-0001	1,25	
TW9102					
<u>465456-0001</u>	CATERPILLAR	410349-0004	707899-0001	1,46	465456-0006
<u>465456-0002</u>	CATERPILLAR	410349-0004	707899-0001	1,46	465456-0007
465456-0003	CATERPILLAR	410349-0004	707899-0001	1,25	465456-0008
465456-0004	CATERPILLAR	410349-0004	707899-0001	1,25	465456-0009
<u>465456-0005</u>	CATERPILLAR	410349-0004	707899-0001	1,46	465456-0010
<u>465456-0006</u>	CATERPILLAR	410349-0004	707899-0001	1,25	
<u>465456-0007</u>	CATERPILLAR	410349-0004	707899-0001	1,25	
465456-0008	CATERPILLAR	410349-0004	707899-0001	1,25	
465456-0009	CATERPILLAR	410349-0004	707899-0001	1,25	
<u>465456-0010</u>	CATERPILLAR	410349-0004	707899-0001	1,46	

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TL92

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TL9201					
466310-0001	CATERPILLAR	441161-0003	707899-0001		466310-0003
466310-0002	CATERPILLAR		707899-0001		466310-0004
466310-0003	CATERPILLAR	441161-0007	707899-0001		
466310-0004	CATERPILLAR	441161-0007	707899-0001		
TL9203					
466518-0001	CATERPILLAR	441161-0004	707899-0001		466518-0003
466518-0002	CATERPILLAR	441161-0004	707899-0001		466518-0003
466518-0003	CATERPILLAR	441161-0008	707899-0001		
TL9211					
<u>466582-0001</u>	CATERPILLAR	441161-0005	707899-0001	1,70	466582-0002
<u>466582-0002</u>	CATERPILLAR	441161-0005	707899-0001	1,70	
<u>466582-0003</u>	CATERPILLAR	441161-0005	707899-0001	1,70	466582-0004
<u>466582-0004</u>	CATERPILLAR	441161-0009	707899-0001	1,70	
<u>466582-0005</u>	CATERPILLAR	700148-0001	707899-0001	1,47	
<u>466582-0006</u>	CATERPILLAR	700148-0001	707899-0001	1,47	
<u>466582-0007</u>	CATERPILLAR	700148-0001	707899-0001	1,47	
<u>466582-0008</u>	CATERPILLAR	700148-0001	707899-0001	1,70	
TL9211					
<u>700416-0001</u>	CATERPILLAR	700148-0001	707899-0001	1,70	
TL9214					
<u>471167-0001</u>	CATERPILLAR	447113-0009	707899-0001	1,47	
TL9215					
466254-0001	CATERPILLAR	447113-0003	707899-0001	2,00	466254-0003
466254-0002	CATERPILLAR	447113-0003	707899-0001		466657-0001
466254-0003	CATERPILLAR	447113-0006	707899-0001	2,00	
TL9215					
700417-0001	CATERPILLAR	700148-0003	707899-0001		
TL9216					
466657-0001	CATERPILLAR		707899-0001		466657-0005
466657-0002	CATERPILLAR	447113-0007	707899-0001		466657-0004
<u>466657-0003</u>	CATERPILLAR	447113-0004	707899-0001	2,00	466657-0005
<u>466657-0004</u>	CATERPILLAR	447113-0007	707899-0001	2,00	
466657-0005	CATERPILLAR	700148-0002	707899-0001	2,00	700241-0001
TL9217					
466663-0001	RUSTON/PAXMAN	431922-0025	707899-0001	1,14	
466663-0002	RUSTON/PAXMAN	431922-0026	707899-0001	1,00	

466663-0003	RUSTON/PAXMAN	431922-0025	707899-0001	1,14	
-------------	---------------	-------------	-------------	------	--

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMasterCatálogo **Garrett 2005****Garrett****UTL92**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
UTL9216					
700241-0001	CATERPILLAR	452669-0003		2,00	
700241-0002	CATERPILLAR	452669-0003			
UTL9216					
717395-0001	CATERPILLAR	452669-0003			

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
 Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TV92

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TV9201					
466190-0001	CATERPILLAR	410349-0005	707899-0001		466610-0003
TV9211					
466610-0001	CATERPILLAR	410349-0008	707899-0001		466610-0004
466610-0002	CATERPILLAR	410349-0008	707899-0001		466610-0005
466610-0003	CATERPILLAR	410349-0008	707899-0001		466610-0006
<u>466610-0004</u>	CATERPILLAR	410349-0034	707899-0001		
<u>466610-0005</u>	CATERPILLAR	410349-0034	707899-0001		
<u>466610-0006</u>	CATERPILLAR	410349-0034	707899-0001		
TV9214					
<u>466922-0001</u>	CATERPILLAR	410349-0009	707899-0001		466922-0002
<u>466922-0002</u>	CATERPILLAR	410349-0031	707899-0001		
TV9215					
465965-0001	CATERPILLAR	410349-0015	707899-0001		
465965-0002	CATERPILLAR	410349-0033	707899-0001		
465965-0003	CATERPILLAR	700147-0002	707899-0001		

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TW92

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TW9201					
466300-0001	CATERPILLAR	410349-0005	707899-0001	1,25	
TW9202					
466474-0001	CATERPILLAR	410349-0006	707899-0001	1,46	
TW9203					
466526-0001	CATERPILLAR	410349-0007	707899-0001	1,46	
TW9204					
465657-0001	BAUDOIN	410349-0011	707899-0001	1,25	
465657-0002	DORMAN	410349-0012	707899-0001	1,25	
465657-0003	DORMAN	410349-0011	707899-0001	1,25	
465657-0004	DORMAN	410349-0011	707899-0001	1,25	
465657-0005	DORMAN	410349-0017	707899-0001		
465657-0006	DORMAN	410349-0018	707899-0001		
TW9205					
452025-0001	DORMAN	410349-0016	707899-0001	1,70	452025-0110
452025-0002	DORMAN	410349-0016	707899-0001	1,70	452025-0111
452025-0003	DORMAN	410349-0012	707899-0001	1,25	452025-0112
452025-0004	DORMAN	410349-0017	707899-0001	1,25	452025-0113
452025-0005	DORMAN	410349-0018	707899-0001	1,25	452025-0114
452025-0006	DORMAN	410349-0025	707899-0001	1,05	452025-0115
452025-0101	DORMAN	410349-0021	707899-0001	1,70	452025-0110
452025-0102	DORMAN	410349-0021	707899-0001	1,70	452025-0111
452025-0103	DORMAN	410349-0022	707899-0001	1,25	452025-0112
452025-0104	DORMAN	410349-0023	707899-0001	1,25	452025-0113
452025-0105	DORMAN	410349-0024	707899-0001	1,25	452025-0114
452025-0106	DORMAN	410349-0029	707899-0001	1,05	452025-0115
452025-0107	DORMAN	410349-0028	707899-0001	1,25	452025-0116
452025-0108	DORMAN	410349-0022	707899-0001	1,25	452025-0117
452025-0109	DORMAN	410349-0023	707899-0001	1,25	452025-0118
452025-0110	DORMAN	410349-0038	707899-0001	1,70	
452025-0111	DORMAN	410349-0038	707899-0001	1,70	
452025-0112	DORMAN	410349-0039	707899-0001	1,25	
452025-0113	DORMAN	410349-0040	707899-0001	1,25	
452025-0114	DORMAN	410349-0041	707899-0001	1,25	
452025-0115	DORMAN	410349-0043	707899-0001	1,05	
452025-0116	DORMAN	410349-0042	707899-0001	1,25	
452025-0117	DORMAN	410349-0039	707899-0001	1,25	
452025-0118	DORMAN	410349-0040	707899-0001	1,25	
TW9206					

466375-0001	CATERPILLAR	410349-0020	707899-0001		466375-0002
<u>466375-0002</u>	CATERPILLAR	410349-0035	707899-0001		
TW9211					
466612-0001	CATERPILLAR	410349-0008	707899-0001	1,25	466612-0004
466612-0002	CATERPILLAR	410349-0008	707899-0001	1,46	466612-0005
466612-0003	CATERPILLAR	410349-0008	707899-0001	1,70	466612-0006
<u>466612-0004</u>	CATERPILLAR	410349-0034	707899-0001	1,25	
<u>466612-0005</u>	CATERPILLAR	410349-0034	707899-0001	1,46	
<u>466612-0006</u>	CATERPILLAR	410349-0034	707899-0001	1,70	
<u>466612-0007</u>	CATERPILLAR	410349-0034	707899-0001	1,05	
TW9214					
466249-0001	CATERPILLAR	410349-0009	707899-0001	1,05	466249-0003
466249-0002	CATERPILLAR	410349-0009	707899-0001	1,25	466249-0004
<u>466249-0003</u>	CATERPILLAR	410349-0032	707899-0001	1,05	
<u>466249-0004</u>	CATERPILLAR	410349-0032	707899-0001	1,25	
TW9215					
<u>471158-0001</u>	CATERPILLAR	700147-0002	707899-0001	1,25	
TW9216					
<u>466651-0001</u>	CATERPILLAR	410349-0030	707899-0001	2,00	
TW9217					
<u>466981-0001</u>	CATERPILLAR	410349-0036	707899-0001	1,46	
<p>TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.</p>					

TurboMasterCatálogo **Garrett 2005****Garrett****UTL94**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
UTL9406					
<u>704837-0002</u>	WAUKESHA	452669-0006	705731-0001		
<u>704837-0003</u>	WAUKESHA	452669-0007	705731-0001		
<u>704837-0004</u>	WAUKESHA	452669-0006	705731-0001		
<u>704837-0005</u>	WAUKESHA	452669-0007	705731-0001		
<u>704837-0006</u>	WAUKESHA	452669-0007	705731-0001		
<u>704837-0008</u>	WAUKESHA	452669-0008	705731-0001		
<u>704837-0009</u>	WAUKESHA	452669-0008	705731-0001		

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
 Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TV94

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TV9402					
466556-0002	WAUKESHA	431922-0001	707899-0001	1,32	
466556-0003	WAUKESHA	431922-0001	707899-0001	1,32	
TV9403					
<u>466986-0001</u>	BAUDOIN	410349-0010	707899-0001		
TV9404					
466978-0002	WAUKESHA	431922-0004	707899-0001		465329-0002
TV9405					
<u>465193-0001</u>	DORMAN	410394-0014	707899-0001		
465193-0002	DORMAN	410394-0014	707899-0001		
465193-0003	DORMAN	410394-0014	707899-0001		
465193-0004	DORMAN/PAXMAN	431922-0007	707899-0001	1,32	465193-0121
465193-0005	KIRLOSKAR	431922-0009	707899-0001	1,32	465193-0105
465193-0006	DORMAN	431922-0009	707899-0001	1,32	465193-0120
465193-0007	DORMAN	431922-0007	707899-0001		465193-0122
465193-0008	DORMAN/PAXMAN	431922-0007	707899-0001		
<u>465193-0009</u>	DORMAN	431922-0010	707899-0001		465193-0109
465193-0010	DORMAN	431922-0011	707899-0001		465193-0110
465193-0011	RUSTON/PAXMAN	431922-0009	707899-0001		465193-0111
465193-0012	KIRLOSKAR	431922-0009	707899-0001	1,32	
465193-0013	RUSTON/PAXMAN	431922-0022	707899-0001	1,00	465193-0113
<u>465193-0104</u>	DORMAN	431922-0013	707899-0001		465193-0121
465193-0105	DORMAN	431922-0014	707899-0001	1,32	
465193-0106	DORMAN	431922-0014	707899-0001	1,32	465193-0120
<u>465193-0107</u>	DORMAN	431922-0013	707899-0001	1,50	465193-0122
465193-0108	DORMAN	431922-0013	707899-0001	1,50	
465193-0109	DORMAN	431922-0015	707899-0001		465193-0123
465193-0110	DORMAN	431922-0016	707899-0001		465193-0124
465193-0111	RUSTON/PAXMAN	431922-0023	707899-0001		
465193-0112		431922-0014	707899-0001	1,32	
465193-0113	RUXTON/PAXMAN	431922-0024	707899-0001	1,00	
<u>465193-0114</u>	DORMAN	431922-0014	707899-0001		465193-0125
465193-0120	DORMAN	431922-0031	707899-0001	1,32	
465193-0121	DORMAN	431922-0034	707899-0001	1,32	
465193-0122	DORMAN	431922-0034	707899-0001	1,50	
465193-0123	DORMAN	431922-0036	707899-0001	1,00	
465193-0124	DORMAN	431922-0037	707899-0001	1,14	
465193-0125	DORMAN	431922-0035	707899-0001	1,14	

TV9406					
465329-0001	WAUKESHA	431922-0003	707899-0001	1,00	465329-0006
465329-0002	DETROIT DIESEL	431922-0004	707899-0001	1,50	465329-0005
465329-0003	DETROIT DIESEL	431922-0008	707899-0001	1,32	
<u>465329-0004</u>	DETROIT DIESEL	431922-0008	707899-0001	1,32	
<u>465329-0005</u>	WAUKESHA	431922-0020	707899-0001	1,50	
465329-0006	WAUKESHA	431922-0019	707899-0001	1,00	701100-0009
<u>465329-0008</u>	WAUKESHA	431922-0020	707899-0001	1,32	
TV9407					
466035-0001	WAUKESHA	431922-0001	707899-0001	1,32	466035-0002
<u>466035-0002</u>	WAUKESHA	431922-0018	707899-0001	1,32	
466035-0003	WAUKESHA	431922-0030	707899-0001	2,00	
466035-0004	WAUKESHA	431922-0045	707899-0001		
TV9408					
466175-0001	WAUKESHA		707899-0001		466175-0002
<u>466175-0002</u>	WAUKESHA	431922-0019	707899-0001	1,00	
TV9409					
454208-0001	ISOTTA	431922-0038	707899-0001	1,32	
454208-0002	ISOTTA	431922-0039	707899-0001	1,00	
454208-0003	ISOTTA	431922-0038	707899-0001	1,14	
454208-0004	ISOTTA	431922-0040	707899-0001	1,32	
<p>TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.</p>					

TurboMasterCatálogo **Garrett 2005****Garrett****UTV94**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
UTV9406					
701100-0001	WAUKESHA	452670-0005	705731-0001		701100-0007
701100-0002	WAUKESHA	452670-0006	705731-0001		701100-0009
701100-0003	WAUKESHA	452670-0005	705731-0001		
<u>701100-0007</u>	WAUKESHA	452670-0008	705731-0001		
<u>701100-0009</u>	WAUKESHA	452670-0012	705371-0001		

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMasterCatálogo **Garrett 2005****Garrett****TW94**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TW9401					
<u>465717-0001</u>	DETROIT DIESEL	431922-0001	707899-0001	1,46	

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMaster**Catálogo Garrett 2005****Garrett****TV95**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
TV9501					
<u>466465-0001</u>	DETROIT DIESEL	431922-0017	707899-0001	1,50	

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

T250

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
T250-01					
<u>465153-0003</u>	FORD	443854-0065	709143-0001	1,16	
<u>465153-0004</u>	FORD	443854-0065	709143-0001		
T250-02					
452061-0001	PERKINS	443854-0088	709143-0001	0,49	452061-0004
452061-0002	PERKINS	443854-0088	709143-0001	0,49	
452061-0003	PERKINS	443854-0137	709143-0001	0,49	452061-0005
452061-0004	PERKINS	443854-0122	709143-0001	0,49	
452061-0005	PERKINS	443854-0122	709143-0001	0,49	
T250-03					
452073-0001	PERKINS	443854-0105	709143-0001	0,49	452073-0003
452073-0002	PERKINS	443854-0109	709143-0001	0,49	452073-0004
T250-04					
<u>452055-0004</u>	LAND ROVER	443854-0110	709143-0001	0,47	
452055-0005	LAND ROVER	443854-0110	709143-0001	0,47	
452055-0007	LAND ROVER		709143-0001	0,47	
<u>452055-0008</u>	LAND ROVER	443854-0110	709143-0001	0,47	
T250-05					
<u>465209-0002</u>	FORD	443854-0122	709143-0001	0,51	
<u>465209-0003</u>	FORD	443854-0122	709143-0001	0,51	465209-0005
465209-0004	FORD	443853-0036	709342-0001	0,51	
<u>465209-0005</u>	FORD	443853-0037	709342-0001	0,51	
T250-06					
452152-0001	KIRLOSKAR	443854-0122	709143-0001	0,51	

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

T300

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
T300					
452268-0001	JOHN DEERE	446311-0006	468265-0000		
T300					
700836-0001	KOMATSU	409172-0110	468100-0000		
T300-01					
<u>466003-0001</u>	JOHN DEERE	446311-0002	468265-0000	0,86	
<u>466003-0002</u>	JOHN DEERE	446311-0002	468265-0000	0,96	
466003-0004	JOHN DEERE	446311-0002	468265-0000	0,86	
466003-0005	JOHN DEERE	446311-0002	468265-0000	0,86	466003-0004
T300-02					
<u>454041-0001</u>	JOHN DEERE	446311-0002	468265-0000	0,86	
454041-0002	JOHN DEERE	446311-0002	468265-0000	0,86	
<u>454041-0003</u>	JOHN DEERE	446311-0002	468265-0000	0,86	
T300-03					
<u>454044-0001</u>	JOHN DEERE	446311-0002	468265-0000	0,96	
454044-0002	JOHN DEERE	446311-0003	468265-0000		
454044-0003	JOHN DEERE	446311-0002	468265-0000		
454044-0004	JOHN DEERE	446311-0002	468265-0000	0,96	
T300-04					
<u>466619-0001</u>	JOHN DEERE	446311-0002	468265-0000	0,86	
466619-0003	JOHN DEERE	446311-0002	468265-0000	0,86	
T300-06					
468468-0003		449486-0006			
T300-08					
<u>471049-0001</u>	JOHN DEERE	446311-0006	468265-0000	0,81	
471049-0002	JOHN DEERE	446311-0006	468265-0000	0,81	
471049-0003	JOHN DEERE	446311-0006	468265-0000	0,81	
471049-0004	JOHN DEERE	446311-0006	468265-0000	0,96	
471049-0005	JOHN DEERE	446311-0008	468265-0000	0,81	471049-0007
471049-0006	JOHN DEERE	446311-0006	468265-0000	0,96	471049-0008
471049-0007	JOHN DEERE	446311-0008	468265-0000	0,81	
471049-0008	JOHN DEERE	446311-0006	468265-0000	0,81	
471049-0009	JOHN DEERE	446311-0006	468265-0000		
471049-0010	JOHN DEERE	446311-0006	468265-0000		
471049-0011	JOHN DEERE	446311-0006	468265-0000		

T350

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
T350-01					
<u>466007-0001</u>	JOHN DEERE	446346-0001	468100-0000	1,00	
<u>466007-0002</u>	JOHN DEERE	446346-0002	468100-0000	1,15	
<u>466007-0003</u>	JOHN DEERE	446346-0002	468100-0000	1,15	466007-0002
<u>466007-0004</u>	JOHN DEERE	446346-0001	468100-0000	0,70	
<u>466007-0005</u>	JOHN DEERE	446346-0002	468100-0000	1,15	
<u>466007-0006</u>	JOHN DEERE	446346-0001	468100-0000	1,00	
<u>466007-0007</u>	JOHN DEERE	446346-0001	468100-0000	0,70	
<u>466007-0008</u>	JOHN DEERE	446346-0001	468100-0000	1,00	
<u>466007-0009</u>	JOHN DEERE	446346-0002	468100-0000	0,70	
<u>466007-0010</u>	JOHN DEERE	446346-0001	468100-0000	1,15	
<u>466007-0011</u>	JOHN DEERE	446346-0003	468100-0000	0,70	
T350-02					
<u>466629-0001</u>	JOHN DEERE	446346-0001	468100-0000	1,00	
<u>466629-0002</u>	JOHN DEERE	446346-0001	468100-0000	1,00	
T350-04					
<u>471050-0001</u>	JOHN DEERE	446346-0004	468100-0000	1,21	
<u>471050-0002</u>	JOHN DEERE	446346-0004	468100-0000	1,21	
<u>471050-0003</u>	JOHN DEERE	446346-0004	468100-0000	1,21	
<u>471050-0004</u>	JOHN DEERE	446346-0008	468100-0000	1,15	
<u>471050-0005</u>	JOHN DEERE	446346-0006	468100-0000	1,15	
<u>471050-0006</u>	JOHN DEERE	446346-0006	468100-0000	1,21	
<u>471050-0007</u>	JOHN DEERE	446346-0006	468100-0000	1,15	
<u>471050-0008</u>	JOHN DEERE	446346-0006	468100-0000	1,21	
<u>471050-0009</u>	JOHN DEERE	446346-0007	468100-0000	0,70	
<u>471050-0010</u>	JOHN DEERE	446346-0008	468100-0000	1,21	
<u>471050-0011</u>	JOHN DEERE	446346-0004	468100-0000	1,15	
<u>471050-0013</u>	JOHN DEERE	446346-0006	468100-0000	1,21	
<u>471050-0014</u>	JOHN DEERE	446346-0006	468100-0000	1,15	
<u>471050-0015</u>	JOHN DEERE	446346-0008	468100-0000	1,15	
<u>471050-0016</u>	JOHN DEERE	446346-0006	468100-0000	1,15	
<u>471050-0017</u>	JOHN DEERE	446346-0004	468100-0000	1,21	
<u>471050-0018</u>	JOHN DEERE	446346-0008	468100-0000	1,15	471050-0025
<u>471050-0019</u>	JOHN DEERE	446346-0004	468100-0000	1,15	
<u>471050-0020</u>	JOHN DEERE	446346-0004	468100-0000		
<u>471050-0021</u>	JOHN DEERE	446346-0004	468100-0000	1,15	
<u>471050-0022</u>	JOHN DEERE	446346-0006	468100-0000	1,15	
<u>471050-0023</u>	JOHN DEERE	446346-0004	468100-0000	1,21	

471050-0024	JOHN DEERE	446346-0008	468100-0000	1,15	
471050-0025	JOHN DEERE	446346-0004	468100-0000		
471050-0027	JOHN DEERE	446346-0006	468100-0000		
471050-0029	JOHN DEERE	446346-0007	468100-0000		
471050-0030	JOHN DEERE	446346-0006	468100-0000		
471050-0031	JOHN DEERE	446346-0006	468100-0000		
471050-0032	JOHN DEERE	446346-0007	468100-0000		

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMasterCatálogo **Garrett 2005****Garrett****GT12**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
GT1238S					
454197-0001	SMART				708116-0001
<u>454197-0002</u>	SMART	451548-0002			708116-0001
<u>454197-0003</u>	SMART	451548-0002			708116-0001
GT1238S					
<u>704487-0001</u>	SMART	451548-0002			708116-0001
GT1241Z					
<u>708001-0001</u>	VOLKSWAGEN	708247-0007			756068-0001
GT1238S					
<u>708116-0001</u>	SMART	451548-0002			
GT1238S					
<u>708837-0001</u>	SMART	451548-0002			733717-0001
GT1238S					
<u>712290-0001</u>	SMART	451548-0002			724961-0003
<u>712290-0002</u>	SMART	451548-0002			724961-0003
GT1238S					
<u>724804-0001</u>	SMART	451548-0002			724961-0003
GT1238S					
<u>724961-0001</u>	SMART	451548-0002			724961-0003
<u>724961-0002</u>	SMART	451548-0002			724961-0003
<u>724961-0003</u>	SMART				
GT1238S					
<u>727238-0001</u>	SMART	708248-0010			
GT1238S					
<u>733717-0001</u>	SMART	451548-0008			
GT1241Z					
<u>756068-0001</u>	VOLKSWAGEN	757864-0001			

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMasterCatálogo **Garrett 2005****Garrett****GT14**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
GT1444S					
<u>708847-0001</u>	FIAT	433289-0108		0,40	708847-0002
<u>708847-0002</u>	FIAT	433289-0108		0,40	

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
 Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

GT15

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
GT1544S					
<u>452084-0004</u>	FORD	433289-0006	732252-0001	0,30	452084-0011
<u>452084-0007</u>	FORD	433289-0006	732252-0001	0,30	452084-0011
<u>452084-0009</u>	FORD	433289-0060	732252-0001	0,30	452084-0011
<u>452084-0011</u>	FORD	433289-0136	732252-0001	0,30	
GT1549					
<u>452098-0001</u>	ROVER	435796-0010	732252-0001	0,34	452098-0004
<u>452098-0002</u>	ROVER	433289-0007	732252-0001	0,34	452098-0004
<u>452098-0004</u>	ROVER	433289-0041	732252-0001	0,34	
GT1544					
<u>452124-0004</u>	FORD	433289-0012	732252-0001	0,30	452124-0006
<u>452124-0005</u>	FORD	433289-0012	732252-0001	0,30	452124-0006
<u>452124-0006</u>	FORD	433289-0058	732252-0001	0,30	
<u>452124-0007</u>	FORD	433289-0084	732252-0001	0,30	
GT1549					
<u>452151-0002</u>	ROVER	433289-0007	732252-0001	0,34	452151-0004
<u>452151-0004</u>	ROVER	433289-0041	732252-0001	0,34	
GT1549					
<u>452194-0001</u>	SAAB	433352-0012	732252-0001		
GT1544					
<u>452195-0001</u>	LISTER	433289-0019	732252-0001	0,35	
<u>452195-0003</u>	LISTER	433289-0019	732252-0001	0,35	
<u>452195-0004</u>	LISTER	433289-0019	732252-0001	0,35	
GT1549					
<u>452202-0002</u>	ROVER	433289-0026	732252-0001	0,35	452202-0004
<u>452202-0003</u>	ROVER	433289-0042	732252-0001	0,35	452202-0004
<u>452202-0004</u>	ROVER	433289-0042	732252-0001	0,35	
GT1549					
<u>452213-0001</u>	OTOSAN	433289-0023	732252-0001		452213-0003
<u>452213-0002</u>	OTOSAN	433289-0087	732252-0001		
<u>452213-0003</u>	OTOSAN	433289-0087	732252-0001		
<u>452213-0005</u>	OTOSAN		732252-0001		
GT1544					
<u>452244-0004</u>	FORD	433289-0066	732252-0001	0,34	
<u>452244-0005</u>	FORD	433289-0080	732252-0001	0,34	
GT1544					

<u>452254-0003</u>		433289-0136	732252-0001		
GT1549					
<u>452274-0004</u>	NISSAN	433467-0012	732252-0001	0,35	
<u>452274-0005</u>	NISSAN	433467-0012	732252-0001	0,35	
<u>452274-0006</u>	NISSAN	433467-0012	732252-0001		
GT1549					
<u>452283-0003</u>	ROVER	433289-0042	732252-0001	0,34	
GT1544					
<u>454006-0002</u>	FIAT	433289-0009	732252-0001	0,35	700999-0001
<u>454006-0003</u>	FIAT	433289-0029	732252-0001		
<u>454006-0004</u>	FIAT	433289-0009	732252-0001	0,47	702339-0001
<u>454006-0005</u>	FIAT	433289-0048	732252-0001		
<u>454006-0006</u>	FIAT	433289-0029	732252-0001		
<u>454006-0007</u>	FIAT		732252-0001		
GT1544					
<u>454064-0001</u>	VOLKSWAGEN	435796-0020	732252-0001	0,34	
<u>454064-0002</u>	VOLKSWAGEN	435796-0020	732252-0001	0,34	
GT1544					
<u>454065-0002</u>	VOLKSWAGEN/ SEAT	435796-0021	732252-0001	0,34	
GT1544H					
<u>454080-0001</u>	FIAT	433289-0009	732252-0001		
<u>454080-0002</u>	FIAT	433289-0009	732252-0001	0,35	
<u>454080-0004</u>	FIAT	433289-0009	732252-0001	0,47	
<u>454080-0005</u>	FIAT	433289-0017	732252-0001		
GT1544					
<u>454082-0001</u>	AUDI	435796-0021	732252-0001	0,34	454082-0002
<u>454082-0002</u>	AUDI	433289-0116	732252-0001	0,34	
GT1544					
<u>454083-0001</u>	VOLKSWAGEN/ FORD	435796-0015	732252-0001	0,35	454083-0002
<u>454083-0002</u>	VOLKSWAGEN/ FORD	433289-0050	732252-0001	0,35	
GT1544S					
<u>454092-0001</u>	OPEL	435796-0018	732252-0001	0,35	
GT1544S					
<u>454093-0001</u>	BMW	435796-0021	732252-0001	0,35	454093-0004
<u>454093-0002</u>	BMW	435796-0021	732252-0001	0,35	454093-0004
<u>454093-0003</u>	BMW	433289-0127	732252-0001	0,35	454093-0004
<u>454093-0004</u>	BMW	433289-0127	732252-0001	0,35	
GT1544					

<u>454097-0001</u>	VOLKSWAGEN	435796-0015	732252-0001	0,34	454097-0002
<u>454097-0002</u>	VOLKSWAGEN	433289-0116	732252-0001	0,34	
GT1544					
<u>454098-0001</u>	OPEL	433289-0014	732252-0001	0,35	454098-0003
<u>454098-0002</u>	OPEL	433289-0077	732252-0001	0,35	454098-0003
<u>454098-0003</u>	OPEL	433289-0077	732252-0001	0,35	
GT15					
<u>454105-0001</u>	OPEL	433289-0016	732252-0001		
GT15					
<u>454120-0001</u>	OPEL	433289-0015	732252-0001		
GT1549					
<u>454155-0002</u>	PEUGEOT	433467-0006	732252-0001	0,50	
GT1544					
<u>454159-0001</u>	AUDI	433289-0014	732252-0001	0,35	454159-0002
<u>454159-0002</u>	AUDI	433289-0116	732252-0001	0,35	
GT1544					
<u>454165-0001</u>	RENAULT	433289-0011	732252-0001		
GT1549					
<u>454171-0002</u>	CITROEN/ PEUGEOT	433289-0057	732252-0001	0,40	454171-0005
<u>454171-0003</u>	CITROEN/ PEUGEOT	433289-0057	732252-0001	0,40	454171-0005
<u>454171-0004</u>	CITROEN/ PEUGEOT	433289-0131	732252-0001	0,40	
<u>454171-0005</u>	CITROEN/ PEUGEOT	433289-0131	732252-0001	0,40	
GT1544					
<u>454172-0001</u>	VOLKSWAGEN	435796-0015	732252-0001	0,35	454172-0002
<u>454172-0002</u>	VOLKSWAGEN	433289-0119	732252-0001	0,35	
GT1549					
<u>454176-0002</u>	CITROEN/ PEUGEOT	433289-0057	732252-0001	0,40	454176-0005
<u>454176-0003</u>	CITROEN/ PEUGEOT	433289-0057	732252-0001	0,40	454176-0005
<u>454176-0005</u>	CITROEN/ PEUGEOT	433289-0132	732252-0001	0,40	
<u>454176-0006</u>	CITROEN/ PEUGEOT	433289-0133	732252-0001	0,40	
GT1544					
<u>454187-0001</u>	OPEL	433289-0074	732252-0001		
GT1544					
<u>454216-0001</u>	OPEL	433289-0039	732252-0001	0,35	454216-0003
<u>454216-0002</u>	OPEL	433289-0071	732252-0001	0,35	454216-0003

<u>454216-0003</u>	OPEL	433289-0071	732252-0001	0,35	
GT1549					
<u>454219-0001</u>	OPEL	433289-0040	732252-0001	0,40	454219-0003
<u>454219-0002</u>	OPEL	433289-0040	732252-0001	0,35	454219-0004
<u>454219-0003</u>	OPEL	433289-0072	732252-0001	0,40	
<u>454219-0004</u>	OPEL	433289-0071	732252-0001	0,35	
<u>454219-0005</u>	OPEL	433289-0071	732252-0001		
<u>454219-0006</u>	OPEL	433289-0072	732252-0001		
GT1549					
<u>454229-0001</u>	OPEL/SAAB	433289-0040	732252-0001	0,35	454229-0002
<u>454229-0002</u>	OPEL/SAAB	433289-0072	732252-0001	0,35	
GT1544					
<u>700830-0001</u>	RENAULT	433289-0065	732252-0001	0,35	
<u>700830-0003</u>	RENAULT	433289-0065	732252-0001	0,35	
GT1544H					
<u>700999-0001</u>	FIAT	433289-0061	732252-0001	0,35	
GT1544					
<u>701000-0001</u>	FIAT	433289-0061	732252-0001	0,35	702339-0001
GT1549					
<u>701072-0001</u>	CITROEN/ PEUGEOT	433467-0006	732252-0001	0,50	
GT1544					
<u>701370-0001</u>	ALFA ROMEO	433289-0053	732252-0001	0,35	
GT1544					
<u>701729-0001</u>	VOLKSWAGEN	433289-0056		0,25	701729-0009
<u>701729-0003</u>	VOLKSWAGEN	433289-0202		0,25	701729-0009
<u>701729-0006</u>	VOLKSWAGEN	433289-0209		0,25	701729-0009
<u>701729-0009</u>	VOLKSWAGEN	433289-0230		0,25	
GT1544H					
<u>701745-0001</u>	FIAT	433289-0053	732252-0001		
GT1544H					
<u>701746-0001</u>	FIAT	433289-0053	732252-0001		
GT1544					
<u>701796-0001</u>	FIAT	433289-0061	732252-0001	0,35	701796-0002
<u>701796-0002</u>	FIAT		732252-0001	0,35	
GT1544					
<u>702339-0001</u>	FIAT	433289-0061	732252-0001	0,35	
GT1549					
<u>702404-0002</u>	RENAULT	433289-0146	732252-0001		720244-0001
GT1549					

<u>703245-0001</u>	RENAULT	433289-0143	732252-0001	0,35	751768-0003
<u>703245-0002</u>	RENAULT	433289-0143	732252-0001	0,35	751768-0003
GT1544					
<u>703674-0001</u>	AUDI	433289-0050	732252-0001		
GT1544					
<u>703753-0001</u>	RENAULT/VOLVO	433289-0065	732252-0001	0,35	
GT1549					
<u>704281-0001</u>	DAEWOO	433289-0075	732252-0001		
GT1544H					
<u>704345-0001</u>	OPEL	433289-0050	732252-0001		
GT1549					
<u>705306-0001</u>	NISSAN	702246-0005	732252-0001	0,35	705306-0006
<u>705306-0002</u>	NISSAN	702246-0005	732252-0001	0,35	705306-0007
<u>705306-0006</u>	NISSAN	702246-0005	732252-0001	0,35	
<u>705306-0007</u>	NISSAN	702246-0005	732252-0001	0,35	
GT1544					
<u>705668-0001</u>	NISSAN	433352-0020	732252-0001		
GT1544					
<u>706120-0001</u>	VOLKSWAGEN	433289-0130	732252-0001		
GT1546					
<u>706976-0001</u>	CITROEN/ PEUGEOT	433289-0099	732252-0001	0,35	
<u>706976-0002</u>	CITROEN/ PEUGEOT	433289-0122	732252-0001	0,35	
GT1546					
<u>706977-0001</u>	CITROEN/ PEUGEOT	433289-0123	732252-0001	0,35	
<u>706977-0002</u>	CITROEN/ PEUGEOT	433289-0124	732252-0001	0,35	
<u>706977-0003</u>	CITROEN/ PEUGEOT	433289-0115	732252-0001	0,35	706977-0001
GT1546					
<u>706978-0001</u>	CITROEN/ PEUGEOT	433289-0099	732252-0001	0,35	
<u>706978-0002</u>	CITROEN/ PEUGEOT	433289-0115	732252-0001	0,35	
GT1549					
<u>708699-0001</u>	SAAB	433352-0035	732252-0001	0,35	708699-0002
<u>708699-0002</u>	SAAB	433352-0035	732252-0001	0,35	
GT1544S					
<u>708866-0002</u>	OPEL	433289-0103	732252-0001		
GT1544S					
<u>708867-0001</u>	OPEL	433289-0104	732252-0001		

<u>708867-0002</u>	OPEL	433289-0103	732252-0001		
GT1549S					
<u>713667-0001</u>	CITROEN/ PEUGEOT	433289-0125	732252-0001	0,35	
<u>713667-0003</u>	CITROEN/ PEUGEOT	433289-0134	732252-0001	0,35	
GT1549S					
<u>717345-0001</u>	RENAULT	433289-0143	732252-0001	0,35	751768-0003
<u>717345-0002</u>	RENAULT	433289-0143	732252-0001	0,35	751768-0003
GT1549S					
<u>717348-0001</u>	RENAULT	433289-0143	732252-0001	0,35	738123-0001
<u>717348-0002</u>	RENAULT	433289-0143	732252-0001	0,35	738123-0001
GT1544S					
<u>720243-0001</u>	VOLKSWAGEN	433289-0172			733783-0007
<u>720243-0002</u>	VOLKSWAGEN				733783-0007
GT1549S					
<u>720244-0001</u>	RENAULT	433289-0153	732252-0001	0,35	
GT15					
<u>722219-0001</u>		433289-0164	732252-0001		
GT1549					
<u>725509-0001</u>			732252-0001		
GT1544S					
<u>733783-0004</u>	SEAT	433289-0213	732252-0001	0,25	733783-0007
<u>733783-0007</u>	SEAT	433289-0232	732252-0001	0,25	
GT1549S					
<u>734204-0001</u>	PEUGEOT	433289-0134	732252-0001		
GT1549S					
<u>738123-0001</u>	RENAULT	433289-0219	732252-0001	0,35	738123-0003
<u>738123-0003</u>	RENAULT	433289-0256	732252-0001	0,35	
GT1549					
<u>751768-0001</u>	RENAULT	433289-0242	732252-0001	0,35	751768-0003
<u>751768-0003</u>	RENAULT	433289-0256	732252-0001	0,35	

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMasterCatálogo **Garrett 2005****Garrett****GT15P**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
GT1549P					
<u>701164-0002</u>	RENAULT	702378-0012	732252-0001	0,62	725071-0002
GT1549P					
<u>706006-0002</u>	CITROEN/ PEUGEOT	702378-0001	732252-0001	0,62	726683-0001
<u>706006-0003</u>	CITROEN/ PEUGEOT	702378-0005	732252-0001	0,62	726683-0001
<u>706006-0004</u>	CITROEN/ PEUGEOT	702378-0015	732252-0001	0,62	726683-0001
GT1549P					
<u>707240-0001</u>	CITROEN/ PEUGEOT	702378-0013	732252-0001	0,62	
<u>707240-0002</u>	CITROEN/ PEUGEOT	702378-0013	732252-0001	0,62	
GT1549P					
<u>725071-0002</u>	RENAULT	702378-0014	732252-0001	0,62	
GT1549P					
<u>726683-0001</u>	CITROEN/ PEUGEOT	702378-0015	732252-0001	0,62	

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

GT15V

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
GT1549V					
452247-0002	FORD	433395-0014	732252-0001		
452247-0003	FORD	433395-0014	732252-0001		
452247-0004	FORD	433395-0014	732252-0001		
GT1549V					
<u>700447-0001</u>	BMW	433395-0008	732252-0001	0,65	700447-0007
<u>700447-0003</u>	BMW	706287-0001	732252-0001	0,65	700447-0007
<u>700447-0004</u>	BMW	706287-0001	732252-0001	0,65	700447-0007
<u>700447-0005</u>	BMW	706287-0001	732252-0001	0,65	700447-0007
<u>700447-0006</u>	BMW	706287-0001	732252-0001	0,65	700447-0007
<u>700447-0007</u>	BMW	706287-0001	732252-0001	0,65	
GT1541V					
700960-0001	VOLKSWAGEN		732252-0001		700960-0011
700960-0002	VOLKSWAGEN		732252-0001		700960-0011
700960-0003	VOLKSWAGEN		732252-0001		700960-0011
<u>700960-0004</u>	VOLKSWAGEN	703889-0005	732252-0001		700960-0011
<u>700960-0005</u>	VOLKSWAGEN	703889-0020	732252-0001		700960-0011
700960-0008	VOLKSWAGEN		732252-0001		700960-0011
700960-0011	VOLKSWAGEN	703889-0037	732252-0001		
GT15V					
711112-0001	BMW		732252-0001		
711112-0002	BMW		732252-0001		
GT15V					
716484-0001	BMW		732252-0001		
GT1544V					
<u>750030-0002</u>	CITROEN/ PEUGEOT			0,42	753420-0004
GT1544V					
<u>753420-0002</u>	CITROEN/ PEUGEOT				753420-0004
753420-0003	CITROEN/ PEUGEOT				753420-0004
<u>753420-0004</u>	CITROEN/ PEUGEOT				

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMasterCatálogo **Garrett 2005****Garrett****GT15Z**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
GT1544Z					
<u>703863-0002</u>	FORD	702315-0013		0,34	
GT1544Z					
<u>706499-0001</u>	FORD	702315-0012		0,34	706499-0004
<u>706499-0002</u>	FORD	702315-0012		0,34	706499-0004
<u>706499-0004</u>	FORD	702315-0024		0,34	

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
 Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

GT17

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
GT1752					
<u>452204-0001</u>	SAAB	433352-0010	732252-0001	0,47	452204-0005
<u>452204-0003</u>	SAAB	433352-0030	732252-0001	0,47	452204-0005
<u>452204-0004</u>	SAAB	433352-0010	732252-0001	0,47	452204-0005
<u>452204-0005</u>	SAAB	433352-0055	732252-0001	0,47	
GT1752					
<u>452237-0003</u>	BENTLEY	433352-0015	732252-0001		
GT1752					
<u>452238-0003</u>	BENTLEY	433352-0015	732252-0001		
GT1752H					
<u>454061-0003</u>	IVECO	433289-0003	732252-0001		
<u>454061-0004</u>	FIAT	433289-0003	732252-0001		
<u>454061-0006</u>	IVECO	433289-0010	732252-0001		
<u>454061-0007</u>	IVECO	433289-0010	732252-0001		
<u>454061-0008</u>	FIAT	433289-0010	732252-0001		
<u>454061-0009</u>	FIAT	433289-0010	732252-0001		
<u>454061-0010</u>	RENAULT	433289-0010	732252-0001	0,55	
<u>454061-0011</u>	RENAULT	433289-0010	732252-0001		
<u>454061-0012</u>	RENAULT	433189-0010	732252-0001		
GT1752O					
<u>454119-0001</u>		433424-0005			
GT1749					
<u>454164-0002</u>	RENAULT	433467-0010	732252-0001	0,40	454164-0004
<u>454164-0004</u>	RENAULT	433467-0011	732252-0001	0,40	
GT17					
<u>454220-0001</u>	SSANGYONG	433289-0043	732252-0001	0,47	
GT1749LS					
<u>466501-0002</u>	HYUNDAI	435770-0007	732252-0001	0,44	466501-0005
<u>466501-0003</u>	HYUNDAI	435770-0007	732252-0001	0,44	466501-0005
<u>466501-0004</u>	HYUNDAI	433352-0017	732252-0001	0,44	466501-0005
<u>466501-0005</u>	HYUNDAI	433352-0018	732252-0001	0,44	
GT1749LS					
<u>471037-0001</u>	HYUNDAI	433352-0009	732252-0001	0,56	471037-0002
<u>471037-0002</u>	HYUNDAI	433352-0019	732252-0001	0,56	
GT1752					
<u>471189-0001</u>	HYUNDAI	433352-0018	732252-0001	0,44	

GT1749					
<u>700273-0001</u>	HYUNDAI	433352-0016	732252-0001	0,40	700273-0002
<u>700273-0002</u>	HYUNDAI	433352-0016	732252-0001	0,40	
GT1749					
<u>700917-0001</u>	HYUNDAI	433352-0018	732252-0001	0,44	
GT1752					
<u>701196-0001</u>	NISSAN	479054-0002	732252-0001	0,53	701196-0007
<u>701196-0002</u>	NISSAN	479054-0003	732252-0001	0,53	701196-0007
<u>701196-0006</u>	NISSAN		732252-0001	0,53	701196-0007
<u>701196-0007</u>	NISSAN	479054-0003	732252-0001	0,53	
GT1749S					
<u>702637-0001</u>	ANDORIA	433289-0073	732252-0001	0,56	
GT1749					
<u>704059-0001</u>	MERCEDES	433289-0095	732252-0001	0,37	720477-0001
GT17					
<u>704119-0001</u>	SSANGYONG	433289-0090	732252-0001		
GT1749					
<u>704674-0003</u>		433289-0101	732252-0001		
GT1749S					
<u>708337-0001</u>	HYUNDAI	433352-0018	732252-0001		708337-0004
<u>708337-0002</u>	HYUNDAI	433352-0018	732252-0001		708337-0004
<u>708337-0004</u>	HYUNDAI	433352-0070	732252-0001		
GT1752S					
<u>710060-0001</u>	HYUNDAI	433352-0032	732252-0001	0,44	
GT1746S					
<u>715383-0001</u>	MERCEDES	433289-0145	732252-0001	0,37	720477-0001
GT1749S					
<u>715843-0001</u>	HYUNDAI	433352-0031	732252-0001	0,40	
GT17					
<u>715924-0001</u>	KIA/HYUNDAI	433352-0031	732252-0001	0,40	
GT17					
<u>716938-0001</u>	HYUNDAI	433352-0028	732252-0001		
GT1746S					
<u>720477-0001</u>	MERCEDES	433289-0145	732252-0001		
GT1752S					
<u>733952-0001</u>	HYUNDAI	433352-0032	732252-0001	0,44	
GT17					
<u>742289-0001</u>	SSANGYONG	705658-0006	732252-0001	0,40	

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

GT17V

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
GT1749V					
<u>454158-0001</u>	AUDI	433395-0004	732252-0001	0,65	454158-0003
<u>454158-0003</u>	AUDI	433395-0016	732252-0001	0,65	
GT1749V					
<u>454161-0001</u>	AUDI/ VOLKSWAGEN	433395-0004	732252-0001	0,65	454161-0003
<u>454161-0003</u>	AUDI/ VOLKSWAGEN	433395-0016	732252-0001	0,65	
GT1749V					
<u>454183-0001</u>	AUDI	433395-0007	732252-0001		454183-0003
<u>454183-0002</u>	AUDI	433395-0007	732252-0001		
<u>454183-0003</u>	AUDI	433395-0040	732252-0001		
GT1749V					
<u>454195-0001</u>	AUDI	433395-0007	732252-0001		
GT1749V					
<u>454231-0001</u>	AUDI	433395-0010	732252-0001	0,65	454231-0005
<u>454231-0002</u>	AUDI	703890-0001	732252-0001	0,65	454231-0009
<u>454231-0003</u>	AUDI	433395-0019	732252-0001	0,65	454231-0005
<u>454231-0004</u>	AUDI	433395-0019	732252-0001	0,65	454231-0005
<u>454231-0005</u>	AUDI	433395-0039	732252-0001	0,65	
<u>454231-0006</u>	AUDI	703890-0130	732252-0001	0,65	454231-0009
<u>454231-0008</u>	AUDI	703890-0150	732252-0001	0,65	454231-0009
<u>454231-0009</u>	AUDI			0,65	
GT1749V					
<u>454232-0001</u>	AUDI	433395-0007	732252-0001	0,65	454232-0007
<u>454232-0002</u>	SKODA	703890-0002	732252-0001		454232-0006
<u>454232-0003</u>	AUDI	433395-0012	732252-0001	0,65	454232-0007
<u>454232-0004</u>	AUDI	433395-0020	732252-0001	0,65	454232-0007
<u>454232-0005</u>	AUDI	433395-0020	732252-0001	0,65	454232-0007
<u>454232-0006</u>	SKODA	703890-0002	732252-0001		
<u>454232-0007</u>	AUDI			0,65	
GT1749V					
<u>701470-0001</u>	AUDI		732252-0001		715224-0003
<u>701470-0002</u>	AUDI		732252-0001		715294-0003
<u>701470-0003</u>		703890-0008	732252-0001		
<u>701470-0004</u>		703890-0008	732252-0001		
GT1749V					

<u>701854-0002</u>	AUDI	703890-0001	732252-0001	0,61	701854-0004
<u>701854-0003</u>	AUDI	703890-0130	732252-0001	0,61	701854-0004
<u>701854-0004</u>	AUDI	703890-0150	732252-0001	0,61	
GT1749V					
<u>701855-0001</u>	AUDI/FORD/VW	433395-0012	732252-0001		701855-0002
<u>701855-0002</u>	AUDI/FORD/VW	703890-0002	732252-0001		
<u>701855-0005</u>	AUDI/VW		732252-0001		
<u>701855-0006</u>	AUDI/VW		732252-0001		
GT1749V					
<u>703672-0001</u>	BMW	703890-0005	732252-0001	0,65	703672-0002
<u>703672-0002</u>	BMW	703890-0005	732252-0001	0,65	
GT1749V					
<u>703673-0001</u>	BMW	703890-0006	732252-0001	0,65	703673-0002
<u>703673-0002</u>	BMW	703890-0006	732252-0001	0,65	
GT1749V					
<u>704226-0002</u>	FORD	433395-0017	732252-0001	0,65	704226-0008
<u>704226-0003</u>	FORD	433395-0017	732252-0001	0,65	704226-0008
<u>704226-0004</u>	FORD	433395-0024	732252-0001	0,65	704226-0008
<u>704226-0007</u>	FORD	433395-0024	732252-0001	0,65	704226-0008
<u>704226-0008</u>	FORD		732252-0001	0,65	
GT17V					
<u>704505-0001</u>		703890-0001	732252-0001		
<u>704505-0002</u>		703890-0004	732252-0001		
GT1749V					
<u>705650-0001</u>	VOLKSWAGEN	703890-0013	732252-0001		
GT1749V					
<u>705998-0012</u>	TOYOTA	701864-0015	732252-0001		
GT1749V					
<u>706712-0001</u>	VOLKSWAGEN	433395-0019	732252-0001	0,65	
GT1749V					
<u>706814-0001</u>		703890-0012	732252-0001		
GT1749V					
<u>708366-0001</u>	LAND ROVER	706287-0002	732252-0001		708366-0003
<u>708366-0002</u>	LAND ROVER	706287-0002	732252-0001		708366-0003
<u>708366-0003</u>	LAND ROVER	706287-0002	732252-0001		
GT1749V					
<u>708639-0002</u>	RENAULT	703890-0012	732252-0001	0,61	708639-0007
<u>708639-0003</u>	RENAULT	703890-0012	732252-0001	0,61	708639-0007
<u>708639-0004</u>	RENAULT	703890-0139	732252-0001	0,61	708639-0007
<u>708639-0005</u>	RENAULT	703890-0164	732252-0001	0,61	708639-0007

708639-0006	RENAULT		732252-0001	0,61	708639-0007
<u>708639-0007</u>	RENAULT		732252-0001	0,61	
GT17V					
709719-0001	MERCEDES	703890-0016	732252-0001		
GT17V					
<u>709720-0001</u>	MERCEDES	703890-0017	732252-0001		
GT1749V					
<u>712077-0001</u>	AUDI	703890-0020	732252-0001		716215-0001
GT1749V					
<u>712078-0001</u>	AUDI	703890-0034	732252-0001		716216-0001
GT1749V					
<u>712766-0001</u>	LANCIA	703890-0033	732252-0001	0,61	712766-0002
<u>712766-0002</u>	LANCIA		732252-0001	0,61	
GT1749V					
<u>712968-0001</u>	SEAT	703890-0002	732252-0001		712968-0005
<u>712968-0002</u>	SEAT	703890-0002	732252-0001		712968-0005
<u>712968-0003</u>	SEAT	703890-0131	732252-0001		712968-0005
<u>712968-0004</u>	SEAT	703890-0151	732252-0001		712968-0005
712968-0005	SEAT		732252-0001		
GT1749V					
713517-0003	FORD		732252-0001	0,65	713517-0016
713517-0004	FORD		732252-0001	0,65	713517-0016
713517-0005	FORD		732252-0001	0,65	713517-0016
713517-0006	FORD		732252-0001	0,65	713517-0016
713517-0007	FORD		732252-0001	0,65	713517-0016
713517-0008	FORD		732252-0001	0,65	713517-0016
<u>713517-0009</u>	FORD	433395-0032	732252-0001	0,65	713517-0016
713517-0010	FORD	433395-0032	732252-0001	0,65	713517-0016
<u>713517-0011</u>	FORD	433395-0032	732252-0001	0,65	713517-0016
<u>713517-0012</u>	FORD	433395-0046	732252-0001	0,65	713517-0016
713517-0015	FORD		732252-0001	0,65	713517-0016
713517-0016	FORD		732252-0001		
GT1749V					
<u>713672-0002</u>	AUDI	433395-0020	732252-0001	0,65	713672-0005
<u>713672-0003</u>	AUDI	433395-0040	732252-0001	0,65	713672-0005
713672-0004	AUDI		732252-0001	0,65	713672-0005
713672-0005	AUDI		732252-0001	0,65	
GT1749V					
<u>713673-0002</u>	VOLKSWAGEN	703890-0002	732252-0001	0,65	713673-0005
<u>713673-0003</u>	VOLKSWAGEN	703890-0131	732252-0001	0,65	713673-0005
<u>713673-0004</u>	VOLKSWAGEN	703890-0151	732252-0001	0,65	713673-0005

713673-0005	VOLKSWAGEN		732252-0001	0,65	
GT1749V					
714467-0002	FORD		732252-0001		714467-0012
714467-0003	FORD		732252-0001		714467-0012
714467-0004	FORD		732252-0001		714467-0012
714467-0005	FORD	433395-0030	732252-0001		714467-0012
<u>714467-0007</u>	FORD	433395-0030	732252-0001		714467-0012
<u>714467-0008</u>	FORD/JAGUAR		732252-0001		714467-0012
<u>714467-0012</u>	FORD/JAGUAR		732252-0001		
GT1749V					
<u>714485-0001</u>	BMW	703890-0025	732252-0001		
<u>714485-0002</u>	BMW	703890-0025	732252-0001		
GT1749V					
<u>714486-0001</u>	BMW	703890-0026	732252-0001		
<u>714486-0002</u>	BMW	703890-0026	732252-0001		
GT1749V					
<u>715224-0001</u>	AUDI	703890-0031	732252-0001	0,30	715224-0003
<u>715224-0002</u>	AUDI	703890-0032	732252-0001	0,30	715224-0003
715224-0003	AUDI		732252-0001	0,30	
GT1749V					
<u>715294-0001</u>	AUDI	703890-0031	732252-0001	0,30	715294-0003
<u>715294-0002</u>	AUDI	703890-0032	732252-0001	0,30	715294-0003
715294-0003	AUDI		732252-0001	0,30	
GT1749V					
<u>716213-0001</u>	AUDI	703890-0013	732252-0001		
GT1749V					
<u>716215-0001</u>	AUDI	703890-0020	732252-0001		717858-0007
GT1749V					
<u>716216-0001</u>	AUDI	703890-0034	732252-0001		
GT1749V					
716419-0002	VOLKSWAGEN	703890-0002	732252-0001		
GT1749V					
<u>716665-0001</u>	ALFA	703890-0043	732252-0001		716665-0002
<u>716665-0002</u>	ALFA		732252-0001		
GT1749V					
<u>716860-0001</u>	AUDI	703890-0020	732252-0001	0,65	716860-0004
<u>716860-0002</u>	AUDI	703890-0034	732252-0001	0,65	716860-0004
<u>716860-0003</u>	AUDI	703890-0060	732252-0001	0,65	716860-0004
<u>716860-0004</u>	AUDI		732252-0001	0,65	
GT1749V					

717383-0002	MERCEDES	703890-0051	732252-0001	0,65	724495-0004
GT1749V					
717384-0001	CHRYSLER	703890-0057	732252-0001		
717384-0002	MERCEDES	703890-0052	732252-0001	0,65	724496-0004
GT1749V					
<u>717478-0001</u>	BMW	703890-0054	732252-0001	0,65	750431-0009
717478-0002	BMW	703890-0054	732252-0001	0,65	750431-0009
717478-0003	BMW		732252-0001	0,65	750431-0009
<u>717478-0004</u>	BMW	703890-0136	732252-0001	0,65	750431-0009
<u>717478-0005</u>	BMW	703890-0136	732252-0001	0,65	750431-0009
717478-0006	BMW	703890-0136	732252-0001	0,65	750431-0009
GT1749V					
<u>717858-0001</u>	AUDI	703890-0020	732252-0001	0,61	717858-0007
<u>717858-0002</u>	AUDI	703890-0055	732252-0001	0,61	717858-0007
717858-0003	AUDI		732252-0001	0,61	717858-0007
<u>717858-0004</u>	AUDI	703890-0129	732252-0001	0,61	717858-0007
<u>717858-0005</u>	AUDI	703890-0149	732252-0001	0,61	717858-0007
717858-0006	AUDI				717858-0007
717858-0007	AUDI		732252-0001	0,61	
GT1749V					
<u>720855-0001</u>	AUDI/ VOLKSWAGEN	703890-0060	732252-0001	0,65	720855-0005
<u>720855-0003</u>	AUDI/ VOLKSWAGEN	703890-0127	732252-0001	0,65	720855-0005
720855-0004	AUDI/ VOLKSWAGEN	703890-0149	732252-0001	0,65	720855-0005
720855-0005	AUDI/ VOLKSWAGEN	703890-0149	732252-0001	0,65	
GT1749V					
<u>721021-0001</u>	SEAT	703890-0013	732252-0001	0,61	721021-0005
721021-0003	SEAT	703890-0137	732252-0001	0,61	721021-0005
<u>721021-0004</u>	SEAT	703890-0137	732252-0001	0,61	721021-0005
<u>721021-0005</u>	SEAT		732252-0001	0,61	
GT1749V					
<u>721164-0003</u>	TOYOTA	701864-0020	732252-0001	0,65	721164-0011
721164-0004	TOYOTA		732252-0001	0,65	721164-0012
721164-0005	TOYOTA		732252-0001	0,65	721164-0011
721164-0009	TOYOTA		732252-0001	0,65	
<u>721164-0010</u>	TOYOTA		732252-0001	0,65	721164-0012
<u>721164-0011</u>	TOYOTA	701864-0020	732252-0001	0,65	
<u>721164-0012</u>	TOYOTA		732252-0001	0,65	
GT1749V					

721178-0001		703890-0058	732252-0001		
GT1749V					
<u>721875-0001</u>	HONDA	703890-0047	732252-0001	0,61	
<u>721875-0004</u>	HONDA		732252-0001	0,61	
GT17V					
<u>722730-0001</u>	AUDI/ VOLKSWAGEN	703890-0002	732252-0001	0,65	
GT1749V					
724495-0001	MERCEDES	703890-0051	732252-0001	0,65	724495-0004
<u>724495-0002</u>	MERCEDES	703890-0051	732252-0001	0,65	724495-0004
<u>724495-0003</u>	MERCEDES			0,65	724495-0004
724495-0004	MERCEDES		732252-0001	0,65	
GT1749V					
724496-0001	MERCEDES	703890-0052	732252-0001	0,65	724496-0004
<u>724496-0002</u>	MERCEDES	703890-0052	732252-0001	0,65	724496-0004
<u>724496-0003</u>	MERCEDES			0,65	724496-0004
724496-0004	MERCEDES			0,65	
GT1749V					
724930-0002	AUDI		732252-0001	0,61	724930-0006
<u>724930-0004</u>	AUDI		732252-0001	0,61	724930-0006
724930-0006	AUDI		732252-0001	0,61	
GT1749MV					
725814-0001	FIAT				
GT1749V					
<u>725864-0001</u>	NISSAN	703890-0090	732252-0001	0,61	
GT1749V					
726680-0010	FORD				
GT1749V					
727210-0001	TOYOTA				
GT1749V					
<u>728680-0007</u>	FORD			0,65	728680-0010
<u>728680-0010</u>	FORD			0,65	
GT1752V					
<u>729125-0007</u>	HONDA		732252-0001		
GT1749V					
729853-0001	MERCEDES				
729853-0002	MERCEDES				
GT1749V					
740911-0001	B.M.W.				740911-0003
GT1749V					
741911-0003	B.M.W.				

GT1752V					
742588-0002	HONDA				
742588-0003	HONDA				
GT1749V					
<u>750431-0006</u>	BMW		732252-0001		750431-0009
<u>750431-0009</u>	BMW		732252-0001		
GT1749MV					
752814-0001	FIAT				
GT1749V					
<u>753556-0002</u>	CITROEN/ PEUGEOT			0,61	753556-0006
753556-0006	CITROEN/ PEUGEOT			0,61	
GTA1749V					
753847-0002	FORD				753847-0004
753847-0004	FORD				
GT1749MV					
755373-0001	FIAT				
TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.					

GT18V

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
GT1849V					
<u>703894-0002</u>	OPEL	703890-0029	732252-0001	0,61	703894-0003
<u>703894-0003</u>	OPEL	703890-0029	732252-0001	0,61	
GT1849V					
<u>705097-0001</u>	OPEL	703890-0019	732252-0001		
<u>705097-0002</u>	OPEL	703890-0030	732252-0001		
GT1849V					
<u>705204-0001</u>	SAAB	703890-0018	732252-0001	0,61	717626-0001
<u>705204-0002</u>	SAAB	703890-0029	732252-0001	0,61	717626-0001
GT1852V					
<u>709835-0001</u>	MERCEDES	703890-0003	732252-0001	0,61	709835-0002
<u>709835-0002</u>	MERCEDES	703890-0045	732252-0001	0,61	
GT1852V					
<u>709836-0001</u>	MERCEDES	703890-0045	732252-0001	0,61	709836-0004
<u>709836-0002</u>	MERCEDES		732252-0001	0,61	709836-0004
<u>709836-0003</u>	MERCEDES		732252-0001	0,61	709836-0004
<u>709836-0004</u>	MERCEDES		732252-0001	0,61	
GT18V					
<u>711006-0001</u>	MERCEDES	703890-0044	732252-0001	0,61	711006-0003
<u>711006-0003</u>	MERCEDES	703890-0044	732252-0001	0,61	
GT1852V					
<u>717625-0001</u>	OPEL	703890-0018	732252-0001		
GT1852V					
<u>717626-0001</u>	OPEL	703890-0018	732252-0001		
GT1849V					
<u>717627-0002</u>	OPEL				
GT1849V					
<u>717628-0001</u>	OPEL			0,61	
GT1852V					
<u>718089-0001</u>	RENAULT	703890-0050	732252-0001	0,61	718089-0006
<u>718089-0002</u>	RENAULT	703890-0050	732252-0001	0,61	718089-0006
<u>718089-0003</u>	RENAULT	703890-0081	732252-0001	0,61	718089-0006
<u>718089-0004</u>	RENAULT	703890-0102	732252-0001	0,61	718089-0006
<u>718089-0005</u>	RENAULT	703890-0138	732252-0001	0,61	718089-0006
<u>718089-0006</u>	RENAULT		732252-0001	0,61	
GT1852V					

<u>726698-0001</u>	MERCEDES	703890-0076	732252-0001		726698-0003
726698-0002	MERCEDES		732252-0001		726698-0003
<u>726698-0003</u>	MERCEDES	703890-0076	732252-0001		
GT1852V					
727461-0002	MERCEDES		732252-0001	0,61	727461-0004
727461-0003	MERCEDES		732252-0001	0,61	727461-0004
727461-0004	MERCEDES		732252-0001	0,61	
GT1849V					
<u>727477-0002</u>	NISSAN	703890-0108	732252-0001	0,61	
<u>727477-0005</u>	NISSAN	703890-0108	732252-0001	0,61	
GT1852V					
742807-0003	VOLKSWAGEN				
GT1852V					
742809-0005	VOLKSWAGEN				
GT18V					
742810-0007					
<p>TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.</p>					

GT20

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
GT2052S					
452191-0001	PERKINS	451298-0022	732252-0001	0,50	727264-0001
452191-0002	PERKINS	451298-0022	732252-0001	0,50	727264-0002
452191-0003	PERKINS	451298-0023	732252-0001	0,50	727264-0003
452191-0004	PERKINS	451298-0024	732252-0001	0,50	727264-0004
452191-0005	PERKINS	451298-0024	732252-0001	0,50	727264-0005
452191-0006	PERKINS	451298-0024	732252-0001	0,50	727264-0006
452191-0007	PERKINS	451298-0023	732252-0001	0,50	727264-0007
452191-0008	PERKINS	451298-0024	732252-0001	0,50	727264-0008
452191-0011	PERKINS	451298-0024	732252-0001	0,50	727264-0009
GT2052					
452222-0001	PERKINS	451298-0021	732252-0001	0,50	727262-0001
452222-0002	PERKINS	451298-0024	732252-0001	0,50	727262-0002
452222-0003	PERKINS	451298-0024	732252-0001	0,50	727262-0003
452222-0004	PERKINS	451298-0024	732252-0001	0,50	727262-0004
452222-0005	PERKINS	451298-0021	732252-0001	0,50	727262-0005
452222-0006	PERKINS	451298-0024	732252-0001	0,50	727262-0006
452222-0007	PERKINS	451298-0023	732252-0001	0,50	727262-0007
452222-0008	PERKINS	451298-0022	732252-0001	0,50	727262-0008
452222-0009	PERKINS	451298-0022	732252-0001	0,50	727262-0009
GT2052					
452239-0003	LAND ROVER	433467-0003	732252-0001	0,46	452239-0006
452239-0005	LAND ROVER	433467-0008	732252-0001	0,46	452239-0006
452239-0006	LAND ROVER	433467-0013	732252-0001	0,46	
GT2052					
452264-0001	PERKINS	451298-0023	732252-0001		727265-0001
452264-0002	PERKINS	451298-0023	732252-0001		727265-0002
452264-0003	PERKINS	451298-0023	732252-0001		727265-0003
GT2052					
452271-0001	PERKINS	451298-0023	732252-0001	0,60	727263-0001
452271-0002	PERKINS	451298-0023	732252-0001	0,60	727263-0002
GT2052					
452301-0001	PERKINS	451298-0024	732252-0001	0,50	727266-0001
452301-0002	PERKINS	451298-0023	732252-0001	0,50	727266-0002
452301-0003	PERKINS	451298-0024	732252-0001	0,50	727266-0003
GT2056					
454126-0001	SOFIM	433289-0096	732252-0001	0,46	751578-0001

<u>454126-0002</u>	SOFIM	433289-0096	732252-0001	0,46	751578-0002
GT2049					
<u>454134-0002</u>		433289-0057	732252-0001		
GT2052S					
<u>700625-0001</u>	MERCEDES	433289-0034	732252-0001	0,37	716111-0001
<u>700625-0002</u>	MERCEDES	433289-0135	732252-0001	0,37	716111-0001
GT2052S					
<u>702213-0001</u>	HYUNDAI	433352-0027	732252-0001	0,43	
GT2052S					
<u>703389-0002</u>	HYUNDAI	433352-0022	732252-0001		
GT2052					
<u>705104-0002</u>	PERKINS	433289-0094	732252-0001		
GT20					
<u>708258-0001</u>	NAVISTAR	451298-0010	732252-0001	0,40	
GT2049S					
<u>708618-0004</u>	FORD	436731-0001		0,31	708618-0006
<u>708618-0005</u>	FORD	436731-0001		0,31	708618-0006
<u>708618-0006</u>	FORD	436731-0001		0,31	
GT2049S					
<u>709035-0001</u>	FORD	436731-0001		0,31	709035-0005
<u>709035-0004</u>	FORD	436731-0001		0,31	709035-0005
<u>709035-0005</u>	FORD	436731-0001		0,31	
GT2052ELS					
<u>714334-0001</u>	LANCIA	433352-0046	732252-0001		
GT2056S					
<u>714652-0004</u>	RENAULT	433289-0197	732252-0001	0,35	
GT2049S					
<u>714716-0003</u>	FORD	436731-0001		0,31	
GT20					
<u>715645-0001</u>	NISSAN	433467-0004	732252-0001		
<u>715645-0002</u>	NISSAN	433467-0004	732252-0001	0,50	
GT2052S					
<u>716111-0001</u>	MERCEDES	433289-0135	732252-0001	0,37	
GT2052ELS					
<u>720168-0001</u>	SAAB	433352-0052	732252-0001		
GT2052S					
<u>722687-0001</u>	NISSAN	433467-0014	732252-0001	0,50	
GT2052S					
<u>724249-0001</u>	NISSAN	451298-0020	732252-0001		

GT2049S					
<u>726194-0001</u>	FORD	436731-0001	732252-0001		726194-0003
<u>726194-0002</u>	FORD	436731-0005	732252-0001		726194-0003
<u>726194-0003</u>	FORD	436731-0006	732252-0001		
GT2052					
<u>727262-0001</u>	PERKINS	451298-0042	732252-0001	0,50	
<u>727262-0002</u>	PERKINS	451298-0045	732252-0001	0,50	
<u>727262-0003</u>	PERKINS	451298-0045	732252-0001	0,50	
<u>727262-0004</u>	PERKINS	451298-0045	732252-0001	0,50	
<u>727262-0005</u>	PERKINS	451298-0042	732252-0001	0,50	
<u>727262-0006</u>	PERKINS	451298-0045	732252-0001	0,50	
<u>727262-0007</u>	PERKINS	451298-0044	732252-0001	0,50	
<u>727262-0008</u>	PERKINS	451298-0043	732252-0001	0,50	
<u>727262-0009</u>	PERKINS	451298-0043	732252-0001	0,50	
GT2052					
<u>727263-0001</u>	PERKINS	451298-0032	732252-0001		
<u>727263-0002</u>	PERKINS	451298-0032	732252-0001		
GT2052					
<u>727264-0001</u>	PERKINS	451298-0031	732252-0001	0,50	
<u>727264-0002</u>	PERKINS	451298-0031	732252-0001		
<u>727264-0003</u>	PERKINS	451298-0032	732252-0001	0,50	
<u>727264-0004</u>	PERKINS	451298-0045	732252-0001	0,50	
<u>727264-0005</u>	PERKINS	451298-0033	732252-0001	0,50	
<u>727264-0006</u>	PERKINS	451298-0045	732252-0001	0,50	
<u>727264-0007</u>	PERKINS	451298-0032	732252-0001	0,50	
<u>727264-0008</u>	PERKINS	451298-0033	732252-0001	0,50	
<u>727264-0009</u>	PERKINS	451298-0033	732252-0001	0,50	
<u>727264-0010</u>	PERKINS				
GT2052					
<u>727265-0001</u>	PERKINS	451298-0032	732252-0001		
<u>727265-0002</u>	PERKINS	451298-0032	732252-0001		
GT2052					
<u>727266-0001</u>	PERKINS	451298-0045	732252-0001	0,50	
<u>727266-0002</u>	PERKINS	451298-0044	732252-0001	0,50	
<u>727266-0003</u>	PERKINS	451298-0045	732252-0001	0,50	
GT2052LS					
<u>731320-0001</u>	ROVER	433352-0052	732252-0001		
GT20					
<u>738233-0002</u>	PERKINS	433289-0220	732252-0001		
GT2056					
<u>751578-0001</u>	RENAULT	433289-0234	732252-0001		

751578-0002

RENAULT

433289-0234

732252-0001

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

GT20V

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
GT2052V					
<u>454135-0001</u>	AUDI	434766-0001	732252-0001	0,64	454135-0009
<u>454135-0002</u>	AUDI	434766-0007	732252-0001	0,64	454135-0010
<u>454135-0003</u>	AUDI		732252-0001	0,64	454135-0009
<u>454135-0005</u>	AUDI	703891-0020	732252-0001	0,64	454135-0010
<u>454135-0006</u>	AUDI	434766-0015	732252-0001	0,64	454135-0009
<u>454135-0008</u>	AUDI	729923-0002		0,64	454135-0010
<u>454135-0009</u>	AUDI			0,64	
<u>454135-0010</u>	AUDI	703891-0117	732252-0001	0,64	
GT2052V					
<u>454192-0001</u>	VOLKSWAGEN	434766-0004	732252-0001	0,64	454192-0005
<u>454192-0002</u>	VOLKSWAGEN		732252-0001		
<u>454192-0005</u>	VOLKSWAGEN	434766-0025	732252-0001	0,64	
<u>454192-0006</u>	VOLKSWAGEN				
GT20V					
<u>454205-0001</u>	VOLKSWAGEN	434766-0009	732252-0001	0,64	454205-0006
<u>454205-0006</u>	VOLKSWAGEN	434766-0024	732252-0001	0,64	
GT2056V					
<u>700935-0001</u>	BMW	434766-0006	732252-0001		700935-0003
<u>700935-0002</u>	BMW		732252-0001		700935-0003
<u>700935-0003</u>	BMW	434766-0006	732252-0001		
GT20V					
<u>704412-0001</u>	CHRYSLER	703890-0003	732252-0001		
GT20V					
<u>704413-0001</u>	CHRYSLER	703890-0003	732252-0001		
GT2052V					
<u>705954-0009</u>	NISSAN		732252-0001	0,64	705954-0013
<u>705954-0013</u>	NISSAN	702793-0015	732252-0001	0,64	
<u>705954-0015</u>	NISSAN		732252-0001	0,64	
<u>705954-0016</u>	NISSAN		732252-0001		
<u>705954-0017</u>	NISSAN		732252-0001		724639-0002
GT2056V					
<u>708997-0001</u>	VOLKSWAGEN				716885-0002
GT2052V					
<u>710415-0001</u>	BMW	703891-0012	732252-0001		710415-0003
<u>710415-0002</u>	BMW	703891-0012	732252-0001		710415-0003
<u>710415-0003</u>	BMW	703891-0012	732252-0001		

GT2052V					
716214-0001	VOLVO	703891-0021	732252-0001		
716214-0003	VOLVO		732252-0001		
GT2056V					
716885-0001	VOLKSWAGEN				716885-0003
716885-0002	VOLKSWAGEN				716885-0003
716885-0003	VOLKSWAGEN				
GT2052V					
717661-0001	ALFA ROMEO				750639-0002
GT2052V					
717662-0001	ALFA ROMEO				
GT2052V					
<u>723167-0001</u>	VOLVO	703891-0029	732252-0001	0,64	723167-0003
<u>723167-0002</u>	VOLVO	703891-0070	732252-0001	0,64	723167-0003
<u>723167-0003</u>	VOLVO	703891-0070	732252-0001	0,64	
723167-0004	VOLVO				
GT2052V					
<u>723739-0002</u>	NISSAN	702793-0020	732252-0001		723739-0003
723739-0003	NISSAN				
GT2052V					
<u>724639-0002</u>	NISSAN	702793-0024	732252-0001		
GT2052V					
726442-0001	NISSAN				
GT2056V					
750090-0001	B.M.W.				
GT2052V					
750639-0002	ALFA ROMEO				
GT2056V					
751243-0002	NISSAN				
TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.					

TurboMasterCatálogo **Garrett 2005****Garrett****GT22**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
GT2252					
<u>452187-0001</u>	NISSAN	451298-0006	732252-0001	0,67	452187-0006
<u>452187-0003</u>	NISSAN	451298-0006	732252-0001	0,67	452187-0006
<u>452187-0005</u>	NISSAN	451298-0006	732252-0001		
<u>452187-0006</u>	NISSAN	451298-0006	732252-0001	0,67	
GT2259					
<u>452214-0001</u>	MERCEDES	451298-0007	732252-0001	0,56	
<u>452214-0003</u>	MERCEDES	451298-0009	732252-0001	0,56	
GT2259S					
<u>702989-0003</u>	IVECO	433289-0158	732252-0001	0,56	702989-0006
<u>702989-0006</u>	IVECO	433289-0251	732252-0001	0,56	
GT2252					
<u>709693-0001</u>	NISSAN	451298-0014	732252-0001	0,47	
GT2259S					
<u>717371-0001</u>	M.W.M.	451298-0028	732252-0001		
GT2259S					
<u>743031-0003</u>	HONDA				

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

GT22V

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
GT2256V					
<u>704442-0001</u>	CHRYSLER	703891-0006	732252-0001		
GT2256V					
<u>705568-0001</u>	JEEP		732252-0001		
GT2256V					
<u>707114-0001</u>	RENAULT	434766-0003	732252-0001	0,64	
GT2256V					
<u>709837-0001</u>	MERCEDES	703891-0032	732252-0001	0,64	709837-0002
<u>709837-0002</u>	MERCEDES	703891-0032	732252-0001	0,64	
GT2256V					
<u>709838-0001</u>	MERCEDES	703891-0032	732252-0001	0,64	709838-0005
<u>709838-0003</u>	MERCEDES	703891-0064	732252-0001	0,64	709838-0005
<u>709838-0004</u>	MERCEDES	703891-0064	732252-0001	0,64	709838-0005
<u>709838-0005</u>	MERCEDES		732252-0001	0,64	
GT2252V					
<u>710811-0001</u>	ALFA ROMEO/ LANCIA	703891-0009	732252-0001	0,64	710811-0002
<u>710811-0002</u>	ALFA ROMEO/ LANCIA		732252-0001	0,64	
GT2252V					
<u>710812-0001</u>	ALFA ROMEO/ LANCIA	703891-0009	732252-0001	0,64	710812-0002
<u>710812-0002</u>	ALFA ROMEO/ LANCIA		732252-0001	0,64	
GT2256V					
<u>711009-0001</u>	MERCEDES	703891-0033	732252-0001	0,64	711009-0002
<u>711009-0002</u>	MERCEDES	703891-0033	732252-0001	0,64	
GT2256V					
<u>711800-0003</u>	BMW		732252-0001		
GT2256V					
<u>712541-0001</u>	LAND ROVER	703891-0037	732252-0001		712541-0002
<u>712541-0002</u>	LAND ROVER				
GT2256V					
<u>715568-0001</u>	MERCEDES	703891-0028	732252-0001	0,64	
<u>715568-0002</u>	MERCEDES		732252-0001	0,64	
GT2256V					
<u>715910-0001</u>	MERCEDES	703891-0024	732252-0001	0,64	715910-0002
<u>715910-0002</u>	MERCEDES	703891-0024	732252-0001	0,64	

GT2252V					
<u>716625-0001</u>	ALFA ROMEO/ LANCIA	703891-0035	732252-0001		
GT2256V					
721020-0001	MERCEDES		732252-0001		
GT2256V					
<u>724652-0001</u>	NAVISTAR	703891-0044	732252-0001		
GT2256V					
725364-0004	BMW				725364-0015
725364-0006	BMW				725364-0015
725364-0009	BMW				725364-0015
725364-0012	BMW				725364-0015
725364-0015	BMW				
GT2256V					
727463-0001	MERCEDES	703891-0066	732252-0001	0,64	727463-0004
727463-0002	MERCEDES		732252-0001	0,64	727463-0004
727463-0003	MERCEDES		732252-0001	0,64	727463-0004
727463-0004	MERCEDES			0,64	
GT2260V					
728989-0003	B.M.W.				
GT2256V					
736088-0003	MERCEDES				
GT2260V					
742417-0001	B.M.W.				753392-0003
GT2260V					
742730-0001	B.M.W.				742730-0003
742730-0003	B.M.W.				
GT2256V					
<u>750510-0001</u>	FIAT		732252-0001		
GT2260V					
753392-0001	BMW				753392-0003
753392-0003	BMW				

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

GT23V

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
GT2359V					
<u>709841-0001</u>	MERCEDES	703891-0030	732252-0001	0,64	709841-0002
<u>709841-0002</u>	MERCEDES	703891-0030	732252-0001	0,64	
GT2359V					
<u>711017-0001</u>	MERCEDES	703891-0031	732252-0001	0,64	711017-0003
<u>711017-0002</u>	MERCEDES		732252-0001	0,64	711017-0003
<u>711017-0003</u>	MERCEDES	703891-0031	732252-0001	0,64	
GT2359V					
<u>724483-0005</u>	TOYOTA		732252-0001	0,64	750001-0001
GT2360V					
<u>726372-0005</u>	RENAULT		732252-0001		
GT2359V					
<u>729355-0001</u>	MERCEDES	703891-0078	732252-0001		
GT2359V					
<u>734899-0001</u>	MERCEDES	703891-0086	732252-0001		743436-0001
<u>734899-0002</u>	MERCEDES		732252-0001		743436-0001
GT2359V					
<u>743115-0001</u>	MERCEDES				
GT2359V					
<u>743436-0001</u>	MERCEDES		732252-0001		
GT2359V					
<u>750001-0001</u>	TOYOTA			0,64	
GT2360V					
<u>750037-0001</u>	SUBARU				

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

GT25

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
GT2538C					
454110-0001	MERCEDES	443854-0150	709143-0001	0,38	
GT2538C					
454111-0001	MERCEDES	443854-0121	709143-0001	0,38	
GT2552C					
454127-0001	MERCEDES	443854-0150	709143-0001	0,38	
GT2538C					
454145-0002	MERCEDES	443854-0157	709143-0001	0,46	
454145-0003	MERCEDES	443854-0157	709143-0001	0,46	
GT25C					
454156-0001	MERCEDES	443854-0204	709143-0001		
GT2538C					
454169-0001	MERCEDES	443854-0150	709143-0001	0,46	
454169-0002	MERCEDES	443854-0150	709143-0001	0,38	
GT2538C					
454184-0001	MERCEDES	443854-0149	709143-0001	0,47	454207-0001
GT2538C					
454193-0001	MERCEDES	443854-0150	709143-0001	0,46	
454193-0002	MERCEDES	443854-0157	709143-0001	0,38	
GT25C					
454203-0001	MERCEDES	443854-0150	709143-0001	0,38	
GT2538C					
454207-0001	MERCEDES	443854-0156	709143-0001	0,46	
GT25C					
454224-0001	MERCEDES	443854-0156	709143-0001	0,56	
GT25					
466755-0002	NISSAN	431876-0093	709143-0001		
466755-0003	NISSAN	431876-0093	709143-0001		
GT25BB					
472560-0001	H.K.S.	446179-0017		0,64	
472560-0002	H.K.S.	446179-0017		0,86	
472560-0003	H.K.S.	446179-0020		0,64	
472560-0004	H.K.S.	446179-0021		0,64	
472560-0005	H.K.S.	446179-0019		0,64	
472560-0006	H.K.S.	446179-0019		0,86	
472560-0007	H.K.S.				
472560-0008	H.K.S.				

472560-0009	H.K.S.				
472560-0010	H.K.S.	446179-0020			
472560-0011	H.K.S.	446179-0021			
472560-0012	H.K.S.	446179-0017			
472560-0013	H.K.S.	446179-0019			
472560-0015	H.K.S.				
GT2556CR					
702987-0003	NISSAN	446179-0042			
GT25					
<u>703325-0001</u>	M.W.M.	443854-0172	709143-0001	0,47	
GT25					
<u>704090-0001</u>		443854-0176	709143-0001		
GT25					
704136-0002	ISUZU	431876-0125	709143-0001		
GT25					
<u>704152-0001</u>	SSANGYONG	443854-0150	709143-0001		
GT2576BB					
<u>705330-0001</u>		446179-0018		0,64	
<u>705330-0002</u>		446179-0018		0,86	
GT25					
<u>706769-0001</u>	CHEVROLET	443854-0195	709143-0001		
GT25					
<u>708954-0001</u>	SSANG YONG	443854-0194	709143-0001		
GT25					
711736-0001	PERKINS				
711736-0003	PERKINS				
711736-0010	PERKINS				
711736-0016	PERKINS				
711736-0024	PERKINS				
711736-0026	PERKINS				
GT25					
<u>717123-0001</u>	SSANG YONG	443854-0150	709143-0001		
GT2560LS					
<u>722979-0003</u>	FORD	433352-0054	732252-0001	0,52	
TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.					

GT25V

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
GT2556V					
<u>454191-0001</u>	BMW	434766-0002	732252-0001	0,64	454191-0012
<u>454191-0002</u>	BMW	434766-0002	732252-0001	0,64	454191-0012
<u>454191-0003</u>	BMW	434766-0002	732252-0001	0,64	454191-0012
<u>454191-0004</u>	BMW	434766-0002	732252-0001	0,64	454191-0012
<u>454191-0005</u>	BMW	434766-0002	732252-0001	0,64	454191-0012
<u>454191-0006</u>	BMW	434766-0016	732252-0001	0,64	454191-0012
<u>454191-0007</u>	BMW	434766-0016	732252-0001	0,64	454191-0012
<u>454191-0008</u>	BMW	434766-0023	732252-0001	0,64	454191-0012
<u>454191-0009</u>	BMW	434766-0023	732252-0001	0,64	454191-0012
<u>454191-0010</u>	BMW	434766-0023	732252-0001	0,64	454191-0012
<u>454191-0012</u>	B.M.W.		732252-0001	0,64	
GT2559V					
<u>454227-0001</u>	MERCEDES	703891-0005	732252-0001		
GT2556V					
<u>704361-0001</u>	BMW	434766-0002	732252-0001	0,64	704361-0005
<u>704361-0004</u>	BMW	434766-0002	732252-0001	0,64	704361-0005
<u>704361-0005</u>	BMW	434766-0012	732252-0001	0,64	
<u>704361-0006</u>	BMW	434766-0012	732252-0001	0,64	
GT2559V					
<u>714306-0006</u>	RENAULT		732252-0001	0,64	
GT2559V					
<u>715230-0005</u>	SAAB		732252-0001	0,64	715230-0006
<u>715230-0006</u>	SAAB		732252-0001	0,64	
GT2559V					
<u>717410-0005</u>	OPEL		732252-0001	0,64	
<u>717410-0007</u>	OPEL		732252-0001	0,64	
GT2556V					
<u>721204-0001</u>	VOLKSWAGEN	703891-0034	732252-0001		
GT2559V					
<u>727881-0001</u>	MERCEDES		732252-0001		734899-0001

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMasterCatálogo **Garrett 2005****Garrett****GT28**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
GT2860R					
<u>707160-0005</u>		446179-0051		0,64	
<u>707160-0007</u>		446179-0054		0,64	
<u>707160-0009</u>		446179-0065		0,64	
<u>707160-0010</u>		446179-0067		0,64	
GT2860RS					
<u>739548-0001</u>		446179-0070		0,86	
<u>739548-0005</u>		446179-0070		0,64	
GT2871R					
<u>743347-0001</u>		446179-0031		0,86	
<u>743347-0002</u>		446179-0032		0,86	

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
 Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

GT30

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
GT30BB					
700382-0001	H.K.S.	700177-0001			
700382-0002	H.K.S.	700177-0002			
<u>700382-0003</u>	H.K.S.	700177-0003			
700382-0004	H.K.S.	700177-0004			
700382-0005	H.K.S.	700177-0001			
700382-0006	H.K.S.	700177-0002			
<u>700382-0007</u>	H.K.S.	700177-0003			
700382-0008	H.K.S.	700177-0005			
700382-0009	H.K.S.	700177-0006			
700382-0010	H.K.S.	700177-0006			
700382-0011	H.K.S.	700177-0007			
<u>700382-0012</u>	H.K.S.	700177-0007			
700382-0013	H.K.S.	700177-0008			
700382-0014	H.K.S.	700177-0009			
700382-0015	H.K.S.	700177-0008			
700382-0016	H.K.S.	700177-0009			
700382-0017	H.K.S.	700177-0001			
700382-0018	H.K.S.	700177-0002			
700382-0019	H.K.S.	700177-0003			
700382-0020	H.K.S.	700177-0004			
700382-0021	H.K.S.	700177-0004			
700382-0022	H.K.S.	700177-0008			
700382-0023	H.K.S.	700177-0009			
700382-0024	H.K.S.	700177-0003			
GT30BB					
705867-0001		700177-0015			
705867-0002		700177-0015			
705867-0003		700177-0015			
GT3082BB					
<u>714569-0001</u>		700177-0018		1,06	
<u>714569-0002</u>		700177-0018		0,82	
<u>714569-0003</u>		700177-0018		0,63	
TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.					

GT32

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
GT3267					
<u>452123-0001</u>	VOLVO	436058-0001	709147-0001	0,78	
GT3271					
<u>452176-0001</u>	VOLVO	436058-0001	709147-0001	0,78	
<u>452176-0002</u>	VOLVO	436058-0002	709147-0001		
<u>452176-0003</u>	VOLVO	436058-0001	709147-0001	0,78	
GT3271S					
<u>452203-0001</u>	NISSAN	436058-0003	709147-0001	0,78	
<u>452203-0002</u>	NISSAN	436058-0003	709147-0001		
GT3271					
<u>452221-0001</u>	VOLVO	436058-0002	709147-0001		
<u>452221-0002</u>	VOLVO		709147-0001		
GT3267S					
<u>452233-0001</u>	PERKINS	436058-0005	709147-0001		
<u>452233-0002</u>	PERKINS	436058-0005	709147-0001		
<u>452233-0003</u>	PERKINS	436058-0005	709147-0001		
<u>452233-0004</u>	PERKINS	436058-0005	709147-0001		
<u>452233-0005</u>	PERKINS	436058-0006	709147-0001		
<u>452233-0006</u>	PERKINS	436058-0006	709147-0001		
<u>452233-0007</u>	PERKINS	436058-0005	709147-0001		
<u>452233-0008</u>	PERKINS	436058-0005	709147-0001		
<u>452233-0009</u>	PERKINS		709147-0001		
<u>452233-0010</u>	PERKINS	436058-0006	709147-0001		
<u>452233-0014</u>	PERKINS	436058-0006	709147-0001		
GT3267					
<u>452234-0001</u>	PERKINS	436058-0004	709147-0001		
<u>452234-0002</u>	PERKINS	436058-0004	709147-0001		
<u>452234-0003</u>	PERKINS	436058-0007	709147-0001		
<u>452234-0004</u>	PERKINS	436058-0004	709147-0001		
<u>452234-0005</u>	PERKINS	436058-0007	709147-0001		
<u>452234-0006</u>	PERKINS	436058-0009	709147-0001		
GT3271JLS					
<u>479017-0001</u>	HINO	700291-0001	709147-0001		
GT3271					
<u>700437-0001</u>	JOHN DEERE	451961-0008	709147-0001		
GT3271					
<u>704409-0001</u>		700291-0001			

GT3271S					
<u>705100-0001</u>	ANDORIA	436058-0003	709147-0001		
GT3267					
<u>706705-0001</u>	NISSAN	436058-0008	709147-0001		
GT3267					
<u>715289-0001</u>	SCANIA	436058-0007	709147-0001		
715289-0002	SCANIA		709147-0001		
GT3271					
716677-0001	HYUNDAI	716675-0001			
GT3271					
<u>731413-0001</u>		436058-0011	709147-0001		
TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.					

GT35

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
GT3571					
<u>452134-0001</u>	FIAT/FORD	434499-0001	709147-0002		
<u>452134-0002</u>	FIAT/FORD	434499-0002	709147-0002	0,94	
GT3571					
452158-0001	FORD	434499-0003	709147-0002		
GT3571					
452173-0001	FORD	434499-0004	709147-0002		
GT3571					
465158-0002	NEW HOLLAND		709147-0002		
GT3571					
466767-0001	DETROIT DIESEL		709147-0002		
466767-0002	DETROIT DIESEL		709147-0002		
466767-0003	DETROIT DIESEL		709147-0002		
466767-0004	DETROIT DIESEL		709147-0002		
466767-0005	DETROIT DIESEL		709147-0002		
466767-0006	DETROIT DIESEL		709147-0002		
466767-0014	DETROIT DIESEL	451061-0009	709147-0002		
466767-0015	DETROIT DIESEL	451061-0009	709147-0002		
466767-0016	DETROIT DIESEL	451061-0009	709147-0002		
466767-0017	DETROIT DIESEL	451061-0009	709147-0002		
GT3576					
466859-0003	DETROIT DIESEL	451061-0007	709147-0002		
466859-0004	DETROIT DIESEL	451061-0007	709147-0002		
466859-0005	DETROIT DIESEL	451061-0011	709147-0002		
466859-0006	DETROIT DIESEL	451061-0011	709147-0002		
GT3571					
<u>466937-0001</u>	JOHN DEERE	451961-0001	709147-0002		
<u>466937-0002</u>	JOHN DEERE	451961-0005	709147-0002		
GT3571					
479016-0001	HINO	700267-0001	709147-0002		
GT3576					
479016-0002	HINO	700267-0001	709147-0002		
GT35					
700415-0027	JOHN DEERE		709147-0002		
700415-0029	JOHN DEERE		709147-0002		
700415-0030	JOHN DEERE		709147-0002		
700415-0033	JOHN DEERE		709147-0002		
GT3571					

700585-0001	DETROIT DIESEL	451061-0012	709147-0002		
700585-0002	DETROIT DIESEL	451061-0012	709147-0002		
700585-0003	DETROIT DIESEL	451061-0012	709147-0002		
700585-0004	DETROIT DIESEL	451061-0012	709147-0002		
700585-0005	DETROIT DIESEL	451061-0012	709147-0002		
GT3576D					
701281-0002	ISUZU	701282-0001			
701281-0003	ISUZU	701282-0001			
GT35					
<u>702173-0001</u>	ISUZU	701282-0001			
GT3571DFGL					
702686-0001	DETROIT DIESEL	451061-0014	709147-0002		
702686-0002	DETROIT DIESEL	451061-0014	709147-0002		
702686-0003	DETROIT DIESEL	451061-0014	709147-0002		
702686-0004	DETROIT DIESEL	451061-0014	709147-0002		
GT3571DFGL					
703157-0001	DETROIT DIESEL	451061-0015	709147-0002		
703157-0002	DETROIT DIESEL	451061-0015	709147-0002		
GT3576					
704407-0004	ISUZU	701915-0002			
GT3571BB					
<u>714568-0001</u>		706451-0005		1,06	
<u>714568-0002</u>		706451-0005		0,82	
<u>714568-0003</u>		706451-0005		0,63	
GT3571					
<u>715162-0001</u>	JOHN DEERE	451961-0060	709147-0002		
GT3576D					
<u>717138-0001</u>	JOHN DEERE	451961-0065	709147-0002		
GT3576					
721047-0003		700267-0003			
<p>TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.</p>					

TurboMasterCatálogo **Garrett 2005****Garrett****GTA35**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
GTA3571					
714800-0001	DETROIT DIESEL	715432-0003			
714800-0002	DETROIT DIESEL	715432-0003			
714800-0003	DETROIT DIESEL	715432-0003			
714800-0004	DETROIT DIESEL	715432-0003			
GTA3576					
716449-0001	DETROIT DIESEL	715432-0004			
716449-0002	DETROIT DIESEL	715432-0004			

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
 Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

GT37

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
GT3776					
452159-0001	FORD	436085-0001	709152-0001		
GT3776					
452197-0001	DAF	436085-0002	709152-0001		
GT3782					
452311-0001	SCANIA	449739-0023	709152-0001	0,99	452311-0004
452311-0002	SCANIA		709152-0001		
452311-0004	SCANIA	449739-0043	709152-0001	0,99	
452311-0006	SCANIA	715214-0008		0,99	
GT3782					
452312-0001	SCANIA	449739-0023	709152-0001		452312-0003
452312-0002	SCANIA	449739-0023	709152-0001		452312-0004
452312-0003	SCANIA	449739-0043			
452312-0004	SCANIA		449739-0043		
452312-0007	SCANIA	715214-0008			
GT3776					
466785-0001	NAVISTAR		709152-0001		
466785-0002	NAVISTAR		709152-0001		
466785-0003	NAVISTAR	451600-0006	709152-0001		
466785-0004	NAVISTAR	451600-0006	709152-0001		
GT3776					
466787-0001	DETROIT DIESEL		709152-0001		
466787-0002	DETROIT DIESEL		709152-0001		
466787-0003	DETROIT DIESEL	451146-0002	709152-0001		
GT3782					
466803-0003	NAVISTAR	449936-0002	472559-0001		
466803-0004	NAVISTAR	449936-0002	472559-0001		
466803-0006	NAVISTAR	449936-0002	472559-0001		
466803-0007	NAVISTAR	449936-0002	472559-0001		
466803-0008	NAVISTAR	449936-0008	472559-0001		
466803-0009	NAVISTAR	449936-0008	472559-0001		
466803-0010	NAVISTAR	449936-0008	472559-0001		
466803-0011	NAVISTAR	449936-0008	472559-0001		
466803-0012	NAVISTAR	449936-0008	472559-0001		
466803-0013	NAVISTAR	449936-0008	472559-0001		
466803-0014	NAVISTAR	449936-0008	472559-0001		
466803-0015	NAVISTAR	449936-0008	472559-0001		
GT3782					

466805-0001	NAVISTAR	449936-0002	472559-0001		
466805-0004	NAVISTAR	449936-0002	472559-0001		
<u>466805-0005</u>	NAVISTAR	449936-0003	472559-0001		
466805-0006	NAVISTAR	449936-0003	472559-0001		
466805-0007	NAVISTAR	449936-0003	472559-0001		
466805-0008	NAVISTAR	449936-0003	472559-0001		
466805-0009	NAVISTAR	449936-0003	472559-0001		
466805-0010	NAVISTAR	449936-0003	472559-0001		
466805-0011	NAVISTAR	449936-0003	472559-0001		
466805-0012	NAVISTAR	449936-0002	472559-0001		
466805-0013	NAVISTAR	449936-0002	472559-0001		
466805-0014	NAVISTAR	449936-0008	472559-0001		
466805-0015	NAVISTAR	449936-0008	472559-0001		
466805-0016	NAVISTAR	449936-0009	472559-0001		
466805-0017	NAVISTAR	449936-0009	472559-0001		
466805-0018	NAVISTAR	449936-0009	472559-0001		466805-0029
466805-0019	NAVISTAR	449936-0009	472559-0001		
466805-0020	NAVISTAR	449936-0009	472559-0001		
466805-0021	NAVISTAR	449936-0009	472559-0001		
466805-0022	NAVISTAR	449936-0009	472559-0001		
466805-0023	NAVISTAR	449936-0008	472559-0001		
466805-0024	NAVISTAR	449936-0008	472559-0001		
466805-0025	NAVISTAR	449936-0008	472559-0001		
466805-0026	NAVISTAR	449936-0008	472559-0001		
466805-0027	NAVISTAR	449936-0009	472559-0001		
466805-0028	NAVISTAR	449936-0009	472559-0001		
<u>466805-0029</u>	NAVISTAR	449936-0009	472559-0001		
466805-0030	NAVISTAR	449936-0009	472559-0001		
466805-0031	NAVISTAR	449936-0009	472559-0001		
466805-0032	NAVISTAR	449936-0009	472559-0001		
466805-0033	NAVISTAR	449936-0009	472559-0001		
466805-0034	NAVISTAR	449936-0008	472559-0001		
466805-0035	NAVISTAR	449936-0008	472559-0001		
GT3776					
466819-0001	NAVISTAR		709152-0001		
466819-0002	NAVISTAR		709152-0001		
466819-0004	NAVISTAR	451600-0006	709152-0001		
GT3776					
466871-0001	DETROIT DIESEL		709152-0001		
466871-0002	DETROIT DIESEL		709152-0001		
GT3776					
471097-0002	NAVISTAR	451600-0002	709152-0001		
471097-0003	NAVISTAR	451600-0002	709152-0001		

471097-0007	NAVISTAR	451600-0005	709152-0001		
471097-0008	NAVISTAR	451600-0005	709152-0001		471097-0010
471097-0009	NAVISTAR	451600-0005	709152-0001		
<u>471097-0010</u>	NAVISTAR	451600-0005	709152-0001		
GT3782					
703012-0001	SCANIA		709152-0001		703012-0002
<u>703012-0002</u>	SCANIA	449739-0023	709152-0001	0,99	
703012-0003	SCANIA		709152-0001		
<u>703012-0004</u>	SCANIA	449739-0043	709152-0001	0,99	
703012-0005	SCANIA		709152-0001		
703012-0006	SCANIA		709152-0001		
GT3782					
703013-0001	SCANIA		709152-0001		703013-0005
703013-0002	SCANIA	449739-0023	709152-0001	0,99	703013-0006
703013-0003	SCANIA	449739-0023	709152-0001		703013-0005
703013-0004	SCANIA	449739-0023	709152-0001	0,99	703013-0006
703013-0005	SCANIA	449739-0043			
<u>703013-0006</u>	SCANIA	449739-0043		0,99	
GT3782					
704193-0001	NAVISTAR	449936-0002	472559-0001		
704193-0002	NAVISTAR	449936-0002	472559-0001		
704193-0003	NAVISTAR	449936-0002	472559-0001		
704193-0004	NAVISTAR	449936-0002	472559-0001		
704193-0005	NAVISTAR	449936-0008	472559-0001		
704193-0006	NAVISTAR	449936-0008	472559-0001		
704193-0007	NAVISTAR	449936-0008	472559-0001		
704193-0008	NAVISTAR	449936-0008	472559-0001		
704193-0009	NAVISTAR	449936-0008	472559-0001		
704193-0010	NAVISTAR	449936-0008	472559-0001		
704193-0011	NAVISTAR	449936-0008	472559-0001		
704193-0012	NAVISTAR	449936-0008	472559-0001		
GT3782					
704194-0001	NAVISTAR	451600-0005	709152-0001		
704194-0002	NAVISTAR	451600-0005	709152-0001		
704194-0003	NAVISTAR	451600-0005	709152-0001		
704194-0004	NAVISTAR	451600-0005	709152-0001		
704194-0005	NAVISTAR	451600-0005	709152-0001		
704194-0006	NAVISTAR	451600-0005	709152-0001		
704194-0007	NAVISTAR	451600-0005	709152-0001		
704194-0008	NAVISTAR	451600-0005	709152-0001		
704194-0009	NAVISTAR	451600-0005	709152-0001		
704194-0010	NAVISTAR	451600-0005	709152-0001		

704194-0013	NAVISTAR	451600-0005	709152-0001		
704194-0015	NAVISTAR	451600-0005	709152-0001		
704194-0016	NAVISTAR	451600-0005	709152-0001		
704194-0017	NAVISTAR	451600-0005	709152-0001		
GT3776					
<u>707106-0001</u>	NEW HOLLAND	436085-006	709152-0001		
GT3776					
<u>709347-0001</u>	DAF	449739-0024	709152-0001		
<u>709347-0002</u>	DAF	449739-0024	709152-0001		
<u>709347-0003</u>	DAF	449739-0024	709152-0001		
GT3776					
<u>711042-0001</u>	VOLVO	436085-0006	709152-0001		
GT3776					
715139-0001			709152-0001		
715139-0002			709152-0001		
GT37					
751473-0001		751451-0001		0,89	
751473-0002		751451-0001		0,99	
751473-0005		751451-0003			
751473-0006		751451-0003		0,99	
<p>TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.</p>					

GTP38

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
GTP38					
702011-0008	NAVISTAR	702010-0005	472617-0010		
702011-0009	NAVISTAR	702010-0005	472617-0010		
702011-0011	NAVISTAR	702010-0008	472617-0010		
GTP38					
702012-0004	NAVISTAR	702010-0005	472617-0010		
702012-0005	NAVISTAR	702010-0005	472617-0010		
702012-0006	NAVISTAR		472617-0010		
702012-0007	NAVISTAR		472617-0010		
702012-0008	NAVISTAR		472617-0010		
702012-0009	NAVISTAR		472617-0010		
702012-0010	NAVISTAR	702010-0005	472617-0010		
GTP38R					
739619-0004		739625-0001		1,00	

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

GT40

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
GT4082					
452155-0001	ASIA MOTORS	449739-0002	709152-0001		452163-0001
GT4082S					
<u>452163-0001</u>	SCANIA	449739-0006	709152-0001	0,94	452163-0005
<u>452163-0002</u>	SCANIA	449739-0006	709152-0001	0,94	
<u>452163-0003</u>	SCANIA	449739-0006	709152-0001	0,94	
<u>452163-0004</u>	SCANIA	449739-0006	709152-0001	0,94	
<u>452163-0005</u>	SCANIA	449739-0006	709152-0001	0,94	
<u>452163-0006</u>	SCANIA	449739-0006	709152-0001	0,94	
452163-0007	SCANIA	449739-0006	709152-0001	0,94	
452163-0008	SCANIA	449739-0006	709152-0001	0,94	
<u>452163-0011</u>	SCANIA	449739-0010	709152-0001	0,94	452163-0014
<u>452163-0013</u>	SCANIA	449739-0039		0,94	452163-0014
452163-0014	SCANIA			0,94	
GT4082LS					
<u>452207-0001</u>	DAF	449739-0013	709152-0001		452207-0006
<u>452207-0002</u>	DAF	449739-0013	709152-0001		
<u>452207-0003</u>	DAF	449739-0013	709152-0001		452207-0006
<u>452207-0004</u>	DAF	449739-0013	709152-0001		
<u>452207-0006</u>	DAF	449739-0013	709152-0001		
<u>452207-0007</u>	DAF	449739-0013	709152-0001		
GT4088					
<u>452231-0001</u>	DAF	449739-0012	709152-0001		
<u>452231-0002</u>	DAF	449739-0012	709152-0001		
GT4082					
452232-0001	SCANIA		709152-0001		
<u>452232-0005</u>	SCANIA	449739-0010	709152-0001	0,94	
<u>452232-0007</u>	SCANIA	449739-0010	709152-0001		452232-0015
<u>452232-0008</u>	SCANIA	449739-0010	709152-0001		
<u>452232-0009</u>	SCANIA	449739-0010	709152-0001		452232-0014
<u>452232-0010</u>	SCANIA	449739-0010	709152-0001		452232-0015
<u>452232-0011</u>	SCANIA	449739-0010	709152-0001		
<u>452232-0014</u>	SCANIA	449739-0039			
<u>452232-0015</u>	SCANIA	449739-0039			
GT4088					
452257-0001	DAF	449739-0034	709152-0001		

<u>452257-0005</u>	DAF	449739-0034	709152-0001		
GT4082S					
<u>452285-0001</u>	SCANIA	449739-0006	709152-0001		
<u>452285-0002</u>	SCANIA	449739-0006	709152-0001		
GT4082					
<u>452286-0001</u>	SCANIA	449739-0010	709152-0001		452286-0004
<u>452286-0002</u>	SCANIA	449739-0010	709152-0001		452286-0004
452286-0004	SCANIA		709152-0001		
GT4082S					
452304-0001	SCANIA		709152-0001		
452304-0002	SCANIA		709152-0001		
GT4082SN					
<u>452308-0001</u>	SCANIA	449739-0006	709152-0001	0,94	452308-0008
<u>452308-0002</u>	SCANIA	449739-0006	709152-0001	0,94	452308-0008
<u>452308-0003</u>	SCANIA	449739-0010	709152-0001	0,94	452308-0009
<u>452308-0004</u>	SCANIA	449739-0006	709152-0001	0,94	452308-0010
452308-0005	SCANIA	449739-0006	709152-0001	0,94	
<u>452308-0008</u>	SCANIA	449739-0038		0,94	
<u>452308-0009</u>	SCANIA	449739-0039		0,94	
<u>452308-0010</u>	SCANIA	449739-0038		0,94	
<u>452308-0012</u>	SCANIA	715214-0006		0,94	
GT4082SN					
<u>452309-0001</u>	SCANIA	449739-0006	709152-0001	0,94	452309-0008
<u>452309-0002</u>	SCANIA	449739-0006	709152-0001		452309-0009
<u>452309-0003</u>	SCANIA	449739-0006	709152-0001		
<u>452309-0004</u>	SCANIA	449739-0006	709152-0001	0,94	452309-0006
<u>452309-0005</u>	SCANIA	449739-0006	709152-0001		
<u>452309-0006</u>	SCANIA	449739-0038		0,94	
<u>452309-0008</u>	SCANIA	449739-0038		0,94	
<u>452309-0009</u>	SCANIA	449739-0038		0,94	
<u>452309-0011</u>	SCANIA	449739-0038			
GT4082					
466417-0005	NAVISTAR		709152-0001		
466417-0010	NAVISTAR		709152-0001		
466417-0014	NAVISTAR		709152-0001		
GT4082					
466531-0001	NAVISTAR				
GT4082					
466741-0016	NAVISTAR		709152-0001		466741-0031
466741-0017	NAVISTAR		709152-0001		

466741-0018	NAVISTAR		709152-0001		
466741-0019	NAVISTAR		709152-0001		
<u>466741-0020</u>	NAVISTAR	449739-0100	709152-0001		
466741-0021	NAVISTAR		709152-0001		466741-0036
<u>466741-0022</u>	NAVISTAR	449739-0001	709152-0001		466741-0037
466741-0023	NAVISTAR		709152-0001		
<u>466741-0024</u>	NAVISTAR	449739-0100	709152-0001		
466741-0025	NAVISTAR		709152-0001		466741-0040
466741-0026	NAVISTAR		709152-0001		
<u>466741-0028</u>	NAVISTAR	449739-0001	709152-0001		466741-0043
466741-0029	NAVISTAR		709152-0001		
<u>466741-0030</u>	NAVISTAR	449739-0001	709152-0001		466741-0045
<u>466741-0031</u>	NAVISTAR	449739-0001	709152-0001		
466741-0036	NAVISTAR		709152-0001		
466741-0037	NAVISTAR		709152-0001		
466741-0040	NAVISTAR		709152-0001		
466741-0043	NAVISTAR		709152-0001		
<u>466741-0045</u>	NAVISTAR	449739-0001	709152-0001		
466741-0046	NAVISTAR		709152-0001		
466741-0048	NAVISTAR		709152-0001		
466741-0049	NAVISTAR		709152-0001		
<u>466741-0050</u>	NAVISTAR	449739-0100	709152-0001		
466741-0051	NAVISTAR		709152-0001		
466741-0052	NAVISTAR		709152-0001		
466741-0053	NAVISTAR		709152-0001		
466741-0056	NAVISTAR		709152-0001		
466741-0057	NAVISTAR		709152-0001		
466741-0058	NAVISTAR		709152-0001		
466741-0059	NAVISTAR		709152-0001		
466741-0060	NAVISTAR		709152-0001		
GT4082					
466743-0001	NAVISTAR	449739-0001	709152-0001		466743-0027
466743-0003	NAVISTAR		709152-0001		
466743-0007	NAVISTAR	449739-0100	709152-0001		
466743-0011	NAVISTAR		709152-0001		
466743-0012	NAVISTAR		709152-0001		
<u>466743-0014</u>	NAVISTAR	449739-0001	709152-0001		466743-0027
466743-0015	NAVISTAR		709152-0001		
466743-0016	NAVISTAR		709152-0001		
466743-0017	NAVISTAR		709152-0001		
466743-0018	NAVISTAR		709152-0001		
466743-0019	NAVISTAR		709152-0001		

466743-0020	NAVISTAR		709152-0001		
466743-0023	NAVISTAR		709152-0001		
466743-0024	NAVISTAR		709152-0001		
466743-0025	NAVISTAR		709152-0001		
466743-0026	NAVISTAR		709152-0001		
<u>466743-0027</u>	NAVISTAR	449739-0001	709152-0001		
466743-0028	NAVISTAR		709152-0001		
466743-0029	NAVISTAR		709152-0001		
466743-0030	NAVISTAR		709152-0001		
466743-0031	NAVISTAR		709152-0001		
466743-0032	NAVISTAR		709152-0001		
466743-0033	NAVISTAR		709152-0001		
466743-0034	NAVISTAR		709152-0001		
466743-0035	NAVISTAR		709152-0001		
<u>466743-0036</u>	NAVISTAR	449739-0100	709152-0001		
466743-0037	NAVISTAR		709152-0001		
466743-0038	NAVISTAR		709152-0001		
<u>466743-0039</u>	NAVISTAR	449739-0100	709152-0001		
466743-0040	NAVISTAR		709152-0001		
466743-0041	NAVISTAR		709152-0001		
466743-0042	NAVISTAR		709152-0001		
466743-0043	NAVISTAR		709152-0001		
GT4088					
466840-0009	DETROIT DIESEL		709152-0001		
466840-0010	DETROIT DIESEL		709152-0001		
466840-0011	DETROIT DIESEL		709152-0001		
GT4082					
471055-0001	CATERPILLAR		709152-0001		
GT4088S					
471105-0001	MACK		709152-0001		
471105-0003	MACK				
GT4088					
<u>703457-0001</u>	DAF	449739-0012	709152-0001		
<u>703457-0002</u>	DAF	449739-0034	709152-0001		
GT4088DEJN					
706156-0001	DETROIT DIESEL	449739-0020	709152-0001		714797-0001
<u>706156-0002</u>	DETROIT DIESEL	449739-0020	709152-0001		714797-0002
706156-0003	DETROIT DIESEL	449739-0020	709152-0001		714797-0003
706156-0004	DETROIT DIESEL	449739-0020	709152-0001		714797-0004
706156-0005	DETROIT DIESEL	449739-0020	709152-0001		714797-0005
706156-0006	DETROIT DIESEL	449739-0020	709152-0001		714797-0006
GT4082					

<u>712108-0004</u>	SCANIA	449739-0026	709152-0001		
<u>712108-0005</u>	SCANIA	449739-0026	709152-0001		
GT4082SN					
<u>714987-0001</u>	VOLVO	449739-0006	709152-0001		
<u>714987-0002</u>	VOLVO	449739-0006	709152-0001		
<u>714987-0003</u>	VOLVO	449739-0006	709152-0001		
GT4088					
<u>716703-0001</u>	DAF	449739-0034	709152-0001		
GT4082					
<u>721329-0001</u>	SCANIA	449739-0015	709152-0001		
GT4082					
724571-0001					
GT4082					
724749-0001					
GT40					
751479-0001					
<p>TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.</p>					

GTA40

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
GTA4088					
714797-0001	DETROIT DIESEL	715214-0001			
714797-0002	DETROIT DIESEL	715214-0001			
714797-0003	DETROIT DIESEL	715214-0001			
714797-0004	DETROIT DIESEL	715214-0001			
714797-0005	DETROIT DIESEL	715214-0001			
714797-0006	DETROIT DIESEL	715214-0001			
GTA4082					
715754-0003	DETROIT DIESEL	703782-0021			
715754-0004	DETROIT DIESEL	703782-0022			
715754-0005	DETROIT DIESEL	703782-0022			
715754-0006	DETROIT DIESEL	703782-0025			
715754-0008	DETROIT DIESEL	703782-0027			
715754-0009	DETROIT DIESEL	703782-0027			
GTA4082					
722106-0001	DETROIT DIESEL	703782-0021			
722106-0002	DETROIT DIESEL	703782-0022			
<u>722106-0003</u>	DETROIT DIESEL	703782-0021			
<u>722106-0005</u>	DETROIT DIESEL	703782-0022			
722106-0006	DETROIT DIESEL	703782-0025			
<u>722106-0007</u>	DETROIT DIESEL	703782-0022			
<u>722106-0008</u>	DETROIT DIESEL	703782-0025			
722106-0009	DETROIT DIESEL	703782-0027			

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

GT42

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
GT4288					
<u>452101-0001</u>	VOLVO	434251-0006	709153-0001	1,28	
<u>452101-0002</u>	VOLVO	434251-0008	709153-0001	1,28	
<u>452101-0003</u>	VOLVO	434251-0008	709153-0001	1,28	
GT4288					
<u>452109-0001</u>	SCANIA	434251-0013	709153-0001	1,44	452109-0006
<u>452109-0002</u>	SCANIA	434251-0015	709153-0001	1,44	452109-0004
<u>452109-0003</u>	SCANIA	434251-0013	709153-0001	1,44	452109-0006
<u>452109-0004</u>	SCANIA	434251-0015	709153-0001	1,44	
<u>452109-0005</u>	SCANIA	434251-0013	709153-0001	1,44	
<u>452109-0006</u>	SCANIA	434251-0013	709153-0001	1,44	
<u>452109-0007</u>	SCANIA	434251-0015	709153-0001	1,44	
<u>452109-0008</u>	SCANIA	434251-0013	709153-0001	1,44	
<u>452109-0010</u>	SCANIA	434251-0044	709153-0001		
GT4294					
<u>452144-0001</u>	DAF	436103-0001	709153-0001		
GT4288					
<u>452174-0001</u>	VOLVO	434251-0014	709153-0001	1,22	452174-0003
<u>452174-0002</u>	VOLVO	434251-0014	709153-0001	1,22	
<u>452174-0003</u>	VOLVO	434251-0014	709153-0001	1,22	
<u>452174-0004</u>	VOLVO	434251-0014	709153-0001		
<u>452174-0005</u>	VOLVO	434251-0014	709153-0001	1,22	
<u>452174-0007</u>	VOLVO	434251-0014	709153-0001		
<u>452174-0010</u>	VOLVO	434251-0014	709153-0001		
GT4294					
<u>452229-0001</u>	DAF	436103-0002	709153-0001	1,44	706844-0004
<u>452229-0002</u>	DAF	436103-0002	709153-0001	1,44	
GT4294S					
<u>452235-0001</u>	DAF	436103-0001	709153-0002		452281-0013
<u>452235-0002</u>	DAF	436103-0002	709153-0002		
<u>452235-0003</u>	DAF	436103-0002	709153-0002		
GT4294S					
<u>452281-0001</u>	DAF	434251-0032	709153-0005		452281-0013
<u>452281-0002</u>	DAF	434251-0033	709153-0005		
<u>452281-0003</u>	DAF	434251-0033	709153-0005		
<u>452281-0004</u>	DAF	434251-0032	709153-0005		
<u>452281-0005</u>	DAF		709153-0005		452281-0009

<u>452281-0006</u>	DAF	434251-0041	709153-0005		452281-0013
<u>452281-0007</u>	DAF	434251-0042	709153-0005		
<u>452281-0008</u>	DAF	434251-0041	709153-0005		
<u>452281-0009</u>	DAF	434251-0046	709153-0005		
<u>452281-0010</u>	DAF	434251-0046	709153-0005		452281-0016
<u>452281-0013</u>	DAF	434251-0041	709153-0005		
<u>452281-0014</u>	DAF	434251-0046	709153-0005		452281-0016
<u>452281-0016</u>	DAF	434251-0046	709153-0005		
GT4294					
471041-0002	DETROIT DIESEL	451638-0002	709153-0001		
471041-0003	DETROIT DIESEL	451638-0002	709153-0001		
GT4294					
471046-0001	CATERPILLAR		709153-0001		
GT4294					
471065-0001	CATERPILLAR		709153-0001		
<u>471065-0002</u>	CATERPILLAR	451814-0001	709153-0001	1,44	716292-0001
GT4294					
<u>471086-0002</u>	CATERPILLAR	451826-0002		1,28	
471086-0003	CATERPILLAR	451826-0002			
GT4294JN					
471087-0001	DETROIT DIESEL	451638-0002	709153-0001		714785-0001
471087-0002	DETROIT DIESEL	451638-0002	709153-0001		714785-0002
471087-0003	DETROIT DIESEL	451638-0003	709153-0001		714785-0003
471087-0004	DETROIT DIESEL	451638-0003	709153-0001		714785-0004
471087-0005	DETROIT DIESEL	451638-0003	709153-0001		714785-0005
471087-0006	DETROIT DIESEL	451638-0003	709153-0001		714785-0006
471087-0007	DETROIT DIESEL	451638-0002	709153-0001		714785-0007
471087-0008	DETROIT DIESEL	451638-0002	709153-0001		714785-0008
GT4294N					
471106-0001	DETROIT DIESEL	451638-0002	709153-0001		714786-0001
GT4294					
471172-0001	CATERPILLAR	451814-0005	709153-0001		
471172-0002	CATERPILLAR	451814-0005	709153-0001		
<u>471172-0003</u>	CATERPILLAR	451814-0005	709153-0001	1,44	
<u>471172-0004</u>	CATERPILLAR	451814-0005	709153-0001	1,44	
471172-0005	CATERPILLAR	451814-0005	709153-0001		
471172-0006	CATERPILLAR	451814-0005	709153-0001		
GT4294D					
700228-0001	DETROIT DIESEL	451638-0002	709153-0001		714787-0001
700228-0002	DETROIT DIESEL	451638-0002	709153-0001		714787-0002
700228-0003	DETROIT DIESEL	451638-0007	709153-0001		714787-0003

700228-0005	DETROIT DIESEL	451638-0003	709153-0001		714787-0005
700228-0006	DETROIT DIESEL	451638-0003	709153-0001		714787-0006
700228-0007	DETROIT DIESEL	451638-0003	709153-0001		714787-0007
700228-0008	DETROIT DIESEL	451638-0003	709153-0001		714787-0008
700228-0009	DETROIT DIESEL	451638-0003	709153-0001		714787-0009
700228-0011	DETROIT DIESEL	451638-0003	709153-0001		714787-0011
700228-0013	DETROIT DIESEL	451638-0011	709153-0001		714787-0013
700228-0015	DETROIT DIESEL	451638-0003	709153-0001		714787-0015
700228-0016	DETROIT DIESEL	451638-0003	709153-0001		714787-0016
700228-0017	DETROIT DIESEL	451638-0002	709153-0001		714787-0017
700228-0018	DETROIT DIESEL	451638-0002	709153-0001		714787-0018
700228-0019	DETROIT DIESEL	451638-0002	709153-0001		714787-0019
700228-0020	DETROIT DIESEL	451638-0007	709153-0001		714787-0020
GT4294					
700313-0001	CATERPILLAR	451814-0009	709153-0001		
GT4294					
700552-0001	JOHN DEERE				
700552-0003	JOHN DEERE				
GT4294W					
701266-0005	CATERPILLAR	451814-0014	709153-0001	1,00	
GT4294JNS					
702015-0001	DETROIT DIESEL	451638-0007	709153-0001		714788-0001
702015-0002	DETROIT DIESEL	451638-0011	709153-0001		714788-0002
702015-0003	DETROIT DIESEL	451638-0007	709153-0001		
702015-0004	DETROIT DIESEL	451638-0011	709153-0001		
702015-0005	DETROIT DIESEL	451638-0007	709153-0001		
702015-0006	DETROIT DIESEL	451638-0007	709153-0001		
GT4294JNS					
702284-0001	DETROIT DIESEL		709153-0001		714789-0001
702284-0002	DETROIT DIESEL		709153-0001		714789-0002
702284-0003	DETROIT DIESEL	451638-0007	709153-0001		714789-0003
702284-0004	DETROIT DIESEL	451638-0011	709153-0001		714789-0004
702284-0005	DETROIT DIESEL	451638-0011	709153-0001		
702284-0006	DETROIT DIESEL	451638-0007	709153-0001		
702284-0007	DETROIT DIESEL	451638-0007	709153-0001		
702284-0008	DETROIT DIESEL	451638-0007	709153-0001		
702284-0009	DETROIT DIESEL	451638-0007	709153-0001		
GT4202DJNU					
702303-0002	DETROIT DIESEL	451638-0008	709153-0001		714791-0002
GT4202JNSU					
702468-0002	DETROIT DIESEL	451638-0008	709153-0001		714792-0002
702468-0003	DETROIT DIESEL	451638-0008	709153-0001		714792-0003

GT4288DEJN					
702690-0001	DETROIT DIESEL	451638-0006	709153-0001		714793-0001
702690-0002	DETROIT DIESEL	451638-0006	709153-0001		714793-0002
702690-0003	DETROIT DIESEL	451638-0006	709153-0001		714793-0003
702690-0004	DETROIT DIESEL	451638-0006	709153-0001		714793-0004
702690-0005	DETROIT DIESEL	451638-0006	709153-0001		714793-0005
GT4202JNSU					
702885-0001	DETROIT DIESEL	451638-0008	709153-0001		714794-0001
702885-0002	DETROIT DIESEL	451638-0008	709153-0001		714794-0002
GT4294					
702893-0001	CATERPILLAR	451814-0005	709153-0001		
702893-0002	CATERPILLAR	451814-0005	709153-0001		
702893-0003	CATERPILLAR	451814-0005	709153-0001		
702893-0004	CATERPILLAR	451814-0005	709153-0001		
GT42					
<u>703072-0001</u>	SCANIA	434251-0025	709153-0001		
703072-0002	SCANIA	434251-0025	709153-0001		
<u>703072-0003</u>	SCANIA	434251-0025	709153-0001		
<u>703072-0004</u>	SCANIA	434251-0025	709153-0001		
GT42BB					
703654-0012		704484-0005			
GT4294					
703767-0001	DETROIT DIESEL	451638-0011	709153-0001		
703767-0002	DETROIT DIESEL	451638-0007	709153-0001		
703767-0003	DETROIT DIESEL	451638-0011	709153-0001		
703767-0004	DETROIT DIESEL	451638-0007	709153-0001		
703767-0005	DETROIT DIESEL	451638-0007	709153-0001		
703767-0006	DETROIT DIESEL	451638-0007	709153-0001		
GT4202DJNU					
703768-0001	DETROIT DIESEL	451638-0008	709153-0001		714796-0001
703768-0002	DETROIT DIESEL	451638-0008	709153-0001		714796-0002
GT4294					
<u>706844-0001</u>	DAF	434251-0031	709153-0005	1,44	706844-0004
706844-0002	DAF	434251-0033	709153-0005	1,44	706844-0004
<u>706844-0003</u>	DAF	434251-0032	709153-0005		706844-0006
<u>706844-0004</u>	DAF	434251-0042	709153-0005	1,44	
<u>706844-0005</u>	DAF	434251-0041	709153-0005		706844-0006
<u>706844-0006</u>	DAF	434251-0041	709153-0005		
GT4288					
<u>709574-0001</u>	SCANIA	434251-0038	709153-0001		
<u>709574-0002</u>	SCANIA	434251-0038	709153-0001		

<u>709574-0003</u>	SCANIA	434251-0047	709153-0001		
<u>709574-0004</u>	SCANIA	434251-0047	709153-0001		
GT4294DL					
710754-0001	DETROIT DIESEL	451638-0014	709153-0001		714798-0001
GT4294JNS					
712334-0001	DETROIT DIESEL	451638-0003	709153-0001		714799-0001
GT4294					
714508-0001	CATERPILLAR	712401-0001			
714508-0002	CATERPILLAR	712401-0001			
714508-0003	CATERPILLAR	712401-0001			
714508-0004	CATERPILLAR	712401-0001			
714508-0005	CATERPILLAR	712401-0008			
GT4294S					
<u>716023-0002</u>	CATERPILLAR	712401-0001	709153-0001		
GT4294					
716269-0001	CATERPILLAR	712401-0001	709153-0001		
716269-0002	CATERPILLAR	712401-0001	709153-0001		
716269-0003	CATERPILLAR	712401-0001	709153-0001		
716269-0004	CATERPILLAR	712401-0001	709153-0001		
GT4288R					
720358-0001	CATERPILLAR	712401-0001			
720358-0002	CATERPILLAR				
GT4294L					
<u>720538-0001</u>	CATERPILLAR	712401-0003		1,28	
720538-0002	CATERPILLAR	712401-0003			
GT4294L					
720977-0002		712401-0003			
GT4294W					
723115-0001		451814-0009	709153-0001		
GT42					
731376-0001		712402-0007		1,15	
731376-0002		712402-0008		1,15	
GT42BB					
731376-0011		451888-0009		1,15	
731376-0012		451888-0011		1,15	

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

GTA42

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
GTA4294					
714785-0001	DETROIT DIESEL	712402-0002			
714785-0002	DETROIT DIESEL	712402-0002			
714785-0003	DETROIT DIESEL	712402-0003			
714785-0004	DETROIT DIESEL	712402-0003			
714785-0005	DETROIT DIESEL	712402-0003			
714785-0006	DETROIT DIESEL	712402-0003			
714785-0008	DETROIT DIESEL	712402-0002			
GTA4294					
714786-0001	DETROIT DIESEL	712402-0002			
GTA4294					
<u>714787-0001</u>	DETROIT DIESEL	712402-0002			
714787-0002	DETROIT DIESEL	712402-0002			
714787-0003	DETROIT DIESEL	712402-0007			
<u>714787-0005</u>	DETROIT DIESEL	712402-0003			
714787-0006	DETROIT DIESEL	712402-0003			
714787-0007	DETROIT DIESEL	712402-0003			
714787-0008	DETROIT DIESEL	712402-0003			
714787-0009	DETROIT DIESEL	712402-0003			
714787-0011	DETROIT DIESEL	712402-0003			
714787-0013	DETROIT DIESEL	712402-0011			
714787-0015	DETROIT DIESEL	712402-0003			
714787-0016	DETROIT DIESEL	712402-0003			
714787-0017	DETROIT DIESEL	712402-0002			
714787-0018	DETROIT DIESEL	712402-0002			
714787-0019	DETROIT DIESEL	712402-0002			
714787-0020	DETROIT DIESEL	712402-0007			
GTA4294					
<u>714788-0001</u>	DETROIT DIESEL	712402-0007			
714788-0002	DETROIT DIESEL	712402-0011			
714788-0003	DETROIT DIESEL	712402-0007			
714788-0004	DETROIT DIESEL	712402-0011			
714788-0005	DETROIT DIESEL	712402-0007			
714788-0006	DETROIT DIESEL	712402-0007			
714788-0007	DETROIT DIESEL	712402-0007			
GTA4294					
714789-0001	DETROIT DIESEL	712402-0007			
714789-0002	DETROIT DIESEL	712402-0011			
714789-0003	DETROIT DIESEL	712402-0007			

714789-0004	DETROIT DIESEL	712402-0011			
714789-0005	DETROIT DIESEL	712402-0011			
714789-0006	DETROIT DIESEL	712402-0007			
714789-0007	DETROIT DIESEL	712402-0007			
714789-0008	DETROIT DIESEL	712402-0007			
714789-0009	DETROIT DIESEL	712402-0007			

GTA4294

714790-0001	DETROIT DIESEL				
714790-0002	DETROIT DIESEL	712402-0014			
714790-0003	DETROIT DIESEL	712402-0014			

GTA4202

714791-0002	DETROIT DIESEL	712402-0008			
-------------	----------------	-------------	--	--	--

GTA4202

714792-0002	DETROIT DIESEL	712402-0008			
714792-0003	DETROIT DIESEL	712402-0008			

GTA4288

714793-0001	DETROIT DIESEL	712402-0006			
714793-0002	DETROIT DIESEL	712402-0006			
714793-0003	DETROIT DIESEL	712402-0006			
714793-0004	DETROIT DIESEL	712402-0006			
714793-0005	DETROIT DIESEL	712402-0006			

GTA4202

714794-0001	DETROIT DIESEL	712402-0008			
714794-0002	DETROIT DIESEL	712402-0008			

GTA4294

714795-0001	DETROIT DIESEL	712402-0011			
714795-0002	DETROIT DIESEL	712402-0007			
714795-0003	DETROIT DIESEL	712402-0011			
714795-0004	DETROIT DIESEL	712402-0007			
714795-0005	DETROIT DIESEL	712402-0007			
714795-0006	DETROIT DIESEL	712402-0007			

GTA4202

714796-0001	DETROIT DIESEL	712402-0008			
714796-0002	DETROIT DIESEL	712402-0008			

GTA4294

714798-0001	DETROIT DIESEL	712402-0014			
-------------	----------------	-------------	--	--	--

GTA4294

714799-0001	DETROIT DIESEL	712402-0003			
-------------	----------------	-------------	--	--	--

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

GT45

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
GT4594					
<u>452164-0001</u>	VOLVO	434251-0017	709153-0002	1,33	
<u>452164-0002</u>	VOLVO	434251-0017	709153-0002	1,33	
<u>452164-0003</u>	VOLVO	434251-0017	709153-0002	1,33	
<u>452164-0004</u>	VOLVO	434251-0017	709153-0002	1,33	
<u>452164-0005</u>	VOLVO	434251-0017	709153-0002	1,33	
<u>452164-0006</u>	VOLVO	434251-0017	709153-0002	1,33	
<u>452164-0007</u>	VOLVO	434251-0017	709153-0002	1,33	
<u>452164-0008</u>	VOLVO	434251-0017	709153-0002		
<u>452164-0009</u>	VOLVO	434251-0026	709153-0002		
<u>452164-0010</u>	VOLVO	434251-0017	709153-0002	1,33	
<u>452164-0011</u>	VOLVO	434251-0017	709153-0002		
<u>452164-0012</u>	VOLVO	434251-0017	709153-0002	1,33	
<u>452164-0013</u>	VOLVO	434251-0066	709153-0002		
GT4594					
<u>465817-0001</u>	MERCEDES	441398-0124	709153-0002	1,40	
<u>465817-0002</u>	MERCEDES	441398-0124	709153-0002	1,05	
<u>465817-0003</u>	MERCEDES	441398-0124	709153-0002	1,05	
<u>465817-0004</u>	MERCEDES	441398-0124	709153-0002	1,05	
GT4594					
<u>465823-0001</u>	MERCEDES	441398-0124	709153-0002	1,22	
<u>465823-0002</u>	MERCEDES	441398-0124	709153-0002	1,22	
GT4594					
<u>471174-0001</u>	CATERPILLAR	451814-0007	709153-0002	1,53	
<u>471174-0002</u>	CATERPILLAR	451814-0007	709153-0002	1,53	
<u>471174-0003</u>	CATERPILLAR	451814-0007	709153-0002		
GT4594					
<u>701287-0001</u>	CATERPILLAR	451826-0003	709153-0002	1,53	
GT4594					
<u>702335-0001</u>	CATERPILLAR	451814-0007	709153-0002	1,53	
GT4594					
<u>703654-0003</u>	NISSAN	704484-0001			
<u>703654-0007</u>	NISSAN				
<u>703654-0008</u>	NISSAN				
<u>703654-0009</u>	NISSAN				
<u>703654-0010</u>	NISSAN				
<u>703654-0011</u>	NISSAN				
<u>703654-0013</u>	NISSAN				

703654-0014	NISSAN				
GT4594L					
<u>709197-0001</u>	VOLVO	434251-0039	709153-0002		
<u>709197-0002</u>	VOLVO	434251-0039	709153-0002		
<u>709197-0003</u>	VOLVO	434251-0039	709153-0002		
GT4594					
<u>712922-0001</u>	VOLVO	434251-0017	709153-0002	1,19	
<u>712922-0002</u>	VOLVO	434251-0043	709153-0002		
<u>712922-0003</u>	VOLVO	434251-0017	709153-0002		
<u>712922-0004</u>	VOLVO		709153-0002		
<u>712922-0005</u>	VOLVO	434251-0017	709153-0002		
<u>712922-0006</u>	VOLVO	434251-0017	709153-0002	1,19	
<u>712922-0007</u>	VOLVO	434251-0043	709153-0002	1,19	
GT4594					
<u>713119-0001</u>	DAEWOO	434251-0021	709153-0002		
<u>713119-0002</u>	DAEWOO	434251-0021	709153-0002		
<u>713119-0003</u>	DAEWOO	434251-0021	709153-0002		
GT4594S					
<u>721644-0001</u>	DAF	434251-0051	709153-0005		
<u>721644-0002</u>	DAF	434251-0051	709153-0005		
<u>721644-0007</u>	DAF				735059-0003
<u>721644-0008</u>	DAF				735059-0004
GT4594S					
<u>735059-0003</u>	DAF				
<u>735059-0004</u>	DAF	712402-0028			

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMasterCatálogo **Garrett 2005****Garrett****GTA45**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
GTA45					
715123-0001	CATERPILLAR				
715123-0002	CATERPILLAR				
GTA4594					
716290-0001	CATERPILLAR	712401-0005			
716290-0002	CATERPILLAR	712401-0005			
GTA4594					
716291-0001	CATERPILLAR	712401-0005			
GTA45					
716292-0001	CATERPILLAR	712401-0004			
GTA4594					
<u>717427-0001</u>	CATERPILLAR	712401-0002			
GTA4594L					
720539-0001	CATERPILLAR	712401-0006			

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

GT47

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
GT4702					
704122-0001	DETROIT DIESEL	451686-0020			
704122-0002	DETROIT DIESEL	451686-0026			
GT4702					
704604-0003	CATERPILLAR	451686-0016			
704604-0006	CATERPILLAR	451686-0016			
<u>704604-0007</u>	CATERPILLAR	451686-0016			
GT4702BS					
<u>706224-0001</u>	DETROIT DIESEL	451686-0020			
706224-0002	DETROIT DIESEL	451686-0020			
706224-0003	DETROIT DIESEL	451686-0026			
706224-0005	DETROIT DIESEL	451686-0024			
706224-0006	DETROIT DIESEL	451686-0024			
GT4702					
706347-0001		451686-0021			
GT4702					
<u>707866-0001</u>	DETROIT DIESEL	451686-0024			
707866-0002	DETROIT DIESEL	451686-0024			
GT4702					
709310-0001	CATERPILLAR	712401-0001			
GT4702					
<u>715735-0001</u>	SCANIA	712371-0038	468267-0011		

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMaster**Catálogo Garrett 2005****Garrett****GTA47**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
GTA4702BNS					
<u>723516-0001</u>	VOLVO	712371-0051	468267-0011		
<u>723516-0002</u>	VOLVO	712371-0051	468267-0011		

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
 Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMasterCatálogo **Garrett 2005****Garrett****GT50**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
GT5002					
471147-0007	CATERPILLAR	451686-0011			
GT5002					
<u>701756-0001</u>	CATERPILLAR	451686-0011	468267-0011	1,41	
701756-0002	CATERPILLAR	451686-0011	468267-0011		
701756-0004	CATERPILLAR	451686-0011	468267-0011		
<u>701756-0005</u>	CATERPILLAR	721371-0039		1,41	
GT5002					
703384-0001		451686-0011			
GT5002BS					
704322-0001	DDC-MTU	702396-0011			
704322-0002	DDC-MTU	702396-0011			
704322-0003	DDC-MTU	702396-0014			
GT5008					
705152-0003	CATERPILLAR	451686-0019			
GT5002					
706347-0002	CATERPILLAR	451686-0021			
GT5002					
712302-0001	CATERPILLAR	451686-0011		1,41	
<u>712302-0005</u>	CATERPILLAR	712371-0011	468267-0011	1,41	

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMasterCatálogo **Garrett 2005****Garrett****GTA50**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
GTA5002					
707781-0005	CATERPILLAR	710270-0022	468267-0011		
707781-0006	CATERPILLAR	710270-0022	468267-0011		
GTA5002					
712303-0001	CATERPILLAR	710270-0022	468267-0011		
<u>712303-0005</u>	CATERPILLAR	710270-0022	468267-0011		
GTA50					
<u>716481-0002</u>	CATERPILLAR	710270-0022	468267-0011		
GTA5002					
<u>716875-0001</u>	CATERPILLAR	712371-0039	468267-0011		
<u>716875-0002</u>	CATERPILLAR	712371-0039	468267-0011		
<u>716875-0003</u>	CATERPILLAR	712371-0039	468267-0011	1,41	
<u>716875-0007</u>	CATERPILLAR	712371-0019	468267-0011		
GTA50					
721412-0001	CATERPILLAR				

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

TurboMasterCatálogo **Garrett 2005****Garrett****GTA55**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
GTA55					
<u>710024-0003</u>	CATERPILLAR	710270-0012	468267-0011		
GTA55					
712298-0008	CATERPILLAR	710270-0026			

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.

GT60

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
GT6041					
466991-0001	CATERPILLAR				
466991-0002	CATERPILLAR	451610-0001		2,00	
GT6041					
471094-0002	CATERPILLAR	451610-0003		1,47	
GT6041					
700245-0001	CATERPILLAR				
GT6041					
<u>700246-0001</u>	CATERPILLAR	452705-0002		2,00	
GT6041					
<u>700404-0001</u>	CATERPILLAR	452705-0002			
GT6041					
701026-0001	CATERPILLAR	452705-0028			
701026-0002	CATERPILLAR				
701026-0003	CATERPILLAR	452705-0006			
701026-0004	CATERPILLAR	452705-0007			
701026-0005	CATERPILLAR	452705-0008			
701026-0006	CATERPILLAR				
701026-0007	CATERPILLAR				
701026-0008	CATERPILLAR	452705-0005			
701026-0009	CATERPILLAR	452705-0006			
701026-0010	CATERPILLAR	452705-0007			
701026-0011	CATERPILLAR	452705-0008			
701026-0012	CATERPILLAR				
701026-0013	CATERPILLAR				
701026-0014	CATERPILLAR	452705-0005			
701026-0015	CATERPILLAR				
701026-0016	CATERPILLAR	452705-0007			
701026-0017	CATERPILLAR	452705-0008			
GT6041					
701141-0001	CATERPILLAR	452705-0001			
701141-0002	CATERPILLAR	452705-0001			
701141-0003	CATERPILLAR	452705-0003			
701141-0004	CATERPILLAR	452705-0024			
701141-0005	CATERPILLAR				
701141-0006	CATERPILLAR	452705-0024			
701141-0007	CATERPILLAR	452705-0031			
701141-0008	CATERPILLAR	452705-0031			

701141-0009	CATERPILLAR	452705-0031			
701141-0010	CATERPILLAR				
701141-0011	CATERPILLAR				
GT6041					
701144-0001	CATERPILLAR				
GT6041					
701145-0001	CATERPILLAR				709266-0001
GT6041					
701252-0017	CATERPILLAR	452705-0011			
701252-0018	CATERPILLAR				
701252-0019	CATERPILLAR				
701252-0020	CATERPILLAR				
701252-0021	CATERPILLAR	452705-0011			
701252-0022	CATERPILLAR	452705-0011			
701252-0023	CATERPILLAR	452705-0011			
701252-0024	CATERPILLAR				
701252-0025	CATERPILLAR	452705-0011			
701252-0026	CATERPILLAR				
701252-0027	CATERPILLAR				
701252-0028	CATERPILLAR				
701252-0029	CATERPILLAR				
701252-0030	CATERPILLAR	452705-0011			
701252-0031	CATERPILLAR				
701252-0032	CATERPILLAR				
701252-0033	CATERPILLAR	452705-0022			
GT6041					
702228-0014	CATERPILLAR				
GT6041					
702915-0001	CATERPILLAR	701142-0004			
702915-0002	CATERPILLAR	701142-0005			
702915-0003	CATERPILLAR				
702915-0004	CATERPILLAR	701142-0009			
702915-0005	CATERPILLAR	701142-0008			
702915-0006	CATERPILLAR				
702915-0007	CATERPILLAR	701142-0004			
GT6041					
703224-0001	CATERPILLAR	452705-0011			
703224-0002	CATERPILLAR	452705-0011			
703224-0003	CATERPILLAR	452705-0013			
703224-0004	CATERPILLAR	452705-0013			
703224-0005	CATERPILLAR	452705-0013			
703224-0006	CATERPILLAR	452705-0025			
703224-0007	CATERPILLAR	452705-0025			

703224-0008	CATERPILLAR	452705-0025			
703224-0009	CATERPILLAR	452705-0022			
703224-0010	CATERPILLAR	452705-0022			
703224-0011	CATERPILLAR	452705-0025			
703224-0012	CATERPILLAR	452705-0026			
703224-0013	CATERPILLAR	452705-0029			
703224-0014	CATERPILLAR	452705-0029			
703224-0015	CATERPILLAR	452705-0032			
703224-0016	CATERPILLAR	452705-0032			
703224-0017	CATERPILLAR	452705-0032			
703224-0018	CATERPILLAR	452705-0032			
703224-0019	CATERPILLAR				
GT6041					
705600-0001	CATERPILLAR	701142-0008			
GT6041					
705694-0002	CATERPILLAR	452705-0019			
705694-0003	CATERPILLAR	452705-0023			
705694-0004	CATERPILLAR	452705-0023			
705694-0005	CATERPILLAR	452705-0023			
705694-0006	CATERPILLAR	452705-0023			
GT6041BL					
708496-0001		708477-0001			
708496-0002		708477-0001			
708496-0003		708477-0001			
708496-0004		708477-0001			
708496-0005					
708496-0006					
708496-0007		708477-0001			
GT6041					
709265-0001	CATERPILLAR	452705-0001			
709265-0002	CATERPILLAR	452705-0001			
709265-0003	CATERPILLAR				
709265-0004	CATERPILLAR	452705-0024			
709265-0005	CATERPILLAR	452705-0031			
GT6041					
709266-0001	CATERPILLAR	701142-0001			
709266-0002	CATERPILLAR	701142-0010			
709266-0003	CATERPILLAR				
GT6041					
709267-0001	CATERPILLAR	701142-0003			
709267-0003	CATERPILLAR				
GT6041					

709512-0001		452670-0008			
GT60					
717394-0001	CATERPILLAR	452705-0002		2,00	
GT60					
731377-0001		730496-0001			
TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.					

TurboMaster**Catálogo Garrett 2005****Garrett****GT65**

Referencia	Aplicación	Cartucho	Juego Reparación	A/R	Sustituido por
GT65					
704871-0204	CATERPILLAR				
704871-0205	CATERPILLAR	453083-0204			

TurboMaster s.l. Mar Mediterráneo, 1 – Nave 7 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) España
Telf: + 34 916.569.273 – 916.569.288 Fax: + 34 916569.397 e-mail: turbomaster@turbomaster.info.